

报警号	信息	SP 显示*1	故障位置和处理办法	内容
SP9015	SSPA:15 主轴切换故障	15	① 检查并修改梯形顺序 ② 更换切换用 MCC	主轴切换 / 输出切换时的顺序异常。 切换用 MCC 的接点状态检查信号和指令不一致。
SP9016	SSPA:16 RAM 故障	16	更换主轴放大器(SP)控制印刷电路板	检测出主轴放大器(SP)控制电路部件的异常(外部数据用 RAM 异常)
SP9017	ID 号奇偶校验异常	17	更换主轴放大器(SP)	检测出主轴放大器(SP)的 ID 数据异常
SP9018	SSPA:18 程序 ROM 检查和错误	18	更换主轴放大器(SP)控制印刷电路板	检测出主轴放大器(SP)控制电路部件异常 (数据用 ROM 异常)
SP9019	SSPA:19 U 相电流偏移太大	19	更换主轴放大器(SP)	检测出主轴放大器(SP)部件异常 (U 相电流检测电路的初始值异常)
SP9020	SSPA:20 V 相电流偏移太大	20	更换主轴放大器(SP)	检测出主轴放大器(SP)部件异常 (V 相电流检测电路的初始值异常)
SP9021	位置传感器极性错误	21	检查并修改参数 (参数 No.4000#0、4001#4)	位置传感器的极性参数设定不正确
SP9022	SP AMP OVER CURRENT	22	① 通过检查并修改运行条件 (加/减速、切削)来降低负载 ② 检查并修改参数	检测出主轴放大器(SP)的过载电流
SP9024	SSPA:24 串行传送错误	24	① CNC 主轴间电缆远离电力线。 ② 更换电缆	检测出 CNC 电流断开(通常的断开或者电缆断线)。 CNC 的通讯数据中检测出异常。
SP9027	SSPA:27 位置编码器断线	27	更换电缆	主轴位置编码器(连接器 JYA3)的信号异常
SP9029	SSPA:29 短时过载	29	检查并修改负载状态	在一定时间内连续施加了过大的负载。 (在激磁状态下限制了电机旋转轴时也会发生)
SP9030	SSPA:30 输入电路过流		检查并修改电源电压	在共同电源(PS)的主电路输入中检测出过电流(共同电源报警显示 01) 电源失衡。 PS 选定错误(超过了 PS 的最大输出规格)
SP9031	SSPA:31 电机锁住或检测器断线	31	① 检查并修改负载状态 ② 更换电机传感器电缆(连接器 JYA2)	电机不能在指定的速度下旋转 (对于旋转指令, 持续 SST 水准之下的状态)
SP9032	SSPA:32 串行 LSI RAM 故障	32	更换主轴放大器(SP)控制印刷电路板	检测出主轴放大器(SP)控制电路部件异常 (串行传送用 LSI 的异常)
SP9033	SSPA:33 DC LINK 充电不足		① 检查并修改电源电压 ② 更换共同电源(PS)	电磁接触器处在 ON 时, 功率电路部的直流电源电压充电不足。 (共同电源报警显示 05) (缺相、充电电阻不良等)
SP9034	SSPA:34 参数非法	34	参照 FANUC AC SPINDLE MOTOR <i>ai</i> series 参数说明书 (B-65280CM)并进行参数值修正。 弄不清号码时, 连接上主轴检查板, 检查显示的参数	设定了超过允许值的参数数据。
SP9036	SSPA:36 误差计数器溢出	36	确认位置增益值是否过大, 并予以修改	误差计数器溢出。