

报警号	信息	SP 显示*1	故障位置和处理办法	内容
SP9122	通讯数据错误	C2	① 更换 CNC 与主轴放大器(SP)之间的通讯电缆 ② 更换主轴放大器(SP)控制印刷电路板 ③ 更换 CNC 侧主板, 或者附加主轴板	通讯数据报警
SP9123	主轴切换回路异常	C3	更换辅助模块 SW (SSW)	辅助模块 SW (SSW) 的异常 (主轴切换)
SP9128	主轴同步控制速度偏差过大	C8	① 检查顺序 (是否在位置控制中 断开/通接 SFR,SRV) ② 确认并修改负载状态 ③ 确认参数设定值	在主轴同步控制中, 速度偏差超出设定值
SP9129	主轴同步控制位置偏差过大	C9	① 检查顺序 (是否在位置控制中 断开/通接 SFR,SRV) ② 确认并修改负载状态 ③ 确认参数设定值	在主轴同步控制中, 位置偏差超出设定值
SP9130	串联控制扭矩极性异常	d0	确认旋转方向的参数设定 (No.4353#2)	在串联控制中, 主控电机和从控电机的旋转方向异常
SP9131	主轴调整功能报警	d1	确认 SERVO GUIDE 的显示信息	主轴调整功能报警
SP9132	串行传感器数据错误	d2	① 更换反馈电缆 ② 更换传感器 ③ 更换主轴放大器(SP)	串行传感器与主轴放大器(SP)之间的串行数据错误
SP9133	串行传感器数据传送错误	d3	① 更换反馈电缆 ② 更换传感器 ③ 更换主轴放大器(SP)	串行传感器与主轴放大器(SP)之间的数据传输错误
SP9134	串行传感器软相位错误	d4	① 确认和修改传感器的参数设定 ② 噪声对策 ③ 更换传感器	串行传感器的位置数据的变化量过大
SP9135	安全速度为 0 错误 (SP)	d5	在安全速度零范围内运行	电机位置超出安全速度零监视范围
SP9136	安全速度 0 判断不一致 (SP)	d6	更换主轴放大器(SP)控制印刷电路板	主轴放大器(SP)的速度零判定结果与 CNC 的速度零判定结果不一致
SP9137	SP DEVICE COMMUNICATION ERROR	d7	更换主轴放大器(SP)控制印刷电路板	主轴放大器(SP)内的装置通信异常
SP9138	电流极限设定错误	d8	检查参数	电流极限设定值在规定范围外
SP9139	串行传感器脉冲丢失	d9	更换传感器	串行传感器的内插回路发生异常
SP9140	串行传感器计数丢失	E0	① 噪声对策 ② 更换传感器	串行传感器的一转信号间的反馈脉冲数在规定范围外
SP9141	串行传感器未检测到 1 转信号	E1	① 确认和修改传感器的参数设定 ② 更换传感器	串行传感器不会成为一转信号检测完成状态
SP9142	串行传感器异常	E2	更换传感器	发生串行传感器的错误
SP9143	Cs 轴高速切换指令异常	E3	检查顺序	在一转信号未检测状态下开始指令
SP9144	电流检测回路异常	E4	更换主轴放大器(SP)	电流检测回路部异常
SP9145	驱动电源电压低	E5	更换主轴放大器(SP)	驱动回路的电源下降
SP9146	SP:INTERNAL OVERHEAT	E6	① 确认强电盘内的温度是否在规格范围内 ② 通电时马上发生的情况下, 更换主轴放大器(SP)	主轴放大器(SP)内部温度超过规定值
SP9147	SP:GROUND FAULT	E7	更换电机或者放大器	电机或者放大器接地故障