

错误号码	日志消息	含义与处理方法
E-0E80	指定的文件夹/文件名错误	可能是因为下列原因所致。 → 指定的全路径的开头字符是“（空白）”。 → 包含有指定的全路径中不存在的文件夹。 → 指定的全路径包含有 ASCII 代码以外的代码。 → 文件打开、以及文件输入输出中，指定的全路径是已经存在的文件夹。 → 文件删除中，指定的全路径是已经存在的文件夹。
E-0E81	文件存在指定的文件夹里	删除文件夹时，指定的文件夹内存在文件。
E-0E82	根文件夹不能被删除	无法删除根文件夹。
E-0E83		
E-0E84	文件夹/文件已经存在	可能是因为下列原因所致。 → 文件夹名/文件名变更中，已经存在与变更后同名的文件夹/文件。 → 打开写入用的文件时，同名的文件已经存在，该文件属性为写保护属性。
E-0E85	没找到指定的文件夹/文件	可能是因为下列原因所致。 → 文件删除、或者文件夹名/文件名变更中，不存在指定的全路径的文件夹/文件。 → 读入用的文件打开、或者文件输入中，不存在指定的全路径的文件。
E-0E86	USB 设备容量不足	USB 设备容量不足，因而未能继续进行处理。
E-0E87	USB 设备不正常	未能正确识别 USB 设备。 请勿在电脑上使用快速格式化选项，而要以“FAT”或者“FAT32”对 USB 设备重新进行格式化处理后使用。即使这样若还是发生本错误，则更换 USB 设备。
E-0E88	拒绝访问	可能是因为下列原因所致。 → 在文件夹/文件删除中，指定的文件夹/文件属于写保护属性。 → 在文件删除中，指定了已经打开中的文件。 → 在文件打开中，指定了已经打开中的文件。（试图双重打开。） → 以写入用的方式打开文件，读入了文件。 → 以读入用的方式打开文件，写入了文件。
E-0E8D	超过了文件大小的访问	文件指针设定中，试图存取非法的位置。
E-0F40	发生了过电流	USB 设备有可能被破坏。 发生本错误时，请重新接通 CNC 的电源。若频繁发生本错误，则更换 USB 设备。
E-0F41	发生了奇偶校验错误	主板有可能被破坏。 发生本错误时，请重新接通 CNC 的电源。若频繁发生本错误，则更换主板。
E-XXXX	（没有消息）	内部错误。 请向我公司联系错误号码。