制作准备

使用"\HARDWARE\iWatch-v2.0.PcbDoc"文件打板,四层板,厚度 0.8mm 购买"\HARDWARE\iWatch-v2.0-BOM.xlsx"表中的电子元器件和相关零件 使用"\3DModel\11 手表壳.STL"和"\3DModel\12 手表壳后盖.STL"文件光固化打印手表外壳

任何制作过程中的相关问题可以进 QQ 群交流讨论: 659521788


一.焊接 PCB

由于板子设计的比较紧凑,每个元件的丝印丝印都被隐藏了,所以焊接板子的时候元件的参数和位置,请打开 PCB 文件来查看。

由于板子上的四个传感器的引脚均比较密集, 所以有条件的朋友开张钢网上锡膏来焊接更方便些。

焊接过程中需要注意的只有一点,如果你使用风枪进行吹焊,控制风枪温度在 240℃。拨动 开关 S1 的耐温比较差,可以在使用风枪吹焊上其他元器件后,再用电烙铁将拨动开关补焊上。

在放置四个按键的时候, 保证按键要略微伸出板沿, 如图所示:



PCB 正面元件焊接齐全后,用电烙铁将屏幕焊接在 PCB 背面,如图所示:



至此, PCB 焊接完成

二.准备手表外壳


刚打印回来的手表外壳表面会有些粗糙,可用砂纸打磨一下表面。然后将一张空 PCB 放入手表外壳内,查看能否顺利放入,不能的话手表壳内壁也需要打磨一下。




三. 装配

1.准备好焊接好的 PCB, 电池, 手表外壳, 手表。

2.先将电池焊接到 PCB 上, 如图所示:



3.将电池, PCB, 屏幕叠成如下图所示的三明治结构:



4. 将上个步骤的这个整体,斜着装入手表外壳,先将 type-c 接口和开关先安装到位




Type-c 接口和开关都已到位


5. 将 PCB 另一头也安装到位,在将 PCB 往下按的时候,不要太大力,同时用手指在另一面抵着屏幕,利用摩擦力调整屏幕上下左右的位置,使得屏幕能安装到手表外壳预留的槽里。正确安装后,屏幕和外壳之间应该没有空隙,如图所示:




6.PCB 安装到位后,将电池也放进外壳里,如图所示:



7.最后将手表外壳后盖安装上,后盖的卡扣扣进外壳里:



8.安装表带



四.程序下载


1.前往"www.stcmcudata.com"下载 STC-ISP



2.解压下载后的文件, 安装驱动 " USB to UART Driver\CH340_CH341\ch341ser.exe "



3.驱动安装完成后, 打开 stc-isp



4.将手表左侧的小开关往上拨,此时手表断电,如图所示:




找一根 type-c 数据线将手表连接到电脑上,此时 stc-isp 左上角的"扫描串口"应该能自动识别到"USB SERIAL CH340 (COMx)"如果没有,请检查步骤 2 的驱动是否正确安装或者 type-c 线是否是能用的,或者检查 PCB 上 type-c 插座是否有焊接好

芯片型号选择"STC32G12K128-Beta"

IRC 频率选择"35.000MHz"

打开程序文件"CODE\iWatch-v2.0\Object\iWatch-v2.hex"




5.点击"下载/编程"之后右边显示"正在检测目标单片机"



此时将手表左侧的小开关往下拨,手表电源接通,单片机冷启动,下载进度条开始走动



显示如下信息时,程序下载成功



6.之后再需要下载程序时,无需对单片机进行冷启动,stc-isp 上点击"下载/编程"后,同时按下手表上这两个键就可以复位单片机进入程序下载

