



# INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA

## Audi A1 Sportback 30 TFSI S line

Informe completo · Evaluación de fiabilidad mecánica del motor, transmisión y estado de riesgo de la unidad



### CLASIFICACIÓN MECÁNICA FINAL: ACEPTABLE CON RESERVAS

La familia 1.0 TFSI EA211 presenta una base mecánica razonable y no comparte los defectos estructurales más graves de otros pequeños turbo conocidos. Sin embargo, esta unidad concreta acumula 198.291 km. A ese kilometraje, distribución, turbo y actuador, inyección, refrigeración, embrague y consumo de aceite pasan a ser elementos decisivos. La valoración favorable de la familia no debe confundirse con una aprobación automática de esta unidad.

### Ficha del vehículo evaluado

|             |                |                  |          |
|-------------|----------------|------------------|----------|
| Año         | 2018           | 1ª matriculación | 03/2019  |
| Kilometraje | 198.291 km     | Combustible      | Gasolina |
| Potencia    | 85 kW / 116 CV | Cilindrada       | 999 cc   |
| Caja        | Manual         | ITV              | 10/2027  |

Resumen ejecutivo

El Audi A1 Sportback 30 TFSI S line de esta unidad pertenece a la segunda generación del A1 (GB) y combina un motor tricilíndrico 1.0 TFSI de 85 kW / 116 CV con caja manual. Audi documenta para esta motorización 999 cc, 200 Nm, turbo, intercooler, inyección directa y caja manual de 6 velocidades. El código de motor más probable para esta versión temprana es DKJA; debe confirmarse mediante VIN o etiqueta de datos del vehículo.

La valoración mecánica general de la familia es positiva-moderada: no se ha encontrado evidencia sólida de un defecto sistémico comparable a una correa húmeda degradable o a una cadena problemática de generaciones anteriores. No obstante, con casi 200.000 km, el análisis debe centrarse más en el historial y el desgaste acumulado de esta unidad que en la reputación abstracta del motor.

1. Identificación técnica del motor

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Motor             | VAG 1.0 TFSI 85 kW / 116 CV          |
| Código probable   | DKJA (confirmar por VIN)             |
| Familia           | EA211                                |
| Cilindrada        | 999 cc                               |
| Arquitectura      | 3 cilindros en línea, gasolina turbo |
| Potencia          | 85 kW / 116 CV                       |
| Par máximo        | 200 Nm                               |
| Inyección         | Directa                              |
| Sobrealimentación | Turbo con intercooler                |
| Distribución      | Correa dentada seca convencional     |
| Transmisión       | Manual de 6 velocidades              |
| Tracción          | Delantera                            |

Audi describe el 30 TFSI como un tricilíndrico de 999 cc con 85 kW / 116 CV y 200 Nm. La documentación técnica actual de la misma motorización confirma inyección directa, turbo e intercooler, así como caja manual de 6 velocidades. Para una unidad matriculada en marzo de 2019, el código DKJA es una identificación muy probable según catálogos de aplicación, aunque el informe no dispone del VIN para confirmarlo de forma absoluta.

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conclusión de identificación                                                                                                                                                                                                                      |
| Estamos ante un EA211 1.0 TFSI, no ante un antiguo EA111 de cadena ni ante un motor de correa húmeda. La distribución principal se realiza por correa dentada seca, un punto favorable desde el punto de vista de previsibilidad y mantenimiento. |

## 2. Valoración general de fiabilidad

Como familia, el 1.0 TFSI EA211 tiene una reputación globalmente razonable. Su diseño es más favorable que el de varios pequeños turbo con antecedentes estructurales conocidos, y la caja manual evita los riesgos adicionales de una transmisión de doble embrague. El motor no debe clasificarse como “problemático” por arquitectura.

| Puntos favorables                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Implicación práctica                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correa seca                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No trabaja sumergida en aceite; evita el patrón de degradación asociado a sistemas wet belt.          |
| Caja manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menor complejidad que S tronic; no añade mecatrónica ni doble embrague.                               |
| Familia EA211 madura                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mecánica muy extendida dentro del grupo VAG y con buena disponibilidad de recambios.                  |
| Potencia específica razonable                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116 CV y 200 Nm ofrecen buen rendimiento sin una calibración extrema para la familia.                 |
| Sin evidencia de defecto sistémico grave                                                                                                                                                                                                                                                                         | Los problemas localizados encontrados no equivalen a un fallo estructural generalizado de la familia. |
| <b>Matiz decisivo de esta unidad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| 198.291 km cambian la lectura. Una familia razonablemente fiable puede convertirse en una compra costosa si turbo, distribución, embrague, refrigeración o inyección están cerca del final de su vida útil. Por eso la clasificación de esta unidad es ACEPTABLE CON RESERVAS, no “recomendada” sin condiciones. |                                                                                                       |

## 3. Distribución y mantenimiento

El motor utiliza correa dentada seca. Audi indica de forma general que los intervalos de cambelt varían según motor y modelo, y sitúa como referencia general cambios entre 80.000 y 140.000 millas, remitiendo al plan específico de cada vehículo. Con 198.291 km (aprox. 123.000 millas), esta unidad se encuentra ya en una zona en la que la documentación de distribución y la inspección física son imprescindibles.

### Qué exigir

Factura o registro de sustitución de correa y tensores, o al menos una inspección técnica documentada. Si no existe evidencia clara, debe presupuestarse preventivamente la intervención y verificarse el plan exacto asociado al VIN.

## 4. Turbo y actuador de wastegate

El 1.0 TFSI utiliza control de sobrealimentación mediante wastegate y actuador. En motores turbo modernos, un fallo del actuador puede traducirse en pérdida de potencia, testigo de motor o modo de emergencia. Además, existen reportes concretos de propietarios de Audi A1 30 TFSI con actuador agarrotado y necesidad de sustituir turbo/actuador. Estos reportes son evidencia anecdótica, no prueba de un defecto sistémico, pero justifican una revisión dirigida en una unidad con casi 200.000 km.

- Comprobar códigos de avería relacionados con presión de sobrealimentación y posición del actuador.
- Realizar prueba dinámica bajo carga y verificar que la presión solicitada y real evolucionan correctamente.
- Escuchar ruidos anómalos de varillaje/wastegate y comprobar ausencia de modo emergencia o EPC.
- Revisar fugas de aceite en circuito de admisión y estado general del turbo.

## 5. Inyección directa, admisión y carbonilla

La inyección directa aporta eficiencia y respuesta, pero elimina el efecto de lavado de las válvulas de admisión típico de la inyección multipunto. Con kilometraje elevado puede aparecer acumulación de depósitos, además del desgaste normal de inyectores y bomba de alta presión.

- Ralentí irregular, tirones o misfires deben investigarse antes de atribuirlos a una característica normal del tricilíndrico.
- Comprobar correcciones de mezcla, contadores de fallos de encendido y estado de bujías/bobinas.
- Si existen síntomas de pérdida de rendimiento, valorar inspección o limpieza de admisión.

## 6. Refrigeración y consumo de aceite

No se ha encontrado un patrón suficientemente sólido como para etiquetar la refrigeración del A1 30 TFSI como defecto estructural. Aun así, bomba de agua, termostato, manguitos y uniones son elementos de desgaste y deben revisarse con especial atención a este kilometraje. El mismo criterio aplica al consumo de aceite: no aparece como un defecto generalizado de la familia, pero en una unidad de 198.291 km debe cuantificarse, no suponerse.

## 7. Reportes de fallos y experiencia de propietarios

Se han revisado reportes de propietarios de la misma generación A1 GB / 30 TFSI. Deben interpretarse con cautela: sirven para identificar puntos de inspección, pero no permiten calcular una tasa de fallo ni demostrar un defecto sistémico.

| Reporte / observación                                                                                                                                                                                                                          | Lectura técnica para esta unidad                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actuador de turbo agarrotado</b>                                                                                                                                                                                                            | Existe un caso documentado de A1 30 TFSI con fallo del actuador y recomendación de sustituir turbo/actuador. Refuerza la necesidad de diagnosis y prueba de sobrealimentación.                                                       |
| <b>Vibración al ralentí</b>                                                                                                                                                                                                                    | Propietarios de A1 30 TFSI 2019 describen vibración perceptible; en un caso Audi comparó otra unidad similar. Puede ser característica del tricilíndrico, pero a alto kilometraje deben descartarse soportes y fallos de combustión. |
| <b>Experiencia positiva a 50.000 km</b>                                                                                                                                                                                                        | Un propietario con uso intensivo y mucha autopista reportó consumo de aceite contenido y funcionamiento general satisfactorio, lo que encaja con una reputación de familia razonablemente sólida.                                    |
| <b>Pérdidas de refrigerante en A1 GB</b>                                                                                                                                                                                                       | Existen hilos de usuarios sobre pérdidas de refrigerante en la generación GB, pero no todos corresponden al 30 TFSI. No debe presentarse como defecto confirmado de esta motorización; sí como motivo para inspeccionar el circuito. |
| <b>Lo que los reportes NO permiten afirmar</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| No hay base suficiente para decir que “todos los 1.0 TFSI fallan de turbo”, que “la bomba de agua es defectuosa de fábrica” o que “este modelo consume aceite”. El informe usa esos reportes como señales de inspección, no como estadísticas. |                                                                                                                                                                                                                                      |

## 8. Caja manual y embrague

La caja manual de 6 velocidades es un punto favorable frente a la alternativa S tronic. Aun así, a casi 200.000 km el embrague y los sincronizados pasan a ser elementos de desgaste relevantes. No se ha identificado una mala fama sistémica de esta combinación manual en el A1 30 TFSI.

- Comprobar patinamiento en marchas largas a baja/mediana velocidad y plena carga.
- Revisar entrada de 1ª, 2ª y marcha atrás en frío y caliente.
- Escuchar rodamientos y zumbidos en aceleración y retención.
- Comprobar fugas y tacto del pedal/accionamiento hidráulico.

## 9. Evaluación específica de una unidad con 198.291 km

Este kilometraje obliga a cambiar el enfoque del informe. Ya no basta con conocer la reputación del diseño: la decisión depende de la trazabilidad del mantenimiento y del estado real de los periféricos. Una unidad de casi 200.000 km con historial excelente puede ser más segura que otra de 100.000 km con mantenimiento irregular, pero la reserva económica debe ser mayor.

| Área                  | Qué debe comprobarse antes de compra                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distribución          | Factura, fecha y kilometraje de intervención; inspección de correa, rodillos y tensores.                      |
| Turbo / actuador      | Diagnóstico VCDS/ODIS, presión solicitada vs. real, ausencia de EPC, ruidos o juego anómalo.                  |
| Lubricación           | Nivel correcto, ausencia de humo azul, historial de aceite y cuantificación real del consumo entre servicios. |
| Refrigeración         | Nivel estable, ausencia de residuos de refrigerante, presión del circuito y temperatura estable en prueba.    |
| Inyección / encendido | Misfires, correcciones de mezcla, bujías, bobinas, arranque en frío y ralentí.                                |
| Embrague / caja       | Patinamiento, sincronizados, marcha atrás, ruidos de rodamientos y fugas.                                     |
| Emisiones             | Comprobar por diagnóstico que no existan fallos relacionados con catalizador/GPF y sondas lambda.             |
| Historial             | Servicios documentados, uso real, reparaciones previas y coherencia entre kilometraje e inspecciones.         |

## 10. Checklist técnico recomendado

- Arranque completamente en frío y observación de ralentí durante varios minutos.
- Diagnóstico OBD/ODIS/VCDS con lectura de averías presentes e históricas.
- Prueba dinámica con carga para comprobar turbo y respuesta de la wastegate.
- Revisión visual del sistema de refrigeración y posibles fugas.
- Comprobación de consumo de aceite declarado y evidencias en escape/admisión.
- Revisión del historial de distribución y mantenimiento.
- Prueba del embrague y de las 6 marchas en frío y caliente.
- Comprobación de bujías, bobinas y contadores de misfire si hay vibración o tirones.
- Revisión del sistema de emisiones y ausencia de códigos de eficiencia/GPF.
- Si existen dudas de desgaste interno, prueba de compresión o leak-down.

### Condición para pasar de ámbar a verde

Historial completo + distribución documentada/inspeccionada + turbo/actuador sin anomalías + consumo de aceite contenido + refrigeración estable + embrague/caja correctos + diagnóstico limpia. Sin ese conjunto de evidencias, la reserva se mantiene.

## 11. Modelos y denominaciones relacionadas

El EA211 1.0 TSI/TFSI se utilizó ampliamente en el grupo Volkswagen con diferentes potencias, códigos y calibraciones. Las equivalencias deben manejarse por familia, pero no todos los códigos son idénticos ni comparten exactamente el mismo equipamiento periférico.

| Marca / familia | Aplicaciones habituales                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Audi            | A1 25/30 TFSI y otros modelos compactos según año/mercado.   |
| Volkswagen      | Polo, Golf, T-Cross, T-Roc y otros 1.0 TSI según generación. |
| SEAT / CUPRA    | Ibiza, Arona y otros compactos 1.0 TSI.                      |
| Škoda           | Fabia, Scala, Kamiq, Rapid y otras aplicaciones 1.0 TSI.     |

Para esta unidad, el código probable es DKJA. Debe confirmarse con VIN, etiqueta PR o documentación de taller antes de aplicar especificaciones de piezas o intervalos de mantenimiento concretos.

## 12. Veredicto mecánico final

### VEREDICTO: ACEPTABLE CON RESERVAS

Como familia, el VAG 1.0 TFSI EA211 de 116 CV es una mecánica razonablemente recomendable: correa seca, caja manual sencilla y ausencia de un defecto estructural grave ampliamente documentado. Sin embargo, esta unidad concreta alcanza 198.291 km. A ese nivel de uso, el riesgo depende del historial y del estado real de distribución, turbo/actuador, refrigeración, inyección, embrague y consumo de aceite. No debe comprarse solo por la buena reputación general del motor.

## 13. Fuentes técnicas y reportes consultados

- Audi MediaCenter (2019) - A1 Sportback 30 TFSI 85 kW / 116 CV, 200 Nm.
- Audi Technical Data - A1 Sportback 30 TFSI 85 kW: 999 cc, inyección directa, turbo, intercooler, GPF y manual 6v.
- Audi UK - Recommended service schedules: régimen de servicio y referencia general de cambelt.
- AUTODOC - Aplicación A1 GB 30 TFSI 116 CV: código DKJA y distribución por correa.
- Audi-Sport.net - Reporte de vibración al ralentí en A1 30 TFSI 2019.
- Reddit / CarTalkUK - Reporte de actuador de turbo agarrotado en A1 30 TFSI.
- MOTOR-TALK - Experiencia de propietario de A1 GB 30 TFSI tras 50.000 km.
- HELLA TechWorld - Funcionamiento y diagnóstico de actuadores electrónicos de turbo.

## 14. Disclaimer y alcance

### Disclaimer

Este documento constituye una evaluación técnica informativa basada en los datos facilitados de la unidad, documentación técnica pública, fuentes de fabricante, catálogos de aplicación y reportes de experiencia. No sustituye una inspección presencial, una diagnosis electrónica completa, la comprobación del historial, la verificación por VIN ni una revisión de taller. La clasificación expresa una valoración de riesgo, no una garantía de avería o ausencia de avería.

### Informes disponibles

Además de este informe detallado, motorfiable.es ofrece informes precompra resumidos de una página para decisiones rápidas de compra, puja o descarte. Contacto: 614 28 68 89.