WebLink 使用手册

1. 環境設定:

※請確定 Creo 3.0 版本為 M070

1.1 IE 設定:

開啟 IE→工具→網際網路選項→安全性→信任的網站→網站


此區域內的所有網站需要伺服器驗證→打勾取消



開啟 IE→網際網路選項→安全性→信任的網站→自訂等級

將未標示成安全的 ActiveX 控制項初始化並執行指令碼→啟用


Active scripting→啟用



1.2 Creo3.0 設定


開啟 Creo→檔案→選項→組態編輯器→增加以下紅色框框內之設定

新增完後匯出組態儲存,下次開啟時得以保存



1.3 Creo3.0 解析度設定

右鍵內容→相容性→在高 DPI 設定時,停用顯示調整值 打勾






2.操作說明

2.1 設定工作目錄



資料夾為工作目錄




※未設定工作目錄無法執行出圖按鈕

2.2 開啟模組化組件


開啟模組化資料夾中 tr.asm 變壓器組件檔

※未開啟檔案無法執行模組化功能




2.3 將 WebLink 資料夾設為共用資料夾

右鍵 WebLink→新增共用資料夾



2.4 開啟 WebLink

點選共用資料夾 WebLink→選擇 WebLink.html





3. WebLink 實際操作

點選要設計變壓器部分,各部分第一次載入皆會出現安全性警告,屬

正常狀態,未出現表示 WebLink 沒有正常執行,點選"是"

※點選到"否"時請重新載入 WebLink.html





若 WebLink 運作且模型開啟的狀況下,參數設計項目會顯示初始值



参考提示修改參數

名稱	參數設計項目
HV側釋壓裝置1	法蘭型號 3 ※ 寫入
	法蘭種類 1 種類 0: 平法蘭,1: 溝法蘭 ● 切換
	釋壓管位置 1 ★ 開閉
	與TR中心水平距離 2800 ← 開啟

每一部分修改參數後務必執行寫入參數的動作,儲存修改狀態,寫入

參數需要時間,待輸入完成在進行切換至模型

※未寫入參數,在切換其他部分時,之前修改項目不會儲存




執行切換至模型,模型即開始進行變更

・HV側法蘭 名稱 參數設計項目 法蘭型號 3 法蘭種類 0 釋壓管位置 1 與TR中心水平距離 2800

執行後會跳至模型頁面,根據設計不同,右下角模型燈號可


能仍為黃燈,表示再生不完全,需要手動再生數次至綠燈為

止



4. WebLink 常見問題

4.1 頁面顯示不全,右方按鈕遮蔽顯示




使用 Ctrl+ 滑鼠滾輪進行縮放調整至適當位置(與網頁瀏覽

相同)



4.2 按下切換至模型後 WebLink 頁面消失



WebLink 頁面在按下切換至模型時會暫時縮小,此時按下模型頁面左下角"顯示瀏覽器"即可復原

- 4.3 錯誤代碼:
- (一)Exception caught:1Automation 伺服程式無法產生物件
- 請確定每一步安裝程序皆有完成設定
- 請更新 Creo 至 M070 版本
- (二)pwlMdlParametersGet failed(-1000)



● 未開啟組件檔,WebLink 無法擷取參數資料