시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR2000-0000431
관 리 번 호	F2410027073
시 설 물 명	공정교(통영)

내 용
1. 기본현황
2. 상세제원
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력
4. 보수·보강 이력
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료

관리주체 : 한국도로공사 무주지사

소 유 자 : 전화번호 : 063-714-6451

보 관 자 :

1. 기본현황

시설물번호	관리번호	시설물명	노선		시설물분류			
			구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상
BR2000-0000431	F2410027073	공정교(통영)	고속국도	고속국도45호선	준공 후 10년이 경과된 교량으로 「도로법」 제10조에 따른 도로에 설치된 연장 20미터 이상 ~ 100미터 미만의 도로교량	3종	교량	무

주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체	관리주체구분				소유자	소유자구분			
					공공			민간		공공			민간
전라북도	무주군	무주읍 용포리 49-5		한국도로공사 무주지사	중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업			중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업	
							V					V	

사업계획 승인일	준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안점점검 및 정밀안전진단 이력	4. 보수 · 보강 이력	환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)	5. 첨부자료 목록
	2000년 12월 10일	2007년 12월 14일	유	유	유		공정교(통영).jpg 공정교(통영)2.jpg

설계기간	설계자	공사기간	시공자	총공사비(백만원)
1990-11-01 ~ 1991-10-30	최인호	1995-12-23 ~ 2000-12-10	삼환기업(주)	

내진정보	내진설계 대상 유무	내진설계 적용 유무	적용내진설계기준	내진성능평가 실시 유무	내진보강 유무
	대상	적용		미실시	미실시

영21조대상	감리기간	감리자(책임감리원)	사업주체(발주자)	공사명	공사감독 · 공사관리관
아니오			한국도로공사	대전~통영간고속도로(대전~함양간)건설공사	

기타 기본현황

작성일	작성자	최종 수정일	최종 수정자
2018년 05월 02일	한국도로공사 무주지사 (인)	2020년 06월 19일	전유철

비고	

2. 상세제원

<table>
<tr><td colspan="2">시설물명</td><td colspan="2">교량 시점위치(읍면동리까지 기입)</td><td colspan="2">교량 종점위치(읍면동리까지 기입)</td><td>설계활하중</td><td colspan="2">허용통행하중</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">공정교(통영)</td><td colspan="2">전라북도 무주군 무주읍 용포리 49-5</td><td colspan="2">전라북도 무주군 무주읍 용포리</td><td rowspan="2">DB-24/DL-24</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">연장</td><td colspan="3">폭(m)</td><td colspan="3">차로수</td><td colspan="2" rowspan="2">내진걸계적용여부</td></tr>
<tr><td>길이(m)</td><td>경간수</td><td>최대</td><td>보도</td><td>차도</td><td>계</td><td>상행</td><td>하행</td><td>계</td></tr>
<tr><td>90</td><td>3</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td colspan="2">미적용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">상부구조</td><td colspan="2">경간구성</td><td colspan="8">3@30 = 90</td></tr>
<tr><td>구분</td><td colspan="2">경간형식</td><td colspan="3">받침종류</td><td colspan="3">신축이음종류</td><td>하부통과
제한높이(m)</td></tr>
<tr><td>대표</td><td colspan="2">PC빔교(PC Ⅰ)</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">하부구조</td><td rowspan="2">구분</td><td colspan="3">교각</td><td colspan="3">교대</td><td rowspan="2">교차노선
(또는 교차하천
)</td><td rowspan="2">교차하천
최고수심(m)</td></tr>
<tr><td>형식</td><td colspan="2">기초형식</td><td colspan="2">형식</td><td>기초형식</td></tr>
<tr><td>대표</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">하천해상교량 해당여부</td><td colspan="2">비해당</td><td colspan="2">부착시설내용</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">기타 상세제원</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
1	2023-04-24 ~ 2023-04-28	자체수행	0	・거더 : 단부 박리 ・바닥판 : 일부 백태 ・교량받침 : 받침 Plate 및 솔프레이트 녹 발생, 받침 콘크리트 균열(CW=0.3㎜ 미만), 표면 오염 및 녹 발생, 받침 콘크리트 박리, 받침 몰탈 균열(CW=0.3㎜ 미만) ・교대・교각 : 누수 오염, 균열(CW=0.3㎜ 이상), 백태, 녹 발생, 박리, 층분리, 잡철물 녹 발생 ・신축이음 : 본체 부식, 후타 콘크리트 균열(CW=0.3㎜ 미만), 이물질 퇴적 ・난간 : 표면 열화 박리, 녹 발생 ・중분대 : 중분대 열화 박리, 박락, 균열(CW=0.3㎜ 미만), 녹물 흔적, 녹 발생	2023-04-28
	정기안전점검	김태명	B등급	・받침 콘크리트 박리부 단면보수 ・균열부 주입보수	민영홍
2	2022-08-01 ~ 2022-08-05	자체수행	0	・거더 : 단부 박리 ・바닥판 : 일부 백태 ・교량받침 : 받침 Plate 및 솔프레이트 녹 발생, 받침 콘크리트 균열(CW=0.3㎜ 미만), 표면 오염 및 녹 발생, 받침 콘크리트 박리, 받침 몰탈 균열(CW=0.3㎜ 미만) ・교대, 교각 : 누수 오염, 균열(CW=0.3㎜ 이상), 백태, 녹 발생, 박리, 층분리, 잡철물 녹 발생 ・신축이음 : 본체 부식, 후타 콘크리트 균열(CW=0.3㎜ 미만), 이물질 퇴적 ・난간 : 표면 열화 박리, 녹 발생 ・중분대 : 중분대 열화 박리, 박락, 균열(CW=0.3㎜ 미만), 녹물 흔적, 녹 발생	2022-08-11
	정기안전점검	김태명	B등급	・받침 콘크리트 박리부 단면보수 ・균열부 주입보수	박주현
3	2022-05-23 ~ 2022-05-27	자체수행	0	・거더 : 단부 박리 ・바닥판 : 일부 백태 ・교량받침 : 받침 Plate 및 솔프레이트 녹 발생, 받침 콘크리트 균열(CW=0.3㎜ 미만), 표면 오염 및 녹 발생, 받침 콘크리트 박리, 받침 몰탈 균열(CW=0.3㎜ 미만) ・교대, 교각 : 누수 오염, 균열(CW=0.3㎜ 이상), 백태, 녹 발생, 박리, 층분리, 잡철물 녹 발생 ・신축이음 : 본체 부식, 후타 콘크리트 균열(CW=0.3㎜ 미만), 이물질 퇴적 ・난간 : 표면 열화 박리, 녹 발생 ・중분대 : 중분대 열화 박리, 박락, 균열(CW=0.3㎜ 미만), 녹물 흔적, 녹 발생	2022-06-08
	정기안전점검	김태명	B등급	・받침 콘크리트 박리부 단면보수	박주현

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
				・균열부 주입보수	
4	2021-08-23 ~ 2021-08-27	자체수행	0	・거더 : 단부 박리 ・바닥판 : 일부 백태 ・교량받침 : 받침 Plate 및 솔프레이트 녹 발생, 받침 콘크리트 균열(CW=0.3㎜ 미만), 표면 오염 및 녹 발생, 받침 콘크리트 박리, 받침 몰탈 균열(CW=0.3㎜ 미만) ・교대・교각 : 누수 오염, 균열(CW=0.3㎜ 이상), 백태, 녹 발생, 박리, 층분리, 잡철물 녹 발생 ・신축이음 : 본체 부식, 후타 콘크리트 균열(CW=0.3㎜ 미만), 이물질 퇴적 ・난간 : 표면 열화 박리, 녹 발생 ・중분대 : 중분대 열화 박리, 박락, 균열(CW=0.3㎜ 미만), 녹물 흔적, 녹 발생	2021-09-23
	정기안전점검	김윤섭	B등급	・받침 콘크리트 박리부 단면보수 ・균열부 주입보수	박주현
5	2021-05-24 ~ 2021-05-28	자체수행	0	・거더 : 단부 박리 ・바닥판 : 일부 백태 ・교량받침 : 받침 Plate 및 솔프레이트 녹 발생, 받침 콘크리트 균열(CW=0.3㎜ 미만), 표면 오염 및 녹 발생, 받침 콘크리트 박리, 받침 몰탈 균열(CW=0.3㎜ 미만) ・교대・교각 : 누수 오염, 균열(CW=0.3㎜ 이상), 백태, 녹 발생, 박리, 층분리, 잡철물 녹 발생 ・신축이음 : 본체 부식, 후타 콘크리트 균열(CW=0.3㎜ 미만), 이물질 퇴적 ・난간 : 표면 열화 박리, 녹 발생 ・중분대 : 중분대 열화 박리, 박락, 균열(CW=0.3㎜ 미만), 녹물 흔적, 녹 발생	2021-06-24
	정기안전점검	김윤섭	B등급	・받침 콘크리트 박리부 단면보수 ・균열부 주입보수	김윤섭

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
6	2020-08-31 ~ 2020-09-04	자체수행	0	・거더 : 단부 박리 ・바닥판 : 일부 백태 ・교량받침 : 받침 Plate 및 솔프레이트 녹 발생, 받침 콘크리트 균열(CW=0.3mm 미만), 표면 오염 및 녹 발생, 받침 콘크리트 박리, 받침 몰탈 균열(CW=0.3mm 미만) ・교대・교각 : 누수 오염, 균열(CW=0.3mm 이상), 백태, 녹 발생, 박리, 층분리, 잡철물 녹 발생 ・신축이음 : 본체 부식, 후타 콘크리트 균열(CW=0.3mm 미만), 이물질 퇴적 ・난간 : 표면 열화 박리, 녹 발생 ・중분대 : 중분대 열화 박리, 박락, 균열(CW=0.3mm 미만), 녹물 흔적, 녹 발생	2020-09-11
	정기안전점검	전유철	B등급	・받침 콘크리트 박리부 단면보수 ・균열부 주입보수	김평호
7	2020-05-08 ~ 2020-05-08	자체수행	0	・거더 : 단부 박리 ・바닥판 : 일부 백태 ・교량받침 : 받침 Plate 및 솔프레이트 녹 발생, 받침 콘크리트 균열(CW=0.3mm 미만), 표면 오염 및 녹 발생, 받침 콘크리트 박리, 받침 몰탈 균열(CW=0.3mm 미만) ・교대・교각 : 누수 오염, 균열(CW=0.3mm 미만), 백태, 녹 발생, 박리, 층분리, 잡철물 녹 발생 ・신축이음 : 본체 부식, 후타 콘크리트 균열(CW=0.3mm 미만), 이물질 퇴적 ・난간 : 표면 열화 박리, 녹 발생 ・중분대 : 중분대 열화 박리, 박락, 균열(CW=0.3mm 미만), 녹물 흔적, 녹 발생 ・점검로 : 부분 파손	2020-05-22
	정기안전점검	전유철	B등급	・백태부 및 균열부 표면처리, 박리부 및 박락부 단면보수 등 ・받침 Plate 및 솔프레이트 녹 발생부 재 도장, 받침 콘크리트 균열부 및 표면오염 및 표면처리 등	김평호
8	2019-12-04 ~ 2019-12-04	자체수행	0	・거더 : 단부 박리 ・바닥판 : 일부 백태 ・교량받침 : 받침 Plate 및 솔프레이트 녹 발생, 받침 콘크리트 균열(CW=0.3mm 미만), 표면 오염 및 녹 발생, 받침 콘크리트 박리, 받침 몰탈 균열(CW=0.3mm 미만) ・교대・교각 : 누수 오염, 균열(CW=0.3mm 미만), 백태, 녹 발생, 박리, 잡철물 녹 발생 ・신축이음 : 본체 부식, 후타 콘크리트 균열(CW=0.3mm 미만), 이물질 퇴적 ・난간 : 표면 열화 박리 ・중분대 : 중분대 열화 박리, 박락, 균열(CW=0.3mm 미만), 녹물 흔적	2019-12-13
	정기안전점검	전유철	B등급	・백태부 및 균열부 표면처리, 박리부 및 박락부 단면보수 등	김평호

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
				・받침 Plate 및 솔프레이트 녹 발생부 재 도장, 받침 콘크리트 균열부 및 표면오염부 표면처리 등	
9	2019-06-07 ~ 2019-06-07	자체수행	0	・거더 : 단부 박리 ・바닥판 : 백태 ・교량받침 : 받침 Plate 및 솔프레이트 녹 발생, 받침 콘크리트 균열(CW=0.3㎜ 미만), 표면 오염 및 녹 발생, 받침 콘크리트 박리, 받침 몰탈 균열(CW=0.3㎜ 미만) ・교대・교각 : 누수 오염, 균열(CW=0.3㎜ 미만), 백태, 녹 발생, 박리, 잡철물 녹 발생 ・교면포장 : 노후화, 파손 ・신축이음 : 본체 부식, 후타 콘크리트 균열(CW=0.3㎜ 미만), 이물질 퇴적 ・난간 : 표면 열화 박리 ・중분대 : 중분대 열화 박리, 박락, 균열(CW=0.3㎜ 미만), 녹물 흔적	2019-06-14
	정기안전점검	전유철	B등급	・백태부 및 균열부 표면처리, 박리부 및 박락부 단면보수 등 ・받침 Plate 및 솔프레이트 녹 발생부 재 도장, 받침 콘크리트 균열부 및 표면오염부 표면처리 등 ・포장 노후화 및 파손에 따른 재 포장	김평호
10	2018-10-15 ~ 2018-10-25	자체수행	0	・바닥판 하면 : 균열, 박리, 박락, 백태 ・교대, 교각 : 누수오염, 균열,박리, 박락,들뜸, 철근노출 ・받침 : 받침콘크리트 박리, 미세균열, 표면오염, 녹발생 ・교면포장 : 균열, 포트홀 ・방호울타리 : 열화, 박리, 박락	2018-10-26
	정기안전점검	이기수	B등급	・바닥판 백태, 균열, 박리, 박락부 단면보수, 표면처리 등 ・교대, 교각 단면보수	심준보

6. 보수·보강이력

번 호	공사기간	부위	공사내역	설계자	시공자	공사감독	승인일
	공사구분			공사비(천원)	책임기술자		작성자(인)
1	2020-05-04 ~ 2020-05-04	교대 A2	신축이음장치 교체 (레일식)	심준보	(주)선영건설	전유철, 심준보	2020-12-31
	보수			28,800	전유철		김평호

전경사진	정 · 측면,기타사진