

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0850IN 症状 - 车身内部

车身内部

以下介绍了所选车辆所有描述的主题。

9110 - PCM3.1 集成系统

症状 (适用年款)	原因	补救措施
—新一 2014 年 5 月 对于 PCM3.1 集成系统中的系统 部件可能引发的投诉信息。 (自 2012 年款起)	- - -	参见 SY1010: → 911049 消除车身 内部的症状: PCM3.1 集成系统: 投诉及维修说明 (SY1010)

4662 - 组合仪表中的黄色警示灯

症状 (适用年款)	原因	补救措施
组合仪表中的黄色警示灯 (“电 动停车制动器”) 亮起。 同时故障代码会输入到停车制动 器控制单元的故障记忆中。 (2012 – 2013 年款)	如果诊断过程不够完善, 错误消息可 能会在组合仪表中显示。	参见 SY2512: → 466225 消除 车身内部的症状: 对停车制动控 制单元编程 (组合仪表中的黄色 警示灯/SY2512)

5773 - 车窗密封条起皱或损坏

症状 (适用年款)	原因	补救措施
关闭活动顶篷时, 如果使用自 动车窗降下功能, B 柱内侧密 封条可能会起皱或受损。 (仅限 2013 年款)	在执行自动车窗降下功能时, 车窗 未充分降下。	参见 SY2012: → 577325 消除车身 内部的症状: 对车门控制单元重新编 程 (车窗密封条起皱或损 坏/SY2012)

7413 - 座椅罩上出现斑点

症状 (适用年款)	原因	补救措施
对于配备识别号为 541 的设 备的车辆, 某些情况下, 孔周 围 (孔的边缘) 可能会出现暗 斑。 (自 2012 年款起)	对于多孔座椅罩, 由于湿气或雨水 的原因, 孔周围 (孔的边缘) 的预 染色可能会变暗, 看起来可能像是 斑点。	参见 SY0411: → 7400N0 消除车身 内部的症状: 对空调座椅 (识别号 541) 上的座椅罩执行返工 (座椅罩上 出现斑点/SY0411)

9025 - 时间显示格式出现错误

症状 (适用年款)	原因	补救措施
PCM 中上午/下午的时间显示格式出现错误。 (2012 – 2013 年款)	由于组合仪表控制单元中存在软件错误, 导致 PCM 中上午/下午时间显示的格式出现错误。	参见: SY0613: → 902525 消除车身内部的症状: 对组合仪表控制单元重新编程 (PCM 中上午/下午的显示出现错误/SY0613)

9025 - 组合仪表中 TFT 显示屏故障

症状 (适用年款)	原因	补救措施
客户投诉称车辆在长时间停放在阳光之下或在长途行驶过程中, TFT 显示屏会停止工作。 (2012 – 2014 年款)	软件中的错误可能会导致 TFT 显示屏在特定条件下停止工作。	参见 SY2913: → 902525 消除车身内部的症状: 对组合仪表控制单元重新编程 (组合仪表中的 TFT 显示屏出现故障/SY2913)

9025 - 巡航定速控制系统关闭

症状 (适用年款)	原因	补救措施
在配备“自动巡航定速控制系统”的车辆上, 当多功能显示屏的亮度调暗时, 巡航定速控制系统会停用且无法再次启用。 (2012 – 2013 年款)	由于组合仪表控制单元中存在软件错误, 导致巡航定速控制系统在显示屏被调暗时停用。	参见: SY0513: → 902525 消除车身内部的症状: 对组合仪表控制单元重新编程 (巡航定速控制系统在 TFT 显示屏被调暗时关闭/SY0513)

9025 - 启用的选项位置颠倒

症状 (适用年款)	原因	补救措施
在配备“可电动折叠车外后视镜”设备或“带自动防眩功能的可电动折叠车外后视镜”设备的车辆上, 可以设置“使用乘客侧的车外后视镜作为停车辅助”功能, 但本车辆不具备此功能。 (2012 – 2013 年款)	由于组合仪表控制单元中存在软件错误, 导致组合仪表和 PCM 上的多功能显示屏中会显示该选项。	参见: SY0313: → 902525 消除车身内部的症状: 对组合仪表控制单元重新编程 (组合仪表中的设备显示出现错误/SY0313)

9025 - PCM 中的油耗显示异常

症状 (适用年款)	原因	补救措施
PCM 显示屏 (菜单 ⇒“CAR”⇒“Continuous” (持续)) 中显示的平均油耗值异常。	由于组合仪表控制单元中存在软件错误, 导致 PCM 菜单项“Continuous” (持续) 中显示的平均油耗值异常。	参见: SY2612: → 902525 消除车身内部的症状: 对组合仪表控制

(2012 – 2013 年款)	均油耗值异常。	单元重新编程 (PCM 中耗油量显示异常/SY2612)
------------------	---------	------------------------------

9627 - 警告 “关闭活动顶篷”

症状 (适用年款)	原因	补救措施
在驾驶过程中即使活动顶篷已经完全关闭，但组合仪表中仍显示警告 “关闭活动顶篷”。 (2012 – 2013 年款)	由于开关控制台的反跳时间太短，如果恰巧将手机或 iPod 等物品放置在开关控制台旁，则可能会对其造成干扰。	参见： SY0913 ： → 962755 消除车身内部的症状： 更换开关控制台（在活动顶篷已经关闭的情况下组合仪表中仍显示警告 “关闭活动顶篷” /SY0913）

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981810, 981811

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99