

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 2873N0 消除驱动症状： 对曲轴脉冲传感器执行返工（发动机难以启动且运转不平稳/SY2113）

概述信息

症状

发动机难以启动且运转不平稳。

原因、推出日期和补救措施

原因

在某些运行条件下，曲轴脉冲传感器的信号可能会因曲轴脉冲传感器与传感器靶轮之间存在不合适的公差而被曲解。

推出日期

自 2013 年 9 月 12 日起，会在曲轴脉冲传感器上安装一个厚垫片作为公差补偿措施。

补救措施

在执行任何其他工作之前，请检查曲轴脉冲传感器上是否安装了厚垫片。
如果轴脉冲传感器上尚未安装厚垫片，则必须加装厚垫片。

工具和材料

工具和材料

991.606.912.00 → 厚垫片

对曲轴脉冲传感器执行返工

对曲轴脉冲传感器执行返工



图 1

1. 在执行任何其他工作之前，请检查曲轴脉冲传感器上是否安装了厚垫片。
您可以使用镜子等工具执行此检查。

⇒ 已经安装厚垫片： 所需操作结束。

2. 拆下曲轴脉冲传感器，具体说明请参见《车间手册》→ **287319 拆卸和安装曲轴脉冲传感器 - “拆卸”部分。**
3. 将厚垫片（零件号 991.606.912.00）安装在变速箱壳体与曲轴脉冲传感器之间。
4. 安装曲轴脉冲传感器，具体说明请参见《车间手册》→ **287319 拆卸和安装曲轴脉冲传感器 - “安装”部分。**

所需操作**结束**。

工作时间

工作时间

28731900: 拆卸和安装脉冲传感器; 人工时间 **28 ZE**

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991610, 991611, 991620, 991621

年款 起始时间 2012, 年款 截止时间 2014

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99