

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 409055 消除噪音症状 - 更换前减震器（行驶期间负载变化时弹簧滑柱发出冲击噪音/SY0113）

概述信息

症状

在行驶期间发生负载变化（如驶上或驶下环岛路口）时，能够听到从弹簧滑柱周围传出的冲击噪音。例如，高温条件下或在颠簸的路面上行驶可能会加剧此类噪音。

原因、推出日期和补救措施

原因

由于减震器组装过程中的旋转不完整，使得外管和减震器内导轨之间形成装配缺陷，进而可能会产生噪音。

911 Carrera (991) 上受影响的减震器：

零件号：	名称：
991.343.041.06	→ 减震器
991.343.045.12	→ 减震器
991.343.045.13	→ 减震器

Boxster (981) 上受影响的减震器：

零件号：	名称：
981.343.041.05	→ 减震器
981.343.045.04	→ 减震器
981.343.980.04	→ 减震器

推出日期

在 2012 年 11 月之后生产的车辆上均已安装通过检测的减震器。

补救措施

更换前桥上的减震器。



信息

成对更换减震器。

工具和材料

工具和材料

使用零配件目录 (PET) 中的车辆识别号可以确定所需的具体减震器。



信息

保时捷公司售后部门只提供通过测试的减震器。

更换前减震器

准备工作

1. 拆下前弹簧滑柱，→ **408519 拆卸和安装前弹簧滑柱** - “拆卸”部分

更换前减震器

1. 分解减震器，→ **408537 分解和组装前弹簧滑柱** - “分解”部分。
2. 更换前减震器。
3. 组装减震器，→ **408537 分解和组装前弹簧滑柱** - “组装”部分。

后续工作

1. 安装前弹簧滑柱，→ **408519 拆卸和安装前弹簧滑柱** - “安装”部分

开具发票

开具发票

按人工操作为所需的工作开具发票：

- **40905640: 更换前减震器**（未配备四轮驱动且未配备 PDCC）
- **40905643: 更换前减震器**（配备 PDCC）
- **40905645: 更换前减震器**（四轮驱动）
- **40905648: 更换前减震器**（四轮驱动且配备 PDCC）

使用 PQIS 开具发票并进行记录时，请指定 **“40900”**作为故障位置 (**FES5**) 并指定 **“2015”**作为损坏类别 (**SA4**)。

981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421

年款 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99