

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 578925 消除车身外部的症状 - 对后端电子装置控制单元重新编程（打开车门时触发错误警报（针对识别号 625）/SY2212）

### 工具

| 名称            | 类型   | 编号      | 描述 |                                                          |
|---------------|------|---------|----|----------------------------------------------------------|
| 蓄电池充电器 HFL 65 | 车间设备 | WE 1353 |    |                                                          |
| PIWIS 检测仪 II  | 专用工具 | 9818    |    | <div>03</div> <div></div> <div>9818 000 721 981 80</div> |

### 概述信息

#### 症状

对于配备保时捷免钥匙进入系统（识别号 625）的车辆，通过免钥匙方式打开车门时，会触发防盗警报系统。

#### 原因和补救措施

##### 原因

防盗警报系统由于发动机防盗装置信号传播延迟的不同而未被禁用，导致在打开车门时被触发。

##### 补救措施

对后端电子装置控制单元重新编程。

### 工具和材料

#### 工具和材料

**PIWIS 检测仪 II 9818**（安装有 **12.000** 版或更高版本的软件）  
**蓄电池充电器 HFL 65 WE 1353**（额定电流至少为 **40 A**）

## 对后端电子装置控制单元重新编程

### 准备工作

#### 注意

因欠压而导致故障记忆中出现故障条目且控制单元编程被中止。

- 如果在诊断或控制单元编程过程中电流消耗增加，则会导致电压下降，这将产生一个或多个故障条目，并将导致编码过程异常终止。

→ 开始对控制单元编程前，将额定电流至少为 **40 A** 的适当蓄电池充电器与车辆相连。

#### 注意

如果 **WLAN** 连接不稳定，则控制单元编程将被中止。

- **WLAN** 连接不稳定可能会中断 **PIWIS 检测仪 II** 与车辆通讯模块 (**VCI**) 之间的通讯。因此，控制单元编程可能会被中止。

→ 控制单元编程期间，请务必通过 **USB 电缆** 将 **PIWIS 检测仪 II** 与车辆通讯模块 (**VCI**) 相连。

#### 注意

如果未识别到车钥匙，则控制单元编程将被中止

- 对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，如果未识别到车钥匙，则编程将无法启动或被中断。

→ 使用原装车钥匙开启点火装置。为此，必要时用原装车钥匙替换点火锁中的控制面板。

1. 连接额定电流至少为 **40 A** 的蓄电池充电器。

首先，将充电器的正极电缆连接到蓄电池的正极接线柱，然后将充电器的负极电缆连接到跨接起动接地点。

2. 使用**原装车钥匙**开启点火装置。为此，必要时用原装车钥匙替换点火锁中的控制面板。

3. 将挡风玻璃雨刷器控制杆移到位置 **0** (= 挡风玻璃雨刷器关闭)，防止挡风玻璃雨刷器在编程期间启动。

4. **PIWIS 检测仪 II 9818**（安装有 **12.000** 或更高版本的软件）必须通过 **USB 电缆** 与车辆通讯模块 (**VCI**) 相连。然后将通信模块与车辆相连，并开启 **PIWIS 检测仪**。

## 对后端电子装置控制单元重新编程



### 信息

此处介绍的步骤基于 **PIWIS 检测仪 II** 软件版本 **12.000**。

**PIWIS 检测仪** 操作说明具有更高的优先级，如出现不一致的情况，必须以检测仪的操作说明为准。例如，可能会与版本较高的软件产生不一致的情况。

1. 在 PIWIS 检测仪的开始屏幕上，调用 ⇒“**Diagnostics**”（**诊断**）菜单，然后选择车型 ⇒“**Boxster**” ⇒“**981**”。

诊断应用程序随后启动，并显示控制单元选择屏幕。

2. 在控制单元选择屏幕（⇒“**Overview**”（**概述**）菜单）中，按 **F7** 调用 ⇒“**Additional menu**”（**附加菜单**）。
3. 出现询问 “**Create Vehicle Analysis Log (VAL)?**”（**创建车辆分析日志 (VAL)?**）时，按 **F12** 创建 VAL 或按 **F11** 取消创建 VAL。
4. 在显示车辆活动已经存储在 PIWIS 信息系统中的通知信息时，按 **>>** 予以确认。



#### 信息

正在对车辆开展的活动具有更高的优先级，必须先予以执行再排除有关症状。

活动存储在 PIWIS 信息系统中。

5. 要对后端电子装置控制单元进行编程，选择 “**Campaign**”（**活动**）功能，并按 **>>** 确认所做的选择。
- 然后，系统会提示您输入编程号。
6. 要输入编程号，点击相关文本框，光标会开始闪烁。
  7. 输入编程号 **L2E6J**，然后按 **Enter** 予以确认。

文本框随后变为蓝色。  
按 **>>** 启动编程程序引导。



#### 信息

如果编程未启动，则必须重新输入编程代码，并重新启动编程。



#### 信息

如果**编程中断**（例如，由于电压下降或通信中止等原因）或**无法成功执行编程**（错误消息 “**Programming unsuccessful**”（编程不成功）），则必须**按此处的说明重复执行编程**。

**无法**对控制单元手动编程。

编程成功完成后（显示信息 “**Campaign was carried out successfully**”（活动已成功执行）），执行下述**后续工作**。

### 后续工作

1. 读取并清除所有故障记忆。



## 信息

如果无法清除个别控制单元的故障记忆，请先起动发动机，然后关闭点火装置，再重新打开。然后，分别清除这些控制单元的故障记忆。

如果发现控制单元中存在无法清除且不是由控制单元编程所导致的故障，则必须查找并排除这些故障。

2. 从车辆上断开 PIWIS 检测仪。
3. 关闭并断开蓄电池充电器。
4. 再次用控制面板替换点火锁中的原装车钥匙。

## 工作时间

### 计价

按人工操作为所需的工作开具发票：

- **57892500: 对后端电子装置编程**

在使用 PQIS 开具发票并进行记录时，请指定 **“5789A”**作为故障位置 (**FES5**) 并指定 **“4034”**作为损坏类别 (**SA4**)。

---

981320, 981321, 981330, 981331

年款 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

## 技术信息

Service

43/08 ZH 6X00

6

2012-4-10

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## 退回存在表面缺陷的保修零件 (43/08)

年款:

起始时间 1997



信息

此《技术信息》替换日期为 20011 年 11 月 25 日的 TI。  
相比先前《技术信息》的**变更/增补**:

- ▶ 文档现适用于 981 车型系列。
- ▶ 文档同样适用于以后未在“车辆类型”下方增加附加车型名称的车型。



信息

此《技术信息》替换日期为 2008 年 10 月 22 日的 TI。  
相比先前《技术信息》的**变更/增补**:

- ▶ 文档现适用于 991 车型系列。

车型:

Boxster/Cayman 车型系列

Carrera 车型系列

Cayenne 车型系列

Panamera 车型系列

Carrera GT (980)

关注事项:

对存在表面缺陷的零件进行识别和记录。

情况:

将存在表面缺陷的零件退回保修零件检测中心。



信息

我们的零件制造商和供应商通知我们, 将**不再对存在无法识别的表面缺陷的零件执行分析**。这类零件以后将不能根据保修条款进行处理。

因此, 我们必须指出以下注意事项:

如果由于丢失文档和/或标识, 导致**无法执行追索权或质量保证分析**, 在这种情况下, 我们将保留**受理此类保修**

申请的权利。



## 信息

保修零件不是废品或无用材料。

一方面，由于可能出现追索权要求（针对零件制造商或供应商），我们会请求您提供零件；另一方面，零件可用于质量保证和监测。

为了确保这类零件得到尽快处理，因此必须遵守以下规定。

### 所需操作：

对存在外观缺陷的零件进行识别和记录。

此规定**始终**适用于所有存在外观缺陷的保修零件。

### 记录：

使用**数码相机**拍照和/或录制视频片段，然后将其作为文件附件附加到“PQIS 质量处理流程”。

记录**拆下的零件**。

仅当外观缺陷在已拆下的零件（如起皱的发动机盖）上**看不见或无法证明其存在**时，才提供已安装零件的记录。

通过**文本文件**提供有关缺陷的简要说明和信息。

### 标识：

使用**蜡笔或粉笔、防水彩笔、胶带**等工具清晰地标记相关部件。

识别标记不得**损坏零件或导致零件无法使用**，例如可以使用彩笔标记织物或布料部件。

---

9PAAD1, 9PAAD7, 9PAAE1, 9PAAE7, 9PAAF1, 9PAAG1, 9PAAG7, 9PAAH1, 9PAAH7, 9PAAI1, 9PAAJ1, 9PAAK1, 9PAAL1, 9PAAL7, 9PAAM1, 9PAAN1, 9PAAP1, 9PAAR1, 9PAAR7, 9PAAS1, 9PAAT1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAT1, 92AAU1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 980310, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 986310, 986311, 986320, 986321, 986330, 986331, 987110, 987111, 987120, 987121, 987130, 987140, 987141, 987160, 987161, 987180, 987181, 987310, 987311, 987320, 987321, 987330, 987340, 987350, 987360, 987361, 987371, 987381, 987720, 987721, 987740, 987741, 987760, 987761, 987780, 987781, 991110, 991111, 991120, 991121, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991610, 991611, 991620, 991621, 996110, 996111, 996120, 996121, 996210, 996211, 996310, 996311, 996410, 996411, 996420, 996421, 996430, 996431, 996440, 996441, 996450, 996451, 996610, 996611, 996620, 996621, 996630, 996631, 996650, 996651, 996810, 996811, 996820, 996830, 996840, 996841, 996850, 996851, 996880, 996890, 997110, 997111, 997120, 997121, 997140, 997141, 997150, 997151, 997160, 997161, 997170, 997310, 997311, 997320, 997321, 997350, 997351, 997360, 997361, 997370, 997410, 997411, 997420, 997421, 997430, 997431, 997450, 997451, 997460, 997461, 997470, 997471, 997480, 997481, 997510, 997511, 997520, 997521, 997560, 997561, 997610, 997611, 997620, 997621, 997630, 997631, 997650, 997651, 997660, 997661, 997670, 997671, 997680, 997681, 997720, 997721, 997810, 997811, 997820, 997830, 997840, 997841, 997850, 997851, 997860, 997861, 997870, 997880, 997881

年款 起始时间 1997

C00, C02, C05, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C45, C46, C98, C99