

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 902525 消除车身内部的症状： 对组合仪表控制单元重新编程（保养周期显示异常/SY2213）

工具

名称	类型	编号	描述	
蓄电池充电器 HFL 65	车间设备	WE 1353		
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03 9818 000 721 981 80



信息

这些针对症状的修理说明取代发布日期为 2014 年 2 月 13 日的说明。

变更/增补（与之前的说明相比）：

- 修改的症状说明与在组合仪表中显示的所有保养消息相关。
- 必须使用测试软件 13.500（或更高版本）执行编程。

概述信息

症状

客户投诉称，组合仪表中保养提醒指示灯显示异常，虽然尚未达到要求保养的里程数和日期，但驾驶员却收到需进行保养（保养、中级保养或机油保养）的提醒。

原因、推出日期和补救措施

原因

软件中的错误可能导致显示/保养周期提示异常。

推出日期

在 **2014 年 3 月 10 日**以后生产的所有车辆中，生产中会安装采用更新版软件的组合仪表。
补救措施

对组合仪表控制单元重新编程。



信息

在对组合仪表进行编程后，由客户在组合仪表中配置的**个性化设置**将会**丢失**，并被重置为适用于该车辆的**国家/地区型号的默认值**。

在完成编程后，请告知您的客户，他们需要**重新设置**之前在组合仪表中所执行的**个人设置**，同时向他们提供设置相关选项所需的一切**帮助和支持**。

例如，这将影响“**Vehicle**”（车辆）菜单中的下列设置：

- 停车操作过程中降低乘客侧的车外后视镜
- 锁止设置
- 灯光和视野设置
- 单位（千米/英里、摄氏度/华氏度...）
- 语言

工具和材料

工具和材料

蓄电池充电器 **HFL 65 WE 1353**（额定电流为 **40 A**）
PIWIS 检测仪 II 9818（所安装的软件版本为 **13.500** 或更高版本）

对组合仪表控制单元重新编程

准备工作

注意

因欠压而导致故障记忆中出现故障条目且控制单元编程被中止。

- 如果在诊断或控制单元编程过程中电流消耗增加，则会导致电压下降，这将产生一个或多个故障条目，并将导致编码过程异常终止。

→ 开始作业之前，请将额定电流至少为 **40 A** 的适当蓄电池充电器连接到发动机舱中的跨接起动端子。

注意

如果 **WLAN** 连接不稳定，则控制单元编程将被中止。

- **WLAN** 连接不稳定可能会中断 **PIWIS 检测仪 II** 与车辆通讯模块 (**VCI**) 之间的通讯。因此，控制单元编程可能会被中止。

→ 控制单元编程期间，请务必通过 **USB** 电缆将 **PIWIS 检测仪 II** 与车辆通讯模块 (**VCI**) 相连。

注意

如果未识别到车钥匙，则控制单元编程将被中止

- 对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，如果未识别到车钥匙，则编程将无法启动或被中断。

→ 使用原装车钥匙开启点火装置。为此，必要时用原装车钥匙替换点火锁中的控制面板。

1. 连接额定电流至少为 **40 A** 的蓄电池充电器。
首先，将充电器的正极电缆连接到蓄电池的正极接线柱，然后将充电器的负极电缆连接到跨接起动接地点。
2. 使用**原装车钥匙**开启点火装置。对于配备“保时捷免钥匙进入系统”的车辆，必要时请使用原装车钥匙代替点火锁中的控制面板执行此操作。
3. **PIWIS 检测仪 II 9818**（安装有 **13.500** 或更高版本的检测软件）必须通过 **USB 电缆**与车辆通讯模块 (VCI) 相连。然后，将通讯模块与车辆相连，并开启 **PIWIS 检测仪**。

对组合仪表控制单元重新编程



信息

此处介绍的步骤基于 **PIWIS 检测仪 II 软件版本 13.500**。

PIWIS 检测仪操作说明具有更高的优先级，如出现不一致的情况，必须以这些操作说明为准。
例如，可能会与更高的软件版本产生不一致的情况。

1. 在 **PIWIS 检测仪**的开始界面上，调用 ⇒**“Diagnostics”（诊断）**菜单，然后选择相关车型。

诊断应用程序随后启动，并显示控制单元选择屏幕。

2. 在控制单元选择屏幕（⇒**“Overview”（概述）**菜单）中，按 **F7** 调用 ⇒**“Additional menu”（附加菜单）**。
3. 出现询问 **“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”**（创建车辆分析日志 (VAL)?）时，按 **F12** 创建 VAL 或按 **F11** 取消创建 VAL。
4. 在显示分配给车辆的活动已经存储在 **PIWIS 信息系统**中的通知信息时，按 **>>** 予以确认。

5. 选择 ⇒**“Campaign”（活动）**功能，并按 **>>** 确认选择。

然后，系统会提示您输入活动编号。

6. 要输入活动编号，请单击相关文本框，光标会开始闪烁。
7. 输入编程代码 **C8K6B**，然后按 **Enter** 予以确认。

文本框变为蓝色。

按 **>>** 启动引导编程序。

按 **>>** 阅读信息并按照提示进行操作。



信息

在编程程序引导期间，阅读并按照 **PIWIS** 检测仪上的信息和说明进行操作。 **请勿中断编程和编码。**

- 成功完成编程/编码后，按 **<<** 返回到概图。

读取和清除故障记忆

- 在控制单元选择屏幕（⇒**“Overview”**（概图）菜单）中按 **F7** 调用 **“Additional menu”**（附加菜单）。
- 选择 **“Read all fault memories and erase if required”**（读取所有故障记忆并在需要时清除）功能，然后按 **>>** 确认。

检测仪将读取控制单元的故障记忆。

- 读取故障记忆后，按 **F8** 删除故障记忆条目。
- 系统询问您是否确实要清除所有故障记忆条目时，按 **F12**（**“Yes”**（是））。

存储在各控制单元故障记忆中的故障随之被删除。



信息

如果无法清除个别控制单元（例如 **DME**、**PDK** 等）的故障记忆，请起动发动机片刻，然后再关闭。等待约 **10** 秒后，再次开启点火装置，重新建立 **PIWIS** 检测仪与车辆之间的连接。然后，分别读取并清除受影响控制单元的故障记忆。

如果故障记忆条目依然存在，请继续执行如下操作：

- 关闭点火装置。
- 将 **PIWIS** 检测仪的诊断接头从诊断插座上断开。
- 使用车钥匙锁止车辆。
- 等待约 **1** 分钟后解锁车辆，然后再次读取控制单元的故障记忆并予以清除。

如果发现控制单元中存在无法清除且不是由控制单元编程所导致的故障，则必须查找并排除这些故障。此项工作**不能**使用此车间活动编号开具发票。

- 清除故障记忆后，选择 ⇒**“Overview”**（概图）菜单，然后按 **<<** 返回至控制单元选择屏幕。

将组合仪表控制单元重置为出厂设置

- 在 **“control unit selection”**（控制单元选择）屏幕（⇒**“Overview”**（概图）菜单）中，选择 **“Instrument cluster”**（组合仪表）控制单元，然后按 **>>** 确认选择。
- 在找到后端电子装置控制单元且其显示在概图中之后，选择 ⇒**“Codings/adaptations”**（编码/自适应）菜单。

在菜单栏中选择 ⇒“**Codings/adaptations**”（编码/自适应）菜单。

3. 选择 ⇒“**Restore factory settings/codes**”（恢复出厂设置/代码），然后按 **>>** 启动流程。
4. 成功恢复出厂设置后，按 **>>** 继续。
5. 选择 ⇒“**Overview**”（概图）菜单，然后按 **<<** 返回至控制单元选择屏幕。

重置保养提醒指示灯和重新写入保养周期



信息

如果在没有首先执行保养、中级保养或机油保养的情况下重置了保养周期，则必须恢复在组合仪表中存储的最近一次保养事件的日期和里程数的原始值。这确保正确计算将来的保养周期。

因此，必须首先从组合仪表读出并且记下最近一次保养事件的日期和里程数的当前存储值。

1. 使用 **PIWIS** 检测仪读取在组合仪表中为最近一次客户保养的日期和里程数存储的值并且记录它们。
 - 1.1. 在控制单元选择屏幕（⇒“**Overview**”（概图）菜单）中选择 ⇒“**Instrument cluster**”（组合仪表），然后按 **>>** 确认选择。
 - 1.2. 找到组合仪表且显示在概图之后，选择 ⇒“**Maintenance/repairs**”（保养/维修）菜单。
 - 1.3. 选择 ⇒“**Write service interval**”（写入保养周期）功能，然后按 **>>** 确认选择。
 - 1.4. 按 **>>** 确认信息 “This procedure is used to write service intervals, e.g. when installing a new instrument cluster”（此步骤用于写入保养周期，例如在安装新的组合仪表时）。
 - 1.5. 检查车辆使用国家/地区的输入值，必要时进行校正。
然后按 **>>** 继续。
 - 1.6. 记下在“大保养”、“中级保养”和“机油更换服务”下为 “**Mileage of last customer service**”（最近一次客户保养的里程数）和 “**Date of last customer service**”（最近一次客户保养的日期）输入的值。
 - 1.7. 按 **<<** 返回至 ⇒“**Maintenance/repairs**”（保养/维修）菜单的开始页面。
2. 重置保养周期。
 - 2.1. 在 ⇒“**Maintenance/repairs**”（保养/维修）菜单的开始页面选择 ⇒“**Reset service interval**”（重置保养周期），然后按 **>>** 确认选择。
 - 2.2. 在针对阶段的 “**Value**”（值）字段中输入一个勾号
 - “大保养”
 - “中级保养”
 - “机油保养”

并且按 **F8**（“执行”）以便确认要重置保养周期。

- 2.3. 重置保养周期后，将显示信息 “Service interval was reset successfully”（已成功重置保养周期）。

按 **>>** 继续。

然后必须重新写入保养周期。

3. 重新写入保养周期。

- 3.1. 在 **⇒“Maintenance/repairs”（保养/维修）** 菜单的开始页面选择 **⇒“Write service interval”（写入保养周期）**，然后按 **>>** 确认选择。

- 3.2. 按 **>>** 确认信息 “This procedure is used to write service intervals, e.g. when installing a new instrument cluster”（此步骤用于写入保养周期，例如在安装新的组合仪表时）。

- 3.3. 检查车辆使用国家/地区的输入值，必要时进行校正。

然后按 **>>** 继续。

- 3.4. 覆盖 “大保养”、“中级保养”和“机油更换服务”下参数 **“Mileage of last customer service”（最近一次客户保养的里程数）**和 **“Date of last customer service”（最近一次客户保养的日期）**的当前值，并且输入最近一次客户保养的里程数和日期的值，这些值是您在**步骤 1.6**中为保养事件读取并记录

- 保养
- 中级保养
- 机油保养

的。

- 3.5. 按 **>>** 确认输入值。

- 3.6. 按 **F8**（“Execute”（执行））写入保养周期。

- 3.7. 写入保养周期后，“Status”（状态）框中将出现一个勾号。

- 3.8. 之后会显示信息 “Service interval was written successfully”（保养周期已成功写入）。

按 **>>** 继续。

- 3.9. 选择 **⇒“Overview”（概图）** 菜单，然后按 **<<** 返回至控制单元选择屏幕。

后续工作

1. 关闭点火装置。
2. 从车辆上断开 PIWIS 检测仪。
3. 关闭并断开蓄电池充电器。

4. 对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，再次用控制面板替换点火锁中的原装车钥匙。

开具发票

开具发票

按人工操作为所需的工作开具发票：

- **90252546: 对组合仪表控制单元重新编程**

使用 PQIS 开具发票并进行记录时，请指定 **“90250”**作为故障位置 (**FES5**) 并指定 **“4041”**作为损坏类别 (**SA4**)。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991610, 991611, 991620, 991621

年款 起始时间 2012, 年款 截止时间 2014

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99