

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 902525 消除车身内部的症状： 对组合仪表控制单元重新编程（当 TFT 显示屏调暗时巡航定速控制系统会关闭/SY0513）

工具

名称	类型	编号	描述	
蓄电池充电器 HFL 65	车间设备	WE 1353		
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03 9818 000 721 981 80

概述信息

症状

在配备“自动巡航定速控制系统”（识别号 454）的车辆上，当多功能显示屏的亮度调暗时，巡航定速控制系统会停用且无法再次启用。

此外，故障代码

- FS_000009 — TFT 屏幕照明故障

会存储到组合仪表控制单元中。

原因、推出日期和补救措施

原因

由于组合仪表控制单元中存在软件错误，导致巡航定速控制系统在显示屏调暗时停用。

推出日期

自 2013 年 1 月 1 日起制造的所有车辆，其组合仪表控制单元中的软件均不存在问题。

补救措施

对组合仪表控制单元重新编程。



信息

在对组合仪表进行重新编码时，由客户在组合仪表中配置的**个性化设置**可能会**丢失**，并被重置为适用于该车辆的**国家/地区型号的默认值**。

因此，在完成组合仪表的重新编码后，请告知您的客户，他们必须**重新设置**之前在组合仪表中所配置的个人设置，并向他们提供设置相关选项所需的一切**帮助和支持**。

例如，这将影响“Vehicle”（车辆）菜单中的下列设置：

- 停车操作过程中降低乘客侧的车外后视镜
- 锁止设置
- 灯光和视野设置
- 单位（千米/英里、摄氏度/华氏度...）
- 语言

请在执行完编程后告知客户这一情况。

工具和材料

工具和材料

蓄电池充电器 **HFL 65 WE 1353**（额定电流为 **40 A**）
PIWIS 检测仪 II 9818（安装有软件版本 **11.900** 或更高版本）

对组合仪表控制单元重新编程

准备工作

注意

因欠压而导致故障记忆中出现故障条目且控制单元编程被中止。

- 如果在诊断或控制单元编程过程中电流消耗增加，则会导致电压下降，这将产生一个或多个故障条目，并将导致编码过程异常终止。

→ 开始作业之前，请将额定电流至少为 **40 A** 的适当蓄电池充电器连接到发动机舱中的跨接起动端子。

注意

如果 **WLAN** 连接不稳定，则控制单元编程将被中止。

- **WLAN** 连接不稳定可能会中断 **PIWIS 检测仪 II** 与车辆通讯模块 (**VCI**) 之间的通讯。因此，控制单元编程可能会被中止。

→ 控制单元编程期间，请务必通过 **USB** 电缆将 **PIWIS 检测仪 II** 与车辆通讯模块 (**VCI**) 相连。

注意

如果未识别到车钥匙，则控制单元编程将被中止

- 对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，如果未识别到车钥匙，则编程将无法启动或被中断。

→ 使用原装车钥匙开启点火装置。 为此，必要时用原装车钥匙替换点火锁中的控制面板。

1. 将额定电流**至少为 40 A** 的蓄电池充电器连接到发动机舱中的跨接起动端子。
2. 使用**原装车钥匙**开启点火装置。 对于配备“保时捷免钥匙进入系统”的车辆，必要时请使用原装车钥匙代替点火锁中的控制面板执行此操作。
3. **PIWIS 检测仪 II 9818**（安装有 **11.900** 或更高版本的检测软件）必须通过 **USB 电缆**与车辆通讯模块 (VCI) 相连。 然后将通信模块与车辆相连，并开启 **PIWIS 检测仪**。

对组合仪表控制单元重新编程



信息

此处所述的步骤以 **PIWIS 检测仪 II** 的 **11.900** 版软件为准。

PIWIS 检测仪操作说明具有更高的优先级，如出现不一致的情况，必须以这些操作说明为准。
例如，可能会与版本较高的软件产生不一致的情况。

1. 在 **PIWIS 检测仪**的开始界面上，调用 ⇒**“Diagnostics”（诊断）**菜单，然后选择相关车型。

诊断应用程序随后启动，并显示控制单元选择屏幕。
2. 在控制单元选择屏幕（⇒**“Overview”（概图）**菜单）中，按 **F7** 调用 ⇒**“Additional menu”（附加菜单）**。
3. 出现询问 **“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)?）**时，按 **F12** 创建 VAL 或按 **F11** 取消创建 VAL。
4. 在显示分配给车辆的活动已经存储在 **PIWIS 信息系统**中的通知信息时，按 **>>** 予以确认。
5. 选择 ⇒**“Campaign”（活动）**功能，并按 **>>** 确认选择。

然后，系统会提示您输入活动编号。
6. 要输入活动编号，请单击相关文本框，光标会开始闪烁。
7. 输入编程代码 **W9S7A**，然后按 **Enter** 予以确认。

文本框变为蓝色。

按 **>>** 启动引导编程程序。

按 **>>** 阅读信息并按照提示进行操作。



信息

在编程程序引导期间，阅读并按照 **PIWIS 检测仪**上的信息和说明进行操作。 **请勿中断编程和编码。**

编程和编码分几个步骤执行：

- 首先，对组合仪表控制单元进行重新编程和编码。
- 然后，再对前端电子装置控制单元、后端电子装置控制单元和 PCM 控制单元自动进行重新编码。

8. 成功完成编程/编码后，按  返回到概图。

将组合仪表控制单元重置为出厂设置

1. 在“control unit selection”（控制单元选择）屏幕（⇒“Overview”（概图）菜单）中，选择“Instrument cluster”（组合仪表）控制单元，然后按  确认选择。
2. 在找到后端电子装置控制单元且其显示在概图中之后，选择 ⇒“Codings/adaptations”（编码/自适应）菜单。

在菜单栏中选择 ⇒“Codings/adaptations”（编码/自适应）菜单。

3. 选择 ⇒“Restore factory settings/codes”（恢复出厂设置/代码），然后按  启动流程。
4. 成功恢复出厂设置后，按  继续。
5. 选择 ⇒“Overview”（概图）菜单，然后按  返回至控制单元选择屏幕。

后续工作

1. 读取并清除故障记忆。
2. 从车辆上断开 PIWIS 检测仪。
3. 关闭并断开蓄电池充电器。
4. 对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，再次用控制面板替换点火锁中的原装车钥匙。

开具发票

开具发票

按人工操作为所需的工作开具发票：

- **90252510: 对组合仪表控制单元重新编程**

在使用 PQIS 开具发票并进行记录时，请指定“9025C”作为故障位置 (FES5) 并指定“9830”作为损坏类别 (SA4)。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991610, 991611, 991620, 991621

年款 起始时间 2012, 年款 截止时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99