

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 902525 消除车身内部的症状： 对组合仪表控制单元重新编程（组合仪表中的 TFT 显示屏出现故障/SY2913）

工具

名称	类型	编号	描述	
蓄电池充电器 HFL 65	车间设备	WE 1353		
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03 9818 000 721 981 80



信息

这些针对症状的修理说明取代发布日期为 2014 年 1 月 30 日的说明。

变更/增补（与之前的说明相比）：

- ▶ 必须使用测试软件 13.500（或更高版本）执行编程。

概述信息

症状

客户投诉称车辆在长时间停放在阳光下之后或在长途行驶过程中，TFT 显示屏会停止工作。

原因、推出日期和补救措施

原因

软件中的错误可能会导致 TFT 显示屏在特定条件下停止工作。

推出日期

在 2014 年 3 月 10 日以后生产的所有车辆中，生产中会安装采用更新版软件的组合仪表。

补救措施

对组合仪表控制单元重新编程。

工具和材料

工具和材料

蓄电池充电器 **HFL 65 WE 1353**（额定电流为 **40 A**）

PIWIS 检测仪 II 9818（所安装的软件版本为 **13.500** 或更高版本）

对组合仪表控制单元重新编程

准备工作

注意

因欠压而导致故障记忆中出现故障条目且控制单元编程被中止。

- 如果在诊断或控制单元编程过程中电流消耗增加，则会导致电压下降，这将产生一个或多个故障条目，并将导致编码过程异常终止。

→ 开始作业之前，请将额定电流至少为 **40 A** 的适当蓄电池充电器连接到发动机舱中的跨接起动端子。

注意

如果 **WLAN** 连接不稳定，则控制单元编程将被中止。

- **WLAN** 连接不稳定可能会中断 **PIWIS 检测仪 II** 与车辆通讯模块 (**VCI**) 之间的通讯。因此，控制单元编程可能会被中止。

→ 控制单元编程期间，请务必通过 **USB 电缆** 将 **PIWIS 检测仪 II** 与车辆通讯模块 (**VCI**) 相连。

注意

如果未识别到车钥匙，则控制单元编程将被中止

- 对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，如果未识别到车钥匙，则编程将无法启动或被中断。

→ 使用原装车钥匙开启点火装置。为此，必要时用原装车钥匙替换点火锁中的控制面板。

1. 连接额定电流至少为 **40 A** 的蓄电池充电器。
首先，将充电器的正极电缆连接到蓄电池的正极接线柱，然后将充电器的负极电缆连接到跨接起动接地点。
2. 使用**原装车钥匙**开启点火装置。对于配备“保时捷免钥匙进入系统”的车辆，必要时请使用原装车钥匙代替点火锁中的控制面板执行此操作。
3. **PIWIS 检测仪 II 9818**（安装有 **13.500** 或更高版本的检测软件）必须通过 **USB 电缆** 与车辆通讯模块 (**VCI**) 相连。然后，将通讯模块与车辆相连，并开启 **PIWIS 检测仪**。

对组合仪表控制单元重新编程



信息

此处介绍的步骤基于 PIWIS 检测仪 II 软件版本 **13.500**。

PIWIS 检测仪操作说明具有更高的优先级，如出现不一致的情况，必须以这些操作说明为准。
例如，可能会与更高的软件版本产生不一致的情况。

1. 在 PIWIS 检测仪的开始界面上，调用 ⇒“**Diagnostics**”（**诊断**）菜单，然后选择相关车型。

诊断应用程序随后启动，并显示控制单元选择屏幕。

2. 在控制单元选择屏幕（⇒“**Overview**”（**概述**）菜单）中，按 **F7** 调用 ⇒“**Additional menu**”（**附加菜单**）。
3. 出现询问 “**Create Vehicle Analysis Log (VAL)?**”（创建车辆分析日志 (VAL)?）时，按 **F12** 创建 VAL 或按 **F11** 取消创建 VAL。

4. 在显示分配给车辆的活动已经存储在 PIWIS 信息系统中的通知信息时，按 **>>** 予以确认。

5. 选择 ⇒“**Campaign**”（**活动**）功能，并按 **>>** 确认选择。

然后，系统会提示您输入活动编号。

6. 要输入活动编号，请单击相关文本框，光标会开始闪烁。

7. 输入编程代码 **C8K6B**，然后按 **Enter** 予以确认。

文本框变为蓝色。

按 **>>** 启动引导编程程序。

按 **>>** 阅读信息并按照提示进行操作。



信息

在编程程序引导期间，阅读并按照 **PIWIS 检测仪上的信息和说明** 进行操作。 **请勿中断编程和编码。**

8. 成功完成编程/编码后，按 **<<** 返回到概图。

后续工作

1. 关闭点火装置。
2. 从车辆上断开 PIWIS 检测仪。
3. 关闭并断开蓄电池充电器。
4. 对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，再次用控制面板替换点火锁中的原装车钥匙。

开具发票

开具发票

按人工操作为所需的工作开具发票：

- **90252510: 对组合仪表控制单元重新编程**

使用 PQIS 开具发票并进行记录时，请指定 **“90250”**作为故障位置 (**FES5**) 并指定 **“4042”**作为损坏类别 (**SA4**)。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991450, 991451, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991650, 991651

年款 起始时间 2012, 年款 截止时间 2014

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99