

诊断 DME 控制

P042000 气缸组 1 催化转化器系统 - 效果不够

诊断条

- 基于车型的催化转化器温度在 630...900 °C 的范围内
- 冷却液温度 > 70 °C
- 发动机转速 1,100...3,500 转/分
- 每个驾驶周期运行一次诊断

监控的部

- ◆ 催化转化器诊断

故障查找

- ◆ 在车间无法检查催化转化器中转化损失的故障
- ◆ 燃油质量差或缺火可能导致该故障

功能

- ◆ 驾驶员无法感觉到催化转化器效果减弱