

诊断 DME 控制

P115800 进气歧管压力传感器 - 信号不可靠

诊断条

- 节气门角度 4.5004883...99.0034487°
- 压力比（部分负载）< 0.6000061
- 压力比（满载）0.6300049...0.8999939
- 发动机启动后的时间 > 5 秒
- 诊断持续运行

故障设

- 测量的进气歧管压力高于以节气门位置为基础的预期压力。与此同时，氧传感器变稀（负号）。传感器故障导致喷射量的计算不正确/无法补偿。进气歧管压力传感器指示部分负载/满载时值过高。
- 测量的进气歧管压力低于以节气门位置为基础的预期压力。与此同时，氧传感器变浓（正号）。传感器故障导致喷射量计算不正确。进气歧管压力传感器指示部分负载/满载时值过低。
- 基于节气门位置的预期进气歧管压力与测量的压力不符

监控的部

- ◆ 进气歧管压力传感器

故障查找

- ◆ 进气歧管压力传感器故障

功能

- ◆ 发动机抖动，可能怠速时失速