

诊断 DME 控制

P119600 气缸组 1 传感器 1 加热器电路 - 电气故障

诊断条

- 发动机正在运转
- 诊断持续运行

故障设

- 气缸组 1 的催化转化器的氧传感器加热器上游信号不在允许的范围 (730...870 °C) 内
- 气缸组 1 的催化转化器的氧传感器加热器上游准备就绪但存在延迟（大于 40 秒）
- 气缸组 1 的催化转化器的氧传感器加热器上游信号不可靠。（OBD2 TipTemp 故障的发生可能不仅是由于加热器故障，也可能是由于加热器的其中一个传感器线路断路。如果故障发生，检查是否可以检测到断路非常重要。如果没有断路，即设置故障。）

监控的部

- ◆ OBD2 氧传感器加热器，气缸组 1

故障查找

- ◆ 测量加热器电阻
- ◆ 检查加热器的线路是否断路

- ◆ 如果所有线路都正常，则必须更换传感器（加热器故障）