

诊断 DME 控制

P161200 DME 控制单元编码不正确

诊断条

- 巡航控制-新消息中没有 CAN 错误
- 打开点火开关后立即持续运行诊断功能

故障设

- 尽管安装了相应的操纵杆，但未对 DME 控制单元进行巡航控制或自适应巡航控制 (ACC) 编码
- 制动器、气囊或空调存在 CAN 消息，但在 DME 控制单元中未编码
- 启动 DME 控制单元时，两个编码值都无法从 EEPROM 进行读取（闪存中存储默认编码，输入的编码在 EEPROM 中存储两次，存储的编码通过单独的校验和来保护）

监控的部

- ◆ DME 控制单元编码

故障查找

- ◆ 根据需要检查 DME 控制单元编码
- ◆ 如有必要，重新对 DME 控制单元编码或更换

功能

- ◆ 在当前的点火周期中无法进行巡航控制/自适应巡航控制 (ACC) 操作
- ◆ 发生碰撞时燃油泵未关闭，发动机制动扭矩控制和制动器的 PSM 干预都没有扭矩的增减，在计算发动机扭矩损失时不考虑空调压缩机的扭矩要求
- ◆ 如果 DME 控制单元出现故障，则可能有各种故障