

诊断 DME 控制

P200500 气缸组 2 空气流量控制进气管活门 - 卡在打开位置

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 符合机械诊断的最短发动机运行时间
- 进气运动活门已关闭
- "进气运动活门未达到较低位置"的计时器已达到规定时间
- 检查进气运动活门是否有机械或气动故障 (活门卡滞)

监控的部

- ◆ 进气运动活门

故障查找

- ◆ 检查真空电源
- ◆ 检查进气运动活门的运行是否平稳
- ◆ 更换进气运动活门

功能

- ◆ 较高或较低转速范围内的动力不足，视位置而定