

诊断 DME 控制

P234100 气缸 6 爆震控制 - 已达到控制极限

诊断条

- 爆震控制已启用
- 发动机运转
- 每隔 720° 曲轴角度与段同步运行诊断

故障设

- 如果爆震控制的 (气缸) 点火调节角度在定义的时间内达到最大爆震控制极限，说明有故障

监控的部

- ◆ 爆震控制极限，气缸 6

故障查找

- ◆ 燃烧室和阀极度脏污 (实际爆震)
- ◆ 如果两个气缸组检测到故障，原因可能在于燃油质量低 (RON 过低)
- ◆ 如果有传感器故障，则对所有由该传感器监控的气缸输入此故障(对于每个 V6 的气缸组)

功能

- ◆ 可能缺少动力和扭矩和受到噪声干扰