

诊断 DME 控制

P244200 气缸组 2 二次空气喷射系统 - 切换阀卡在打开位置

诊断条

- 环境气压有效
- 发动机温度为 3.75 ... 141.75 °C
- 进气温度 3.75...141.75 °C
- 催化转化器温度为 < 899.9906250 °C
- 每个驾驶周期运行一次诊断

故障设

- 诊断被分为各种阶段
- 第 1 阶段/测量阶段：泵启动，两个阀均开启
- 第 21 阶段/阀切换阶段：泵启动，气缸组 1 阀开启，气缸组 2 阀关闭
- 第 22 阶段/阀切换阶段：泵启动，气缸组 1 阀关闭，气缸组 2 阀开启
- 第 2 阶段/阀泄漏测试阶段（只有阀启动后才执行）：泵启动，阀关闭
- 第 3 阶段/偏移阶段：泵未启动，阀关闭

监控的部

- ◆ 二次空气系统，气缸组 2

故障查找

- ◆ 如果发生故障且故障代码为 P2440，则涉及的故障包括二次空气阀前的泄

漏

- ◆ 检查二次空气系统，短行程
- ◆ 检查气缸组 2 阀是否泄漏