

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0810IN 症状 - 噪音/振动

噪音/振动

以下介绍了所选车辆所有描述的主题。

0X00 - 噪音 - 整个车辆

症状 (适用年款)	原因	补救措施
驾驶时发出异响噪音。 • 整车车辆 (所有年款)	此概图中列出了可帮助消除干扰噪音的各种材料。	参见: → 0X00IN 消除噪音症状 - 用于消除干扰噪音的材料概述

7201 - 侧垫摩擦中控台

症状 (适用年款)	原因	补救措施
侧垫与中控台接触会导致发出叽嘎噪音。 (自 2012 年款起)	侧垫接触到中控台, 可能因相对运动而导致发出叽嘎噪音。	参见 SY0711: → 720149 消除噪音症状 - 对前排座椅进行返工 (侧垫摩擦中控台/SY0711)

6924 - 安全带扣摩擦座椅侧垫

症状 (适用年款)	原因	补救措施
前排安全带锁扣会导致发出叽嘎噪音。 (自 2012 年款起)	不同的材料搭配会导致发出叽嘎噪音。	参见 SY1913: → 692449 消除噪音症状 - 对前排安全带锁扣进行返工 (安全带扣摩擦座椅侧垫/SY1913)

4090 - 前桥弹簧滑柱发出噪音

症状 (适用年款)	原因	补救措施
在行驶期间发生负载变化 (如驶上或驶下环岛路口) 时, 能够听到从弹簧滑柱周围传出的冲击噪音。 (仅限 2013 年款)	由于减震器组装过程中的旋转不完整, 使得外管和减震器内导轨之间形成装配缺陷, 进而可能会产生噪音。	参见 SY0113: → 409055 消除噪音症状 - 更换前减震器 (行驶期间负载变化时弹簧滑柱发出冲击噪音/SY0113)

5751 - 车门周围发出噪音

症状 (适用年款)	原因	补救措施
--------------	----	------

客户投诉称，车辆在不平坦的路面上行驶时，或在播放音乐时，车门周围会发出噪音。 (2012 – 2013 年款)	在某些情况下，由于部件公差不足，导致振动传递到部件上，进而产生噪音。	参见 SY1112: → 575149 消除噪音 症状 - 对车门执行返工 (车门周围发出噪音/SY1112)
--	------------------------------------	--

6458 - 后视镜开关发出噪音

症状 (适用年款)	原因	补救措施
客户投诉称，车辆在不平坦的路面上行驶时，或在播放音乐时，后视镜开关会发出噪音。 (2012 – 2013 年款)	振动传递到开关内的各个部件上。	参见 SY1412: → 645855 消除噪音 症状 - 更换电动车窗开关 (后视镜开关发出噪音/SY1412)

8522 - 仪表板周围发出噪音

症状 (适用年款)	原因	补救措施
在车内可从仪表板周围听到咔哒和噼啪声。 (2013 年款)	技术设备空间盖与通风腔挡板盖之间的公差过大。	参见 SY3411: → 852255 消除噪音 症状 - 更换技术设备空间盖和前通风饰板盖 (仪表板周围发出咔哒声/SY3411)

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99