

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 201515 校准燃油油位传感器

信息

校准燃油油位传感器



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息

- 更换燃油箱、燃油油位传感器或组合仪表后必须校准燃油油位传感器。在更换组合仪表后，只有在无法执行“Read out values”（读取值）功能时，才需要校准燃油油位传感器！
- 如果断开了蓄电池或者断开了组合仪表或燃油油位传感器的插头，则无需校准燃油油位传感器。相关的值仍然存储在组合仪表中。
- 剩余燃油可行驶的里程少于 15 公里（9 英里）时，将不显示在组合仪表中。

1. 排空燃油箱。 → 200317 排空和加注燃油 - “排空”部分
2. 等待一小段时间（约 1 分钟），让燃油油位传感器稳定到油位。
3. 将保时捷系统检测仪连接至车辆并启动系统检测仪。 打开点火开关，然后按  继续。
4. 选择车型。
5. 选择“Instrument cluster”（组合仪表）控制单元，然后按 。

6. 选择 **“Maintenance/repairs”**（保养/维修）菜单，然后按 **>>**。
7. 选择 **“Fuel tank calibration”**（燃油箱校准）菜单，然后按 **F8** 开始校准过程。
8. 检测仪屏幕上会出现消息 **“Fuel tank calibration completed successfully”**（燃油箱校准成功完成）。
9. 按 **F12** 退出。
10. 给车辆加注燃油并检查组合仪表中的燃油表。 等待几分钟。 燃油表显示已满。
11. 更换端子。
 - 11.1. 关闭点火装置。
 - 11.2. 等待约 30 秒。
 - 11.3. 打开点火装置。
12. 再次检查组合仪表中的燃油表。 燃油表显示已满。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00