

WM 466225 消除车身内部的症状： 对停车制动器控制单元编程（组合仪表上亮起黄色警示灯/SY2512）

- [概述信息](#)
- [工具和材料](#)
- [对停车制动器控制单元编程](#)
- [开具发票](#)

工具

名称	类型	编号	描述
蓄电池充电器 HFL 65	车间设备	WE 1353	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818	

[页面顶部](#)

概述信息

症状

配备“手动变速箱”（识别号 **480**）的车辆组合仪表上会亮起黄色警示灯（“电动停车制动器警示灯”。另外，停车制动器控制单元中还会存储以下故障记忆条目：

- **000008** – 离合器传感器，信号不可靠

原因和补救措施

原因

如果诊断过程不够完善，组合仪表上可能会显示错误消息。

补救措施

对停车制动器控制单元重新编程。

[页面顶部](#)

工具和材料

工具和材料

PIWIS 检测仪 II 9818（安装有 **11.300** 版或更高版本的检测软件）

蓄电池充电器 HFL 65 WE 1353（额定电流至少为 **40 A**）

[页面顶部](#)

对停车制动器控制单元编程

准备工作

注意

因欠压而导致故障记忆中出现故障条目且控制单元编程被中止。

- 如果在诊断或控制单元编程过程中电流消耗增加，则会导致电压下降，这将产生一个或多个故障条目，并将导致编码过程异常终止。

→ 开始对控制单元编程前，将额定电流至少为 40 A 的适当蓄电池充电器与车辆相连。

注意

如果 WLAN 连接不稳定，则控制单元编程将被中止。

- WLAN 连接不稳定可能会中断 PIWIS 检测仪 II 与车辆通讯模块 (VCI) 之间的通讯。因此，控制单元编程可能会被中止。

→ 控制单元编程期间，请务必通过 USB 电缆将 PIWIS 检测仪 II 与车辆通讯模块 (VCI) 相连。

注意

如果未识别到车钥匙，则控制单元编程将被中止

- 对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，如果未识别到车钥匙，则编程将无法启动或被中断。

→ 使用原装车钥匙开启点火装置。为此，必要时用原装车钥匙替换点火锁中的控制面板。

1. 连接额定电流至少为 40 A 的蓄电池充电器。

首先，将充电器的正极电缆连接到蓄电池的正极接线柱，然后将充电器的负极电缆连接到跨接起动接地点。

2. 使用**原装车钥匙**开启点火装置。为此，必要时用原装车钥匙替换点火锁中的控制面板。
3. 将挡风玻璃雨刷器杆移到位置 0 (= 挡风玻璃雨刷器关闭) 以防止挡风玻璃雨刷器在编程期间启动。
4. **PIWIS 检测仪 II 9818** (安装有 11.300 版或更高版本的软件) 必须通过 **USB 电缆** 与车辆通讯模块 (VCI) 相连。然后将通信模块与车辆相连，并打开 PIWIS 检测仪。

对停车制动器控制单元重新编程



信息

此处介绍的步骤基于 PIWIS 检测仪 II 软件版本 11.300。

PIWIS 检测仪操作说明具有更高的优先级，如出现不一致的情况，必须以检测仪的操作说明为准。例如，可能会与版本较高的软件产生不一致的情况。

对停车制动器控制单元重新编程和编码

1. 在 PIWIS 检测仪的开始屏幕上，调用 ⇒“Diagnostics” (诊断) 菜单，然后选择车型 ⇒“Boxster” ⇒“981”。

诊断应用程序随后启动，并显示控制单元选择屏幕。

2. 在控制单元选择屏幕（⇒“**Overview**”（概述）菜单）中，按 **F7** 调用 ⇒“**Additional menu**”（附加菜单）。
3. 出现询问 “**Create Vehicle Analysis Log (VAL)?**”（创建车辆分析日志 (VAL)?）时，按 **F12** 创建 VAL 或按 **F11** 取消创建 VAL。
4. 在显示车辆活动已经存储在 PIWIS 信息系统中的通知信息时，按 **>>** 予以确认。



信息

正在对车辆开展的活动具有更高的优先级，必须先予以执行再排除有关症状。

活动存储在 PIWIS 信息系统中。

5. 要对停车制动器控制单元进行编程，选择 “**Campaign**”（活动）功能，并按 **>>** 确认所做的选择。

然后，系统会提示您输入编程号。

6. 要输入编程号，点击相关文本框，光标会开始闪烁。
7. 输入编程号 **T6H7Z**，然后按 **Enter** 予以确认。

文本框随后变为蓝色。

按 **>>** 启动编程程序引导。



信息

在编程程序引导期间，阅读并按照 **PIWIS 检测仪上的信息和说明** 进行操作。

对停车制动器控制单元重新**编程**，然后**自动重新编码**。

请勿中断编程和编码。

如果编程中断（例如由于电压下降或通信中止等原因）或未能成功执行编程（错误信息 “**Programming unsuccessful**”（编程不成功）），则必须再次输入编程代码 **T6H7Z** 进行**重新编程**（“**Additional menu**”（附加菜单）> “**Campaign**”（活动）>> “**Enter campaign number**”（输入活动编号））。

对于控制单元而言，**无法执行手动编程**。

编程成功完成后（显示信息 “**Campaign was carried out successfully**”（活动已成功执行）），执行下述步骤及后续工作。

8. 当编程和编码操作成功完成后，按 **F11** 返回到 ⇒“**Overview**”（概述）菜单。

执行停车制动器控制单元的常规功能

1. 在控制单元选择屏幕（⇒“**Overview**”（概述）菜单）中，选择 “**Parking brake**”（停车制动器）控制单元，然后切换至 ⇒“**Drive links/checks**”（驱动链接/检查）菜单。
2. 选择菜单项 ⇒ “**T6H7Z**”，按 **F12** 予以确认。

- 按 **F8** 启动常规功能。

成功执行常规功能后，将显示消息 “Request accepted”（请求已接受）。

- 按 **F11** 返回至 ⇒ “Drive links/checks”（驱动链接/检查）菜单。

移动到安装位置

- 在 ⇒ “Drive links/checks”（驱动链接/检查）菜单中，选择菜单项 ⇒ “Move to installation position”（移至安装位置），按 **F12** 予以确认。
- 按 **F8** 启动 “Move to installation position”（移至安装位置）步骤。
- 按 **F12** 结束 “Move to installation position”（移至安装位置）步骤。
- 该步骤结束后，按 **F11** 返回至 ⇒ “Drive links/checks”（驱动链接/检查）菜单。

检查停车制动器基本设置

- 在 ⇒ “Maintenance/repairs”（保养/维修）菜单中，选择菜单项 ⇒ “Check parking brake basic settings”（检查停车制动器基本设置），然后按 **F12** 予以确认。



信息

如果停车制动器基本值不正确（PIWIS 检测仪上显示相关信息），则必须对停车制动蹄片进行设定。
→ [468316 设置和校准停车制动蹄片](#)

- 成功检查并（在必要时）设置停车制动器后，按 **F11** 返回至 ⇒ “Maintenance/repairs”（保养/维修）菜单。

校准停车制动器控制单元

- 在 ⇒ “Maintenance/repairs”（保养/修理）菜单中，选择菜单项 ⇒ “Calibration”（校准），按 **F12** 确认所做的选择。

阅读所显示的信息和要求，然后按 **F12** 继续。

- 按 **F8** 启动校准过程。

成功执行校准后，将显示消息 “Request completed”（请求已完成）。
按 **F12** 继续。

清除故障记忆

- 在菜单中，选择 ⇒ “Fault memory”（故障记忆），按 **F12** 确认所做的选择。
- 读取故障记忆后，按 **F8** 清除故障记忆条目。
- 系统询问您是否确实要清除所有故障记忆条目时，按 **F12** （“Yes”（是））。

存储在各控制单元故障记忆中的故障随之被删除。

后续工作

1. 从车辆上断开 PIWIS 检测仪。
2. 关闭点火装置。
3. 关闭并断开蓄电池充电器。
4. 对于配备保时捷免钥匙进入系统的车辆，重新用控制面板替换点火锁中的原装车钥匙。

[页面顶部](#)

开具发票

开具发票

按人工操作为所需的工作开具发票：

- **46622505: 对停车制动器控制单元编程**

使用 PQIS 开具发票并进行记录时，请指定 **“46620”**作为故障位置 (**FES5**) 并指定 **“9735”** 作为损坏类别 (**SA4**)。