

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 852255 消除噪音症状 - 更换技术设备空间盖和前通风饰板盖 (仪表板周围发出咔哒声/SY3411)

概述信息

症状

在车内可从仪表板周围听到咔哒和噼啪声。



信息

为了**避免在车辆内部进行不必要的修理**，必须在此说明噪音可能是由技术设备空间盖导致的。对仪表板进行修理操作之前，请先检查以确定噪音是否来自技术设备空间盖（如有必要，可拆下技术设备空间盖并进行路试）。

原因、推出日期和补救措施

原因

在室外温度较低条件下，技术设备空间盖和通风腔挡板盖之间的公差过大可能会导致发出咔哒和噼啪声。

推出日期

新技术设备空间盖和新前通风饰板盖已安装在具有如下所示之后的底盘号的车辆上：

车辆	世界其他地方	美国
991 Carrera	WP0AA2993DS106208	WP0AB2A91DS120553
981 Boxster	WP0ZZZ98ZDS103639	WP0CB2A82DS132677

补救措施

更换技术设备空间盖和前通风饰板盖。



信息

由于技术设备空间盖已经过优化，所以必须同时更换前通风饰板盖。

工具和材料

工具和材料

零件号：

991.555.367.0x.xxx¹

991.555.563.0x.xxx¹

名称：

新/技术设备空间盖

新/前通风饰板盖

¹ 使用零配件目录 (PET) 中的车辆识别号可以确定所需的具体部件

更换技术设备空间盖和前通风饰板盖

更换技术设备空间盖

→ 852219 拆卸和安装护盖

更换前通风饰板盖

→ 508719 拆卸和安装前通风饰板盖

工作时间

开具发票

按人工操作为所需的工作开具发票：

- 50871900: 拆卸和安装护盖

使用 PQIS 开具发票并进行记录时，请指定” 85220“作为故障位置 (FES5) 并指定” 2014“ 作为损坏类别 (SA4)。

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012, 年款 截止时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99