

诊断 DME 控制

P013500 气缸组 1 传感器 1 - 加热电路电气故障

诊断条

- 发动机运行时，已结束发动机启动
- 诊断持续运行

故障设

- 由于传感器温度导致在可编程的时间内工作未能准备就绪
- 传感器工作准备就绪后，催化转化器前的传感器温度立即降至低于可编程的阈值
- 如果在可编程的测量次数和可编程的时间内，催化转化器前的氧传感器未能达到特定温度，气缸组 1 的催化转化器前的加热器发生故障

监控的部

- ◆ 气缸组 1 催化转化器前的氧传感器的传感器加热

故障查找

- ◆ 传感器电缆（线路测试）或加热器元件可能损坏（内部电阻测试）