

诊断 DME 控制

P113700 气缸组 1 燃油修正自适应（添加）- 系统过浓

诊断条

- 冷却液温度 > 69.75 °C
- Lambda 控制器和 Lambda 自适应启动
- 油箱通风阀关闭
- 无动态响应
- 诊断持续运行

故障设

- 燃油系统过浓
- 燃油系统诊断可监控 Lambda 控制器值和自适应值是否在特定范围内。该现象表示未达到自适应值的下限。自适应值变得非常稀。气缸组中过浓。

监控的部

- ◆ 通过气缸组 1 氧传感器的燃油空气路径

故障查找

- ◆ 由于出现燃油路径（泄漏、压力损失）或空气路径问题，可记录故障
- ◆ 检查软管（泄漏或软管可能已脱落）
- ◆ 读取故障记忆
- ◆ 也可记录与燃油路径或空气路径密切相关的其他故障。

◆ 设置发生故障时的运行状态(其环境条件存储在控制单元中) , 对于指定的持续时间 (怠速范围 : 10 秒, 低部分负载范围: 10 秒, 高部分负载范围: 0 秒)