

诊断 DME 控制

P243100 气缸组 1 二次空气喷射系统 - 信号不可靠

诊断条

- 发动机未运转
- 在二次空气系统中未检测到故障
- 未检测到重启
- 点火开关开启超过 0.15 秒
- 每个驾驶周期运行一次诊断

故障设

- 来自传感器的过滤后二次空气压力和环境压力或进气歧管压力之间的差值 > 60.0322881 hPa
- 将二次空气压力传感器与环境压力传感器和进气歧管压力传感器进行交叉检查

监控的部

- ◆ 二次空气压力传感器

故障查找

- ◆ 检查压力传感器并在必要时更换