

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 4890IN 事故损坏后对转向机的评估

## 信息

### 基本原则

在事故或行驶条件类似事故情况下，可能会对转向机造成各种损坏。万一转向机指示看起来没有外部损坏，则有时检测其损坏会费时费力。不过，该损坏表示对车辆的风险在可接受的范围内，因为它没有导致转向系统失效。

由于对转向机所有单个零件进行详细检查的成本相对比较高，因此通常不可行，并且也不能使用车间中的商用工具来检查。而应考虑检查其他更容易检查的部件状况。

下面的指南有助于决定发生事故后的车辆转向机是必须进行更换，还是能够继续使用。

### 发生事故的车辆转向机的评估

#### 在以下情况下必须更换转向机：

1. 黄色或红色警示灯（位于组合仪表中）指示转向机构存在问题。
2. 转向机上有可见的或明显的损坏。
3. 烧坏（如，转向机构防尘护套烧坏）。
4. 转向机从限位完全转到限位时的扭矩升高、挤压或擦伤都在不可接受范围内。在发动机运转和停止的情况下检查转向机构 - 前轮必须活动自如（前桥已升起）。
5. 以下部件永久变形、损坏或破损：
  - 轮辋
  - 横拉杆
  - 转向臂
  - 转向机支架
  - 转向轴
  - 防尘套 - 与渗水相关
  - 弹簧滑柱
  - 车轮轴承壳体
  - 拖臂
  - 前桥横梁
  - 车轮悬挂件螺栓固定的车身点

如果根据所列标准不足以作出决定，我们建议理换或调换转向机。

### 例外规定/订购处理

如果客户或者保险公司由于成本拒绝修理车间更换转向机的请求，应邀请专家（如果在国外不可能的话）或进口商进行决定，并由拒绝方承担费用。如果决定与此准则相反，我们建议起草一个专家确认的关于此点的备忘录。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

