# Die Labuda-Colander Methode, ein neues Verfahren zur Messung des Gebrauchs-Abriebs bei Reinraum-Wischmitteln und Papier

von Win Labuda in Lübeck

#### 1 - Einführung

Ein Reinraum-Wischmittel ist so gut, wie der Reinraum dadurch reiner wird.

Die Frage nach geeigneten Prüfmethoden für diese Güte also im Sinne unseres Themas geringe Partikelfreisetzung beim Gebrauch hat die Fachwelt seit Jahren beschäftigt. Bis heute gibt es aber immer noch nicht "die" Methode, welche durch ein hohes Maß an Simulationstreue überzeugt.

Beim Gebrauch eines Wischmittels werden Partikel und Faserbruchstücke nicht nur durch dessen Handhabung in die Umgebung freigesetzt sondern abhängig von der Rauhtiefe der zu reinigenden Oberfläche vor allem durch die scheuernde Reibung während des Wischvorgangs. Letzterer Aspekt wurde bei allen bisher bekannten Prüfmethoden nicht berücksichtigt.

Im vorliegenden Beitrag wird die Labuda-Colander Methode zur Simulation des Gebrauchs- Abriebs beim Einsatz von porösen Flächengebilden (z.B. textile Werkstoffe und Papier) vorgestellt und erläutert. Auf die Vorund Nachteile anderer Methoden wird eingegangen und die Ergebnisse der bisherigen Arbeit im Bereich der Wischmittelforschung werden mit Hilfe von REM-Fotos, Tabellen und Diagrammen aufgezeigt

# 2 - Markt-Umfang für Reinraum-Wischmittel

Nach dem Ergebnis einer amerikanischen Marktforschungsfirma werden

jährlich weltweit etwa 2,2 Milliarden Wischmittel in Reinräumen eingesetzt. Das entspricht einem Jahresbedarf von etwa 115 Mio. Quadratmeter an textilem Material und bedeutet ein Vielfaches der umbauten Welt-Reinraum-Fläche. Dieser Markt wächst jährlich um 10 bis 15 %. Grund genug, dem Produkt auch technologisch entsprechende Aufmerksamkeit zu widmen.

Von den vielen Anbietern in diesem Marktsegment sind es weltweit nur drei US Firmen und ein deutscher Hersteller, welche einen nennenswerten technologischen Beitrag leisten allerdings auch Investitionen in Millionenhöhe in entsprechendes Labor-Equipment und F&E-Unterhaltung investiert haben. Es scheint daß etwa 85 % des Marktes von den 4 großen Herstellern bedient werden und sich die restlichen 15 % Marktanteil auf über 100 kleine Lieferanten verteilen.

# 3 - Anwendungen für Wischmittel im Reinraum

Genau genommen werden Wischmittel im Reinraum für alles Mögliche eingesetzt wie eben auch in einem Labor oder einer Werkstatt. Das Einsatz-Spektrum reicht vom Entfernen der Verkrustung am Deckel einer Chemikalienflasche bis zum Aufnehmen von Fotolack, der gerade jemand auf den Schuh gekleckert ist.

In den Fertigungsbereichen des Reinraums haben sich mit der Zeit jedoch Schwerpunkte ergeben, von denen nachstehend die Wichtigsten angeführt werden: Spill Control

Aufnahme und Entsorgung von Flüssigkeits-Rückständen

Flächen-Reinigung Mikrostaub auf Wand-, Decken oder Arbeitsflächen

Maschinen-Reinigung Mikro- und Makrostaub sowie Fettschichten auf Anlagen und Werkzeugteilen

Sieb-Reinigung pastose Stoffe und Lackreste auf den Sieben der Schaltungs-Drucktechnik

Glas-Reinigung Fettschlieren, Staub

Spritzwerkzeuge Polierflächen auf den Maschinen der CD-Fertigung

Neben diesen Einsatz -Bereichen erschließen sich dem Produkt ständig neue Einsatzgebiete vor allem in der Lebensmittel -, der pharmazeutischen und chemischen Industrie, in der Biound Gentechnik, aber verstärkt auch in der Medizin.

Der Anwender von Reinraum-Wischmitteln stellt an das Produkt folgende Erwartungen:

- Erfüllung des Einsatz-Zwecks
- minimale Rückwirkungen auf den Prozess
- optimale Handhabungs-Geschwindigkeit
- problemlose Entsorgung

Dabei kann die Prioritäten-Verteilung je nach Anwender und vorherrschender Problematik durchaus unterschiedlich ausfallen.

# 4 - Technische Kenndaten und Prüfverfahren

Die Sicherstellung der Erfüllung vorgenannter Ansprüche erfolgt durch technische Prüfverfahren, welche im Laufe der Zeit von den Herstellern in Zusammenarbeit mit den Anwendern erarbeitet wurden und meistens viel später von den jeweiligen nationalen Gremien der technischen Richtlinienoder Normengestaltung aufgegriffen, überarbeitet und veröffentlicht werden. Bisher ist es insbesondere das IES - Institute for Environmental Sciences mit Sitz in den USA, welches sich mit dem Produkt Reinraum-Wischmittel auseinandergesetzt hat. Es folgte im kurzen Abstand die Bundesrepublik und dem Vernehmen nach wird auch in Japan an einer Empfehlung gearbeitet.

Die folgenden Prüfungen betreffen:

die Erfüllung des Einsatz-Zwecks

Material-Dicke

Flächenmasse
Reißkraft längs und quer - trocken
Reißkraft längs und quer - feucht
Längendehnung längs und quer trocken
Längendehnung längs und quer feucht
Wasseraufnahme pro Flächeneinheit
Wasseraufnahme pro Zeiteinheit
Kapillarität
Chemikalienbeständigkeit
Scheuerwirkung

die Rückwirkungen auf den Prozess

Partikelfreisetzung trocken Partikelfreisetzung feucht Ionische Kontamination Extrahierbare Rückstände Oberflächenwiderstand triboelektrisches Verhalten Keim- und Pyrogenfreiheit die optimale Handhabungs-Geschwindigkeit

Wasseraufnahme pro Zeiteinheit Materialsteifigkeit Porosität

die problemlose Entsorgung

biologische Verrottbarkeit schadstoffarme Verbrennung

Für die o. a. technischen Kenndaten existieren zumeist von der Fachwelt anerkannte Prüfverfahren, welche bei den verschiedenen Institutionen der internationalen Normung entwickelt wurden. Eine Sonderstellung haben jedoch die Prüfmethoden für die Partikelfreisetzung, welche bisher nicht befriedigend gelöst werden konnten.

# 5 - Prüfmethoden für die Partikelfreisetzung beim Gebrauch

Das Ziel der meisten Reinraum Betreiber in Verbindung mit Reinraum Wischmitteln ist die Kenntnis der Anzahl von Partikeln und Fasern, welche unter praxisnahen Bedingungen der Belastung in die Umgebung freigesetzt werden.

Die meisten Anwender solcher Produkte wollen die Partikel-Freisetzung unter ähnlichen Belastungs-Bedingungen prüfen, wie sie in ihrem speziellen Arbeitsprozess vorkommen. Ein hohes Maß an Simulationsgüte ist prinzipiell begrüßenswert. Das hat jedoch in der Vergangenheit zu einer unbefriedigenden Vielfalt von "hauseigenen" Methoden geführt. Solche Methoden beinhalten erfahrungsgemäß Manipulationen wie Schütteln mit der Hand, Reiben und Reißen über der Sonde eines Partikelzählers alles Methoden, welche als *praxisnah* empfunden werden, aber wegen ihres Mangels an Reproduzierbarkeit nur von zweifelhaftem Charakter sind. Der Bedarf an einer aussagefähigen wissenschaftlich-technisch fundierten Prüfmethode wächst mit dem steigenden Bedarf an HI-TECH-Wischmitteln in der gesamten Industrie. Bisher haben wir mit folgenden Methoden

Erfahrungen gesammelt:

Tauchmethode Fallkugelprüfmethode Colander Methode A

Neben den hier angeführten Methoden sind dem Verfasser noch die folgenden simulierenden Prüfmethoden bekannt geworden:

Gelbo-Stress-Methode, Gelbo-Flex-Methode nach E.Paley, Helmke Drum Test für Bekleidung, Biaxial Shake Test, Absaugmethode, Durchsaugmethode nach ASTM, Totalbestimmung nach Ehrler und Schmeer, Naßfriktion nach Mattina und Paley.

Nachstehend sollen zunächst die *Tauchmethode* und die *Fallkugel-Prüfmethode* nach Labuda näher beschrieben werden:

#### die Tauchmethode

Ziel dieser Prüfung ist die Feststellung der Menge von Partikeln, welche von Flächengebilden wie Wischtüchern, Handschuhen oder technischen Papieren durch Tauchen derselben in DI -Wasser freigesetzt werden.

Die Partikelhaftung an Oberflächen wird durch ihren Kontakt-Punkt zur Fläche und zu benachbarten Partikeln im Wesentlichen durch die folgenden Kräfte bestimmt:

Kapillar-Kraft, Coulomb-Kraft, London van der Waals-Kraft, Dispersions-Kraft und verschiedene Kräfte chemischer Natur.

Diese Kräfte, welche in der normalen atmosphärischen Umgebung wirksam sind, verlieren ihre Wirksamkeit im flüssigen Medium. Daraus ergibt sich, daß beim Eintauchen eines Flächengebildes in DI-Wasser eine große Anzahl von Partikeln in das DI-Wasser übergeht. Ohne große Mühe lassen sich auf diese Weise umgerechnet auf einen Quadratmeter textilen Materials nach dreimaligem Tauchen mit unforcierter Bewegung und je nach Mor-

phologie und Reinheitszustand des Prüflings, zwischen 0,5 und 100 Millionen Partikel > 0,5  $\mu$  freisetzen.

In der amerikanischen Literatur (Paley & Mattina, 1990) wurde noch bis Mitte 1990 vom Prinzip her diese Methode als einzige Prüfmethode empfohlen, wobei offengelassen war, ob nach der Freisetzung der Partikel im DI-Wasser die anschließende Partikel-Zählung:

- mit Hilfe eines Partikel-Zählgerätes für flüssige Medien oder:
- mit Hilfe der Membranfilter-Methode nach ASTM F-312

durchgeführt wird.

Diese Einstellung findet ihren Ausdruck außerdem in der US-Empfehlung IES RP CC 004 87 T Absatz 5.1.4 vom Oktober 1987.

Wir glauben, daß diese Methode mit ihren vergleichsweise hohen Zähl-Resultaten sehr beeindrucken kann, andererseits hat sie folgende Nachteile:

- In der Anwendungs-Praxis von Wischmitteln, Handschuhen oder Papier kommt es fast nie vor, daß diese im flüssigen Medium bewegt werden und die kritische Komponente das nunmehr kontaminierte DI- Wasser ist.
- Wird das DI -Wasser nach dreimaligem Tauchen des Prüflings nicht sorgfältig entgast, so entstehen grobe Meßfehler durch das Vorhandensein einer großen Anzahl von Luftbläschen im DI-Wasser, welche im Partikel-Zähler als Partikel gezählt werden. Diese Gefahr erhöht sich enorm bei allen Flüssigkeits-Prüfmethoden, welche eine forcierte Bewegung des Prüflings im DI -Wasser beinhalten. (Biaxial Shake Test nach US-Empfehlung IES RP CC 004 87 T Absatz 5.2 vom Oktober 1987.)

- Es handelt sich um eine Prüfmethode, welche nur mit sehr kleinen Material-Abschnitten durchführbar ist. Dadurch wird eine Prüfung z.B. von Reinraum-Bekleidung ausgeschlossen.
- Die Methode zeigt bei 3-maligem Tauchen des Prüflings mit unforcierter Bewegung das Kontaminations-Potential eines textilen Gebildes auf allerdings unterhalb des Anfangspunktes seines Belastungs-Diagramms, weil ein Minimum an Abrieb zur üblichen Anwendungs-Belastung eines Wischmittels gehört.

Die Prüfmethode ist jedoch geeignet, bei unforcierter Bewegung des Prüflings im DI-Wasser *irgendeinen* Anfangs-Zustand der möglichen Partikel-Belastung eines textilen Flächengebildes, eines Papiers oder auch einer Folie anzuzeigen und liefert daher *im Rahmen* von *weiteren Prüfungen* einen Beitrag zur Gesamt-Aussage.

Dabei darf niemals außer acht gelassen werden, daß die Methode wohl eine Aussage darüber erlaubt, wie viele Partikel in und auf einem solchen Gebilde vorhanden sind. Allein, sie sagt absolut nichts darüber aus, wieviele der vorhandenen Partikel in der praktischen Anwendung tatsächlich freigesetzt werden. So gesehen hat sie die geringste Simulationsgüte von allen hier beschriebenen Methoden.

Die Methode wird gern von den Vertretern der sog. "worst case"-Theorie eingesetzt, welche der Meinung sind, jeder in einem Prozess eingesetzte Werkstoff und jedes Produkt müsse der für diesen Prozess vorstellbar größten Belastung standhalten, wie es z. B. für Anlagen mit Bezug zur Sicherheit von Leben und Gesundheit unvermeidlich ist.

Dieses altväterliche Sicherheitsdenken war zu Beginn der Reinraumtechnik als viele Fragen ungeklärt waren, teilweise gerechtfertigt. Jahrelang war es aber in einigen Bereichen die Ursache für weit übertriebene Material-Anforderungen. Das Konzept weicht jedoch heute aus ökonomischen und ökologischen Gründen einem gesunden Optimierungs-Geschehen auf statistischer Grundlage.

#### Die Fallkugel-Prüfmethode nach Labuda

Ziel dieser 1986 vorgestellten Freisetzungsmethode ist die Feststellung der Menge von Partikeln, welche durch Freien Fall eines Kugelhammers auf ein als Membran aufgespanntes textiles Flächengebilde freigesetzt werden.

Ist es die Aufgabe der Tauch-Prüfmethode, Aussagen über die Anzahl der in oder auf einem Flächengebilde befindlichen Partikel zu ermöglichen, so soll die Fallkugel-Prüfmethode die Anzahl der im Rahmen der trockenen Handhabung tatsächlich freigesetzten Partikel simulieren. Hierzu wurden die Einsatzbedingungen des trockenen Umgangs mit einem Flächengebilde herangezogen. In der Gebrauchs-Praxis erfolgt die Partikel-Freisetzung z. B. von Wischmitteln bekanntlich durch die folgenden Handhabungen:

- Entnahme des Wischmittels aus der Verpackung
- Transport zum Einsatzort
- Falten unmittelbar vor dem Einsatz
- Bewegung beim Einsatz
- Transport zum Ort der Entsorgung.

Bei jeder dieser fünf genannten Handhabungen werden Partikel in die Umgebung freigesetzt. Die an ein Wischmittel gebundenen Partikel lassen sich nach dem Charakter der Bindung an ihren Ruheort wie folgt beschreiben:

#### Flugpartikel

Partikel, die auf der äußeren oder inneren Oberfläche des textilen Flächengebildes ohne größere Bindungskräfte lagern, sich bei geringer Luftbe-




Abb. 1 Fallkugel-Prüfgerät nach Labuda

wegung von ihrem Ruheort entfernen, in den Schwebezustand übergehen und dann sedimentieren. Flugpartikel lassen sich unterscheiden in solche mit äußerem und solche mit inwendigem Ruheort.

#### Haftpartikel

Partikel, die auf der äußeren oder inneren Oberfläche des Wischmittels lagern und gleichzeitig durch eine oder mehrere der auf Seite 2 angeführten Haftkräfte mit dem textilen Flächengebilde schwer lösbar verbunden sind.

#### Neupartikel

Partikel, welche durch die mechanische Verformung und den damit ver-

bundenen inneren Abrieb des Wischmittels ständig neu entstehen. Nach der Entstehung werden sie entweder zu Haftpartikeln oder zu Flugpartikeln je nach den Bedingungen ihrer Mikro-Umgebung. Die so beschriebene Natur eines Partikels mit seinem Ruheort auf oder innerhalb eines textilen Gebildes ist jedoch nicht von dauerhaftem Charakter. Da die Partikel-Haftkräfte in deutlicher Abhängigkeit z. B. von elektrostatischen Phänomena und somit vom das Gebilde umgebenden Mikroklima stehen, kann es bei jedem einzelnen Partikel zum Wechsel seines Charakters kommen. Aus diesem Grunde ist es besonders wichtig, für die Prüfung immer die gleichen förderlichen

Umgebungs-Bedingungen zu schaffen. Das bedeutet im Einzelnen:

- relative Feuchte = min 55 %
- Umgebungs-Temperatur gleichbleibend +18 +22°C
- keine starken elektrischen Felder in der Umgebung des Prüfmittel-Aufbaus
- Konditionierung der Pr
  üflinge bei den o.a. Feuchtebedingungen über einen Zeitraum von min 24h

# 6 - Die Labuda-Colander Methode Teil A für Wischmittel im trockenen Gebrauchszustand

Ein großer Teil der bei Wischvorgängen freigesetzten Partikel, Fasern und Faser Bruchstücke entsteht durch die scheuernde Reibung zwischen Wischmittel und zu reinigender Oberfläche. In diesem Bereich liegt auch die Grundlage für die Erarbeitung einer Prüfmethode, welche auf den hier wesentlich einwirkenden und reproduzierbaren physikalischen Kräften beruht.

Sowohl bei den Flüssigkeits-Prüfmethoden DIN 50452, ASTM F312 und allen anderen beschriebenen Flüssigkeits-Prüfmethoden, welche die Partikelfreisetzung durch Tauchen des Wischmittels im flüssigen Medium mit nachfolgender Partikelzählung im Flüssigkeits-Partikel-Zähler beschreiben, aber auch bei der Fallkugel-Prüfmethode nach Labuda bleibt dieser Effekt unberücksichtigt. Das ist jedoch insofern besonders problematisch, als daß die scheuernde Reibung sehr viele Partikel größerer Abmessungen und auch Faserbruchstücke freisetzt.

Es war also eine Prüfmethode zu entwickeln, mit deren Hilfe die Auswirkungen der scheuernden Reibung darstellbar und numerisch erfaßbar wurden. Die 1990 während der ICCCS-Tagung in Zürich vorgestellte Labuda-Colander Methode verspricht

diese Forderungen zu erfüllen. Für ein abschließendes Urteil bedarf es noch weiterer Erfahrungen.

Es ist jedoch erfreulich, festzustellen, daß sich S.J. Paley & C.F. Mattina beide USA mit ihrer letzten Veröffentlichung vom Oktober 1991 im Journal of the IES nun dem Verfasserin der Beurteilung der herausragenden Rolle der scheuernden Reibung als wesentliches Element der Partikelfreisetzung beim Wischvorgang angeschlossen haben und eine neue Methode vorgestellt haben, welche im Wesentlichen auf dem Phänomen der Partikelfreisetzung durch Reibung beruht.

### Beschreibung der Prüfanordnung

Ein kreisförmiger Ausschnitt eines Wischmittels wird an der Unterseite eines zylindrischen Metallkörpers von vorbestimmtem Gewicht befestigt. Diese Kombination wird auf ein nach seinen technischen Merkmalen ausgewähltes, gespanntes und vorher gereinigtes Metall-Sieb gelegt und dort eine Minute lang mit 50 Umdr / min rotieren lassen.

Unterhalb des Siebes ist die Isokinetische Sonde eines Partikelzählers für luftgetragene Partikel befestigt.

Es werden folgende Partikel gezählt:

- Die durch scheuernde Reibung aus dem Flächengebilde herausgelösten Partikel, welche durch die Öffnungen des Siebes gefallen sind und auf diese Weise dem Zählvorgang zugeführt wurden.
- 2. Die Partikel, welche im Größen-Erfassungs-Bereich des Partikel-Zählers liegen. Bei einem Laser-Partikel-Zähler z. B., welche Partikel der Größen von > 0,19 bis ca. 10 μ zu zählen imstande ist, werden alle Partikel die kleiner als 0,19 μ sind, nicht mehr gezählt und alle Partikel von einer gewissen Größe oberhalb von 10 μ, werden auch nicht mehr selektiv erfaßt. Das ist eines der größten Probleme der Prüfung von texti-

len Werkstoffen. Kommt es doch zur Freisetzung von Partikeln bis in den Submikron-Bereich und gleichzeitig zu Fasern im Millimeter Bereich.

- 1.1 zur Prüfung notwendiges Instrumentarium
- 1.1.1 Colander-Prüfgerät Typ A nach Labuda zur Messung des trockenen Mikro-Abriebs von Flächengebilden
- 1.1.2 Partikel-Zähler für luftgetragene Partikel von > 0,2 oder 0,5  $\mu$ ,mit einem Durchsatz von 1 Kubikfuß /min  $(0.093 \text{ m}^3/\text{min})$
- 1.1.3 Cleanbench Klasse 100 oder vergleichbare Reinraum-Umgebung

Durchführung der Prüfung

- 1.2.1 Prüfling in die Aufnahme-Klemm-Vorrichtung des Colander-Gerätes einlegen und sicherstellen, daß sich das Material des Prüflings ohne Faltenbildung vollkommen plan über dem Reibezylinder befindet (Grauwertmessung durchführen)
- 1.2.2 Rotationsblock auf das Sieb legen und mit dem Elektroantrieb koppeln
- 1.2.3 Partikel-Zähler in den Betriebs-Zustand bringen
- 1.2.4 Rotations-Antrieb des Gerätes einschalten, eine Rotationszeit von 60 sek. einhalten




Abb. 2

1.2.5 Rotation beenden und Reibezylinder entfernen

1.2.6 Sieb sorgfältig reinigen

1.2.7 bei 20 Prüflingen verfahren wie beschrieben

1.2.8 aus 20 Messungen folgende statistische Werte bilden:

1.2.8.1 Mittelwert x

1.2.8.2 Minimalwert

1.2.8.3 Maximalwert

1.2.8.4 Variationskoeffizient (StAb / x)

Die gleiche Prüfung ist auch für Papiere, Kartons und andere Flächengebilde geeignet, deren Oberfläche anwendungsgemäß durch Abrieb-Vorgänge beansprucht wird, weil solche Materialien möglicherweise von textilen Flächengebilden abweichende Steifigkeiten haben, muß der Mechanismus für die Aufnahme der Prüflinge evtl. verändert werden. So können z. B. Papiere oder Kartons mit beidseitig haftenden Folien auf dem Reibezylinder befestigt werden.

# 7 - kombinierte Anwendung *mehrerer* Prüfmethoden zur Verbesserung der Simulationsgüte

Es hat sich im Rahmen unserer Wischmittelforschung gezeigt, daß von den Prüfmethoden, die sich im internationalen Rahmen durchgesetzt haben, bisher eine Einzige nicht ausreicht, um die Vielfalt der Belastungen zu simulieren, welche beim Praktischen Gebrauch auf ein Reinraum-Wischmittel einwirken können. Die Belastungen können so vielfältig sein, wie in den nachstehend ausgeführten vier Einsatz-Beispielen A bis D beschrieben

Einsatz-Beispiel A - Entfernung der Partikel und Mikro-Fettschichten von optischen Gläsern beim Bau von Kamera-Objektiven. Bei dieser Anwendung muß das

Wischmittel z.B. aus Mikrofasern bestehen, um mit Hilfe der sich daraus ergebenden Topografie die dünnschichtigen Fettablagerungen auf den Gläsern zu entfernen. Es muß außerdem in DI-Wasser vorgewaschen sein, damit sich erstens nur mehr geringe Mengen von lösbaren organischen Rückständen im Wischmittel befinden, welche die extrem dünnen Fettschichten auf der Oberfläche evtl. noch verstärken würden und zweitens damit sich keine Partikel oder Fasern aus dem Körper des Wischmittels auf den optischen Gläsern absetzen. Dabei müssen die Kanten eines solchen Wischmittels versiegelt sein, so daß Partikel auch aus diesem kritischen Gebiet nicht freigesetzt werden können.

Einsatz -Beispiel B - Aufnahme und Entfernung von Säure-Spritzern in der Umgebung von Naß-Ätz-Anlagen.
Dabei ist es wichtig, daß das Wischmittel säurefest ist, eine besonders gute Absorptionsrate hat und sich leicht entsorgen läßt. Die Partikelfreisetzung ist hierbei möglicherweise von untergeordneter Bedeutung.

Einsatz -Beispiel C - Entfernung von Partikeln und Pasten-Rückständen auf den Sieben beim Druck von Hybrid-Schaltungen. Bei diesem Einsatz sind Partikel- und

Faser-Freisetzung bei höchster Belastung durch scheuernde Reibung und gleichzeitiger Aufnahme pastoser Verunreinigungen die kritischen Größen.

Einsatz-Beispiel D - Reinigung der inneren Oberflächen von Plasma-Ätzanlagen bei der Herstellung von integrierten Schaltungen.

Dabei wiederum muß das Wischmittel abriebfest, arm an Verunreinigungen durch Schwermetall-Ionen sein und arm auch an Mikropartikeln sein.

Würde bei den geschilderten vier Einsatz-Beispielen die Partikelfreisetzung allein nach den bekannten Methoden ASTM F51 68 (1989) (Durchsaugmethode) oder nach US-Empfehlung IES RP CC 004 87 T Absatz 5.1.4 vom Oktober 1987 also nach Tauchen mit Hilfe eines Flüssigkeits-Partikel Zäh-

lers gemessen, so blieben alle Partikel, welche bei jedem Wischvorgang unvermeidlich durch Abrieb entstehen, unberücksichtigt. Das können bei einigen Anwendungen jedoch die überwiegende Menge der insgesamt freigesetzten Partikel sein.

Um Kenntnis darüber zu erlangen, wie viele Partikel aus dem Wischmittel während seines Gebrauchs in die Umgebung freigesetzt werden, bedarf es einer praxisnahen Simulation der Partikel-Freisetzung und in Verbindung damit einer angepaßten Zählmethode. Dabei gilt es zu beachten:

- Würde lediglich die Partikel-Freisetzung in Flüssigkeiten gemessen, so ergäben sich unverhältnismäßig hohe Partikelwerte, welche die Partikelfreisetzung unter den Bedingungen desTrokken- oder des Feucht-Einsatzes von Wischmitteln nicht annähernd simulieren.
- Würde lediglich die Fallkugel-Prüfmethode nach Labuda eingesetzt, so wäre die Freisetzung durch Abrieb der Wischmittel nicht ausreichend repräsentiert:
- Die Labuda-Colander Methode Teil A würde für sich gesehen nur solche Einsatzfälle simulieren, bei denen die durch Abrieb freigesetzten Partikel einen erheblichen Teil der Gesamt-Freisetzung ergeben.
- Die Labuda-Colander Methode -Teil B - würde zwar nahezu praxisidentisch simulieren aber sie bedarf noch der Überprüfung und der Diskussion in den Fachkreisen

Aus dem Gesagten folgt zwangsläufig, daß z. Zt. nur ein aus verschiedenartigen Prüfungen kombinierter Vergleichswert einigermaßen Aufschluß über die Einsatzfähigkeit eines Wischmittels geben kann, solange keine einzige Methode mit hoher Simulationsgüte über das breite Anwendungsspektrum existiert. Wir haben uns in diesem Zusammenhang dazu entschlossen, die Einzelergebnisse von drei Prüfungen (Tauch, Fallkugel und Colander) multiplikativ zu einem Freisetzungs-Index zu verknüpfen.

Wir glauben, daß ein solches multifaktorielles Gesamtresultat das Prüfergebnis auf die Basis einer größeren Praxisnähe stellt und so dem Ergebnis auch einen höheren Wahrheitsgehalt verleiht.

## 7 - Das Belastungs-Diagramm für den textilen Werkstoff Reinraum-Wischmittel

Für viele Werkstoffe lassen sich Belastungs-Diagramme (stress-straincurves) aufstellen. Dies gilt prinzipiell auch für textile Werkstoffe und deren Partikelfreisetzung.

Alle bisher bekannt gewordenen Prüfmethoden für die Partikel-Freisetzung von Reinraum-Wischmitteln simulieren diese durch Einwirkung einer bestimmten Kraft (Belastung) für eine bestimmte Zeit. So erfahren wir immer nur etwas über einen willkürlich gewählten Punkt innerhalb des Belastungs-Diagramms von diesem Gebilde.

Im Sinne eines besseren Verständnis für das Verhalten dieses Produktes hatten Paley und Mattina in ihrem wertvollen Beitrag zum ICCCS Weltkongreß 1990 in Zürich sicher Recht, wenn sie die Darstellung der Partikel-Freisetzung über einen weiten Bereich von Belastungskräften im Sinne eines Belastungs-Diagramms versuchten.

Der Ansatz jedoch, mit dem sie operierten, bedurfte der Vertiefung und der ganzheitlichen Sicht:

Die Betrachtung der Partikelfreisetzung bei Minimalstress (dreifaches Tauchen des Wischmittels ohne forcierte Bewegung) ergibt einen Freisetzungswert, welcher die beim Wischprozess unvermeidbar auftre-

tende Belastung durch scheuernde Reibung unberücksichtigt läßt.

Betrachtet man die Freisetzung nach dreifachem Tauchen jedoch gewissermaßen als Grundwert des Partikelinhalts eines Wischmittels bei quasi Null-Stress, dann erschien die Konsequenz von Paley - Mattina, nämlich die Belastung des Wischmittels mit Hilfe immer weiter gesteigerter hydrodynamischer Kräfte zu simulieren außerhalb des Bereichs praktischer Gebrauchsbelastung. Das ergibt sich schon aus der Tatsache, daß sich mit zunehmender Rauhtiefe der zu reinigenden Oberfläche bei vielen Fasergebilden die Partikelmorphologie in Richtung Makropartikel verändert. Außerdem nehmen die Faserbrüche

zu. Dieses Phänomen wurde von Paley - Mattinas erstem Ansatz unberücksichtigt gelassen. Deren zweiter Ansatz vom Oktober 1991 wird nun näher zu untersuchen sein.

Der Verfasser vertritt die Hypothese, daß der wesentliche Aspekt der Partikel- und/oder Faserfreisetzung, sofern sie den Gesetzmäßigkeiten eines Belastungsdiagramms unterliegt, durch folgende Parameter bestimmt wird:

Auflagedruck beim Wischvorgang Rauhtiefe der gewischten Oberfläche Geschwindigkeit des Wischvorgangs Tränkungszustand des Wischmittels

Im Sinne dieser Annahmen wurde die Labuda-Colander Methode Teil A




Abb. 3


erweitert. Abbildung 3 zeigt ein Instrumentarium für diese erweiterte Prüfmethode, welche eine sehr gute Simulationsgüte aufweisen sollte. Die Labuda-Colander Methode Teil B ist zunächst für die Erstellung von Belastungsdiagrammen für Wischmittel im feuchten Gebrauchszustand gedacht. Sie kann später evtl. für Wischmittel im trockenen Gebrauchszustand erweitert werden. Dem Verfasser erscheint es nicht sinnvoll. Reinraum Wischmittel lediglich im feuchten Zustand zu beurteilen, weil ein erheblicher Teil der Handhabung im trockenen Gebrauchszustand geschieht. Es bestehen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags

keine praktischen Erfahrungen mit der erweiterten Methode Typ B. Die Colander-Methode Typ A jedoch, hat erhebliche Unterschiede in der Partikelfreisetzung zwischen den verschiedenen Wischmitteln gezeigt dies jedoch immer wieder nur auf einen einzigen Punkt der Kennlinie bezogen. In den nächsten Monaten wird die B- Methode untersucht werden und die Ergebnisse werden in einem separaten Beitrag veröffentlicht


#### 8 - Anhang - Tabellen

A - Hypothetisches Belastungsdiagramm für 4 Reinraum-Wischmittel nach Rohmaterial


- B Partikelfreisetzung durch Fallkugel-Prüfmethode nach Labuda vom Polyester-Cellulose-Vlies
- C Partikelfreisetzung vom Polyester-Cellulose-Vlies durch Labuda-Colander Methode Typ A
- D Partikelfreisetzung vom Polyester-Cellulose-Vlies durch Tauch-Methode
- E Beispiele technischer Kenndaten von HI-TECH-Wischmitteln nach verwendeten Rohmaterialien




A - Hypothetisches Belastungsdiagramm für 4 Reinraum-Wischmittel nach Rohmaterial



B - Partikelfreisetzung durch Fallkugel-Prüfmethode nach Labuda vom Polyester-Cellulose-Vlies





C - Partikelfreisetzung vom Polyester-Cellulose-Vlies durch Labuda-Colander Methode Typ A

D - Partikelfreisetzung vom Polyester-Cellulose-Vlies durch Tauch-Methode

				geo	rdnet na	ach ven	wendete	m Rohr	naterial							
ROHMATERIAL BEZEICHNUNG			Filichermanne	ReiBkraft Mege	Reithrak quer	Längendehnung längs	Längendehnung quer	Wasseraufnahme pro Flächen-Einheit	Habtauch Prüfung 1 s Tauchen bis zur Häffe – x % von Wasseraufnahme	Kapillarität Steighöhe: 1 Min. L/Q	Partikel-Freisetzung				c	<b>P</b>
	Konstruktion	Dicke									Falkugel-Methode nach Labuda	Labuda-Colander- Methode	Tauch-Methode	Freisetzungs-Index	lonische Kontamination (Na-Āquivalent)	Oberflächen-Widerstand
		E	Ø ≡2	z	z	*	×	Ø m2	×	E	Part P	) ta	Mio/ Part	ND.	mg /	G Z
Polyester - Holzschliff	Viles	0,40	67,00	61,20	19,50	22,00	76,00	312,00	69,00	60/48	0,35	6,42	95,00	213,00	11,00	5x10 <sup>12</sup>
Polyester - Holzschi., gefärbt	Vlies	0,41	70,00	59,10	17,80	25,00	81,00	320,00	75,00	56/43	0,40	7,00	110,00	308,00	19,00	4,3x10 <sup>11</sup>
Polyester	Viles	0,29	48,00	39,30	10,70	32,80	114,00	270,00	75,00	3/2	0,17	0,30	7,00	0,36	5,20	> 10 <sup>15</sup>
Baumwolle	Gewebe	0,42	210,00	79,40	61,60	32,10	41,20	222,00	74,00	12/6	3,01	0,62	300,00	560,00	24,00	5,2x10 <sup>9</sup>
Polyamid	Viles	0,71	120,00	45,90	37,00	39,50	62,70	428,00	60,00	80/52	0,13	0,28	79,00	2,87	8,80	2,5x10 <sup>11</sup>
Polyester - Polyamid Mikro	Gestricke	0,32	160,00	118,00	60,10	88,30	217,00	298,00	13,00	28/19	0,05	0,13	55,00	0,36	10,70	> 10 <sup>15</sup>
Polyester, paraffiniert	Viies	0,28	120,00	33,20	15,10	49,70	145,70	72,00	25,00	0/0						> 10 <sup>15</sup>
Manila - Hanf	Vies	0,10	20,00	28,60	16,00	2,10	7,10	116,00	94,00	46/46	0,31	4,99	16,00	24,80	10,60	1,4x10 <sup>10</sup>
mikroporöses Elastomer	Vies	0,40	100,00	64,10	21,70	92,40	70,50	125,00	62,00	30/27	0,10	0,19	35,00	0,32	8,50	5,5x10 <sup>11</sup>
Polyamid	Viies	0,29	40,00	24,00	20,30	68,30	79,40	200,00	67,00	12/12	0,14	0,25	19,00	0,66	12,30	2,5x10 <sup>12</sup>
Polyether	Scheum	2,00	65,00	9,30	6,60	238,00	243,00	314,00	71,00	3/4	-	0,60	20,00	1,21	-	2,3x10 <sup>12</sup>
Polyester	Gestricke	0,70	140,00	79,20	52,70	119,00	238,00	540,00	76,00	60/53	0,12	0,27	30,00	0,10	19,00	9,1x10 <sup>9</sup>

E - Beispiele technischer Kenndaten von HI-TECH-Wischmitteln nach verwendeten Rohmaterialien