

Realität und Simulation


Wie viele Partikel werden wirklich freigesetzt?

ein Prüfmethoden-Vergleich

Vortrags - Themen

- I Erwartungen an das Reinraum-Verbrauchs-Material und die Prüfung seiner Partikelfreisetzung
- II Vier Prüfmethoden mit hohem Bekanntheitsgrad, ASTM, IEST: Reinraum-Bekleidung, Reinraum-Tücher, Reinraum-Handschuhe
- III Drei Prüfmethoden mit hohem Simulationsgrad C&C-Methoden: Reinraum-Tücher, Reinraum-Handschuhe
- IV Mess-Ergebnisse
- V Zusammenfassung

I Qualitäts-Erwartung an das Reinraum-Verbrauchsmaterial



Erwartung an die Prüfmethoden und Geräte



Reinraum-Verbrauchsmaterial-Oberflächen ihre Partikelfreisetzung und Prüfmethoden

ausgewähltes Verbrauchsmaterial			Standard-Methode	C&C-Methode
Bekleidung			IEST-RP-CC003.4 ASTM F51-68	(im Versuchs- Stadium)
Tücher		5	IEST-RP-CC004.3	C&C-Transfer- Methode Labuda-Walk- Test
Handschuhe			IEST-RP-CC005.3	C&C-Manu- Stretch-Methode


Reinraum-Verbrauchsmaterial

II Die Partikelfreisetzung


Vier Prüfmethoden von hohem Bekanntheitsgrad

ASTM F51-68	Reinraum-Bekleidung	Durchsaugmethode
IEST RP-CC003.4	Reinraum-Bekleidung	Helmke-Drum-Test
IEST RP-CC004.3	Reinraum-Tücher	Tauchmethode
IEST RP-CC005.4	Reinraum-Handschuhe	Tauchmethode


Prüfschema für Reinraum-Bekleidung nach Methode ASTM F51-68



Prüfschema für Reinraum-Bekleidung nach Methode IEST-RP-CC003.4 (Helmke Drum Test)



Prüfgerät: Helmke-Drum Bestimmung des Partikel-Belags von Reinraum-Kleidung




© CCI-von Kahlden


Reinraum-Kittel partikuläre Standard-Verunreinigung

REM-Foto Yuko Labuda


Prüfschema für Reinraum-Tücher nach Methode IEST-RP-CC004.3 (Tauchmethode)




Präzisions-Reinigungstücher Polyester-Oligomere an der Filament-Oberfläche



Prüfschema für Reinraum-Handschuhe nach Methode IEST-RP-CC005.4



Oberfläche Nitril-Handschuh dekontaminiert, partikelarm



Reinraum - Verbrauchsmaterial

III Drei C&C-Prüfmethoden von hohem Simulationsgrad

C&C-Transfer-Test

Labuda-Walk-Test

C&C-ManuStretch-Test

Reinraum-Tücher, trocken

Reinraum-Tücher, trocken

Reinraum-Handschuhe

mech. Partikel-Übertragung

Luftpartikel-Freisetzung

Luftpartikel-Freisetzung

Alternative Prüfmethoden weniger Prüfaufwand - größere Realitätsnähe

Kleidung Tücher


 C&C - Transfer-Test: Druckvolle Berührung zwischen Prüfplatte und Verbrauchsmaterial-Oberfläche. Zählen der Partikel auf der Prüfplatte.

Tüche

• Labuda - Walktest: Hin und her Bewegen eines Tuchabschnitts um einen dünnen Metallstab herum. Partikelstreuung mittels Luftpartikelzähler messen.


Handschuhe C&C - ManuStretch-Test: Hand mit Reinraum-Handschuh 10 mal weit strecken und wieder schließen. Partikelstreuung mit Luftpartikel-Zähler messen.

Prüfschema für C&C-Partikel-Transfer-Test




Ergebnisse: C&C-Partikel-Transfer-Test Reinraum-Tuch Microweb vor und nach Dekontaminierung

Vor Dekontaminierung:




Nach Dekontaminierung:




Prüfschema für den Labuda Walktest Partikelfreisetzung aus trockenen Reinraum-Tüchern






Ergebnisse: Labuda-Walktest Gestrick-Tücher Sonit MD-M



x-quer: 32 Part. > 0,5 µm Variations-Koeffizient 46 %


C&C-ManuStretch-Test zur Bestimmung der Partikel-Freisetzung von Handschuhen







IV Ergebnisse: C&C-ManuStretch-Test für die Partikelfreisetzung aus Handschuhen




Konzept: Clear & Clean - Forschungslabor


Das Problem der Simulation Partikelfreisetzung real und simuliert, Part/cm², Partikel > 0,5 µm

Produkt	reale Freisetzung	nach Spezifikation	simulierte Freisetzung
Reinraum- Tücher	in die Luft	IEST-RP- CC004.3	ins DI- Wasser max. 12.000 Part.
		Labuda- Walktest	in die Luft max. 200 Part.
Reinraum- Handschuhe	In die Luft	IEST-RP- CC005.4	ins DI- Wasser max. 700 Part.
		C&C-Manu- Stretch-Test	in die Luft max. 100 Part.

Ergebnis-Vergleich bekannter und alternativer Prüfmethoden für Reinraum-Tücher



Ergebnis-Vergleich bekannter und alternativer Prüfmethoden für Bekleidung und Handschuhe



V Zusammenfassung

- Einige IEST- Verbrauchsmaterial-Prüfmethoden ergeben dramatisch überhöhte Partikelzahlen.
- Falsch hohe Partikelzahlen täuschen dem Anwender ein zu hohes Gefährdungspotenzial vor.
- Auch der ASTM-Durchsaug- und der Helmke-Drum-Tests simulieren nicht die reale Partikel-Freisetzung.
- Als Alternative wurden drei C&C-Prüfmethoden vorgestellt, die auf Luftpartikel-Messung beruhen.

CLEAR CLEAN

Wir danken

- Herrn Martin Gerstmann f
 ür die Laborarbeiten.
- Herrn Stefan Haupt für die Präsentation
- Frau Cora Ipsen für die Gestaltung der Folien.
- Frau Yuko Labuda für die REM-Aufnahmen.
- und insbesondere Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.