

Arbeitsanweisung

**AA - Nr.
25.49 / 02**

Wartungsplan – SIPLACE X3/ X4S/ SX2

Seite 1 / 2

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sichern, dass die technologischen Einrichtungen und Anlagen störungsfrei und anforderungsgerecht arbeiten und der Fertigungsprozess unter beherrschten Bedingungen verläuft.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F, der Firma MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

Die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind im zugehörigen und auf die Maschine bezogenen Formblatt FB88 – Wartungsnachweis - Maschinentagebuch zu dokumentieren.

#	Zyklus	zu wartende Maschinengruppe	durchzuführende Wartungsarbeiten
1	14-tägig <i>Maschinenführer</i>	- Lüfterprüfung - Instandhaltungstätigkeiten Portale - Instandhaltungstätigkeiten Transport	Prüfen der Lüfter an den Hauben und am Maschinenrucksack (auf Funktionalität prüfen) Prüfen und reinigen der Magnetflächen der X- und Y-Achse (mit flusenfreien Tuch), ggf. Bauelemente mit einem nicht magnetischen Werkzeug entfernen Lose Bauelemente mit einem Staubsauger im Bereich des Leiterplattentransports entfernen
2	6-monatlich <i>Wartungs- mechaniker</i>	- Instandhaltungstätigkeiten Grundmaschine - Instandhaltungstätigkeiten Bauelemente Zuführung - Instandhaltungstätigkeiten Optische Systeme - Instandhaltungstätigkeiten Portal	-Prüfen/Reinigen/Austauschen der Kühlluftfilter/Y-Achsen -Reinigen der Lüfter an der Computer-Unit -Funktionstest des Leergurtschneidgeräts -Fetten des Schneidgeräts -Reinigen des Schneidgeräts -Fetten des Messers am Schneidgerät -Fetten des BE-Einzugs -Fetten der Aufnahmelager u. Zentrierleisten an den BE-Wagen für X-Förderer -Reinigen der IC- und FC-Kameras -Reinigen des Koplan-Moduls -Reinigen des stationären 3D-Sensor-Moduls -Reinigen des Maßstabs der X-Achse -Reinigen des Maßstabs der Y-Achse
3	jährlich <i>Wartungs- mechaniker</i>	Instandhaltungstätigkeiten Portal	-Fetten der Führungslager X-Achse -Fetten der Führungslager Y-Achse -Reinigen der Linearführungen der X-Achse -Reinigen der Linearführungen der Y-Achse -Kontrollieren der Kühlluftschläuche Y-Achse

Verteiler: siehe Dokumentematrix

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Schmidtke	Q	24.09.2025	Rene Schmidtke Digital unterschrieben von Rene Schmidtke Datum: 2025.09.24 07:20:19 +0200
Genehmigt :	Henschel	G/ Q	24.09.2025	Digital unterschrieben von Andreas Henschel Datum: 2025.09.24 07:32:15 +0200 Andreas Henschel

Arbeitsanweisung	AA - Nr. 25.49 / 02
Wartungsplan – SIPLACE X3/ X4S/ SX2	Seite 2 / 2

3	Instandhaltungstätigkeiten Transport	-Verstellen der Transportwangen bei DT/QT -Reinigen und Konservieren des Transports ▪ Sechskantwellen ▪ Fixierband ▪ Kugelumlaufspindel ▪ Führungswellen der Breitenverstellung ▪ Führungswellen der Transportwangen
----------	---	---

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereic	Am	Änderungsgrun	Inhalt der Änderung
01		Q	10.03.2025	Neuerstellung	Wartungsdurchführung und -arbeiten
02	24.09.2025	Q	24.09.2025	2 neue Maschinen	Keine, neue Maschinen stammen aus der X-Serie