

Arbeitsanweisung

**AA - Nr.
25.01 / 06**

Wartungsplan – Wellenlötmaschine ERSÄ EWS 330

Seite 1 / 2

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sichern, dass die technologischen Einrichtungen und Anlagen störungsfrei und anforderungsgerecht arbeiten und der Fertigungsprozess unter beherrschten Bedingungen verläuft.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F, der Firma MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

Die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind im zugehörigen und auf die Maschine bezogenen Formblatt FB88 – Wartungsnachweis - Maschinentagebuch zu dokumentieren.

Vor dem täglichen Arbeitsbeginn sind folgende Punkte zu überprüfen:

	Maschinengruppe	Durchzuführende arbeiten
Überprüfung vor der täglichen Arbeit <i>Maschinenführer</i>	Sprühfluxer ESF	Reinigen: Sprühkopf, LP-Erkennungssensoren, Ablassrohr, Luftdüse vom Sprühkopf abschrauben und in Lösungsmittel reinigen Sichtkontrolle: Verschlauchung Pneumatik + Flussmittelzufuhr, Wasserabscheider, Wechselfilter in der Absaugesse Füllstand Flussmittelbehälter überprüfen, ggf. nachfüllen Niveauschalter auf Freilauf prüfen Glasscheiben Absaugesse reinigen
	Kurzwellige Hellstrahler	Auf Beschädigung prüfen
	Doppelwellenlötanlage ERSÄ LM8 mit SMT-Präz.lötwelle	Einstellung des Druckreglerventils (Manometer) prüfen und Wasserabscheider entleeren, Oxydschicht entfernen und Lot auf Soll-Niveau auffüllen (15-20 mm unter Tiegeloberkante),
	Motorische Ausfahreinrichtung mit Düsenversenkmechanismus	motorische Ausfahreinrichtung einschl. des Düsenmechanismus beobachten, Lötspritzer an den Gegenständen entfernen
	Löttransport	Kompletten Löttransport auf einwandfreien Funktionsablauf prüfen, bei Bedarf Kette spannen
	Pneumatik	Eingangsdruck kontrollieren (Minstdruck 6 bar), Wasserabscheider entleeren
	div. Temperaturen	Optische Prüfung der Temperaturen auf korrekte Einstellung und IST - Werte

Verteiler: siehe Dokumentenmatrix

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt:	Schmidtke	Q	09.10.2024	
Genehmigt:	Henschel	Q	09.10.2024	

Arbeitsanweisung

**AA - Nr.
25.01 / 05**
Wartungsplan – Wellenlötmaschine ERS A EWS 330

Seite 2 / 2

	Zyklus	zu wartende Maschinengruppe	durchzuführende Wartungsarbeiten
1	wöchentlich <i>Maschinenführer</i>	- Sprühfluxer ESF - Kühlmodul - Pneumatik - Temperaturkontrolle	Fluxerwanne + -bereich reinigen Leichtgängigkeit des Bandzylinders überprüfen (Sprühkopf transport) Einstellung der Druckreglerventile (wenn Manometer vorhanden) überprüfen Einstellung der Druckventile aller Pneumatikaggregate überprüfen und ggf. korrigieren Überprüfung der Temperaturbereiche mittels Messung per kal. Thermometer
2	monatlich <i>Maschinenführer</i>	- Doppelwellenlötanlage ERS A LM8 (mit SMT-Präz.wel.) - Sprühfluxer ESF - Mittelwellige Strahlerkassetten - Kurzwellige Hellstrahler - Motor. Ausfahreinrichtung mit Düsenversenkmech. - Löttransport	Temperaturfühler reinigen, Lötdüsen ausbauen und reinigen Funktion des Sprühkopfes überprüfen (Funktion Absperrnadel) Flussmittelreste auf der Glaskeramikplatte entfernen Flußmittelreste auf den Strahlern bzw. auf der kompletten Strahlereinheit entfernen - Achtung: Bruchgefahr! Abstand zwischen Lötdüsen und Leiterplattenunterseite überprüfen und ggf. korrigieren Transportketten mit Teflon-Spray fetten
3	halbjährlich <i>Maschinenführer</i>	- Doppelwellenanlage ERS A LM 8 (mit SMT-Präz.welle)	Lotprobe zur Analyse einsenden, Temperaturkontrolle (Soll-Ist Vergleich – Max. 5°C Abweichung)
4	jährlich <i>Wartungsmechaniker</i>	Sprühfluxer ESF	Batterie der SPS wechseln (bei laufender Steuerung)
5	Nach Bedarf <i>Wartungsmechaniker</i>	- Motor. Ausfahreinrichtung mit Düsenversenkmech. - Doppelwellenanlage ERS A LM 8 (mit SMT-Präz.welle) - Löttransport	Bewegungselemente reinigen und einfetten Pumpengehäuse entfernen und reinigen reinigen (Ultraschallbad, Fettlösemittel), neu fetten und spannen sowie Transportprofile reinigen

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrun	Inhalt der Änderung
03	Henschel	Q	11.11.14	Anpassung	Punkt 3 – Wartungsdurchführung und -arbeiten überarbeitet
04	Heinicke	F	16.04.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung
05	Henschel	Q	04.05.2020	Überarbeitung	Punkt 3 – Konkretisierung der Dokumentation (FB88) -> Schulungsbewertung: keine Schulung notwendig
06	Schmidtke	Q	09.10.2024	Anpassung	Intervall Lotprobe jetzt halbjährlich da Analysen immer i.O.