気をつけようでは防げない!ヒューマンエラーの撲滅 ~ 基板廃却 0(ゼロ)への挑戦~

三菱電機株式会社 名古屋製作所 FA 工作部 PC 工作一課 サークル名:BST/BICT 発表者: 熊崎 悠起



【会社紹介】

三菱電機㈱ 名古屋製作所は、1924年に産業用電機品・家庭用機器生産の中核工場として設立。現在はファクトリーオートメーション(FA)分野のトータルサプライヤとして、常に世界トップレベルのFA機器・サービスを提供し続けています。

私たちの職場である PC 工作第一課では、自動機械の制御に使われる中大型シーケンサを主に生産してり、自グループはその中でもシーケンサ Q シリーズ、iQ-R シリーズの CPU ユニットを生産しています。



【製品紹介】

シーケンサとはプログラマブルロジックコントローラの自社商品名で、豊富な品揃えを誇り「MELSECシリーズ」といいます。

高い信頼性と優れた性能により、様々なシーンでTCOの削減を実現します。デバイスレベルからコンピュータレベルまでをシームレスにつなぎ、円滑なデータ通信を実現、多彩なシステムの構築に貢献します。工場の自動機器制御やエレベーター、自動ドア等様々なものに使用されています。

★MESHRS! テーマ・目標設定

職場方針

①ロット不良の撲滅。 過去不具合対策の徹底 状況に合わせた対策見直しと水平展開の 徹底

e-Factory

- 2 工程内の不具合発生リスクの顕在化と 流出防止の仕組み構築
- ③教育資料の充実と定期技量確認作業の 確実な実施
- 4製品トレーサビリティ体制の構築

【テーマ・目標設定】

職場方針より過去不具合対策の徹底をすべく 18年度下期、担当エリア(一次組立・フロー検査・ BST・基板分割)にて発生した不具合を調査しました。




すると、BST 工程に廃却不具合が集中的に発生 していることが分かりました。

よって、活動テーマを「BST工程の廃却不具合 撲滅」、目標を「19 年度 BST工程の廃却不具合件 数 0 件」としました。




BSTとはプリント基板のはんだブリッジや、パターン切れ有無の検査、実装された抵抗・コンデンサ等の部品容量などを測定する装置です。数百本のプローブピンが付いた上治具・下治具を取り付けて基板をセットし、上治具を押さえ付け測定します。



【現状把握】

18 年度下期、BST 工程にて発生していた 7 件の不具合を内容別に分類したところ、①~③までの3 種類の不具合が発生していました。



【要因分析】

①から③の不具合の問題点を洗い出す為、担当作業者にヒアリングを実施後、「特性要因図」を用いて解析を実施、推定した内容を確認するべく、3 現主義に徹し調査を開始しました。



【現状調査①】

まず①の TOP ゲージプレート取り外し忘れによる基板、治具破損からです。

この不具合は上治具に、ピン曲がり確認用のプレートがついたままとなっていることに気付かず、試験を開始し製品である基板が破損・廃却となるとともに、BST治具やプレートも破損し、修理完了まで、該当治具が使用不可能になることもありました。



【対策案検討①】

特性要因図で着目した2点は、一つ目が透明アクリル製の素材で視認性が悪いことです。

写真右側で見落としやすさが確認できます。




二つ目はプレートを外し忘れたまま治具をセットしてしまうと、プレートは下から覗きこまないと見えないことです。これらの調査から、プレートに何かを取付け、視認性を改善出来ないか検討しました。



【改善事例①】

手軽に実行できる改善策としてプレートに黄色の 帯状の外し忘れ防止表示を取り付け、プレート有り の視認性を向上、上治具セット後も取り付けた表示 が垂れ下がって非常に目立つためプレートを外し忘 れることがなくなりました。



【現状調査②】

次に②の基板セットミスによる基板、治具破損に ついてです。

BST 治具に基板をセットする際、基板に傾きが発生。そのまま試験開始し、上治具をプレスしたことで、基板は破損し廃却。BST 治具も破損し修理完了まで生産が STOP してしまいました。




【対策案検討②】

特性要因図での「基板のセット方法・確認方法が 決まっていない」に着目し、全作業者を確認すると、 大きく分けて二つのパターンがありました。

パターン 1 は 4 カ所ある位置決めピンに同時挿入し、目視のみで確認する方法です。

手早く行えますが、基板のずれが発生しやすく、 確認しづらいという問題点があります。



パターン 2 は、位置決めピンに 1 カ所ずつ挿入・指で押さえて確認する方法です。

パターン 1 より多少手間はかかりますが、位置 決めピンが基板の穴に入ったか、1 箇所づつ触りな がら確認することで、確実性が増します。



基板四隅を押さえて確認することで 、基板が傾いてセットされていた際に ガタツキが発生し気づき やすいという利点があります。


実際セットミス不具合を出した作業者はいずれもパターン1の方法で行っていた為、パターン2の方法を標準作業とすることに決定しました。



【改善事例②】

手順、注意点を明確なルールとして要領書化、 作業者に再教育を実施し、作業方法を統一しました。

ルール化については他の班と合同で進め水平展 開が出来ました。



【現状調査③】

次は③のプローブピン摺動不良による基板破損についてです。

プローブピン内部のバネ折損で摺動不良に気づかず BST を実施。 摺動不良ピンが基板内層パターンを貫通し試験にて NG 判定となりました。調査すると貫通でNG判定にならない基板が見つかり計150 台廃却のロット不良となってしまいました。



ピンの摺動不良は担当作業者による使用前点検 での発見が必要で、設備課より教育を実施いただ きました。


また教育いただいた内容をBST治具のメンテナンス要領書にも盛り込み、目視確認のスキル向上が図られました。




【対策案検討③】

しかし、数百本あるピンの中に潜んでいるかもしれない摺動不良ピンを、目視で漏れなく・確実に発見するのは難しいと感じました。対策を練るため、グループ討議を実施するも、現実的な案を出せず上長に相談しました。

そこで設備課に製作依頼していた治具が完成間 近であったため、その治具を試してみました。






【改善事例③】

ピン摺動不良確認用治具の試作品です。ベアボードの両面に銅箔テープを貼り、その上に OHP シートを貼る。更に銅箔テープにケーブルをはんだ付けして作製してあります。

この治具を試験治具にセット・プレスした状態で「ノードテスト」と呼ばれるプローブピンの導通確認を行うテストを実施します。摺動不良のピンがもしあった場合はピンが OHP シートを突き破り銅箔とショートすることで発見できる仕組みとなっています。

この摺動不良点検を 治具の使用前と使用後に行うことで、摺動不良ピンの有無を確実に検出、基板破損の発生と後工程流出を防ぐことができます。



グループ内でも更に改善案を検討し、治具製作 の簡易化とメンテナンス性向上の改善を実施しまし た。(両面にケーブルはんだ付け→両面を銅箔テー プで導通をとりクリップでケーブル接続)

MITSUBISHI 改善事例③(ピン摺動不良) メーカー版製作と水平展開 正規版治具完成! 他職場も含め

改善版の治具をメーカーに作製を依頼し、その他 細かな改良を加え、正規版の治具が完成しました。

点検方法等を纏めた要領書も整備し標準化、他 職場へも水平展開を進めています。

(現時点で治具 10 台分・生産台数カバ一率 69%)



【中間効果確認】

3件の改善を実施、水平展開中のものもありま すが、効果として 19 年度 10 月まで BST 工程での 廃却不具合 0 件を維持できました。

「このまま目標達成だ!」とグループ全員が安 心し始めたころ、新たな問題が発生します。



【現状調查4】

BST 作業者から試験結果確認不足により NG 品 を次工程に流出しかけたと連絡を受けました。

試験 NG を気づかず、次工程の基板分割に移 行、基板分割実施前に気づき不具合発生は免れま した。(BST 試験実績と完了数の照合でユニットエ 程以降へ流出はあり得ません。)




新たに見つかった問題点の芽を摘み取るべく、メ ンバーを率いて新たな改善に取り組みました。

再度特性要因図による解析を行い調査した結果 試験 OK 時と NG 時ではモニタ表示以外に差異が なく、表示を見落とすと、試験 NG に気づかず後工 程に流出させてしまうリスクがあると分かりました。




更に、NG 品を分割した作業者にヒアリングをした 結果、BSTと 同じく基板の電気回路試験を行う 類 似工程の ICT とでは、試験 NG 時の設備挙動が違 うことが分かりました。



【対策案検討4】

ICT では OK の時のみプレスが上がり、NG 時はプレスダウンしたまま停止しますが、BST では、OK 時 も、NG 時も共にプレスが上がって停止します。


類似工程でありながら、この違いがあると勘違いしやすいため、設備課に相談、設備メーカーにもご協力 頂き、試験 NG 時の設備挙動を、ICT と同一となるように変更しました。



【改善事例4】

試験 NG 品の取り出しには、手動でのプレス上 昇操作が必要となり試験結果の誤認を防げます。 課内の全BSTに水平展開を実施しました。

更に、設備課の設備基本仕様書に反映し標準仕 様としたことで今後導入される設備にも、NG 品の流 出防止ができます。



【成果の確認】

昨年度7件あった不具合と発生が予想された不 具合にそれぞれ確実な再発防止策を実施したこと で、今年度の BST 工程の不具合発生は「0 件」と 目標を達成することができました。



活動のまとめ

社外秘 e-Factory

MITSUBISHI 今後の取り組み

社外秘 e-F@ctory

社外秘 e-F@ctory

- ·BST工程の不具合件数を 大きく削減できた
- ・品質に対する意識向上
- ・他部門と連携し、問題解決に 取り組めた
- ・不具合の未然防止活動ができた

【活動のまとめ】

良かった点は現場の作業者と一丸となり目標に 向けて取り組めたことや、対策を検討し、不具合発 生の根幹に迫ろうとすることで品質に対する意識が 向上したことです。

- ・摺動不良確認治具の水平展開
- ・部品破損対策 リスク洗い出し
- ·BST試験の直行率改奏
- ・他工程の不具合へ調査・対策

【今後の取り組み】

摺動不良確認治具の水平展開やライン内で稀に 発生している部品破損対策など、不具合の未然防 止活動に取り組んでいきます。