



Technical Bulletin Important – Please Read!!

TBS0112 Revision Date:7/9/09

Hard start symptoms and starter failure may NOT be caused by the starter.

SYMPTOM:

- Backfire during cranking or start-up
- “Kickback” during cranking or startup
- “No” start
- Slow or difficult start/crank
- Grinding or unusual noises during cranking or start-up
- Cracked or broken engine block at the starter boss
- Broken starter drive housing “nose cone”
- Broken starter ring gear on flywheel or flexplate
- “Service Engine Soon” lamp illuminated

CAUSE:

If your vehicle is experiencing one or more of the symptoms listed above the crank shaft position sensor may be at fault. A common failure mode of the crankshaft position sensor is allowing spark advance of up to 50 extra degrees during engine cranking only. This creates higher cylinder pressure and sometimes “kick back” which can damage the starter housing, flywheel (or flexplate), and/or engine block (where the starter is mounted).

FIX:

Per GM TSB 00-06-04-014, inspect for a powertrain diagnostic trouble code (DTC) code P0338. This DTC will illuminate the “Service Engine Soon” light. If the code is stored, the crankshaft position sensor, GM P/N 10456607, must be replaced and the remaining components inspected for damage (engine block at the starter boss, the starter drive housing and the flywheel ring gear).



WARNING:

Failure to replace a failed crankshaft position sensor could result in repeated damage to the starter or flywheel.

NOTE: Some mild wear to the flywheel is normal; missing, broken or chipped teeth are NOT normal.

Also reference GM Technical Bulletin 00-06-04-014.



Technical Support Hotline: 800-228-9672
M-F 5:30AM-5:00PM PST, Sat 6:00AM-2:30PM PST



Avertissement! Advertencia!

TBS0112 Revision Date:7/9/09

Bulletin Technique Important – Veuillez lire

Boletín Técnico Importante: Favor de Leer

Le démarreur peut ne PAS être la cause des symptômes de difficulté au démarrage et de défaillance du démarreur.

Es posible que los problemas de dificultad de arranque y la falla del motor de arranque NO sean provocados por el motor de arranque.

SYMPTÔMES :

- Retour de flamme lors du lancement ou du démarrage
- « Recul » lors du lancement ou du démarrage
- « Aucun » démarrage
- Démarrage/lancement lent ou difficile
- Grincements ou bruits inhabituels lors du lancement ou du démarrage
- Bloc moteur fissuré ou cassé au niveau du bossage du démarreur
- « Pointe conique » du logement du mécanisme d'entraînement du démarreur cassé
- Couronne du démarreur située sur le volant ou sur la plaque flexible cassée
- Voyant « Entretien du moteur à effectuer prochainement » allumé

CAUSE :

Si votre véhicule présente un ou plusieurs des symptômes énumérés ci-dessus, le capteur de position du vilebrequin peut être défaillant. Un mode de défaillance courant du capteur de position du vilebrequin est causé par une avance à l'allumage allant jusqu'à 50 degrés supplémentaires lors du lancement du moteur uniquement. Cela entraîne une pression plus élevée du cylindre et, quelquefois, un « recul » qui peut endommager le logement du démarreur, le volant moteur (ou la plaque flexible) et/ou le bloc moteur (emplacement de montage du démarreur).

RÉPARATIONS :

Selon GM TSB 00-06-04-014, recherchez un code d'anomalie pour le groupe motopropulseur, code P0338. Ce code d'anomalie entraîne l'allumage du voyant « Entretien du moteur à effectuer prochainement ». Si le code est stocké, le capteur de position du vilebrequin, GM réf. 10456607, doit être remplacé et l'existence de dommages éventuels aux composants restants doit être vérifiée (bloc moteur au niveau du bossage du démarreur, logement du mécanisme d'entraînement du démarreur et couronne du volant moteur).

AVERTISSEMENT :

Le fait de ne pas remplacer un capteur de position du vilebrequin endommagé peut causer des dommages répétés au démarreur ou au volant moteur.

REMARQUE : Une légère usure du volant est normale; des dents manquantes, cassées ou ébréchées ne sont PAS normales.

Se reporter également au bulletin technique GM 00-06-04-014.

PROBLEMA:

- Retroceso de llama durante el giro o el arranque del motor
- "Contragolpe" durante el giro o el arranque del motor
- "No" arranca
- Arranque/giro del motor lento o difícil
- Ruidos agudos o inusuales durante el giro o el arranque del motor
- Bloque de motor agrietado o roto en el reborde del motor de arranque
- "Cono de punta" de la carcasa rota de la transmisión del motor de arranque
- Engranaje anular roto del motor de arranque en el volante o en la placa flexible
- Se ilumina la lámpara "Service Engine Soon" (Dar servicio al motor pronto)

CAUSA:

Si su vehículo experimenta uno o más de los problemas mencionados anteriormente, el sensor de posición del cigüeñal podría ser la causa. Un modo de falla común del sensor de posición del cigüeñal es permitir un avance de la chispa de hasta 50 grados adicionales únicamente durante el giro del motor. Esto genera una presión más alta de los cilindros y, en ocasiones, un "contragolpe", lo que puede dañar la carcasa del motor de arranque, el volante (o placa flexible) y/o el bloque de motor (donde se monta el motor de arranque).

SOLUCIÓN:

Según el TSB 00-06-04-014 de GM, inspeccione en busca del código de diagnóstico del problema (diagnostic trouble code, DTC) del tren transmisor de potencia, código P0338. Este DTC iluminará la luz "Service Engine Soon" (Dar servicio al motor pronto). Si el código se almacena, el sensor de posición del cigüeñal, P/N 10456607 de GM debe reemplazarse, y los demás componentes deben inspeccionarse en busca de daños (bloque de motor en el reborde del motor de arranque, carcasa de la transmisión del motor de arranque y engranaje anular del volante).

ADVERTENCIA:

Si no se reemplaza un sensor de posición del cigüeñal deficiente, se podrían producir reiterados daños al motor de arranque o al volante.

NOTA: La presencia de cierto desgaste leve en el volante es normal; NO es normal que haya dientes faltantes, rotos o astillados.

Véase también el Boletín técnico 00-06-04-014 de GM.



Technical Support Hotline: 800-228-9672
M-F 5:30AM-5:00PM PST, Sat 6:00AM-2:30PM PST