



I10313

Orden de Trabajo

Tipo Trabajo	RUT Cliente	Nombre Cliente
Servicio Técnico	69061300-K	IMQ Feria

Fecha	Sucursal	Dirección
21/04/2026 18:24	IMQ Feria	Av Peru 111 Quilpue

Descripción trabajo
Hora Asignación: 15:00 PM Hora Llegada: 16:40 PM Desconocida de: Dvr 3 4 completamente caidos Contacto: Paulina Verdejo Sarmiento - 935292147 (1) [18/04/2026 06:54] - Sthefan Leal - Se ingresa desde los NVR 1 y 2 pero no se encuentran los equipos 3 y 4 en la red.

Trabajo Realizado
Cliente: IMQ Feria Servicio: Desconexion Se atiende desconexión de sistema de cámaras, realizando revisión desde el tramo del equipo 4 hacia el equipo 2, inspeccionando LOS switches y cableado asociado. Durante el diagnóstico, se identifica falla en el tramo entre LOS equipos 2 y 3, donde un enlace presentaba intermitencia. Al revisar físicamente el cableado, se detecta conector RJ45 defectuoso, asociado a cable con exceso de curvatura (nudo), lo que generaba pérdida de continuidad y comportamiento intermitente del enlace. Se procede a: * Revisión de empalmes y conectores. * Recrimpado de conector RJ45 defectuoso. Posterior a la intervención:

- * Se restablece el enlace entre LOS equipos 2 y 3.
- * Se recupera la conectividad hacia LOS equipos posteriores.
- * Se dejan todas LAS cámaras en línea.

Posteriormente, previo al cierre de caja estanca del equipo NVR4, se presenta nueva caída del sistema. Al inspeccionar, se detecta que la caja estanca corta el cable del transformador del switch, provocando pérdida de alimentación.

Se procede a:

- * Corregir interferencia en el cableado.
- * Reemplazar transformador y switch afectados.

Posterior a la corrección:

- * Se restablece completamente la operación del sistema.
- * Se dejan todas LAS cámaras en línea.

Materiales utilizados

- * 1 Switch de red
- * Conectorización RJ45

Estado

Finalizado



Nombre Técnico

Bryan Benjamin Ibaceta Fabrega