Stampante COLOSSA

realizzazione di una stampante 3D "grande" di tipo RepRap a partire dal telaio e dai motori forniti da Italiana Robot



motori nema 23 di R&D Lab modello 23-57L112DS http://www.rd-lab.it/it/motori-e-componenti-elettromecc/motori-stepper.html

driver alternativi per stepper motor a correnti elevate http://andre.team9.99.org.nz/2012/10/replacing-pololu-stepper-drivers-with.html

Diario

martedì 4/11/2014 (rampoldi & C)

collegato motore nema23 ad una stampante prusa i3 (elettronica ramps); testato movimento motore tramite smart display: il motore si muove

22 novembre 2014 (bolognini, rampoldi & C)

provati tutti i motori con elettronica standard prusa i3: arduino mega, ramps e driver

4 dicembre 2014 (pedrali)

ricalcolati passi motori e modificato firmware marlin; prove movimento fallite :-(

20 dicembre 2014 (bolognini, rampoldi & C)

calibrati driver "maggiorati";

provati con successo tutti i motori con elettronica arduino mega, marlin standard, ramps e driver "maggiorati"

17 gennaio 2015 (bolognini, rampoldi & C)

- abbiamo misurato passo barre filettate movimento assi x,y,z = 4mm;
- seguendo le indicazioni di http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter's_Calibration_Guide per la configurazione degli steps per l'ass Z (nelle reprap standard è l'unico asse che usa barre filettate e non puleggia e cinghia per il movimento):

```
steps_per_mm = (motor_steps_per_rev * driver_microstep) / thread_pitch = (200 * 32) / 4 = 1600
```

nota: per i driver base driver_microstep = 16 mentre per quellii maggiorati = 32

- abbiamo corretto il firmware Marlin inserendo:

DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {1600, 1600, 1600, estrusore invariato}

- provando da repetier host a velocità standard 100% si sente un ronzio ma i motori non funzionano; l'ipotesi è troppi impulsi nell'unità di tempo;
- abbiamo abbassato la velocità al 10% e mosso con successo la struttura lungo gli assi x e y da repetier host con corrispondenza tra spostamento richiesto e spostamento misurato :-))
- fallite le prove per l'asse z; non chiara la ragione; abbiamo notato che l'asse z è molto più faticoso da muovere anche a mano

Marzo 2015 - stampante assemblata, tutto funziona ma a velocità molto bassa=10%; comunque i driver scaldano e "perdono" qualche movimento; conclusione: driver Stepper Motor insufficienti;

driver usati:

A4988, DRV8825

http://reprap.org/wiki/A4988 vs DRV8825 Chinese Stepper Driver Boards

alternative:

http://reprap.org/wiki/MKS TB6600

http://www.pibot.com/pibot-stepper-driver-rev2-2.html

http://www.homotix.it/catalogo/moduli-di-controllo/pibot-toshiba6600-tb6600-0-45a-stepper-motor-driver#pretty Photo

http://andre.team9.99.org.nz/2012/10/replacing-pololu-stepper-drivers-with.html

hudux:

http://www.ebay.it/itm/Driver-1-asse-TB6560-CNC-passo-passo-stepper-Arduino-/111418737295?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item19f113028f

15 04 2015

modificati jumper ramps per microstep portati a 16 modificate le impostazioni marlin modifica di tutti i parametri dei motori (X Y) = ai parametri della z

3/9/2015 - rampoldi, bolognini, sermisoni, crotti, brignoli (italiana robot) reinstallati driver arduino e repetier host su pc 9 del laboratorio; riprovata stampante e fatto punto con committente; questioni aperte:

- velocità non sufficiente
- necessità di un piano di appoggio "piano" per piatti riscaldati
- realizzazione e fissaggio supporti per fine corsa

prossime mosse:

- continuiamo le prove per alzare la velocità dei motori
- forniamo a italiana robot le misure per il piano per i piatti
- italiana robot realizza il piano
- italiana robot ci fornisce i supporti per fissare i fine corsa alle guide del telaio
- montiamo il piano
- montiamo i supporti

15/9/2016 - pedrali, rampoldi

nuovo piano stampa realizzato da italiana robot

analisi del possibile driver per Colossa

elenco driver leadshine:

http://www.leadshine.com/producttypes.aspx?type=products&category=stepper-products&producttype=steppe r-drives

possibile driver modello DM542:

http://www.leadshine.com/productdetail.aspx?type=products&category=stepper-products&producttype=stepper-drives&series=M&model=M542


come usarlo con ramps:

https://3dmegaautomations.blogspot.it/2015/03/use-ramps-14-with-leadshine 16.html


valore negli USA circa 70\$

31/5/2017 soldini

Movimento motore NEcMA 23 riuscito (Nessuna modifica è stata fatta al Marlin) Cablaggio:







4/10/2017 soldini

- Test Driver motore passo passo
- Motore funzionante con Reperire Host
- Modifica alimentatore e collegamento al driver

- Modifica cavi di alimentazione (più grossi)

