# WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH Cwiczenie 4 – Pomiary temperatury zadanie domowe Imię i Nazwisko Numer albumu Data Paweł Rawicki 283529 07.11.2020

Przed wykonaniem zadania należy przeczytać materiały do ćwiczenia 4, dostępne na stronie przedmiotu na serwerze Studia.

Rozwiązane zadanie należy przesłać na adres: jsoch@ise.pw.edu.pl w terminie do 8.11.2020r.


## 1.

Zaplanować eksperyment, w wyniku którego możliwe będzie wyznaczenie charakterystyk R = f(T) rezystancyjnych czujników temperatury w zakresie od temperatury pokojowej do 80°C. Do dyspozycji mamy następujący sprzęt i aparaturę:

- multimetr cyfrowy z funkcją pomiaru rezystancji,
- wzorcowy rezystancyjny czujnik temperatury Pt100 o znanej charakterystyce,
- metalową podstawę o dużej pojemności cieplnej i dobrym przewodnictwie cieplnym, umożliwiająca zamocowanie czujników i utrzymywanie ich w jednakowej temperaturze,
- grzejnik elektryczny o regulowanej mocy grzania.

Zastanowić się, jak powinna być ustawiona moc grzania.

### **Schemat:**



# Przebieg eksperymentu:

- 1. Zestawienie układu
- 2. Włączenie grzejnika, grzejnik powinien być ustawiony na najmniejszą możliwą wartość, przy której wartość temperatury metalowej płytki rośnie. Jest to spowodowane co najmniej dwoma faktami: Po pierwsze grzejąc powoli, płytka powinna zostać nagrzana bardziej równomiernie, po drugie unika się przeregulowania- łatwiej uzyskać żądaną temperaturę, ponieważ w zestawionym zestawie grzanie następuje szybciej niż chłodzenie(nie ma elementu chłodzącego, też wtedy pomiar jest dłuższy, ale bardziej stabilny).
- 3. Gdy temperatura zostanie ustalona- można to sprawdzać co na czujniku odniesienia należy odłączyć czujnik który należy skalibrować i szybko zmierzyć na nim opór. Należy odłączyć, ponieważ w przeciwnym wypadku mierzymy równolegle połączony opór płytki i czujnika (chyba że czujnik ma specjalne wyjście do pomiaru, wtedy nie trzeba go odłączać).
- 4. Sporządzenie charakterystyki.

2.

Na rysunkach Rys. 1, Rys. 2 i Rys. 3 przedstawiono wykresy charakterystyk temperaturowych trzech rezystancyjnych czujników temperatury – dwóch termistorów o oznaczeniach 820R i NTC-213 oraz czujnika krzemowego o oznaczeniu ITE. Na podstawie tych wykresów wyznaczyć następujące parametry:

• współczynniki materiałowe A i B termistorów 820R i NTC-213,

# Wykorzystane wzory

$$B = \frac{T_1 \cdot T_0}{T_1 - T_0} \ln \frac{R_{T0}}{R_{T1}}$$

$$R_T = A \cdot e^{B/T}$$
(2-15)

# Obliczenia wykonano w Matlabie z pomocą poniższego skryptu, należy pamiętać o przeliczeniu na Kelwiny

```
%% B
Kelvin= 273.15;
% 820R
T0 = 65 + Kelvin; %[K]
RTo=0.2;
                   %[kOm]
T1 = 25 + Kelvin; %[K]
RT1 = 0.9
                   %[kOm]
B820=bParam(T0,RTo,T1, RT1);
A820=aParam(RTo, T0, B820);
%NTC-213
T0 = 50 + Kelvin; %[K]
                 %[kOm]
RTo=8;
T1 = 62.5 + Kelvin; %[K]
RT1 = 5
                 %[kOm]
BNTC=bParam(T0,RTo,T1, RT1);
ANTC=aParam(RTo, TO, BNTC);
function [B]=bParam(T0,RTo,T1, RT1)
    B=T1*T0/(T1-T0)*log(RTo/RT1);
end
function[A] = aParam(RT, T, B)
    A=RT/exp(B/T);
end
```

CZUJNIK	A	В
820R	2.71e-6	3.79e3
NTC-213	2.64e-5	4.08e3

• czułość bezwzględną i względną wszystkich trzech czujników w temperaturze (30+2*a*)°C, gdzie *a* oznacza ostatnią cyfrę numeru albumu studenta.

# Policzone w Matlabie, policzona została zarówno czułość dla spadku o jeden stopień jak i o wzrostu o jeden stopień.

```
a = 9;
T=30+2*a;
r820Tdown=0.375;
r820T=0.36;
r820Tup=0.35;
relativeSensivity820=100*[(r820Tdown-
r820T) /r820T, (r820Tup-r820T) /r820T];
absoluteSensivity820=[(r820Tdown-r820T),(r820Tup-
r820T)];
rNTCTdown=8.9;
rNTCT=8.6;
rNTCTup=8.4;
relativeSensivityNTC=100*[(rNTCTdown-
rNTCT) /rNTCT, (rNTCTup-rNTCT) /rNTCT];
absoluteSensivityNTC=[(rNTCTdown-rNTCT),(rNTCTup-
rNTCT)];
rITETdown=1.135;
rITET=1.14;
rITETup=1.145;
relativeSensivityITE=100*[(rITETdown-
rITET) /rITET, (rITETup-rITET) /rITET];
absoluteSensivityITE=[(rITETdown-rITET),(rITETup-
rITET)];
```

# T=30+2\*9=48

CZUJNIK	CZUŁOŚĆ	CZUŁOŚĆ WZGLĘDNA
	BEZWZGLĘDNA[kΩ]	r% <b>1</b>
	spadek o jeden	$\left[\frac{\kappa}{K}\right]$

	stopień/wzrost o jeden stopień	spadek o jeden stopień/wzrost o jeden stopień
820R	0.015/-0.01	4.17/-2.78
NTC-213	0.3/-0.2	3.49/-2.33
ITE	-0.005/0.005	-0.44/0.44

Opisać sposób wyznaczania poszczególnych parametrów, podać wzory obliczeniowe, zwrócić uwagę na jednostki.

3.

Obliczyć wartość maksymalnego prądu pomiarowego  $I_{Pmax}$  dla czujnika o oznaczeniu ITE w temperaturze 25°C, jeżeli dopuszczalna wartość błędu od samopodgrzania wynosi  $\Delta T_{max} = 0.1$ °C, a stała odprowadzania ciepła w powietrzu jest równa K = 20 mW/deg.

$$I_{P max} = \sqrt{\frac{\Delta T_{max} \cdot K}{R_T}}$$
 (2-12)

Dane

 $\Delta T_{max} = 0.1$  deg, nie ma różnicy °C czy °K

K=0.02W/deg

Rt=950 Ohm

Ipmax = 0.0015A

Jak zmieni się wartość prądu I<sub>Pmax</sub>, jeżeli czujnik zostanie zanurzony w wodzie? Odpowiedź uzasadnić.

Uwzględniając tylko inną przewodność cieplną wody niż powietrza można stwierdzić że maksymalny prąd pomiarowy będzie większy. Przewodność cieplna wody wynosi 600mW/deg, czyli maksmalny prąd pomiarowy jest większy o pierwiastek z 30->5.48. Czyli wynosi 0.0082A

4.

Na Rys. 4 przedstawiono charakterystykę statyczną U(I) termistora o oznaczeniu 820R.

Wytłumaczyć przebieg tej charakterystyki. Czy na jej podstawie można określić znak temperaturowego współczynnika rezystancji badanego termistora? Który punkt charakterystyki U(I) odpowiada temperaturze otoczenia?

Temperaturze otoczenia odpowiada punkt w którym opór termistora wynosi 900 Ohm (temperatura 25 °C). Czyli w przybliżeniu punkt dla I – 9mA i U - 8V

Na podstawie dostępnych danych oszacować temperaturę czujnika przy prądzie  $I_1$  = 25 mA oraz  $I_2$  = 100 mA.

 $R_1 = U_1 / I_1$ 

 $\mathbf{R}_2 = \mathbf{U}_2 / \mathbf{I}_2$ 

U<sub>1</sub> i U<sub>2</sub> a odczytuje z wykresu: 12.5V, 12.5V


 $R_1 = 500 \text{ Ohm}$ 

 $R_2 = 125 \text{ Ohm}$ 


T<sub>1</sub> z wykresu na Rys. 1 - 75 °C

T<sub>2</sub> z wykresu na Rys. 1 - 38 °C


**I**1




Rys. 1. Charakterystyka temperaturowa termistora o oznaczeniu 820R.



Rys. 2. Charakterystyka temperaturowa termistora o oznaczeniu NTC-213.



Rys. 3. Charakterystyka temperaturowa czujnika krzemowego o oznaczeniu ITE.



Rys. 4. Charakterystyka U(I) termistora o oznaczeniu 820R.