

יומן שגיאות S5500 & S6500

NoKSE_STDSTL 0003 (אין אות KSE נייה)

סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת NoKSE_STDSTL בבקרת הנסיעה.

תיאור: הקבינה עצרה בקצה אחד של התעלה וגילתה כי אות ה-KSE אינו תואם את המיקום

מחושב לפי מד טכומטר מיקום.

מידע

תוספת

אין.

מזהה המקור אין.

סיבות ו

פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט

1 ערכי פרמטרים שגויים בדוק שהמיקום הפיזי של מגנטים של KSE במעטפת

מתאים לערך(ים) של פרמטר "KSE_DISTANCE"

ו"SHAFT_PARA. GAP_LENGTH" (פרמטרי תעלה).

2 קוטביות מגנט שגויה: בדוק את הקוטביות של המגנטים.

3 המגנט הנמוך ביותר של KSE נמצא בקוטב הדרומי.

4 המגנט הבא (המגנט הנמוך ביותר ב"חור" של KSE) הוא קוטב צפוני.

5 המגנט הגבוה ביותר הוא קוטב דרומי.

מתג 6 KSE שלט במתג ה-KSE.

7 בדוק את החיבור של מתג KSE ל-IC.

יומן השגיאות S5500 ו-S6500

4

0004 תנועת InvlidMovement (תנועה לא תקינה)

סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת InvlidMovement בבקרת הנסיעות.

תיאור תנועה לא תקפה. תנועת תא הנוסעים זוהתה כאשר בקרת הנסיעה הופסקה.

האירוע מתועד כאשר תא הנהג מתחיל לזוז לאחר שהבלם נפתח ידנית וכאשר

בקרת המכה יכולה לזהות תנועה.

מידע

תוספת

אין.

MCR_NoStop 0057 (ללא כיבוי RCM)

אין.

סיבות ו

פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט

1 בלם הנעה פגום או
כיוון לא נכון של הבלם)
זוג
בלימה אינה מספיקה כדי
תחזוקה
הבקתה במצב של קיפאון)
בדוק את הבלם המכני
(כוונון בלם,

SH_on_STDSTL (SH Live When 0005 (Stopped
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת SH_on_STDSTL ב-Travel Control.
תיאור : מגע SH או SH1 מזוהה כשהוא מופעל במהלך שלב הכיבוי.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 בדוק את המגעים המשניים של RH, SH1, SH ו-
RH1 (תלוי בצידוד)
2 קטרי SH או SH1 מופעלים ידנית. אין.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
5
SB_on_STDSTL 0006 (SB מופעל כשהוא נעצר)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת SB_on_STDSTL בבקרת הנסיעה.
תיאור הקונטקטור של SB מופעל במהלך שלב הכיבוי
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
פעולות שיש לנקוט
בקרת הנעה אחת: מתג בלם SB (סלילה). יישם את המידע על
חלקת אדמה מס' 239.
SH_Fault 0007 (ברירת מחדל HS)
סיכום: סעיף זה מתאר את הטעות SH_Fault בבקרת הנסיעה.
תיאור : המגעים המשניים של SH/SH1 (או RH/RH1) נפתחו במהלך תנועת הקבינה.
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 מעגל בטיחות פתוח בדוק את מעגל הבטיחות.
2 ערך פרמטר שגוי אם השגיאה מתרחשת כאשר הקבינה מתקרבת לשלב היעד,

ייתכן שזה נגרם ממעגל הפתיחה המוקדם של הדלת. הקטנה
הערך של פרמטר MAX_DOOR_ZONE.
3 חיווט פגום בדוק את החיווט של המגע המשני של SH, SH1 (RH, RH1).
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
6
SB_Fault 0008 (ברירת מחדל של SB)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת SB_Fault ב-Travel Control.
תיאור: מגע העזר של ה-SB נפתח בעת הזזת תא הנהג או שאירעה תקלה במודול הבלמים
(למשל, MBB).
מידע
תוספת
עם MBB:
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 מעגל בטיחות פתוח בדוק את מעגל הבטיחות.
מגעים עזר 2/3 SB/SB1 אינם עובדים
לא.

בדוק את הפעולה והחיווט של ה-
אנשי קשר עזר של SB/SB1.
4 ממסר ה-RB לא עובד. בדוק את פעולת ריליי ה-RB.
5 אבק בארון הבקרה או אחר
תנאים סביבתיים שליליים גורמים
בעיות מוליכות.
להסיר אבק.
חזרה מהשדה
פעולות מזהה מיקום שיש לנקוט
1 בקרת הנהג: מתג בלם SB/SB1 (סלילה). הגיש מועמדות במידת הרלוונטיות
מידע שטח מס' 239.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
7
KB_Fault 0009 (ברירת מחדל של KB)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת KB_Fault בבקרת הנסיעה.
תיאור: מגעי הבלמים של KB או KB1 אינם מתחלפים כראוי. תמרון המרוץ ממתין למידע
KB ו-KB1. אם יש רק מגע קילוביט אחד, בדוק את מחבר ה-PCB אם יש ג'אמפר.
הערה: עם הנעות ללא תיבת הילוכים, בדוק שהמגעים של הבלמים עובדים כראוי ו
שספק הכוח לבלם תקין; כאשר הבלם נפתח, SB מופעל ראשון (ספק כוח
על הבלם) ואז מופעלת הפחתת מתח הבלם (BRMS או מודול בלם

אלקטרוניקה למשל). פעולת הפחתת המתח אינה תלויה במצב KB ו-KB1.
לבלם יש זמן מסוים להיפתח; העדשות נבדקות לאחר שהתקופה הזו עוברת. איש קשר(ים)
הוא מרכיב עדין במערכת התמרון. ודא שהקשרים מבוססים היטב ו
נקי. עיין בהוראות לכיוון מגעי הבלמים (הניסיון הראה שכיוון
מאפשר רווח של 1 מ"מ בין ההצתה לאלמנט ההפעלה כאשר הבלמים מופעלים).
מידע
תוספת
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 מגע בלמים פגום בדוק את מגעי הבלמים.
2 כוונן לא נכון של מגע הבלמים: בדוק את פעולת מגע הבלם וביצוע
התאמה אם צריך.
3 בעיה מכנית בבלם: בדוק את הבלם.
4 שים לב לבלם כשהוא נפתח.
5 שני צידי הבלם חייבים להיפתח באופן סימטרי.
6 ערך שגוי של פרמטר "סוג החזרה"
KB «
בדוק את פרמטרי הכונן (הגדרות) עבור הסוג
בלם נכון.
חזרה מהשדה
פעולות מזהה מיקום שיש לנקוט
בדיקת הנעה אחת: מגעי בלם KB/KB1 (סלימות, מרווח של 1 מ"מ בין

מגע ו
אלמנט הפעלה כאשר הבלמים מופעלים)
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
8
FC_Fault 0010 (ברירת מחדל ב-FC)
סיכום: סעיף זה מתאר את הטעות <i>KC_Fault</i> בבקרת הנסיעה.
תיאור א) ממיר התדרים מבקש עצירה חירום.
ב) מערכת הבקרה זיהתה בעיית תקשורת עם ממיר התדרים.
הערות: בקרת המנוע עוקבת אחרי מגע ה-SH. כאשר מעגל הבטיחות נפתח עבור
במהלך פעימה, בקרת המנוע יכולה לזהות את הפתח הזה לפני תמרון המהלך. אירוע זה
יכול להיגרם גם מבעיה במעגל הבטיחות. ראו גם את תיאור
שגיאת "SH_Fault".
מידע
תוספת
אין.

סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
בעיה פנימית אחת בכונן בדוק את יומן האירועים של
מנוע למידע מפורט.
2 תקשורת עם ממיר S&D
התדר מופרע (זמנית).
בדוק את החיווט והשקעים של כבל החיבור
בין הממיר למערכת הבקרה.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
9
FC_Block 0011 (בלוק FC)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>FC_Block</i> בבקרת הנסיעה.
תיאור : בקרת המנוע "תקועה".
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 עיין באבחון בקרת מנוע.
2 Variodyn E: שגיאת נורית BARMAG אדומה
DirectionErr 0012 (שגיאת היגוי)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת DirectionErr של בקרת הנסיעה .
תיאור : הקבינה נעה יותר מ-2.5 ס"מ בכיוון הלא נכון.
במקרה של התקן האוסטרלי (AS1735): הקבינה ניסתה להתחיל מרוץ בכיוון אחד, שזה
אינו מורשה על ידי אחד או שני מתגי מגבלת ההיגוי (KSEB-D / KSEB-U).
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 הזנת עומס שגויה: בדוק את מידע מדידת העומס.
2 ערכי פרמטרים שגויים בדוק את הקוטביות של מד הטכומטר של המיקום.
3 קוטביות שגויה של הטכומטר בדוק את הקוטביות של מד הטכומטר של המיקום.

4 מתגי מגבלת היגוי
(רק AS1735)
שליטה במתגי מגבלת ההיגוי
(KSEB-D / KSEB-U), הקלטים והחיווט של
הפעלה, כמו גם המיקום המדויק של תא הנהג
5 Variodyn E בלבד: נסיעה ידנית ב
גג תא הנהג בכיוון הלא נכון, ב
אזור הקצה של הבית
בדוק את הטכומטר. איפוס המרוץ של
סנכרון. ערוך קורס למידה, אם

הכרחי.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
11
0013 אוברספיד (סורוויטס)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ה-Travel Control OverSpeed.
תיאור: אם ההפרש בין מהירות תא הנוסעים בפועל, המחושב על ידי מקודד המיקום, לבין המהירות שנקבעה (מהירות) (סבילות), השבץ נקטע על ידי עצירה חירומית. ההבדל
מהירות אוויר מורשית (סבילות) מחושבת כך: 6.25% ממהירות ההתייחסות בפועל עם מינימום
0.1 מ'/שנייה. הפרש המהירות המותר הוא 0.1 מ'/שנייה ועד למהירות של 1.6 מ'/שנייה.
NoTargetLow 0015
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה NoTargetLow של בקרת הנסיעות.
תיאור: הקבינה נכנסת לאזור ה-KSE התחתון ולא נקבע יעד בלוגיקה של
המרוץ
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 אות KSE שגוי בדוק את פרמטרי ה-KSE והמגנטים.
2 אנא הודיעו לאביקון אם אירוע זה מתרחש
NoTargetUp 0016
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת NoTargetUp של בקרת הנסיעות.
תיאור: הקבינה נכנסת לאזור העליון של KSE ולא נקבע יעד בלוגיקה של
המרוץ
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 אות KSE שגוי בדוק את פרמטרי ה-KSE והמגנטים.
2 אנא הודיעו לאביקון אם אירוע זה מתרחש
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
14
OverSpeedKSE (Survitesse 0017 (KSE
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת OverSpeedKSE בבקרת הנסיעות.
תיאור: מהירות יתר זוהתה כאשר התא נמצא בתוך מיקום KSE התחתון או העליון (KSE-U/KSED).
מידע
תוספת

0: זוהה מהירות יתר עם הקבינה באזור KSE.

10: ל-MX בלבד (ללא KSE): הלמידה נקטעה בגלל מהירות הלמידה
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 קלט KSE שגוי בדוק פרמטרי KSE ומיקומו של
מגנטים. חזור על ריצת הלמידה.
2 וריאודין E: הגדרה שגויה של הפרמטרים
(ממיר תדר). בדיקת הערכים של
פרמטר ממיר התדר
שליטה על מרחק KSE
NoLowerKSE (Pas de KSE 0018 (bas
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת בקרת הנסיעה NoLowerKSE .
תיאור: פער בין מיקום מתג ה-KSE התחתון הממוקם בתעלה לבין ערך המיקום שלו
במהלך קורס ההתמחות נרשם.
הערה: בנוכחות מד טכומטר מיקום מסוג IG, האירוע נוצר כאשר הקבינה
הועבר ידנית מבלי לעדכן את ערך המיקום בתוך בקר הקו (למשל טכומטר)
של מיקום מנותק). כך, המרוץ הבא יתחיל עם ערך מיקום קבינה שגוי.
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 הגדרות KSE/מגנטים שגויים/
פגום
בדוק את פרמטרי ה-KSE ואת מיקום המגנטים בתעלה.
להריץ ריצת למידה חדשה אחרי שהזזתי את
מגנטים.
2 בדוק את מד הטכומטר של המיקום.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
15
NoUpperKSE (Pas de KSE 0019 (haut
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת NoUpperKSE של בקרת הנסיעות.
תיאור: פער בין מיקום מתג ה-KSE העליון הממוקם בתעלה לבין ערך המיקום השמור שלו
במהלך קורס ההתמחות נרשם.
הערה: בנוכחות מד טכומטר מיקום מסוג IG, האירוע נוצר כאשר הקבינה
הועבר ידנית מבלי לעדכן את ערך המיקום בתוך בקר הקו (למשל טכומטר)
של מיקום מנותק). כך, המרוץ הבא יתחיל עם ערך מיקום קבינה שגוי.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.

סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 פרמטרים/מגנטים של KSE
שגוי/פגום
בדוק את פרמטרי ה-KSE ואת מיקום המגנטים בתעלה.
להריץ ריצת למידה חדשה אחרי שהזזתי את

מגנטים.
2 בדוק את מד הטכומטר של המיקום.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
16
0020 מיקום אבוד
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Location Lost של בקרת הנסיעה .
תיאור השגיאה מתרחשת במקרים הבאים:
- תא הנוסעים בולט מדגל/מגנט רצפה במיקום מדוד במרחק של יותר מ-15 ס"מ מה-
ההפניה נרשמה במהלך קורס הלמידה.
- תא הנוסעים חורג ממיקום הרצפה מבלי לזהות דגל/מגנט בקומה בגובה מיקום הרצפה
הוקלט במהלך קורס הלמידה.
- הקבינה מתקרבת לקומה יעד מבלי למצוא דגל/מגנט בקומה במיקום הרצפה
הוקלט במהלך קורס הלמידה.
- תא הנוסעים נמצא בגובה רצפה ואינו מזהה דגלים/מגנטים של הרצפה.
תגובות:
- תמרון המירוץ מתחיל ריצת סנכרון לאחר השגיאה. במקרה של טכומטר מיקום
בהדרגה (IG), הקבינה נוסעת לעמדת KSE. במקרה של
סוג מקודד מוחלט (AGSI), הקבינה עוברת לקומה הבאה.
- אם התא נמצא בגובה הרצפה ואחד מתאי הפוטו משדר הודעה שגויה
OUT_FIN, תמרון המרוץ רואה את מידע הפוטו-סל כאמיתי ומניח ש
הבקתה ממוקמת בקצה הדגל ולא בגובה הרצפה. (מצב כזה יכול להתרחש במידה רבה
כלי שיט עם הארכת כבלים משמעותית אם התא נשאר משותק לפרק זמן ממושך ב
ברמת הרצפה). תמרון ההתמרצות מחלף את המיקום ומתחיל ריצת איזולבלינג על
מרחק של 15 מ"מ. מכיוון שהבקתה הייתה ברמה בתחילת הריצה הזו, התא השני
שני תאי הפוטו נמצאים כעת מחוץ לדגל, אך
תמרון ריצה מניח שהקבינה כמעט בגובה שזוהה כ-POSITION_LOST.
בדוק את ההחלקה המכנית על הטכומטר.
מיקום.
4 בדוק שהטכומטר פועל בצורה חלקה.

יומן השגיאות S5500 ו-S6500
17
5 בדוק גם את כבל הטכומטר ואת המתח שלו
מעבר לשני הגלגלות של הכבל. חריץ הגלגלות של
הטכומטר חייב להיות נקי (במיוחד עבור IGS-
200).
6 ערכי מיקום תא הנהג השגויים שסופקו
על ידי מד טכומטר מיקום הקבינה
בדוק את ערך מיקום הקבינה המצוין
על ה-SMLCD (או U11). בדוק אם יש כאלה
בעיות EMC ומתייחסים להסברים של

HigherPrio 0021 (עדיפות גבוהה יותר)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת בקרת הנסיעה HigherPrio .
תיאור הודעה זו מוקלטת כאשר התוכנה מזהה שנסיעה הופסקה לאחר טיפול ב
מכונות, לדוגמה, מתג ההחזרה של JRH מופעל כאשר המעלית פועלת. זו פעולה
אשר נרשם כ'אירוע' ראו ערכי מידע נוספים עבור
קבלו פרטים על המעבר.
ההודעה יכולה להיות שימושית לפתרון תקלות אם הנסיעה מופרעת באופן בלתי צפוי בגלל
בעיות חומרה (חיווט, מגע רופף וכו')
מידע
תוספת
הערך מציין איזו מהלך הופסק ולא הושלמה בהצלחה, וכן את הסיבה ל-
הפרעה.
הערה: בהסברים, 'כל החלפה ידנית' מציינת אחת מהערכים [JREC,
[JRECC, JRH, ACCESS, JUEKTS, JUEKTC
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 - אין.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
19
0022 מסכה מחיקה
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת מחיקת מסכת בקרת הנסיעות .
תיאור: התא נע לפי סוג הנסיעה, כאשר הבקרה מסירה את
מהלך קשור. זהו אירוע מבצעי רגיל. המסע המושלם יושלם, אך אף אחד מהם לא
רכיבה חדשה מאותו סוג לא יכולה להיות מופעלת בזמן שמסכת סוג התנועה מופעלת.
מידע

תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 הפעלת מצב בקרה או שירות
מיוחד.
בדוק למה הפקודה מחקה את
מסכת סוג תנועה
(VXT_STCMD_DRIVE/VXT_TRIP_TYPE_MASK)
JHC_Pressed 0023 (כפתור JHC נלחץ)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>JHC_Pressed Travel Control</i> .
תיאור: התנועה בוטלה עם עצירה חירום מכיוון שכפתור העצירה של JHC בגג תא הנהג היה לוחץ.
הערה: זהו אירוע מבצעי רגיל.
מידע

JHC1_Pressed 0024 (לחצן JHC1 נלחץ)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>JHC1_Pressed Travel Control</i> .
תיאור: התנועה בוטלה עם עצירה חירום מכיוון שכפתור העצירה JHC1 בגג תא הנהג
שקוע בפנים. הערה: זהו אירוע מבצעי רגיל.
XW
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 אין
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
20
JHSG_Pressed 0025 (לחצן JHSG נלחץ)
סיכום: סעיף זה מתאר את הטעות <i>JHSG_Pressed</i> בבקרת נסיעות.
תיאור : התנועה הופסקה עם עצירת חירום בגלל כפתור העצירת JHSG בקצה התחתון של
נדן נדחף פנימה. הערה: זהו אירוע מבצעי רגיל.
JHR_Pressed 0026 (לחצן JHR נלחץ)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>JHR_Pressed Travel Control</i> .
תיאור : התנועה בוטלה עם עצירת חירום כי מתג JHR בקופסת ה-ESE הוחלף.
JHM_Pressed 0027 (לחצן JHM נלחץ)
סיכום: סעיף זה מתאר את הטעות <i>JHM_Pressed</i> בבקרת הנסיעות.

תיאור : התנועה בוטלה בעקבות עצירת חירום מכיוון שכפתור העצירה של JHM במרחב המנוע שקוע בפנים. הערה: זהו אירוע מבצעי רגיל.
OverTempMotor 0028
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת בקרת הנסיעה OverTempMotor .
תיאור : טמפרטורת המנוע עולה על הערך המקסימלי של 150 מעלות צלזיוס, או את הגלאי PT100 המשמש למדידת
טמפרטורת המנוע קצרה או מופרעת. בתנאים רגילים, מערכת המעליות
הוא עובד מחדש אוטומטית לאחר שטמפרטורת המנוע יורדת מתחת לרמת הטמפרטורה העודפת.
2 טמפרטורת יתר עקב זרם עודף או
אוורור לקוי במנוע.
בדיקת החיבור של ספק הכוח הראשי של
חיבור מנוע והארקה.
3 חפש קצר אפשרי ב
סלילי המנוע, בגובה
טרמינלי מנוע.
4 בדוק את ערכי הפרמטרים של
מנוע.
5 בדוק את מאוורר המנוע.
SH_Timeout 0034 (טמפוריזציה SH)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>SH_Timeout Travel Control</i> (פקודה של
גזע).
תיאור במהלך ההכנה למרוץ, סגירת מגע עזר של מגע SH או SH1 (בהתארגנות: RH או RH1,
תלוי בצידוד) נכשל. ההכנות למרוץ מופרעות.
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
תקלה אחת במעגל הבקרה של
המקשר הראשי
בדוק את החיווט של הקונטקטור הראשי, כולל
הבטיחות וההצתה מתנתקים מהממיר.
2 מגע פגום בדוק את הקונטקטור (מגע עזר) ואת החיווט ל
לוח מעגלים מודפס.
3 בעיית תזמון הגדר את זמן הניטור עבור הקונטקטור הראשי ב-
התאמת פרמטר 'SH_DELAY' (הפרמטר הפנימי של
ממיר)
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
24
NoPHS_Learn 0040 (ללא PHS, למידה)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>NoPHS_Learn</i> בבקרת הנסיעה.
תיאור עבור טכומטר מיקום מסוג IG:

בתחילת ריצת הלמידה (אחרי ריצת ההכנה), הקבינה צריכה להיות ב
מגנט תאי הפוטו-PHS (IN_FIN). אם לא, ההכנות למרוץ
תהליך הלמידה מופרע.
הערות: אם החיבור ל-PHS עם בקר המרוץ חסר, הסטטוס הפנימי הוא PHS=IN_FIN. מאת
לכן, אם PHS אינו מחובר, ריצת הלמידה מתחילה כרגיל. המרוץ נקטע ב
מעבר המגנט הראשון של KSE.
לטכומטר מיקום מסוג AGSI:
המהלך נקטע כאשר מהלך הלמידה מופעל מחוץ למגנט של
דלת (KUET).
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 מידע שגוי על מעטפת עבור סוג טכומטר מיקום IG (אינקרמנטלי)
2 בדוק את אות ה-KSE (מרחק, קוטביות מגנט, חיווט).
3 בדוק את החיווט של תא ה-PHS.
4 בדוק את חיבור ההארקה של תא הפוטו-תאי PHS.
5 עבור טכומטר המיקום מסוג AGSI (מקודד מוחלט):
6 בדוק את אות ה-KUET (קוטביות מגנט, חיווט).
ErrTachoFact 0041 (שגיאת גורם המרה של טאצ'ו)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ErrTachoFact בבקרת נסיעות.
תיאור: אי התאמה בין אורך המגנט בפועל לבין הערך שנקבע על ידי הפרמטר 'FIN_LENGTH' במהלך הריצה
של למידה, אחרי שעבר מגנט. אורך המגנט בפועל נמדד באמצעות הטכומטר של
מיקום והמר באמצעות פרמטר 'TACHO_FACTOR'.
LowKSE_Low (KSE 0042) התחתון
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת LowKSE_Low Travel Control.

תיאור: המרחק הנוכחי בין הרמה התחתונה למגנט ה-KSE הנמוך קצר מהערך שהוגדר על ידי
הפרמטר 'KSE_DISTANCE'. המדידה מתבצעת כאשר תא הנוסעים עובר דרך מגנט KSE התחתון במהלך
מסלול למידה. הנסיעה מבוטלת אם ההפרש עולה על 5 ס"מ.
הערות: ראו גם את תיאור השגיאה 'Np_PH_Learn' (ללא למידת PH).
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 PHS לא מחובר בדוק את PHS אם PHS אינו מחובר, אירוע זה
קורה (סטטוס הקבינה תמיד מראה 'IN_FIN').
2 מידע שגוי על תעלות בדוק את אות ה-KSE (מרחק, קוטביות מגנט, חיווט).
3 בדוק שהעדשה של חיישן ה-PHS פועלת כראוי ושהיא עובדת
מותקן במיקום הנכון.

LowKSE_High 0043 (החלק התחתון של KSE)
סיכום: סעיף זה מתאר את הטעות LowKSE_High בבקרת נסיעות.
תיאור: המרחק הנוכחי בין רמת המיסב התחתונה למגנט ה-KSE הנמוך יותר ארוך מהערך שנקבע על ידי הפרמטר 'KSE_DISTANCE'. המדידה מתבצעת כאשר תא הנוסעים עובר דרך מגנט KSE התחתון במהלך מסלול למידה. הנסיעה מבוטלת אם ההפרש עולה על 5 ס"מ.
הערות: ראו גם את תיאור השגיאה 'Np_PH_Learn' (ללא למידת PH).
3 בדוק שהעדשה של חיישן ה-PHS פועלת כראוי ושהיא עובדת מותקן במיקום הנכון.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
30
UpperKSE (KSE 0044 (suérieur
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת בקרת הנסיעה UpperKSE.
תיאור: בקר המרוץ מודד את המרחק מתחילת סט ה-KSE (הקוטב הצפוני של המגנט) ועד לשלב העליון. אם הערך הנמדד גדול מהערך המוצג על ידי הפרמטר shaft_para.kse_distance, הקו הוא מופרע. הסבילות היא +/- 5 ס"מ.
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 KSE שגוי: בדוק את המיקום והקוטביות של מגנטים של KSE.
2 מרחקים ופרמטרים לא שווים / שונה
בדוק את המרחק בין שני המגנטים העליונים של KSE; זה חייב להתאים לערך של פרמטר 'GAP_LENGTH'.
NoFloorTop 0045 (ללא נחיתה עליונה)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת NoFloorTop של בקרת הנסיעות.
תיאור: כאשר הקבינה עוברת במגנט העליון של KSE (KSE-U) במהלך מהלך הלמידה (היגוי כלפי מעלה), בקר המירוץ מנסה להגיע לשלב העליון לאחר המרחק שנקבע על ידי 'kse_distance'. ואז, הקבינה מאטה בהתאם. אם תא ה-PHS לא נמצא ב-IN_FIN בסוף הקורס, תהליך הלמידה מופרע.
0047 שגיאות ליישור
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Releveling של בקרת הנסיעות.
תיאור: במהלך מהלך יישור, הקבינה חורגת מהסבילות של 75 מ"מ לאיזובלינג
מידע
תוספת
אין.

מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 בדוק את בקרת המנוע.
2 מערכת מדידת העומס שולחת
ערך טעינה שגוי
שלוט במידע העומס מ-
מדידת עומס. כיול מחדש את
אישומים.
3 תנודות אנכיות בקבינה במהלך
(פריקה) טעינה של הקבינה
נסה להעלות את ערכי הפרמטרים J_RELEVEL,
A_RELEVEL, V_RELEVEL (הגדרות תנועה).
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
32
InvlTripType 0048 (סוג נסיעה לא תקין)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת בקרת הנסיעות InvlTripType .
תיאור, סוג הנסיעה אינו תקף. שגיאת תוכנה
CarNoStop 0056 (ללא עצירת מונית)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת CarNoStop בקרת הנסיעות.
תיאור : בקר המרוץ מזהה שהקבינה עדיין זזה בסוף המרוץ ו-
פסק הזמן הבא. מעקב המרוץ מצפה שהקבינה תעצור לאחר ביצוע פנימי של
(סיום נסיעה נורמלי או עצירה חירום) ומעבר הזמן המוגדר על ידי הפרמטר
'MOVE_SHUTDOWN'.
(שם האירוע הפנימי: FIN_CAR_MOVING)
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 כוונן בלמים שגוי בדוק את פעולת הבלם על ידי ביצוע עצירת חירום במהירות מלאה
למעלה, עם תא ריק, ואז בדוק שהקבינה
היא עוצרת (הקבינה חייבת לעצור תוך 4 שניות
מקסימום). השתמש במבחן הבלמים כדי למדוד את מהירות
האטה ממוצעת לאחר עצירה חירום. שוקל את
אפשרות להחליק בכבלים בגלגלת האחיזה.
2 פרמטר שגוי ב
בקר המרוץ
שלוט בערך הפרמטר 'MOVE_SHUTDOWN'
יומן השגיאות S5500 ו-S6500

MCR_NoStop 0057 (ללא כיבוי RCM)

סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת *MCR_NoStop Travel Control*.

תיאור: הכוון (בקרת המנוע) אינו שולח הודעת FC_IDLE או ERR_NON_FATAL בסוף

המרוץ, שמניח שבקרת המנוע עצמה לא השלימה את המרוץ (שם האירוע

פנימי: FIN_NO_FC_IDLE)

מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט

1 בדוק את החיבור הסדרתי לבקרת המנוע (לוח מעגלים מודפסים).

2 לשלוט במעגל הממשק הסידורי של בקרת המנוע.

3 פרמטר שגוי ב

בקר המרוץ

שלוט בערך הפרמטר 'FC_SHUTDOWN'

SH_NoStop 0058 (ללא עצירת HS)

סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת *SH_NoStop* בבקרת הנסיעה.

תיאור: ניטור המגעים המשניים של SH ו-SH1 (כגון RH ו-RH1) גילה כי הקונטקטור(ים) אינם

לאחר ריצה במרחב הזמן המוגדר מראש.

מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט

1 חיווט שגוי בדוק את המגעים המשניים של SH, SH1, RH, RH1

2 פרמטר שגוי בערך פרמטר בקר המרוץ

'SH_SHUTDOWN'

יומן השגיאות S5500 ו-S6500

37

SingleReset 0059

סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת *SingleReset Travel Control* (איפוס יחיד).

תיאור: האירוע מתרחש לאחר שההתקנה הופעלה מחדש. לחץ על כפתורי האיפוס

גם הוא יוצר אירוע זה. הערכים המאוחסנים ב-RAM אינם משתנים במהלך איפוס.

תקף רק ל-Micon VX ו-TX4 (כרטיס IVXVF)

מידע

תוספת

אין.

סיבות ופעולות

מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט

1 אין.

0060 דאבל-ריסט

סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת האיפוס הכפול של בקרת הנסיעות.

תיאור: כאשר שני איפוסים מופיעים תוך 5 שניות, האיפוס השני נרשם כאיפוס כפול.

הערות: האיפוס הכפול מזוהה על ידי התוכנה והערכים המאוחסנים בזיכרון הם

נמחק. זה מאלץ להוריד את ברירת המחדל המאוחסנת ב-EEPROM וב-EPROM. מאז ש
מיקום הקבינה גם הוא אובד, ונתיב סינכרון עוקב אוטומטית. האיפוס הכפול
יכול להיות עזר מועיל, למשל כשמשנים גרסת תוכנה שאין לה בדיוק את אותו הדבר
ארגון הנתונים, או אם פרמטר משתנה על ידי CADI ונדרש ערך ברירת מחדל.
תקף רק ל-Micon VX ו-TX4 (כרטיס IVXVF)

RSE2_Fault 0062 (ברירת מחדל CSR2)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>RSE2_Fault Travel Control</i> .
תיאור: מוצגת כאשר ממסרי RSE2 ו-RSE21 אינם משנים את מצבם במקביל.
אין מידע.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
38
תוספת
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 בדוק את המגנטים ב-RSE2, RSE21 ובריליי.
RSE3_Fault 0063 (ברירת מחדל CSR3)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>RSE3_Fault Travel Control</i> .
תיאור: מוצג כאשר הממסרים RSE3 ו-RSE31 אינם משנים את מצבם במקביל.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 בדוק את המגנטים של RSE3, RSE31 והריליי.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
39
PHS_Fault 0064 (תקלה ב-PHS)
סיכום: סעיף זה מתאר את טעות <i>PHS_Fault Travel Control</i> .
תיאור: תא הפוטו-תא התחתון (PHS) אינו פועל כראוי.
הערות: התא עזב את המגנט אבל תא ה-PHS עדיין מדווח על IN_FIN, או שהקבינה נמצאת ב
רמת הקומה ותא ה-PHS תמיד מדווחים על OUT_FIN, או שמתקבלים שני אותות PHS בתוך פרק זמן
קצר מדי, שמפורש כחזרה של אות ה-PHS.
הערה: שגיאה זו אינה מפעילה עצירה חירום. שגיאה שזוהתה במהלך המרוץ נרשמת
רק אם הבקתה נעצרה. מסיבה זו, שלב המרוץ תמיד מתועד כ

עצור (עצירה).
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 בדוק את חיבור ה-PHS בין הפוטו-תא ללוח המעגל.
2 בדוק את פעולת הפוטו-תא: לכלוך, פתחים של
מגנטים (לחיבור כבל) שאינם אטומים הרמטית, כך שהמסגרת
מזהה אותם, כבל בין מגנטים, מרחק אופקי ביניהם
המגנט ותא הפוטו.
3. בדוק את חיבור ההארקה בחלק העליון של הקבינה ועובר ל
מכונות DES מקומיות.
PHNR_D_Fault 0065 (פגם PHNR D)
סיכום: סעיף זה מתאר את טעות <i>PHNR_D_Fault Travel Control</i> .

תיאור : הפוטו-סל העליון (PHNR_D) אינו פועל כראוי.
הערות: התא עזב את המגנט אבל תא ה-PHNR_D עדיין מדווח על IN_FIN, או שהקבינה נמצאת ב
הקומה והתא PHNR_D מדווחים תמיד על OUT_FIN, או ששני אותות PHNR_D מתקבלים בפרק זמן
של זמן קצר מדי, שמפורש כחזרה של אות PHNR_D.
הערה: שגיאה זו אינה מפעילה עצירה חירום. שגיאה שזוהתה במהלך המרוץ נרשמת
רק אם הבקתה נעצרה. מסיבה זו, שלב המרוץ תמיד מתועד כ
עצור (עצירה).
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 בדוק את החיבור PHNR_D בין הפוטו-תא ללוח המעגל.
2 בדוק את פעולת הפוטו-תא: לכלוך, פתחים של
מגנטים (לחיבור כבל) שאינם אטומים הרמטית, כך שהמסגרת
מזהה אותם, כבל בין מגנטים, מרחק אופקי ביניהם
המגנט ותא הפוטו.
3 בדוק את חיבור הארקה בחלק העליון של הקבינה וכיוון החדר
מכונות.
NoGetAnswer 0066
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>NoGetAnswer</i> של בקרת הנסיעות.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
40
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
41
KUET_Fault 0067 (ברירת מחדל (KUET

סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>KUET_Fault</i> בבקרת נסיעות.
תיאור: ניטור אותות גישור שערים (החזרת ממסרי RUET ו-RUET1) מצביע על כך שאחרונים אינם עושים זאת
לא עובד כמו שצריך. הממסרים RUET ו-RUET1 אינם מתחלפים במקביל, או RUET ו-RUET1
החלף מחוץ לדגל/מגנט באזור הדלת.
SGRB_Fault 0068 (ברירת מחדל של BRMS)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה <i>SGRB_Fault</i> בבקרת נסיעות.
תיאור: ממסר BRMS אינו פועל כראוי
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 בדוק את הממסר ואת מגעי העזר שלו
SBNH_Fault 0069 (ברירת מחדל של SBNH)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>SBNH_Fault</i> בבקרת הנסיעה.
תיאור: ממסר SBNH אינו פועל כראוי
בטיחות 110V 0072
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>Safety Control 110V</i> .
תיאור: מעגל הבטיחות נפתח לפני נקודת החיבור הראשונה (ISK1). בעיה בספק הכוח
מערכת בטיחות.
Safety SPT 0073
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ה- <i>SPT</i> של בטיחות בקרת הנסיעה.
תיאור: מעגל הבטיחות נפתח לפני נקודת החיבור השנייה

(ISK2) אבל אחרי הנקודה הראשונה של
חיבור (ISK1).
הערות: נקודות ההסתעפות (הקלטים) במורד מעגל הבטיחות (ISK3 וכו') אינן מייצרות
של הודעות שגיאה מתאימות. עיין בדיאגרמת החיווט של המגעים שגורמים לשגיאה.
0074 בטיחות KNE
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>KNE</i> בבקרת בטיחות הנסיעה.
תיאור: מעגל הבטיחות נפתח לפני נקודת החיבור השלישית (ISK3) אך לאחר נקודת החיבור השנייה.
חיבור (ISK2).
הערות: נקודות ההסתעפות (הקלטים) במורד מעגל הבטיחות (ISK4 וכו') אינן מייצרות
של הודעות שגיאה מתאימות. עיין בדיאגרמת החיווט של המגעים שגורמים לשגיאה.
מידע
תוספת
= 00000000: אין מידע

= xyxy: שתי הספרות הראשונות (xx) מציגות את המידע לאבחון (ראו להלן).
שש הספרות הנותרות (yyyy) מציגות את מיקום הקבר (ערך עשרוני במילימטר) כאשר הופיעה השגיאה.
מידע נוסף (xx):
64 (משושה)/100 (דצ'): מעגל הבטיחות נפתח לפני נקודת החיבור השלישית (ISK3) ליותר מ-
15 דקות. השגיאה אינה מופיעה כאשר מתגי JHC או JHM סגורים או כאשר קיימים
קריאה ובדיקה פעילה.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 מגע פתוח במעגל הבטיחות בדוק את החלק המתאים במעגל הבטיחות
בטיחות.
2 חיווט לא תקין של מגעים במעגל הבטיחות בדוק את החיווט בין המגעים וביניהם.
3 קלט פגום במעגל הממשק עבור
נקודות חיבור למעגל בטיחות (קלטים)
לשלט במעגל הממשק ובחיבורים של
מעגל בטיחות. החלף את ה-PCB אם
הכרחי.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
50
0075 בטיחות RTS
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת RTS בבטיחות בקרת הנסיעה.
תיאור: מעגל הבטיחות נפתח לפני נקודת הכיבוי הרביעית (ISK4) אך לאחר נקודת הכיבוי השלישית.
חיבור (ISK3). משמש למעקב אחר מגעי דלת נחיתה של KTS.
הערות: נקודות ההורדה (קלטים) של מעגל הבטיחות (ISK5) אינן מייצרות
הודעת שגיאה מתאימה. כמו כן, עיין בדיאגרמת החיווט של המגעים שגורמים לשגיאה.
אם שגיאה זו נמשכת, הגדילו את ערך פרמטר האימון 'DOOR_CONTACT-DELAY' ל-50

(מתאים ל-0.5 שניות), 70 או 100. זה הזמן שבו ההיגיון מחכה במהלך ההפעלה, בין הזמן
אות 5 SKD (קצה בטיחות) מתקבל לראשונה, והזמן שבו גשר הדלת מושבת.
במהלך תקופה זו, מגעי הדלת עשויים להתאושש. אל תעלה את הערך של זה בצורה מוגזמת
פרמטר, שכן הוא גם מעלה את טיימר ההכנה למרוץ. טיפול מוגבר
יש לבצע זאת כדי לשפר את התאמת תנועת הדלת.
מידע
תוספת
= 00000000: אין מידע

= xxyyy: שתי הספרות הראשונות (xx) מכילות מידע למטרות פיתוח תוכנה בלבד.
שש הספרות הנותרות (yyyy) מציגות את מיקום הקבר (ערך עשרוני במילימטר) כאשר הופיעה השגיאה.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 מגע דלת נחיתה KTS שגוי: בדוק את ההחלפה של מגעי דלת הנחיתה.
2 חיווט לא תקין של מגע דלת הנחיתה ב מעגל בטיחות
בדיקת חיווט אל ובין מגעי דלתות נחיתה.
3 קלט פגום במעגל הממשק של הנקודות חיבור מעגל בטיחות (קלטים) לשלוט במעגל הממשק ובהיבורים של מעגל בטיחות. החלף את ה-PCB אם הכרחי.
חזרה מהשדה
פעולות מזהה מיקום שיש לנקוט
1 בדיקת מעטפת KTS על דלתות הנחיתה
2 בקר בדוק את החיבורים על לוח הבטיחות
3 בקר: בדוק את ה-RTS והתאים יומן השגיאות S5500 ו-S6500
51
0076 סייפטי אנד
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת קצה הבטיחות בקרת הנסיעות .
תיאור : מעגל הבטיחות נפתח לפני נקודת הפנייה החמישית (ISK5) אך לאחר נקודת החיבור הרביעית.
חיבור (ISK4). משמש למעקב אחר מגע דלתות תא הנוסעים של KTC.
הערות: עיין גם בדיאגרמת החיווט של המגעים שגורמים לשגיאה.
אם פתיחה מוקדמת של הדלת בזמן ההגעה אינה פועלת כראוי, אירוע זה עלול להופיע במקום השגיאה 'RTS Security'. אם שגיאה זו נמשכת, הגדילו את ערך פרמטר האימון
'DOOR_CONTACT_DELAY' מ-50 (0.5 שניות) ל-70 או 100. זה הזמן שבו ההיגיון מחכה בזמן ההפעלה,
1 מגעי דלת KTC שולטים בהחלפת מגעי הדלת של בקתה.
2 חיווט מגע שגוי בדלת הקבינה
במעגל הבטיחות
חיווט בקרה למגעי דלת
בקתה
מעגל גשר 3 שערים שולט במעגל גישור השערים

4 קלט פגום במעגל הממשק עבור נקודות
חיבור מעגל בטיחות (קלטים)
לשלוט במעגל הממשק ובחיבורים של
מעגל בטיחות. החלף את ה-PCB אם
הכרחי.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
52
LM_PrintsErr 0077 (שגיאת טביעת אצבע (LM
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת LM_PrintsErr בבקרת הנסיעה.
תיאור התנהגות בלתי צפויה של מערכת מדידת העומס. ראו מידע נוסף לסיבת הטעות.
מידע
תוספת
x1: מערכת LMS (פלטפורמה 1) חסרה/פגומה
x2: מערכת LMS (פלטפורמה 2) חסרה/פגומה
x64: עומס מופרז בתא הנהג (20% מהעומס המוסר) לכיול אוטומטי (מבוצע בחצות) של
מערכת מדידת עומס סדרה.
ניטור מגע עומס עבור NA:
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 שליטה במכשיר ה-LMS ובחיבור האוטובוס ל-
ארון התמרון.
2 קצב שידור שגוי בדוק שקצב השידור של האוטובוס
העילוי זהה בבקר המרוץ ו
LMS PCB
3 עם מגעי עומס: מצב ירוד של
מגע עומס (למשל KL-V פעיל אך KL-M לא פעיל)
בדוק את התפקוד התקין של
לטעון KL-X / KL-MAX / KL-V / KL-H / KL-M.
LM_NoCommiss 0078 (ללא הקצאת LM
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת LM_NoCommiss Travel Control.
תיאור : מכשיר מדידת העומס אינו מופעל. שם התוכנה של השגיאה:
LMS_NOT_COMMISSIONED
מידע
תוספת
מערכת מדידת עומס זיהוי: 10(משושה): מכשיר מדידת עומס ראשון (אנטבלטורה אחד)
20(משושה): מכשיר מדידת עומס ראשון (אנטבלטורה שתיים)
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 ביצוע הפעלת מכשיר מדידת העומס
בהתאם ל-TK.

0079 Topt_Fault (ברירת מחדל של טופט)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>Topt_Fault</i> ב-Travel Control.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
53

תיאור: האופטוקופלר במקביל לסליל SH אינו פועל כראוי. במצב של קיפאון, TOPT מדווח על SH
סגור בעוד שמידע ההחזר של SH מצביע על קשר SH פתוח.
הערות: מכשיר ה-TOPT מחובר לבקרת המנוע ומצבו מועבר בטלגרמה ל
בקר מרוץ.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 בדוק את TOPT.
OverTempMCR 0080
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>OverTempMCR</i> של בקרת הנסיעות.
תיאור : התגלתה טמפרטורת יתר בבקרת המנוע (VF).
הערות: ל-PCB של בקרת המנוע יש חיישני טמפרטורה על
גוף חום של אלקטרוניקת הכוח ועל נגדי הבלמים (עבור הממירים של
סוג BR). אם אחד החיישנים במהלך המרוץ עובר את מגבלת הטמפרטורה, בקר המרוץ
יש לו 20 שניות לעצור את הקבינה בקומה הבאה, לפני שבקרת המנוע מפסיקה את הפעולה.
המעלית נשארת חסומה כל עוד מתגלה הטמפרטורה העודפת.
TripV_Tacho 0081 (V טאצ'ו מהלך)
סיכום: סעיף זה מתאר את הטעות <i>TripV_Tacho</i> בבקרת הנסיעות.
תיאור : מד המיקומים (המרחק) בתא הנהג נכשל במהלך המרוץ. תמרון המרוצים ממשיך את
תנוע לקומה הקרובה ביותר באמצעות משוב מד מהירות לשליטה
ממיר/מנוע.
הערות: מידע על מד המהירות מסופק על ידי בקרת המנוע כפרוטוקול
עבור כל ערך סט מהירות טלגרמה (לולאה סגורה). מידע זה משמש את
תמרון מרוץ לחישוב מיקום ומהירות תא הנהג ולהמשך המרוץ הנוכחי עם
מד מהירות בלבד. הבקתה נעצרת בקומה הקרובה ביותר; דיוק עצירה רגיל יכול רק
לא מובטח. עם זאת, תא הנהג עוצר קרוב מספיק לרצפה כדי שהדלת(ות) יוכלו להיפתח

נפתח כרגיל ומאפשר לנוסעים לצאת.
NoSupply24V 0083 (ללא ספק כוח 24V)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת NoSupply24V בבקרת הנסיעה.
תיאור אין ספק כוח 24V שמחובר ללוח בקרת המירוץ (Variodyn E: PGO)
הערות: אירוע זה מופיע בכל פעם שמתג המאסטר של JH מושבה ו-
פועל בפחות מ-12V.
בקרת המהלך פועלת במצב מצומצם מאוד, ושומרת רק על המיקום

של הקבינה.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 בדוק ספק כוח 24V של הפיז.
2 בדוק את חיבור ה-24V.
3 וריאודין E :
4 ספק כוח חסר של 24V או
פגום
בדוק ספק כוח 24V
התקן 5 WD (דיודת נגד) חסר
הבלם (הפרעות אלקטרומגנטיות)
התקן נכון
תקלה בכוח נטו 6
DMS_Spoiled 0084 (כשל ב-DMS)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת DMS_Spoiled בבקרת הנסיעות.
תיאור: מד העיוות (DMS) אינו פועל כראוי.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
חיבור מסילה לא תקין 1
של לחץ שנמצא בדיור
של מערכת מדידת העומס
בדיקת חיבור מדדי עיוות
נמצא במארז מערכת מדידת העומס.
2 מד עיוות פגום החלפת מד מתיחה (השתמש בכלי בדיקה
מדדי מתח לפתרון תקלות)
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
56
LM_ComErr 0085 (שגיאת תקשורת ב-LM)
סיכום: סעיף זה מתאר את הטעות LM_ComErr בבקרת הנסיעה.
תיאור : תקשורת נקטעה עם תיבת ה-LMS.

הערות: TX4: באמצעות CADI, בבקר המרוץ, תחת תפריט EVENT LOGS, בחר את תת-התפריט
VCOM ERR CTRS כדי לראות את ביצועי חיבור אוטובוס המעלית עם בקר המרוץ.
סיבות ופעולות
I
D
סיבות סבירות
של המסר
פעולות שיש לנקוט
1 לשלוט במכשיר ה-LMS ובחיבור האוטובוס לארון ההפעלה.
2 מהירות של
שידור
לא נכון
רק TX4: שלט בהגדרת מהירות ההילוכים ב
לוח מעגלים מודפס.
RUET_Fault 0086 (ברירת מחדל של RUET)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>RUET_Fault Travel Control</i> .

תיאור : מידע החזרת ממסר RUET אינו נסגר במהלך ההכנות למרוץ חדש.
סיבות ופעולות
I
D
סיבות
הסתברות של
המסר
פעולות שיש לנקוט
1 בדוק את ממסר ה-RUET ואת חיבור ההחזרה שלו
עם מעגל הממשק.
RTSC_Fault 0087 (תקלה ב- RTSC)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>RTSC_Fault Travel Control</i> .
תיאור, מידע משוב ממסר RTSC אינו מופעל במהלך ההכנה למרוץ.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות
של המסר
פעולות שיש לנקוט
1 בדוק את ממסר ה-RTSC ואת חיבור מגע החזרה ל-PCB.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
57

0088 טאצ'ו-פולט
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת TachoFault בבקרת נסיעות.
תיאור : דילוג על ערך המיקום שהתקבל על ידי מד הטכומטר או לא זוהה פולס במהלך מרוץ.
תגובות: בעיה משמעותית במד הטכומטר של המיקום
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
סיבות סבירות של ID
e
פעולות שיש לנקוט
1 חיבור גרוע
של מד המהירות של
מיקום.
בדוק את החיבור של מד המצב עם הבקר.
2 טכומטר של
עמדה מזרחית
פגוע.
בדוק את מד הטכומטר של המיקום עצמו.
3 בעיות
מכני
בדוק שהטכומטר מסתובב בקלות.
0089 TripTimeExp (פקיעת זמן הנסיעה)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת TripTimeExp של בקרת הנסיעות.

תיאור : הזמן המקסימלי שנקבע למשך המרוץ נחרג.
הערות: ערך הזמן המקסימלי לניטור מוגדר על ידי פרמטר 'MAX_TRIP_TIME'.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 בדוק את ההגדרה "Time Stop Precision".
2 בדוק את יחס המשיכה.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
58
0091 SMPB_Fault (ברירת מחדל) (SMPB)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת SMPB_Fault Travel Control.
תיאור : ממסר SMPB אינו פועל כראוי.

AccessSwitch 0093
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת AccessSwitch בבקרת הנסיעות .
תיאור רק בצפון אמריקה: ממסר הגישה מופעל וסוג המרוץ הנבחר אינו מותר.
הערות: באמצעות מפתח ACCESS, מותר נסיעה ידנית בטווח מוגבל
רק בקומות מסוימות. שני מתגי מפתחות ה-ACCESS מותקנים בשתי קומות:
בקומה המוגדרת על ידי פרמטר 'קומת גישה עליונה' וב'קומה התחתונה', הממוקמת ב
הקצה התחתון של המעטפת. במקרה זה, ניתן להזיז את הקבינה רק אם היא נמצאת באחד מהמקומות האלה
רצפות.
הקבינה חייבת להיות באחת משתי הקומות הללו כדי שתוכל להזיז אותה באמצעות כפתור הגישה.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות
של המסר
פעולות שיש לנקוט
ערכי פרמטר 1
לא נכון
שלוט בערך של 'קומת גישה עליונה' ו'קומה נמוכה'.
2 גיין מידע
גישה
בדוק את החיבור והחיווט ללוח המודפס המתאים
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
61
DoorLockFault 0094
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת DoorLockFault .
תיאור: מעגל הבטיחות מציין שתעלת הקבינה או הדלת סגורה (שקעי ISKT4 או ISKT5 "דלוקים")

בעוד שסטטוס השער שנשלח הוא "פתוח".
הערות: מצב השער (פתוח) צריך להתאים למידע (KTS ו-KTC) שנקרא מ-
בטיחות.
מידע
תוספת
5(משושה)/5(dec): שגיאת הפעלה של מצלמה נשלפת (RCAM).
6(HEX)/6(DEC): שגיאת שחרור מצלמה נשלפת (RCAM).
28(HEX)/40(DEC): מצב ניטור מעגל בטיחות (מגשרים מגושרים).

(DEC)41/29(HEX): מצב ניטור מעגל בטיחות (מגשרים מגושרים).
(COREE) ponté (KTS) contact de porte de gaine (hex)42/2A:.
(COREE) ponté (KTS) contact de porte de cabine (hex)43/2B:.
(dec)2368/940(hex): מגע שער התעלה (KTS) מחובר למעגל הבטיחות.
941(משושה)/2369(dec): מגע דלת תא הנוסעים (KTC) מחובר במעגל הבטיחות.
942(משושה)/2370(dec):
(dec)2371/943(hex):
(dec)2372/944(hex): בעיית נעילת דלת במהלך ההכנות למרוץ עם TX-GC2.
(dec)2373/945(hex): בעיית נעילת דלת במהלך ההכנות למרוץ עם MX-GC/TX-GC.
כמו כן, עיין בהודעת האזהרה בתוכנה שפורסמה יחד עם "שגיאת נעילת דלת".
מזהה מקור: מצא את קובץ התוכנה המרכזי ממנו נוצרה ההודעה.
104(dec) : מעקב
114(DEC): הכנה למרוץ
סיבות ופעולות
סיבות סבירות של ID
המסר
פעולות שיש לנקוט
1 בעיה עם
מגעי דלת
בדוק את מגעי הדלת והחיווט עם כרטיס ממשק הדלת.
2 מעגל בטיחות בדוק אם יש קופצים במעגל הבטיחות.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
62
ETSL_DeviceError 0097 (שגיאת מכשיר ETSL)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>ETSL_DeviceError Travel Control</i> .
תיאור : מצב תפעול לא בטוח זוהה על ידי מכשיר ETSL (שגיאה פנימית).
הערות: אירוע זה נוצר בהתבסס על אותות סטטוס (קלטים מקבילים) מ-ETSL.
מגע נפרד ממכשיר ה-ETSL משמש להפרעת מעגל הבטיחות (ללא קשר ל-
אותות מידע על מצב).
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
I
D
סיבות סבירות
של המסר
פעולות שיש לנקוט

1 שגיאה פנימית של
PHVKSE
לבצע מחזור הפעלה/כיבוי על ה-PHVKSE, לחזור על הריצה האחרונה ו
לבדוק את מערכת ה-ETSL. לעקוף את ה-PHVKSE אם אותה הודעת שגיאה מופיעה שוב.
2 אם אותה שגיאה מופיעה רק מדי פעם, בדוק את הסביבה החשמלית
לאור בעיות EMC אפשריות (הפרעות אלקטרומגנטיות חזקות לא
, שנוצר על ידי רכיבים פגומים אחרים כמו מגעים וכו')
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
65
RSK_Fault 0099 (ברירת מחדל RSK)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>RSK_Fault</i> בבקרת הנסיעה.
תיאור : בעיה בהחזרת ממסרי RSK/RSK1 (תקלה בממסרים)
מידע
תוספת
אין.
מזהה המקור אין.
סיבות ופעולות
I
D
סיבות סבירות ל
המסר
פעולות שיש לנקוט
1 מגע חזרה בממסר
RSK/RSK1 פגום
בדוק את החיווט ו/או הפעולה של ממסרי RSK/RKS1.
2 RSK/RSK1 לא נופלים
כצפוי.
החלף את הממסרים RSK/RSK1 או את לוח המעגל של הריליי.
3 RSK/RSK1 לא מפעילים
הליכה במהלך ההכנה
של המרוץ כמתוכנן.
שליטה במעגל הבטיחות (ISK4 & ISKT5).
RFE_Fault 0100 (ברירת מחדל RFE)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>RFE_Fault</i> בבקרת הנסיעה.
תיאור : בעיה במשוב ממסר RFE (התנהגות לא תקינה של ממסרים).
הערות: שגיאה זו נוצרת רק אם מעגל ההפעלה של המרוץ מופעל על ידי
ממסר RFE.
ממסר ה-RFE מנוטר במהלך ההכנות למרוץ. ממסר ה-RFE חייב לחזור אחורה אחרי ה-RSK ו
RSK1 היו נרגשים.
פעולות שיש לנקוט

1 RFE מופעל ואינו מתעורר
לא בתוך 5 שניות
("פסק זמן")
שלט בחיווט ובפונקציונליות של RFE.
2 בדוק את כל המגעים/הקונטקטורים במעגל RFE.
3 RFE אינו מאפשר בקרת RSPFE.
4 TX4: פרמטר שגוי

'סוג מערכת'
שליטה בבקר המהלך - פרמטר מעלית 'סוג מערכת' (TX4)
(רק).
RTRT_Fault 0101 (תקלה ב- (RTRT
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>RTRT_Fault</i> בבקרת הנסיעה.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
67
תיאור: התוכנה עוקבת אחרי מצב ממסר ה-RTRT (משוב ממסר) ובודקת אם החזרת ממסר RTRT תואמת
מצב ההתייחסות (פלט ששולט על הריליי). במהלך ריצה רגילה, ממסר ה-RTRT מופעל כאשר המהירות
הקצב של התא הוא פחות מ-0.75 מ'ש'. רלוונטי רק למערכות בקרה עם ממסר RTRT
(TXR5 וכו') במעגל הבטיחות.
מידע
תוספת
0: מציין שממסר ה-RTRT לא נעצר
1: מציין שממסר ה-RTRT נמצא במהירות גבוהה מ-1 מטר/שנייה בתנועה רגילה
מזהה המקור מזהה את הקובץ הממוקם בתוכנה הראשית שיצרה את ההודעה.
עיין בהודעת שגיאה 70 לתיאור הערך.
סיבות ופעולות
I
D
סיבות סבירות להודעת הפעולה
1 חיווט שגוי של ממסר RTRT או
ריליי שבור
בדוק את החיווט והתפעול של ממסר ה-RTRT.
2 מעגל אלקטרוני פגום ב
כרטיס ממשק ששולט ב
ממסר RTRT (ראו דיאגרמות של
(חיווט)
החלפת כרטיס ממשק הממסר של RTRT
RKUET_Fault 0102 (ברירת מחדל של (RKUET
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>RKUET_Fault</i> בבקרת הנסיעה.

תיאור : שגיאת חומרה זוהתה לאחר הפעלת גשר הדלת לפתיחה מוקדמת של דלת.
הערות: המשוב מנוטר במהלך ריצה רגילה. יש להשבית את RKUET בתחילת
המרוץ ולהיות פעיל כשאתה מתקרב לקומת היעד.
סיבות סבירות להודעת הפעולה
1 תקלה בעקיפה
דלת
בדוק איך RKUET עובד.
2 בדוק את KUET/KUET1 ואת RUET/RUET1.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
68
HighSpeedStop 0103
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת HighSpeedStop של בקרת הנסיעות.
תיאור עבור כונני SSDC בלבד: עצירה חירום כאשר תא הנהג זז במהירות גבוהה מ
0.75 מ"ש (FPM 150). לאחר עצירת החירום, נגדי הבלם הדינמיים

להתחמם בגלל האנרגיה
קינטיקה כפונקציה של מהירות. באירוע זה, הקבינה נחסמת לזמן קצר לאחר מספר
עצירות חירום מופרזות מופעלות בפרק זמן קצר, כדי למנוע התחממות יתר על המידה של הנגדים.
CDOOR Bypass (Dérivation de porte de la 0104 (cabine
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת עקיפת CDOOR בקרת הנסיעות.
הודעת תיאור כאשר מתג מעקף דלת תא הנוסעים (JGB) מופעל (רק בהידרו)
SDOOR Bypass (Dérivation de porte de la 0105 (gaine
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת מעקף SDOOR בקרת הנסיעות.
הודעת תיאור כאשר מתג מעקף דלת התעלה (JGB) מופעל (רק הידרו)
0106 אובדן פאזה
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת אובדן הפאזה של בקרת הנסיעה .
תיאור: מעגל הבטיחות פתוח ב-SKD1 (רק הידרו); מציין אובדן של VAC 110 של חשמל ל
שמירת קפיץ,
או הפעלת בקרת קו האספקה
מתג שמן הבור 0107
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת מתג השמן של מערכת בקרת הנסיעות.
תיאור : רמת השמן במיכל נמוכה. בדוק איפה השמן דלף. (רק הידרו)
פעולות שיש לנקוט

בדיקת דליפת שמן אחת ותיקון	
(רק הידרו)	0108 שמן בטמפרטורה גבוהה
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת השמן בטמפרטורת יתר בבקרת הנסיעה.	
תיאור: חיישן טמפרטורת השמן מזהה יותר מ-55 מעלות צלזיוס (רק בהידרו).	
כישלון KSE (Échec 0109 (KSE	
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת כשל KSE בבקרת הנסיעות.	
תיאור: הקלט של מתג KSEU או KSED אינו תואם את הכניסות האחרות או את מיקום הקבינה ב	
הנרתיק. (רק הידרו)	
עומס מנוע 0110	
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת עומס המנוע בבקרת תנועה.	
תיאור: עומס המנוע במתנע הקו הופסק, או שממסר התקלה במתנע התוכנה הופעל	
הופעל. (רק הידרו)	
במערכות המצוידות בשסתום אלקטרוני, זה יכול להיגרם גם ממהירות יתר של ETS שפותחת את	
SKD6.	
שבר KLU 0116	
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת תקלת KLU בבקרת נסיעות.	
תיאור: המתג/מגנט ברמת KLU לא פועל כראוי. (רק הידרו)	
מידע	

שבר KLD 0117	
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת תקלת בקרת הנסיעות KLD.	
תיאור: המתג/המגנט ברמת KLD לא פועל כראוי. (רק הידרו)	
מידע	
NodeAlive 0118 (צומת פעיל)	
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת NodeAlive של Travel Control Control.	
תיאור: השגיאה נרשמת כאשר התקשורת עם כרטיס ה-CPB בתחנת הקבינה מתחדשת לאחר שגיאה	
'Node_Dead' (צומת לא פעיל).	
(רק Hydro NA)	
מידע	
כישלון 2 של KSE 0122	
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הכישלון KSE 2 בבקרת הנסיעות.	
תיאור: התוכנה חושבת שהתא ממוקם על הנחיתה העליונה, אך מגנטיים של KSE ו-ETS מצביעים על כך שהתא אינו נמצא	
לא ממוקם בקומה העליונה. הקבינה עושה מסע סינכרוניזציה.	
(רק הידרו)	
SI 0131 מופעל KNE (KNE (Active SI	

סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ה-KNE IF מפעילה את בקרת הנסיעה.
הודעת תיאור שנשלחה על ידי MoSis בשילוב עם שינוי מצב ממסר KNE.
מידע
תוספת
המידע הנוסף הוא קוד בן 8 תווים עם המשמעות הבאה לכל תו: xSTUVWXYZ
S=0: ממסר KNE סגור (רגיל)
S=1: ריליי KNE פתוח (סיבת פתיחה, ראו תווים אחרים)
T=_: שמור לשימוש עתידי
KNE U=1: נפתחה בעקבות זיהוי תנועות לא רצויות בתא הנוסעים
V=1: שגיאת חומרה או תוכנה פנימית של MoSis הקשורה ל-KNE. בדוק את יומן השגיאות (MoSis) למידע נוסף
מידע.
W=1: תקלה בבדיקת ממסר (KneRelayFail)
X=1: הבקתה עברה מעבר לסוף טווח הנרתיק הידוע (StrangePlace). מוסיס מעולם לא היה באירוע הזה
מיקום לפני (חציגה מהקומה העליונה).
Y=1: המרוץ עבר את השלב האחרון הידוע (מעבר יתר)
Z=1: מצב טרום שירות; לא זוהה שלב (Precom)
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
I
D
סיבות סבירות להודעת הפעולה
1 הבקתה ממוקמת באזור KNE
(מתחת או מעל הרמה התחתונה
ברמה הגבוהה יותר)
העבר את הבקתה מאזור KNE.
2 תנועה לא מכוונת של
תא נהג זוהה
ראו תיאור השגיאה 139
3 שגיאות פנימיות ב-MoSIs ראו תיאור שגיאה 1515

יומן השגיאות S5500 ו-S6500
88
0132 אם ETSL מופעל (ETSL פעיל)
(SI
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ה-ETSL IF שמפעילה את בקרת הנסיעה .
תיאור הודעת MoSis בשילוב עם שינוי מצב ממסר ETSL.
מידע
תוספת
המידע הנוסף הוא קוד בן 8 תווים עם המשמעות הבאה לכל תו: xSTUVWXYZ

S=0: ממסר ETSL סגור (רגיל)
S=1: פתיחת ממסר ETSL (סיבת הפתיחה, ראו תווים אחרים)
T=_: שמור לשימוש עתידי
U=1: מהירות יתר של NTSD.
V=1: שגיאת חומרה או תוכנה פנימית של MoSis הקשורה ל-ETSL. בדוק את יומן השגיאות (MoSis) למידע נוסף
מידע.
W=1: תקלה בבדיקת ממסר (EtslRelayFail)
X=1: מהירות שהוזמנה עברה (מהירות מקסימפלית).
Y=1: המגבלה המוקדמת של 1 מטר/שנייה עברה (1 מייל לשנייה)
Z=1: עקומת ETS/ETSL חצתה בכיוון הטרמינל (עקומה)
סיבות סבירות להודעת הפעולה
1 מהירות תא הנוסעים עלתה על הגבלה לניטור ETSL; ה
ניטור ETSL מתבצע על ידי מוסיס. שגיאה זו מתרחשת כאשר מבחן הקבלה ל-ETSL. בדוק את הגדרות המהירות וההאצה. בדוק את נתוני תצורת האימון.
2 מהירות תא הנוסעים עלתה על גבול לניטור NTSD; ה
ניטור NTSD מתבצע על ידי מוסיס. שגיאה זו מתרחשת כאשר מבחן קבלה ל-NTSD. בדוק את הגדרות המהירות וההאצה. בדוק את נתוני תצורת האימון.
3 שגיאות פנימיות ב-MoSIs ראו תיאור שגיאה 1515
0133 ממיר פרא לא התקבל
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ממיר בקרת הנסיעה Para Not Accept .
0134 NTSD פעיל (actif)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת בקרת הנסיעה הפעילה של NTSD.
תיאור שגיאה זו נוצרת כאשר NTSD מופעל בסינגפור [שם סוג ה-ETSL הוא MoSis_ETSL_NTSD]. מתי
NTSD מופעל פעמיים מתוך 1000 ריצות, נשלחת אזהרה. כש-NTSD מופעל 3 פעמים מתוך 1000 מרוץ, נשלחת ERROR. כאשר מופעל יותר מ-3 פעמים ב-1000 ריצות, המערכת נחסמת קביעות.
טוטלייזר השגיאות שומר על הערך המצטבר עד שהוא מאופס. סוג השגיאה המדווחת אינו תלוי ב
זמן, אבל מספר הנסיעות שנעשו במעלית.

פעולות שיש לנקוט
1 המעלית זזה יותר מדי

מהר ל
סיום הנרתיק
שלוט בהגדרת a_ntsd. a_ntsd חייבת להיות בין 0.8 מ'/שנייה רבועה
ו-1.4 מ' לשנייה
DREC_DRH_button 0135 (כפתור HRD / DREC)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת DREC_DRH_button בבקרת נסיעות.
תיאור : קלטי ניטור בבקר הגזע מזהים מצב חריג (מצב קלט לקוי). ייעוץ
מידע נוסף לתיאור מפורט של הסיבה האפשרית. 23.04.04 הודעת שגיאה נוספה 10.06.04
DREC-Z הוחלף על ידי DREC-E
מידע
תוספת
A (משושה)/10 (דק): כפתור HRD-U בלוח הקריאה נלחץ ללא תמרון הקריאה של JRH
פעיל;
שליטה בחיווט של JRH/HRD-U
B (משושה)/11 (דק): כפתור HRD-D בלוח הריקול נלחץ ללא תמרון הקריאה של JRH
פעיל; בדוק את החיווט של JRH / DRH-D
14 (משושה)/20 (דק): כפתור DREC-U בלוח הבדיקה נלחץ ללא תמרון הבדיקה של JREC
פעיל; בדוק את החיווט של JREC/DREC-U
15 (משושה)/21 (דק): כפתור DREC-D בלוח הבדיקה נלחץ ללא תמרון החזרה
JREC מופעל; שליטה בחיווט של JREC/DREC-D
16 (משושה)/22 (דק): כפתור DREC-E בלוח הבדיקה נלחץ ללא תמרון החזרה
JREC מופעל; לשלוט בחיווט של JREC/DREC-E.
17 (משושה)/23 (דצמבר): כפתור DREC-U נלחץ ליותר מ-30 שניות ואף מרוצים לא מופעל כי
ש-DREC-E אינו נלחץ בו-זמנית; שני הכפתורים חייבים להיות משוחררים לפני שניתן לשחרר ריצה חדשה
מופעל.
18 (משושה)/24 (דצמבר): כפתור DREC-D נלחץ ליותר מ-30 שניות ואף מרוץ לא מופעל כי
ש-DREC-E אינו נלחץ בו-זמנית; שני הכפתורים חייבים להיות משוחררים לפני שניתן לשחרר ריצה חדשה
מופעל.
19 (משושה)/25 (דצ'): כפתור DREC-E נלחץ ליותר מ-30 שניות ואין תנועה מופעלת כי
ש-DREC-U או DREC-D אינם נלחצים בו-זמנית; שני הכפתורים חייבים להיות משוחררים לפני שיהיה חדש
הגזע מופעל.
1E (משושה)/30 (דצ'): כפתור HRD-E בלוח הקריאה נלחץ ללא תמרון הקריאה של JRH

פעיל; בדוק את החיווט של JRH / DRH-E
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט

1 בעיית טיפול (גרועה)
מניפולציה בלוח התזכורות או
(d'inspection)
/ HRD (כפתור) DREC_DRH_button 0135 (DREC
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>DREC_DRH_button Travel Control</i> .
תיאור : קלטי ניטור בבקר הגזע מזהים מצב חריג (מצב קלט לקוי). ייעוץ
מידע נוסף לתיאור מפורט של הסיבה האפשרית. 23.04.04 הודעת שגיאה נוספה 10.06.04
DREC-Z הוחלף על ידי DREC-E
מידע
תוספת
A (משושה/10) (דק): כפתור HRD-U בלוח הקריאה נלחץ ללא תמרון הקריאה של JRH
פעיל; שליטה בחיווט של JRH/HRD-U
B (משושה/11) (דק): כפתור HRD-D בלוח הריקול נלחץ ללא תמרון הקריאה של JRH
פעיל; בדוק את החיווט של JRH / DRH-D
14 (משושה/20) (דק): כפתור DREC-U בלוח הבדיקה נלחץ ללא תמרון הבדיקה של JREC
פעיל; בדוק את החיווט של JREC/DREC-U
15 (משושה/21) (דק): כפתור DREC-D בלוח הבדיקה נלחץ ללא תמרון החזרה
JREC מופעל; שליטה בחיווט של JREC/DREC-D
16 (משושה/22) (דק): כפתור DREC-E בלוח הבדיקה נלחץ ללא תמרון החזרה
JREC מופעל; לשלוט בחיווט של JREC/DREC-E.
17 (משושה/23) (דצמבר): כפתור DREC-U נלחץ ליותר מ-30 שניות ואף מרוצים לא מופעל כי
ש-DREC-E אינו נלחץ בו-זמנית; שני הכפתורים חייבים להיות משוחררים לפני שניתן לשחרר ריצה חדשה
מופעל.
18 (משושה/24) (דצמבר): כפתור DREC-D נלחץ ליותר מ-30 שניות ואף מרוץ לא מופעל כי
ש-DREC-E אינו נלחץ בו-זמנית; שני הכפתורים חייבים להיות משוחררים לפני שניתן לשחרר ריצה חדשה
מופעל.
19 (משושה/25) (דצ'): כפתור DREC-E נלחץ ליותר מ-30 שניות ואין תנועה מופעלת כי
ש-DREC-U או DREC-D אינם נלחצים בו-זמנית; שני הכפתורים חייבים להיות משוחררים לפני שיהיה חדש

הגזע מופעל.
1E (משושה)/30 (דצ'): כפתור HRD-E בלוח הקריאה נלחץ ללא תמרון הקריאה של JRH
פעיל; בדוק את החיווט של JRH / DRH-E
סיבות סבירות להודעת הפעולה
1 בעיית טיפול (טיפול לא נכון)
על שולחן הריקול או הבדיקה)
אין.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
92
0135 DREC_DRH_button (כפתור HRD / DREC)

סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>DREC_DRH_button Travel Control</i> .
תיאור : קלטי ניטור בבקר הגזע מזהים מצב חריג (מצב קלט לקוי). ייעוץ
מידע נוסף לתיאור מפורט של הסיבה האפשרית. 23.04.04 הודעת שגיאה נוספה 10.06.04
DREC-Z הוחלף על ידי DREC-E
מידע
תוספת
A (משושה)/10 (דק): כפתור HRD-U בלוח הקריאה נלחץ ללא תמרון הקריאה של JRH
פעיל; שליטה בחיווט של JRH/HRD-U
B (משושה)/11 (דק): כפתור HRD-D בלוח הריקול נלחץ ללא תמרון הקריאה של JRH
פעיל; בדוק את החיווט של JRH / DRH-D
14 (משושה)/20 (דק): כפתור DREC-U בלוח הבדיקה נלחץ ללא תמרון הבדיקה של JREC
פעיל; בדוק את החיווט של JREC/DREC-U
15 (משושה)/21 (דק): כפתור DREC-D בלוח הבדיקה נלחץ ללא תמרון החזרה
JREC מופעל; שליטה בחיווט של JREC/DREC-D
16 (משושה)/22 (דק): כפתור DREC-E בלוח הבדיקה נלחץ ללא תמרון החזרה
JREC מופעל; לשלוט בחיווט של JREC/DREC-E
17 (משושה)/23 (דצמבר): כפתור DREC-U נלחץ ליותר מ-30 שניות ואף מרוצים לא מופעל כי
ש-DREC-E אינו נלחץ בו-זמנית; שני הכפתורים חייבים להיות משוחררים לפני שניתן לשחרר ריצה חדשה
מופעל
.
18 (משושה)/24 (דצמבר): כפתור DREC-D נלחץ ליותר מ-30 שניות ואף מרוץ לא מופעל כי
ש-DREC-E אינו נלחץ בו-זמנית; שני הכפתורים חייבים להיות משוחררים לפני שניתן לשחרר ריצה חדשה
מופעל.

19 (משושה) 25/ (דצ'): כפתור DREC-E נלחץ ליותר מ-30 שניות ואין תנועה מופעלת כי
ש-DREC-U או DREC-D אינם נלחצים בו-זמנית; שני הכפתורים חייבים להיות משוחררים לפני שיהיה חדש
הגזע מופעל.
1E (משושה) 30/ (דצ'): כפתור HRD-E בלוח הקריאה נלחץ ללא תמרון הקריאה של JRH
פעיל; בדוק את החיווט של JRH / DRH-E
סיבות סבירות להודעת הפעולה
1 בעיית טיפול (טיפול לא נכון)
על שולחן הריקול או הבדיקה)
0138 בלם לא מופעל
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת בלם בקרת התנועה <i>Not Set</i> .
פעולות שיש לנקוט
1 הבלם לא נסגר בגלל
חסימה מכנית
בדוק שהבלם פועל כראוי (מומנט מכני מספיק מופעל על

(מכונה)
2 בעיה בחיווט של
קשרי KB לפקודה
בדוק את החיווט והתפעול של מגעי KB
3 מעגל קלט פגום
עבור מגעי KB (שניהם)
בדוק את מצב הכניסה של אנשי הקשר ב-KB. החלפת PCB במידת הצורך
0140 בטיחות T4B
סיכום: סעיף זה מתאר את טעות בטיחות בקרת הנסיעות T4B .
תיאור: מעגל הבטיחות נפתח לפני השקע (ISK4T) אך לאחר השקע הקודם (ISK4T). התמונה הזו של המסלול
זמין רק בחומרה מסוימת (למשל LONICK).
הערות: רשומות כניסה לשקעי מעגל בטיחות הירידה (ISK5T וכו') לא ייצרו הודעות
טעויות. עיין בדיאגרמת החיווט של המגעים שגרמו לשגיאה.
מידע
תוספת
= 00000000: אין מידע
= xxxxyyy: שתי הספרות הראשונות (xx) מכילות מידע לפיתוח תוכנה.
שש הספרות הנותרות (yyyy) מציינות את מיקום הקב (ערך עשרוני במ"מ) כאשר מתרחשת שגיאה.
מזהה המקור אין.
סיבות ופעולות
סיבות סבירות של ID
המסר
פעולות שיש לנקוט

1	מגע דלת נחיתה
KTS	פגום
	שלוט בהחלפת מגעי דלת הנחיתה.
2	חיווט לקוי של
	מגע דלת נחיתה
	במעגל הבטיחות
	בדוק את החיווט בין המגע או המגעים בדלת הנחיתה.
3	רשומה שגויה ב
	כרטיס ממשק קלט
	של השקעים של המעגל של
	אבטחה
	שלוט בכרטיס הממשק (LONICK) ובחיבורים למעגל של
	בטיחות. החלף את הכרטיס במידת הצורך.
	יומן השגיאות S5500 ו-S6500
95	
	0141 בטיחות T1
	סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת בטיחות בקרת הנסיעה T1.
	תיאור: מעגל הבטיחות נפתח לפני נקודת החיבור הראשונה (ISK1). בעיה בספק הכוח של מעגל הבטיחות. ניתן לרשום שגיאה זו לאחר שספק הכוח הראשי נותק.
	נקודות חיבור אחרות (קלטים) של מעגל הבטיחות (ISK2 וכו') לא ייצרו הודעות שגיאה
	כתבים.
	פעולות שיש לנקוט

1	אין חשמל במעגל
	אבטחה
	בדוק את ספק הכוח למעגל הבטיחות.
2	במקרה של אספקת מתח מוסדרת: אפס את ההגנה מפני קצר ל-
	ספק כוח למעגל הבטיחות.
3	ממסרי RKP שולטים בממסר בקרת הפאזה של RKP (אם קיים).
4	רשומה פגומה ב
	מעגל ממשק עבור
	נקודות חיבור
	(קלטים) של מעגל הבטיחות
	בדוק את מעגל הממשק ואת חיבורי מעגל הבטיחות.
	החלף את לוח המעגלים במידת הצורך.
	יומן השגיאות S5500 ו-S6500
96	
	0142 בטיחות T2
	סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת בטיחות בקרת הנסיעות T2.
	תיאור: מעגל הבטיחות נפתח לפני נקודת החיבור השנייה (ISK2) אך לאחר נקודת החיבור הראשונה.
	חיבור (ISK1). הערות: נקודות חיבור מעגל בטיחות במורד הזרם (ISK3 וכו') לא ייוצרו

אין הודעות שגיאה מתאימות. עיין בדיאגרמת החיווט לגבי המגעים שגורמים לשגיאה הזו.
מידע
תוספת
= 00000000: אין מידע
= xxxyyy: שתי הספרות הראשונות (xx) מכילות מידע למטרות פיתוח תוכנה בלבד.
שש הספרות הנותרות (yyyy) מציגות את מיקום הקבר (ערך עשרוני במילימטר) כאשר הופיעה השגיאה.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
I
D
סיבות סבירות ל
המסר
פעולות שיש לנקוט
1 מגע פתוח במעגל
אבטחה
בדוק את החלק המתאים במעגל הבטיחות.
2 חיווט מגע שגוי
במעגל הבטיחות
שליטה בחיווט בין המגעים.
3 רשומה פגומה ב
מעגל ממשק עבור
נקודות חיבור
(קלטים) של מעגל הבטיחות
בדוק את מעגל הממשק ואת חיבורי מעגל הבטיחות.
החלף את לוח המעגלים במידת הצורך.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
97
0143 בטיחות T2A
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת בטיחות בקרת הנסיעות T2A .
תיאור: מעגל הבטיחות נפתח לפני נקודת החיבור (ISK2A) אך

לאחר נקודת החיבור הראשונה
(ISK1).
הערות: נקודות חיבור במורד הזרם של מעגל הבטיחות (ISK3 וכו') לא ייצרו הודעות
טעויות. עיין בדיאגרמת החיווט לגבי המגעים שגורמים לשגיאה הזו.
מידע
תוספת
= 00000000: אין מידע
= xxxyyy: שתי הספרות הראשונות (xx) מכילות מידע למטרות פיתוח תוכנה בלבד.

שש הספרות הנותרות (yyyy) מציגות את מיקום הקבר (ערך עשרוני במילימטר) כאשר הופיעה השגיאה.
פעולות שיש לנקוט
1 מגע פתוח במעגל
אבטחה
בדוק את החלק המתאים במעגל הבטיחות.
2 חיווט מגע שגוי
במעגל הבטיחות
שליטה בחיווט בין המגעים.
3 רשומה פגומה ב
מעגל ממשק עבור
נקודות חיבור
(קלט) של מעגל הבטיחות
בדוק את מעגל הממשק ואת חיבורי מעגל הבטיחות.
החלף את לוח המעגלים במידת הצורך.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
98
סיבות סבירות ל
המסר
פעולות שיש לנקוט
1 מגע דלת נחיתה KTS
פגום
שלוט בהחלפת מגעי דלת הנחיתה של KTS.
2 חיווט לקוי של
מגע(ים) דלת הנחיתה ב
מעגל הבטיחות
בדוק את החיווט בין המגע או המגעים בדלת הנחיתה.
3 רשומת קלפים שגויה
הממשק של
שקעי מעגל בטיחות
בדוק את כרטיס הממשק ואת החיבורים למעגל הבטיחות.
החלף את הכרטיס במידת הצורך.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
103
0149 בטיחות T5
סיכום: סעיף זה מתאר את טעות בטיחות בקרת הנסיעה T5.
תיאור משמש למעקב אחר מגע דלתות תא הנוסעים של KTC. מעגל הבטיחות נפתח לפני החמישי
קח (ISKT5) אך אחרי הטייק הרביעי (ISKT4). ההודעה נזכרת אם:
(א) מסלול הבטיחות נפתח במהלך מרוץ כתוצאה מפתיחת מגע (קדמי או אחורי) בטעות של
דלת בקתה.
(ב) מעגל הבטיחות אינו נסגר כפי שהתכוון לאחר סגירת הדלת.
הערות: עיין גם בדיאגרמת החיווט של המגעים שגרמו לשגיאה.

אם פתיחה מוקדמת של הדלת במהלך הנחיתה אינה פועלת כראוי, ייתכן שזה
האירוע מתרחש במקום שגיאת "SafetyRTS". אם שגיאה זו נמשכת, הגדילו את ערך ה-
המנוע "DOOR_CONTACT-DELAY" של 50 (0.5 שניות), 70 או 100. זה הזמן שבו מעגל הלוגיקה מחכה
במהלך האתחול מהפעם הראשונה שאות SDK 5 מתקבל ועד הרגע שבו
גישור השערים מנוטרל.
במהלך תקופה זו, מגעי הדלת עשויים להתאושש. אל תגדיל את ערך הפרמטר הזה יותר מדי מכך
זה יגרום להארכת זמן ההכנה למרוץ. נדרש זהירות רבה יותר כדי
שפר את כיוון תנועת הדלת.
מידע
תוספת
= 00000000: אין מידע
= xxxxyyyy: שתי הספרות הראשונות (xx) מכילות מידע לפיתוח תוכנה.
שש הספרות הנותרות (yyyy) מציינות את מיקום הקב (ערך עשרוני במ"מ) כאשר מתרחשת שגיאה.
מזהה המקור אין.
סיבות ופעולות
I
D
סיבות סבירות ל
המסר
פעולות שיש לנקוט
1 מגעי דלת KTC שולטים בהחלפת מגעי דלת תא הנוסעים.
2 חיווט מגע לקוי
דלת תא הנהג ב
מעגל בטיחות
בדוק את חיווט מגע דלת הקבינה.
מעגל גשר שערים 3 בקר במעגל גישור השערים.
4 רשומת קלפים שגויה
ממשק קלט
של השקעים של המעגל של
אבטחה
בדוק את כרטיס הממשק ואת החיבורים למעגל הבטיחות.
החלף את הכרטיס במידת הצורך.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
104
Max Eevent Id TravelControl 0150
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Variodyn E Max Eevent Id TravelControl .
תיאור
מידע
תוספת

מקור מזהה
LearnTrip 0151
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Variodyn E LearnTrip .
תיאור מסע למידה החל
תגובה: למידע בלבד
0152 קורטריפ (נתיב תיקון)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Variodyn E CorrTrip .
תיאור: נתיב תיקון החל
תגובה: למידע בלבד
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
SynchTrip (Trajet de synchronisation) 0153
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Variodyn E SynchTrip .
תיאור נתיב סינכרון החל
תגובה: למידע בלבד
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
105
KS_MagnetPos 0154 (מיקום מכון KS)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת KS_MagnetPos Variodyn E .
תיאור מיקום שגוי של מגנט KS זוהה במעטפת במהלך מסלול הלמידה
מידע
תוספת
מיסב פגוע
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 בדוק את מגנטים של KS
KSE_MagnetPos 0155 (מיקום מגנט KSE)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה KSE_MagnetPos של ה-Variodyn E.
תיאור מיקום שגוי של מגנט KSE שזוהה במעטפת במהלך מסלול הלמידה
מידע
תוספת
המיסב נפגע;
0x01: מגנט KSE תחתון;
0x02: מגנט KSE מעולה;
0x03: המגנט הגבוה ביותר ב-KSE;

מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות
של המסר
פעולות שיש לנקוט
1 בדוק וכוון מגנטים של KSE
LearnMyProbl 0156 (בעיית הודעת למידה)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Variodyn E LearnMesProbl.
תיאור: תוצאות סותרות של מסלול הלמידה
מידע
תוספת
00x0: מספר הנחיתות מחוץ לטווח;

01x0: נחיתה מושפעת
מקור זיהוי Néant.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
106
DeltaS_2BP 0157 (נקודת בלימה דלתא 2 S)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה DeltaS_2BP של ה-Variodyn E.
תיאור שגיאת מרחק KS_Interrupt - נקודת בלימה שנייה
מידע
תוספת
s2 [Inc]
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 סיבות אפשריות לפעולות שגיאה שיש לנקוט
2 הגדרת פרמטרים לא מתאימה (ממיר של
תדירות)
בדוק את כוון ממיר התדרים
של ממיר התדרים
SF_Fault 0158 (ברירת מחדל של SF)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה SF_Fault של ה-Variodyn E.
תיאור שגיאת ממסר SF
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 מעגל בטיחות פתוח מעגל בטיחות
2 בדיקת מגע עזר SF ו-SF1
NoBpReaction 0159
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת NoBpReaction של ה-Variodyn E.
תיאור ממיר התדר אינו מגיב בנקודת הבלימה

מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 בדוק את חיווט ממיר התדר של PGO
2 בדוק את מודול ER113 של ממיר התדרים
SK ErrorStart 0160
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת SK ErrorStart של ה-Variodyn E.
תיאור: שרשרת הבטיחות מונעת מהמעלית לפעול
1 שליטה בשרשרת הבטיחות
CarNotAtLevel 0161
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת CarNotAtLevel e Variodyn .
תיאור : דיוק עצירה ירוד ברמת המטרה
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 התאמה שגויה של פרמטרי הממיר
תדר
בדוק את הגדרות הממיר
תדר

CarOutOfFloor 0162 (הקבינה אינה ממוקמת בנחיתה)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת CarOutOfFloor של ה-Variodyn E.
תיאור: הקבינה לא הגיעה לנחיתה הרצויה
מידע
תוספת
עמדה [בע"מ]
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 הפסקת מסלול הנגרמת על ידי
תדר
בדוק את חיווט ממיר התדר
OGP
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
108
כישלון מטרות 0163
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Variodyn E TargetFailure .
תיאור : מטרה מחוץ לטווח המותר
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.

סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 משרה שאבדה השלמת מסלול למידה
2 כיוון שגוי להשלמת מסלול למידה
FC_ShortBrake 0164 (בלם קצר FC)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה <i>FC_ShortBrake</i> של ה- <i>Variodyn E</i> .
תיאור: VF20/30 עצרה מוקדם מדי אחרי נקודת הבלימה הראשונה
מידע
תוספת
מרחק לדרגת היעד [mm]
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 הגדרת פרמטרים שגויה (ממיר תדר) בדוק (ואם צריך) את הפרמטר של
ממיר תדר
FC_StopSpeed 0165 (מהירות עצירת FC)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה <i>FC_StopSpeed</i> של ה- <i>Variodyn E</i> .
תיאור: מהירות יתר VF20/30 כאשר הבלם המכני מופעל
מידע
תוספת
מהירות בהפעלת הבלם [mm/s]. הודעת מידע
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 תקלה בממיר התדרים בדוק את החיווט לממיר התדרים
תדר
2
SW_BlockPerm 0166 (שירות חסימת תוכנה)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>SW_BlockPerm Variodyn E</i> .

תיאור : תוכנה: שגיאה קטלנית התרחשה / טווח ערך הפרמטרים חרג / שינוי נתונים בלתי חוקי
במהלך המחזור
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
109
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 לתקן את הבעיה ולאפס את המערכת
Data RAM הושמד PGO איפוס כפול

נתוני 3 ROM הושמדו שיחה עם EBI להחלפת תוכנה
4 אפוס כפול של PGO
5
LastBlockTime 0167 (משך הבלוק האחרון)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Variodyn E LastBlockTime .
תיאור : מציין את משך החסימה לאחר תקופת חסימה ארוכה
מידע
תוספת
משך [דקה]. הודעת מידע
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
110
ShaftChecksum 0168
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Variodyn E ShaftChecksum .
תיאור נתוני תמונת תעלה שהושמדו
מידע
תוספת
אזורים
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 נתונים פגומים שמסיימים מסלול למידה
2
Supply24V 0169 (ספק כוח 24V)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Variodyn E Supply24V .
תיאור ספק כוח 24 וולט
מידע
תוספת
הודעת מידע
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1
DoorOperErr 0202 (שגיאת מפעיל דלת)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Door Control DoorOperErr .
תיאור שגיאת מפעיל הדלת. שגיאה זוהתה בהתנהגות של
תמרון דלת לדלת.
הדלת לא יכולה להגיע למקומה הסופי. לאחר מספר ניסיונות, הדלת נחסמה.
מידע

תוספת
01: KET-O ו-KET-S פעילים בו-זמנית (מדינה בלתי חוקית)
02: KET-S לא מתחלף כמצופה
03: KET-O לא מתחלף כמצופה
04: יציאת ה-VST-S פגומה או קצרה.
05: יציאת ה-VST-O פגומה או שיש לה קצר.
06: כונן הדלת אינו מזיז את הדלת, למרות ש-VST-O/VST-S פעיל.
07: עבור דלתות המופעלות ידנית או חצי-אוטומטית, משוב ה-RTS (דלת נחיתה סגורה) אינו
לא פעיל לאחר שניתנה פקודת סגירה. או שדלת הנחיתה פתוחה או שהדלת מגיעה
(RTS) פגום.
08: מנוע הדלת מזיז את הדלת בכיוון הלא נכון
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 מידע נוסף 1,2,3 בדוק את מגעי דלתות KET-S, KET-O ואת החיווט המתאים
2 בדוק שניתן להגיע למיקום הסופי באופן מכני
3 בדוק את הניקיון של מדריכי הדלתות.
4 מידע נוסף 4.5 בדיקת חיבורים עם כונן הדלת
5 החלפת מעגל הממשק
6 מידע נוסף 6 בדוק את מעגל הנעת הדלת והחיבורים (פיוז ובלוק)
של אוכל).
7 בדיקת הרכיבים הפיזיים של הדלת (חגורת V)
8 מידע נוסף 7 עבור דלתות ידניות או חצי-אוטומטיות, בדוק שהדלת
הנחיתה סגורה.
9 בדוק את מגעי דלת הנחיתה והחיווט.
10 מידע נוסף 8 בדוק את סדר הפאזות החשמליות.
11 בדיקת VST-O/VST-S או חיווט (החלפה)
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
115
ThermoDoorMot 0203 (מנוע דלת תרמית)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ThermoDoorWord של בקרת דלת .
תיאור מגע הטמפרטורה KTHMT של מנוע הדלת פעיל. תנועת הדלת בתהליך הושלמה והבלמים
משוחרר; לאחר מכן כל היציאות של כונן הדלת מתחברים ופעולת הדלת היא
נמצא במצב 'חסום'. הדלת עדיין ניתנת להזיז ידנית.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות

מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 דלת חסומה/מומנט מופרז שולט בהנעה ובפעולה של הדלת

הדלת
(היעדר תנועה קשה)
DoorRevDevErr 0204 (שגיאת התקן הפיכת דלת)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Door Control DoorRevDevErr .
תיאור : שגיאה במכשיר היפוך שערים. השגיאה נוצרת על ידי פעולת דלת כאשר:
(א) אותו מכשיר הפיכה היה פעיל ברציפות פעמיים במשך 5 מחזורי פתיחה מלאים ו
סגירה.
(ב) מכשיר היפוך פעיל באופן רציף, כך שגם לאחר שהטיימר הסופי, הדלת פועלת
לא ניתן לסגור.
מידע
תוספת
01: DT-O פעיל בכל עת.
02: RPHT פעיל כל הזמן.
03: הרדאר פעיל לצמיתות (REP).
04. רזרבה התקן ההפוך פעיל בכל עת.
05: מגביל כוח הסגירה של KSKB פעיל בכל עת.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 מכשיר היפוך פגום או מכוון בצורה שגויה. בדוק את פעולת מכשיר ההפיכה
2 חיבור לקוי או קלט פגום במעגל
D'INTERFACE DE LA CABINE (עמ' לדוגמה: PIOC/ICE/TIC/LONIBV/LONIC
וכו')
בדוק את החיבור בין מעגל הממשק לבין
מכשיר הפיכה. החלף את מעגלי הממשק.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
116
DoorContrErr 0205 (שגיאת בקרת דלת)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת בקרת דלת DoorContrErr .
תיאור : שגיאת הפעלת דלת. הסטטוס של אחד מ-24 יציאות ה-VDC של מעגל ממשק הקבינה אינו צפוי
או שרמת ההספק של מעגל הממשק ירדה מתחת לסף מסוים.
מידע
תוספת
01: רמת ספק הכוח של PCB בתא הנהג נמוכה מדי.
02: פלט VRVRT (מהירות שער איטית)
03: יציאה מ-VRET (בדיקת דלת)
04: יציאת RVEC (מאוורר תא)

05: פלט RLC (תאורת תא נוסעים)
06: פלט VRMGH
07: פלט VKETSO (מחסום אור)
08: פלט VENABLE (מכשיר גישור דלתות)
09: יציאת VKSPEPO (רדאר אולם הכניסה)
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 יציאה תקולה או קצר בדוק את החיווט של היציאה.
2 החלפת מעגל הממשק בתא הנהג.

DoorBoltErr 0206 (שגיאת מנעול דלת)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Door Control DoorBoltErr .
תיאור : טעות במנעול הדלת. מגע מנעול הדלת (KV/RKV) לא נסגר לאחר נעילת דלת או לא נפתחת כשהדלת לא נעולה (לדלתות ידניות וחצי-אוטומטיות).
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 בעיה בפעולה של נעילה
בדוק את מנגנון הנעילה ואת המגע.
2 בדוק את החיווט של מכשיר הנעילה (מנוע / מגנט).
CloseSeqErr 0207
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת DoorSeqErr בבקרת דלת.
תיאור : שגיאת רצף סגירת דלת. השגיאה נוצרת על ידי פעולת דלת כאשר:
(א) מכשיר הפיכה מופעל כאשר X מנסה לסגור את הדלת שוב ושוב באותה קומה ואם זה קורה פעמיים בחמישה מרוצים.
(ב) אותו מכשיר הפיכה הופך לפעיל לעיתים קרובות מדי (8 פעמים = אזהרה, 12 פעמים = שגיאה) במהלך סגירת דלת.
מידע
תוספת
משמעות הערך:
01: DT-O מופעל שוב ושוב.
02: RPHT מופעל שוב ושוב.
03: הרדאר מופעל מספר פעמים.
04: שמור התקן ההיפוך פעיל בכל עת.
05: מגביל כוח הסגירה של KSKB מופעל שוב ושוב.
פעולות שיש לנקוט
1 התקן היפוך
פגום או לא מכוון כראוי
בקרה על התקני הפיכה.
2 חיבור גרוע או

רשומה פגומה ב
מעגל ממשק קבינה
(למשל,
PIOC/ICE/TIC/LONIBV/LONI
C וכו')
בדוק את החיבור בין מעגל הממשק למכשיר ההיפוך. החלף את
מעגל ממשק.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
118
DoorDevErr 0208 (שגיאת מכשיר דלת)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Door Control DoorDevErr .
תיאור : שגיאה במכשיר הדלת. תקלה בתפעול הדלת. ראו מידע נוסף לפרטים.
מידע
תוספת
מזהה את הרכיב הפגום:
01: כניסת מחסום האור (PROGARD L וכו').
02: שגיאת אוטובוס קלט/פלט.

03: JHCT ממחר.
04: הפסקת חשמל במנוע הדלת.
05: התקשורת עם צומת הדלת נכשלה.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות I
D
סיבות סבירות
של המסר
פעולות שיש לנקוט
1 מכשיר
פגום
בדקו את המכשיר והחליפו במידת הצורך.
2 מידע נוסף =
2
שלט בכבל ה-I/O.
3 שליטה במעגלי היציאה של אוטובוס הקלט/פלט.
4 מידע נוסף =
3
שלט ב-JHCT.
5 בדוק את החיווט של JHCT.
6 מידע נוסף =
4
בדוק את ספק הכוח בלוח המעגלים של הנהיגה בדלת (פיוז).
7 מידע נוסף =
5

שלוט באוטובוס LON למעגל ממשק השער.
8 שלט בצומת ה-LON ובהגדרות המתג הסיבובי שלו.
9 שליטה באוטובוס LON לצמתים אחרים (ניתוק לצורך בדיקה)
1
0
שלוט בלוח המעגלים של EBLON.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
119
DoorContact 0209
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת DoorContact בקרת דלת .
תיאור עבור דלתות ידניות או חצי-אוטומטיות: דלת הנחיתה הידנית אינה נסגרת
לא אחרי פקודת סגר או נעילה מהבקר.
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 מכשיר RTS תקול בדוק את המכשיר והחליף אותו אם הכרחי.
2 שליטה ביציאת ה-VSTS
3 בדוק את מגע מנעול הדלת
וחיווט למעגל הקלט/פלט
4 דלת הנחיתה נותרה פתוחה אין (סגור את הדלת)
Lift Guardian 0210
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת שומר מעלית בקרת הדלת.
תיאור : בקרת הדלת מזהה את כפתור ה-DT-O הפגום או את נורת הקבינה שנכבה במהלך נסיעה.
מידע
תוספת
שש ספרות STUVWXYZ

משמעות המספרים YZ:
01 = תאורה בתא כבוי או מהבהבת
- אזהרה לאחר 3 נסיעות עם אור הקבינה המהבהב
- שגיאה לאחר 3 נסיעות עם נורת תא הנהג כבוי לצמיתות
02 = DT-O פגום
- אזהרה לאחר 200 מחזורי דלת רצופים ללא דיכוי ב-DT-O
- שגיאה לאחר 400 מחזורי דלת רצופים ללא לחץ DT-O
פעולות שיש לנקוט
1 תאורה של
הקבינה פגומה
בדוק את המנורה, רשת התאורה, החיווט, הממסרים ויציאות הבקרה של
בקתה.
2 חיישן תאורה פגום או מכוסה.
אות קלט DT-O
לא עובד
בדוק את הכפתור, החיווט, כבל ה-IO bus ולוח הממשק IO.
(ההודעה מוקלטת גם כאשר המעלית פועלת מהסימולטור

קריאה)
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
120
0212 רצף פתוח KOKB
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת רצף פתיחת בקרת הדלת KOKB .
תיאור : הדלת אינה ניתנת לפתיחה עקב הפעלה חוזרת של מגביל כוח פתיחת דלת (KOKB).
תנאי גילוי: מכשיר ההיפוך KOKB פעיל ל-10 בדיקות פתיחת דלתות רצופות בו זמנית.
נחיתה.
מידע
תוספת
שש ספרות STUVWXYZ
משמעות המספר S: צד (מוגדר על ידי SW v10.08.00 ומעלה)
0: אין
1: צד 1 (אנטבלטורה קדמית/עליונה)
2: צד 20 (אחורה/אנטבלטורה תחתונה)
3: צד 30
4: צד 40
מה המשמעות של מספרי STUVWXYZ:
אין. (שימוש במחקר ופיתוח)
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות I
D
סיבות סבירות
של המסר
פעולות שיש לנקוט
1 מכשול
המכניקה של
דלת
בדוק את פעולת הדלת (הפתיחה). לוחות דלתות יכולים לזוז בלי
חיכוך מופרז.

הפעלה רציפה של DT-O 0213 (המשך הפעלה DT-O)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הפעלת בקרת דלת DT-O.
תיאור : שגיאה במכשיר הפיכת דלת. השגיאה נוצרת על ידי בקרת הדלת כאשר:
א) DT-O הייתה פעילה באופן קבוע פעמיים במהלך 5 מחזורי פתיחה וסגירה מלאים.
ב) DT-O פעיל לצמיתות, לאחר תום הדדליין הסופי, הדלת לא יכולה להיסגר.
מידע
תוספת

מקור זיהוי Néant.
0214 הפעלה רציפה של RPHT (המשך הפעלה RPHT)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הפעלת בקרת דלת RPHT.
תיאור : שגיאה במכשיר הפיכת דלת. השגיאה נוצרת על ידי בקרת הדלת כאשר:
(א) HPPR הייתה פעילה באופן קבוע פעמיים במהלך 5 מחזורי פתיחה וסגירה מלאים.
(ב) RPHT פעיל לצמיתות, לאחר תום התקופה האחרונה, הדלת אינה יכולה להיסגר.
מידע
תוספת
מקור זיהוי Néant.
0215 הפעלה רציפה של REP (הפעלה המשך REP)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הפעלת בקרת דלת REP רציפה.
תיאור : שגיאה במכשיר הפיכת דלת. השגיאה נוצרת על ידי בקרת הדלת כאשר:
(א) REP הייתה פעילה באופן קבוע פעמיים במהלך 5 מחזורי פתיחה וסגירה מלאים.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
122
(ב) ה-REP פעיל לצמיתות, לאחר תום מגבלת הזמן, הדלת לא יכולה להיסגר.
מידע
תוספת
מקור זיהוי Néant.
0216 הפעלה רציפה של KTL (המשך הפעלה KTL)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הפעלת בקרת דלת רציפה ב-KTL.
תיאור : שגיאה במכשיר הפיכת דלת. השגיאה נוצרת על ידי בקרת הדלת כאשר:
(א) KTL הייתה פעילה באופן קבוע פעמיים במהלך 5 מחזורי פתיחה וסגירה מלאים.
(ב) KTL פעיל לצמיתות, לאחר תום המועד האחרון והדלת לא יכולה להיסגר.
מידע
תוספת
מקור זיהוי Néant.
0217 הפעלה רציפה של KSKB (המשך הפעלה KSKB)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הפעלת בקרת דלת רציפה של KSKB.

תיאור : שגיאה במכשיר הפיכת דלת. השגיאה נוצרת על ידי בקרת הדלת כאשר:
(א) KSKB הייתה פעילה באופן קבוע פעמיים במהלך 5 מחזורי פתיחה וסיום מלאים.
(ב) KSKB פעילה לצמיתות, לאחר תום הדדליין הסופי, הדלת לא יכולה להיסגר.

מידע
תוספת
מקור זיהוי Néant.
DT-S 0218 הפעלה רציפה (המשך הפעלה DT-S)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הפעלת בקרת דלת רציפה DT-S.
תיאור : שגיאה במכשיר הפיכת דלת. השגיאה נוצרת על ידי בקרת הדלת כאשר:
(א) DT-S הייתה פעילה באופן קבוע פעמיים במהלך 5 מחזורי פתיחה וסגירה מלאים.
(ב) DT-S פעיל לצמיתות, לאחר סיום התקופה האחרונה, הדלת אינה יכולה להיסגר.
הפעלה רציפה של RTS 0219 (הפעלה ממשיכה RTS)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הפעלת בקרת דלת רציפה של RTS.
תיאור : שגיאה במכשיר הפיכת דלת. השגיאה נוצרת על ידי בקרת הדלת כאשר:
(א) RTS היה פעיל לצמיתות פעמיים במהלך 5 מחזורי פתיחה וסגירה מלאים.
(ב) RTS פעיל ברציפות, לאחר תום הזמן הסופי, הדלת לא יכולה להיסגר.
מידע
תוספת
מקור זיהוי Néant.
KOKB 0220 הפעלה רציפה (המשך הפעלה KOKB)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הפעלת בקרת הדלת המתמשכת של KOKB.
תיאור : שגיאה במכשיר הפיכת דלת. השגיאה נוצרת על ידי בקרת הדלת כאשר:
(א) KOKB הייתה פעילה באופן קבוע פעמיים במהלך 5 מחזורי פתיחה וסגירה מלאים.
(ב) KOKB פעיל לצמיתות, לאחר תום התקופה האחרונה, הדלת אינה יכולה להיסגר.
מידע
תוספת
מקור זיהוי Néant.
כשל בממיר דלת 0221
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת כשל ממיר הדלת בבקרת דלת.
תיאור עבור כונני דלתות עם ממיר (למשל IDD, SEMATIC, QKS9VF, DODSF9, VD35), ההודעה היא
שממיר הדלת חסום בעקבות שגיאה חמורה שזוהתה על ידי תוכנת ההיפוך. במצב הזה, ה-
הדלת כבר לא יכולה לפעול. הדלת לא ניתנת להזזה ביד. בדוק את יומן השגיאות של הממיר
Door למידע נוסף. ייתכן שכונן הדלת לא מופעל מחדש על ידי מערכת פשוטה

מחזור הפעלה (JH כבוי/מופעל)

מידע
תוספת
מקור זיהוי Néant.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
124
בדיקה פעילה של הנעת דלת 0222
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת בקרת הדלתות בבדיקת אקטיביות של Door Drive.
תיאור : מצב בדיקת כוון הדלת מופעל כאשר הוא אינו במצב הפעלה או התקנה.
מידע
תוספת
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות ID גורמים פרובבל du
המסר
פעולות שיש לנקוט
חוט JRET שבור אחד לבדוק חיווט דלת מקבילית
2 בעיית תוכנה
הנעה בדלת
0240-SW-אזהרה
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת אזהרת SW בקרת דלת.
תיאור : התוכנה זיהתה מצב חריג שאינה רואה בו חמור עבור תפעול
המעלית.
מידע
תוספת
מזהה את סיבת האזהרה:
01: מידע לא ידוע של מברקת (Tel_id, tel_grp_id, attr1, attr2) VCOM התקבל
02: נתוני טלגרם VCOM לא תקינים התקבלו
03: תור VCOM מלא
04: תור התקשורת של VCOM מלא
05: שולחן VCOM המקומי מלא
06: עדכונים מלאים על VCOM
07: אוטובוס VCOM תחת הגבלה
08: שגיאת פקודת VCOM
09: שגיאת שאילתת VCOM
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
סיבות סבירות של ID
המסר
פעולות שיש לנקוט
1 שונות פנה למחלקת המו"פ באביקון אם יש פרטים הקשורים לסיבת ה-
הודעות לא מסופקות בעזרה זו. ציין את כל הערכים
נכנסתי ליומן השגיאות/אירועים. אם אפשר, כלול
וגם מידע על שיעור החזרות. הם חיוניים

כדי שמומחי תוכנה יוכלו לזהות את מקור הבעיה.
2
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
125
פסק זמן פקודת דלת 0251
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Timeout פקודת Command <i>Door Control</i>

של הדלת).
תיאור: השגיאה מתועדת כאשר הדלת אינה מגיבה לפקודה שנשלחה על ידי ה-GC.
מידע
תוספת
משמעות המספר בן 8 הספרות 0xAABBCCDD:
AA = סוג הזמנת דלת
01: (Door_HW_ID_Rqst) = בקשת זיהוי חומרת דלת,
02: (Door_SW_ID_Rqst) = בקשת זיהוי תוכנת דלת,
03: (Door_State_Rqst) = שאלת מצב דלת,
04: (Door_Cmd_Motion) = תנועת בקרת דלת,
05: (Door_Saf_Dev_Enable_Rqst) = בקשה להפעיל את מכשיר האבטחה של הדלת,
06: (Door_Param_Read_Rqst) = בקשה לקרוא את פרמטרי הדלת,
07: (Door_Write_Rqst) = בקשת כתיבת שער,
08: (Door_Test_Rqst) = בקשת בדיקת דלת,
09: (Door_Insp_Enable_Cmd) = פקודת הפעלת בדיקת דלת,
10: (Door_Error_Reset_Cmd) = פקודת איפוס שגיאת דלת
BB: הנתונים השייכים לפקודה הנ"ל שנשלחו לדלת. יש מספר שילובים לכל אחת מהן
סדר, קשה למנות את כולם כאן
CC: תגובה צפויה מהפתח
0: (Door_Unknown_Change) = שינוי דלת לא ידוע,
1: (Door_Availabilty) = זמינות דלת,
2: (Door_Motion) = תנועת הדלת,
3: (Door_Error) = שגיאת דלת,
4: (Door_Over_Temp) = טמפרטורת יתר של דלת,
5: (Saf_Dev_Enable) = הפעלת מכשיר הבטיחות,
6: (HW_ID) = מזהה חומרה,
7: (SW_ID) = מזהה תוכנה,
8: (Param_Read_Resp) = תגובת קריאת פרמטר,
9: (Param_Write_Resp) = תגובת כתיבת פרמטרים
DD: נתונים שהתקבלו מהפתח עבור סוגי התגובות הנ"ל. לכל תשובה יש תשובה משלה
DataSet, קשה למנות את כולם כאן.
מזהה מקור שלא נוצל .
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
126
0252 דלת לא זמינה

סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת דלת בקרת דלת לא זמינה .
תיאור : שגיאה שנרשמה כאשר הדלת מגיבה בהודעה שמציינת שהיא אינה זמינה (UNV) עבור אחד מ- נשלחו פקודות.
מידע
תוספת
משמעות המספר בן 8 הספרות 0xAABBCCDD:
AA = סוג הזמנת דלת
01: (Door_HW_ID_Rqst) = בקשת זיהוי חומרת דלת,
02: (Door_SW_ID_Rqst) = בקשת זיהוי תוכנת דלת,
03: (Door_State_Rqst) = שאלת מצב דלת,
04: (Door_Cmd_Motion) = תנועת בקרת דלת,
05: (Door_Saf_Dev_Enable_Rqst) = בקשה להפעיל את מכשיר האבטחה של הדלת,
06: (Door_Param_Read_Rqst) = בקשה לקרוא את פרמטרי הדלת,

07: (Door_Write_Rqst) = בקשת כתיבת שער,
08: (Door_Test_Rqst) = בקשת בדיקת דלת,
09: (Door_Insp_Enable_Cmd) = פקודת הפעלת בדיקת דלת,
10: (Door_Error_Reset_Cmd) = פקודת איפוס שגיאת דלת
BB: הנתונים השייכים לפקודה הנ"ל שנשלחו לדלת. יש מספר שילובים לכל אחת מהן
סדר, קשה למנות את כולם כאן
CC: תגובה צפויה מהפתח
0: (Door_Unknown_Change) = שינוי דלת לא ידוע,
1: (Door_Availabilty) = זמינות דלת,
2: (Door_Motion) = תנועת הדלת,
3: (Door_Error) = שגיאת דלת,
4: (Door_Over_Temp) = טמפרטורת יתר של דלת,
5: (Saf_Dev_Enable) = הפעלת מכשיר הבטיחות,
6: (HW_ID) = מזהה חומרה,
7: (SW_ID) = מזהה תוכנה,
8: (Param_Read_Resp) = תגובת קריאת פרמטר,
9: (Param_Write_Resp) = תגובת כתיבת פרמטרים
DD: נתונים שהתקבלו מהפתח עבור סוגי התגובות הנ"ל. לכל תשובה יש תשובה משלה
DataSet, קשה למנות את כולם כאן.
מזהה מקור שלא נוצל .
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
127
0253 דלת תגובה שגויה
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת התגובה השגויה של דלת בקרת הדלת.
תיאור : שגיאה שנרשמת כאשר הדלת אינה מגיבה כמצופה (בהתאם לפקודה שנשלחה קודם).
מידע

תוספת
משמעות המספר בן 8 הספרות 0xAABBCCDD:
AA = סוג הזמנת דלת
01: (Door_HW_ID_Rqst) = בקשת זיהוי חומרת דלת,
02: (Door_SW_ID_Rqst) = בקשת זיהוי תוכנת דלת,
03: (Door_State_Rqst) = שאילתת מצב דלת,
04: (Door_Cmd_Motion) = תנועת בקרת דלת,
05: (Door_Saf_Dev_Enable_Rqst) = בקשה להפעיל את מכשיר האבטחה של הדלת,
06: (Door_Param_Read_Rqst) = בקשה לקרוא את פרמטרי הדלת,
07: (Door_Write_Rqst) = בקשת כתיבת שער,
08: (Door_Test_Rqst) = בקשת בדיקת דלת,
09: (Door_Insp_Enable_Cmd) = פקודת הפעלת בדיקת דלת,
10: (Door_Error_Reset_Cmd) = פקודת איפוס שגיאת דלת
BB: הנתונים השייכים לפקודה הנ"ל שנשלחו לדלת. יש מספר שילובים לכל אחת מהן
סדר, קשה למנות את כולם כאן
CC: תגובה צפויה מהפתח
0: (Door_Unknown_Change) = שינוי דלת לא ידוע,
1: (Door_Availabilty) = זמינות דלת,
2: (Door_Motion) = תנועת הדלת,
3: (Door_Error) = שגיאת דלת,
4: (Door_Over_Temp) = טמפרטורת יתר של דלת,
5: (Saf_Dev_Enable) = הפעלת מכשיר הבטיחות,
6: (HW_ID) = מזהה חומרה,
7: (SW_ID) = מזהה תוכנה,
8: (Param_Read_Resp) = תגובת קריאת פרמטר,
9: (Param_Write_Resp) = תגובת כתיבת פרמטרים
DD: נתונים שהתקבלו מהפתח עבור סוגי התגובות הנ"ל. לכל תשובה יש תשובה משלה
DataSet, קשה למנות את כולם כאן.
מזהה מקור שלא נוצל .
אזור קומה 0254 לא זמין
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת אזור בקרת הדלת בקומה לא זמין .
תיאור : מידע על אזור הנחיתה אינו זמין בזמן אמת
מידע
תוספת
רק מחקר ופיתוח
מקור מזהה
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 עדכן את קו הסיוע של הספק או
מחקר ופיתוח
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
128

משקל רצפה 0255 אינו זמין
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת משקל הרצפה של בקרת הדלת לא זמינה .
תיאור : מידע על משקל דלת הנחיתה אינו זמין כאשר היא נפתחת. לכן, הדלת פתוחה במהירות איטית.
מידע
תוספת
רק מחקר ופיתוח
מקור מזהה
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 מודיע למחקר ופיתוח
0256 מחוץ לאזור הרצפה
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת בקרת הדלת מחוץ לאזור הרצפה.
תיאור : תא מחוץ לאזור הנחיתה.
כבר לא בשימוש.
מידע
תוספת
אין.
מקור מזהה
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 מודיע למחקר ופיתוח
0260 Reserve_Error_260 (שגיאת גיבוי 260)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>Reserve_Error_260 Travel Control</i> .
תיאור
מידע
תוספת
רק מחקר ופיתוח

מזהה מקור שלא נוצל .
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
129
כישלון בהתאוששות מיקום הדלת 0261
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת כשל שחזור עמוד הדלת בבקרת דלת.
תיאור : לא ניתן היה להזיז את הדלת למיקום הרצוי
מידע
תוספת
רק מחקר ופיתוח
מקור מזהה
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 מודיע למחקר ופיתוח

יומן השגיאות S5500 ו-S6500
130
כשל פקודת דלת 0271
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת כשל פקודת דלת בקרת דלת.
תיאור: שגיאה זו מתועדת כאשר כונן הדלת אינו מגיב לפקודה שנשלחה על ידי ה-GC על ידי תגובה צפויה, אחרי כמה ניסיונות ובזמן נתון.
זה עשוי להעיד על תגובה איטית של הדלת מסיבות מכניות.
שגיאה זו חלה על הפקודות הבאות:
- OPEN = פתוח
- CLOSE = סגור
- LOCK = נעילה
- מערכת מסכת התקן בטיחות = התאמת המסכה של התקן הבטיחות
הניסיונות והמועדים הבאים חלים:
- פתיחה: 3 ניסיונות, הפסקה בין ניסיונות חוזרים של 1000 מילישניות אם הדלת נעולה או סגורה, 50 מילישניות
במקרים אחרים
- סגירה: 3 ניסיונות, פסק זמן של 120ms בין ניסיונות חוזרים
- ניסיונות 3 LOCK, פסק זמן בין ניסיונות של 1000 מילישניות אם נפתחים, 120 מילישניות אם פתוח
- סט מסכות מכשיר בטיחות: 3 ניסיונות, פסק זמן של 100ms בין ניסיונות
מידע
תוספת
המידע הנוסף מרוכז ודורש הסבר מסוים ((b31) b0...:
- B30.. B31 : צד
- B26.. B29: מספר ההודעות שהתקבלו במהלך העסקה
- B24.. B25: שליטה במהירויות גבוהות/נמוכות
- B20.. B23: קוד בקרה (4=תנועה, 5=הגדרת מכשיר בטיחות)
- B16.. B19: אם תנועה -> קוד בקרה (סגור=1, נעול=2, פתוח=3)
- B8.. B15: סטטוס תנועה שהתקבל (ראו רשימה למטה)
- b0.. B7: סיבת שינוי מצב התנועה -> b6=KTFP, b7=אחר, b5=CMD,
b4=KOKB, b3=REP, b2=KTL, b1=RPHT, b0=KSKB
b15.. מניין B8:
(FE_DOOR_STATE_UNKNOWN) = מצב שער לא ידוע = 0,
(FE_DOOR_STATE_CLOSED) = מצב דלת סגורה,
(FE_DOOR_STATE_CLOSING) = מצב הדלת הסגורה,
(FE_DOOR_STATE_OPENED) = מצב דלת פתוחה,
(FE_DOOR_STATE_OPENING) = מצב הדלת כאשר היא נפתחת,
(FE_DOOR_STATE_STOPPED) = מצב דלת עצורה,
(FE_DOOR_STATE_LOCKED) = מצב דלת נעולה,
(FE_DOOR_STATE_RESERVED) = מצב דלת שמורה,
(FE_DOOR_STATE_MANUAL) = מצב דלת ידני,
(FE_DOOR_STATE_STANDBY_CLOSED) = מצב דלת המתנה סגורה,

(FE_DOOR_STATE_REF) = הפניה למצב דלת = 0x80, /ערכים למצב הפניות*/
(FE_DOOR_STATE_REF_CLOSED) = ייחוס דלת סגורה = 0x81,
(FE_DOOR_STATE_REF_CLOSING) = ייחוס דלת בסגירה = 0x82,
(FE_DOOR_STATE_REF_OPENED) = רפרנס דלת פתוחה = 0x83,
(FE_DOOR_STATE_REF_OPENING) = התייחסות לדלת בפתיחה = 0x84,
(FE_DOOR_STATE_REF_STOPPED) = הפניה לשער עצור = 0x85,
(FE_DOOR_STATE_REF_LOCKED) = ייחוס דלת נעולה = 0x86,
(FE_DOOR_STATE_REF_RESERVED) = ייחוס דלת שמורה = 0x87,
(FE_DOOR_STATE_REF_MANUAL) = הפניה ידנית לדלת = 0x88
מזהה מקור שלא נוצל .
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 תנועת דלתות איטית בגלל מכשולים של חדרים
התדרדר
בדוק את מנגנון הנעילה של
דלת
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
131
CTR_PAR_ACCESS 0300 (גישה להגדרות הבקר)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת CTR_PAR_ACCESS הנעת הדלת של Varidor70 .
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
בקר הדלת לא הצליח לגשת להגדרה מסוימת.
תגובת שגיאה: עצור את כל תנועת הדלת מיד, וגם עצור כל תנועה אחרת.
התאמה קלה: BarGraph-RED-LED-7 [דלוק]
מידע
תוספת
ההגדרות הנפוצות ביותר שיכולות לגרום לשגיאה זו הן:
a. מסה
b. הגברת הבקרה
ג. זמן אימון
מזהה מקור : שגיאה זו נוצרת ממודול תוכנת בקרת PID (PID Control) = בקרה דיפרנציאלית
אינטגרל פרופורציונלי)
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1. פרמטר אינו מוגדר או שהוא
לא נכון
1. בדוק את תקפות הגדרות הפרמטרים המתוארות
2. נסה להוריד PCT חדש עם הערכים
נכון
2. הגישה לפרמטר נכשלה 1. בדוק את תקפות הגדרות הפרמטרים המתוארות
2. נסה להוריד PCT חדש עם הערכים

נכון
3. נסה לאפס את בקר הדלת
3 3. זיכרון הפלאש תקול 1. אם גם שגיאת "PAR_NOVRAM_MISSING" מתרחשת,
החלפת לוח בקרת הדלת והתאפס את הדלת
CTR_CALC 0301 (חישוב בקר)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת CTR_CALC Varidor70 Door Drive .
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
הייתה ניסיון להגדיר מצב שליטה לא ידוע
זו שגיאת תוכנה פנימית.
תגובת שגיאה: להפסיק ללבש מיד, אין תנועה נוספת של הדלת.
התאמה קלה: ברגרף-אדום-LED-7 [פועל]
מידע
תוספת
נכון להיום, יש 3 מצבי בקרה:
a. בקרת מיקום
b. בקרת מהירות
ג. שליטה בכוח
מזהה מקור : שגיאה זו נוצרת ממודול תוכנת בקרת PID (PID Control) = בקרה דיפרנציאלית
אינטגרל פרופורציונלי)
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 1. הייתה ניסיון להגדיר מצב לא ידוע 2. איפס את בקר הדלת
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
132
TRC_PAR_ACCESS 0302 (גישה לפרמטר TRC)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת TRC_PAR_ACCESS הנעת הדלת של Varidor70 .
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
לא הצלחתי לגשת לפרמטר ממיר / מחולל עקומת הנתבי.
תגובת שגיאה: עצור את הדלת מיד
התאמה קלה: ברגרף-אדום-LED-7 [פועל]
מידע
תוספת
ההגדרות הנפוצות ביותר שיכולות לגרום לשגיאה זו הן:
a. תקן בטיחות
b. מגבלות אנרגיה
ג. הגדרות גיבוי
ד. מיסה
e. סוג עקומה
f. סקאדה, תאוצה, מגבלות מהירות, כיוונים פתוחים וסגורים
g. סוג דלת

מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת ממחולל עקומת הטריפ
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 פרמטר לא מוגדר או שגוי 1. בדוק את תקפות הגדרות הפרמטרים המתוארות
2 גישה לפרמטר נכשלה 2. נסה לאפס את בקר הדלת
3 זיכרון פלאש פגום 3. אם גם שגיאת "PAR_NOVRAM_MISSING" מתרחשת, שנה את

לוח בקר דלת ודלת איפוס.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
133
TRC_POS_ERR 0303 (שגיאת מיקום TRC)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת TRC_POS_ERR Varidor70 Door Drive .
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
מידע מיקום ההפניה אינו תקף או אינו תקף עוד.
תגובת שגיאה: מחכים שהדלת תיפתח, ואז עצור את כל התנועה
התאמה קלה: Bargraph-RED-LED-5 [ON]
מידע
תוספת
בעיה זו מתרחשת כאשר ערך הפוזיציה הנוכחי נמצא מחוץ לגבולות הפתוח ו-
סגור. בשני הכיוונים, מותרת סבילות של 2%.
ישנם שני רכיבי חומרה עיקריים שיכולים לגרום לשגיאה זו:
a. מונה מיקום
b. יחידת חיישן מיקום
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת ממחולל עקומת הטריפ
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1.1 SEO לא נעשה
נכון
1. לכבות ואז להפעיל מחדש את הדלת ולצאת למסע מ
SEO
2.2 כבלי הרזולבר רופפים מדי או שהם
ניזוק
1. נסה לחבר מחדש את הכבלים
2. נסה כבל או מחבר חדש
3.3 הכבלים של יחידת חיישן המיקום הם
רפוי מדי או פגום
1. נסה לחבר מחדש את הכבלים
2. נסה כבל או מחבר חדש
4.4 הכבלים רופפים מדי 1. נסה לחבר מחדש את הכבלים
5.5 הפתרון נכשל ב-1. להחליף בבקר דלת חדש /
הנעה בדלת

6. חיישן המיקום פגום 1. החלף ליחידת חיישן מיקום חדשה
7. לוח הבקר של הדלת פגום 1. להחליף ללוח בקר דלת חדש
TRC_CALC 0304 (חישוב TRC)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת TRC_CALC Varidor70 Door Drive .
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
טעות בחישוב מחולל/ממיר עקומת הנתיב
תגובת שגיאה: עצרו מיד את כל תנועת הדלת, אל תזיזו אותה שוב
התאמה קלה: ברגרף-אדום-LED-7 [פועל]
מידע
תוספת
שגיאה זו מתרחשת כאשר יש בעיה בחישוב עקומות המסלול. אז זה מסוכן לבצע את כל
תנועה ללא עקומת מסלול נכונה. הדלת תיעצר אלא אם יאפסו אותה.
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת ממחולל עקומת הטריפ

סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 נכשלת בחישוב הנסיעה איפסתי את הדלת
OS_CYCLE_OVERRUN 0305 (מחזור מערכת ההפעלה עבר)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה OS_CYCLE_OVERRUN כונן הדלת Varidor70 .
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
134
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
עומס מעבד של 100%, לא כל המשימות ניתנות לעיבוד
זו לא טעות אלא אזהרה
תגובת שגיאה: אין
מידע
תוספת
אין
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
עומס מעבד אחד עולה על 100% הודע ל-EBI על הבעיה
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
135
PAR_NOVRAM_MISSING 0306 (פרמטר NOVRAM חסר)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת PAR_NOVRAM_MISSING Varidor70 Door Drive .
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
ערך פרמטר לא תקין או זיכרון פלאש פגום.
תגובת שגיאה: מחכים שהדלת תיפתח, ואז עצור את כל התנועה
כיוון קל: ברגרף-אדום-LED-8 [פועל]
מידע

תוספת
שגיאה זו מתרחשת בדרך כלל בעת ההפעלה, כאשר ההגדרות מאותחלות
מזהה המקור שגיאה זו נוצרת מ-
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1.1. אין גישה לזיכרון פלאש 1. איפס את בקר הדלת
2. החלף את לוח בקר הדלת ואתה מאפס את הדלת.
2.2. זיכרון הפלאש תקול 1. איפס את בקר הדלת
2. החלף את לוח בקר הדלת ואתה מאפס את הדלת.
HW_PAR_ACCESS 0307 (גישה להגדרות חומרה)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה HW_PAR_ACCESS כונן הדלת Varidor70.
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
הגישה להגדרות נכשלה כשהבקר ניסה להתחיל תנועה. השגיאה יכולה גם
מתרחשים אם הערכים שנקראו מהפרמטרים אינם נכונים, או אם פרמטר משתנה ומוחזר לפרמטרים.
תגובת שגיאה: עצור את כל תנועת הדלת, אל תזיז אותה שוב
כיוון קל: ברגרף-אדום-LED-8 [פועל]
מידע
תוספת
טעות זו מתרחשת בדרך כלל כאשר מופעל כוח בתנועה. פרמטרים שיכולים לגרום

השגיאות הן כדלקמן:
A. D0
ב. DriveNewtonmeter PerVolt = דרייב ניוטוןמטר לכל וולט
ג. iGear
ד. DrivePoleLength = אורך מוט ההנעה
e. DriveEncoderIncr = מקודד הכונן להגדיל
f. ZeroSpeed = vitesse zéro
g. StalledSpeed = מהירות יציבה
h. OscillatingSpeed = vitesse d'oscillation
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת מ-HWAct
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1.1. ערכי פרמטרים לא תקינים 1. בדוק את תקפות הפרמטרים המתוארים בתיאור השגיאה
2.2. לא ניתן לגשת
הגדרות
1. איפוס בקר הדלת
2. החלפת PCB של בקר הדלת
3.3. זיכרון הפלאש תקול 1. איפס את בקר הדלת
2. החלפת PCB של בקר הדלת
יומן השגיאות S5500 ו-S6500

136
HW_POSITION 0308 (כותרת חומר)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת HW_POSITION הנעת הדלת של Varidor70 .
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
ערך מצב התייחסות חריג.
תגובת שגיאה: עצור את כל תנועת הדלת, אל תזיז אותה שוב
התאמה קלה: ברגרף-8-RED_LED [פועל]
מידע
תוספת
שגיאה זו מתרחשת אם ערך המונה הנוכחי נמצא מחוץ לטווח הפוזיציות הפתוחות והסגורות,
כולל הסובלנות המקובלת. בדיקה זו מתבצעת ביחס ליחידת חיישן המיקום. אי-יישור
של חיישן המיקום במהלך המחזור יכול גם הוא לגרום לשגיאה זו.
מזהה מקור השגיאה נוצרת ממשימת הבקרה
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1. ערך מונה הפוזיציה הנוכחי
אינה נמצאת בגבולות המורשים של
עמדות פתוחות וסגורות.
1. בדוק את חיבור כבל ה-Motor Resolver
כונן ממיר תדר
2. לאפס את בקר הדלת
2. בדוק אם יחידת חיישן המיקום היא
רופף או לא מיושר
1. יישור נכון של יחידת חיישן המיקום
2. בדוק את כבלי יחידת חיישן המיקום
HW_POSREF 0309 (הפניה לתפקיד חומרי)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת HW_POSREF Varidor70 Door Drive .
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70

שגיאת התייחסות למיקום
שגיאה זו מתרחשת כאשר יחידת חיישן המיקום פגומה או מוסרת או מנותקת.
תגובת שגיאה: עצור את כל תנועת הדלת ואל תזיז אותה שוב עד שהשגיאה תיפסק. לאחר מכן
בחיבור מחדש של יחידת החיישן, הדלת יכולה לחזור לתנועה
התאמה קלה: Bargraph-RED-LED-5 [ON]
מידע
תוספת
כאשר יחידת חיישן המיקום מחוברת מחדש, הדלת תחזור לפעול כרגיל. שגיאה זו היא
נוצר בהפעלה או בעת עדכון פרמטר
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת מיחידת החיישן
סיבות ופעולות

מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1.1. כבל יחידת חיישן המיקום מנותק
או פחדנית
1.1. בדוק את הכבל אם יש נזק.
2. לנתק ולחבר מחדש את הכבל
2.2. יחידת חיישן המיקום פגומה 1. החלפת יחידת חיישן המיקום
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
137
HW_DRV_SERIOUS 0310 (חומר Grave FRV)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת HW_DRV_SERIOUS הנעת הדלת של Varidor70.
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
שגיאת כונן מממיר תדרים
תגובת שגיאה: עצרו מיד את תנועת הדלת ועצרו כל תנועה נוספת
התאמה קלה: ברגרף-אדום-LED-4 [דלוק]
מידע
תוספת
השגיאה היא אות מבקר ההנעה שיש בעיה חמורה במנוע
או ממיר התדרים של הכונן (הממיר)
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת מתוך אימון
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1.1. שגיאה במנוע או בממיר
תדר
1. בדוק את מערכת הנעת הדלת, המנוע
וחלקים מכניים
2. לאפס את בקר הדלת
2.2. התחממות/עומס יתר של הכונן
הדלת
1. ראה את רשימת הסיבות והפעולות של הנקודה
DRIVE_OVER_TEMP
DRIVE_OVER_TEMP 0311 (חום יתר של הכניסה)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת DRIVE_OVER_TEMP Varidor70 Door Drive.
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
מנוע ההנעה מתחמם יתר על המידה

זו לא טעות אלא אזהרה.
תגובה לשגיאה: זו אזהרה. הבקר מבצע הפחתת עומס: מצב הדלת הוא
מוקטן ב-1 ואם השגיאה נמשכת, השער מצטמצם עוד בשלבים, עד לערך הקטן ביותר האפשרי.
תחת
במהירות הזו, הדלת כבר לא יכולה לזוז.
התאמה קלה: Bargraph-RED-LED-3 [ON]

מידע
תוספת
שגיאה זו יכולה להיווצר כתוצאה מתנועה מתמשכת של הדלת לאורך זמן, מה שגרם לכך
מנוע הדלת התחמם מעל סף הסבילות שנקבעו מראש. מקור נוסף לטעות
יכול להיות התנגשות קבועה עם מכשול במערכת ללא השגחה.
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת מתוך אימון
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 1. עומס אימונים 1. אם עומס יתר אינו בעיה זמנית, כוון את הכוח
בעלות ערך נמוך יותר
2. אם בעיית העומס נמשכת, ייתכן שהכוון
פגום.
2 2. כבלים 1. תיגע בכונן הדלת כדי ללכוד את הטמפרטורה. אם ה-
הטמפרטורה אינה גבוהה מדי והשגיאה מתרחשת, הכבלים הם
אולי תקול או חיבור רופף.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
138
HW_FLASH_READ 0312 (קריאת פלאש חומרה)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת HW_FLASH_READ Varidor70 Door Drive .
תיאור [V70 Door Controller SW] = תוכנת בקר דלתות
לא ניתן לקרוא נתונים מזיכרון NOVRAM.
תגובת שגיאה: מחכים שהדלת תיפתח, ואז עצור את כל התנועה
כיוון קל: ברגרף-אדום-LED-8 [פועל]
מידע
תוספת
שגיאה זו מתרחשת כאשר ההגדרות משוחזרות בעת ההפעלה.
מזהה המקור שגיאה זו נוצרת מ-
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 1. זיכרון הפלאש תקול 1. איפס את בקר הדלת
2. החלפת PCB של בקר הדלת
HW_FLASH_WRITE 0313 (כתיבת פלאש חומרה)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת HW_FLASH_WRITE Varidor70 Door Drive .
תיאור [V70 Door Controller SW] = תוכנת בקר דלתות
לא היה אפשרי לכתוב לזיכרון הפלאש.
תגובת שגיאה: מחכים שהדלת תיפתח, ואז עצור את כל התנועה
כיוון קל: ברגרף-אדום-LED-8 [פועל]
מידע
תוספת
שגיאה זו מתרחשת בעת ההפעלה, כאשר בודקים את עקביות זיכרון הפלאש. שגיאה זו מתרחשת

גם כששומרת הגדרות,
כשיש בעיות בכתיבת זיכרון פלאש.
מזהה המקור שגיאה זו נוצרת מ-
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1. זיכרון הפלאש תקול 1. איפס את בקר הדלת
2. החלפת PCB של בקר הדלת
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
139
HW_WATCHDOG (Material Watchdog) 0314
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה HW_WATCHDOG מנוע הדלת Varidor70.
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
זו לא טעות אלא אזהרה.
אזהרה זו מתרחשת לאחר איפוס בקר הדלת, באמצעות watchdog או איפוס אוטומטי
תגובת שגיאה: אין, רק הודיע שהיה איפוס שהחל על ידי ה-watchdog
התאמה קלה: ברגרף-8-RED_LED [פועל]
מידע
תוספת
יכול להיות שזה קרה בגלל כתם חוטי. ה-Watchdog מאפס את המערכת אם לא קיבל התראה
בתוך מסגרת זמן מוגדרת מראש. אזהרה זו נוצרת כאשר המערכת מתחילה.
מזהה מקור: אזהרה זו נוצרת מהאתחול הכללי
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1. 1. כלב השמירה גרם לאיפוס, הסיבות מוסברות
בתיאור השגיאה למעלה.
אין
2. 2. שגיאות ביחידות היקפיות עלולות לגרום לאיפוסים עצמיים
להפעיל מחדש מכשירים
אין
0315 IAC_MOD_UPD_FAIL (עדכון מצב IAC נכשל)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת IAC_MOD_UPD_FAIL Varidor70 Door Drive.
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
לא ניתן לעדכן את מצב המהירות במחולל עקומת המסע.
תגובת שגיאה: עצור את תנועת הדלת ועצור כל תנועה נוספת
התאמה קלה: Bargraph-RE-LED-7 [ON]
מידע
תוספת
מצב הדלת מוגדר לפי פקודה, ולכל פקודה יש מצב דלת קשור. שגיאה זו מתרחשת
בעיקר אם נשלחת פקודת דלת עם מצב דלת לא נתמך. שגיאה זו יכולה

גם אם לא ניתן לגשת או לקרוא את ההגדרות הקשורות למצב המהירות מה-
זיכרון פלאש.
מחולל עקומת הטריפ של מזהה המקור , כאשר יש לשנות את מצב השער. שגיאה זו נוצרת מיחיד
מקום.
סיבות ופעולות

מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1. מצב דלת לא תקף בסדר 1. בדוק את יומני הדיבאג
2. בדוק את עקבת היונים, אם היא מופעלת עבור
דלת עם מצב דלת לא תקין בסדר
3. איפוס בקר הדלת
2. לא הצלחתי לגשת להגדרה של
מהירות
1. בדוק את הגדרות מצב המהירות
1. איפוס בקר הדלת
3. זיכרון הפלאש תקול 1. איפס את בקר הדלת
2. אם גם "PAR_NOVRAM_MISSING" מלווה
במקרה של השגיאה הזו, החלף את בקר הדלת.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
140
IAC_PAR_UPD_FAIL 0316 (נכשל בעדכון הגדרות IAC)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת IAC_PAR_UPD_FAIL Varidor70 Door Drive.
תיאור [V70 Door Controller SW] = תוכנת בקר דלתות
לא ניתן לגשת להגדרות ב-IAC
תגובת שגיאה: עצור את תנועת הדלת ועצור כל תנועה נוספת
התאמה קלה: ברגרף-אדום-LED-7 [פועל]
מידע
תוספת
שגיאה זו יכולה להיווצר בגלל אחד מהפרמטרים הבאים:
a. MaxRefrSpeed = מהירות ייחוס מקסימלית
b. ReferencingAccDec = התייחסות להאצה/האטה
c. RefrAccStopping = עצירת תאוצה ייחוס
ד. מסה = מסה
e. locking_zone_closing_nudging = שטח נעילה בנקודת הסגירה הנמוכה
f. locking_zone_closing_night = אזור נעילה, סגירה לילית
g. locking_zone_closing_soft = אזור נעילה רכה
h. אזור נעילה = אזור נעילה
i. locking_zone_closing_turbo = אזור נעילה, סגירת טורבו
j. ClosedZone = אזור סגור
k. ReopeningMode = מצב פתיחה מחדש
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת ממודולי התוכנה IACPanel ו-SafeDev.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט

1. הגדרות שגויות 1. בדוק את תקפות הפרמטרים המתוארים
2. לאפס את בקר הדלת
2. 1. זיכרון פלאש לא עובד כראוי או פגום
1. איפוס בקר הדלת
2. החלפת בקר הדלת
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
141
IAC_UNKNOWN_LEVEL 0317 (רמת IAC לא ידועה)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת IAC_UNKNOWN_LEVEL Varidor70 Door Drive .
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
נשלחה פקודה עם רמת מידע לא ידועה או שגויה.
תגובת שגיאה: מחכים שהדלת תיפתח, ואז עצור את כל התנועה
התאמה קלה: ברגרף-אדום-LED-2 [דלוק]

מידע
תוספת
אם מטופלת פקודה עם רמת מידע או רמה לא ידועה, התוכנה לא מצליחה למצוא את הקרקע בהתאם לנחיתה.
ללא מידע המוני זה, תנועת הדלתות לא תוכל להתבצע.
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת מלוח ה-IAC.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1. 1. מידע לא ידוע על הדרגה עבור בקרת דלתות
1. בדוק את יומני הדיבאג
2. לאפס את בקר הדלת
2. 2. קושחת LONV70 שגויה 1. חבר את CADI-GC לבקר המעלית ובדוק שהגרסה של הקושחה של LON מאומתת ב-LONV70
2. הורד קושחה תקפה של LONV70
3. 2. כרטיס LONV70 פגום או לא נכון קבוע
1. להניח ולהניח את כרטיס LONV70
2. החלפת כרטיס LONV70
IAC_DOOR_TYPE_UNKNOWN 0318 (סוג דלת IAC לא ידוע)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת IAC_DOOR_TYPE_UNKNOWN הנעת הדלת של Varidor70 .
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
סוג הדלת לא ידוע/שגוי בהתאם להגדרות.
תגובת שגיאה: עצור את תנועת הדלת ועצור כל תנועה נוספת
כיוון קל: ברגרף-אדום-LED-8 [פועל]
מידע
תוספת

ישנם שני סוגי דלתות
a. דלת מרכז (ערך פרמטר: 0,2,4)
b. דלת טלסקופית (ערך פרמטר: 1,3,5)
הפרמטר המעורב במקרה זה הוא
a. TypeOfDoor = Type de porte
שגיאה זו נוצרת כאשר חישוב הנסיעה
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת ממחולל עקומת הטריפ
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1. פרמטר שגוי 1. בדוק את ההגדרות ואת סוג הדלת הנוכחי
2. לאפס את בקר הדלת
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
142
IAC_CLUTCH_FAILURE 0319 (כישלון במעורבות IAC)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת IAC_CLUTCH_FAILURE Varidor70 Door Drive .
תיאור [V70 Door Controller SW] = תוכנת בקר דלתות
הקלאץ' אינו נעול או נפתח בזמן שנקבע מראש
תגובת שגיאה: מחכים שהדלת תיפתח, ואז עצור את כל התנועה
התאמה קלה: Bargraph-RED-LED-6 [ON]
מידע
תוספת
שגיאה זו מופעלת על ידי פסק הזמן, שניתן לשנות על ידי

פרמטר
1. ClutchTimeOut = Temporization d'embrayage
אבל סיבות מכניות יכולות להיות גם הגורם לטעות הזו
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת ממודול התוכנה של IAC Clutch
סיבות ופעולות
סיבות סבירות של ID
המסר
פעולות שיש לנקוט
1. גם ערך פסק זמן
נמוך
1. להגדיל את ערך העיכוב, כדי להתאים את עצמו לקלאץ' המדובר
2. גם אזור נעילה
קטן
1. בדוק את ערך אזור הנעילה, ייתכן שהוא נמוך מדי, כוון את
ערכי פרמטרים בהתאם למצבי מהירות דלת שונים
3. כבלים אלקטרוניים
קלאץ'
1. בדוק את כבלי הקלאץ' האלקטרוניים, נתק אותם וחבר אותם מחדש
4. חיישני קלאץ'
פגום
1. בדוק את החיישנים

2. החלפת החיישנים
5 5. טמפרטורת ה-EBox היא גבוה
1. עצור את הדלת והסר את המכסה
2. השתמש ביותר אוורור
6 6. כשל במנוע קלאץ'
1. בדוק את פעולת מנוע המצמד.
2. החלפת מנוע הקלאץ'
ESTIMATED_CONSTRUCT_DATA 0320 (נתוני בנייה משוערים)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Varidor70 Door ESTIMATED_CONSTRUCT_DATA Drive .
תיאור שמורה
מידע
תוספת
אין
מקור זיהוי Néant.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
143
ESK_INTERNAL 0321 (ESK פנימי)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה ESK_INTERNAL של כונן הדלת Varidor70.
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
שגיאה בבקר ה-ESK.
זו לא טעות אלא אזהרה
תגובת שגיאה: אין
כיוון קל: ברגרף-אדום-8-LED [פועל]
מידע
תוספת
שגיאה זו נוצרת אם ה-ESK אינו נמצא באחד המצבים המוגדרים מראש. זו שגיאת תוכנה פנימית.
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת ממכונת המצב של ESK

סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 1. שגיאת תוכנת ESK פנימית 1. איפס את בקר הדלת
2 2. פגם או התאמת חומרה של ESK
פחדן
1. ניתוק וחיבור מחדש של כבלי ESK
2. לאפס את בקר הדלת
3. החלפת חומרת ESK
3 3. קצר בכבל 1 ESK. כבל הסרט של ESK עלול להיות קצר בגוף תיבת ה-Ebox, בדוק
2. להגן על כבל הסרט מפני קצרים.
ESK_PARAM_WRITE 0322 (כתיבת פרמטר ESK)

סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ESK_PARAM_WRITE הנעת הדלת של Varidor70 .
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
ESK לא הצליח לכתוב פרמטר. זו לא טעות אלא אזהרה.
תגובת שגיאה: אין
כיוון קל: ברגרף-אדום-LED-8 [פועל]
מידע
תוספת
שגיאה/אזהרה זו מתרחשת כאשר הגדרות מסוימות משתנות דרך ESL ואז חוזרות להגדרות.
כאשר הפרמטרים אינם ניתנים לכתיבה, מתרחשת השגיאה הזו
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת ממודול התוכנה של ESK
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1. זיכרון הפלאש תקול 1. איפס את בקר הדלת
2. החלפת PCB של בקר הדלת
2. ESK פגום או כבלי ESK פגומים 1. איפס את בקר הדלת
2. בדוק את כבלי ESK
3. החלפת חומרת ESK
4. הגנה על כבלי ESK
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
144
0323 ESK_PARAM_READ (ניגון פרמטר ESK)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ESK_PARAM_READ Varidor70 Door Drive .
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
ESK לא הצליח לקרוא פרמטר. זו לא טעות אלא אזהרה.
תגובת שגיאה: אין
כיוון קל: ברגרף-אדום-LED-8 [פועל]
מידע
תוספת
שגיאה/אזהרה זו מתרחשת כאשר הגדרות מסוימות משתנות דרך ESL ואז חוזרות להגדרות.
כאשר ה-
ההגדרות אינן ניתנות לקריאה, שגיאה זו מתרחשת
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת ממודול התוכנה של ESK
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1. זיכרון הפלאש תקול 1. איפס את בקר הדלת
2. החלפת PCB של בקר הדלת
2. ESK פגום או כבלי ESK
פגום
1. איפוס בקר הדלת
2. בדוק את כבלי ESK

3. החלפת חומרת ESK
4. הגנה על כבלי ESK
ESK_COMMUNICATION_ERR 0324 (שגיאת תקשורת ESK)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה ESK_COMMUNICATION_ERR של מנוע הדלת Varidor70.
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
אין תקשורת בין הכיוון הקל לבין בקר הדלת. זו אזהרה, לא שגיאה.
תגובת שגיאה: אין
כיוון קל: ברגרף-אדום-LED-8 [פועל]
מידע
תוספת
אין
מזהה מקור: השגיאה או האזהרה נוצרות ממודול התוכנה של ESK
סיבות ופעולות
סיבות סבירות של ID
המסר
פעולות שיש לנקוט
1. חומרת ESK היא פגום
1. איפוס בקר הדלת
2. בקרת חומרת ESK
3. החלפת חומרת ESK
2. כבלי 1 ESK. בדוק כבלי ESK ומחברים
2. להגן על כבלים מפני קצר חשמלי.
3. החלפת חומרת ESK
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
145
VLON_INTERNAL 0325 (VLON פנימי)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת VLON_INTERNAL Door Drive Varidor70.
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
שגיאה בתוכנת או בחומרה של VLON. זו שגיאת תוכנה פנימית.
תגובת שגיאה: מחכים שהדלת תיפתח, ואז עצור את כל התנועה
התאמה קלה: ברגרף-אדום-LED-2 [דלוק]
מידע
תוספת
שגיאה זו נוצרת אם משימת LON לא הצליחה ליצור כראוי את התורים, תיבות הדואר או המחיצות של
נדרש זיכרון.
אפשרות נוספת היא שתיבת הדואר תיכשל במשימה. קיימת אפשרות למשימה רציפה או
איפוס, שייתכן שהתחיל על ידי כלב השומר.
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת ממודול התוכנה LON
סיבות ופעולות
I

D
סיבות סבירות ל
המסר

פעולות שיש לנקוט
1. קושחת LON
אינה תקפה
1. בדוק את תקפות גרסת הקושחה LON דרך CADI GC
2. עדכן את הקושחה של LON לגרסה תקפה
2.2. לוח LONV70 הוא
פגום
1. איפוס בקר הדלת
2. החלפת כרטיס LONV70
3.3. בעיית מערכת ההפעלה עם
זיכרון
1. איפוס בקר הדלת
VLON_TRANSMIT 0326 (שידור VLON)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה VLON_TRANSMIT כונן הדלת Varidor70.
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
מודול LON לא הצליח לשלוח הודעת LON, זו שגיאת תוכנה פנימית.
תגובת שגיאה: מחכים שהדלת תיפתח, ואז עצור את כל התנועה
Réglage facile: Bargraph-RED-LED-2 [ON] & LCI-Conn-RED-LED [ON]
מידע
תוספת
ייתכן ששגיאה זו התרחשה בגלל בעיות זיכרון ב-LONV70 ובמערכת ההפעלה
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת ממודול התוכנה LON
סיבות ופעולות
I
D
סיבות סבירות
של המסר
פעולות שיש לנקוט
1. בעיות
זיכרון עם מערכת ההפעלה
1. איפוס בקר הדלת
2. קושחה
LON לא
נכון
1. בדוק את תקפות גרסת הקושחה LON ב-LONV70 דרך CADI-GC
2. עדכן את הקושחה של LON
3.3. כרטיס LONV70
פגום
1. החלפת כרטיס LONV70
VLON_RECEIVE 0327 (קליטת VLON)

סיכום: סעיף זה מתאר את VLON_RECEIVE שגיאת Varidor70 Door Drive.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
146
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
שגיאת קבלת VLON, זו שגיאת תוכנה פנימית
תגובת שגיאה: מחכים שהדלת תיפתח, ואז עצור את כל התנועה
Réglage facile: Bargraph-RED-LED-2 [ON], LC-Comm-RED-LED [ON]
מידע
תוספת
אם שגיאה זו מתרחשת, לא ניתן היה לקרוא את ההודעה בתור היונים
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת ממודול התוכנה LON

סיבות ופעולות
I
D
סיבות סבירות
של המסר
פעולות שיש לנקוט
1. בעיות
זיכרון
1. איפוס בקר הדלת
2. קושחה
LON לא נכון
1. בדוק את תקפות הקושחה של LON דרך CADI-GC
2. עדכן את הקושחה של LON במידת הצורך
3. כרטיס LONV70
פגום
1. החלפת כרטיס LONV70
0328 חירום (דחיפות)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת החירום של Varidor70 Door Drive.
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
הכונן כבר לא עובד בפעולה רגילה ובקר הדלת מופעל מחדש אחרי שתי שניות.
תגובת שגיאה: עצור את תנועת הדלת ועצור כל תנועה נוספת
התאמה קלה: ברגרף-אדום-LED-1 [דלוק]
מידע
תוספת
שגיאה זו מתרחשת כאשר הדלת צריכה לבצע כיבוי חירום. זה יכול לקרות במשך כמה שנים.
מיקומים
a. משימת בקרה: כאשר נוצרת שגיאת HW_POS
b. מכשיר בטיחות: כאשר הדלת חסומה.
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת ממשימת הבקרה
סיבות ופעולות

סיבות סבירות של ID
המסר
פעולות שיש לנקוט
1. מכשול בדרך
של הדלת
1. הסרת המכשול מהפתח
2. לאפס את בקר הדלת
2. 2. ראו את הסיבה והפעולות
של השגיאה HW_POS
1. ראו את הסיבה והפעולות של הטעות HW_POS
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
147
NORMAL_RESET 0329 (איפוס רגיל)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה <i>NORMAL_RESET</i> כונן הדלת <i>Varidor70</i> .
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
בוצע איפוס. זו אזהרה, לא שגיאה.
תגובת שגיאה: אין
התאמה קלה: אין
מידע

תוספת
שגיאה זו נוצרת בעת ההפעלה, ומציינת מה היה הגורם לאיפוס האחרון. יכול להיות שניים
מקורות:
a. איפוס מכון
b. איפוס Watchdog
מזהה מקור: השגיאה או האזהרה נוצרת מהאתחול הכללי
סיבות ופעולות
סיבות סבירות של ID
המסר
פעולות שיש לנקוט
1. התרחש איפוס. אין
EST_LRACCU_OVERFL 03:30 (עודף מצבר LR EST)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>EST_LRACCU_OVERFL</i> הנעת הדלת של <i>Varidor70</i> .
יש להגדיר תיאור
מידע
תוספת
אין
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות
של המסר
פעולות שיש לנקוט
1 חייב להיות מוגדר, חייב להיות מוגדר

יומן השגיאות S5500 ו-S6500
148
BLOCKED_OPENING_DIRECTION 0331 (כיוון הפתיחה חסום)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Varidor70 Door Drive (Door drive) (Varidor70).
תיאור [V70 Door Controller SW] = תוכנת בקר דלתות הדלת חסומה בכיוון הפתיחה.
תגובת שגיאה: עצור את תנועת הדלת ועצור כל תנועה נוספת
כיוון קל: ברגרף-אדום-LED-8 [פועל]
מידע
תוספת
שגיאה זו נוצרת בתגובה למצב החסום שזוהה במודול המעקב המכני. במקרה הזה, הכוח שהופעל אינו מסוגל להזיז את הדלת לכיוון הפתיחה.
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת ממודול התוכנה SafeDev
סיבות ופעולות
I
D
סיבות סבירות להודעת הפעולה
1. 1. מכשול במעבר דלת
1. הסרת המכשול מהפתח, אם רלוונטי
2. לאפס את בקר הדלת
2. 2. לוחות חסומים בגלל לכלוך במעברים של לוחות

1. להניח או לנקות את הלכלוך במעבר של לוח האיפוס בקר דלת
BLOCK_CLOSE_DIRECTION 0332 (כיוון סגור חסום)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה BLOCKED_CLOSE_DIRECTION של כוון הדלת Varidor70.
תיאור [V70 Door Controller SW] = תוכנת בקר דלתות הדלת חסומה בכיוון הסגירה.
תגובת שגיאה: עצור את תנועת הדלת ועצור כל תנועה נוספת
כיוון קל: ברגרף-אדום-LED-8 [פועל]
מידע
תוספת
שגיאה זו נוצרת בתגובה למצב החסום שזוהה במודול המעקב המכני. במקרה הזה, הכוח המופעל אינו מסוגל להזיז את הדלת לכיוון הפתיחה.
מזהה מקור: שגיאה זו נוצרת ממודול התוכנה SafeDev
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט

1.1 מכשול במעבר
דלת
1. הסרת המכשול מהפתח, אם רלוונטי
2. לאפס את בקר הדלת
2.2. לוחות חסומים בגלל
לכלוך במעברים של
לוחות
1. להפקיד או לנקות לכלוך במעבר לוח האיפוס
בקר דלתות
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
149
SLV70_OBSTACLE_DETECT 0333 (זיהוי מכשולים SLV70)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה <i>SLV70_OBSTACLE_DETECT</i> כונן הדלת <i>Varidor70</i> .
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70
זוהה מכשול במהלך תהליך הלמידה העצמית, זו אזהרה ולא טעות
תגובת שגיאה: אין
התאמה קלה: אין
מידע
תוספת
אין
מזהה מקור: השגיאה או האזהרה נוצרים ממשימת הלמידה העצמית
סיבות ופעולות
I
D
סיבות סבירות ל
המסר
פעולות שיש לנקוט
1 מכשול במעבר
דלת במהלך למידה עצמית
1. הסר את המכשול מהפתח והתחל מחדש את הלמידה העצמית
SLV70_RESULT_RANGE 0334 (טווח תוצאות SLV70)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>SLV70_RESULT_RANGE</i> הנעת הדלת של <i>Varidor70</i> .
תיאור [V70 DoorController SW] = תוכנת בקר דלת V70

הערכים הנמדדים של הפרמטר חורגים מהטווח המותר
תגובת שגיאה: אין
התאמה קלה: אין
מידע
תוספת
שגיאה זו נוצרת כאשר הערכים הנמדדים נמצאים מחוץ לטווח שנקבע, לדוגמה:
a. מסה = מסה
b. כוח חיכוך = כוח החיכוך

ג. ForceClosesingWeight = כוח משקל סגירה
ד. כוח סיגמא = כוח סיגמא
מזהה מקור: השגיאה או האזהרה נוצרים ממשימת הלמידה העצמית
סיבות ופעולות
I
D
סיבות
הסתברות של
המסר
פעולות שיש לנקוט
1. מסה התחלתית 1. נותן את המסה ההתחלתית הנכונה, התוספת היא לכל 100 ק"ג: 100 ל-400 ק"ג
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
150
IAC_CLUTCH_WARNING 0335 (אזהרת מצמד IAC)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת IAC_CLUTCH_WARNING Varidor70 Door Drive .
יש להגדיר תיאור
מידע
תוספת
אין
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
סיבות סבירות של ID
המסר
פעולות שיש לנקוט
1 חייב להיות מוגדר, חייב להיות מוגדר
DRIVE_OVER_TEMP_WARNING 0336 (אזהרת טמפרטורת נהיגה)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת DRIVE_OVER_TEMP_WARNING Varidor70 Door Drive .
יש להגדיר תיאור
מידע
תוספת
אין
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 חייב להיות מוגדר, חייב להיות מוגדר
HOLDING_FORCE_AT_CLOSED_POSITION 0337 (כוח החזקה במצב סגור)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת HOLDING_FORCE_AT_CLOSED_POSITION Varidor70 Door Drive .
יש להגדיר תיאור

מידע
תוספת
אין
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
סיבות סבירות של ID
המסר
פעולות שיש לנקוט
1 חייב להיות מוגדר, חייב להיות מוגדר
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
151
VCOM Node Connected (Noeud VCOM connecté) 0401
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת VCOM מחובר Lift Node.
תיאור תוכנת הבקרה מזהה צומת אוטובוס VCOM חדש (תת-מערכת) באוטובוס. ההודעה מוקלטת
כאשר נוצר החיבור לצומת/תת-המערכת, לאחר שהופסק לפרק זמן מסוים, או אם ה- /
תת-המערכת מאופסת. איפוס ידני של בקרת המעלית גורם לכך שזה נשמר
הודעה על המעליות האחרות של הקבוצה.
מידע
תוספת
(ערך 8 ספרות משושה xABCDEFGH).
ערך ספרתי ABCDEF: מידע למחקר ופיתוח בלבד
ערך ספרתי GH: מספר זיהוי צומת VCOM (PCB):
קידוד ישן (SUBSYS):
x07 = בקר מעלית 1
x08 = בקר מעלית 2
x09 = בקר מעלית 3
x0A = בקר מעלית 4
x0B = בקר מעלית 5
x0C = בקר מעלית 6
x0D = בקר מעלית 7
x0E = בקר מעלית 8
קידוד "LOGADDR" חדש
x11 = בקר מעלית 1
x21 = בקר מעלית 2
x31 = בקר מעלית 3
x41 = בקר מעלית 4
x51 = בקר מעלית 5
x61 = בקר מעלית 6
x71 = בקר מעלית 7
x81 = בקר מעלית 8
xD9 = מחשב E-Vision
xFA = PC_1 (תחנת SID הראשית או שכבת M10)
xF9 = PC_2 (תחנת SID הראשית או שכבת M10)

xF8 = כרטיס ממשק שער (GW/GW2)
SID = xD1 מעלית משולב 1 (PTG1/2)
xD2 = SID 2 Integrated Lift (PTG1/2)
xD3 = SID 3 Integrated Lift (PTG1/2)
xD4 = מעלית משולבת (PTG1/2) SID 4
xD5 = מעלית משולבת (PTG1/2) SID 5
xD6 = SID 6 Integrated Lift (PTG1/2)
xD7 = SID 7 Integrated Lift (PTG1/2)
xD8 = SID 8 Integrated Lift (PTG1/2)
דוגמאות:
ערך מידע נוסף = AF56E131: בקר מעלית מס' 3 מחובר ל VCOM
ערך מידע נוסף = 00000081: בקר מעלית מס' 8 מחובר ל VCOM
ערך מידע נוסף = 2901E5FA: מסך PC SID (מס' 1) מחובר ל-VCOM
שימוש ב-SID R&D
סיבות ופעולות
סיבות סבירות של ID
המסר
פעולות שיש לנקוט
כפתור איפוס 2
דחפה פנימה ואז שוחררה
אין (התנהגות נורמלית)
3 פעילים כרגע: אין (התנהגות נורמלית)
1 כבל אוטובוס VCOM
מחוברים
אין (התנהגות נורמלית)
4 מרכז את'רנט/מתג
הופעל
אין (התנהגות נורמלית)
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
152
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
153
צומת VCOM 0402 מנותק
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת VCOM של Lift Node Disconnect.
תיאור תוכנת הבקרה מזהה כי צומת האוטובוס של VCOM (תת-מערכת) כבר אינו נוכח. ההודעה מוקלטת
כאשר החיבור לצומת/תת-מערכת מופרע או כאשר הצומת/תת-המערכת מתאפסת. A
איפוס ידני של בקרת המעלית גורם להודעה זו להישמר למעליות האחרות ב
קבוצה.
מידע
תוספת

(ערך 8 ספרות משושה ABCDEFGH).
ערך ספרתי ABCDEF: מידע למחקר ופיתוח בלבד
ערך ספרת GH: מספר זיהוי צומת (PCB) VCOM:
קידוד ישן (SUBSYS):
x07 = בקר מעלית 1
x08 = בקר מעלית 2
x09 = בקר מעלית 3
x0A = בקר מעלית 4
x0B = בקר מעלית 5
x0C = בקר מעלית 6
x0D = בקר מעלית 7
x0E = בקר מעלית 8
קידוד "LOGADDR" חדש
x11 = בקר מעלית 1

x21 = בקר מעלית 2
x31 = בקר מעלית 3
x41 = בקר מעלית 4
x51 = בקר מעלית 5
x61 = בקר מעלית 6
x71 = בקר מעלית 7
x81 = בקר מעלית 8
xD9 = מחשב E-Vision
PC_1 = xFA (תחנת SID הראשית או שכבת M10)
PC_2 = xF9 (תחנת SID הראשית או שכבת M10)
xF8 = כרטיס ממשק שער (GW/GW2)
SID = xD1 מעלית משולב 1 (PTG1/2)
xD2 = SID 2 Integrated Lift (PTG1/2)
xD3 = SID 3 Integrated Lift (PTG1/2)
xD4 = מעלית משולבת 4 (PTG1/2) SID
xD5 = מעלית משולבת 5 (PTG1/2) SID
xD6 = SID 6 Integrated Lift (PTG1/2)
xD7 = SID 7 Integrated Lift (PTG1/2)
xD8 = SID 8 Integrated Lift (PTG1/2)
דוגמאות:
ערך מידע נוסף = AF56E131: בקר מעלית מס' 3 מנותק מה-VCOM
ערך מידע נוסף = 00000081: בקר מעלית מס' 8 מנותק מה-VCOM
ערך מידע נוסף = 2901E5FA: מערכת ה-SID של המחשב (מס' 1) מנותקת מ-VCOM
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
I
D
סיבות סבירות ל

המסר
פעולות שיש לנקוט
כפתור איפוס 2
מוטמע
אין (התנהגות נורמלית)
3 נוכחים כבויים ואף אחד (התנהגות נורמלית)
1 כבל אוטובוס VCOM
קבוצה (Ethernet או RS485)
ניתוק ידני
אין (התנהגות נורמלית)
4 חיבור כבלים גרוע,
EMC, תקלה בחומרה,
אם ההודעה הזו מופיעה לעיתים קרובות ללא סיבה נראית לעין, בדוק את החיבור /
סיום אוטובוס VCOM ובדיקת הצומת המתאים של VCOM כדי לאמת את
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
154
מתגי סיום
אוטובוס VCOM על הגדרה
EBCOM שגוי ; hub /
מתג אתרנט
נכים
תפקוד; החלפת ה-PCB במידת הצורך. בדוק את ההגנה על כבל האוטובוס.
PowerUp 0403 (אלומאג')

סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>Lift PowerUp</i> .
תיאור יחידת העיבוד המרכזית (CPU) בלוח המעגל הראשי מתאפסת.
הערות: בדוק את הלוג עבור קודי שגיאות מהמעבד 1000 עד 1100
מידע
תוספת
אין.
מזהה מקור 00 = הפעלה ראשונה [מידע נוסף: (עבור שגיאה Power_up מטפל שגיאות בלבד) 01
= הפעלה ראשונה לאחר התקנת תוכנה או תצורה חדשה 02 = הפעלה לאחר
איפוס כפול]
01 = איפוס ידני בהפעלה או סיבה לא ידועה
02 = הפעלה בעקבות איפוס 03 CADI = הפעלה בעקבות הכנת איפוס חדש
הורדה.
04 = הפעלה נגרמה על ידי מטפל השגיאות:[מידע נוסף: (עבור שגיאה Power_up
מטפל שגיאות בלבד) 01 = מגבלה לפעולת איפוס שהושגה 02 = איפוס לאחר "שגיאה"
מערכת קטלנית של חסימות קצרות"
03 = איפוס לאחר "מערכת חסימה ארוכה עם שגיאה קטלנית" 04 = איפוס לאחר "מערכת חסימת
שגיאה קטלנית"

קבוע"]
05 = שדרוג כלב שמירה [מידע נוסף: (לשגיאה Power_up watchdog)
היא מסכה בינארית, שמציינת אילו משימות פעילות בזמן האיפוס. Bit0 = HCB
ok0 = SPG1 = Bit2 = HFC Bit1 = משימה זו לא הגיבה בזמן שהוקצב.]
סיבות ופעולות
I
D
סיבות סבירות ל
המסר
פעולות שיש לנקוט
1 הדלקה אחרי
בעיה פנימית (למשל, כלב
טיפול בכוננות, ניהול טעויות
(תוכנה)
נתח את יומן השגיאות לסיבת האיפוס
2 סיבה חיצונית להימור
הפעלה (למשל,
לחיצה על איפוס, כשל
(כולל feed)
מזהה המקור מכיל מידע על הסיבה ל-
מתח
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
155
PowerUp 0403 (אלומאג')
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Lift PowerUp.
תיאור יחידת העיבוד המרכזית (CPU) בלוח המעגל הראשי מתאפסת.
הערות: בדוק את הלוג עבור קודי שגיאות מהמעבד 1000 עד 1100

מידע
תוספת
אין.
מזהה מקור 00 = הפעלה ראשונה [מידע נוסף: (עבור שגיאה Power_up מטפל שגיאות בלבד) 01
= הפעלה ראשונה לאחר התקנת תוכנה או תצורה חדשה 02 = הפעלה לאחר
איפוס כפול]
01 = איפוס ידני בהפעלה או סיבה לא ידועה
02 = הפעלה בעקבות איפוס 03 CADI = הפעלה בעקבות הכנת איפוס חדש
הורדה.
04 = הפעלה נגרמה על ידי מטפל השגיאות: [מידע נוסף: (עבור שגיאה Power_up
מטפל שגיאות בלבד) 01 = מגבלה לפעולת איפוס שהושגה 02 = איפוס לאחר "שגיאה"

מערכת קטלנית של חסימות קצרות"
03 = איפוס לאחר "מערכת חסימה ארוכה עם שגיאה קטלנית" 04 = איפוס לאחר "מערכת חסימת שגיאה קטלנית"
קבוע"] 05 = הפעלת כלב שמירה [מידע נוסף: (על שגיאה Power_up watchdog)
היא מסכה בינארית, שמציינת אילו משימות פעילות בזמן האיפוס.
0 = ok SPG1 = Bit2 = HFC Bit1 = HCB Bit0 = משימה זו לא הגיבה בתוך הזמן שהוקצב.]
סיבות ופעולות
I
D
סיבות סבירות ל
המסר
פעולות שיש לנקוט
1 הדלקה אחרי
בעיה פנימית (למשל,
כלב שומר,
שגיאות תוכנה)
נתח את יומן השגיאות לסיבת האיפוס
2 סיבה חיצונית להימור
הפעלה (למשל,
לחץ על איפוס,
הפסקת חשמל מוחלטת)
מזהה המקור מכיל מידע על הסיבה ל-
הפעלה
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
156
0405 קריאה פעילה קבועה
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הקריאה הפעילה הקבועה של Lift.
כפתור הקריאה לתיאור תמיד פועל. לאחר הגשת הערעור, לא ניתן לכבות את העד הנאשם
קליטה או נורית ה-LED של כפתור השיחה. רשומת השיחה תתעלם לתקופה מסוימת (3 דקות).
מידע
תוספת
מספר רצפת כפתור שיחת קלט/פלט

סוג שיחה עם מזהה מקור:
01 = קריאת מונית צדדית
102 = קריאה לתא צדדי
2003 = הגרלת הרצפה הצדדית
104 = קריאת צד 20 בקומה
סיבות ופעולות
סיבות סבירות של ID
המסר

פעולות שיש לנקוט
1 כפתור שיחה פגום או
כפתור נלחץ
רצף
שלוט בכפתור השיחה.
2 בדוק את החיווט של כפתור השיחה.
ExceptionMC (Exception MC) 0406
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת החריגה™ מהרמה.
תיאור אזהרת תוכנה "חריג של מיקרופרוססור 68000". (יוצא מן הכלל של המיקרופרוססור 68000) המערכת עוברת
בשגרה יוצאת דופן ורכבים
איפוס לכל כלב שומר.
מידע
תוספת
סיבת החריגה (MSByte) וכתובת שבה התרחשה החריגה (בית 3 - בית 1).
מזהה המקור Task_Id (מזהה משימה) שבו התרחש החריג. אם '0', אין משימות מעורבות.
סיבות ופעולות
גורמי זיהוי
הסתברות של
המסר
פעולות שיש לנקוט
PCB או EPROM 1
פגום.
החלף את לוח EPROM/FLASH או לוח מעבד בקרת המעלית. אם הבעיה לא
ניתן לפתור, פנה לקו הסיוע בשטח או למרכז ה-VX.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
157
COM Bus Stress 0407
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Persistent Lift של אוטובוס COM.
תיאור COM_BUS_STRESSED = אוטובוס COM מוגבל. למערכת התקשורת של VCOM אין מספיק זמן ל-
בדוק את מאגר הטלגרם ברמת העברת הנתונים. הודעות חיצוניות, מעבר
דרך האוטובוס, אפשר ללכת לאיבוד.
הפעלה אמינה כבר אינה מובטחת.
מידע
תוספת
stress_id (זיהוי מוגבל) מה-VCOM_upcall (קריאת VCOM למעלה)
VCOM_BUS_STRESSED
01 = הגבלת העברת אוטובוס מעלית
02 = קבלת אוטובוס מעלית מוגבל
03 = העברת אוטובוסים קבוצתית מוגבלת
04 = אוטובוס קבוצתי מוגבל לקבלת
מקור זיהוי Néant.

סיבות ופעולות
I
D
סיבות סבירות
של המסר
פעולות שיש לנקוט
1 אוטובוס תקול בדוק את המעלית/האוטובוס הקבוצתי ובדוק אם כל החיבורים והסיומות פונקציונלית.
2 אימות התקשורת של כל תת-המערכות המחוברות לאוטובוס.
3 יותר מדי
הודעות הן
נוצר תחת a
תקופה מסוימת של
זמן.
עקב אחר תעבורת הטלגרם כדי לקבוע את מקור זרם הטלגרם ולבדוק את
כדי לוודא שהיא פועלת כראוי, יש להחליף אותה במידת הצורך.
4 תת-מערכת נוספת
לא
לא עובד
נכון
הבעיה עשויה להיגרם מפעולה לקויה בתת-מערכת אחרת.
כדי לעבור
כדי לאתר את תת-המערכת הפגומה, יש להפריד כל תת-מערכת מהאוטובוס עד ל-
הבעיה נעלמת.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
158
PIOL_ConfErr 0408 (שגיאת קונפיגורציה ב-PIOL)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה <i>PIOL_ConfErr</i> של המעלית.
תיאור שגיאת נתוני קונפיגורציית PIOL = שגיאת נתוני קונפיגורציית PIOL. מעגל PIOL אינו מקבל את כל
נתוני ההגדרה, או הנתונים, מכילים ערכים שגויים.
מידע
תוספת
01 = אין תגובה לבקשה למספר גרסת PCT
02 = לא התקבלה פרמטרים או רשימת פרמטרים לא שלמה מהבקר
03 = אין הגדרת קלט/פלט או הגדרה לא שלמה של קלט/פלט שהתקבלה מהבקר.
04 = הפרמטרים שהתקבלו מכילים ערכים שגויים.
05 = הגדרות קלט/פלט שהתקבלו מכילות ערכים שגויים.
06 = סכום הבדיקה המקומי של PCT אינו תואם לסכום הביקורת של הנתונים.
07 = אין שגיאה, הודעה פנימית מציינת ש-PCB בתא ביקש קונפיגורציה חדשה.

08 = אין שגיאה, הודעה פנימית מציינת שה-PCB של התא קיבל קונפיגורציה חדשה.
Remarkque : בנוגע ל-TX, Miconic VX גרסה 4 (RS, PIOL מעגל)
מקור זיהוי Néant.
סיבות I
פעולות I
D

סיבות סבירות ל
המסר
פעולות שיש לנקוט
1 נתוני קונפיגורציה
לא התקבלה
תבדוק את PROM.
2 בדוק אם נתוני הקונפיגורציה נטענים לבקר.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
159
COM_Bus Reconfiguration (Reconfiguration du bus COM) 0409
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>COM_Bus Reconfiguring Lift</i> .
תיאור במהלך תקופת ניטור הזמן, VCOM זיהתה מספר תצורות מחדש של אוטובוס התקשורת.
מספר זה גבוה מדי בהשוואה למספר המברקים שנשלחו והתקבלו באותו פרק זמן של שעה. ה
טלגרמות עלולות לאבד.
הפעלה אמינה כבר אינה מובטחת.
מידע
תוספת
1 = יותר מדי תצורות מחדש של אוטובוס ההרמה
2 = יותר מדי תצורות מחדש של אוטובוס קבוצתי
מקור זיהוי Néant.
סיבות I
פעולות I
D
סיבות סבירות ל
המסר
פעולות שיש לנקוט
1 אוטובוס תקול בדוק את המעלית/האוטובוס הקבוצתי ובדוק אם כל החיבורים והסיומות פונקציונלית.
2 אימות התקשורת של כל תת-המערכות המחוברות לאוטובוס.
3 יותר מדי
הודעות נוצרות
מתחת למידה מסוימת
תקופה של זמן.
מעקב אחרי תעבורת הטלגרם כדי לקבוע את מקור זרם הטלגרם ולבדוק

תת-המערכת המתאימה כדי לבדוק שהיא פועלת כראוי, במידת הצורך, להחליף.
4 תת-מערכת נוספת
לא עובד
נכון
הבעיה עשויה להיגרם מפעולה לקויה בתת-מערכת אחרת.
כדי לאתר את תת-המערכת הכושלת, יש להפריד כל תת-מערכת מהאוטובוס עד ל- הבעיה נעלמת.
כתובת 5 אוטובוסים
לא נכון
ל עוד שמשפר תת-המערכות המחוברות לאוטובוס נכון ושכל תת-המערכות יהיו כתובות האוטובוס הנכונות
6 אפשרויות נוספות מאפסות את לוח הבקרה של המעלית ובדקות אם מוצגות הגדרות מחדש

תמיד.
7 הערה: אם ה-
הבעיה נמשכת,
אנא צרו קשר עם הקו
ספק או המרכז
VX.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
160
0410 שגיאת PIO
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>PIO_Error Lift</i> .
תיאור Remarque: בנוגע ל-VX, TX, Miconic גרסה 4 (RS, PIOL מעגלי)
מידע
תוספת
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה גורמים הסתברויות
של המסר
פעולות שיש לנקוט
1 בדוק את הרכיבים שצינו ואם צריך, החליפם
2 בדוק את החיווט של הרכיב המתואר
ARA-Service (Service ARA) 0411
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>ARA-Service Lift</i> .
תיאור ניטור כבל ארמיד פעיל.
מידע
תוספת
לא מוגדר
מזהה המקור לא מוגדר
0412 KTHM-שירות (שירות KTHM)

סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>KTHM-Service Lift</i> .
תיאור: התגלתה טמפרטורת יתר בחדר המכונות.
מידע נוסף
מקור מזהה
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 אין.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
161
TAB-Service (Service TAB) 0413
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>Lift TAB-Service</i> .
תיאור: תקלה טכנית הופעלה.
מידע
תוספת
NDEF
מקור מזהה ndef
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 ניטור קלט/פלט קריטי מזהה מתאמים
קלט/פלט (צמתיים) חסרים באוטובוס המשתמש
(LON / BIO2)
בדוק אם יש כרטיסי קלט/פלט היקפיים (פגומים או
נותק)
SDU-Service (Service SDU) 0414

סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>SDU-Service</i> של המעלית.
תיאור: ניטור הארכת כבל מזהה הארכה לא מקובלת/קריטית של כבלי תלוי.
מידע
תוספת
NDEF
מקור מזהה ndef
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 בדוק אם יש הארכת כבל מופרזת
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
162
SID Alive 0415
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>SID Alive</i> של המעלית.
תיאור תוכנת הבקרה מחדש/מזהה תקשורת עם (PTGx (SID). ההודעה מתועדת כאשר החיבור מתבצע
לכרטיס PTGx נקבע, לאחר שהופרע לתקופה מסוימת, או אם ה-PTGx מאופס. מוניטורים בקרה
תקשורת מתמשכת עם SID; ראו גם הודעה 416.
מידע

תוספת
לא בשימוש.
שימוש רק ב-R&D של מזהה המקור
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 PTGx/SID מתחיל לעבוד אין (התנהגות נורמלית)
2 ספק כוח ל-PTGx/SID מופעל במערכת הבקרה אין (התנהגות רגילה)
כבל 3 אוטובוס ל-PTGx/SID מחובר ידנית אין (התנהגות רגילה)
SID 0416 מת
סיכום: סעיף זה מתאר את <i>Lift SID Dead</i> שגיאת
תיאור תוכנת הבקרה מזהה שאין תקשורת אפשרית ל-PTGx/SID. ההודעה נרשמת כאשר
החיבור ל-PTGx/SID מופרע או כאשר PTGx/SID מאופס. הבקרה מנטרת תקשורת
עם SID בכל עת; כאשר התקשורת אובדת, ההודעה מוקלטת לאחר 15 שניות. ראו גם את
הודעה 415.
הגדרת 'ניטור SID' משמשת להגדרת ניטור ה-SID המובנה.
מידע
תוספת
לא בשימוש.
מזהה המקור לא מוגדר
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 PTGx/SID מפסיק לעבוד הפעל PTGx/SID
2 ספקי כוח PTGx/SID מושבתים
והזרם מופעל למערכת הבקרה
החזר את החשמל ל-PTGx/SID
כבל 3 אוטובוס ל-PTGx/SID מנותק
ידנית
חבר את הכבל

4 חיבור כבל שגוי, EMC, תקלה
חומר
אם הודעה זו מופיעה לעיתים קרובות ללא סיבה נראית לעין,
בדוק את חיבור האוטובוס (כבל, שקעים); הגנת בדיקה
של כבל האוטובוס. החלפת ה-PCB במידת הצורך.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
163
IO Subsys_checksum 0418 שגיאה
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>Lift IO Subsys_checksum</i> .
תיאור לא מוגדר
מידע
תוספת

לא מוגדר
מזהה המקור לא מוגדר
ParamGrp checksum error 0419
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת סכום הבדיקה של ParamGrp של ה-Lift.
תיאור לא מוגדר
מידע
תוספת
לא מוגדר
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
164
SCT/PCT-Checksum (Somme de contrôle SCT/PCT) 0420
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת SCT/PCT-Checksum של ה-Lift.
תיאור CT CHECKSUMME ERROR = CT checksumme error. נתוני קונפיגורציית PCT/SCT כבר אינם קיימים
או שהושמדו חלקית, או שההורדה הייתה שגויה. הפעלה אמינה כבר אינה מובטחת.
מידע
תוספת
קבוצת נתוני קונפיגורציה פגומה:
0x1 = קלטים/יציאות PCT
0x2 = פרמטר PCT
0x4 = שגיאת בדיקת בדיקת PCT
0xFC = TBS
מידע מפורט יותר (מאז גרסת התוכנה 10.0.9):
0x10 = שגיאת סכום בדיקה שהורד PCT
0x11 = שגיאת סכום בדיקה שהורד SCT
0x12 = נתוני הורדת TBS לא תקינים
0x13 = עדכון PCT דרך כרטיס SD נכשל בגלל שגיאה בפתיחת הקובץ
0x14 = עדכון PCT דרך כרטיס SD נכשל בגלל שגיאת קריאת כותרת
0x15 = עדכון PCT דרך כרטיס SD נכשל בגלל כותרת שגויה
0x16 = עדכון PCT דרך כרטיס SD נכשל בגלל מזהה מעלית שגוי
0x17 = עדכון PCT דרך כרטיס SD נכשל בגלל שגיאת כתיבה
0x18 = עדכון TBS דרך כרטיס SD נכשל בגלל שגיאת פתיחת קובץ
0x19 = עדכון SCT דרך כרטיס SD נכשל עקב קובץ שגוי
0x1A = עדכון SCT באמצעות כרטיס SD נכשל עקב שגיאת כתיבה
0x1B = עדכון SI דרך כרטיס SD נכשל בגלל שגיאת פתיחת קובץ
0x1C = עדכון SI דרך כרטיס SD נכשל בגלל שגיאת קריאת כותרת
0x1D = עדכון SI דרך כרטיס SD נכשל בגלל קובץ לא תקין
0x1E = עדכון SI דרך כרטיס SD נכשל עקב שגיאת כתיבה
0x1F = PCT שגוי, נדרש הורדה

TBS = 0x20 לא תקין, נדרש הורדה
מזהה מקור: הפונקציה שזיהתה את השגיאה.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט

1 במבחן סכום הביקורת של
תצורת PCT/SCT, בוצע תיקון בלתי חוקי
זוהה.
בוחן ל"איפרום.
2 צרו קשר עם VX-Center.
3 הורדת נתוני קונפיגורציה של PCT/SCT
לא הושלמה בהצלחה.
כאשר מתרחשת שגיאת סכום ביקורת,
בדוק את חיבור הקונפיגורטור.
מזהה המקור לא מוגדר
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
165
ערך פרמטר לא תקין 0421
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ערך הפרמטר השגוי של העילוי.
תיאור שגיאת תוכנה שאינה תקינה בערך פרמטר PCT. ערך הפרמטר נמצא מחוץ לטווח המוגדר
מראש
(מתחת לערך המינימלי המותר או מעל הערך המותר המקסימלי).
מידע
תוספת
מזהה של PCT_GROUP ו-PCT_ID של הפרמטר.
מקור זיהוי Néant.
כשל בפלאש 0422 (Échec FLASH)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת כשל <i>Lift FLASH</i> .
תיאור: אירעה שגיאה בעת גישה לזיכרון FLASH. גישה לקריאה או כתיבה נכשלה.
בדוק/החלף מכשירי FLASH.
מידע
תוספת
המספר ההקסדצימלי בן 8 הספרות (0xABCDEFGH) נושא את המשמעות הבאה:
ערך 'AB': מזהה של מודול התוכנה שניסה לגשת לזיכרון הפלאש. הערכים הם כדלקמן:
1: (HCO_HANDLE_CONFIG) = תצורת ניהול HCO
2: Mem HCO Memory Manager (HCO_MEM_MEMORY_MANAGER)
3: (HCO_SCT_TEST) = בדיקת HCO SCT
4: (HCO_SERVICE_LIB) = שירות HSCT של LIB
ערך 'CD': מזהה החלק של הפלאש שנמנע מגישתו. הערכים הם כדלקמן:
1: (HCO_PCT_SHAFTIMG) = תדמית רווחת HCO PCT
2: (HCO_PCT) = PCT HCO
3: (HCO_SCT) = SCT HCO
4: (HCO_LEARNTRIP) = מסלול למידה של HCO
5: (HCO_CHECKSUM_HIGH) = סכום ביקורת גבוה של HCO
6: (HCO_CHECKSUM_LOW) = סכום ביקורת HCO נמוך
7: (HCO_EXPANSION_STATE) = מדינת התרחבות HCO
8: (HCO_ALL) = כל HCO
9: (HCO_SCT_SERVICE) = שירות HCO SCT
(HCO_SERVICE_TABLE) = A: סגל HCO

HCO_FREEZE) : B = ג'ל HCO
ערך 'F': קרא את סימן הכשל אם ערך F
ערך 'G': סימן לכשל מחיקה אם ערך F

ערך 'H': כתיבת אינדיקציה לכשל אם ערך F
מקור זיהוי Néant.
מקור זיהוי Néant.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
166
הגדרת PCT 0423
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הגדרת ה-PCT של ה-Lift.
תיאור 'שגיאת תוכנה של LPCT create'. קבוצת פרמטרים חסרה ב-PCT. התוכנה מצפה קבוצות של הפרמטרים הבאים קיימות ב-PCT:
PCT_GP_RS_GENERAL (כללי), PCT_GP_RS_TIMEOUT (פסק זמן),
PCT_GP_RS_COST_CALC (חישוב עלות),
PCT_GP_RS_DOOR_TIME_S1 (עיכוב בדלת), PCT
GP_RS_DOOR_TIME_S20 (עיכוב בדלת)
PCT_GP_RS_DOOR_MODE (מצב שער), PCT_GP_RS_PARKING_ZONE (אזור חניה)
PCT_GP_RS_SERV (שרת), PCT_GP_RS_SERV_NAME (שם שרת)
PCT_GP_RS_PEAK (תמונה), PCT_GP_RS_SUBGROUP (תת-קבוצה), PCT_GP_LIFT
(מעלית)
PCT_GP_SYSTEM (מערכת), PCT_GP_RC_1, PCT_GP_RC_20
PCT_GP_M10_DEVICES (מכשירים), PCT_GP_ANT, PCT_GP_M10_CONTROL (בקרה),
PCT_GP_VOICE (ראו), PCT_GP_BUS_SYSTEM (מערכת אוטובוסים)
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
0424 חסר פרמטר
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת חסר פרמטר העילוי.
תיאור מציין שהתוכנה ניסתה לגשת לפרמטר שאינו קיים ב-PCT. שם שגיאת תוכנה "פרמטר PCT לא
נמצא" (פרמטר PCT לא נמצא).
תוודא שה-PCT הנכון הורד. אם יש צורך, פנה לקו הסיוע של הספק. בפקודת ה-MX,
ה-PCT תמיד עקבי עם תוכנת הבקרה; יש חריג אם PCT מוריד.
ראו את ערך המידע הנוסף עבור פרמטרים חסרים.
מידע
תוספת
פענוח המספר ההקסדיצימלי בן 8 הספרות ABCDEFGH:x
ישנם שלושה סוגים שונים של מידע נוסף בהודעה זו.
סוג 1. זיהוי הפרמטר החסר 'para_group_ID' ו'para_ID'.

ABCD (משושה): מזהה קבוצת פרמטר PCT
EFGH (משושה): מזהה פרמטר PCT
מידע נוסף זה משמש את רוב משימות התוכנה או מודולי ההקלטה.
דוגמה: (משושה) 00300010
0030: (0x30) PCT_GP_SYSTEM = מערכת PCT GP
0010: (0x10) P_SYS_KS_ASSIGN_MODE = מצב הקצאת מערכת P KS
2. מידע נוסף מיוחד. (לפיתוח בלבד)
AB (משובצת): מודול זיהוי
CD (משושה): מזהה פונקציה
EF (משושה): מספר שימוש בשגיאה במודול
GH (משושה): מידע על שגיאות (למשל, שגיאת VCOM)

מידע נוסף זה משמש על ידי מזהה המקור 13 (מודול רישום) ו-37, 45 (משימות תוכנה)
תגובת SPG ו-JLS)
3: המידע הנוסף מכיל את ערך ההגדרה (לפיתוח בלבד)
מידע נוסף זה משמש על ידי מזהה מקור 1, 5, 14 (מודול רישום).
4. המידע הנוסף מכיל את מזהה משתנה השירות
(למשל: שם: SYS_CONTROL_MODE, מזהה ילד = 2805) (
מידע נוסף זה משמש את מזהה מקור 6 (מודול רישום)
מזהה מקור המזהה של קובץ קוד המקור
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
167
0425 שגיאת כתיבה SCT/PCT
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הכתיבה SCT/PCT של ה-Lift.
תיאור: שגיאת תוכנה "PCT_SCT_write_error" (שגיאת כתיבה SCT/PCT). צרו קשר עם VX-Center, הפעלה אמינה כבר אינה קיימת
אחריות.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
0426 נתוני SBT שגויים
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת נתוני SBT השגויה של המעלית.
תיאור: שגיאת תוכנה לנתוני רצף שירות (SBT) לא תקינים.
שגיאה זו נוצרת כאשר טבלת התנהגות השירות ב-TBS אינה מכילה ערך תקף.
בדרך כלל, טעות זו לא אמורה להתרחש.
מציין אפשרות לאי-עקביות בין גרסת התוכנה היעד לבין גרסת TBS (שירותים).
מידע
תוספת
למטרות פתרון תקלות (פיתוח).
מקור זיהוי Néant.

0427 נתוני SCT שגויים
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת נתוני SCT השגויה של המעלית.
תיאור: השגיאה מתועדת כאשר התוכנה מזהה בעיה מבנית במהלך ניתוח ה-TBS.
צרו קשר עם ספק הבקר ושלחו את נתוני המידע הנוספים לניתוח.
מידע
תוספת
המידע הנוסף מקודד את המידע הבא ב-32 ביסים במקרה של בעיה מבנית.
חלקים 31 - 27:
טיעון מספר הפרמטר עבר בהתבסס על בסיס השירות.
חלקים 26 - 19:
מספר שלב - מציין איזה סטטוס, פונקציית בסיס שירות או רצף תא הנהג נתקל בבעיה.
חלקים 18 - 12:
מספר בלוק - מציין איזה בלוק סטטוס יש לו שגיאה
חלקים 11 - 8:
מזהה בלוק - מציין אם השגיאה הייתה במצב הפעלה, כבוי, פאזה או אסינכרון.

ביטים 7 - 0:
מזהה שירות - מזהה השירות שהיה לו בעיה במהלך סריקת ה-TBS.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
שירות אחד ב-TBS שאינו תואם ל
תוכנה עיקרית
השווה שירותים ב-TBS לשירותים בתוכנה המרכזית. לגרסת התוכנה, זמינה רשימה של שירותים סטנדרטיים תקפים ב
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
168
0428 End Monitor Expired (Moniteur de limite expiré)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ה-End Monitor שפג תוקף של המעלית.
תיאור מוניטורים של בקרת מעלית מוגדרים במסגרת זמן מוגדרת מראש, אם פקודת הנסיעה נשלחת ל
שליטה במרוץ לאחר קריאה. לאחר שהזמן הזה פג, הזמנת המעליות מתעדכנת קצת
מידע על מצב ההכשרה.
בקרת המעלית מפעילה טיימר על ידי שליחת פקודת התחלה (Start_OK) לפקודת המרוץ,
בתחילת מסע. כאשר הטיימר מסתיים והנסיעה לא הושלמה, ההודעה הזו נוצרת.
הנסיעה לא מופרעת והתוכנה מפעילה מחדש את הטיימר. כאשר הנסיעה מתחילה, התוכנה עוצרת את הטיימר
מתי:
- הקריאה מתקבלת (האטת הכונן)

- השיחה מבוטלת (יעד חדש)
- פקודת מצב הכונן אינה זמינה
- המעלית עוצרת עם כוון מצב ההנעה = 'עומד' (במצב דומם)
השהיה ששימש ל"סוף המוניתור פג תוקף":
MX: 700s
TX/TX2: 120 שניות
מסך זה נוסף ל-TX4 שבו קיימים מעבדים שונים לבקרת מעלית ובקרת מהלך. עם
אינו שימושי כי התקשורת בין בקרת המעלית לבקרת הנסיעה אינה ניתנת להפרעה.
מידע
תוספת
מספר הפעמים שההודעה נרשמת במהלך נסיעה (מקסימום 4).
מזהה מקור מספר הזיהוי של קובץ המקור בתוכנה שמייצרת את ההודעה.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
ערך 1 של הפרמטר V4 (מהירות מקסימלית לנסיעה רגילה) נמוך אף אחד
0429 שגיאה כללית בכרטיס הצ'יפ
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה הכללית של Lift Chipcard.
תיאור -
מידע
תוספת
-
מקור מזהה -
אזהרה כללית ל-Chipcard 04:30
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת האזהרה הכללית של כרטיס השלב.

תיאור -
מידע
תוספת
-
מקור מזהה -
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
169
אירוע כללי 0431 צ'יפקארד
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת אירוע ה-Lift General Chipcard.
תיאור -
מידע
תוספת
-
מקור מזהה -
0432 הרחבת Chipcard הושלמה
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההרחבה של Lift Chipcard.
תיאור -
מידע

תוספת
-
מקור מזהה -
כרטיס השבב 0433 אינו תקף
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>Lift Chipcard</i> אינה תקפה.
תיאור : התוכנה זיהתה כרטיס חכם לא תקין. (נתוני כרטיס חכם לא תקינים)
הערות: תמרונים מסוג MX יאסרו שימוש רגיל במעלית לאחר שהכרטיס הוסר.
מידע
תוספת
-
מקור מזהה -
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 נתוני כרטיס חכם לא תקינים או כרטיס
שבב פגום
הזמינו כרטיס חכם חדש מהספק.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
170
SCT 0435 לא תקף (SCT non valide)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>SCT</i> השגויה של ה-Lift.
תיאור : בדיקת עקביות פנימית לכשל TBS; ייתכן ש-TBS פגום.
מידע
תוספת
מידע מקודד מבדיקת העקביות הפנימית שנכשלה:
פורמט המידע הנוסף: 0xAABBCCDD
משמעות AA: מזהה מודול
משמעות BB: נסיבות השגיאה
משמעות CC: נסיבות השגיאה
משמעות DD: מזהה את הניסיון הכושל
מזהה המקור של משימת התוכנה שדיווחה על השגיאה
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט

1 SCT פגום או שגיאה פנימית בבקרת מעלית שדורשת הורדה PCT/SCT:
הורד מחדש את TBS.
בהתאם לסיבה, ייתכן שיהיה צורך להוריד מחדש את
גם PCT.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
171
0440 גישה לפרמטרים לא תקינים
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הגישה לפרמטר <i>Lift Invalid</i> .

תיאור: התוכנה ניסתה לגשת (לקרוא או לכתוב) נתונים שאינם זמינים או לאפס. לפרטים נוספים, ראו את
מספר הזהוי של המקור וערך המידע הנוסף. לפירוש שגיאות, מזהה מקור ומספר
נדרש מידע נוסף.
לדוגמה: אם נשלחת הודעה לתוכנה ומבקשת מברק VCOM לגבי מצב הדלת האחורית
ואין דלתות אחוריות מוגדרות ב-PCT, ואז השגיאה נרשמת.
מידע
תוספת
מקור מזהה: 1 (st_cls)
0000(משושה): ערך מקסימלי מעל צד הקלט (CLS_nbr_of_side < MAX_NUMBER_OF_SIDE = מספר הצדדים של CLS < מספר מקסימלי של צדדים)
0100(משושה): מספר נחיתה שגוי במהלך בדיקה עבור קריאת תא נוסעים (CLS_Is_there_a_cabin_call = האם יש קריאה חדר מוניות CLS)
0101(hex): מספר נחיתה שגוי במהלך השליטה לכתיבת קריאת תא (CLS_Is_there_a_cabin_call = כתיבה קריאת תא CLS)
0102(משושה): נחיתה מחוץ לטווח במהלך בקרת קריאת תא הנוסעים המוקלטת (CLS_WRONG_FLOOR = שלב CLS שגוי)
0500(משושה): צד הכניסה מהחוף כשקוראים מידע על דלתות (CLS_Read_door_info = קריאת מידע על דלת CLS)
0501(משושה): צד מחוץ לטווח כאשר מגדירים את מצב הדלת למצב נעול (CLS_Write_door_info = כתיבת מידע מערכת בקרת דלתות CLS)
מקור מזהה: 3 (ffc_id)
00C1(hex): פרמטר קלט שגוי שנמצא בעת כתיבת המעלית המועדפת במערך
0100(hex): פרמטר קלט שגוי שנמצא בעת הפעלת המעלית המועדפת בטבלה
0101(hex): פרמטר קלט שגוי שנמצא כאשר מוסיפים קריאות שכבה תקפות בטבלה
0140(משושה): פרמטר קלט שגוי שנמצא בעת פירוק קריאת נחיתה למעלית מסוימת
0180(hex): פרמטר קלט שגוי שנמצא בחיפוש אחר קריאות השכבה הפעילות ביותר
01C1(משושה): פרמטר קלט שגוי שנמצא בעת כתיבת סיום שירות (WRONG_LN_CALLTYPE_IN_WRITE = סוג של קריאת כתיבה שגויה)
מקור מזהה: 4 (st_gsi)
0100(משושה): מספר כיוון שגוי או כיוון שגוי שנמצא בעת קריאת קצב
עלייה למטוס

0101(משושה): מספר כיוון שגוי או כיוון שגוי שנמצא בעת כתיבת קצב העלייה למטוס
מקור זיהוי: 5 (st_gss)
0001: לא ניתן לכתוב את קוד ה-BAC לרישום של צד ורמה מסוימים (BAC):
(כפתור)
0002: הקוד שנקרא אינו מסוג קוד BAC (BAC: קוד גישה לכפתור)
0003: לכיוון הספציפי ולצד אין קוד BAC (BAC: קוד גישה לכפתור)
0004: קוד ה-KSF עבור הצד והמיסב הספציפיים אינו ניתן לכתיבה לרישום (KSF: פונקציית אבטחה
בלי מפתח)
0005: הקוד שנקרא אינו מסוג קוד KSF (KSF: תכונת אבטחה ללא מפתח)
0006: המיסב והצד הספציפיים אינם כוללים קוד KSF
0007: לא ניתן לכתוב קוד RAC עבור צד וכיוון ספציפיים
0008: קוד ה-RAC עבור צד וכיוון מסוימים אינו ניתן לקריאה
0009: המיסב והצד הספציפיים אינם כוללים קוד RAC
מקור מזהה: 7 (st_lsi)
0000(משושה): סטטוס מעלית שגוי
0100(משושה): מצב מכשיר היפוך דלת לא נקרא עבור דלת קדמית או אחורית
(LSI_READ_ACTIVE_REV_DEV)
0101(HEX): נכשל בכתיבת מצב מכשירי ההיפוך של הדלת הקדמית או האחורית
(LSI_WRITE_ACTIVE_REV_DEV)
0200(משושה): מצב זמינות הדלת לא נקרא עבור דלת קדמית או אחורית
(LSI_READ_DOOR_AVAILABLE)
0201(משושה): נכשל בכתיבת מצב זמינות דלת לדלת הקדמית או האחורית
(LSI_WRITE_DOOR_AVAILABLE)
0300(משושה): מצב כרטיס ממשק הדלת לא נקרא עבור דלת קדמית או אחורית
(LSI_READ_DOOR_IS_ALIVE)
0301(משושה): מצב כרטיס ממשק הדלת לא נכתב עבור דלת קדמית או אחורית
(LSI_WRITE_DOOR_IS_ALIVE)
0400(HEX): מצב המכונה של דלת לא נקרא עבור דלת קדמית או אחורית
(LSI_READ_DOOR_MACH_STATE)
0401(HEX): נכשל בכתיבת מצב המכונה לדלת עבור דלת קדמית או אחורית
(LSI_WRITE_DOOR_MACH_STATE)
0500(משושה): מצב הדלת לא נקרא עבור דלת קדמית או אחורית
(LSI_READ_DOOR_STATUS)
0501(משושה): לא נכתב סטטוס דלת לדלת קדמית או אחורית
(LSI_WRITE_DOOR_STATUS)
יומן השגיאות S5500 ו-S6500

172
0600(משושה): נכשל בקריאת הסטטוס שטיימר הדלת סופר עד לזמן שמצוין בטבלה
(LSI_READ_DOOR_TIME_EXPIRED)
0601(hex): נכשל בכתיבת הסטטוס שטיימר הדלת סופר עד לזמן שצוין בטבלה
(LSI_WRITE_DOOR_TIME_EXPIRED)
0700(משושה): מצב הטיימר הסופי נכשל בקריאה עבור הצד שצוין
(LSI_READ_FINAL_TIMER_ACTIVE)
0701(hex): נכשל בכתיבת מצב הטיימר הסופי עבור הצד שצוין
(LSI_WRITE_FINAL_TIMER_ACTIVE)
0800(משושה): מסכת הטיימר הסופית הנוכחית נכשלה בקריאה עבור הצד שצוין
(LSI_READ_FINAL_TIMER_MASK)
0801(משושה): מסכת הטיימר הסופית הנוכחית נכשלה בכתיבה עבור הצד שצוין
(LSI_WRITE_FINAL_TIMER_MASK)
0900(משושה): מסכת מכשיר ההפיכה הנוכחי של הדלת נכשלת בקריאה עבור צד הדלת שצוין
(LSI_READ_REV_DEVICES_MASK)
0901(hex): נכשל בכתיבת מסכת מכשיר ההפיכה הנוכחי לצד הדלת שצוין
(LSI_WRITE_REV_DEV_MASK)
מקור זיהוי: 15 (st_inp_hls)
0001: קריאת קלט לא תקינה עבור VXT_INP_GROUP (input_id >= MAX_INP_GROUP)
0002: קריאת קלט לא תקינה עבור VXT_INP_LIFT (input_id >= MAX_INP_GROUP)
0003: רשומת רשומה לא תקפה עבור VXT_INP_GROUP =< (MAX_INP_GROUP)
0004: רשומת רשומה לא תקינה עבור VXT_INP_LIFT (input_id >= MAX_INP_GROUP)
0005: סטטוס שגיאה קטלנית נכתב במזהה תת-מערכת שגוי (subsys_id =< (MAX_SUBSYSTEM)
0006: סטטוס שגיאה קטלנית נקרא במזהה תת-מערכת שגוי (subsys_id =< (MAX_SUBSYSTEM)
עבור מזהה מקור = 16/17: מזהה קבוצת פרמטרים ומזהה פרמטר (משושה)
מקור מזהה: 37
0x02000100: מזהה פרמטר מחוץ לטווח
0x02000300: עדיפות ההגדרה היא מחוץ לטווח כשמעריך את המעלית הטובה ביותר
0x03000100: שירות שגוי נמצא במהלך בדיקת שינוי סטטוס שירות
0x03000200: שלב שירות שגוי נמצא בעת בדיקת תנאי שלב
0x03000400: שלב שירות שגוי נמצא במהלך בדיקת מצב פאזה עבור שירות BS2
0x03000500: שלב שירות שגוי נמצא במהלך בדיקת מצב הפאזה עבור שירות DNF2
0x03000600: שלב שירות שגוי נמצא במהלך בדיקת מצב פאזה עבור שירות JBF ו-JNFF
0x03000700: זיהוי שירות שגוי נמצא במהלך בדיקת מצב פאזה לשירותים שונים
0x000000CB: שלב מחוץ לטווח לשירות RNO

BS2: 0x03000A00	שלב מחוץ לטווח לשירות
DNF2: 0x03000B00	שלב מחוץ לטווח לשירות
JNFF-ו JBF: 0x03000C00	שלב מחוץ לטווח לשירות
SO: 0x03000D00	שלב מחוץ לטווח עבור שירות
0x06000400	אין מזהה טיימר זמין לבקשת הפסקת הזמן
0x06000200	מנהל אימות השיחה לא קיבל את בקשת השיחה הבאה לטרמינל M10
0x04000100	מספר פאזה שגוי שנמצא בעת קריאת השלב הבא של השירות שצוין
0x05000100	אין מקום פנוי במסד הנתונים לאחסון מצב הטיימר הספציפי

0x05000200	הטיימר הספציפי אינו זמין בטבלה כדי לכתוב את מצבו
מקור מזהה: 45	
0x01000100	הטלגרמה אינה קיימת ב-VXT_INP_GROUP
0x02010100	צד 1 או צד 2 או צד 3 אינם קיימים או שהמעלית אינה קיימת כדי לענות לקריאות נחיתה
0x021F0200	צד 1 או צד 2 או כל הצדדים אינם קיימים לקריאת תא זו
0x021F0300	צד 1 או צד 2 או כל הצדדים לא קיימים לקריאה הזו
0x021F0400	סייד 1 או סייד 2 או לא כל הצדדים קיימים לקריאת הנחיתה והקבינה הזו
0x021F0500	סוג הקריאה אינו קריאת נחיתה ולא קריאת תא נוסעים
0x04000100	בקשת הטיימר נכשלה
0x04000200	מצב קריאת טיימר שגוי
0x04000300	מצב כתיבת טיימר שגוי
0x04000400	זיהוי שירות שגוי נמצא עבור מחיקת טיימר שתוכנן לשירות מסוים
0x04000500	טיימר שגוי נמצא לפני שטיימר מסוים נמחק
0x05000100	זיהוי שירות שגוי נמצא בעת קריאת הסטטוס הפעיל של השירות
0x05000200	מזהה השירות מחוץ לטווח כאשר קוראים את כתובת מזהה כותרת השירות
0x05000300	מזהה השירות מחוץ לטווח כאשר קוראים את כתובת מזהה השירות הפעיל
0x05000400	מזהה השירות נמצא מחוץ לטווח כאשר קוראים את כתובת מזהה הבחירה לשירות
0x05000500	מזהה השירות מחוץ לטווח כאשר קוראים את כתובת מזהה שלב המעלית
0x05000600	מזהה השירות מחוץ לטווח כאשר קוראים את כתובת מזהה הפאזה של שירות מסוים
0x05000700	שלב שירות לא תקין
0x05000800	מזהה השירות מחוץ לטווח כאשר קוראים את כתובת מזהה הסנכרון של המעלית
0x05000900	דה-סינכרוניזציה של שירות אינה נכונה כאשר קוראים את מצב הדהסנכרוניזציה ב
טבלה	
0x05001000	מזהה השירות מחוץ לטווח כאשר קוראים את השלב הבא של השירות שצוין

0x05001100: מזהה השירות מחוץ לטווח כשקוראים את מזהה השירות הספציפי
0x05001200: מזהה השירות מחוץ לטווח כאשר קוראים את המידע הלא נדיף של השירות הספציפי
0x05001300: מזהה השירות מחוץ לטווח כאשר חוזרים לדגל שלב הקריאה עבור שירות מסוים
0x05001400: מזהה שירות מחוץ לטווח כאשר חוזרים לעדיפות שירות
0x05001500: מזהה שירות אינו בתחום ההיקפה כאשר כותבים סטטוס שירות למערך וקטורי
0x05001600: דה-סנכרוניזציה של שירות אינה נכונה בעת כתיבת מצב הסנכרון בטבלה
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
173
מזהה שירות 5001700 מחוץ לטווח כאשר כותבים את השירות הנוכחי לטבלה
5001800 מזהה השירות מחוץ להיקף כאשר כותבים את מספר השלב הבא שיבצע בטבלה

וקטור
5001900 מזהה השירות אינו בתחום ההגדרה בעת כתיבת מידע לא נדיף עבור שירות מסוים ל
טבלת וקטורים
5002000 מזהה השירות מחוץ לתחום כאשר כותבים את שלב הקריאה מחדש של שירות מסוים לטבלה
וקטור
5002100 מזהה השירות אינו בתחום כאשר כותבים את עדיפות השירות של שירות מסוים לטבלה
וקטור
מזהה אות שירות לא תקין 5002200 עבור שירות מסוים
קריאת אות שירות לא תקין 5002300 עבור שירות מסוים
5002400 הגדרת ערך משתנה שירות שגוי
5002500 קריאת משתנה שירות לא תקין
0C000100 כתיבת משתנה שירות שגוי לזיכרון לא נדיף
0C000200 קריאת משתנה שירות לא תקין מזיכרון לא נדיף
מזהה מקור: פרמטר LPCT של 80 לא נמצא במהלך אתחול המודול GIO_CR
פורמט: 0x00XX00YY כאשר XX:PCT_GP_SYSTEM ו-YY:P_SYS_CONTROL_MODE
מזהה מקור: בעיית אתחול BMK 82 ב-ioc_conf
0x02000100: נכשל בהמרת ספרות מספריות
0x02000300: לא נמצאו חדשות מערוצים מיוחדים
מזהה מקור: מזהה המשימה של התוכנה או מזהה קובץ קוד המקור.
מזהה מקור: 1(dec): שגיאה ב-st_cls.cpp
מזהה מקור: 3(dec): שגיאה ב-ffc_id.cpp
מזהה מקור: 4(dec): שגיאה ב-st_gsi.cpp
מזהה מקור: 5(dec): שגיאה ב-st_gss.cpp
מזהה מקור: 7(dec): שגיאה ב-st_lsi.cpp
מזהה מקור: 15 (דצמבר): טעות בנתוני הטלגרם st_inp_hls.cpp או מידע שגוי ב-Telegram
INP_GROUP

או INP_LIFT.
מזהה מקור: 17/16(dec): פרמטר שגוי.
מזהה מקור: TBS: 45(dec): בעיה בשירות.
מקור מזהה: GIO_TASK_ID: 80(dec)
מזהה מקור IOC_TASK_ID: 82(dec) / מחזורת BMK לא תקפה.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 פרמטר שגוי בתצורת בקרת בדיקת (PCT) עם CADI.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
174
0441 נתוני טלגרם לא תקינים
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת נתוני הטלגרם הלא תקינים של המעלית.
תיאור: התוכנה מזהה ערך שגוי בחלק הנתונים של טלגרמת VCOM.
מידע
תוספת
זיהוי הטלגרמה עם נתונים לא תקפים:
VXT_DNF1 (משושה): רמה 01000200
VXT_DDF1 (משושה): רמה 01000300
VXT_DGSC (משושה): דרגה 01000400
VXT_DFDC (משושה): רמה 01000500
VXT_JNFE (משושה): רמה 01000600
VXT_KKL (משושה): מיסב או צד 01000800
DDF1 (משושה): צד יעד 010008xx

DDF1 (משושה): צד העלייה ל-01000900
DDF1 (hex): 010009xx דרגת יעד 010009xx
DDF1 (משושה): נחיתה DDF1 לעלייה 01000A00
JRV/JLI (משושה): נחיתה על גבי 01000B00
JRVJLI (משושה): צד העלייה ל-01000C00
מזהה משימה של מזהה המקור
Invalid Telegram Attribute (Attribut de télégramme non valide) 0442
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ה-Telegram Attribute הלא תקפה של ה-Lift.
תיאור: התוכנה מזהה ערך שגוי עבור תכונה בטלגרמה VCOM.
מידע
תוספת
זיהוי הטלגרמה עם נתונים לא תקפים:
VXT_JSPZS (משובצים): צד רע 01000100
VXT_DNF1 (משושה): צד רע 01000200
VXT_DDF1 (משושה): צד רע 01000300
VXT_DGSC (משושה): צד רע 01000400
VXT_DFDC (משובש): צד רע 01000500
VXT_JNFE (משושה): צד רע 01000600
מזהה משימה של מזהה המקור

0443 מזהה טלגרם לא תקין
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת זיהוי הטלגרם השגויה של המעלית.
תיאור: התוכנה מזהה טלגרם שגוי עבור טלגרמה של VCOM.
מידע
תוספת
זיהוי קבוצת הטלגרם עם מזהה טלגרם שגוי:
01000700(משושה): זיהוי שגוי של קבוצת הטלגרמה VXT_INP_LIFT
01000100(משושה): זיהוי שגוי של קבוצת הטלגרמה VXT_INT_LIFT
01000200(משושה): זיהוי שגוי של קבוצת הטלגרמה VXT_EVENTS
מזהה משימה של מזהה המקור
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
175
0444 קבוצת טלגרם לא תקפה (קבוצת טלגרם לא תקפה)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת קבוצת הטלגרם הלא תקפה של המעלית.
תיאור : התוכנה מזהה מזהה קבוצת טלגרמה שגוי עבור טלגרם VCOM.
מידע
תוספת
זיהוי של קבוצת טלגרמה שגויה התקבל.
AABBCCDD(משושה) כאשר
AA: קבוצת טלגרם
CC: מזהה טלגרם בקבוצת הטלגרם הרלוונטית.
מקור זיהוי Néant.
0445 מספר מעלית לא תקין
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת מספר העילוי השגויה בעילוי.
תיאור אזהרת תוכנה "מספר מעלית שגוי"
מספר המעלית שנקבע על ידי המתג הסיבובי עולה על ערך הפרמטר 'מספר המעליות'
(מעליות)
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.

סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 נתוני תצורה שגויים (TX/MX: PCT) מיון/תקן נתוני קונפיגורציה.
PCT config error (Erreur de configuration PCT) 0449
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הקונפיגורציה של Lift PCT.
תיאור לא מוגדר
מידע
תוספת
לא מוגדר
מזהה המקור לא מוגדר
יומן השגיאות S5500 ו-S6500

176
שגיאת תצורת פרמטר 0450
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת קונפיגורציית פרמטר העילוי.
תיאור אזהרת תוכנה "param_config_process_error" (שגיאת תהליך הגדרת הפרמטרים)
מידע
תוספת
מקור מזהה: 41 (hco_handle_config)
0000: שגיאת קריאת קבוצת פרמטרים
ערכים נוספים: HCO_reply_param_group שגיאת פונקציה (קבוצת פרמטרי תגובה HCO)
מקור זיהוי: 80
0000: שגיאת קונפיגורציה (gio_conf)
0001: שגיאת קונפיגורציה ב-(gio_ic) LONICx/LONGICx
מזהה מקור: מזהה המשימה של התוכנה או מזהה קובץ קוד המקור.
מקור מזהה: HCO_TASK_ID : 41(dec)
מזהה מקור GIO_TASK_ID : 80(dec)
שגיאת תצורת IO 0451
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת תצורת ה-IO של המעלית.
תיאור אזהרת תוכנה "io_config_request_error" (שגיאת בקשת קונפיגורציה בקלט/פלט)
שגיאה 451 כבר אינה בשימוש. ראו שגיאה 951 'שגיאת תצורת IO'
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
0452 שגיאת קריאה (SCT/PCT (Erreur de lecture SCT / PCT
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הקריאה SCT/PCT של ה-Lift .
תיאור: אזהרת תוכנה "st_ct_read" (קרא st/ct)
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
0453 עודף טבלת טיימר
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הצפת טבלת הטיימר של הרמה.
תיאור אזהרת הצפת טבלת זמן
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
0454 Totals log overflow (Débordement total journal)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הצפת הלוג של סך המעלית.
תיאור: יומן ספירת השגיאות מלא

יומן השגיאות S5500 ו-S6500
177
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
0455 מזהה משימה לא ידוע
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הצפת הלוג של סך המעלית.
תיאור אזהרת תוכנה "unknown_task_id" במטפל השגיאות" (מזהה משימה לא ידוע במטפל
שגיאות)
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
0456 CT download_successful (הורדה ב-CT הצליחה)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההרמה CT download_successful .
תיאור: אזהרת תוכנה "CT_download_successfull" (הורדת CT הצליחה)
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
0457 Reserve_Error_457 (שגיאת רזרבה 457)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה Reserve_Error_457 של המעלית.
תיאור לא מוגדר
מידע
תוספת
לא מוגדר
מזהה המקור לא מוגדר
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
178
0458 Reserve_Error_458 (שגיאת רזרבה 458)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה Reserve_Error_458 של ה-Lift.
תיאור לא מוגדר
מידע
תוספת
לא מוגדר
מזהה המקור לא מוגדר
0459 Reserve_Error_459 (שגיאת רזרבה 459)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Lift Reserve_Error_459.
תיאור לא מוגדר
מידע
תוספת
לא מוגדר
מזהה המקור לא מוגדר

VCOM Init 0460 (אתחול VCOM)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>VCOM Init</i> של המעלית.
תיאור: אזהרת תוכנה "VCOM_init" (אתחול VCOM)
מידע

תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
VCOM Open 0461
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הפתיחה של ה- <i>VCOM</i> של המעלית.
תיאור: אזהרת תוכנה "VCOM_open" (פתיחת VCOM)
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
179
הצפה בתור VCOM 0472
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הצפת ה- <i>VCOM</i> בתור של ה- <i>Lift</i> .
תיאור: משימת תוכנה קיבלה יותר מדי הודעות בפרק זמן קצר, או שאינה מגיבה.
אזהרת תוכנה
"VCOM_queue_full" (תור VCOM מלא).
חשוב: אם השגיאה נמשכת במהלך פעולה רגילה, הפעלת מעלית אמינה כבר אינה קיימת
אחריות.
רשם את יומני השגיאות וציין את הנסיבות של השגיאה שהתרחשה. צור קשר עם המשרד
תמיכה ב-Ebikon או התמיכה המקוונת של הספק.
השגיאה מצביעה על כך שהודעות פנימיות עלולות לאבד; חלק מהשירותים או קלט/פלט עשויים להיות
חסום; ייתכן שיידרש איפוס של בקרת המעלית כדי לשחזר את הפעולה
נורמלי.
שגיאה זו מדווחת בשני שלבים. ההבדל ניתן לזהות על ידי המידע הנוסף:
(OV_MOD_WARNING) = אזהרת מצב OV: זה מציין שהייתה תקופה קצרה של לחץ קיצוני
הפעיל את מנגנון ההגנה "OV_MOD".
אין הודעות שאבדו, אך המערכת במצב לא בטוח. אם הלחץ הקיצוני נמשך, ה-
המסר בסופו של דבר יאבד.
(זה משמש כאזהרה לכיוון גודל התור המושפע).
(VCOM_QUEUE_FULL) = תור VCOM מלא: שגיאה זו מתרחשת בדרך כלל לאחר האזהרה
OV-MOD. מנגנון ההגנה הגיע למגבלות שלו וכעת המסרים אבדו.

יש לשים לב ששגיאה זו מדווחת בלוגר רק עבור הגלישה הראשונה של תור
לכמה שניות; ההצפות הבאות אינן נדחות כדי למנוע
עומס נוסף על האוטובוסים במערכת.
מידע
תוספת
מייצג את queue_id (מזהה התור) של VCOM_QUEUE_FULL VCOM_upcall:
x100000yy, yy=queue_id VCOM_upcall VCOM_OV_WARNING
x0F0000yy, yy=queue_id du VCOM_upcall VCOM_QUEUE_FULL
x00000yy, (TX4) yy=queue_id du VCOM_upcall VCOM_QUEUE_FULL

מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
סיבות סבירות של ID
המסר
פעולות שיש לנקוט
1 בעיה עם
תקשורת VCOM
תוריד את בקרת המעלית מהתקשורת הקבוצתית ותבדוק אם
השגיאה נעלמת.
2 בדיקת הפרעות EMC לבעיות EMC (הגנה, כבלים נפרדים וכו')
3 מעגלים תקולים בדקו את EBCOM והחליפו במידת הצורך.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
180
0473 טבלת VCOM מלאה (טבלה VCOM מלאה)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה המלאה בטבלת VCOM של ה-Lift.
תיאור אזהרת תוכנה "VCOM_table_full" (טבלת VCOM מלאה)
אחת מהטבלאות הפנימיות בהן משתמשת מערכת התקשורת של VCOM מלאה או מוצפת.
הטבלאות האלה
עקוב אחרי משימות שנשלחו והודעות שהתקבלו, ממשימות אחרות ואליהן. (כמו
תיקייה) אם טבלאות אלו מלאות, לא ניתן להעביר הודעות. מצב זה בדרך כלל אינו
לא מושפע מנפח ההודעות הכולל, אלא מיותר מדי משימות שצריך לשלוח, ו
התקבלה ועל ידי סוגים רבים מדי של הודעות.
חשוב!
תעד מיד את כל יומני השגיאות ותעדכן את נסיבות הטעות.
צרו קשר מיד עם VX-Center, תפעול אמין כבר אינו מובטח.
מידע
תוספת
מידע מקודד של VCOM_upcall:
0x00000100 + סיבה: (VCOM_ADMIN_FULL) = מנהל VCOM מלא:
0x00000101: סיבה == 1 ---> ממד אופקי (מבקש)
0x00000102: סיבה == 2 ---> ממד אופקי (ספק)

0x00000103: סיבה == 3 ---> ממד אנכי
VCOM_UPDATES_FULL: (VCOM_UPDATES_FULL) = עדכונים מלאים של VCOM
0x00000300 + סיבה: (VCOM_LOC_TABLE_FULL) = טבלת VCOM מלאה של LOC:
0x00000301: סיבה == 1 ---> (מבקש)
0x00000302: סיבה == 2 ---> (ספק)
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 יותר מדי טלגרמות מיוחדות או שירותים מותאמים אישית
המוגדר ב-PCT/SCT
צרו קשר עם VX-Center.
2 שימוש שגוי בקלפי ויילדקארד ו-MYLIFT
ב-PCT
צרו קשר עם VX-Center.
3 אותו טלגרמה מוגדרת יותר מדי פעמים על מספר טלגרמים
כרטיסי קלט/פלט ב-PCT.
צרו קשר עם VX-Center.
4 בעיית תוכנה. צרו קשר עם VX-Center.
תור תקשורת 0474 VCOM מלא

סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההרמה המלאה בתור התקשורת של VCOM.
תיאור אזהרת תוכנה "VCOM_comms_queue_full" (תור תקשורת VCOM מלא)
נוצר מתוך VCOM_upcall VCOM_COMMS_Q_FULL
חשוב!
תעד מיד את כל יומני השגיאות ותעדכן את נסיבות הטעות.
צרו קשר עם קו הסיוע למחקר ופיתוח או למרכז VX; הפעלה אמינה כבר אינה מובטחת.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
181
0475 שינוי Too Bus
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>Revised Bus Lift More</i> .
תיאור תוכנה אזהרה על יותר מדי הגדרות מחדש של אוטובוסים
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
182
0476 פעילות מעלית נקטעה
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההרמה המופרעת בפעולת המעלית.

תיאור הודעה זו מצביעה על כך שהפעלת המעליות מופרעת עקב הפעלת שירות שגיאת FATAL (שגיאה קטלנית)
של המעלית).
שירות FATAL משמש לחסימת המעלית זמנית או לצמיתות לאחר
מצב שגיאה חמורה בתת-מערכת (כניסה, שער וכו') עם שירות FATAL פעיל, אות הפלט
RSM פעיל.
בדרך כלל, שגיאה מסוימת מתועדת ממש לפני קבלת ההודעה הזו (ראו גם את התיאור של
ערכי מידע נוספים). עם שירות FATAL פעיל, המעלית כבר אינה זמינה להובלה. מתי
המעלית מתאוששת לאחר שירות פטאלי, רשומות הפקודה הודעת 477 'הפעלת המעלית חודשה'
(הפעלת המעלית חודשה). ראו את תיאור השגיאה 477 לחידוש המשחק.
ראו את ערך המידע הנוסף לפרטים נוספים על:
- משך השירות הקטלני הפעיל המוגדר מראש באופן זמני או קבוע
- השירות שהיה בתהליך לפני הפעלת שירות הקטלני
- מספר השגיאה שגרם להפעלת השירות הקטלני (הסיבה)
מידע
תוספת
פירוש (פענוח) הערך ההקסדימלי בן 8 הספרות (0xABCDEFGH)
ערך 'ABCD': ערך מספר השגיאה שגרם להפעלת שירות FATAL.
דוגמה: אם ערך ה-ABCD הוא 012C (משושה), יש להמיר אותו לערך עשרוני:
300 Dec => Hex012C => שגיאה 300 גרמה לשגיאה הקטלנית (באמצעות מחשבון או
אפליקציית סמארטפון
כדי לבצע את ההמרה).
ערך 'EF': מספר מזהה השירות עבור השירות הנוכחי כאשר השגיאה היא

התרחש.
לדוגמה:
01 : שירות רגיל 'N'
0A שירות הבדיקה 'INS'
0E: שירות לא זמין 'UNV'
1B: שירות SAB
ערך 'GH':
00: שירות קטלני עם חסימה קבועה
01: שירות קטלני עם חסימה קצרה
05: שירות קטלני עם בלוק ארוך
1E: שירות קטלני עם נעילה ממודול הדלת
מזהה המקור מזהה את משימת התוכנה שמנחה את בקרת המעלית להכניס את המערכת להפעלה קטלנית.
1: משימת אתחול
45(דצמבר): משימת שירות מעלית
90(dec): דלת בקרת דלת קדמית (מודול RC1)
91(dec): דלת בקרת דלת אחורית (מודול RC2)

117(dec) : בקרת מהלך
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 אירעה טעות והוצבה
המעלית בשירות קטלני. זה
ההודעה אינה שגיאה בפני עצמה.
ראו את המידע הנוסף בהודעה זו לגבי השגיאה
מי שגרם להודעה.
תיאור שגיאת המקור צריך לשמש לניתוח נוסף.
2 דוגמה: הדלת נשארת פתוחה
על ידי חסימת ה-PHTS ליותר מ
5 דקות.
אין, הבקרה מתחילה לפעול כרגיל מיד עם שחרור ה-PHTS.
הסיבה להפעלת שירות FATAL מוציאה את המעלית מהקבוצה
כי כבר אי אפשר לענות לשיחות מרמות אחרות.
במקרים מסוימים, לא נרשמות שגיאות נפרדות.
0477 חידוש הפעלת המעלית
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת פעולת המעלית (<i>Elevator Repowered Error</i>) של המעלית.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
183
תיאור ההודעה מציינת כי שירות FATAL מושבת; המעלית ממשיכה לפעול. ראו גם שגיאה 476
עבור
תיאור של הפעלת שירות FATAL (זמני או קבוע).
ראו את ערך המידע הנוסף לפרטים נוספים על:
- סיבת איפוס שירות קטלני (איפוס ידני של שירות קטלני זמני או קבוע, או
איפוס הזמן של שירות קטלני זמני)
- שירות בתהליך לפני שהשירות הקטלני הופעל
- מספר השגיאה שגרם להפעלת השירות הקטלני (הסיבה)
מידע
תוספת
פירוש (פענוח) הערך ההקסדימלי בן 8 הספרות (0xABCDEFGH)
ערך 'ABCD': ערך מספר השגיאה שגרם להפעלת שירות FATAL.
דוגמה: אם ערך ה-ABCD הוא 012C (משושה), יש להמיר אותו לערך עשרוני:
300 Dec => Hex012C => שגיאה 300 גרמה לשגיאה הקטלנית (באמצעות מחשבון או
אפליקציית סמארטפון

כדי לבצע את ההמרה).
ערך 'EF' (ביט 8 עד ביט 15): מספר מזהה השירות של השירות הפעיל (בתהליך) לפני שהשירות
הקטלני הופעל (ראו
שגיאה 476)
לדוגמה:
01 : שירות רגיל 'N'
0A: שירות הבדיקה 'INS'
0E: שירות לא זמין 'UNV'

1B: שירות SAB
הערך של 'GH': סיבת איפוס קטלנית
00: שירות קטלני מושבתת לאחר פג זמן האיפוס
01: השבתת השירות הקטלני לאחר איפוס ידני
מזהה המקור מזהה את משימת התוכנה שמנחה את בקרת המעלית להסיר את המערכת מהשירות הקטלני.
1: משימת אתחול
45(דצמבר): משימת שירות מעלית
90(dec): דלת בקרת דלת קדמית (מודול RC1)
91(dec): דלת בקרת דלת אחורית (מודול RC2)
117(דצמבר): שליטה במרוץ
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 אינו חל (ההודעה 'Fatal Error OFF' אינה שגיאה)
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
184
כשל בשכבת 0478
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הכשל ב-Lift Overlay.
תיאור: ההודעה מציינת שינוי בסטטוס של המחשב הראשי ו/או העבד של הכיסוי (שכבת M10 / מזהה
Schindler) זוהה על ידי תוכנת הבקרה. הודעה זו נוצרת בעת תקשורת עם המחשב הראשי/עבד (M10 או מזהה שינדלר) נכשל.
מידע
תוספת
פירוש ערכים:
0101(משוש): PC1 בסדר, PC2 נכשל, התקשורת לשחזור אושר
PC1: 0011(hex) נכשל, PC2 אושר, תקשורת לשחזור תקין
0000(משושה): כשל בתקשורת
מקור זיהוי Néant.
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
כשל 1 מאסטר או עבד (PC) בדוק את מחשב ה-Overlay והחלף אותו במידת הצורך
2 קישור תקשורת לאוסף
מאסטר או עבד (PC) מנותק
בדוק את החיבור בין הבקרה למחשב השחזור.
חידוש התקשורת
3 תוכנת האיסוף (היישום) אינה עושה זאת
כבר לא מגיב או נכבה
בדוק את אפליקציית הגבייה
4 בעיה בכרטיס הממשק במחשב
שכבת מאסטר/עבד
החלפת כרטיס הממשק

Reserve_Error_479 0479 (שגיאת רזרבה 479)
סיכום: סעיף זה מתאר את הטעות <i>Reserve_Error_479</i> של המעלית.
תיאור לא מוגדר
מידע
תוספת
לא מוגדר
מזהה המקור לא מוגדר
0480 ללא מודם
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>No Modem</i> של המעלית.
תיאור ללא מודם
מידע
תוספת
לא מוגדר
מזהה המקור לא מוגדר
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
185
0481 מודם הווה
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>Lift Modem Present</i> .
תיאור : מודם נוכח
מידע
תוספת
לא מוגדר
0482 מודם מתקשר
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>קריאת המודם</i> של המעלית.
תיאור המודם מחייג מספר טלפון. ראו גם הודעה 484 'Modem Online'
מידע
תוספת
אין
מזהה המקור לא מוגדר
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 אין. הודעה זו מציינת את מספר הניסיונות של ערעור.
מזהה המקור לא מוגדר
0483 מענה למודם
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת המענה למודם הרפתה.
תיאור לא מוגדר
מידע
תוספת
לא מוגדר
מזהה המקור לא מוגדר
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
186
0484 מודם אונליין

סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת המודם <i>Lift Online</i> .
תיאור: המודם כבר נקרא עם מודם אחר. זה מציין את מספר השיחות שקיבלו בהצלחה קשר המודם ADSS. ראו גם הודעה 482 'שיחת מודם'
מידע
תוספת
לא בשימוש.
מזהה המקור לא מוגדר

סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 אין. דבר זה מצביע על כך שהמודם הצליח ליצור קשר עם מודם ADSS.
שגיאת מודם 0485
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת מודם ההרפתה.
תיאור: המודם אינו יכול ליזום שיחה מכיוון שמידע מספר הטלפון ב-PCT אינו תקף.
מידע
תוספת
לא בשימוש.
מזהה המקור לא מוגדר
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1
מספר טלפון מתוכנת שגוי. אמת שמספר הטלפון הנכון של ADSS תוכנת,
גם לבדוק קידומות מיוחדות (כמו 8 או 9) שיכולות להיות
נדרש כדי שהמודם יתקשר לקו טלפון חיצוני.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
187
0486 קו מודם עסוק
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת המודם <i>Lift Busy Line</i> .
תיאור: המודם מבצע שיחה, אך מספר הטלפון היעד תפוס.
מידע
תוספת
לא בשימוש.
מזהה המקור לא מוגדר
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 כל הקווים (למשל ב-ADSS) הם
עסוק, אבל זה מספיק
נדיר.
אין
2 מספר טלפון מתוכנת שגוי. אמת שמספר הטלפון הנכון של ADSS תוכנת,
גם לבדוק קידומות מיוחדות (כמו 8 או 9) שיכולות להיות

נדרש כדי שהמודם יתקשר לקו טלפון חיצוני.
0487 ללא מודם חיוג (ללא צליל מודם)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת המודם <i>Lift No Dialtone</i> .
תיאור: המודם רוצה לבצע שיחה אך אינו מזהה צליל חיוג.
מידע
תוספת
לא בשימוש.
מזהה המקור לא מוגדר
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 קו טלפון לא פעיל אם הבעיה נמשכת, בדוק את צליל החיוג של קו הטלפון
0488 מודם ללא ספק (אין מפעיל מודם)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת המודם <i>Lift No Carrier</i> .
תיאור: מודם ללא מפעיל
מידע

תוספת
לא מוגדר
מזהה המקור לא מוגדר
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
188
0489 המודם התעכב
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>Lift Modem Delayed</i> .
תיאור: לא מוגדר
מידע
תוספת
לא מוגדר
מזהה המקור לא מוגדר
0490 Table_Overflow (עודף טבלה)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>Table_Overflow Lift</i> .
תיאור: התוכנה מזהה גל טבלה במנהל קלט/פלט או גליפה של מאגר (200 הודעות)
הניתנת בין היעד למערכת הניטור מרחוק (השגיאה נוצרת בדרך כלל כאשר מתבצע התפרצות של הימורים
נשלח למערכת Servitel).
מידע
תוספת
המידע הנוסף מזהה את קריאת הפונקציה היחידה שגרמה לטבלה להצפה. הם מגדירים
הטבלה, ערך האינדקס, והפונקציה הספציפית בקוד שגרמה להצפה.
מזהה המקור מזהה את המקור שגרם לגלימת הנתונים. המספר מזהה את משימת ה-STR.
SAP_TASK = 23
GIO משימת = 81

82 = משימת ה-IOC
83 = משימת GIOT
84 = משימת IOH
88 = משימת UDS
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
189
0491 משתמש רמה 3 מושבתת
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההרמה המושבתת ברמת משתמש 3.
תיאור אירוע זה נשלח כאשר הפקודה מבטלת את גישת ה-ESM לכל תיבות הדו-שיח בתפריט עבור
תכונות שירות משופרות.
הודעה זו מציינת כי רמת משתמש 3 (UL3) מושבתת.
היא מתרחשת כאשר:
1. המעלית ביצעה 10,000 נסיעות בתגובה לקריאת נחיתה או קריאת רכב, כולל פתיחת דלת.
2. המעלית ביצעה 2000 נסיעות בתגובה לקריאת נחיתה או קריאת תא, כולל פתיחת דלת
כאשר תכונות ה-I&M המשופרות הופעלו מחדש בעבר.
3. פקודת 'כבה פונקציות שירות משופרות' מועברת ל-ESM
או SPECI.
מידע
תוספת

מקור מזהה
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
פעולה אחת נורמלית ניאן.
0492 User Level 3 הופעל מחדש
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההרמה שהופעלה מחדש על ידי רמת משתמש 3.
תיאור הפקודה מדווחת על הודעה זו (אירוע) כאשר תכונות השירות המשופר (רמת שימוש 3) הן מופעל מחדש ידנית מה-ESP או ה-SPECI. לא ניתן להשבית תכונות שירות משופר
בוטל רק פעם אחת (!) על ידי בחירת תיבת הדו-שיח המתאימה מתפריט ESM/SPECI.
מידע
תוספת
מקור מזהה
סיבות ופעולות
סיבות סבירות של ID
המסר
פעולות שיש לנקוט
פעולה אחת נורמלית ניאן.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
190

Low Building Swing Active 0493
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההרמה האקטיבית של תנודת בניינים נמוכים.
תיאור, בניית Low Swing מופעלת (KGS1)
מידע
תוספת
מידע נוסף נמצא בטופס 0xABCD, שבו
"A" הוא מידע מפתח שמציין את המודול שדיווח על השגיאה
"ב" לא בשימוש.
"C" לא בשימוש.
"D" שלא נוצל.
מזהה מקור שלא נוצל .
0494 בניין בינוני סוויי אקטיבי
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההרמה האקטיבית של נדנוד בניין בינוני.
תיאור : התנועה הממוצעת של הבניין מופעלת (KGS2)
מידע
תוספת
מידע נוסף נמצא בטופס 0xABCD, שבו
"A" הוא מידע מפתח שמציין את המודול שדיווח על השגיאה
"ב" לא בשימוש.
"C" לא בשימוש.
"D" שלא נוצל.
מזהה מקור שלא נוצל .
High Building Swing Active 0495
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>High Building Swing Active Lift</i> .
תיאור הבניין מופעל תנודה גבוהה (KGS3)
מידע
תוספת
מידע נוסף נמצא בטופס 0xABCD, שבו
"A" הוא מידע מפתח שמציין את המודול שדיווח על השגיאה
"ב" לא בשימוש.
"C" לא בשימוש.

"D" שלא נוצל.
מזהה מקור שלא נוצל .
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
191
0496 בניין סוויי הושבת
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת המעלית המנוטרלת של בניין.
תיאור : נדנדת הבניין אינה פעילה
מידע
תוספת
מידע נוסף נמצא בטופס 0xABCD, שבו
"A" הוא מידע מפתח שמציין את המודול שדיווח על השגיאה
"ב" לא בשימוש.
"C" לא בשימוש.

"D" שלא נוצל.
מקור מזהה
0497 Ins IO ror (E/S Ins manquante)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת <i>Ins IO Missing Lift</i> .
תיאור לא מוגדר
מידע
תוספת
לא מוגדר
מזהה המקור לא מוגדר
כישלון Group 24VDC 0498
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת כישלון קבוצת 24VDC של המעלית.
תיאור: מתח האספקה של 24 וולט ביחידה אינו סובלני (24V20%). אם מופיעה אזהרת "Lift24VDCFail"
במקביל, ייתכן שהמערכת פועלת רק על גיבוי סוללה.
הערה: רמת הטעינה של הסוללה נבדקת כל שעה לאחר איפוס ידני. אחרי
אירוע "Lift24VDCFail" או "Group24VDCFail", הסוללה אינה נבדקת כי בדיקת סוללה עלולה להיתקע
הזרם של המסדר.
מידע
תוספת
לא מוגדר
מזהה מקור אין
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
192
Lift 24VDC fail (Panne d'ascenseur 24 VCC) 0499
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת כישלון Lift 24VDC של ה-Lift.
תיאור: מתח האספקה של 24 וולט במעלית אינו סובלני (24V20%). אם האזהרה "Group24VDCFail"
מתרחש בו-זמנית, ייתכן שהמערכת פועלת רק על סוללת הגיבוי.
הערה: רמת הטעינה של הסוללה נבדקת כל שעה לאחר איפוס ידני. אחרי
אירוע "Lift24VDCFail" או "Group24VDCFail", הסוללה אינה נבדקת כי בדיקת סוללה עלולה להיתקע
הזרם של המסדר.
מידע
תוספת
אין
מזהה מקור אין
כשל מתח 12VDC 0500

סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת כשל ההספק של 12VDC של ה-Lift.
תיאור: מתח האספקה של 12 וולט של המעלית אינו סובלני (24V20%).
הערה: ספק הכוח של 12 וולט DC מפעיל את המקודדים האופציונליים ומעגלי הקלט/פלט ב-ASILOG/ASIX.

מידע
תוספת
אין
מזהה מקור אין
0501 טעינת סוללה
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת טעינת סוללת ההרמה.
תיאור : השגיאה מתרחשת אם הבקרה לא מצליחה לבצע את בדיקת הסוללה כי הסוללה נטענת. בהמשך, ה-
הפיקוד מנסה לבדוק את הסוללה כל 5 דקות. טעינת הסוללה מתבצעת אוטומטית על ידי
חומר. ראו גם את הודעת השגיאה 'זמן טעינה של הסוללה פג תוקף'.
הערה: אירוע זה תקין לאחר הפסקת חשמל. אם הסוללה דורשת יותר ויותר טעינה
ארוכה, יש לבדוק את מצב הסוללה ולהחליף אותה במידת הצורך. בדרך כלל, רמת הסוללה היא
נבדקתי בכל איפוס ואז פעם בשעה.
עם זאת, אם הסוללה נטענת, רמת הרזרבה של הסוללה אינה נבדקת כי צריך לטעון אותה.
מידע
תוספת
אין
מזהה מקור אין
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
193
0502 טעינת סוללה נמוכה
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת טעינת סוללת הרמה נמוכה.
תיאור : בדיקת הסוללה מצביעה על כך שטעינת הסוללה היא פחות מ-50% מהעומס המדורג. רמת המטען של
הסוללה נבדקת כל שעה ואחרי איפוס ידני. אם רמת הסוללה נמוכה מאוד, מצב הסוללה יהיה
יש לבדוק ולהחליף את הסוללה במידת הצורך.
דרישות (A17.1/B44) NA: בהתקנות MRL, המעלית כבויה (Fatal) כי היא לא יכולה לפעול
עם מטען סוללה לא מספק.
מידע
תוספת
אין
מזהה מקור אין
טעינת סוללה 0503 נמוכה מאוד
סיכום: סעיף זה מתאר את טעינת סוללת הרמה עם שגיאה נמוכה מאוד.
תיאור : בדיקת הסוללה מצביעה על כך שמטען הסוללה הוא פחות מ-10% מהטעינה המדורגת. רמת המטען של
הסוללה נבדקת כל שעה ואחרי איפוס ידני. אם רמת הסוללה נמוכה מאוד, מצב הסוללה יהיה
צריך לבדוק את הסוללה ולהחליף אותה אם צריך?
דרישות (A17.1/B44) NA: בהתקנות MRL, המעלית כבויה (Fatal) כי היא לא יכולה לפעול

עם מטען סוללה לא מספק.
מידע
תוספת
אין
מזהה מקור אין
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
194
0504 סוללה מתה / חסרה
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת סוללת הרמה המתה/חסרה.
תיאור : בדיקת הסוללה מצביעה על כך שהסוללה או ריקה לחלוטין, מתה, פגומה או מנותקת (מתח מ- סוללה נמוכה מדי).
רמת מתח הסוללה נבדקת פעם בשעה ואחרי איפוס ידני, בספק הכוח
(ASILOG/ASIX ל- Group24VDC/Lift24VDC) מופעל.
מידע
תוספת
אין
מקור מזהה
סיבות ו
פעולות ID גורמים פרובבל du
המסר
פעולות שיש לנקוט
סוללה אחת לא מחוברת בדוק חיווט וחיבור סוללה
2 להשאיר את השלט דלוק, לבדוק אם הסוללה טעונה
3 מתח סוללה נמוך. מדוד את מתח הסוללה.
זה אמור להיות בערך 12 VDC.
4 אם השגיאה מופיעה שוב, בדוק את הסוללה והחליף אותה במידת הצורך
זמן הטעינה של הסוללה 0505 פג
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הרמה שפג תוקף זמן טעינה בסוללה.
תיאור : הבקרה עוקבת אחרי זמן טעינת הסוללה. השגיאה מתרחשת אם הפקודה מזהה שהעומס של הסוללה פעילה כבר יותר מ-10 שעות. (התנהגות טיפוסית של סוללת עופרת-חומצה בסוף תוחלת החיים שלה)
החיים).
מכיוון שטעינת הסוללה נשלטת על ידי החומרה, התוכנה כבר לא יכולה לבדוק את הסוללה אם הטעינה לא מפסיקה
לא.
מידע
תוספת
אין
מזהה מקור אין
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט

סוללה אחת שבורה החלפת את הסוללה.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
195
0506 טעינת סוללה נמוכה ב-PEBO
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת טעינת הסוללה הנמוכה ב-PEBO של המעלית.
תיאור הודעה זו מוצגת אם מערכת פינוי הנוסעים הידנית סובלת מסוללה נמוכה.
המעלית כבויה (שירות Fatal) כי לא ניתן להשתמש בה עם מטען סוללה לא מספק.

הודעה זו יכולה להיות מדווחת במקרה של מכשיר פינוי מסוג PEBO או במקרה של מכשיר פינוי PEBO.
סוג BCM עם ספק כוח חיצוני לסוללה.
מידע
תוספת
מידע נוסף מציג את מספר ומצב הסוללות שהורכבו.
המידע מוצג בצורת מספר בן 8 ספרות.
הספרה הראשונה משמאל מציינת את מספר הסוללות שהורכבו (1 עד 7)
שבע הספרות הנותרות מציינות את מצב כל סוללה. סוללה 1 מוצגת במספר הימני ביותר.
סטטוס סוללה
0: טעינת סוללה לא תקינה (עבור סוללה לא מורכבת)
1: עומס סוללה נמוך - < הפעלת הודעה
2: מגבלת טעינה של 10%
3: מגבלת טעינה של 50%
4: עומס סוללה גבוה
מזהה מקור אין
0507 שגיאת מכשיר זיהוי נדנוד בבניין
של הבניין
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההרמה של מכשיר זיהוי תנודות בניין.
תיאור: למכשיר זיהוי הנדנדה של הבניין יש שגיאה (מצב תוקף = לא תקף)
מידע
תוספת
אין
מקור מזהה
שירות WAD 0508 (שירות WAD)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת WAD-Service Lift.
תיאור זיהוי מים בקערה הפעילה (קלט KWSG). המעלית חוזרת לפעול כרגיל לאחר ההפעלה
קלט KWSG-A.
מידע
תוספת
לא בשימוש.
מזהה המקור לא מוגדר
יומן השגיאות S5500 ו-S6500

196
0509 קונפליקט מאסטר קבוצתי
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת קונפליקט ההרמה של מאסטר הקבוצתי.
תיאור: אלגוריתם שינוי המאסטר נתקל בטעות בקביעת המאסטר.
לדוגמה: אם יש יותר מאסטר אחד, רק המעלית עם המספר הנמוך ביותר נשארת ראשית. אם מעלית נתקל בבעיית תקשורת, לא ניתן לזהות אותה ואינה נשארת אדונית.
אם מעלית יכולה לשדר אך אינה מקבלת תקשורת מהקבוצה, או להפך, מתרחשת שגיאה זו.
מידע
תוספת
לא בשימוש.
מזהה המקור לא מוגדר
סיבות ו

פעולות ID גורמים פרובבל du
המסר
פעולות שיש לנקוט
1 EBCOM פגום (לא יכול
מה לשדר או לקבל). ה
אור אדום על LED יכול להיות
דלוק או מהבהב.
החלפת EBCOM אם קיימות בעיות תפעול קבוצתיות
חריגה מגבלת אזהרת לחץ ב-TM 0510
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת חריגה מגבלת ה-TM של ההרמה.
תיאור : ניטור מצב האחיזה המבוצע על ידי מונה המסלול המקושר או מונה מחזור הפנייה מצביע על כך
שהמעלית הגיעה למגבלת האזהרה שנקבעה על ידי "P_TMM_STRESS_COUNT_WARN_LIM".
מידע
תוספת
לא בשימוש.
מזהה המקור לא מוגדר
TM 0511 חריגה את מגבלת המאמץ המקסימלית
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההרמה המקסימלית של TM Stress Limit Expeded .
תיאור : ניטור מצב האחיזה המבוצע על ידי מונה המסלול המקושר או מונה מחזור הפנייה מצביע על כך
שהמעלית חצתה את הסף המקסימלי שנקבע על ידי "השם" "P_TMM_STRESS_COUNT_MAX_PERMIT_LIM".
מידע
תוספת
לא בשימוש.

מזהה המקור לא מוגדר
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
197
חריגה מגבלת אזהרת הזדקנות TM 0512
מיושן)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת האזהרה על ההזדקנות TM של המעלית.
תיאור ניטור הזדקנות מזהה שמצב האחיזה (החגורה) הגיע לסף האזהרה שלו של
חיים, המוגדרים על ידי הפרמטר "P_TMM_AGING_DURATION_WARN_LIM".
מידע
תוספת
לא בשימוש.
מזהה המקור לא מוגדר
חריגה מגבלת ההזדקנות המקסימלית של TM 0513
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ה-TM Aging Maximum Limit Lift שנחרגה.
תיאור : ניטור הזדקנות מזהה שמצב המשיכה (החגורה) הגיע לסף החיים המקסימלי המוגדר שלו
עם פרמטר "P_TMM_AGING_DURATION_MAX_PERMIT". המעלית כבר אינה זמינה. מצב
האחיזה חייב
להיות מוחלף.

מידע
תוספת
לא בשימוש.
מזהה המקור לא מוגדר
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
198
TM 0514 חוט פלדה פגום במדיה מצופה להנעה
מצופה מצב האחיזה)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת TM Fault Steel Cord in Pullation Media Lift (מעלית) מצופה.
תיאור: המעלית כבויה כי חלק מהכבל המתכתי של אמצעי ההנעה (הרצועה) נוגע בגלגלת (תקלה בהארקה)
זוהה).
הודעה זו מתועדת כאשר רשומת IGFTM מופעלת. המעלית חסומה וההפעלה האוטומטית אינה יכולה להיות
הפעלה מחדש רק עם איפוס ידני (בקרת SMLCD). נסיעות ידניות (בדיקה) נשארות
אפשרי. יש להחליף את אמצעי האחיזה. ראו גם סיבות ופעולות.
מידע
תוספת
לא בשימוש.
מקור מזהה

סיבות ו
פעולות ID גורמים פרובבל du
המסר
פעולות שיש לנקוט
חגורה אחת שנפגעה על ידי
בלאי או סיבה אחרת
מה שהוביל לכישלון
ארץ המתכת
בדוק את מצב החגורה (אמצעי המשיכה)
תקלה ב-2 מעגלים
קלט חשמלי IGFTM
בדוק את החיווט המתאים
3 מעגלי ממשק קלט/פלט או
חלקים אלקטרוניים שבורים.
בדוק שהכניסה פועלת כראוי; אם הכרטיס ניזוק, החלף את הקלף
d'interface.
תמונת ציר כתיבה בפלאש 0515
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Lift <i>Flash Write Picture Image</i> .
תיאור : מציין שהתוכנה כותבת את ערכי תמונת הנרתיק מזיכרון RAM לזיכרון FLASH.
מידע
תוספת
לא בשימוש.
מקור מזהה
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
199
TM 0516 חנות וירג'ין זוהתה
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הרמה מזוהה ב-TM Virgin Store.
תיאור חדש:
מתגלה חוסר התאמה בין מפתחות הייחוס והאחסון ריק. ה

הבקר מעתיק את התקנת ה-TMM של
אחסון לא בתול לאחסון ריק.
ישן, לא בשימוש
זיהו אחסון TM חדש
TMNewStoDetec
נמצא חוסר התאמה במפתח ואחד המחסנים זוהה כחדש (ריק). הנתונים שהועתקו מהמכשיר
למכשיר הריק.
מידע
תוספת
לא בשימוש.
מזהה מקור שלא נוצל .
TM 0517 ייחוס אי-התאמה של מפתחות
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההרמה במפתחות TM Reference Differencematch.

תיאור : מתגלה חוסר התאמה בין מפתחות ההתייחסות ואין אחסון ריק. המעלית חסומה עד המתקין מזין את מפתח ההתייחסות. הבקר משחזר את נתוני ההתקנה של TMM מהאחסון המתאים
למפתח ההתייחסות לאחסון השני.
ישן, לא בשימוש
זיהוי אי-התאמה במפתחות ייחוס TM
TMRefKeyMism
נמצא חוסר התאמה במפתח ואף אחד מהמחסנים לא זוהה כחדש (ריק). הבקר מצפה לכך העורך מזין את מפתח ההתייחסות בממשק המשתמש. שירות ה-TMMB מופעל.
מידע
תוספת
לא בשימוש.
מזהה מקור שלא נוצל .
TM 0518 אי-התאמה אבל אותו מפתח ייחוס
סיכום: סעיף זה מתאר את אי ההתאמה ב-TM אך אותה שגיאת מפתח ההרבה.
תיאור : כשל באחסון נתונים ב-TMM – הנתונים אינם תואמים אך מפתח ההתייחסות זהה
מתגלה פער בנתוני התקנת TMM אך מפתחות ההתייחסות זהים. הבקר משלב את ערך המאמץ הגבוה ביותר ואת הסף הנמוך המקסימלי המותר בשני המחסנים.
ישן, לא בשימוש:
נתוני TM משוחזרים
TMDDataRestore
לאחר זיהוי אי-התאמה של שלושה נתוני STM באחסון המיותר, מפתח ההתייחסות לא נמצא.
הבקר בחר והעתיק את ערך מונה נתיב הניטור הגבוה ביותר של STM ואת סף המסלול של ניטור STM הנמוך ביותר בשני מכשירי האחסון של ניטור STM.
מידע
תוספת
לא בשימוש.
מזהה מקור שלא נוצל .
יומן השגיאות S5500 ו-S6500

200
TM 0519 נתונים לא מוגדרים
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת TM הנתונים הלא מוגדרים של Lift.
תיאור נתוני ההתקנה אינם מוגדרים באחסון. הבקר חסום עד שהמתקין מזין את נתוני ההתקנה.
ישן, לא בשימוש
נתוני TM שאינם מוגדרים באחסון

TMUndefData
נתוני ההתקנה של STM בשני האחסון אינם מוגדרים. שירות ה-TMMB מופעל. העורך
יש להזין נתוני מתקן MCS.
מידע
תוספת
לא בשימוש.
מזהה מקור שלא נוצל .
0520 צ'יפקארד חסר
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Lift Chipcard Missing Error.
תיאור : כרטיס ה-SDM החכם לאחסון הגיבוי חסר. הפקודה מפעילה את שירות TMMB.
חדש:
כשל באחסון נתוני TMM – אחסון גיבוי נעדר
אחסון גיבוי חסר. הבקר תקוע עד שיתגלה אחסון הגיבוי.
מידע
תוספת
לא בשימוש.
מזהה מקור שלא נוצל .
אזהרת שעון הזדקנות TM 0521
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת האזהרה על שעון ההזדקנות של TM במעלית.
תיאור שעון שגוי או שגוי זוהה על ידי מכשיר זיהוי ההזדקנות, יותר משנה לפני המגבלה
סיום חיי החגורה
מידע
תוספת
לא בשימוש.
מזהה מקור שלא נוצל .
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 תקלה בשעון
משמש לניטור
הזדקנות החגורה הייתה
זוהה
הגדר את השעון עם התאריך והשעה הנוכחיים, בתוך 7 חודשים
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
201
שגיאת שעון הזדקנות TM 0522
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת שעון ההזדקנות של TM של המעלית.
תיאור: שעון שגוי או שגוי זוהה על ידי מכשיר זיהוי הזדקנות יותר משנה לפני
מגבלת סוף החיים של החגורה
מידע
תוספת

לא בשימוש.
מזהה מקור שלא נוצל .
סיבות ופעולות
מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 תקלה בשעון שבעבר
ניטור ההזדקנות של
החגורה זוהתה
כוון את השעון עם התאריך והשעה הנוכחיים
TM Aging Clock Failure Restored (Panne d'horloge de vieillissement de 0523
TM
(תוקן)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת כשל שעון ההזדקנות של TM בעילוי ששוחזר.
תיאור: שעון לא תקין או שגוי תוקן
מידע
תוספת
לא בשימוש.
מזהה מקור שלא נוצל .
כשל במכשיר PEBO 0524
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת PEBO של כשל במכשיר הרמה.
תיאור: הודעה זו מוצגת אם יש כשל פנימי במכשיר פינוי ידני (PEBO) או אם יש בעיה ב
זוהתה תקשורת עם ה-PEBO. המעלית כבויה (שירות Fatal) כי היא לא יכולה לפעול עם
היעדר פינוי ידני.
מידע
תוספת
קוד השגיאה של PEBO
001 (משושה 01) = טמפרטורת יתר של מנוע הסרוו ($T > 110^{\circ}\text{C}$)
010 (משושה 02) = מתח התאוששות נמוך (V_{pk} מתחת ל-90% מהערך הנומינלי)
011 (משושה 03) = החזקת מתח נמוך (V_{hl} מתחת ל-90% מהערך הנומינלי)
100 (משושה 04) = RBE, RBE1 OU RBE2, RBE3 פאס אוק
101 (משושה 05) = מתח נמוך (התאוששות או תחזוקה) וטמפרטורה עודפת
110 (הקקס 06) = RBE, RBE1 או RBE2, RBE3 לא בסדר ו-overtemperature
111 (הקקס 07) = RBE, RBE1 או RBE2, RBE3 לא תקין וגם תחת מתח (שחזור כן, תחזוקה)
כשל תקשורת PEBO
Hex 10 = לא ניתן לקרוא נתונים מהתקן PEBO. אין סטטוס סוללה, אין קוד שגיאה
זמינה.
מזהה מקור אין
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
202
TM Data Storage Recovery Successfull 0525
(TM)
סיכום: סעיף זה מתאר את השגיאה המוצלחת של TM Data Storage Recovery של ה-Lift.

תיאור : פערי אחסון הנתונים ב-TMM שוחזרו בהצלחה
מידע
תוספת
1 נתונים (משושים/דק) משוחזרים מהמאסטר לגיבוי
2 נתונים (משושים/דק) משוחזרים מהגיבוי למאסטר
3 נתוני מאסטר ממוזגים וגיבוי (משושה/DEC)
מזהה מקור שלא נוצל .

TM Data Storage Recovery Successfull 0526 (שחזור אחסון נתונים נכשל)
של (TM)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההרמה הכושלת של TM Data Storage Recovery.
תיאור : פער אחסון הנתונים ב-TMM אינו משוחזר כראוי. מפתח ההתייחסות שהוזן אינו תואם את המידע
תוספת
1: כישלון לשחזר נתונים מאחסון הראשי לגיבוי
2: כישלון בשחזור נתונים מאחסון הגיבוי למאסטר
3: כישלון במיזוג הנתונים הראשי וגיבוי
4: מפתח ההתייחסות אינו תואם לאחסון מאסטר או גיבוי
מזהה מקור שלא נוצל .
סוללת ומכשיר PEBO 0527 תקינים
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת PEBO של סוללת הרמה ומכשיר אישור.
תיאור הודעה זו מופיעה כאשר מערכת הפינוי הידני של הנוסעים חזרה למצב תקין לאחר מצב סוללה או לאחר כשל פנימי של המכשיר.
הודעה זו יכולה להיות מדווחת במקרה של מכשיר פינוי PEBO או במקרה של מכשיר פינוי מסוג PEBO
BCM עם ספק כוח לסוללה חיצונית.
מידע
תוספת
אין.
מזהה מקור אין
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
203
0528 מתיחת חבל קריטית SDU
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ה-SDU של מתיחת קריטית של חבל הרמה.
תיאור מכשיר ניטור הארכת הכבל (בשקע) מזהה הארכת קריטית של הכבל
השעיה. השגיאה מתועדת עם הפעלת הקלט ממגע KKBA (הארכת כבל)
בחלק העליון של מכשיר המתיחה). חל רק על מעליות המצוידות במכשיר מתיחה
מנוטר על כבלי הפיצוי.
מידע
תוספת
אין.

מזהה מקור אין
SDU 0529 מתיחה בלתי מקובלת של חבל
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ה-SDU של מתיחת חבל לא מקובל בהרמה.
תיאור: מכשיר ניטור הארכת הכבל (בשקע) מזהה הארכת כבל לא מקובלת
השעיה. השגיאה מתועדת כאשר קלטי מגע (Cable Extension Contact) KBA מופעלים
בחלק העליון של מכשיר המתיחה) או מגע KUSSA
(מגע הארכת כבל לא מקובל בתחתית מכשיר המתיחה). חל רק על מעליות
מצויד במכשיר מתיחה מפוטר על כבלי הגימור.
מידע
תוספת
אין.
מזהה מקור אין

Group 24VDC Ok (24 VCC de Groupe OK) 0530
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת קבוצת 24VDC OK של המעלית.
תיאור: מתח הספק של 24 וולט של הגנרטור נכון ובטווח הסבילות המותרת (24V20%).
מידע
תוספת
אין.
מזהה מקור אין
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
204
0531 הרמה 24VDC OK (24 VCC d'ascenseur OK)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ה-Lift 24VDC OK של ה-Lift.
תיאור: מתח הספק של 24 וולט של ההרמה נכון ובטווח הסבילות המותרת (24V20%).
מידע
תוספת
אין
מזהה מקור אין
12VDC Power OK (Courant 12 VCC OK) 0532
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת אישור ההספק של 12VDC של ה-Lift.
תיאור: ספק הכוח הפנימי של 12 וולט של המעלית נכון ובטווח הסבלנות המותרת (24V20%).
מידע
תוספת
אין
מזהה מקור אין
0533 סוללה אוקיינית וטעונה
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הסוללה באישור ושגיאת הטעינה של ההרמה.
תיאור: בדיקת הסוללה מצביעה על כך שהסוללה בסדר וטעונה במלואה.
מידע
תוספת

אין
מזהה מקור אין
534 0534
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת העילוי 534.
תיאור
מידע
תוספת
אין
מזהה מקור אין
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
205
0535 שידור תקשורת קבוצתי (Tx) לחץ (Tx) de Contrainte de transmission communication de gro
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת מאמץ העילוי של שידור תקשורת קבוצתית (Tx).
תיאור : התקשורת של הקבוצה הגיעה ל-100% קיבולת למספר שניות, והודעות ה-VCOM הן מרוחק.
הודעות ממעלית זו עשויות להתעכב בכמה שניות לפני שהן מגיעות ליעדן, חלקן
שירותים או תכונות מסוימות עלולות להיות לא מגיבות. כל ההודעות עדיין ישודרו
נכון.

מידע
תוספת
לשימוש במחקר ופיתוח
מזהה מקור לשימוש במחקר ופיתוח
0536 עודף קבלת תקשורת קבוצתית (Rx)
(תקשורת קבוצתית)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת Overflow של Lift Group Comm Receive (Rx).
תיאור : תקשורת קבוצתית מקבלת הודעות בקצב גבוה יותר מקיבולת הטעינה והטעינה
עיבוד חומרה ומעבד.
ההודעות אבדו. אם אובדות הודעות קריטיות, ייתכן שהמערכת לא תעבוד
נכון.
מידע
תוספת
לשימוש במחקר ופיתוח
מזהה מקור לשימוש במחקר ופיתוח
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
206
0537 תקשורת קבוצתית לא מקוונת
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת התקשורת הקבוצתית של המעלית.
תיאור : התקשורת של הקבוצה מנותקת פיזית או אינה פעילה יותר. אין יותר תקשורת עם

מעליות אחרות.
הערה: אובדן תקשורת עם מעלית אחת יוצר את השגיאה '402 צומת VCOM מנותק'.
יומן השגיאות 'VCOM Node Disconnected 402' נמחק לאחר אירוע זה.
באוטובוס הקבוצתי של RS485, השגיאה מתועדת כאשר לא עוברים אסימונים מעל האוטובוס או שאין תעבורה מתקבלת
לכמה שניות. סיבות סבירות כוללות:
- הכבל מנותק או מחובר בצורה לקויה
- מתגי סיום מכוונים בצורה שגויה
- המעליות האחרות מנותקות
באוטובוס קבוצתי של Ethernet, השגיאה מתועדת כאשר אין דופק שמנטר קישור
באוטובוס האתרנט שבו לא מתקבלת תעבורה במשך מספר שניות. סיבות סבירות כוללות:
- הכבל מנותק או מחובר בצורה לקויה
- הרכז/המתג כבר לא פועל
- כל שאר המעליות מנותקות
מידע
תוספת
לשימוש במחקר ופיתוח
מזהה מקור לשימוש במחקר ופיתוח
0538 נתוני התקנת TM הוזנו
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הזנת נתוני ההתקנה של TM במעלית.
תיאור: זה מצביע על כך שנתוני התקנת TMM הוזנו.
מידע
תוספת
מזהה מקור שלא נוצל.
סיבות ו

פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 המתקין הזין את נתוני ההתקנה מ-TMM אין.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
207
TM 0539 ספירת לחץ שהוזנה
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת העילוי הנכנסת לספירת מאמץ TM.
תיאור: זה מצביע על כך שמונה הלחץ של TMM הוגדר ידנית עם ערך ספירה חדש של
אילוץ.
מידע
תוספת
מזהה מקור שלא נוצל.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 המתקין קבע את ספירת המתח של TMM עם
ערך חדש

אין.
0540 טעינת סוללה נמוכה במכשיר AES
סיכום: סעיף זה מתאר את טעינת סוללת הרמה נמוכה בטעות במכשיר AES.
תיאור : טעינת סוללה נמוכה או ללא סוללה ב-AES (מכשיר פינוי אוטומטי).
במקרה זה, התקן AES / בקר המעלית אינו יכול לבצע פינוי אוטומטי במקרה של הפסקת חשמל של הזרם הראשי הנוכחי.
מידע
תוספת
אין.
מזהה מקור אין
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 סוללת התקן AES פגומה
(ישן מדי או פגום).
החלף את חבילת הסוללה.
2 אות המידע IAES_BATOK הוא
שבור או לא מחובר לשלט
מעלית.
בדוק את החיבור והכבלים. IAES_BATOK מגע רגיל
סגור.
סוללת 0541 מאושרת במכשיר AES
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת אישור הסוללה ב-AES Device Lift.
תיאור הודעה זו מוצגת אם מערכת הפינוי האוטומטי (AES) חזרה לנורמה לאחר
סוללה חלשה.
מידע
תוספת
אין.
מזהה מקור אין
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
208
קונפליקט זיהוי 0542 VCOM
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת קונפליקט מזהה VCOM של המעלית.
תיאור : כמה מעליות באוטובוס הקבוצתי כוללות את אותו פרמטר

תעודה מזהה.
שגיאה זו יכולה להיות מדווחת גם אם ה-Ethernet של הקבוצה מחובר לרשת TCP/IP, אך
תקשורת קבוצתית בין TCP/IP אינה מופעלת.
מעליות עם קונפליקט זיהוי מפסיקות את כל התקשורת הקבוצתית. לא כל הפונקציות האחרות הן
מושפע.
מידע
תוספת

מספר הקסדצימלי בן 8 ספרות המציין את הכתובת הלוגית הפנימית (VCOM) של מזהה הסותר:
11: מעלית 1
21: מעלית 2
31: מעלית 3
41: מעלית 4
51: מעלית 5
61: מעלית 6
71: מעלית 7
81: מעלית 8
שימוש רק ב-R&D של מזהה המקור .
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 יותר ממעלית אחת עם אותו הדבר
מספר תעודת זהות.
בדוק את המתג הסיבובי ב-ASILxxx/ASIXxxx מכל המעליות
של הקבוצה.
לכל מעלית חייבת להיות תצורה ייחודית.
0543 מתח חבל מושל מהירות נמוך (מתח הכבל של מגביל החריגה של
מהירות נמוכה)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת מתח חבל במהירות עילוי (LOW) .
תיאור : מתח כבל מגביל המהירות נמוך מדי ומתג מגביל המהירות נמוך מדי.
מהירות הכבל הרך ירדה
מידע
תוספת
אין.
מזהה מקור אין
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
209
0544 הופעלה מבצע EAQ
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההרמה שהופעלה על ידי הפעלת EAQ.
תיאור : הפעולה הסייסמית הופעלה.
מידע
תוספת
אין
מקור מזהה
05:45 מבצע EAQ בוטל
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההרמה שנטלה את הפעלת הפעלת EAQ.
תיאור : הפעולה הסייסמית הושבה.
מידע
תוספת

אין

מקור מזהה
0546 טראקשן מדיה 1 שבור
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת העילוי של Traction Media 1 שבורה.
תיאור: הבקרה מזהה שמדיום ההנעה KTMB1 שבור.
מידע
תוספת
מזהה מקור שלא נוצל.
Traction Media 2 Broken 0547
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההרמה של Traction Media 2 שבורה.
תיאור: הבקרה מזהה כי מדיום המשיכה KTMB2 שבור.
מידע
תוספת
מזהה מקור שלא נוצל.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
210
0548 טראקשן מדיה 3 שבור
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת העילוי ב-Traction Media 3 שבורה.
תיאור: הבקרה מזהה שהגרירה של KTMB3 שבורה.
מידע
תוספת
מזהה מקור שלא נוצל.
Traction Media 4 Broken 0549
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת העילוי של Traction Media 4 Broken.
תיאור: הבקרה מזהה שמדיום ההנעה KTMB4 שבור.
מידע
תוספת
מזהה מקור שלא נוצל.
0550 טראקשן מדיה 5 שבור
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההרמה של Traction Media 5 Broken.
תיאור: הבקרה מזהה שמדיום המשיכה של KTMB5 שבור.
מידע
תוספת
מזהה מקור שלא נוצל.
Traction Media 6 Broken 0551
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההרמה של Traction Media 6 Broken.
תיאור: הבקרה מזהה שמדיום ההנעה של KTMB6 שבור.
מידע
תוספת
מזהה מקור שלא נוצל.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
211
Traction Media 7 Broken 0552
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת העילוי של Traction Media 7 שבורה.
תיאור: הבקרה מזהה שמדיום המשיכה KTMB7 שבור.
מידע

תוספת
מזהה מקור שלא נוצל .
0553 טראקשן מדיה 8 שבור
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת העילוי של 8 Traction Media שבורה.
תיאור: הבקרה מזהה שההנעה של KTMB8 שבורה.
מידע
תוספת

מזהה מקור שלא נוצל .
Traction Media 9 Broken 0554
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת העילוי של 9 Traction Media שבורה.
תיאור: הבקרה מזהה שמדיום המשיכה KTMB9 שבור.
מידע
תוספת
מזהה מקור שלא נוצל .
0555 טראקשן מדיה 10 שבור
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההרמה של 10 Traction Media שבורה.
תיאור: הבקרה מזהה שמדיום ההנעה KTMB10 שבור.
מידע
תוספת
מזהה מקור שלא נוצל .
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
212
0556 עקיפת ידני נדנוד בניין
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת העילוי במדריך הנדנוד של הבניין.
תיאור : תנודת הבנייה מבוטלת ידנית (מושבתת על ידי פקודה מהממשק המובנה)
מידע
תוספת
אין
מקור מזהה
קלט 0557 KEF של מכשיר AES שבור
סיכום: סעיף זה מתאר את קלט ה-KEF של שגיאת התקשורת של מכשיר AES של ה-Lift.
תיאור : קלט הטריפ KEF של מכשיר AES (מכשיר פינוי אוטומטי) מוחלף כאשר ספק הכוח השטח זמין תמיד. מדובר בפעולה בלתי צפויה שעשויה לנבוע מכבל קרוע באות KEF.
מידע
תוספת
אין.
מזהה מקור אין
פוליסת 0558 OEM מושבתת
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ביטול מדיניות ה-OEM של המעלית.
תיאור : מדיניות ה-OEM הושבתה על ידי התקן כיבוי OEM.
מידע

תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 אין. מידע על מצב היצרן בלבד. אין.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
213
0559 סטטוס פוליסת OEM לא מוגדר
סיכום: סעיף זה מתאר את מצב ה- <i>OEM Policy</i> שגיאה לא מוגדרת של המעלית.
תיאור מצב הפוליסה של OEM לא מוגדר
מידע
תוספת
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו

פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 אין. מידע על מצב היצרן בלבד. אין.
אי-התאמה של נתוני הזמנות OEM 0560 עבור OEM לעולם לא להפעיל
OEM ל-OEM מעולם לא הופעל)
סיכום: סעיף זה מתאר את אי התאמת נתוני ההזמנה של OEM עבור <i>OEM Never Enable</i> , שגיאת הרמה.
תיאור: הסטטוס הנוכחי של ה-OEM של בקר המעלית הוא 'OEM לעולם לא' אפשר' אך נתוני הפקודה לא עשו זאת
אין הגדרה של 'OEM לעולם לא מופעל'. זהו מקרה של שימוש לא נכון.
בקר מעלית עם סטטוס 'OEM לעולם לא מופעל' ממקם מעלית עם התקן נתונים של
הוראה שלא אפשרה את 'OEM לעולם לא להפעיל'. יש להגדיר את נתוני בקרת המעלית
על 'OEM לעולם לא להפעיל' כדי להימנע משינויים במדיניות OEM הלא מבוקרת.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 נתוני הזמנות OEM
שגוי.
תוודא שנתוני ההזמנה מוגדרים ל"OEM לעולם לא מופעל".
2 חומרה פגומה. החלף את זיכרון הפלאש, הכרטיס החכם והבקר.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
214
תצורת TMM לא תקפה 0561 (תצורה TMM non valide)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת תצורת ההרמה של TMM השגויה.

תיאור: תצורה של פונקציית ניטור מדיום האחיזה זיהתה שמערכת המעליות שגויה ו
תקוע ונשאר במצב UNV עד שהקונפיגורציה מתוקנת. המטרה היא להימנע משימוש בתוכנה ללא תוכנה
פונקציית ניטור מדיום האחיזה במעלית שבה נדרש ניטור. זה נכון רק
למערכת NA שמשמשת בכרטיס ASILOGA3 או ASILOGT3.
התוכנה מיישמת את התנאים הבאים למעורבות:
ASILOGA3 וללא תצורת TMM ב-PCT/SCT: המעלית עובדת
ASILOGT3 וללא תצורת TMM ב-PCT/SCT: המעלית נשארת במצב UNV עם שגיאה 0561 "TMM לא תקין"
קונפיגורציה" (תצורת TMM לא תקפה)
ASILOGT3 והגדרת TMM ב-PCT/SCT: The Elevator Works
ASILOGA3 והגדרת TMM ב-PCT/SCT: המעלית נשארת במצב UNV עם שגיאה 0561 "TMM לא תקין"
קונפיגורציה" (תצורת TMM לא תקפה)
המידע הנוסף מגדיר את הליקויים השונים כגון זיהוי שגוי של החומרה, PCT שגוי,
TSS שגוי.
מידע
תוספת
1: PCT שגוי: פונקציית TMM מושבתת ב-PCT, אך הזיהוי הפיזי מציין שה-TMM חייב להיות
הופעל.

פעולת התאוששות: הורד את ה-PCT הנכון כדי להפעיל את פונקציית TMM.
2: TBS שגוי: TMMB אינו קיים ב-TBS, אך זיהוי פיזי מצביע על כך ש-TMMB
חייב להיות נוכח ב-TBS.
פעולת שחזור: הורד את ה-SCT הנכון המצויד בשירות TMMB כדי להפעיל את פונקציית ה-TMM.
3: זיהוי חומרה שגוי: זיהוי חומרה אינו תומך בפונקציית TMM, אך פונקציית TMM היא
הופעל ב-PCT.
פעולת שחזור: החלפת החומרה כדי להפעיל את תכונת TMM.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 1: PCT שגוי: פונקציית TMM מושבתת
ב-PCT, אך הזיהוי הפיזי
מציין שיש להפעיל MMT.
פעולת שחזור: הורד את ה-PCT הנכון כדי להפעיל את
פונקציית TMM.
2 2: TBS שגוי: שירות TMMB אינו
נוכח ב-TBS, אך הזיהוי
מציין ששירות TMMB חייב להיות
נמצא ב-TBS.

פעולת שחזור: הורד את ה-SCT הנכון המצויד ב
שירות TMMB כדי להפעיל את תכונת TMM.
3 3: זיהוי פיזי שגוי:
זיהוי חומרה אינו תומך
תפקיד TMM, אך פונקציית TMM מופעלת
ב-PCT.
פעולת שחזור: החלפת החומרה כדי להפעיל
פונקציית TMM.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
215
אורך פרמטר 0562 שונה
סיכום: סעיף זה מתאר את אורך הפרמטר: שגיאה שונה של העילוי.
תיאור: שגיאה זו מתרחשת בדרך כלל בעת עריכת פרמטרים, כאשר טלגרם התאמת הפרמטרים
מכיל אורך פרמטר שונה מזה שמוגדר ב-PCT.
מידע
תוספת
0xaabbccdd
AA: קבוצת הפרמטרים של הפרמטר שבו התגלתה השגיאה.
bb: מזהה פרמטר של הפרמטר שבו התגלתה השגיאה.
cc: אורך הפרמטר ב-PCT.
DD: אורך הפרמטר בטלגרם ששימש לעריכת ערך הפרמטר.
פעולת התאוששות: בדוק את ה-PCT ותקן את אורך הפרמטר, או פנה לצוות הפיתוח.
מקור זיהוי Néant.
0563 סוג פרמטר שונה
סיכום: סעיף זה מתאר את סוג הפרמטר של המעלית שגיאה שונה.
תיאור: שגיאה זו מתרחשת בדרך כלל בעת עריכת פרמטרים, כאשר טלגרם התאמת הפרמטרים
מכיל סוג שונה של פרמטר מזה שמוגדר ב-PCT.
מידע

תוספת
0xaabbccdd
AA: קבוצת הפרמטרים של הפרמטר שבו התגלתה השגיאה.
bb: מזהה פרמטר של הפרמטר שבו התגלתה השגיאה.
cc: סוג הפרמטר ב-PCT.
DD: סוג הפרמטר בטלגרם ששימש לעריכת ערך הפרמטר.
פעולת התאוששות: בדוק את ה-PCT ותתקן את סוג הפרמטר, או פנה לצוות הפיתוח.
מקור זיהוי Néant.
0564 סטטוס פוליסה OEM מושבת
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת מצב מדיניות Lift OEM מושבת.
תיאור: מצב הפוליסה של OEM מושבת.
מידע
תוספת

מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 אין. מידע על מצב היצרן בלבד. אין.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
216
0565 סטטוס מדיניות OEM לא פעיל
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת מצב מדיניות ה-Lift OEM Enabled Not Active.
תיאור : מצב הפוליסה של OEM מופעל ולא פעיל
מידע
תוספת
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 אין. מידע על מצב היצרן בלבד. אין.
0566 סטטוס מדיניות OEM מופעל פעיל
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ההפעלה הפעילה של מצב ה-OEM Status .
תיאור : מצב מדיניות OEM מופעל ופעיל
מידע
תוספת
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 אין. מידע על מצב היצרן בלבד. אין.
סטטוס פוליסה של 0567 OEM לעולם לא מופעל
סיכום: סעיף זה מתאר את מצב ה-OEM Policy Problem : שגיאת Lift Never Enable .
תיאור מצב מדיניות OEM שמעולם לא הופעל
מידע
תוספת
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 אין. מידע על מצב היצרן בלבד. אין.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
217
שינוי ב-0568 HW (החלפת חומרה)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת שינוי ה-HW של המעלית.
תיאור : הפקודה זיהתה שהחומרה הוחלפה.

מידע
תוספת
מזהה את מזהה המתאם שהוחלף.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו

פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 הצידוד הוחלף בדוק שהמעלית פועלת כרגיל.
2 אם המעלית לא פועלת כרגיל, בדוק את תצורה.
LC_MAX_Errors_LC 0599 (שגיאות מקסימום LC)
סיכום: סעיף זה מתאר את הטעות LC_MAX_Errors_LC של המעלית.
תיאור
מידע
תוספת
מקור מזהה
0600 ניסיון להתחיל לא מותר (Tentative de démarrage non autorisée)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ניסיון ההפעלה לא מותר, MC PVF.
תיאור : שגיאה זו ניתנת לזיהוי רק כאשר הנסיעה הראשונה מתחילה, ובדרך כלל מתרחשת כאשר שגיאה אחת או יותר נמצאת בשלב הכיבוי או האתחול.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 זוהו אחת או יותר מהשגיאות הבאות: 626,
627, 629, 630.
בדוק את תיאור השגיאה המתאים.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
218
0601 ניסיון להתחיל מחדש אינו מותר (Tentative de redémarrage non autorisée)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הניסיון לאתחל מחדש ו-MC PVF.
תיאור : שגיאה זו יכולה להתרחש בתחילת כל נסיעה ומצביעה על כך ששגיאה קטלנית כבר זוהתה ואוחרת.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 טעות קטלנית בדוק את השגיאה הקטלנית ביומן.
0602 חום יתר
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הטמפרטורת היתר של MC PVF.
תיאור : בדיקת הטמפרטורה העודפת זיהתה טמפרטורה גבוהה של טרנזיסטור ההספק. כשתא הנהג עומד במקום, הוא חסום. אם המונית בתנועה, המסע נגמר. אם התנועה נשמרת ליותר מ-30 שניות, נוצר עצירת החירום.
מידע
תוספת

אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו

פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 עודף טמפרטורה בגוף הקירור של הממיר.
בדוק את טרנזיסטורי ההספק.
2 חיווט קלט KTHVF שגוי בדוק חיווט אות קלט KTHVF (X5.3)
3 וריאודין 35, 45, 70, BR/100: תקלה ב חיתוך בלימה ועמידות בלימה.
בדוק את משאט הבלמים ואת התנגדות הבלם.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
219
אזהרת SW 0603
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת האזהרה ב-PVF MC SW.
תיאור: שגיאת תוכנה זוהתה ונשמרה ביומנים.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 הגדרות שגויות לחלוטין בדוק הגדרות
2 לוגיקת תוכנית שגויה, כשלים בזמן ריצה. צרו קשר עם אביקון, מחלקת המו"פ; D-DR.
DL overvolt trigg 0604
סעיף זה מתאר את שגיאת ה-DL overvolt trigg PVF MC.
תיאור: זינוק קישור DC זוהה אם $730 <$ וולט. נבדק בהפעלה כל 10 מילישניות במהלך תנועת התוכנה.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 Variodyn 35, 45, 70, 100/BR: תקלה ב חיתוך בלימה ועמידות בלימה.
בדוק את כרטיס TBR (VF70-94), מודול Skiip של משאית הבלמים.
(VF35, 45, 70-95, 100/BR)
2 ברגי קוצץ הבלם לא מהודקים כמו שצריך. בדוק את ברגי קוצץ הבלמים (IGBT).
3 ל-Variodyn 100/140/220 יש משלה מעגלי בקרה ופונקציית ניטור זו
זה מיותר.

התעלם
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
220
DL overvolt (Surtension DL) 0605
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת ה-overvolt של MC PVF DL.
תיאור: מתח הקשר ב-DC גבוה מהמגבלה העליונה. ייתכן שהגיעה שגיאה 604 קודמת. ניתן גם לייצר אותו
באמצעות פונקציות של בדיקת עומס וקישור DC עם CADI. במהלך המסע, הגבול העליון ניתן על ידי
פרמטר הממיר udcl_upp_lim.
כאשר עוצרים, גבול עליון זה ניתן על ידי פרמטר הממיר udcl_upp_lim מוכפל ב-0.94.

פונקציית הבקרה הזו איטית יותר מהפעלת המתח, בדרך כלל שגיאת 604 מתרחשת ראשונה.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 ראה שגיאה 604.
2 פרמטר בדיקה שגוי udcl_upp_lim
מתח נמוך של קישור DC 0606 (מתח סו-מתיחה של CC)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת המתח התחתון של קישור MC PVF DC.
תיאור 1.) מתח קישור DC מתחת למגבלה התחתונה. במהלך נסיעה, מתרחשת טעות. במצב של קיפאון, רק אחד
מתרחשת אזהרה והמגע
2.) SGR נפתח.
2.) VF 35, 45, 70, 100/BR: ניתן להתבצע באמצעות בדיקת פולסיה של קבל או לולאה
רץ עם CADI.
הגבול התחתון הזה ניתן על ידי פרמטר הממיר udcl_low_lim.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 מתג העומס או הקלט פגום, או
הפרמטרים שגויים ("t_char_on/כבוי", "t_inp_on/כבוי"), בזה
במקרה זה, שגיאה 606 משולבת עם שגיאה 612, 608, 635 או 613 (VF35) -
רק 100/BR).
בדוק מגעים והגדרות
2 קישור DC או ספק כוח ראשי תקלה. ה
t_dcl הפרמטרים, זמן טעינת קישור DC, קצר מדי.

בדוק את הצינורות הראשיים והפיזזים
3 פרמטרים שגויים לבדיקת פרמטרים udcl_low_lim
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
221
פקודת חומרת הבקרה 0607 שגויה
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת פקודת חומרת הבקרה של ה-MC PVF.
תיאור פונקציית ניטור פנימית של תוכנה. אינה מתאימה למצבים חומריים פיזיים ואסורה לעולם להתרחש.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 לוגיקת תוכנית שגויה, כשלים בזמן ריצה. צרו קשר עם אביקון, מחלקת המו"פ; D-DR.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
222
0608 כשל בקישור DC בטעינה (Panne de charge de liaison CC)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת כשל קישור DC ב-MC PVF Charging DC.

תיאור מתרחש אם קישור ה-DC אינו ניתן לטעון בתחילת נסיעה או במהלך פונקציית בדיקה.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
תקלה בקשר קלט או קלט 1
הסתערויות. במקרה זה, השגיאה מתרחשת עם
אזהרה 612 או 613.
בדוק את מגעי הכניסה או העומס (SGRW, SGR),
ראו את יומן האזהרה).
2 בדוק את סליל הקונטקטור.
3 החזרה שגויה של אחד מהמתגים הללו. בזה
במקרה זה, השגיאה מתרחשת באזהרת 612 או 613.
בדוק את המגעים והחיווט העזר (PVF X4.10, X4.11).
4 בעיות בספק כוח בממיר.
במקרה זה, השגיאה מתרחשת עם שגיאה 606.
בדוק את ספק הכוח לממיר.
5 ממיר AEG חדש (קונטרקטור אחד), ממיר מקבילי (עם
(AEG): הממיר הקדמי לא הופעל, בדוק את
ממיר ומגעים RSK, RSK1
6 ממיר AEG חדש (קונטרקטור אחד), ממיר

מקביל (עם AEG): סנכרון לקוי עם
סדר המרוץ, שגיאה 608 כתוצאה מכך
שגיאה נוספת
ייתכן שלאחר עצירה חירום, הפיקוד של
המרוץ מנסה להתחיל רכיבה חדשה בעוד ש-K2 מנסה
נפתח, מונע מהקישור DC להיטען.
7 בדוק שגיאות קודמות, בדוק את יומן האירועים
בקרת הגזע כדי לבדוק אם
סדר הגזעים התרחש.
8 ממיר מקביל עם ממיר שינדלר:
תקלה במתג קלט או קלט
הסתערות. במקרה זה, השגיאה מתרחשת עם
אזהרה 644 או 645 (651 או 652 / 658 או 659).
בדוק את הכניסה או העומס של הממיר
מקביל (SGRW, SGRx, ראו יומן האזהרה),
בדוק את המגעים והחיווט המשניים (PCC X3.2, X3.4,
...).
9 הגדרות PVF שגויות, בנוגע לתזמון של
קשר קלט וטעינה.
ראו שגיאה 606 (סיבה ראשונה)
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
223
0609 כשל בקישור DC (Panne de décharge de liaison CC)
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת כשל קישור DC בפריקת MC PVF.
תיאור: כשל זה יכול להתרחש במהלך פונקציות "בדיקת לולאת זרם" ו"בדיקת קישור DC"
שמופעלות על ידי CADI.
ניתנת פקודה לנטרל את מגעי העומס והקלט, אך מתח קישור ה-DC אינו יורד
לא. ב-Variodyn 100, 140, 220, שגיאה זו תמיד מתרחשת, כי קישור DC ו-

הקונטקטורים אינם נשלטים
על ידי כרטיס PVF.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
תקלה במתג קלט אחד או מתג קלט
עומס, במקרה זה, שגיאה זו מתרחשת עם שגיאה 612 או
613.
בדוק את קלט SGRW וקונטקטורים עומסים,
סמל בכיר.
2 החזרה שגיאה של אחד מהמתגים הללו. בדוק את אנשי הקשר המשניים ב-SGRW, SGR.
0610 הלולאה הנוכחית לא תקינה

סיכום: סעיף זה מתאר את לולאת הזרם של PVF MC שגיאה לא תקינה.
תיאור 1. החזרת ה-LEM החסר (נקודה א').
2. VF 35, 45, 70, 100/BR בלבד: פונקציית לולאת הבדיקה CADI מזהה הבדל בין IST לסבילות חיצונית
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 כבל המשוב X1 פגום או לא מחובר לשקע.
בדוק את כבל המשוב של X1.
2 הפרעה בלולאת הזרם, כל רכיב: ספק כוח IGBT, ספק כוח מנוע ב
כבלים, חיווט מנוע. תקלה או התקנה לקויה של ה-LEM.
3 מערכת ניטור מעגלי הלוח ההגברה הופעלה.
4 נגדי מדידת זרם שגויים ב-PVF. כדי לבדוק את הכרטיס, ראה את עזרת ה-CADI של PVF תחת נגדי מדידת זרם
5 הגדרות PVF שגויות "האם רזולוציית ADC12" ו/או "האם רזולוציית ADC8". בדוק הגדרות
6 כבל X6, שמחבר את ה-PVF ללוחות המגבר, פגומים או מחוברים בצורה לא תקינה.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
224
0611 כישלון בלולאת הזרם
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת כשל בלולאת הזרם של ה-PVF MC.
תיאור 1. הערך הנוכחי אינו אפס בסוף הנסיעה או במצב עצור (יותר מ-1% מטווח A/D).
2. הערך הנוכחי של הממיר המקבילי אינו אפס בסוף הנסיעה או בעצירה.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו

פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
תקלה אחת במגע SH ו/או ממיר
תדירות
בדוק את הקונטקטור של SH וממיר התדרים
2 הפרעות, הגנה לקויה על הכבל
ממיר LEM
בדוק את הגנת כבל ה-LEM

3 ממיר LEM פגום בדוק את המתח (פין LEM M מחובר לאדמה) כשהוא נעצר. אם ה-
הערך אינו קרוב לאפס, החלף את ממיר ה-LEM.
4 ממירים מקבילים מחוברים: טעות 11 לאחר מכן
אזהרה 47/55/63 במצב של קיפאון.
בדוק את יומן האזהרות כדי לזהות אם יש כאלה
התרחשו שגיאות, בדוק את הממיר המקביל (אפילו
ההליך כפי שציינתי לעיל).
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
225
כשל בקונטקטור קלט 0612
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת כשל מגע הקלט של PVF MC.
תיאור 1. מגע הכניסה (SGR, שווה ערך ל-K16 בממירי AEG החדשים עם קונטקטור יחיד)
לא מגיב לאות ההפעלה/כיבוי.
2. הקונטקטור הקלט (SGR, שווה ערך ל-K16 בממירי AEG החדשים) נפתח במהלך נסיעה.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 כשל במתג הכניסה (Variodyn 35, 45, 70, 100/BR, 280)
(רק)
בדוק את סליל הקונטקטור (SGR)
2 כשל בממסר הקלט (Variodyn 100, 140, 220 עם
קונטרקטור)
בדוק את סליל הקונטקטור (K16)
3 משוב רע: חיווט גרוע ב-X3.4 ו/או X4.10. בדוק מגעים וחיווט עזר.
4 אם סליל SGR מחובר ללוח (UKE2 X4.8) :UKE1
UKE2 מזהה שגיאה ומנתק את כוח ה-SGR.
בדוק את נורות השגיאה של UKE2.
5 בדוק אות VSGR (חיבור PVF C3.4 –
(UKE2 X4.9)
6 אם הקונטקטור של SGR לא נפתח לאחר פקודה
כבוי, השגיאה נוצרת ומצב השגיאה אינו
הגדרה לקטלנית, ללא תלות במסנן השגיאה (עבור EN81,
מאז גרסת תוכנת PVF גרסה 4.20).
0613 כשל במטען המטען
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת כשל מגע המטען של PVF MC.
תיאור : מגע העומס (SGRW) אינו מגיב לאות ההפעלה/כיבוי.
מידע
תוספת

אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 כשל במתג העומס (Variodyn 35 - 100/BR)
(רק)
בדוק את סליל הקונטקטור
2 תשואה רעה. חיווט לקוי של X3.3 ו/או X4.11. בדוק מגעים וחיווט עזר.
3 הגדרות שגויות (t_char_on כבוי קטנות מדי) בדוק הגדרות t_char_on/כיבוי
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
226
0614 אזהרת הבדל נוכחי
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת האזהרה על הפרש הזרם של ה-PVF MC.
תיאור במהלך מסע, אחד המרכיבים הנוכחיים הוא אלפא או בטא, המחושב מהערכים הנוכחיים טו, ו-lv
ו-lw, שונה מערך ההתייחסות שלו יותר מהמגבלה is_diff_limit. בקר ה-Bang-Bang לא מצליח לעמוד בקצב
ערכי ההתייחסות שלו.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 אותות בקרה של IGBT שהופרעו עקב פונקציית ניטור:
בדוק את נורות השגיאה בכרטיס UKE2 (*)
VF 35, 45, 70-95, 100/BR, FCR 2: כרטיס UKE2
מזהה טעות וחותר את
פקודת IGBT.
VF 100, 140, 220 3: כרטיס PWR מזהה
שגיאה (למשל, ממיר קדמי שגוי,
זרם יתר או מתח יתר) וחותר את
פקודת IGBT.
בדוק את נורות השגיאה בכרטיס ה-PWR (*)
4 [זה מתרחש רק אם הפונקציה של
ניטור חיצוני (PVF X4.5 מחובר) הוא
לא מופעל (ראו הגדרת מעלית
[.Inv_Model]
5 כרטיסי PWR או UKE2 תקולים
6 לולאת זרם מופרעת: קצר IGBT. בדוק את ה-IGBT.
VF 70-94 7: בדוק אם נורות החשמל בכרטיס VL
(נכחדו. *)

8 בקר נוכחי מגיע למגבלה, יותר מדי
נדרש זרם.
בדוק את חיבורי ה-LEM.
9 ספק כוח NGL פגום בשל
הפרעה.
VF 70-94: בדוק את ספק הכוח של 24 וולט של לוח ה-VL (פין 7 X3, חייב להיות גדול מ-19 וולט) לאוסצילוסקופ.
10 הגדרות PVF שגויות. בדוק את הגדרות המנוע והממיר
11 חשמל מ-LEM חסר בדוק את חיבורי ה-LEM.

12 אם הממיר המקביל מחובר:
כשל של כל אחד מהממירים הללו עשוי
גורם לשגיאת E14, בדרך כלל רק
אזהרה 14 מתרחשת.
ראו ביומן האזהרה, אם האזהרה 47/55/63 היא
מאוחסן, בדוק את הממיר המקביל.
מהירות 13 גבוהה מדי (פרמטר תנועה V4
של מסדר הרכיבה)
להפחית את המהירות עד לתדר המנוע המקסימלי
(סיבוב) שווה ל-fs_nom חלקי מספר זוגות הקטבים.
14 (* לאחר טעות לא קטלנית ב-PVF, זה
איפוסים כדי להסיר כמה שגיאות
על היחידה החיצונית (PWR או UKE2). הקליירוויאנטים
שגיאות בכרטיס הזה יוצאות ואתה לא
כבר לא רואה את סיבת השגיאה. כדי לעבור
כדי למנוע את האיפוס הזה, מומלץ
שינוי מסנן שגיאת 14 PVF, ב
עמודה חמישית (מסנני שגיאות, max_nmb),
3 ל-1 (CADI / יומן / מקומי /
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
227
מסנני תקלה... סנן עכשיו: 213 4 1 1 7).
במקרה הזה, כל טעות 14 קטלנית. אין
לא מתרחש זה-PVF נחסם.
אם סיבת השגיאה 14 היא היחידה החיצונית, ב-
נורית שגיאה אחת על הכרטיס הזה
(או על לוח A101 של הממיר הנוכחי
(AEG). לאחר שבדקתי את סיבת השגיאה 14,
מסנן השגיאה 14 צריך להיות מאופס ל-
ערך קודם, 3, אחרת, כל שגיאה 14
חוסם את המעלית כל הזמן.
15 לצערי, עם תוכנת Command
לפני V7.00, הוא לא
מסנני שגיאת PVF ניתנים לשינוי עם
CADI, כי יש בעיית תאימות. ב

במקרה זה, איפוס המכשיר החיצוני עשוי
להימנע מכך: נתק את הכבל מה-
פין 6 של PVF X3 (זו לא פעולה
ולחבר את הכבל הזה לאדמה (למשל PVF)
פין 4 X4). בדרך זו, ה-UUVF או
UKE2 לא מאופס במהלך
אפס את ה-PVF. אם VF 70-94 ישן הוא
נוכח, נתק את הכבל מפין 7 של PVF X3
ולחבר אותו לפין 6 של X3. לכן, אין
איפוס כרטיס VL.
16 כל זה חל גם על טעויות אחרות,
כגון שגיאות 641, 650, 658, 666. בזה
במקרה זה, מסנן השגיאה המתאים חייב להיות
השתנה.
אזהרת מקודד SW 0615
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת האזהרה במקודד SW של ה-PVF MC.
תיאור : התוכנה אינה מזהה כל תנועה של המנוע. בעת תנועה, ערך ההתייחסות למהירות הוא

גדול מהגבול המותר (0.12 מ"ש) ומהירות הזרם המחושבת מההרחבות הזוויתיות של הרוטור שווה ל-
אפס.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 המנוע נעול, הבלם מכני וסגור
או נפתח לאט מדי.
בדוק את התאמת הבלם.
בקר 2 מהירות איטי מדי. בדוק את פרמטרי הבקרה (p_gain_speed, ti_speed) ו
הפרמטרים של המעלית (gear_rat, trac_dia, האינרציה הם יותר מדי
נמוך)
3 תנועת תא הנוסעים חסומה
4 האופטואלקטרוניקה של ה-V-tacho פגומה או
הדיסק של מד הטכומטר מחליק.
בדוק את ה-V-tacho (IG).
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
228
0616 מעל אזהרה נוכחית
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת האזהרה מעל הזרם של ה-PVF MC.
תיאור זרם עודף זוהה במהלך שלב מהירות קבועה של מסלול. הערך המרבי המותר is_nom x =
over_current_fact.

מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 המנוע צורך יותר מדי אנרגיה חשמלית:
בלם המנוע אינו נפתח כראוי; ה
תא הנוסעים עמוס מדי; איזון נגד לקוי או
איזון תא.
בדוק את המכונה ואת הבלם המכני.
2 בדוק שהקבינה ומשקל הנגד מאוזנים.
3 הגדרות PVF שגויות. כוון מחדש את הגדרות ה-PVF.
4 פולריות מנוע טאצ'ו שגויה. שגיאה זו
ייתכן שהתרחש במהלך מסע ההתקנה, במהירות של
איטי מאוד (שגיאה 18 לא זוהתה, מרחק
לא מספיק בכיוון הלא נכון).
בדוק את הקוטביות של מנוע טאצ'ו (PVF X9), היפוך של החוטים
X9.2 ו-X9.3 במידת הצורך
0617 התרעת מהירות מוגזמת
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת האזהרה על מהירות מעל MC PVF.
תיאור 1. הקבינה זזה יותר מ-20 ס"מ כשהיא עומדת במקום
2. מהירות יתר זוהתה במהלך נסיעת בדיקת PVF (DRE_D או DRE_U פעילה). הערה: תכונת
ניטור זו היא
לא פעיל במהלך פעולה רגילה, למשל אם ה-PVF עובד עם כרטיס ממשק (Race Control).

מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 הבלם פגום. בדוק את הבלם.
2 מהירות יתר בעת נסיעה: אסור להתרחש על
התקנות רגילות.
בדוק אם בוצעה נסיעת מבחן.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
229
0618 כיוון התחלה שגוי
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת כיוון ההתחלה השגויה של ה-PVF MC.
תיאור: הקבינה זזה בכיוון הלא נכון. בתחילת המסע, הסימנים של ערך ההתייחסות למהירות ו-
ערכי המהירות הנוכחיים שונים. המרחק שנלקח בכיוון הלא נכון ארוך יותר מ-
פרמטר המפקח dist_diff_limit.

מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 מנוע ההנעה או מנוע הטאכו הוא מחוברים בצורה גרועה.
בדוק את כיוון המנוע
2 בדוק חיווט PVF X9
3 נתוני טעינה שגויים. בדוק את מערכת מדידת העומס.
4 הקבינה עמוסה יתר על המידה. בדוק את המטען בתא הנהג.
בקר 5 הילוכים איטי מדי, בדוק פרמטרי שליטה והגדרות מעלית
(gear_rat, trac_dia).
6 בדיקת משקל נגד או איזון שגויות אם הקבינה מאוזנת.
0619 אזהרת ההתייחסות מהירות
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת האזהרה במהירות <i>PVF MC</i> .
תיאור 1.) לאחר שלב של עירור באתר ונשיפה מקסימלית (0.55 שנייה), הטלגרמה שנותנת את ערך ההתייחסות של המהירות מכרטיס הממשק לא מגיעה.
2.) בשלב נוסף של המסע, הטלגרמה נותנת את ערך ההתייחסות למהירות מכרטיס הממשק
זה לא קורה לפחות פעם אחת בפחות מ-20 מילישניות.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 אובדן תקשורת. אמת את החיבור לכרטיס בקרת הנסיעה.
2 בעיה בכרטיס הממשק. בדוק את יומן האירועים המקומי של כרטיס הזמנת הרכיבה, אם שגיאה או איפוס

זה קרה במהלך המסע.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
230
מנוע בקרת הזמן 0620 עבר
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת מנוע בקרת הזמן <i>PVF MC</i> .
תיאור : עיכוב לולאת תוכנה חרג. הטעות הזו לעולם לא צריכה לקרות.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.

סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 בעיות בזמן ריצה. צרו קשר עם אביקון, מחלקת המו"פ; D-DR.
Receive uart failure (Panne de réception uart) 0621
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת כשל PVF MC Receive uart.
שגיאת תיאור זוהתה ב-UART (פריטי או עודף או שגיאת פריים). ה-PVF כבר לא מקבל את הטלגרמה וממתין ל- מברק חדש.
הבתים הנותרים של הטלגרם הישן מייצרים שגיאה 622.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
סיבות ו
פעולות מזהה סיבות סבירות להודעה פעולות שיש לנקוט
1 הפרעה לתקשורת או הפרעה.
אמת את התקשורת בין ה-PVF לפקודת הנסיעה.
2 בדוק הפרעות.
3 UARTs פגומים. החלף את כרטיס ה-PVF אם הבעיה נמשכת.
יומן השגיאות S5500 ו-S6500
231
כשל במקור ההודעה 0622
סיכום: סעיף זה מתאר את שגיאת הכשל במקור הודעת PVF MC.
תיאור: ה-PVF מקבל טלגרמה המכילה בית ראשון (יעד) לא ידוע. זה יכול להתרחש אם אורך ה- נתוני הטלגרם אינם תואמים את אורך הכותרת. נראה משולב עם שגיאה 621. אובדן תקשורת.
מידע
תוספת
אין.
מקור זיהוי Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Voir l'erreur 621.
0623 Message lenght failure (Panne de longueur de message)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Message lenght failure</i> du MC PVF.
Description La longueur de l'en-tête reçu est supérieure à 12. Le PVF ne reçoit plus le télégramme et attend un nouveau télégramme.
Survient en combinaison avec l'erreur 621.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et

actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Voir l'erreur 621.
0624 Receive state wrong (État de réception erroné)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Receive state wrong</i> du MC PVF.
Description La surveillance logicielle détecte un échec de communication. Cette erreur ne doit jamais survenir.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Logique de programme erronée, pannes d'exécution.
Contactez Ebikon, le département R&D ; D-DR.
S5500 & S6500 ERROR LOG
232
0625 Transmit state wrong (État de transmission erroné)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Transmit state wrong</i> du MC PVF.
Description La surveillance logicielle détecte un échec de communication. Cette erreur ne doit jamais survenir.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Logique de programme erronée, pannes d'exécution.
Contactez Ebikon, le département R&D ; D-DR.
0626 EPROM checksum failure (Échec de somme de contrôle EPROM)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>EPROM checksum failure</i> du MC PVF.
Description Une somme de contrôle sur le contenu de l'espace d'adresse EPROM est calculée lors du premier démarrage du système et est enregistrée dans la partie statique de la RAM. Après chaque réinitialisation et après chaque trajet, un nouveau calcul de somme de contrôle est effectué et comparé avec la somme enregistrée. Si les deux valeurs ne correspondent pas, cet avertissement est généré. Par défaut, cette erreur produit une erreur fatale car cela signifie que le contenu de l'EPROM a été changé.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Le contenu précédent de la RAM n'est pas supprimé avant de changer l'EPROM.

RAM vide (voir les instructions).
2 Déposer le cavalier de la carte PRUM pendant 30 secondes ou déposer les deux
RAM (IC 76, 77) pendant 10 secondes (nouvelle carte PRUM avec condensateur)
3 Panne EPROM ou RAM. Remplacer le logiciel.
4 Remplacer la RAM ou la carte.
S5500 & S6500 ERROR LOG
233
0627 RAM failure (Échec de RAM)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>RAM failure</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Après chaque réinitialisation du système et après chaque trajet, tout l'espace d'adresse RAM est contrôlé pour vérifier la cohérence des opérations de lecture et d'écriture. Défaut détecté dans la RAM.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Panne RAM. Remplacer la RAM ou la carte.
0628 Board battery failure (Panne de batterie de la carte)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Board battery failure</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Après chaque réinitialisation et après chaque trajet, la fiabilité du système de batterie (condensateur) est approuvée. Si cette panne survient, la batterie (condensateur) doit être remplacée le plus vite possible car la mise hors tension entraînera une suppression de toutes les données de la RAM.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Batterie trop ancienne ou utilisée trop longtemps.
Remplacer la batterie ou le condensateur.
2 Vérifier la date de la batterie.
3 Mauvais montage ou mauvaise manipulation Vérifier les connexions sur la carte PRUM.
4 Déchargé par un mauvais matériau.
S5500 & S6500 ERROR LOG
234
0629 RAM checksum failure (Échec de somme de contrôle RAM)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>RAM checksum failure</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Une somme de contrôle sur la plage de paramètre de l'espace d'adresse de la RAM est calculée lors du premier démarrage du système et après chaque modification de paramètre, et est enregistrée dans la partie statique de la RAM.

Après chaque réinitialisation et après chaque trajet, un nouveau calcul de somme de contrôle est effectué et comparé avec
la valeur enregistrée. Si les deux valeurs ne correspondent pas, cet avertissement est généré. Par défaut, cela entraîne
une erreur fatale, car cela signifie que le contenu de la partie statique de la RAM a été

modifié et ne peut être contrôlé.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Le contenu précédent de la RAM n'est pas supprimé avant de changer l'EPROM.
RAM vide (comme auparavant).
2 Panne RAM. Remplacer la RAM ou la carte.
0630 Watchdog failure (Panne du chien de garde)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Watchdog failure</i> du MC PVF.
Description Au début du premier démarrage du système, la fonctionnalité du Chien de garde du matériel est vérifiée.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Panne IC chien de garde ou mauvais montage
Remplacer la carte.
S5500 & S6500 ERROR LOG
235
0631 Transmit failure (Panne de transmission)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Transmit failure</i> du MC PVF.
Description Au moins un byte à envoyer est en attente d'envoi. L'interruption est activée mais l'état RTS (Prêt à envoyer) de la communication UART n'est pas paramétré (p. ex. la Commande de course effectuée une réinitialisation à ce moment et ne pouvait pas communiquer). Après 1 sec., l'avertissement 31 survient.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 La ligne de communication est bloquée.
Vérifier le câble de communication (X8)
2 Perturbation ou interférence. Vérifier la protection

3 La Commande de course ne répond pas.
Peut survenir si la Commande de course effectue une réinitialisation alors que le PVF souhaite envoyer un byte.
4 UART défectueux. Remplacer la carte.
S5500 & S6500 ERROR LOG
236
0632 Open safety circuit (Circuit de sécurité ouvert)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Open safety circuit</i> du MC PVF.
Description 1.) Après avoir reçu une commande de démarrage depuis la carte d'interface,

l'état du contacteur du moteur SH1 (VH 70-94)
pi K3 (ancien VF 100, 140) est vérifié. S'il est hors tension, cette erreur est générée. AEG avec un seul contacteur (K2) ou
Variodyn avec carte UKE2 (VF 35, 45, 70-95, 100/BR) : Le retour RSK et RSK1 est prouvé. Parallèle Opération : Retour
RSK, RSK1 (Mic V : RH, RH1) et K2 de l'esclave (armoire AS3) est prouvé.
2.) Lors du test de fonctionnement "check current loop" (vérifier la boucle de courant) lancé depuis CADI, les contacteurs du
moteur doivent être fermés. Si ce n'est pas le cas, la boucle de courant est ouverte et le test est terminé en soumettant cette
erreur.
3.) Lors d'un trajet, si les contacteurs du moteur s'ouvrent pendant une période inférieure à 10 ms, et se referment, un
avertissement (et non une erreur) est émis pour informer que le contrôleur PVF peut rencontrer des problèmes pour suivre
les valeurs de courant de référence. Le trajet est terminé et s'arrête immédiatement. L'avertissement ou l'erreur consécutive
peut être l'erreur 614. Si les contacteurs du moteur s'ouvrent pendant un trajet, et restent ouverts pendant plus de 10 ms,
aucun avertissement ni erreur n'est généré. Le PVF estime que ce trajet est terminé et s'arrête immédiatement. Il s'agit d'une
situation habituelle pour le trajet de montage ou d'inspection.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Au début d'un trajet, les contacteurs de moteur sont désactivés avant
que le PVF ne reçoive la commande d'arrêt, après réception de la
commande de démarrage : les contacts de porte de cabine ou de
gaine, ou tout autre composant de la chaîne de sécurité, ne sont pas
stables.
Contrôler la chaîne de sécurité
2 Mauvais TOPT (uniquement VF 70-94 et ancien VF 100, 140). Remplacer TOPT
3 Mauvais relais RSK ou RSK1 (retour) Vérifier le retour du relais RSK et RSK1
4 Mauvais câblage de retour. Vérifier l'entrée PVF X4.6

5 Mauvaise alimentation des contacteurs du moteur. Vérifier l'alimentation de SH, SH1 (SF), (K2)
S5500 & S6500 ERROR LOG
237
0633 HW encoder warning (Avertissement d'encodeur matériel)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>HW encoder warning</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Avertissement tacho moteur : Les signaux A, A-, B, B- du tacho moteur sont prouvés par le matériel PVF à l'arrêt et lors d'un trajet.
Si une panne est détectée du démarrage du trajet, une erreur est générée et le démarrage n'est pas autorisé. Lors d'un trajet, à chaque fois qu'une panne est détectée, un avertissement est généré. Dans ce cas, l'avertissement consécutif peut être l'erreur 614.
Infos
supplémentaires

Néant.
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Mauvais électronique tacho ou câble tacho (le connecteur n'est pas inséré correctement ou le câble est endommagé)
Vérifier le tacho moteur, le câble et les connecteurs (PVF X9 et/ou connecteur IG).
2 Perturbation ou interférence. Vérifier la protection du tacho.
3 Vibrations mécaniques de la plaque tacho au début et à la fin d'un trajet.
S5500 & S6500 ERROR LOG
238
0634 Exception vector (Vecteur d'exception)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Exception vector</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Le processeur PVF détecte un défaut interne (p. ex. division par zéro). Lorsque cette erreur est générée, le périphérique CPU est réinitialisé (signifie une réinitialisation sur la carte PVF). L'ID, le type d'exception, la date, l'heure, le nombre de trajet, etc. et le contenu de tous les registres du CPU sont sauvegardés dans le Journal d'état du CPU. La date, l'heure, le nombre de trajet, etc. sont également enregistrés dans le Journal d'erreur, comme à l'habitude. Pour les diagnostics, le « Journal d'état CPU » et les « Compteurs d'état CPU » du PVF doivent être utilisés, ainsi que les « Journaux d'avertissement et d'erreur » et les « Compteurs d'avertissement et d'erreur ».
Normalement, cette erreur ne doit pas survenir.
Infos
supplémentaires
Néant.

ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Paramètres entièrement erronés Vérifier les paramètres PVF.
2 Vérifier le journal d'état CPU du PVF : Si l'événement division par zéro est enregistré, certains paramètres sont certainement erronés.
3 La RAM n'est pas correctement supprimée après un changement du logiciel. Déposer les deux RAM (IC 76, 77) pendant au moins 10 sec. Cela est absolument nécessaire, si le logiciel PVF (EPROM) a été changé.
4 Panne de CPU ou de périphérique. Perturbation ou interférence. Remplacer la carte PVF.
5 Alimentation électrique défectueuse (5V). Vérifier UVVF ou UKE2.
6 Problème logiciel. S'il n'est pas possible de résoudre le problème en utilisant les actions décrites ci-dessus, contacter Ebikon, département R&DDR.
0635 Contactor time exceeded (Temps de contacteur dépassé)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Contactor time exceeded</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Lors de chaque activation ou désactivation du contacteur de charge et/ou d'entrée, leurs états logiques sont contrôlés par la fonction de surveillance. Si aucun de ces états n'est défini pendant plus de 10 sec., cet

avertissement est généré. Comme précédemment.
Infos supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Mauvais réglage des paramètres PVF : "t_char on / off", "t_inp on / off" (supérieur à 10 sec.) Régler ces paramètres aux valeurs par défaut (0,2 sec.).
S5500 & S6500 ERROR LOG
239
0636 Driver Print power failure (Panne d'alimentation d'impression du pilote)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Driver Print power failure</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Lors du cycle d'initialisation du logiciel, un signal est réglé sur la carte d'alimentation (UVVF) afin d'activer le relais d'alimentation électrique de la carte de pilote. S'il y a un court-circuit au niveau de la carte de pilote (VF100, 140, 220: carte PWR), l'alimentation PVF (UVVF) est coupée et le PVF est réinitialisé, le cycle d'initialisation redémarre. Si cela survient le nombre de fois limite (actuellement 3) à la suite, l'erreur est générée. Si cette panne est générée avec le Variodyn 70-94, il peut s'agit d'un problème de produit ou d'alimentation.
Infos supplémentaires

Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Carte d'alimentation électrique ou câblage défectueux.
Vérifier la carte UVVF ou UKE2 (VF35, 45 ,70-95, 100/BR).
2 Carte de pilote ou câblage défectueux. Vérifier le câblage et l'alimentation de la carte PWR (VF100, 140, 220)
0637 Overtemperature brake resistor (Surtempérature de la résistance de freinage)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Overtemperature brake resistor</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Le contrôle de surtempérature a détecté une surchauffe des résistances de freinage. Lorsque l'ascenseur est à l'arrêt (et qu'un appel est lancé), il est bloqué, si l'ascenseur est en mouvement, le trajet se termine. Si l'ascenseur reste en mouvement pendant plus de 30 sec., un arrêt d'urgence est initié.
Infos supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Variodyn 35, 45,70, 100/BR : Surtempérature dans la résistance de freinage de l'onduleur. dysfonctionnement du hacheur de freinage et de la résistance de freinage.
Vérifier le hacheur de freinage et la résistance de freinage.
2 Mauvais câblage du signal d'entrée X4.9. Vérifier la connexion du signal KTHBR.
S5500 & S6500 ERROR LOG
240
0638 FCR no start (Pas de démarrage FCR)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>FCR no start</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Après une commande de trajet, le PVF active le FCR. S'il ne démarre pas, cette erreur est générée. Actif uniquement si le paramètre d'ascenseur <i>Inverter_Model</i> (Modèle d'onduleur) est réglé sur 15 (FCR).
Infos supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Pas de jeu FCR interne dû à une sous-tension (principal), panne Skiip,
Vérifier le journal d'erreur FCR
2 Câblage d'entrée incorrect Vérifier les connexions de câblage PVF X4.5 (entrée)
3 Câblage de sortie incorrect Vérifier les connexions de câblage PVF X3.7
0639 FCR no stop (Pas d'arrêt FCR)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>FCR no stop</i> du <i>MC PVF</i> .

Description	Une minute après l'arrêt du trajet ou après la déconnexion de la liaison CC, PVF désactive le FCR. S'il ne s'arrête pas, cette
	erreur est générée. Actif uniquement si le paramètre d'ascenseur Inverter_Model (Modèle d'onduleur) est réglé sur 15 (FCR).
Infos	
supplémentaires	
	Néant.
ID source	Néant.
Causes et	
actions ID Causes probables du message Actions à prendre	
1	Problèmes FCR Vérifier le FCR
2	Câblage d'entrée incorrect Vérifier les connexions de câblage PVF X4.5 (entrée)
3	Câblage de sortie incorrect Vérifier les connexions de câblage PVF X3.7
	S5500 & S6500 ERROR LOG
	241
0640 FCR interrupt (Interruption FCR)	
Résumé	Cette section décrit l'erreur <i>FCR interrupt</i> du <i>MC PVF</i> .
Description	Lors du trajet, le FCR s'arrête de fonctionner (voir le journal d'erreur FCR pour connaître la cause). Actif uniquement si le
	paramètre d'ascenseur Inverter_Model (Modèle d'onduleur) est réglé sur 15 (FCR).
Infos	
supplémentaires	
	Néant.
ID source	Néant.
Causes et	
actions ID Causes probables du message Actions à prendre	
1	Secteur défectueux, surtempérature FCR, ... Vérifier le journal d'erreur FCR
2	Câblage d'entrée incorrect Vérifier les connexions de câblage PVF X4.5
0641 External error (Erreur externe)	
Résumé	Cette section décrit l'erreur <i>External error</i> du <i>MC PVF</i> .
Description	Cette erreur survient si l'entrée EXTERNAL_OPERATION (opération externe)
	(précédemment nommé RESERVE2; PVF
	X4.5) est réglé en niveau haut (haut niveau = supérieur à 9 V). Si le paramètre d'ascenseur Inverter_Model (Modèle
	d'onduleur) est réglé sur 11 (NOUVEAU MONITEUR AEG), 20 (DISPOSITIF EXTERNE DE SURVEILLANCE) ou toute
	opération en parallèle, cette entrée est vérifiée au démarrage et au cours du déplacement, dans le cas contraire, elle n'est
	pas contrôlée. Cette entrée représente l'état d'un dispositif externe.
	Carte PVFP : X4.5 connecté en interne à X5.8. Il est possible d'utiliser cette gestion d'erreur améliorée (apparence réduite
	de l'erreur 614) pour tous les Variodyns avec convertisseur AEG et carte PVF. Brancher le PVF X4.5 au X5.8 (souder un fil à
	l'arrière de la carte) et régler le paramètre inverter_model sur 20 (ancien VF100, 140) ou sur 11 (nouveau VF100, 140, 220
	avec un contacteur). En cas d'onduleur à un contacteur, la résistance R184 sur la carte PWR doit être remplacée par une
	nouvelle avec la valeur 100 kOhm.

Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Le dispositif externe détecte une erreur Vérifier les voyants d'erreur sur le dispositif externe
(normalement carte UKE2 ou PWR)
*)
2 Le circuit de sécurité s'ouvre au cours d'un trajet
(entraîne normalement 1 avertissement)
Vérifier le journal d'événement de Commande de course, pour
détecter un problème de sécurité du circuit,
comparer les heures
3 Câblage d'entrée incorrect Vérifier les connexions de câblage (PVF X4.5 ou PVFP X5.8)
4 Remarque : VF 35, 45, 70-95, 100/BR, 280 :
dispositif externe = carte UKE2 VF 100, 140, 220:
dispositif externe = carte PWR
5 *) Plus d'informations sur la façon de vérifier les
voyants d'erreur, voir l'erreur 614.
S5500 & S6500 ERROR LOG
242
0642 PCC failure (Panne de PCC)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>PCC failure</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Un ou plusieurs des trois contrôleurs en parallèle de la carte PCC ne sont pas activés (CC1 : pont 9 sur la carte PCC) et
le paramètre d'ascenseur PVD Inverter_Model est réglé sur opération parallèle. Vérifier au démarrage du trajet.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Contrôleur en parallèle non activé Vérifier les connexions sur la carte PCC.

2 Paramètres PVF erronés. Vérifier le paramètre d'ascenseur Inverter_model
0643 Supply failure cc1 (Panne d'alimentation cc1)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Supply failure cc1</i> du <i>MC PVF</i> .
Description L'alimentation 5 V interne du contrôleur CC1 est inférieure à 4,5 V. Vérifier au démarrage et au cours du trajet.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Alimentation 24 V défectueuse ou défaut de câblage Vérifier l'entrée 24 V (PCC X1.2)

2 Le convertisseur DC-DC sur la carte PCC est défectueux
Remplacer la carte PCC.
S5500 & S6500 ERROR LOG
243
0644 Input contactor failure cc1 (Panne du contacteur d'entrée cc1)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Input contactor failure cc1</i> du MC PVF.
Description Le contacteur d'entrée du convertisseur parallèle (1_SGR) ne répond pas au signal d'activation ou de désactivation.
Cela s'applique uniquement à l'opération en parallèle avec les convertisseurs Schindler (VF 280). En cas d'opération en parallèle avec les convertisseurs AEG (VF 140/220), le retour du contacteur n'est pas connecté et cette erreur ne doit jamais survenir (sauf si le paramètre d'ascenseur PVF Inverter_model est erroné).
Infos supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Panne du contacteur d'entrée Vérifier la bobine du contacteur
2 Retour erroné. Vérifier les contacts auxiliaires et le câblage PCC X3.2
3 Erreur de câblage, pas de signal pilote Vérifier le signal du pilote VSGR sur PVFP X3.4
0645 Charge contactor failure cc1 (Panne du contacteur de charge cc1)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Charge contactor failure cc1</i> du MC PVF.
Description Le contacteur de charge du convertisseur parallèle (1_SGR) ne répond pas au signal d'activation ou de désactivation.
Cela s'applique uniquement à l'opération en parallèle avec convertisseurs Schindler (VF 280). En cas d'opération en parallèle avec convertisseurs AEG (VF 140/220), le retour du contacteur n'est pas connecté et cette erreur ne doit jamais survenir (sauf si le paramètre d'ascenseur PVF Inverter_model est erroné).
Infos supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Panne du contacteur d'entrée Vérifier la bobine du contacteur
2 Retour erroné. Vérifier les contacts auxiliaires et le câblage PCC X3.4
3 Erreur de câblage, pas de signal pilote Vérifier le signal du pilote VSGRW sur PVFP X3.3
S5500 & S6500 ERROR LOG
244
0646 DL overvolt trigg cc1 (Déclenchement surtension DL cc1)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>DL overvolt trigg cc1</i> du MC PVF.
Description Surtension de liaison CC détectée si > 730 V. Vérifié par le logiciel à l'arrêt, au démarrage et toutes les 10 ms lors du trajet.
Infos

supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Variodyn 280 (Schindler) : Dysfonctionnement du convertisseur avant (FCR)
Vérifier le FCR
2 Variodyn 100/140/220 (AEG) dispose de ses propres circuits de contrôle et cette fonction de surveillance est redondante.
Ignorer
3 Interférences ou mesure de tension erronée Mesurer la tension entre PCC X3.9 et X3.10. Elle doit être de UDCL/100
S5500 & S6500 ERROR LOG
245
0647 Current difference warn cc1 (Avertissement de différence de courant cc1)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Current difference warn cc1</i> du MC PVF.
Description 1) Différence de courant sur le contrôle CC1 entre la valeur actuelle et la valeur de référence détectée lors d'un trajet.
2) Valeur de courant CC1 différente de zéro à l'arrêt (entraîne un avertissement suivi de l'erreur 11)
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Boucle de courant interrompue sur CC1 : Court-circuit IGBT (Variodyn 280) ou toute autre fonction de surveillance (Variodyn 100/140/220 : surintensité, surtension, etc.) activée.
Vérifier l'IGBT, vérifier les voyants d'erreur sur la carte PWR (uniquement convertisseur AEG, VF 140 / 220)
2 Le contrôleur de courant atteint sa limite, trop de courant nécessaire.
Vérifier les connexions de câblage LEM CC1
3 Paramètres PVFP erronés. Vérifier les paramètres
4 Erreur de différence de courant enregistrée sur la carte PCC à l'arrêt (p. ex. causé par des interférences), détecté au démarrage du trajet
Vérifier le journal d'erreur, si l'erreur est détectée en phase de trajet EXCITING_FIELD.
5 Ensuite, contrôler la carte PCC
6 Le PVFP ne détecte pas de circuit de sécurité ouvert et
essaye de se lancer.
Vérifier le journal d'événement de Commande de course,

pour détecter un problème de sécurité du circuit
7 Contacteur K2 défectueux Vérifier le contacteur K2
8 Absence d'alimentation depuis les LEM du convertisseur CC1
Vérifier les connexions de câblage LEM CC1
9 Interférences, mauvaise protection du câble du convertisseur LEM
Vérifier la protection du câble LEM
10 Câbles moteur mélangés Vérifier le câblage des câbles du moteur
11 Valeur de courant différente de zéro à l'arrêt (p. ex. interférences)
Vérifier le contacteur K2 et le convertisseur de fréquence
12 Avertissement en conséquence de l'erreur 46/54/62 ou 48/56/64 ou 50
Voir le journal d'avertissement S5500 & S6500 ERROR LOG
246
0648 Current loop failure cc1 (Panne de boucle de courant cc1)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Current loop failure cc1</i> du MC PVF.
Description Absence de retour depuis les LEM du convertisseur CC1
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Le câble de rétroaction X2 de la carte PCC est défectueux ou n'est pas connecté à la prise.
0649 Overtemperature cc1 (Surtempérature cc1)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Overtemperature cc1</i> du MC PVF.
Description Le contrôle de surtempérature a détecté une surchauffe des transistors d'alimentation sur le convertisseur CC1. Lorsque l'ascenseur est à l'arrêt, il est bloqué, s'il est en mouvement, le trajet se termine. Si l'ascenseur reste en mouvement pendant plus de 30 sec., un arrêt d'urgence est généré.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Surtempérature du dissipateur thermique de l'onduleur CC1.
Vérifier les transistors de puissance.
2 Mauvais câblage du signal d'entrée Vérifier le câblage du signal d'entrée 1_KTHVF PCC X3.6)
S5500 & S6500 ERROR LOG
247
0650 External error cc1 (Erreur externe cc1)

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>External error cc1</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Cette erreur survient, si l'entrée X3.1 (1_READY) sur la carte PCC n'est pas au
niveau élevé (haut niveau = supérieur à 9 V).
Cette entrée représente l'état de courant d'un convertisseur CC1. Vérifier au démarrage et au cours du trajet.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Le convertisseur CC1 détecte une erreur Vérifier le convertisseur CC1 (convertisseur AEG : voir les
voyants d'erreur sur la carte PWR)
2 Le circuit de sécurité s'ouvre au cours d'un trajet
(entraîne normalement 1 avertissement)
Vérifier le journal d'événement de Commande de course,
pour détecter un problème de sécurité du circuit, comparer
les heures
3 Câblage d'entrée incorrect Vérifier les connexions de câblage (PVF X3.1 ou PWR
X102.6)
4 Remarque : Opération en parallèle avec convertisseur
AEG : Vérifier les voyants d'erreur sur la carte PWR en
opération parallèle avec le convertisseur Schindler :
Vérifier les voyants d'erreur sur la carte UKE2
5 Plus d'informations sur la façon de vérifier les voyants
d'erreur, voir l'erreur 614.
0651 Supply failure cc2 (Panne d'alimentation cc2)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Supply failure cc2</i> du <i>MC PVF</i> .
Description L'alimentation 5 V interne du contrôleur CC2 est inférieure à 4,5 V. Vérifier au
démarrage et au cours du trajet.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Alimentation 24 V défectueuse ou défaut de câblage Vérifier l'entrée 24 V (PCC X1.2)
2 Le convertisseur DC-DC sur la carte PCC est défectueux Remplacer la carte PCC.
S5500 & S6500 ERROR LOG
248
0652 Input contactor failure cc2 (Panne du contacteur d'entrée cc2)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Input contactor failure cc2</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Le contacteur d'entrée du convertisseur parallèle (2_SGR) ne répond pas au
signal d'activation ou de désactivation.
Cela s'applique uniquement à l'opération en parallèle avec convertisseurs Schindler (VF
280). En cas d'opération en

parallèle avec les convertisseurs AEG (VF 140/220), le retour du contacteur n'est pas connecté et cette erreur ne doit jamais
survenir (sauf si le paramètre d'ascenseur PVF Inverter_model est erroné).
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et

actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Panne du contacteur d'entrée Vérifier la bobine du contacteur
2 Retour erroné. Vérifier les contacts auxiliaires et le câblage PCC X??.
3 Erreur de câblage, pas de signal pilote Vérifier le signal du pilote VSGR sur PVFP X3.4
0653 Charge contactor failure cc2 (Panne du contacteur de charge cc2)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Charge contactor failure cc2</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Le contacteur de charge du convertisseur parallèle (2_SGR) ne répond pas au signal d'activation ou de désactivation.
Cela s'applique uniquement à l'opération en parallèle avec convertisseurs Schindler (VF 280). En cas d'opération en
parallèle avec convertisseurs AEG (VF 140/220), le retour du contacteur n'est pas connecté et cette erreur ne doit jamais
survenir (sauf si le paramètre d'ascenseur PVF Inverter_model est erroné).
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Panne du contacteur d'entrée Vérifier la bobine du contacteur
2 Retour erroné. Vérifier les contacts auxiliaires et le câblage PCC X??.
3 Erreur de câblage, pas de signal pilote Vérifier le signal du pilote VSGR sur PVFP X3.3
S5500 & S6500 ERROR LOG
249
0654 DL overvolt trigg cc2 (Déclenchement surtension DL cc2)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>DL overvolt trigg cc2</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Surtension de liaison CC2 détectée si > 730 V. Vérifié par le logiciel à l'arrêt, au démarrage et toutes les 10 ms lors du trajet.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Variodyn 280 (Schindler) : Dysfonctionnement du convertisseur avant (FCR)
Vérifier le FCR
2 Variodyn 100/140/220 (AEG) dispose de ses propres circuits de
contrôle et cette fonction de surveillance est redondante.
Ignorer

3 Interférences ou mesure de tension erronée Mesurer la tension entre PCC X?.? et X?.?.
4 Elle doit être de UDCL:100
S5500 & S6500 ERROR LOG
250
0655 Current difference warn cc2 (Avertissement de différence de courant cc2)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Current difference warn cc2</i> du <i>MC PVF</i> .
Description 1) Différence de courant sur le contrôle CC2 entre la valeur actuelle et la valeur de référence détectée lors d'un trajet.
2) Valeur de courant CC2 différente de zéro à l'arrêt (entraîne un avertissement suivi de l'erreur 11)
Infos
supplémentaires
Néant.

ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Boucle de courant interrompue sur CC2 : Court-circuit
IGBT (Variodyn 280) ou toute autre fonction de
surveillance (Variodyn 100/140/220 : surintensité,
surtension, etc.) activée.
Vérifier l'IGBT, vérifier les voyants d'erreur sur la carte
PWR (uniquement convertisseur AEG, VF 140 / 220)
2 Le contrôleur de courant atteint sa limite, trop de courant
nécessaire.
Vérifier les connexions de câblage LEM CC2
3 Paramètres PVFP erronés. Vérifier les paramètres
4 Erreur de différence de courant enregistrée sur la carte
PCC à l'arrêt (p. ex. causé par des interférences), détecté
au démarrage du trajet
Vérifier le journal d'erreur, si l'erreur est détectée en phase
de trajet EXCITING_FIELD.
5 Ensuite, contrôler la carte PCC
6 Le PVFP ne détecte pas de circuit de sécurité ouvert et
essaye de se lancer.
Vérifier le journal d'événement de Commande de course,
pour détecter un problème de sécurité du circuit
7 Contacteur K2 défectueux Vérifier le contacteur K2
8 Absence d'alimentation depuis les LEM du convertisseur
CC2
Vérifier les connexions de câblage LEM CC2
9 Interférences, mauvaise protection du câble du
convertisseur LEM
Vérifier la protection du câble LEM
10 Câbles moteur mélangés Vérifier le câblage des câbles du moteur
11 Valeur de courant différente de zéro à l'arrêt (p. ex.
interférences)
Vérifier le contacteur K2 et le convertisseur de fréquence
12 Avertissement en conséquence de l'erreur 46/54/62 ou

48/56/64 ou 58
Voir le journal d'avertissement
S5500 & S6500 ERROR LOG
251
0656 Current loop failure cc2 (Panne de boucle de courant cc2)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Current loop failure cc2</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Absence de retour depuis les LEM du convertisseur CC2
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Le câble de rétroaction X? de la carte PCC est défectueux ou n'est pas connecté à la prise.
0657 Overtemperature cc2 (Surtempérature cc2)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Overtemperature cc2</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Le contrôle de surtempérature a détecté une surchauffe des transistors

d'alimentation sur le convertisseur CC2. Lorsque
l'ascenseur est à l'arrêt, il est bloqué, s'il est en mouvement, le trajet se termine. Si l'ascenseur reste en mouvement pendant
plus de 30 sec., un arrêt d'urgence est généré.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Surtempérature du dissipateur thermique de l'onduleur CC2.
Vérifier les transistors de puissance.
2 Mauvais câblage du signal d'entrée Vérifier le câblage du signal d'entrée 2_KTHVF PCC X?.?)
S5500 & S6500 ERROR LOG
252
0658 External error cc2 (Erreur externe cc2)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>External error cc2</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Cette erreur survient, si l'entrée X?.? (2_READY) sur la carte PCC n'est pas au niveau élevé (haut niveau = supérieur à 9 V).
Cette entrée représente l'état de courant d'un convertisseur CC2. Vérifier au démarrage et au cours du trajet.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre

1 Le convertisseur CC2 détecte une erreur Vérifier le convertisseur CC2 (convertisseur AEG : voir les voyants d'erreur sur la carte PWR)
2 Le circuit de sécurité s'ouvre au cours d'un trajet (entraîne normalement 1 avertissement) Vérifier le journal d'événement de Commande de course, pour détecter un problème de sécurité du circuit, comparer les heures
3 Câblage d'entrée incorrect Vérifier les connexions de câblage (PVF X??.? ou PWR X102.6/ UKE2 X??.?)
4 Remarque : Opération en parallèle avec convertisseur AEG : Vérifier les voyants d'erreur sur la carte PWR en opération parallèle avec le convertisseur Schindler : Vérifier les voyants d'erreur sur la carte UKE2
5 Plus d'informations sur la façon de vérifier les voyants d'erreur, voir l'erreur 614.
0659 Supply failure cc3 (Panne d'alimentation cc3)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Supply failure cc3</i> du MC PVF.
Description L'alimentation 5 V interne du contrôleur CC3 est inférieure à 4,5 V. Vérifier au démarrage et au cours du trajet.
Infos supplémentaires
Néant.
ID source Néant.

Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Alimentation 24 V défectueuse ou défaut de câblage Vérifier l'entrée 24 V (PCC X1.2)
2 Le convertisseur DC-DC sur la carte PCC est défectueux Remplacer la carte PCC.
S5500 & S6500 ERROR LOG 253
0660 Input contactor failure cc3 (Panne du contacteur d'entrée cc3)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Input contactor failure cc3</i> du MC PVF.
Description Le contacteur d'entrée du convertisseur parallèle (3_SGR) ne répond pas au signal d'activation ou de désactivation. Cela s'applique uniquement à l'opération en parallèle avec convertisseurs Schindler (VF 280). En cas d'opération en parallèle avec convertisseurs AEG (VF 140/220), le retour du contacteur n'est pas connecté et cette erreur ne doit jamais survenir (sauf si le paramètre d'ascenseur PVF Inverter_model est erroné).
Infos supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Panne du contacteur d'entrée Vérifier la bobine du contacteur

2 Retour erroné. Vérifier les contacts auxiliaires et le câblage PCC X??.?
3 Erreur de câblage, pas de signal pilote Vérifier le signal du pilote VSGR sur PVFP X3.4
0661 Charge contactor failure cc3 (Panne du contacteur de charge cc3)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Charge contactor failure cc3</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Le contacteur de charge du convertisseur parallèle (3_SGR) ne répond pas au signal d'activation ou de désactivation.
Cela s'applique uniquement à l'opération en parallèle avec convertisseurs Schindler (VF 280). En cas d'opération en
parallèle avec convertisseurs AEG (VF 140/220), le retour du contacteur n'est pas connecté et cette erreur ne doit jamais
survenir (sauf si le paramètre d'ascenseur PVF Inverter_model est erroné).
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Panne du contacteur d'entrée Vérifier la bobine du contacteur
2 Retour erroné. Vérifier les contacts auxiliaires et le câblage PCC X??.?
3 Erreur de câblage, pas de signal pilote Vérifier le signal du pilote VSGRW sur PVFP X3.3
S5500 & S6500 ERROR LOG
254
0662 DL overvolt trigg cc3 (Déclenchement surtension DL cc3)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>DL overvolt trigg cc3</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Surtension de liaison CC3 détectée si > 730 V. Vérifié par le logiciel à l'arrêt, au démarrage et toutes les 10 ms lors du trajet.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Variodyn 280 (Schindler) : Dysfonctionnement du
convertisseur avant (FCR)
Vérifier le FCR
2 Variodyn 100/140/220 (AEG) dispose de ses propres
circuits de contrôle et cette fonction de surveillance est
redondante.
Ignorer
3 Interférences ou mesure de tension erronée Mesurer la tension entre PCC X??.? et X??.?
Elle doit être
de UDCL/100
S5500 & S6500 ERROR LOG
255
0663 Current difference warn cc3 (Avertissement de différence de courant cc3)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Current difference warn cc3</i> du <i>MC PVF</i> .
Description 1) Différence de courant sur le contrôle CC3 entre la valeur actuelle et la valeur de référence détectée lors d'un trajet.

2) Valeur de courant CC3 différente de zéro à l'arrêt (entraîne un avertissement suivi de l'erreur 11)
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Boucle de courant interrompue sur CC3 : Court-circuit IGBT (Variodyn 280) ou toute autre fonction de surveillance (Variodyn 100/140/220 : surintensité, surtension, etc.) activée.
Vérifier l'IGBT, vérifier les voyants d'erreur sur la carte PWR (uniquement convertisseur AEG, VF 140 / 220)
2 Le contrôleur de courant atteint sa limite, trop de courant nécessaire.
Vérifier les connexions de câblage LEM CC3
3 Paramètres PVFP erronés. Vérifier les paramètres
4 Erreur de différence de courant enregistrée sur la carte PCC à l'arrêt (p. ex. causé par des interférences), détecté au démarrage du trajet
Vérifier le journal d'erreur, si l'erreur est détectée en phase de trajet EXCITING_FIELD.
5 Ensuite, contrôler la carte PCC
6 Le PVFP ne détecte pas de circuit de sécurité ouvert et essaye de se lancer.
Vérifier le journal d'événement de Commande de course, pour détecter un problème de sécurité du circuit
7 Contacteur K2 défectueux Vérifier le contacteur K2
8 Absence d'alimentation depuis les LEM du convertisseur CC3
Vérifier les connexions de câblage LEM CC3
9 Interférences, mauvaise protection du câble du convertisseur LEM
Vérifier la protection du câble LEM
10 Câbles moteur mélangés Vérifier le câblage des câbles du moteur
11 Valeur de courant différente de zéro à l'arrêt (p. ex. interférences)
Vérifier le contacteur K2 et le convertisseur de fréquence
12 Avertissement en conséquence de l'erreur 46/54/62 ou 48/56/64 ou 66
Voir le journal d'avertissement S5500 & S6500 ERROR LOG
256
0664 Current loop failure cc3 (Panne de boucle de courant cc3)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Current loop failure cc3</i> du MC PVF.
Description Absence de retour depuis les LEM du convertisseur CC3

Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Le câble de rétroaction X? de la carte PCC est défectueux ou n'est pas connecté à la prise.
0665 Overtemperature cc3 (Surtempérature cc3)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Overtemperature cc3</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Le contrôle de surtempérature a détecté une surchauffe des transistors d'alimentation sur le convertisseur CC3. Lorsque l'ascenseur est à l'arrêt, il est bloqué, si l'ascenseur est en mouvement, le trajet se termine. Si l'ascenseur reste en mouvement pendant plus de 30 sec., un arrêt d'urgence est généré.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Surtempérature du dissipateur thermique de l'onduleur CC3.
Vérifier les transistors de puissance.
2 Mauvais câblage du signal d'entrée Vérifier le câblage du signal d'entrée 3_KTHVF PCC X?.?)
S5500 & S6500 ERROR LOG
257
0666 External error cc3 (Erreur externe cc3)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>External error cc3</i> du <i>MC PVF</i> .
Description Cette erreur survient, si l'entrée X?.? (3_READY) sur la carte PCC n'est pas au niveau élevé (haut niveau = supérieur à 9 V). Cette entrée représente l'état de courant d'un convertisseur CC3. Vérifier au démarrage et au cours du trajet.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et

actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Le convertisseur CC3 détecte une erreur Vérifier le convertisseur CC3 (convertisseur AEG : voir les voyants d'erreur sur la carte PWR)
2 Le circuit de sécurité s'ouvre au cours d'un trajet (entraîne normalement 1 avertissement)
Vérifier le journal d'événement de Commande de course, pour détecter un problème de sécurité du circuit, comparer les heures

3 Câblage d'entrée incorrect Vérifier les connexions de câblage (PVF X?.? ou PWR X102.6/ UKE2 X?.?)
4 Remarque : Opération en parallèle avec convertisseur AEG : Vérifier les voyants d'erreur sur la carte PWR en opération parallèle avec le convertisseur Schindler : Vérifier les voyants d'erreur sur la carte UKE2
5 Plus d'informations sur la façon de vérifier les voyants d'erreur, voir l'erreur 614.
0667 Dummy 1 (Factice 1)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Dummy 1</i> du MC PVF.
Description Inutilisé.
Infos supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
0668 Dummy 2 (Factice 2)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Dummy 2</i> du MC PVF.
Description Inutilisé.
Infos supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
258
0669 Dummy 3 (Factice 3)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Dummy 3</i> du MC PVF.
Description Inutilisé.
Infos supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
0700 Memory Failure (Panne de mémoire)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Memory failure</i> du MC PVEC.
Description Accès mémoire incorrect.
Infos supplémentaires
1 : Erreur après lecture de / écriture dans la RAM
2: PLD non programmé (uniquement pour circuit imprimé PIOVEC)
Autres informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables du message Actions à prendre

0705 Speed Difference (Différence de vitesse)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Speed Difference</i> du MC PVEC.
Description La différence entre la valeur de référence de vitesse provenant du contrôleur de course et la réaction de vitesse réelle,

dérivée du codeur de moteur, dépasse la valeur définie par le paramètre OVER_SPEED_FACT. Le paramètre
OVER_SPEED_FACT se rapporte à la vitesse nominale.
Autre cause d'erreur : malgré un couple élevé, aucune vitesse réelle ne peut être mesurée (erreur de régulation de
vitesse).
Infos
supplémentaires
1: Sous-vitesse
2: Survitesse
3: Erreur de régulation de vitesse
4: Mauvais sens de rotation détecté pendant le test 'sens de rotation' (test du sens de rotation pour moteurs asynchrones)
5: Arrêt d'urgence pendant le réglage du test de régulation sans tachymètre
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Info additionnelle 1 - 3:
a) La manoeuvre ne peut pas fournir un couple suffisant pour
suivre la référence de vitesse ;Causes possibles :
- Le frein ne se desserre pas
- Ascenseur non équilibré
- Puissance de sortie du convertisseur de fréquence
insuffisante
b) Le codeur incrémental est défectueux
a) Veiller à ce que les freins ne restent pas serrés
b) Vérifier que la cabine est équilibrée à 50 %
c) Réduire les valeurs d'accélération ou de décélération
d) Contrôler le paramètre d'ascenseur "impu ref"
e) Contrôler le codeur
2 Information additionnelle 4: Signaux du tachymètre ou
phases du moteur inversé(e)s (détection de l'erreur
immédiatement après le démarrage de la course)
Inverse les signaux du tachymètre / phases du moteur,
ou exécuter un test de direction
S5500 & S6500 ERROR LOG
266
0706 Speed Ref Missing (Référence de vitesse absente)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Speed Ref Missing</i> du MC PVEC.
Description Les télégrammes de référence de vitesse issus du contrôleur de course
(manoeuvre MX / TX / PTCM) sont manquants
pendant au moins deux périodes consécutives (20 ms).
Infos
supplémentaires
Néant.

Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Ligne de communication interrompue entre le
contrôleur de course (p. ex. circuit imprimé
ASIALOG/ASIX) et la commande du moteur (p. ex.
circuit imprimé PIOVECxx / PVEC)
Contrôler la communication série (câble et connexion vers les
circuits imprimés)
2 Circuit imprimé défectueux Remplacer le circuit imprimé concerné
0707 SGRW Failure (Panne SGRW)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>SGRW failure</i> du <i>MC PVEC</i> .
Description Commande ou contact auxiliaire de retour du contacteur de charge SGRW défectueux.
Infos
supplémentaires
1: Contact SGRW non activé lorsque VSGRW est activé
2: Contact SGRW non désactivé lorsque VSGRW est désactivé
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Câblage du signal de commande VSGRW ou du
signal de retour SGRW interrompu ou non
connecté
Contrôler le câblage correspondant d'après les schémas électriques
2 Contacteur SGRW défectueux Contrôler le contacteur SGRW
S5500 & S6500 ERROR LOG
267
0708 SH Failure (Panne SH)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>SHfailure</i> du <i>MC PVEC</i> .

Description Commande ou contact auxiliaire de retour du contacteur SGR/SH défectueux.
Infos
supplémentaires
1: Contact SGR/SH non activé lorsque VSGR est activé
2: Contact SGR/SH non désactivé lorsque VSGR est désactivé
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 câblage du signal de commande VSGR ou du

signal de retour SGR/SH interrompu ou non
connecté
Contrôler le câblage correspondant d'après les schémas électriques
2 Contacteur SGR/SH défectueux Contrôler le contacteur SGR/SH
3 TX-GC: SGR a la fonction de SH, et cette
erreur est également générée lorsque le circuit
de sécurité s'ouvre pendant une course ou un
test
Contrôler le circuit de sécurité et le journal des erreurs complet
4 Problème connu dans le logiciel VecSys. Mettre à jour le logiciel VecSys à la version 2.14 (ou supérieure)
S5500 & S6500 ERROR LOG
268
0709 Safety Circuit (Circuit de sécurité)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Safety circuit</i> du <i>MC PVEC</i> .
Description Le convertisseur de fréquence détecte que le circuit de sécurité s'ouvre (relais RSK désactivé) lors d'un trajet ou d'un test. La
surveillance du circuit de sécurité réalisée par la commande (commande de course) peut également générer un message
lorsque le circuit de sécurité s'ouvre. Sur les convertisseurs de fréquence Schindler, la surveillance du circuit de sécurité est
plus sensible que celle effectuée par la commande de course.
Mise en garde : Cette erreur n'indique pas un défaut ou un comportement anormal de l'ensemble d'alimentation
(convertisseur de fréquence, PVEC/PIOVEC), mais du système dans son ensemble ; elle se réfère également à la
surveillance (erreurs) du circuit de sécurité de la commande de course.
L'erreur n'est pas générée lors des trajets d'inspection ou de rappel (opération d'urgence électrique).
Pour l'onduleur en parallèle et le convertisseur d'alimentation, il existe un décalage dans le réglage des Infos
supplémentaires afin d'assigner l'événement au sous-système correspondant :
valable pour Vecsys/Vriosys 1.10
Esclave 1 : + 100
Esclave 2 : + 200
valide depuis Variosys 1.12
Esclave 1 : + 0x01000000
Esclave 2 : + 0x02000000
Convertisseur d'alimentation : + 0x10000000
Infos
supplémentaires

Néant.
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre

1 Le circuit de sécurité est ouvert lors d'un trajet ou d'un test. Le circuit de sécurité peut avoir été interrompu pendant une très courte durée seulement.
Vérifier le circuit de sécurité et les journaux des autres sous-systèmes (journal d'erreur total).
2 Le câble du signal du circuit de sécurité est cassé ou n'est pas connecté
Vérifier le câblage depuis la commande (carte ASxxx) vers le convertisseur de fréquence.
S5500 & S6500 ERROR LOG
269
0710 FCR Not Ready (FCR pas prêt)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>FCR not ready</i> du <i>MC PVEC</i> .
Description Le FCR n'est pas prêt à fonctionner.
Infos supplémentaires
1: FCR pas démarré correctement
2: FCR pas arrêté correctement
3: Mauvais retour FCR
Autres informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Contrôler le journal des erreurs FCR
0711 Overcurrent Inverter (Surintensité de l'onduleur)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Overcurrent Inverter</i> du <i>MC PVEC</i> .
Description Le courant réel dépasse le courant maximal du convertisseur de fréquence.
La limite est réglée automatiquement en fonction des paramètres suivants : courant maximum du convertisseur, courant du moteur et type de réducteur.
Le courant maximal pouvant être mesuré par les convertisseurs AN est environ égal à 120 % du courant maximal du convertisseur linv Accel --> voir description de paramètre
Infos supplémentaires
1: Surintensité dans phase U
2: Surintensité dans phase V
3: Surintensité dans phase W
Autres informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre

1 Dysfonctionnement de la mesure de courant Contrôler les câbles provenant de SKiiP ou des LEM
2 IGBT défectueux Remplacer le module de puissance
3 Paramètres de convertisseur ou de moteur incorrects Contrôler les paramètres, les corriger si nécessaire
S5500 & S6500 ERROR LOG
270
0712 Power Electronic Failure (Panne électronique d'alimentation)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Power Electronic Failure</i> du MC PVEC.
Description Le retour d'information de l'électronique de puissance SKiiP signale une erreur.
Infos
supplémentaires
1: Erreur dans phase U
2: Erreur dans phase V
3: Erreur dans phase W
4: Erreur dans hacheur de freinage
5: Erreur quelconque dans MiniSKiiP
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Câble provenant du module de puissance SKiiP interrompu ou non connecté
Contrôler le câble
2 Electronique de puissance SKiiP défectueuse Remplacer le module de puissance
3 Ventilateur défectueux Vérifier que le ventilateur tourne pendant les courses, exécuter le test
du ventilateur, contrôler les câbles, remplacer le ventilateur
4 Résistance de freinage défectueuse Contrôler la résistance de freinage et les câbles
5 Température du local des machines trop haute
6 Mauvais dimensionnement du système d'entraînement
7 Déclenchement par surtension
8 Information additionnelle 5: Thyristor non activé
9 Information additionnelle 5: Surintensité / courtcircuit
S5500 & S6500 ERROR LOG
271
0713 Current Difference (Différence de courant)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Current Difference</i> du MC PVEC.
Description L'écart de régulation du contrôleur de courant dépasse la valeur définie par le paramètre superviseur IS_DIFF_LIM.
Infos
supplémentaires
Néant.
Autres
informations
Voir Informations générales

ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Transmission des signaux du transistor interrompue Contrôler les câbles
2 IGBT défectueux Remplacer le module de puissance
3 Dysfonctionnement ou transmission interrompue de la mesure de courant. Contrôler les câbles
4 Si l'erreur apparaît à la fin de la phase d'accélération : mauvais dimensionnement du système d'entraînement Si l'erreur apparaît à la fin de la phase d'accélération : réduire la vitesse nominale
5 Modernisation : mauvais câblage du moteur
0714 Current Not Zero (Courant différent de zéro)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Current Not Zero</i> du <i>MC PVEC</i> .
Description Courant du moteur différent de zéro à l'arrêt
Infos supplémentaires
Néant.
Autres informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Mesure de courant défectueuse Contrôler les câbles, LEM
2 Electronique de puissance défectueuse Remplacer le module de puissance
S5500 & S6500 ERROR LOG
272
0715 Current Sum Failure (Panne de somme de courant)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Current Sum Failure</i> du <i>MC PVEC</i> .
Description La somme des courants de phase du moteur est différente de zéro. L'erreur est générée lorsque la somme des courants dépasse 30 % du courant nominal du convertisseur.
Infos supplémentaires
Néant.
Autres informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Court-circuit entre phase et masse côté moteur Contrôler le câblage et le moteur
2 Mesure de courant défectueuse (CEM) Contrôler les câbles, LEM

0716 Overtemp HS Trigger (Déclenchement HS surtempérature)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Overtemp HS Trigger</i> du <i>MC PVEC</i> .
Description Le déclencheur de surtempérature sur le dissipateur de chaleur est actif.
Infos
supplémentaires
Néant.
Autres
informations

Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Ventilateur défectueux Contrôler le ventilateur
2 Câble provenant du "klixon" interrompu ou non connecté Contrôler le câble
3 Température du local des machines trop haute
4 Mauvais dimensionnement du système d'entraînement
S5500 & S6500 ERROR LOG
273
0717 Overtemp HS Limit (Seuil HS surtempérature)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Overtemp HS Limit</i> du <i>MC PVEC</i> .
Description Limite de température du dissipateur de chaleur ou du hacheur de freinage (si présent) dépassée. (Voir paramètre
superviseur INV_TEMP_LIM --> description de paramètre).
Une course doit être terminée par le contrôleur de course sur l'étage suivant.
Infos
supplémentaires
1: Surtempérature du dissipateur de chaleur
2: Aucun signal de température en provenance du dissipateur de chaleur
3: Surtempérature du hacheur de freinage
4: Aucun signal de température en provenance du hacheur de freinage
11: Surtempérature phase U
12: Surtempérature phase V
13: Surtempérature phase W
21: Aucun signal de température en provenance du dissipateur de chaleur phase U
22: Aucun signal de température en provenance du dissipateur de chaleur phase V
23: Aucun signal de température en provenance du dissipateur de chaleur phase W
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Ventilateur défectueux Contrôler le ventilateur
2 Câble provenant du dissipateur de chaleur interrompu ou non connecté Contrôler le câble
3 Température du local des machines trop haute
4 Mauvais dimensionnement du système d'entraînement
0718 DCL Overvoltage Trigger (Déclenchement surtension DCL)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>DCL Overvoltage Trigger</i> du <i>MC PVEC</i> .

Description	Surtension dans le circuit intermédiaire.
	Le signal de déclenchement de surtension est généré sur le circuit imprimé (PIOVECxx) et est lu par le logiciel ; le niveau de tension est d'environ 875 V.
Infos	
supplémentaires	Néant.
Autres	
informations	Voir Informations générales
ID source	Néant.
Causes et	
actions ID Causes probables du message Actions à prendre	

1 Pont de diodes à l'entrée du circuit intermédiaire : dysfonctionnement du hacheur de freinage ou de la résistance de freinage
Contrôler la résistance de freinage
2 Convertisseur de ligne à l'entrée du circuit intermédiaire (VF120 - VF280) : dysfonctionnement du convertisseur de ligne
Contrôler le convertisseur de ligne
0719 DCL Overvoltage (Surtension DCL)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>DCL Overvoltage</i> du <i>MC PVEC</i> .
S5500 & S6500 ERROR LOG
274
Description Surtension dans le circuit intermédiaire.
La tension du circuit intermédiaire est mesurée par un convertisseur AN. La limite est déterminée par le paramètre
superviseur Udcl Upp Lim Idle (--> voir description de paramètre). Elle peut apparaître à l'arrêt.
Infos
supplémentaires
Néant.
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Surtension dans le circuit principal. Contrôler le circuit principal
2 Mauvais paramètre Contrôler le paramètre Udcl Upp Lim Idle
3 Convertisseur de ligne à l'entrée du circuit intermédiaire (VF120 - VF280) : dysfonctionnement du convertisseur de ligne
Contrôler le convertisseur de ligne
0720 DCL Undervoltage (Sous-tension DCL)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>DCL Undervoltage</i> du <i>MC PVEC</i> .
Description Sous-tension dans le circuit intermédiaire.
La tension du circuit intermédiaire est mesurée par un convertisseur AN. La limite est déterminée par le paramètre

superviseur Udcl Low Lim Idle (voir description de paramètre) pendant l'arrêt, et Udcl Low Lim Ride pendant la course.
Infos
supplémentaires
Néant.
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Sous-tension dans le circuit principal Contrôler le circuit principal
2 Mauvais paramètre Contrôler les paramètres Udcl Low Lim Idle et Udcl Low Lim Ride
3 Pont de diodes défectueux Remplacer le module de puissance
4 Convertisseur de ligne à l'entrée du circuit intermédiaire (VF120 - VF280) : dysfonctionnement du convertisseur de ligne
Contrôler le convertisseur de ligne
S5500 & S6500 ERROR LOG

275
0721 DCL Unsymmetric Voltage (Tension asymétrique DCL)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>DCL Unsymmetric Voltage</i> du <i>MC PVEC</i> .
Description Tension du circuit intermédiaire non symétrique
Infos
supplémentaires
Néant.
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Condensateur du circuit intermédiaire défectueux Remplacer le condensateur
0722 DCL Charging Time (Temps de charge DCL)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>DCL Charging Time</i> du <i>MC PVEC</i> .
Description Temps de charge maximal du circuit intermédiaire dépassé.
Infos
supplémentaires
Néant.
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Sous-tension dans le circuit principal Contrôler le circuit principal
2 Mauvais paramètre Contrôler le paramètre superviseur Udcl Low Lim Idle
3 Pont de diodes défectueux Remplacer le module de puissance

S5500 & S6500 ERROR LOG
276
0723 DCL Discharging Time (Temps de décharge DCL)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>DCL Discharging Time</i> du MC PVEC.
Description Temps de décharge maximal du circuit intermédiaire dépassé.
Infos
supplémentaires
1: Temps de décharge dépassé
2: Courant de fuite excessif
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 résistance de symétrie défectueuse remplacer l'unité d'alimentation
2 Lors du test de liaison cc / test de liaison cc de décharge, avec VFxxBR : résistance de symétrie défectueuse, hacheur de freinage / résistance défectueux remplacer l'unité d'alimentation
3 Lors du test de liaison cc / test de liaison cc de décharge, avec VFxxPF1 et Variosys > 1.16 : résistance de symétrie défectueuse, connexion au moteur erronée, module d'alimentation du moteur défectueux vérifier la connexion du moteur remplacer l'unité d'alimentation

0724 Power Supply (Alimentation électrique)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Power Supply</i> du MC PVEC.
Description Alimentation électrique défectueuse
Infos
supplémentaires
1: Alimentation 24 V défectueuse
2: Alimentation 15 V ou 5 V défectueuse
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Contrôler l'alimentation électrique
S5500 & S6500 ERROR LOG
277
0725 Overtemp KTHBR (Surtempérature KTHBR)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Overtemp KTHBR</i> du MC PVEC.
Description Surtempérature sur la résistance du hacheur de freinage (détectée par PT100 / KTJ84 / KTHBR).
Infos
supplémentaires
1: Surtempérature de BR (détectée par "klixon" KTHBR)
2: Pas de signal de température issu du capteur BR / ouverture

3: Court-circuit du capteur BR
4: Pas de retour d'information du ventilateur (convertisseurs avec VARIOcon / VIP uniquement)
Autres informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Ventilateur défectueux Contrôler le ventilateur
2 Câble provenant du capteur (klixon) interrompu ou non connecté
Contrôler le câble
3 Température du local des machines trop haute
4 Mauvais dimensionnement du système d'entraînement Vérifier le calcul de l'entraînement
0726 Overtemp MH (Surtempérature MH)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Overtemp MH</i> du <i>MC PVEC</i> .
Description Surtempérature du moteur de levage (détectée avec PT100 / KTJ84).
Infos supplémentaires
1: Surtempérature de MH
2: Pas de signal de température issu de MH / ouverture
3: Court-circuit du capteur MH
Autres informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre

1 Ventilateur MH défectueux Contrôler le ventilateur
2 Câble THMH MH coupé ou non connecté Contrôler le câble
3 Température du local des machines trop haute
4 Mauvais dimensionnement du système d'entraînement Vérifier le calcul de l'entraînement
S5500 & S6500 ERROR LOG
278
0727 HW failure (Panne matérielle)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>HW failure</i> du <i>MC PVEC</i> .
Description Panne matérielle du convertisseur détectée.
Infos supplémentaires
Onduleur Yaskawa :
1 : pour plus de détails, vois la documentation Yaskawa CPF04
2 : pour plus de détails, vois la documentation Yaskawa CPF05
3 : pour plus de détails, vois la documentation Yaskawa CPF08
4 : pour plus de détails, vois la documentation Yaskawa CPF09
5 : pour plus de détails, vois la documentation Yaskawa CPF10
6 : pour plus de détails, vois la documentation Yaskawa CPF21
7 : pour plus de détails, vois la documentation Yaskawa CPF22

8 : pour plus de détails, voir la documentation Yaskawa CPF23
Infos supplémentaires de l'onduleur en parallèle VARIOSys
0x0001 : pas de communication CAN vers le maître
0x0002 : pas de communication CAN vers les esclaves (au moins un esclave n'a pas répondu)
0x0003 : pas de dsmc actif
0x0004 : progression dsmc
0x0005 : pcb erroné (le paramètre de l'onduleur ne correspond pas au matériel)
0x8xxx : (jusqu'à v1.17)
Bit 0 (0x1) : pas de signal capturé
Bit 1 (0x2) : TMOD non synchronisé
Bit 2-5 (0x4/0x8/0x10/0x20) : Expiration ssi
Bit 6/7 (0x40/0x80) : Erreur de transmission (donnée / signal)
Bit 8 (0x100) : mode u/v/w non synchronisé
Bit 9 (0x200) : task_counter (compteur de tâche) non synchronisé
Bit 10 (0x400) : master_int_counter (compteur d'initialisation maître) non synchronisé
0x8xxx : (v1.18 et ultérieures)
Bit 0 (0x1) : pas de signal capturé
Bit 1 (0x2) : TMOD non synchronisé
Bit 2-5 (0x4/0x8/0x10/0x20) : Expiration ssi
Bit 6/7 (0x40/0x80) : Erreur de transmission (donnée / signal)
Bit 8 (0x100) : task_count & mast_int_count non synchronisés / angle de ligne non synchronisé
Pour l'onduleur en parallèle et le convertisseur d'alimentation, il existe un décalage dans le réglage des Infos
supplémentaires afin d'assigner l'événement au sous-système correspondant :
valable pour Vecsys/Vriosys 1.10
Esclave 1 : + 100
Esclave 2 : + 200
valable depuis Variosys 1.12
Esclave 1 : + 0x01000000
Esclave 2 : + 0x02000000
Convertisseur d'alimentation : + 0x10000000
Autres

informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Yaskawa : matériel d'onduleur défectueux voir la documentation de Yaskawa pour obtenir plus d'informations
2 Onduleur en parallèle VARIOSys :
Communication SSI/CAN interrompue
Vérifier le câblage SSI/CAN de la carte VIP3
3 Onduleur en parallèle VARIOSys : Perturbation
de la connexion SSI/CAN
Vérifier les connexions de mise à la terre (vis) de la carte VIP3 et la
protection des câbles de communication SSI/CAN

4 Onduleur en parallèle VARIOSys : Réinitialisation de l'onduleur maître
Vérifier le journal d'avertissements de l'onduleur maître pour l'avertissement logiciel (E1) avec la valeur d'info supplémentaire 140
S5500 & S6500 ERROR LOG
279
5 Info d'onduleur VARIOSys 0x0003, 0x0004 :
Panne fatale du programme / matériel du dsmc
Remplacer la carte Variocon, télécharger le nouveau logiciel
6 Info d'onduleur VarioLC 0x81xx Séquence de phase de l'alimentation secteur différente pour le maître et les esclaves
S5500 & S6500 ERROR LOG
280
0728 Phase failure (Panne de phase)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Phase failure</i> du MC PVEC.
Description Variosys : Panne de phase d'entrée
Yaskawa : Panne de phase de sortie
Infos
supplémentaires
Variosys/VarioLC
0 : Échec du test de séquence de phase
VarioLC 1.05 et plus récent :
0x0001 : test de séquence de phase : compteur trop faible pour L1 ok -> courant de charge trop faible ou mal câblé
0x00021 : test de séquence de phase : compteur trop faible pour L2 ok -> courant de charge trop faible ou mal câblé
0x00041 : test de séquence de phase : compteur trop élevé pour L1 pas ok -> mal câblé
0x00081 : test de séquence de phase : compteur trop faible pour L2 pas ok -> mal câblé
0x01001 : test de séquence de phase : valeur du paramètre du circuit de charge non valide
Pour l'onduleur en parallèle et le convertisseur d'alimentation, il existe un décalage dans le réglage des Infos
supplémentaires afin d'assigner l'événement au sous-système correspondant :
valable pour Vecsys/Vriosys 1.10
Esclave 1 : + 100
Esclave 2 : + 200
valide depuis Variosys 1.12
Esclave 1 : + 0x01000000
Esclave 2 : + 0x02000000
Convertisseur d'alimentation : + 0x10000000
Yaskawa
0 : voir la documentation Yaskawa LF
1 : voir la documentation Yaskawa SE1
2 : voir la documentation Yaskawa SE2
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.

Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 pour Variosys : Capteurs de courant principal et/ou de tension mal branchés
Contrôler le câblage.
2 pour Yaskawa : matériel d'onduleur défectueux voir la documentation Yaskawa
S5500 & S6500 ERROR LOG
281
0729 Fan failure (Panne de ventilateur)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Fan failure</i> du MC PVEC.
Description Panne du ventilateur
Infos
supplémentaires
Convertisseurs BR
1 : pas de retour de VFVE (ventilateur du convertisseur du moteur)
4 : pas de retour de VFVE-BR (ventilateur de la résistance de freinage)
Convertisseurs PF1
1 : pas de retour de VFVE-CO (ventilateur du convertisseur du moteur)
4 : pas de retour de VFVE-FCR (ventilateur de résistance d'alimentation)
Pour l'onduleur en parallèle et le convertisseur d'alimentation, il existe un décalage dans le réglage des Infos
supplémentaires afin d'assigner l'événement au sous-système correspondant :
valable pour Vecsys/Vriosys 1.10
Esclave 1 : + 100
Esclave 2 : + 200
valide depuis Variosys 1.12
Esclave 1 : + 0x01000000
Esclave 2 : + 0x02000000
Convertisseur d'alimentation : + 0x10000000
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 VF288 : pas d'alimentation 48 V (NG48)
tous les autres convertisseurs : pas
d'alimentation 24 V
Vérifier l'unité d'alimentation électrique : mesurer la tension
d'alimentation et de sortie
2 VF288 : pas de signal de commande sur le
ventilateur
Vérifier le câblage du connecteur VIP3.FAN OUT
3 VF288 : pas de signal de retour du ventilateur Vérifier le câblage du connecteur VIP3.FAN
IN
S5500 & S6500 ERROR LOG
282
0730 FCM failure (Panne FCM)

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>FCM failure</i> du <i>MC PVEC</i> .
Description Panne du module de commande de terrain (FCM)
Infos
supplémentaires
1 : Expiration à l'activation
2 : FCM pas allumé
3 : Expiration à la désactivation
4 : PCM pas éteint
Pour l'onduleur en parallèle et le convertisseur d'alimentation, il existe un décalage dans le réglage des Infos
supplémentaires afin d'assigner l'événement au sous-système correspondant :
valable pour Vecsys/Vriosys 1.10
Esclave 1 : + 100
Esclave 2 : + 200
valide depuis Variosys 1.12
Esclave 1 : + 0x01000000
Esclave 2 : + 0x02000000
Convertisseur d'alimentation : + 0x10000000
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Erreur survenue sur le FCM Vérifier l'état des voyants sur l'unité FCM pour un diagnostic plus avancé
2 Mauvais câblage entre UIFCM dans l'armoire pilote et le FCM
Vérifier le câblage du UIFCM
S5500 & S6500 ERROR LOG
283
0731 FCM overtemperature (Surtempérature FCM)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>FCM overtemperature</i> du <i>MC PVEC</i> .
Description Surtempérature du module de commande de terrain (FCM)
Infos
supplémentaires
1 : Pas de signal
2 : Surtempérature
Pour l'onduleur en parallèle et le convertisseur d'alimentation, il existe un décalage dans le réglage des Infos
supplémentaires afin d'assigner l'événement au sous-système correspondant :
valable pour Vecsys/Vriosys 1.10
Esclave 1 : + 100
Esclave 2 : + 200
valide depuis Variosys 1.12
Esclave 1 : + 0x01000000
Esclave 2 : + 0x02000000
Convertisseur d'alimentation : + 0x10000000
Autres

informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Pas d'alimentation électrique sur le FCM Vérifier l'alimentation électrique sur le FCM
2 Surchauffe du FCM Contrôler le ventilateur du FCM
S5500 & S6500 ERROR LOG
284
0732 Overtemp Line Choke (Surtempérature du self de réseau)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Overtemp Line Choke</i> du <i>MC PVEC</i> .
Description Surtempérature du self de réseau
Infos
supplémentaires
Signification des valeurs d'infos supplémentaires pour Variosys 1.17 et ultérieur :
0xSI0PTTTT
S : Sous-système : 0 MC, 1 LC
I : ID onduleur : 0 Maître, 1 Esclave 1, 2 Esclave 2
P : Sonde : 0 inconnu, 1 aucun, 2 PT100, 3 KTY84
TTTT : Température : température mesurée
valeurs spéciales :
surtempérature = 1
aucun signal = 2
raccourcis = 3
hors plage = 4
ambiante = 20
Signification des valeurs d'infos supplémentaires pour Variosys 1.16 et plus ancien :
0x01 : Surtempérature du self de réseau mesurée
0x02 : Capteur ouvert, pas de signal
0x03 : Court-circuit du capteur
Pour l'onduleur en parallèle et le convertisseur d'alimentation, il existe un décalage dans le réglage des Infos
supplémentaires afin d'assigner l'événement au sous-système correspondant :
valable pour Vecsys/Vriosys 1.10
Esclave 1 : + 100
Esclave 2 : + 200
valide depuis Variosys 1.12
Esclave 1 : + 0x01000000
Esclave 2 : + 0x02000000
Convertisseur d'alimentation : + 0x10000000
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Surchauffe du self de réseau Contrôler le ventilateur du self de réseau
2 Capteur cassé Vérifier / remplacer le capteur

3 Ventilateur du self de réseau défectueux Vérifier / remplacer le ventilateur
S5500 & S6500 ERROR LOG
285
0733 Mains Current Difference (Différence de courant secteur)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Mains Current Difference</i> du MC PVEC.

Description L'écart de commande du contrôleur de courant secteur dépasse le seuil.
Infos
supplémentaires
0x01 : Différence de phase U courant secteur
0x02 : Différence de phase V courant secteur
0x04 : Différence de phase W courant secteur
Pour l'onduleur en parallèle et le convertisseur d'alimentation, il existe un décalage dans le réglage des Infos
supplémentaires afin d'assigner l'événement au sous-système correspondant :
valable pour Vecsys/Vriosys 1.10
Esclave 1 : + 100
Esclave 2 : + 200
valide depuis Variosys 1.12
Esclave 1 : + 0x01000000
Esclave 2 : + 0x02000000
Convertisseur d'alimentation : + 0x10000000
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Transmission interrompue des signaux du transistor Vérifier les câbles
2 IGBT défectueux Remplacer l'unité d'alimentation
3 Dysfonctionnement de la transmission ou transmission interrompue de la mesure de courant.
Vérifier les câbles
4 Mauvaise qualité du secteur (haute impédance secteur, chutes de tension, interruptions de tension)
Vérifier la qualité de la tension du secteur
5 Paramètres de contrôle réseau erronés Vérifier les paramètres de l'onduleur, réglage de tension
d'entrée de l'onduleur
S5500 & S6500 ERROR LOG
286
0734 Mains Overcurrent (Surintensité secteur)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Mains Overcurrent</i> du MC PVEC.
Description Le courant secteur actuel dépasse l'intensité maximale du convertisseur de fréquence.
Infos
supplémentaires
0x01 : Surintensité de phase U du secteur
0x02 : Surintensité de phase V du secteur

0x04 : Surintensité de phase W courant secteur
Pour l'onduleur en parallèle et le convertisseur d'alimentation, il existe un décalage dans le réglage des Infos
supplémentaires afin d'assigner l'événement au sous-système correspondant :
valable pour Vecsys/Vriosys 1.10
Esclave 1 : + 100
Esclave 2 : + 200
valide depuis Variosys 1.12
Esclave 1 : + 0x01000000
Esclave 2 : + 0x02000000

Convertisseur d'alimentation : + 0x10000000
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Dysfonctionnement de la mesure de courant Vérifier les câbles depuis le module d'alimentation ou depuis les
LEM
2 IGBT défectueux Remplacer l'unité d'alimentation
3 Paramètres de contrôle réseau erronés Vérifier les paramètres de l'onduleur, réglage de tension d'entrée
de l'onduleur
4 Court-circuit Contrôler le câblage.
S5500 & S6500 ERROR LOG
287
0735 Mains Phase Interruption (Interruption de phase secteur)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Mains Phase Interruption</i> du MC PVEC.
Description Interruption d'alimentation secteur (VariolC).
Infos
supplémentaires
0x01 : Phase U secteur interrompue
0x02 : Phase V secteur interrompue
0x04 : Phase W secteur interrompue
Pour l'onduleur en parallèle et le convertisseur d'alimentation, il existe un décalage dans le réglage des Infos supplémentaires afi
correspondant :
valable pour Vecsys/Vriosys 1.10
Esclave 1 : + 100
Esclave 2 : + 200
valide depuis Variosys 1.12
Esclave 1 : + 0x01000000
Esclave 2 : + 0x02000000
Convertisseur d'alimentation : + 0x10000000
Autres
informations
Voir Informations générales

ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Câblage défectueux Vérifier le câblage secteur
2 Capteur de tension secteur défectueux Vérifier / remplacer le pcb LVM sur l'onduleur
S5500 & S6500 ERROR LOG
288
0736 Mains Voltage Failure (Panne de tension secteur)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Mains Voltage Failure</i> du MC PVEC.
Description Tension secteur trop élevée ou trop faible, ou fréquence de tension secteur trop élevée ou trop faible.
Infos
supplémentaires
0x01 : Tension secteur hors de la plage : sous-tension
0x02 : Tension secteur hors de la plage : surtension

0x03 : Fréquence secteur hors de la plage : fréquence trop faible
0x04 : Fréquence secteur hors de la plage : fréquence trop élevée
0x11 : test de décalage de tension secteur : mesure de tension secteur L1 non déconnecté lors du test
0x12 : test de décalage de tension secteur : mesure de tension secteur L2 non déconnecté lors du test
0x14 : test de décalage de tension secteur : mesure de tension secteur L3 non déconnecté lors du test
Pour l'onduleur en parallèle et le convertisseur d'alimentation, il existe un décalage dans le réglage des Infos supplémentaires af
correspondant :
valable pour Vecsys/Vriosys 1.10
Esclave 1 : + 100
Esclave 2 : + 200
valide depuis Variosys 1.12
Esclave 1 : + 0x01000000
Esclave 2 : + 0x02000000
Convertisseur d'alimentation : + 0x10000000
Autres
informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Paramètres d'onduleur incorrects Vérifier le paramètre de réglage de l'onduleur (Tension d'entrée de l'onduleur)
2 Tension d'alimentation secteur instable Mesurer les 3 phases de la tension secteur
S5500 & S6500 ERROR LOG
289
0737 UEM detected (UEM détecté)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>UEM detected</i> du MC PVEC.

Description	Encodeur du moteur déplacé à l'arrêt. Mouvement non intentionnel de l'encodeur.
Infos	
supplémentaires	
	0x0001nnnn : Le moteur se déplace lorsque la commande du moteur est à l'arrêt ; nnnn ; distance de mouvement de la cabine Exemples pour les valeurs d'infos supplémentaires :
	0x0001000A : la poulie motrice s'est déplacée, entraînant un mouvement de la cabine de 10 mm vers le haut.
	0x0001FFF6 : la poulie motrice s'est déplacée, entraînant un mouvement de la cabine de 10 mm vers le bas.
	Pour l'onduleur en parallèle et le convertisseur d'alimentation, il existe un décalage dans le réglage des Infos supplémentaires afi
	correspondant :
	valable pour Vecsys/Vriosys 1.10
	Esclave 1 : + 100
	Esclave 2 : + 200
	valide depuis Variosys 1.12
	Esclave 1 : + 0x01000000
	Esclave 2 : + 0x02000000
	Convertisseur d'alimentation : + 0x10000000
Autres	

informations
Voir Informations générales
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Frein moteur défectueux Remplacer le frein moteur
2 Mauvais ajustement du frein moteur Ajuster le frein (si l'ajustement est autorisé)
3 Mesure incorrecte de l'encodeur Vérifier / remplacer l'encodeur
0740 Overspeed (Survitesse)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Overspeed</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 97 Magnetek
Le motif était trop élevé ou la vitesse de la cabine était trop élevée.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Commande de vitesse trop élevée Vérifier le réglage de la valeur de motif
2 Vérifier le réglage de la boucle de position
3 La cabine n'a pas suivi le motif Vérifier le réglage de la boucle de vitesse
S5500 & S6500 ERROR LOG
290
0741 Tach Loss (Perte tachymétrique)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Tach Loss</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 98 Magnetek

La tension de l'armature est assez élevée pour que le moteur puisse tourner, mais l'encodeur ne génère pas d'impulsions.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 L'installation de l'encodeur du moteur peut être cassée Vérifier la présence de fils cassés ou d'un couplage desserré.
2 L'encodeur du moteur peut être cassé Vérifier si le moteur tourne.
3 Remplacer l'encodeur
0742 Reverse Tach (Tachymètre inverse)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Reverse Tach</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 99 Magnetek
L'encodeur du moteur fonctionne vers l'arrière.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Si le moteur tourne dans la bonne direction Inverser les fils A et A~.
2 Si le moteur tourne dans la mauvaise direction Vérifier l'armature et les connexions du moteur.
S5500 & S6500 ERROR LOG

291
0743 not_a_number (pas un nombre)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>not_a_number</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 100 Magnetek
Problème avec le logiciel Magnetek.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Problème avec le logiciel Magnetek Essayer de remplacer PROMS U39 et U40 sur l'entraînement.
2 Cause inconnue En informer l'ingénieur du site
0744 overflow (dépassement)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>overflow</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 101 Magnetek
Problème avec le logiciel Magnetek.
Infos
supplémentaires
Néant.

ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Problème avec le logiciel Magnetek Essayer de remplacer PROMS U39 et U40 sur le pilote.
2 Cause inconnue En informer l'ingénieur du site
0745 underflow (souspassement)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>underflow</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 102 Magnetek
Problème avec le logiciel Magnetek.
Infos supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Problème avec le logiciel Magnetek Essayer de remplacer PROMS U39 et U40 sur l'entraînement.
2 Cause inconnue En informer l'ingénieur du site
0746 divide by zero (division par zéro)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>divide by zero</i> du <i>Magnetek</i> .
S5500 & S6500 ERROR LOG
292
Description Erreur 103 Magnetek
Problème avec le logiciel Magnetek.
Infos supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Problème avec le logiciel Magnetek Essayer de remplacer PROMS U39 et U40 sur l'entraînement.
2 Cause inconnue En informer l'ingénieur du site
0747 Motor overload (Surcharge moteur)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Motor overload</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 400 Magnetek
L'entraînement a fourni trop de courant au moteur pendant trop longtemps.
Infos supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 a) Glissement / blocage Chercher les problèmes dans la gaine
2 Vérifier que le frein ne glisse pas
3 Vérifier que le paramètre motor_ovld_tout n'a pas été modifié
4 Vérifier que le paramètre motor_ovld_level n'a pas été modifié

S5500 & S6500 ERROR LOG
293
0748 Motor field overcurrent (Surintensité de champ de moteur)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Motor field overcurrent</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 401 Magnetek.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Court-circuit du bobinage ou du câblage Vérifier le courant de champ du moteur
2 Alimentation incorrecte Remplacer la carte du régulateur de champ si nécessaire
0749 Contactor fault (Défaut du contacteur)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Contactor fault</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 402 Magnetek
Le contacteur de sortie n'a pas collecté au moment nécessaire.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Le contacteur de sortie n'a pas collecté Vérifier le câblage de la bobine
2 Le circuit de surveillance est cassé Vérifier le contact auxiliaire connecté au TB1-7
0750 1 minute full field (champ plein 1 minute)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>1 minute full field</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 403 Magnetek
Le système de commande a demandé un champ de moteur plein, mais n'a pas démarré un trajet dans la minute.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Vérifier le paramètre Type de système du contrôleur de course

S5500 & S6500 ERROR LOG
294
0751 Open armature circuit (Circuit d'armature ouvert)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Open armature circuit</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 404 Magnetek
Le circuit d'armature du moteur est déconnecté.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et

actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Vérifier le fusible CC.
2 Vérifier le contacteur de sortie.
3 Vérifier les brosses.
0752 Safety Circuit (Circuit de sécurité)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>safety circuit</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 405 Magnetek
Les contacts des relais du circuit de sécurité (RH, RH1 ou RSK,RSK1) câblés au TB3-6 ne s'ouvrent et ne se ferment pas correctement.
Cette erreur est reportée lorsqu'un cavalier est placé sur les contacts pour effectuer un réglage automatique.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Contrôler la présence d'un cavalier
2 Vérifier que les deux relais se déposent correctement
S5500 & S6500 ERROR LOG
295
0753 PAC fault (Défaut PAC)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>PAC fault</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 406 Magnetek
La référence de vitesse ou la vitesse du moteur actuelle a changé trop rapidement.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message
Actions à prendre
1 Vérifier que les taux d'accélération et de secousse sont raisonnables
2 Vérifier que le seuil d'accélération (fonction 21) est supérieur à l'accélération normale
3 Vérifier le bruit sur l'encodeur du moteur.
0754 DCU CEMF fault (Défaut CEMF DCU)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>DCU CEMF fault</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 407 Magnetek
La tension d'armature du moteur est incorrecte.
Infos

supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message

Actions à prendre
1 Vérifier que la tension actuelle du transformateur d'isolation correspond au paramètre
NOMINAL_AC (fonction 9).
2 Vérifier que les courants de champ de moteur plein et en cycle sont corrects.
3 Vérifier que l'affaiblissement du champ de moteur démarre et s'arrête aux vitesses données.
S5500 & S6500 ERROR LOG
296
0755 PCU CEMF fault (Défaut CEMF PCU)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>PCU CEMF fault</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 408 Magnetek
La tension d'armature du moteur est incorrecte.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du
message
Actions à prendre
1 Vérifier que la tension actuelle du transformateur d'isolation correspond au paramètre NOMINAL_AC (fonction 9).
2 Vérifier que les courants de champ de moteur plein et en cycle sont corrects.
3 Vérifier que l'affaiblissement du champ de moteur démarre et s'arrête aux vitesses données.
0756 PCU reset (Réinitialisation PCU)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>PCU reset</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 409 Magnetek.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du
message
Actions à prendre
1 Remplacer la carte du processeur d'entraînement
2 En informer l'ingénieur du site
S5500 & S6500 ERROR LOG
297
0757 Loop fault (Défaut de boucle)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Loop fault</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 900 Magnetek
Contacteur de sortie ouvert de façon inattendue.
Infos
supplémentaires
Néant.

ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Vérifier le contacteur
2 Vérifier le contact auxiliaire connecté à l'entraînement.
0758 IST fault (Défaut IST)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>IST fault</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 901 Magnetek.
Infos supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Vérifier la présence d'un court-circuit dans le circuit d'armature du moteur
2 Vérifier le réglage du régulateur de courant
S5500 & S6500 ERROR LOG
298
0759 Power Supply (Alimentation électrique)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Power supply</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 902 Magnetek
Une tension d'alimentation électrique est absente.
Infos supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Vérifier la présence d'un court-circuit dans le câblage de l'encodeur du moteur ou sur les contacts auxiliaires de l'encodeur de sortie
2 Vérifier la présence d'un court-circuit à l'intérieur de l'entraînement
3 Vérifier la tension de contrôle 115 vca dans l'entraînement
4 Il peut être nécessaire de remplacer la carte d'alimentation électrique à l'intérieur de l'entraînement (à l'arrière de la porte).
0760 Line synch (Synchronisation de ligne)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Line synch</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 903 Magnetek
L'entraînement surveille l'entrée d'alimentation triphasée afin de déterminer le moment d'activation du SCR. S'il ne détecte pas l'alimentation CA triphasée, il ne peut fonctionner.
Infos supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Vérifier la présence de connexions desserrées sur le câblage de la ligne principale d'entrée
2 Vérifier la présence de trempage sur la tension de la ligne principale.

3 Vérifier le diviseur de tension sur la carte d'interface de l'armature
S5500 & S6500 ERROR LOG
299

0761 Low line (Ligne basse)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Low line</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 904 Magnetek
La tension d'alimentation triphasée est trop faible.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du
message
Actions à prendre
1 Vérifier la présence de trempage sur la tension de la ligne principale d'entrée
2 Vérifier la présence de fusibles d'entrée ayant sauté
3 Vérifier les piquages sur le transformateur d'isolation
0762 Field loss (Perte de champ)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Field loss</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 905 Magnetek
Le courant de champ de moteur est désactivé ou inférieur à celui ordonné.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du
message
Actions à prendre
1 Contrôler le câblage.
2 Vérifier les fusibles d'entrée
3 Vérifier que l'alimentation du champ de moteur a la même séquence de phase que l'alimentation de secteur
S5500 & S6500 ERROR LOG
300
0763 DCU failure (Panne DCU)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>DCU failure</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 906 Magnetek
Panne du microprocesseur DCU
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Panne du microprocesseur DCU Remplacer la carte du processeur principal dans l'entraînement

0764 Bad thermistor (Thermistor défectueux)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Bad thermistor</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 907 Magnetek
Le thermistor du dissipateur thermique de l'entraînement est ouvert ou en court-circuit, ou la température actuelle est hors
de la plage.
Infos
supplémentaires

Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Le thermistor du dissipateur thermique de
l'entraînement est ouvert ou en court-circuit.
Vérifier le câblage et la résistance du thermistor (normalement autour
de 200 k à 25 °C)
2 La température actuelle est hors de la plage
S5500 & S6500 ERROR LOG
301
0765 High temperature (Température élevée)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>High temperature</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 908 Magnetek
La température à l'intérieur de l'armoire est trop élevée.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du
message
Actions à prendre
1 Vérifier la température ambiante du local des machines
2 Vérifier que le ventilateur de l'entraînement fonctionne
3 Vérifier que le flux d'air entrant et sortant de l'armoire n'est pas bloqué.
4 Thermistor défectueux Le thermistor est câblé entre TB6.4 et TB6.5 à l'intérieur de
l'entraînement.
À 25 °C, il doit mesurer 200 k.
0766 Excessive ripple (Ondulation excessive)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Excessive ripple</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 909 Magnetek
La sortie d'entraînement n'est pas stable.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du
message

Actions à prendre
1 Vérifier des connexions desserrées dans le circuit d'alimentation et les fils de porte
2 Vérifier si les valeurs du paramètre Use SelfTune sont réglées sur 1 (fonction Magnetel n° 2)
Ré-effectuer le test de réglage automatique
3 Remplacer la carte d'interface d'armature ou la carte de commande d'entraînement
S5500 & S6500 ERROR LOG
302
0767 Blown fuse (Fusible grillé)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Blown fuse</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 910 Magnetek
Aucune alimentation n'est détectée sur l'une des lignes d'entrée d'alimentation.
Infos

supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Vérifier les fusibles d'entrée
2 Vérifier les fusibles secteur
3 Vérifier les connexions lâches dans le circuit d'alimentation
4 Vérifier les SCR
0768 Shorted doubler (Court-circuit du doubleur)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>shorted doubler</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 911 Magnetek
Un SCR (ou un ensemble de 2 SCR) est en court-circuit.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Remplacer le SCR (ou l'ensemble de plusieurs SCR)
0769 Open SCR (SCR ouvert)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Open SCR</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 912 Magnetek.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Remplacer le SCR
0770 bad parameter (Paramètre erroné)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Bad parameter</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 915 Magnetek
S5500 & S6500 ERROR LOG
303

Un ou plusieurs paramètres de réglage est hors de la plage.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Vérification :
2 Nominal_AC,
3 Rated_armature_voltage,
4 Rated_armature_current,
5 Full_field_current,
6 Current_limit
0771 Forcing fault (Défaut de forçage)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Forcing fault</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 916 Magnetek.
Infos
supplémentaires

Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 En informer l'ingénieur du site
S5500 & S6500 ERROR LOG
304
0772 AV feedback reversed (Retour AV inversé)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>AV feedback reversed</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 917 Magnetek.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Vérifier que le moteur tourne dans le bon sens. Si c'est le cas,
inverser les câbles de retour de tension d'armature (TB5-1, TB5-2).
0773 Parameter too high (Paramètre trop élevé)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Parameter too high</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 918 Magnetek.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Le réglage du paramètre du superviseur current_limit est
trop élevé
Ajuster le paramètre

0774 Parameter out of range (Paramètre hors de la plage)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Parameter out of range</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 919 Magnetek.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Le réglage du paramètre d'ascenseur Nominal_AC est trop
élevé ou trop faible
Ajuster le paramètre
S5500 & S6500 ERROR LOG
305
0775 Parameter out of range (Paramètre hors de la plage)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Parameter out of range</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 921 Magnetek.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Le réglage du paramètre de moteur Rated_armature_voltage est
trop élevé ou trop faible
Ajuster le paramètre
0776 Bridge fault (Défaut de pontage)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Bridge fault</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 921 Magnetek.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Vérifier le connecteur J14
2 Vérifier la résistance alimentation-plage-sélecteur sur TB6
3 Remplacer la carte d'interface d'armature ou la carte de commande d'entraînement
0777 Parameter out of range (Paramètre hors de la plage)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Parameter out of range</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 922 Magnetek.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Le réglage du paramètre rated_frequency est trop

élevé ou trop faible
Informez l'ingénieur du site, puisque ce paramètre n'est pas
ajustable par l'utilisateur
S5500 & S6500 ERROR LOG
306
0778 Parameter out of range (Paramètre hors de la plage)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Parameter out of range</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 923 Magnetek.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Le réglage du paramètre de moteur
Rated_armature_current est trop élevé
ou trop faible
Ajuster le paramètre
2 Vérifier la résistance alimentation-plage-sélecteur sur
TB6
3 Remplacer la carte d'interface d'armature ou la carte de
commande d'entraînement
0779 Parameter out of range (Paramètre hors de la plage)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Parameter out of range</i> du <i>Magnetek</i> .
Description Erreur 924 Magnetek.
Infos
supplémentaires
Néant.

ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables du message Actions à prendre
1 Le paramètre Full_field_current ne correspond pas à
l'alimentation de champ de moteur installée
Vérifier le réglage du paramètre
2 Vérifier que l'alimentation de champ de moteur est
correctement configurée
3 Vérifier le connecteur J13 et la carte d'alimentation
de champ de moteur
S5500 & S6500 ERROR LOG
307
0780 Field supply fault (Défaut d'alimentation de terrain)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Magnetek Field supply fault</i> (Défaut d'alimentation de terrain).
Description Erreur Magnetek 925
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.

Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Vérifier le connecteur J13
2 Remplacer la carte d'alimentation de terrain du moteur
3 Remplacer la carte de commande d'entraînement
0781 PCU software fault (Défaut de logiciel PCU)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Magnetek PCU software fault</i> (Défaut de logiciel PCU).
Description Erreur Magnetek 926
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Le logiciel dans le PCU (U13, U14) se réinitialise de manière inattendue ou est une version incompatible.
Remplacer proms
0800 VD35 base (Base VD35)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive VD35 base</i> (Base VD35).
Description ID de base pour les erreurs VD35.
Infos
supplémentaires
sans objet
ID source sans objet
S5500 & S6500 ERROR LOG
308
0809 wCommand Unknown (Commande inconnue)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive wCommand Unknown</i> (Commande inconnue).
Description Cet avertissement est envoyé si DD a reçu une commande DOOR MOTION (message DOOR_MOTION_CMD) mais ne peut pas interpréter sa commande en détail (ex. ouvert)

Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 La commande d'élévateur envoie des données erronées.
La commande est ignorée et aucune action ne peut être prise.
La commande d'ascenseur doit être vérifiée en termes d'instructions inappropriées.

0812 wWrong Motion Direction (Sens de déplacement erroné)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive wWrong Motion Direction</i> (Sens de déplacement erroné).
Description Décalage entre le déplacement requis et le retour de position de porte (ouverture via une commande de fermeture ou vice-versa).
La position ouverte est atteinte (transition de « Opening » (Ouverture) à « Opened » (Ouvert)) en mode d'apprentissage
et KETS-2 est actif
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 L'entraînement de porte est configuré avec un sens de déplacement erroné.
1. Vérifier le réglage du sens de déplacement donné par Sens de rotation du moteur
2. Exécuter AutoSetup.
2 Un entraînement de porte non-référencé détecte un seuil mécanique lors du mouvement d'ouverture et KET-S2 est fermé
1. Vérifier le bon fonctionnement du verrouillage de porte de cabine et si un embrayage n'est pas bloqué lors de l'ouverture
3 Un entraînement de porte non référencé détecte un arrêt mécanique après l'exécution du mouvement de rétractation d'embrayage et KETS2 est détecté ouvert.
1. Vérifier le réglage mécanique du contact KET-S2.
2. Vérifier la fonctionnalité électrique du contact KET-S2 (vérifier la LED « Closed on HMI » (Fermé sur HMI))
3. Remplacer le contact KET-S2
4. Exécuter AutoSetup
0821 Door Movement too Fast (Mouvement de porte trop rapide)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive Door Movement too Fast</i> (Mouvement de porte trop rapide).
S5500 & S6500 ERROR LOG
309
Description La transition de l'état fermé à ouvert (ou vice-versa) s'est produite dans un délai plus court que le minimum escompté.
Erreur No Varidor 35. Cette erreur est générée par l'EC.
Infos

supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
0832 wKET-S2 Failure (Panne KET-S2)
Résumé Cette section décrit l'erreur 800_899_Varidor35_Door_Drive error wKET-S2 Failure (Panne KET-S2).
Description Cet avertissement est déclenché toutes les 5e fois en série si le capteur KET-S2 (contacteur) n'est pas fermé quand l'état de déplacement
Fermé est atteint (transition de « Closing » (Fermeture) à « Closed » (Fermé)) en mode normal. Avec cet avertissement,
SpeedPerformance est défini sur 35 % s'il n'est pas déjà réduit par l'avertissement 834_wMT_OverTemp. Si KET-S2
fonctionne une nouvelle fois par intermittences, SpeedPerformance est relégué au niveau précédent. ErrCounter est défini
sur 0.
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 KET-S2 n'est pas fermé lorsque les panneaux de
porte référencés atteignent leur position fermée
1. Vérifier le réglage mécanique de KET-S2.
2. Exécuter AutoSetup.
3. Vérifier si un câblage de KET-S2 est cassé.
4. Remplacer le contact KET-S2
S5500 & S6500 ERROR LOG
310
0833 eKET-S2 Short; Contact Bridged (Court-circuit KET-S2 ; Contact ponté)
Résumé Cette section décrit l'erreur 800_899_Varidor35_Door_Drive eKET-S2 Short; Contact Bridged (Court-circuit KET-S2 ; Contact pon
Description - Le système d'entraînement de porte ne se trouve pas en mode d'apprentissage et la position ouverte est atteinte
(transition de « Opening » (Ouverture) à « Opened » (Ouvert)) et KETS-2 actif. La porte s'arrête et le couple reste appliqué
au moteur.
Infos
supplémentaires

Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 KET-S2 est quand même fermé lorsque les
panneaux de porte référencés atteignent leur
position ouverte.
Vérifier le bon fonctionnement de KET-S2 et s'il existe des courtscircuits
au niveau du câblage.
0834 wMotor Over Temperature (Surchauffe de moteur)
Résumé Cette section décrit l'erreur 800_899_Varidor35_Door_Drive wMotor Over Temperature (Surchauffe de moteur).
Description L'avertissement est émis si la température du moteur ou des composants électroniques a atteint un niveau critique.
Cet avertissement s'accompagne d'une baisse de performance et représente un état préalable au signal KTHMT.
Il sert à indiquer des réglages potentiellement trop élevés des paramètres de déplacement associés à l'EC
et alerte l'entretien / le monteur pour réduire la vitesse d'ouverture de portes très lourdes avec des réglages de vitesse élevés.
À la réception de cet avertissement, les performances de porte seront réduites de 30 % Les performances de porte sont
rétablies à leurs réglages initiaux si la température descend en dessous de 90 % de sa température maximale d'exploitation.
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Frottement accru à cause du vieillissement ou
de dégâts des composants mécaniques
1. Vérifier l'ajustement mécanique de la porte. Vérifier surtout s'il existe
un frottement accru.
3. Remplacer les pièces à l'origine du frottement
4. Exécuter AutoSetup
2 Ressorts de fermeture résistants avec forces
contraignantes élevées en position ouverte.
Et/Ou : Masse de porte très élevée
conjointement à des changements de

déplacement fréquents.
1. Réduire le temps de maintien d'ouverture ou Réduire la pré-tension du ressort de fermeture
3. Seulement si le ressort de fermeture n'est pas résistant : Réduire le paramètre 39_Speed_Close et 40_Speed_Open
3 L'étage de puissance fait état d'une température élevée
1. Vérifier les conditions environnementales.
2. Réduire le paramètre 39_Speed_Close et 40_Speed_Open
0835 eAuto Setup Failed (Échec d'Auto Setup)
Résumé Cette section décrit l'erreur 800_899_Varidor35_Door_Drive eAuto Setup Failed (Échec d'Auto Setup).
S5500 & S6500 ERROR LOG
311
Description - Une erreur est survenue lors de la séquence de configuration automatique (dont les erreurs d'auto-optimisation). D'autres détails panne sont consignées dans le paramètre 184_SetupErrReason et 185_SetupErrValue.
Infos supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 Beaucoup de causes possibles.
Vérifier le code de clignotement sur HMI et comparer avec EQ_41350884_01_DoVar35_Commissioning_Diagnostics (chapitre 10.2). OU vérifier le paramètre 184_SetupErrReason 0 : Pas d'échec
1 : Erreur générale de porte lors du trajet de déplacement -> cf. Param_185 pour l'Id d'erreur
2 : La porte s'est arrêtée en raison d'une commande d'EC
3 : La porte s'est arrêtée en raison d'un dispositif de sécurité
4 : Expiration du délai d'Auto-Setup
5 : Égal à Lock Pos Failure en fonction des caractéristiques de traitement d'erreur
6 : Égal à KET-S2-Failure en fonction des caractéristiques de traitement d'erreur
7 : La collecte de données dans le sens de fermeture a échoué
8 : Paramètres de commande actuels trop faibles (< 0, valeurs négatives)
9 : Paramètres de commande de position trop faibles < 0, valeurs négatives)
10 : Position d'ouverture trop petite (< 300 mm + Position fermée) ou position KET-S2 trop petite.
11 : La détection de polarité du moteur a changé la polarité plus d'une fois.
12 : Masse de porte hors plage (< 10 kg ou > 300 kg) -> cf. Param_185 pour la valeur estimée.

13 : Ressort de fermeture de porte const. hors plage (< -10 N/m ou >200 N/m) -> cf.
Param_185 pour la valeur estimée
S5500 & S6500 ERROR LOG
312

0836 wCAN Messages Too Fast (Messages CAN trop rapides)
Résumé Cette section décrit l'erreur 800_899_Varidor35_Door_Drive wCAN Messages Too Fast (Messages CAN trop rapides).
Description L'avertissement est émis si deux messages ou plus ont été reçus par le bus CAN dans un délai de 5 ms. Le traitement de séquence du message SCAN ne peut pas être assuré dans ce cas. Les lectures ou les écritures de paramètre en sont exclues.
Infos supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 La commande d'ascenseur agit trop vite. Aucune autre action ne peut être prise. La commande d'ascenseur doit diminuer la fréquence de ses salves de commande
0837 eLocked Position Failure (Échec de position de verrouillage)
Résumé Cette section décrit l'erreur 800_899_Varidor35_Door_Drive eLocked Position Failure (Échec de position de verrouillage).
Description - Blogaine de verrouillage lors du verrouillage en mode d'apprentissage. La distance de déplacement depuis la position de fermeture KET-S2 (fermé) à verrouillée est trop courte. La distance est (PosClose - PosLock - 10 mm)
Uniquement possible quand le mode de référencement est actif. En conséquence, la porte est définie à l'état Manuel après un arrêt normal afin de libérer l'embranchement
Infos supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Blogaine mécanique

de l'embrayage
1. Vérifier la condition mécanique de l'embrayage ;
2. Essayer de verrouiller et déverrouiller la porte via le HMI et examiner l'embrayage mécaniquement
3. Exécuter AutoSetup
2 Un obstacle ou un
corps étranger s'est
inséré entre les
composants

mécaniques de
l'embrayage
1. Ôter tout corps étranger et obstacle du trajet de l'embrayage
S5500 & S6500 ERROR LOG
313
0838 eLocking Jam (Coincement au verrouillage)
Résumé Cette section décrit l'erreur 800_899_Varidor35_Door_Drive eLocking Jam (Coincement au verrouillage).
Description Si le mouvement de verrouillage d'embrayage est coincé, c.-à.-d. si le moteur est bloqué dans le sens de fermeture, le
BSBK (bloqué lors de la fermeture) est défini.
- BSKB est activé lorsqu'une commande de déplacement est exécutée dans le sens de fermeture si la vitesse est zéro
pendant un délai défini.
Voir le paramètre n° ### 'SensitivityLevel_BlockedDoor_Closing [ms]
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
0839 eUnlocking Jam (Coincement au déverrouillage)
Résumé Cette section décrit l'erreur 800_899_Varidor35_Door_Drive eUnlocking Jam (Coincement au déverrouillage).
Description Si le mouvement de déverrouillage d'embrayage est coincé, c.-à.-d. si le moteur est bloqué dans le sens d'ouverture, le
BOBK (bloqué lors de l'ouverture) est défini.
- BOKB est activé lorsqu'une commande de déplacement est exécutée dans le sens d'ouverture si la vitesse est zéro
pendant un délai défini.
Voir le paramètre n° ### 'SensitivityLevel_BlockedDoor_Opening [ms]
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)

4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
S5500 & S6500 ERROR LOG
314
0840 wNGT 24VDC Over 5% Limit (NGT 24 VCC au-delà du seuil de 5 %)
Résumé Cette section décrit l'erreur 800_899_Varidor35_Door_Drive wNGT 24VDC Over 5% Limit (NGT 24 VCC au-delà du seuil de 5 %).
Description L'avertissement est émis si l'alimentation électrique 24 VCC dépasse le seuil supérieur de 5 %. L'entraînement de porte vérifie le seuil chaque fois qu'il passe à l'état de déplacement Fermé.
Infos
supplémentaires

Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables
de message
Actions à réaliser
1 Tension d'alimentation électrique incorrecte
1. Vérifier la tension d'alimentation électrique avec X5_24 VCC sur DDE-V35 débranché.
2. Remplacer si la tension d'alimentation électrique est > 25 V
0841 wNGT 24VDC Under 5% Limit (NGT 24 VCC en dessous du seuil de 5 %)
Résumé Cette section décrit l'erreur 800_899_Varidor35_Door_Drive wNGT 24VDC Under 5% Limit (NGT 24 VCC en dessous du seuil de 5 %).
Description L'avertissement est émis si l'alimentation électrique 24 VCC descend en dessous du seuil inférieur de 5 %. L'entraînement de porte vérifie le seuil chaque fois qu'il passe à l'état de déplacement Fermé.
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables
de message

Actions à réaliser
1 Tension
d'alimentation
électrique incorrecte
1. Vérifier la tension d'alimentation électrique avec X5_24 VCC sur DDE-V35 débranché.
2. Remplacer si la tension d'alimentation électrique est < 23 VCC
2 Consommation
électrique anormale
de la charge
branchée (c.-à.-d.
entraînement de
porte)
1.Vérifier si l'un des composants de charge absorbe la puissance au-delà de sa valeur
spécifiée et vérifier si un remplacement du composant élimine le problème. Autre :
2. Remplacer l'alimentation électrique
S5500 & S6500 ERROR LOG
315
0842 eNGT 24VDC Over 10% Limit (NGT 24 VCC au-delà du seuil de 10 %)
Résumé Cette section décrit l'erreur 800_899_Varidor35_Door_Drive eNGT 24VDC Over

10% (NGT 24 VCC au-delà du seuil de
10 %).
Description L'erreur est émise si l'alimentation électrique 24 VCC dépasse le seuil
supérieur de 10 %. L'entraînement de porte vérifie
le seuil chaque fois qu'il passe à l'état de déplacement Fermé. La porte est définie à l'état
Manuel après l'exécution d'un
arrêt normal.
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables
de message
Actions à réaliser
1 1. Tension
d'alimentation
électrique incorrecte
1. Vérifier la tension d'alimentation électrique avec X5_24 VCC sur DDE-V35 débranché.
2. Remplacer si la tension d'alimentation électrique est > 25 V
0843 eNGT 24VDC Under 10% Limit (NGT 24 VCC en dessous du seuil de 10 %)
Résumé Cette section décrit l'erreur 800_899_Varidor35_Door_Drive eNGT 24VDC Under
10% Limit (NGT 24 VCC en dessous du
seuil de 10 %).

Description	L'erreur est émise si l'alimentation électrique 24 VCC descend en dessous du seuil inférieur de 10 %. L'entraînement de
	porte vérifie le seuil chaque fois
	qu'il passe à l'état de déplacement Fermé
Infos	
supplémentaires	
	Côté porte :
	1 = porte avant
	2 = porte arrière
	3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
	4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source	sans objet
Causes et actions	
ID Causes probables	
de message	
Actions à réaliser	
	1 Tension
	d'alimentation
	électrique incorrecte
	1. Vérifier la tension d'alimentation électrique avec X5_24 VCC sur DDE-V35 débranché.
	2. Remplacer si la tension d'alimentation électrique est < 23 VCC
	2 Consommation
	électrique anormale
	de la charge
	branchée (c.-à.-d.

entraînement de
porte)
1.Vérifier si l'un des composants de charge absorbe la puissance au-delà de sa valeur spécifiée et vérifier si un remplacement du composant élimine le problème. Autre :
2. Remplacer l'alimentation électrique
S5500 & S6500 ERROR LOG
316
0844 ePower Door Off (Porte électrique désactivée)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive error ePower Door Off</i> (Porte électrique désactivée).
Description L'erreur est déclenchée - sans entrée dans le journal d'erreurs - si un POWT_OFF est détecté.
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables
de message

Actions à réaliser
1 Tension
d'alimentation
électrique incorrecte
1. Vérifier la tension d'alimentation électrique avec X5_24 VCC sur DDE-V35 débranché.
2. Remplacer si la tension d'alimentation électrique est < 23 VCC
2 JHT/JHCT enfoncé 1. Vérifier si le contacteur JHT/JHCT est allumé.
0849 eOver Current (Surintensité)
Résumé Cette section décrit l'erreur 800_899_Varidor35_Door_Drive eOver Current (Surintensité).
Description L'unité de mesure du courant de l'entraînement de porte a détecté un courant hors de la plage de la mesure d'environ
19 A L'étage de puissance est immédiatement désactivé, c.-à.-d. l'état de porte est manuel
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de
message
Actions à réaliser
1 Court-circuit dans la bobine de
moteur ou étage de puissance
endommagé de l'entraînement
de porte
1. Remplacer l'unité et la renvoyer en usine pour examen

2 Gains de contrôleur trop élevés
(paramètre de commande de
vitesse défini ; Paramètre de
commande de position défini)
1. Exécuter AutoSetup
3 Accélération de profil et/ou
décélération de profil trop
élevée
1. Exécuter AutoSetup
2. Réduire le paramètre 39_Speed_Close et 40_Speed_Open
S5500 & S6500 ERROR LOG
317
0850 eOver Voltage (Surtension)
Résumé Cette section décrit l'erreur 800_899_Varidor35_Door_Drive eOver Voltage (Surtension).
Description Cette erreur est générée lorsque la tension d'entrée de l'alimentation électrique est >30 V. Cette erreur est générée dans
toute position.

Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 Trop d'énergie est renvoyée par le moteur lors d'une phase de décélération
1. Exécuter AutoSetup
2. Réduire le paramètre 39_Speed_Close et 40_Speed_Open
2 L'alimentation électrique est endommagée
1. Remplacer l'alimentation électrique
3 Oscillation du système mécanique (masse/courroie) conduisant à l'impulsion énergétique de l'énergie
1. Vérifier la tension de courroie
2. Exécuter AutoSetup
S5500 & S6500 ERROR LOG
318
0851 eUnder Voltage (Sous-tension)
Résumé Cette section décrit l'erreur 800_899_Varidor35_Door_Drive eUnder Voltage (Sous-tension).
Description Cette erreur ne surviendra jamais car les erreurs Porte électrique désactivée et NGT 24 VCC en dessous du seuil de 10 % la suppriment et s'y substituent.
Infos

supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
0852 eDoor Drive Over Temperature (Surchauffe d'entraînement de porte)
Résumé Cette section décrit l'erreur 800_899_Varidor35_Door_Drive eDoor Drive Over Temperature (Surchauffe d'entraînement de porte).
Description Cette erreur indique que la température de destruction de l'entraînement de porte (composants électroniques et/ou

moteur) a été atteinte. Afin de
prévenir les dégâts sur la pièce, l'étage de puissance est désactivé immédiatement, mais un
MotGenStop peut encore
être exécuté si nécessaire.
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de
message
Actions à réaliser
1 Frottement accru à cause
du vieillissement ou
des dégâts des
composants mécaniques
1. Vérifier l'ajustement mécanique de la porte. Vérifier surtout s'il existe un frottement
accru.
3. Remplacer les pièces à l'origine du frottement
4. Exécuter AutoSetup
2 Ressorts de fermeture
résistants avec forces
contraignantes élevées
en position ouverte.
Et/Ou : Masse
de porte très élevée
conjointement à des
changements de
déplacement fréquents.
1. Réduire le temps de maintien d'ouverture ou
2. Réduire la pré-tension du ressort de fermeture
3. Seulement si le ressort de fermeture n'est pas résistant : Réduire le paramètre
39_Speed_Close et 40
_Speed_Open
3 L'étage de puissance fait
état d'une température
élevée
1. Vérifier les conditions environnementales.
2. Réduire le paramètre 39_Speed_Close et 40_Speed_Open
S5500 & S6500 ERROR LOG
319
0855 eInternal Software (Logiciel interne)
Résumé Cette section décrit l'erreur 800_899_Varidor35_Door_Drive eUnder Voltage
(Logiciel interne).

Description Un erreur Logiciel interne est survenue.
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Un événement inconnu a défini l'entraînement de porte à un état auquel le comportement donné du système ne peut plus être garanti
Redémarrer l'entraînement de porte en débranchant POWT et CANT (DOOR) sur OKR.
0856 eSoftware Internal Parameter (Paramètre interne de logiciel)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive eSoftware Internal Parameter</i> (Paramètre interne de logiciel).
Description Position cible trop élevée avec vitesse de profil trop basse
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 Paramètres de profil de déplacement extrême
1. Vérifier si un paramètre a été récemment changé. Si oui, le rétablir à sa valeur par défaut.
2. Exécuter AutoSetup
S5500 & S6500 ERROR LOG
320
0857 eSensor Position (Position de capteur)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive eSensor Position</i> (Position de capteur).
Description La position détectée depuis le capteur de position n'est plus valide en cas de :
- Paramètres de capteur de position modifiés
- Paramètres de capteur de position erronés

- Autres erreurs qui influent sur la détection de position absolue (Erreur de capteur Hall, Erreur d'index d'encodeur, ...)
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 L'encodeur DDE-V35 a rencontré une erreur.
1. Réinitialiser DDE-V35 en débranchant brièvement POWT et CANT (DOOR) sur OKR.
2. Exécuter AutoSetup
0858 eCAN Overrun (Débordement CAN)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive eCAN Overrun</i> (Débordement CAN).
Description L'une des messageries CAN souffrait d'un trop-plein à cause d'un taux de communication trop élevé
- (Objets perdus)
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Beaucoup d'événements entraînant le transfert de messages ont été déclenchés en synchronie Cette erreur peut indiquer que le raccordement SCAN a été débranché et/ou rebranché. La commande d'ascenseur transmet un flot de messages injustifiés vers l'entraînement de porte.
L'entraînement de porte ne fonctionne pas à plein rendement en raison d'un problème interne.
1. Vérifier le câble CAN
2. Vérifier la communication CAN
S5500 & S6500 ERROR LOG
321
0863 eCAN Bus Off (Bus CAN désactivé)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive error eCAN Bus Off</i> (Bus CAN désactivé).

Description	Le contrôleur CAN est passé à l'état de désactivation de bus CAN
Infos	

supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Un câblage défectueux ou non-branché du
raccordement de bus CAN entre l'entraînement
de porte et la commande d'ascenseur
1. Vérifier le raccordement du câble CAN
0864 eCAN Rx Queue Overflow (Trop-plein de file d'attente Rx CAN)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive eCAN Rx Queue Overflow</i> (Trop-plein de file d'attente Rx
CAN).
Description L'une des files d'attente de réception CAN a débordé à cause d'un taux de
communication trop élevé
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Beaucoup d'événements entraînant le transfert des
messages ont été déclenché en synchronie. Cette
erreur peut indiquer que le raccordement SCAN a
été débranché et/ou rebranché. La commande
d'ascenseur transmet un flot de messages
injustifiés vers l'entraînement de porte.
L'entraînement de porte ne fonctionne pas à plein
rendement en raison d'un problème interne.
1. Vérifier le câble CAN
2. Vérifier la communication CAN
S5500 & S6500 ERROR LOG
322
0865 eCAN Tx Queue Overflow (Trop-plein de file d'attente Tx CAN)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive eCAN Tx Queue Overflow</i> (Trop-plein de file d'attente Tx
CAN).

Description L'une des files d'attente de transmission de CAN a débordé à cause d'un taux de communication trop élevé
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Beaucoup d'événements entraînant le transfert des messages ont été déclenché en synchronie. Cette erreur peut indiquer que le raccordement SCAN a été débranché et/ou rebranché. L'entraînement de porte génère un flot de message à cause de la détection d'erreurs ou en raison d'un comportement erroné.
1. Vérifier le câble CAN
2. Vérifier la communication CAN
0867 ePosition Following (Suivi de position)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive ePosition Following</i> (Suivi de position).
Description La différence entre la valeur de demande de position et la valeur réelle de position est supérieure à
Erreur de suivi maximale
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Obstacle qui ralentit ou arrête la porte (uniquement possible si la détection du seuil de force KSKB/KOKB est désactivée)
Vérifier l'absence d'obstacles ou de situations de blocage, examiner le réglage d'application de KOKB, KSKB
S5500 & S6500 ERROR LOG
323
0868 eHall Sensor (Capteur Hall)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive eHall Sensor</i> (Capteur Hall).

Description	Les capteurs Hall de moteur rapportent une combinaison de signal impossible.
Infos	
supplémentaires	
Côté porte :	
1 = porte avant	
2 = porte arrière	
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)	
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)	
ID source	sans objet
Causes et actions	
ID Causes probables de message	Actions à réaliser
1 Capteurs Hall endommagés du moteur ou	
niveau sonore élevé sur le signal.	

Si l'erreur se reproduit, remplacer DDE-V35
0869 eIndex Processing (Traitement d'index)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive eIndex Processing</i> (Traitement d'index).
Description Le signal d'index d'encodeur n'a pas été trouvé en l'espace de deux tours au démarrage. Cette erreur peut uniquement
être émise par un réglage du type d'encodeur 1, ce qui n'est pas commun pour
l'entraînement de porte car le type
d'encodeur par défaut de l'entraînement de porte est 2.
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de
message
Actions à réaliser
1 Inconnu Si l'erreur se reproduit, remplacer DDE-V35
S5500 & S6500 ERROR LOG
324
0870 eEncoder Resolution (Résolution d'encodeur)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive eEncoder Resolution</i> (Résolution d'encodeur).
Description Les impulsions d'encodeur recensées entre les deux premières impulsions
d'index ne correspondent pas à la résolution :
- Le réglage de la résolution d'encodeur (Configuration de capteur) est erroné
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière

3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 Jeu de résolution d'encodeur erroné.
1. Réinitialiser DDE-V35 en débranchant brièvement POWT et CANT sur OKR.
2. Rétablir tous les paramètres par défaut par SMLCD
3. Si l'erreur se reproduit : Remplacer DDE-V35
0874 eHall Angle Detection (Détection d'angle Hall)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive eHall Angle Detection</i> (Détection d'angle Hall).
Description La différence d'angle mesurée entre l'encodeur et les capteurs Hall est trop élevée.
Infos

supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 Réglage erroné de la résolution d'encodeur ou du numéro pair de borne ou encodeur ou capteur Hall défectueux
1. Réinitialiser DDE-V35 en débranchant brièvement POWT et CANT sur OKR.
2. Si l'erreur se reproduit : Remplacer DDE-V35
S5500 & S6500 ERROR LOG
325
0875 eSoftware Position Limit (Seuil de position de logiciel)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive eSoftware Position Limit</i> (Seuil de position de logiciel).
Description Déplacement commandé ou position réelle supérieure au seuil de position maximum ou inférieure au seuil de position minimum (seuil de position de logiciel). Pour l'entraînement de porte, les seuils de position sont définis aux valeurs les plus extrêmes, c'est pourquoi cette erreur ne doit jamais se produire.
Infos
supplémentaires

Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 Inconnu 1. Réinitialiser DDE-V35 en débranchant brièvement POWT et CANT sur OKR.
2. Si l'erreur se reproduit : Remplacer DDE-V35
0876 ePosition Sensor Breach (Violation de capteur de position)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive error ePosition Sensor Breach</i> (Violation de capteur de position).
Description La supervision du capteur de position a détecté un dysfonctionnement. Cette erreur sera peu probablement émise dans l'entraînement de porte car le HW n'est pas en mesure de détecter les défauts du capteur. Ce n'est pas un problème car le capteur est supervisé par les capteurs Hall et, en plus, un moteur EC n'est pas en mesure de tourner sans signaux de capteur de position appropriés

Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant
2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 1. Inconnu 1. Réinitialiser DDE-V35 en débranchant brièvement POWT et CANT sur OKR.
2. Si l'erreur se reproduit : Remplacer DDE-V35
S5500 & S6500 ERROR LOG
326
0877 eSystem Overloaded (Système surchargé)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>800_899_Varidor35_Door_Drive error eSystem Overloaded</i> (Système surchargé).
Description Le dispositif ne dispose pas de suffisamment de ressources libres pour traiter la nouvelle valeur cible
Infos
supplémentaires
Côté porte :
1 = porte avant

2 = porte arrière
3 = cabine supérieure face avant (uniquement double pont)
4 = cabine supérieure face arrière (uniquement double pont)
ID source sans objet
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 1. Le dispositif ne dispose pas de suffisamment de ressources libres pour traiter la nouvelle valeur cible
1. Réinitialiser DDE-V35 en débranchant brièvement POWT et CANT sur OKR.
2. Si l'erreur se reproduit : Remplacer DDE-V35
0900 IOH Error Base (Base d'erreur IOH)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>IO IOH Error Base</i> (Base d'erreur IOH).
Description
Infos
supplémentaires
ID source
S5500 & S6500 ERROR LOG
327
0901 ConfigErr
Résumé Cette section décrit l'erreur IO ConfigErr.
Description ERREUR DE DONNÉES DE CONFIGURATION PIOG. Le circuit imprimé PIOG n'a pas reçu toutes les données de configuration ou les données contenaient des valeurs invalides
Infos

supplémentaires
01 = Aucune réponse à la demande de numéro de version PCT
02 = Aucun paramètre ou liste de paramètres incomplète reçue du contrôleur
03 = Pas de définition E/S ou définition E/S incomplète reçue du contrôleur.
04 = Les paramètres reçus contiennent des données invalides.
05 = Les définitions E/S reçues contiennent des données invalides.
06 = La somme de contrôle PCT locale ne correspond pas à la somme de contrôle de données.
07 = Aucune erreur, message interne selon lequel le circuit imprimé de cabine a demandé une nouvelle configuration.
08 = Aucune erreur, message interne selon lequel le circuit imprimé de cabine a reçu une nouvelle configuration.
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 Le contacteur ID« PIOG »
PCB n'est pas réglé
correctement.

Vérifier le contacteur ID sur PIOG.
2 Données de configuration
non reçues
Vérifier le raccordement de bus de groupe
3 Vérifier si les données de configuration sont chargées sur le contrôleur.
0902 PIO Error (Erreur PIO)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>IO PIO Error</i> (Erreur PIO).
Description L'un des composants branchés sur la commande d'ascenseur rapporte un défaut.
Infos
supplémentaires
Désigne le faux composant.
01 = IOBUS ne détecte aucun périphérique
02 = Alimentation PCB en dessous du seuil d'erreur
03 = Alimentation PCB en dessous du seuil d'alerte
Signification : La fonction du composant indiqué est perturbée. (p. ex. défaut de câble IOBUS)
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 Vérifier les composants indiqués et, si nécessaire, les remplacer
2 Vérifier le câblage du composant décrit
S5500 & S6500 ERROR LOG
328
0903 IO Table Overflow (Tableau de trop-plein E/S)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>IO Table Overflow</i> (Tableau de trop-plein E/S).
Description Le logiciel détecte un trop-plein dans l'un des tableaux de données suivants traités par le logiciel principal.
1 : ascii_table
2 : message_table
3 : table melody

4 : table pin_to_floor
5 : table ga_volume
6 : table access_request
7 : table io_sdb[]
Infos
supplémentaires
La valeur d'info supplémentaire identifie le tableau et la valeur d'index à l'origine du trop- plein.
Interprétation de la valeur d'infos supplémentaires xAABBCCDD :
AA : Numéro de tableau (cf. description)
BB : numéro d'index
CC : non utilisé (00)
DD : non utilisé (00)
ID source Identifie le fichier de code source à l'origine du trop-plein de données.
Causes et actions

ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Section de configuration erronée
dans PCT
Vérifier le PCT
2 Configuration hors plage Vérifier les seuils d'application
3 Problème de logiciel avec seuils de
tableau
Rapport transmis à R&D Ebikon
S5500 & S6500 ERROR LOG
329
0904 IO_Missing
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>IO IO_Missing</i> .
Description Au démarrage, la commande d'ascenseur vérifie si les E/S requises pour le bon fonctionnement de l'ascenseur sont
configurées.
Aujourd'hui, les E/S comme JREC, DREC-U et DREC-D figurent dans la liste de ces E/S. Si
ces E/S ne sont pas
présentes, le logiciel de commande n'autorisera alors pas le fonctionnement normal de
l'ascenseur (NORMAL).
L'utilisateur doit vérifier pourquoi les E/S sont manquantes et corriger le problème.
Infos
supplémentaires
La valeur sert à identifier le signal d'entrée/de sortie manquant.
x00000001 (Bit0) : Entrée JREC non configurée
x00000002 (Bit1) : entrée DREC-D non configurée
x00000004 (Bit2) : Entrée DREC-U non configurée
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Erreur au niveau de PCT (pour TXGC,
TX-M10, TXR5)
Corriger l'erreur dans la section de configuration d'E/S du PCT
2 Problème matériel avec pcb
d'interface matérielle pour les E/S
associées (cf. valeur d'infos
supplémentaires)
Remplacer la carte d'interface
0905 COP Configuration Error (Erreur de configuration COP)

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>IO COP Configuration Error</i> (Erreur de configuration COP).
Description Configuration erronée de noeud COP (LONCOP ou LONCPI). Le nombre
d'ordres cabine figurant sur la chaîne SPI est
zéro.
Infos
supplémentaires
xABCDEFGH (nombre hexadécimal à 8 chiffres)
AB (Octet 3) : Adresse de sous-réseau
CD (Octet 2) : Adresse de noeud

EF (Octet 1) : Id de noeud
G (Octet 0/Nibble supérieur) : Côté
H (Octet 0/Nibble inférieur) -> Bit 0(1 = LSB) : drapeau de colonne gauche
H (Octet 0/Nibble inférieur) -> Bit 1(2) : drapeau de colonne intermédiaire
H (Octet 0/Nibble inférieur) -> Bit 2(4) : drapeau de colonne droite
H (Octet 0/Nibble inférieur) -> Bit 3(8 = MSB) : Inutilisé
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables
de message
Actions à réaliser
1 Problème avec le matériel
Vérifier la carte d'interface COP et les raccordements des cartes branchées (NWxxx)
S5500 & S6500 ERROR LOG
330
0906 Duplicate_BMK
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>IO Duplicate_BMK</i> .
Description Le logiciel détecte qu'un signal d'entrée est configuré plus d'une fois sur le même ascenseur. Cela n'est pas autorisé.
Dans le cas où le logiciel trouve une entrée dupliquée dans la base de données E/S interne pour ce signal (ex. pour une
entrée critique), une erreur sera consignée pour chaque entrée dans la base de données. Le logiciel exécute la vérification
à chaque fois qu'un noeud est détecté sur le bus. Le premier numéro dans les infos supplémentaires indique la séquence
des entrées dans la base de données E/S (le même BMK peut être configuré deux fois sur le même noeud).
Remarque : Certains signaux d'ascenseur configurables sont autorisés à être définis plus d'une fois sur le même
ascenseur (ex. DT-O).
Le logiciel traitera ces signaux de sorte que la fonction associée soit active lorsqu'un des signaux est allumé.
Les signaux suivants peuvent ne pas être configurables plusieurs fois sur un ascenseur.
code hexadécimal, nom BMK
0x0017, "JBFFG"
0x0018, "JBFFGH1"
0x0019, "JBFFGH2"
0x001A, "JBFH1"
0x001B, "JBFH2"
0x0021, "JBFL"
0x0032, "JBFF"
0x0038, "JNFF"
0x0039, "JNFF-S"
0x0044, "KBFF"
0x0045, "KGEB"
0x004A, "KTHMF"
0x004F, "KBFEH"

0x0051, "KBFEL"
0x0058, "KKSA"
0x0059, "JNFFH1"
0x005A, "JNFFH2"
0x0063, "JBF"
0x0070, "KBF"
0x0071, "KBFH1"
0x0072, "KBFH2"
0x0073, "KBFH3"
0x0074, "KEB"
0x0078, "RNO"
0x0084, "JBFLH1"
0x009F, "JBFLH2"
0x00B4, "KBFM"
0x00E8, "JBFFH1"
0x00E9, "JBFFH2"
0x00F0, "JNFFP"
0x00FD, "KGS1"
0x00FE, "KGS2"
0x0104, "KUESG"
0x0105, "KUESG1"
0x0109, "KTL"
0x010B, "KSE-U"
0x010C, "KSE-D"
0x0110, "KB"
0x0111, "KB1"
0x0226, "KSKHWA"
0x026B, "KSKBLDG"
0x026C, "KSKLBY"
0x026E, "KSKMR"
0x026F, "KSKMRA"
0x0272, "RNO2"
0x02F3, "RNOPRW"
0x02F4, "RNOPRW2"
0x0302, "KUEHC"
0x0308, "JBFR"
0x030F, "JBF1"
0x0311, "JBFR1"
0x0317, "KL-RX"
0x0318, "KSKB"
0x0322, "PHT"
S5500 & S6500 ERROR LOG
331
0x0327, "KACZB"
0x0328, "KACZT"
0x0334, "KSSBV"
0x034C, "IKVK"
0x0367, "KEBVL"

0x0368, "KEBL"
0x0369, "KEBH"
0x036B, "JEB"
0x036C, "JEBFE"
0x0373, "JZHPK"
0x0400, "DA"
0x0409, "RUM_I"
0x040A, "RUM1_I"
0x040B, "IBCL"
0x0415, "KRUET"
0x0416, "KRUET1"
0x041E, "IBCLC"
0x0426, "IRUEHC"
0x0427, "IRUEHC1"
0x042B, "IRUM"
0x042C, "IRUM1"
0x042D, "IRUMD-E"
0x042E, "IRUM1D-E"
0x042F, "IRUML-E"
0x0430, "IRUM1L-E"
0x1F02, "KUENA"
0x1F03, "KUENA1", },
0x1F06, "KUETFF", }
Infos
supplémentaires
Identifie le type de carte/noeud du noeud de bus sur lequel les mêmes BMK sont configurés et le signal (code hexadécimal à 4 chiffres).
xABCDEFGH (code hexadécimal à 8 chiffres) où :
A : correspond au numéro d'index de l'entrée dans la base de données E/S interne
B : Identifie le domaine E/S
CD : Type de noeud
EF : Octet supérieur de code BMK (ex. 00 pour JBF)
GH : Octet inférieur de code BMK (ex. 63 pour JBF)
Remarque : sur la version SW introduite avant août 2010, le numéro (EFGH) indique l'id de noeud et non le code BMK.
(A) Numéros d'identification du numéro de séquence :
1 : première entrée de noeud figurant dans la base de données E/S
2 : autre entrée de noeud dans la base de données
(B) Numéros d'identification des domaines E/S :
1 : IO_DOMAIN_LOCAL
2 : IO_DOMAIN_LON
3 : IO_DOMAIN_BIO2
4 : IO_DOMAIN_CAN
(CD) Pour l'explication des types de noeud LON (IO_DOMAIN_LON), se reporter à la description de l'erreur 1209.
(CD) Numéros d'identification des types de noeud de bus BIO (IO_DOMAIN_BIO2) :
0x00 : SLOP2 /*Noeud BIO1*/
0x01 : SLOP22 /*Noeud BIO1*/

0x02 : SLOPM2 /*Noeud BIO1 utilisé pour les premiers tests avec BIO2*/
0x03 : SLOPM22 /*Noeud BIO1 utilisé pour les premiers tests avec BIO2*/
0x04 : SLIN2 /*Noeud BIO1*/
0x05 : SLOPB1 /*Noeud BIO1*/

0x06 : SLOPB2 /*Noeud BIO1*/
0x07 : SLOPSASB1 /*Noeud BIO1*/
0x08 : SLOPSASB2 /*Noeud BIO1*/
0x09 : SLOPB1M1 /*Noeud BIO1*/
0x0A : SLOPBSASM1 /*Noeud BIO1*/
0x0B : SLCU1 /*Noeud BIO1/BIO2*/
0x0C : SLCUM1 /*Noeud BIO1/BIO2*/
0x0D : BIOPCSE /*Noeud BIO2*/
0x0E : BIODCE /*Noeud BIO2*/
0x0F : SLCUX /*Noeud BIO2*/
0x10 : BIOPCT1 /*Noeud BIO2*/
S5500 & S6500 ERROR LOG
332
0x11 : BIODCT1 /*Noeud BIO2*/
0x12 : BI2SCT1MCT1 /*Noeud BIO2*/
0x13 : BI2NCT1MDT1 /*Noeud BIO2*/
0x14 : SLOP51 /*Noeud BIO1*/
0x15 : SLOP52 /*Noeud BIO1*/
0x16 : SLOPM51 /*Noeud BIO1*/
0x17 : SLOPM52 /*Noeud BIO1*/
0x18 : SLOPB51 /*Noeud BIO1*/
0x19 : SLOPB52 /*Noeud BIO1*/
0x1A : SLINV5 /*Noeud BIO1*/
0x1B : CLIF1 /*Noeud BIO2*/
0x1C : SLOPE51
0x1D : SLOPE52
0x1E : SLOPEB51
0x1F : SLOPEB52
0x20 : SLOPDMA5
0x21 : BIOAPI1
0x22 : SLINK5
0x23 : PSI1
0x24 : BIO2_LOP
0x25 : BIOGIO1
0x26 : SLOPNA51_53
0x27 : SLOPNA52_54
0x28 : SLOPMAT1
0x29 : SLOPEBH5
0x2A : SLINVNA51
0x2B : SLINVNA52
0x2C : SLCUX2
0x2D : BLOPG11
0x2E : BLOPG12
0x2F : BLOPILG1

0x30 : BLOPIHG1
0x31 : BLINVLG1
0x32 : BLINVHG1
0x33 : BLINHHG1
(CD) Numéros d'identification des types de noeud de bus CAN (IO_DOMAIN_CAN) :
0x6A (106) CANIC
0x6C (108) COP
0x6D (109) CANGIO
0x6E (110) ZLFB

(EFGH) Numéros d'identification de BMK : cf. liste dans la description d'erreurs
ID source Numéros d'identification de la tâche SW (IOC_TASK_ID)
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Configuration erronée d'E/S (même signal configuré deux fois ou plus).
Vérifier les E/S configurées sur les cartes d'interface avec SMLCD ou CADI et modifier la configuration de sorte que l'acc. de signal sur la valeur d'infos supplémentaires soit défini seulement une fois sur la commande.
S5500 & S6500 ERROR LOG
333
0910 COM_Busreconf
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>IO COM_Busreconf</i> .
Description Lors de la période de supervision horaire, VCOM a détecté plusieurs reconfigurations de bus de communication. Ce nombre est trop élevé comparé au nombre de télégrammes envoyés et reçus lors de la même période d'une heure. Les télégrammes peuvent se perdre.
Le fonctionnement fiable n'est plus garanti.
Infos
supplémentaires
1 = Trop de reconfigurations sur le bus d'ascenseur
2 = Trop de reconfigurations sur le bus de groupe
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 Le bus est défectueux Vérifier ascenseur -, groupe- bus : toutes les liaisons et terminaisons sont fonctionnelles.
2 Vérifier la communication de tous les sous-systèmes branchés avec le bus.
3 Trop de messages sont générés au sein d'une certaine période
Tracer le trafic de télégrammes afin de déterminer la source du flot de télégrammes et tester le sous-système correspondant pour vérifier son fonctionnement et, si nécessaire, le remplacer.
4 Un autre sous-système

ne fonctionne pas
correctement
Le problème peut être causé par un fonctionnement défectueux d'un autre sous-système..
Pour localiser le sous-système défectueux, séparer chaque sous-système individuel du bus jusqu'à ce que le problème ait disparu.
5 Mauvais adressage sur
le bus
Vérifier si le nombre de sous-systèmes branchés au bus est correct et
qu'ils comportent les bonnes adresses de bus
6 Autres possibilités Réinitialiser la carte Commande d'ascenseur et vérifier si les reconfigurations apparaissent
encore.
7 REMARQUE : Si le
problème survient

encore, veuillez contacter
le fournisseur via sa
hotline ou le centre VX.
S5500 & S6500 ERROR LOG
334
0920 PCT IO Section Checksum (Somme de contrôle de section E/S PCT)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>IO PCT IO Section Checksum</i> (Somme de contrôle de section E/S PCT).
Description Erreur de somme de contrôle lors de la lecture de la section E/S du PCT
Infos
supplémentaires
Infos supplémentaires : 0xAABBCCDD où
AA : PCT_IO_ID (hex)
BB : valeur de somme de contrôle (hex)
CC : PCT Paramètre Version Octet à partir des règles de commerçant
DD : Numéro de version de paramètre système (défini sur zéro par défaut. Mais lorsque de nouvelles données sont
définies dans PCT_GP_PCT, PCT_GP_
SCT, PCT_GP_SYSTEM ou PCT_GP_LIFT, cela engendrera un nouveau numéro de version).
ID source Néant.
0921 PCT Parameter Section Checksum (Somme de contrôle de section des paramètres PCT)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>IO PCT Parameter Section Checksum</i> (Somme de contrôle de section des paramètres PCT).
Description Erreur de somme de contrôle lors de la lecture de la section PCT_PARAMETER_GROUP du PCT.
Infos
supplémentaires
Infos supplémentaires : 0xAABBCCDD où
AA : PCT_IO_ID (hex)
BB : Valeur de somme de contrôle (hex)
CC : PCT Paramètre Version Octet à partir des règles de commerçant

DD : Numéro de version de paramètre système (défini sur zéro par défaut. Mais lorsque de nouvelles données sont
définies dans PCT_GP_PCT, PCT_GP_
SCT, PCT_GP_SYSTEM ou PCT_GP_LIFT, cela engendrera un nouveau numéro de version).
ID source Néant.
0922 VCOM Request (Demande VCOM)
Résumé Cette section décrit l'erreur IO VCOM Request (Demande VCOM).
Description La demande VCOM par « ioc task » a échoué
Infos
supplémentaires
Identifie les messages VCOM pour lesquels la commande de demande a échoué
Infos supplémentaires : 0xAABBCCDD où :
AA : Numéro de groupe de télégramme VCOM
BB : Id de télégramme VCOM
CC : Attribut VCOM 1
DD : Attribut VCOM 2
ID source Néant.
0923 VCOM Provide (Dispense VCOM)
Résumé Cette section décrit l'erreur IO VCOM Provide (Dispense VCOM).

S5500 & S6500 ERROR LOG
335
Description La dispense VCOM par « ioc task » a échoué
Infos
supplémentaires
Identifie les messages VCOM pour lesquels la commande de dispense a échoué
Infos supplémentaires : 0xAABBCCDD où :
AA : Numéro de groupe de télégramme VCOM
BB : Id de télégramme VCOM
CC : Attribut VCOM 1
DD : Attribut VCOM 2
ID source Néant.
0924 Board Configuration Error (Erreur de configuration de carte)
Résumé Cette section décrit l'erreur IO Board Configuration Error (Erreur de configuration de carte).
Description Configuration invalide sur une carte d'interface périphérique. Réglage de palier hors plage. Sur les cartes d'interface LON
plug & play
le réglage de palier « 00 » n'est pas autorisé (ex. LONIOC3)
Infos
supplémentaires
Valeur hexadécimale à 8 chiffres : 0ABCDEFGH où :
A : Numéro de canal (1 pour canal LON 1, 2 pour canal LON 2, 3 pour canal LOCAL, 4 pour BIO, etc.)
B : Réglage du côté
CD : Type de noeud (valeur hexadécimale)
EF : Octet supérieur d'Id de noeud (valeur hexadécimale)
GH : Octet inférieur d'Id de noeud (valeur hexadécimale)

CD) Pour l'explication des types de noeud LON (IO_DOMAIN_LON), se reporter à la description de l'erreur 1209.
(CD) Numéros d'identification des types de noeud de bus BIO (IO_DOMAIN_BIO2) :
0x00 : SLOP2 /*Noeud BIO1*/
0x01 : SLOP22 /*Noeud BIO1*/
0x02 : SLOPM2 /*Noeud BIO1 utilisé pour les premiers tests avec BIO2*/
0x03 : SLOPM22 /*Noeud BIO1 utilisé pour les premiers tests avec BIO2*/
0x04 : SLIN2 /*Noeud BIO1*/
0x05 : SLOPB1 /*Noeud BIO1*/
0x06 : SLOPB2 /*Noeud BIO1*/
0x07 : SLOPSASB1 /*Noeud BIO1*/
0x08 : SLOPSASB2 /*Noeud BIO1*/
0x09 : SLOPB1M /*Noeud BIO1*/
0x0A : SLOPBSASM1 /*Noeud BIO1*/
0x0B : SLCU1 /*Noeud BIO1/BIO2*/
0x0C : SLCUM1 /*Noeud BIO1/BIO2*/
0x0D : BIOPCSE /*Noeud BIO2*/
0x0E : BIODCE /*Noeud BIO2*/
0x0F : SLCUX /*Noeud BIO2*/
0x10 : BIOPCT1 /*Noeud BIO2*/
0x11 : BIODCT1 /*Noeud BIO2*/
0x12 : BI2SCT1MCT1 /*Noeud BIO2*/
0x13 : BI2NCT1MDT1 /*Noeud BIO2*/
0x14 : SLOP51 /*Noeud BIO1*/
0x15 : SLOP52 /*Noeud BIO1*/
0x16 : SLOPM51 /*Noeud BIO1*/
0x17 : SLOPM52 /*Noeud BIO1*/
0x18 : SLOPB51 /*Noeud BIO1*/
0x19 : SLOPB52 /*Noeud BIO1*/
0x1A : SLINV5 /*Noeud BIO1*/
0x1B : CLIF1 /*Noeud BIO2*/
0x1C : SLOPE51
0x1D : SLOPE52
0x1E : SLOPEB51
0x1F : SLOPEB52
0x20 : SLOPDMA5
S5500 & S6500 ERROR LOG
336
0x21 : BIOAPI1
0x22 : SLINK5
0x23 : PSI1
0x24 : BIO2_LOP
(CD) Numéros d'identification des types de noeud de bus CAN (IO_DOMAIN_CAN) :
0x6A (106) CANIC
0x6C (108) COP
0x6D (109) CANGIO
0x6E (110) ZLFB
ID source Néant.

S5500 & S6500 ERROR LOG
337
0925 IO_reserve_925
Résumé Cette section décrit l'erreur IO IO_reserve_925.
Description
Infos
supplémentaires
Valeur hexadécimale à 8 chiffres : 0xABCDEFGH où :
A : Numéro de canal (1 pour canal LON 1, 2 pour canal LON 2, 3 pour canal LOCAL, 4 pour BIO, etc.)
B : Réglage du côté
CD : Type de noeud (valeur hexadécimale)
EF : Octet supérieur d'Id de noeud (valeur hexadécimale)
GH : Octet inférieur d'Id de noeud (valeur hexadécimale)
CD) Pour l'explication des types de noeud LON (IO_DOMAIN_LON), se reporter à la description de l'erreur 1209.
(CD) Numéros d'identification des types de noeud de bus BIO (IO_DOMAIN_BIO2) :
0x00 : SLOP2 /*Noeud BIO1*/
0x01 : SLOP22 /*Noeud BIO1*/
0x02 : SLOPM2 /*Noeud BIO1 utilisé pour les premiers tests avec BIO2*/
0x03 : SLOPM22 /*Noeud BIO1 utilisé pour les premiers tests avec BIO2*/
0x04 : SLIN2 /*Noeud BIO1*/
0x05 : SLOPB1 /*Noeud BIO1*/
0x06 : SLOPB2 /*Noeud BIO1*/
0x07 : SLOPSASB1 /*Noeud BIO1*/
0x08 : SLOPSASB2 /*Noeud BIO1*/
0x09 : SLOPBM1 /*Noeud BIO1*/
0x0A : SLOPBSASM1 /*Noeud BIO1*/
0x0B : SLCU1 /*Noeud BIO1/BIO2*/
0x0C : SLCUM1 /*Noeud BIO1/BIO2*/
0x0D : BIOPCSE /*Noeud BIO2*/
0x0E : BIODCE /*Noeud BIO2*/
0x0F : SLCUX /*Noeud BIO2*/
0x10 : BIOPCT1 /*Noeud BIO2*/
0x11 : BIODCT1 /*Noeud BIO2*/
0x12 : BI2SCT1MCT1 /*Noeud BIO2*/
0x13 : BI2NCT1MDT1 /*Noeud BIO2*/
0x14 : SLOP51 /*Noeud BIO1*/
0x15 : SLOP52 /*Noeud BIO1*/
0x16 : SLOPM51 /*Noeud BIO1*/
0x17 : SLOPM52 /*Noeud BIO1*/
0x18 : SLOPB51 /*Noeud BIO1*/
0x19 : SLOPB52 /*Noeud BIO1*/
0x1A : SLINV5 /*Noeud BIO1*/
0x1B : CLIF1 /*Noeud BIO2*/
0x1C : SLOPE51
0x1D : SLOPE52
0x1E : SLOPEB51

0x1F : SLOPEB52
0x20 : SLOPDMA5
0x21 : BIOAPI1
0x22 : SLINK5
0x23 : PSI1
0x24 : BIO2_LOP
(CD) Numéros d'identification des types de noeud de bus CAN (IO_DOMAIN_CAN) :
0x6A (106) CANIC
0x6C (108) COP
0x6D (109) CANGIO
0x6E (110) ZLFB
ID source Néant.
0951 IO_Configuration_Error
Résumé Cette section décrit l'erreur IO IO_Configuration_Error.
S5500 & S6500 ERROR LOG
338
Description Le logiciel détecte un problème avec la configuration des entrées/sorties. Peut être causé par :
- une erreur au niveau de la configuration des E/S dans le PCT (TX-GC/TXR5)
- un conflit lorsque le logiciel ajoute des BMK à la base de données d'E/S interne (MX-GC/TX-GC2)
Configuration des E/S avec TX-GC/TXR5 : dans PCT avec section E/S séparée
Configuration des E/S avec MX-GC/TX-GC2 : cartes d'interface plug & play (LON) avec réglage des contacteurs rotatifs
pour le code BMK.
En outre, des paramètres sont utilisés pour configurer les E/S en cas de besoins spéciaux.
Infos
supplémentaires
x02000200 : Problème lors de la récupération des informations à partir du nom BMK
x02aabbcc : Entrée invalide dans la section PCT PCT_INPUT_OUTPUT ou valeur de paramètre erronée pour le
paramètre IO_BMK_SET (aa : node_id ; bb : ioType ; cc : pinID)
xddddddd : Problème à la lecture du PCT (ddddddd : subsys_id)
x03aabbcc : Problème lors de la récupération de télégramme VCOM pour la configuration (aa : non utilisé ; bbcc Code

BMK)
ID source Identification de tâche (code source).
82(dec) : IOC_TASK
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Configuration des E/S incorrecte
dans PCT (TX-GC/TX-R5)
Vérifier/corriger le PCT
2 Configuration incorrecte des cartes
d'interface E/S périphériques
Vérifier si la configuration des cartes d'interface E/S configurables est correcte
3 Valeur incorrecte du paramètre
IO_BMK_SET (TX-GC2 / MX)

Modifier le paramètre
0952 EEP_BurnProbl
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>IO EEP_BurnProbl</i> .
Description Dysfonctionnement Combustion Page EEPROM
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 Appeler EBI pour le remplacement d'EEPROM (nouvelle configuration)
S5500 & S6500 ERROR LOG
339
0953 Deployment_Rule_Failure
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>IO Deployment_Rule_Failure</i> .
Description Le logiciel détecte une configuration de système erronée à partir des règles de déploiement.
Mod. 18.02.2004 Nouvel Id d'erreur. (ancien Id. 971)
Infos
supplémentaires
1 : Error_Bus_Architecture. Type d'architecture de bus incorrect défini dans PCT. Vérifier le paramètre de PCT
« PCT_GP_BUS_SYSTEM »
2 : Error_IO_PCT_Config_Not_Allowed. Le système n'autorise pas la configuration d'E/S via le PCT.
3 : Error_IO_PNP_Config_Not_Allowed. Le système détecte un carte Plug and Play mais n'autorise pas la configuration
d'E/S Plug and Play
4 : Error_IO_BIO_Config_Not_Allowed. Le système détecte une carte d'interface BIO mais n'autorise pas les noeuds BIO.
5 : Error_IO_Invalid_Config_Type. Configuration invalide détectée.
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 Matériel installé ou
raccordé erroné ou

manquant.
Déposer le matériel inapproprié.
2 Valeur de paramètre
PCT erronée
Vérifier/modifier le paramètre de PCT « PCT_GP_BUS_SYSTEM »
3 PCT incorrect
téléchargé
TX : Vérifier/modifier le PCT (supprimer la section E/S en cas de cartes d'interface Plug and

Play).
MX : déclencher une nouvelle extension de carte à puce afin de créer un PCT valide.Rem : sur
les commandes MX (Rel.1/2/3 et Rel.4/2.41), le PCT chargé contient une section E/S factice. Si
ce PCT est téléchargé sur un MX Rel.4, le logiciel le détectera.
S5500 & S6500 ERROR LOG
340
0954 Freeze Table Invalid Entry (Entrée invalide de tableau de gel)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>IO Freeze Table Invalid Entry</i> (Entrée invalide de tableau de gel).
Description Disparité de type de carte détectée lors de l'extension de la base de données de gel d'E/S. La carte affectée doit être
affichée « branchée »
(en bleu sur l'écran d'aperçu de noeud CADI).
Infos
supplémentaires
Code à 8 chiffres AABCCDD, où :
AA : 01 (toujours)
BB : ID de canal
CC : ID de noeud
DD : non utilisé
Valeurs pour BB (ID de canal) :
00 = CHANNEL_NONE, ANY_CHANNEL
01 = CHANNEL_1, LIFT_LON
02 = CHANNEL_2, GROUP_LON
03 = LOCAL_CHANNEL
04 = BIO2_CHANNEL
05 = CAN_CHANNEL
06 = CAN_SHAFT_CHANNEL
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes
probables de
message
Actions à réaliser
1 Disparité de type
interne
Vérifier si la carte est affichée « branchée » (bleu) et exécuter une commande de gel.
Remarque : pour tout message d'erreur, une carte doit être affichée « branchée » (bleu)
S5500 & S6500 ERROR LOG
341
0961 EEP_BurnPrbl
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>IO EEP_BurnPrbl</i> .
Description se reporter à la description du numéro d'erreur 952.
Infos
supplémentaires
Néant.

ID source Néant.
0970 Timer Error (Erreur de minuteur)
Résumé Cette section décrit l'erreur E/S Timer Error (Erreur de minuteur).
Description Le gestionnaire d'E/S a détecté un problème avec un minuteur (c.-à.-d. le minuteur n'a pas pu être démarré). Erreur de logiciel interne.
Infos supplémentaires
01 : le minuteur pour « send IOH-Availability prio-ready » n'a pas été démarré
02 : le minuteur pour « send IOH-Availability fully-ready » n'a pas été démarré
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 Erreur de logiciel interne
Utiliser une autre version de logiciel et rapporter le message d'erreur exact.
S5500 & S6500 ERROR LOG
342
0971 IO_VCOM Telegram Mismatch (Disparité de télégramme VCOM)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>IO IO_VCOM Telegram Mismatch</i> (Disparité de télégramme VCOM).
Description Le gestionnaire d'E/S a détecté un mauvais télégramme VCOM reçu. C'est une erreur de logiciel interne. Le télégramme VCOM et le BMK correspondant ne concordent pas.
La conséquence peut être :
- non activation d'une sortie
- pas de réaction à un changement d'entrée
Infos supplémentaires
Identifie les messages VCOM pour lesquels le traitement a échoué.
Valeur hexadécimale à 8 chiffres : 0xABCDEFGH où :
ABCD est le groupe de télégrammes VCOM
EFGH est l'Id de télégramme VCOM
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 Contacter le service R&D à Ebikon.
Veuillez rapporter toutes les valeurs dans le journal, avec la version de SW.
Ce sont des indices pour que l'expert en logiciel détecte la source du problème.
S5500 & S6500 ERROR LOG
343
1000 Bus Error (Erreur de bus)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>IO Bus Error</i> (Erreur de bus).
Description Le CPU a tenté de lire/écrire sur une adresse de mémoire qui n'existe pas, l'accès en lecture/écriture n'est pas autorisé,

ou le signal
~BERR a été confirmé sur le CPU.
Cette erreur est rapportée si une cause plus spécifique pour l'erreur bus-erreur ne peut pas être déterminée.
Normalement, une raison plus spécifique pour l'erreur bus-erreur peut être déterminée par le logiciel. Voir aussi :
1056 BErr Écriture autorisée
1057 BErr Pré-extraction
1058 BErr Lecture Operand
1059 BErr Écriture Operand
1060 BErr Déplacement multiple
1061 BErr Traitement d'exception
1081 Page Défaut d'extraction d'instruction
1082 Page Défaut de lecture Operand
1083 Page Défaut d'écriture Operand
1084 Erreur de bus Protection en lecture
1085 Erreur de bus Protection en écriture
Infos
supplémentaires
Utilisation R&D. (Compteur de programme)
ID source Utilisation R&D.
Causes et actions
ID Causes probables
de message
Actions à réaliser
1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline du fournisseur ou au R&D
astuce : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
2 Problèmes ECM Vérifier la source EMC intense dans le bâtiment.
3 Vérifier si l'alimentation électrique 24 V est séparée des câbles haute tension, par exemple,
les câbles d'alimentation électrique du frein.
4 S'assurer que les raccordements à la terre et à la masse du PCB sont correctement effectués.
5 Vérifier tous les raccordements à la terre et à la masse dans l'armoire
6 PCB défectueux Remplacer le PCB
S5500 & S6500 ERROR LOG
344
1001 Address Error (Erreur d'adresse)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>IO Address Error</i> (Erreur d'adresse).
Description Le CPU a tenté une extraction de données ou d'instructions en lecture/écriture 16/32 bits à une adresse impaire dans une situation où seul l'accès aligné est possible.
Infos
supplémentaires
Utilisation R&D (compteur de programme)
ID source Utilisation R&D
Causes et actions

ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline du fournisseur ou au R&D
astuce : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur

1002 Illegal Instruction (Instruction illégale)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU Illegal Instruction</i> (Instruction illégale).
Description Le (CPU) a extrait une instruction illégale ou non-mise en oeuvre, ou une instruction de point de rupture permanente, comme ILLEGAL ou BGND. Cela peut survenir en tentant d'exécuter les instructions de co-processeur à virgule flottante, de cache ou de gestion de mémoire sur un processeur qui ne prend pas en charge ces fonctions, ou si le co-processeur ne fonctionne pas. Par exemple, le 68360 peut exécuter des instructions 68020, mais pas le 68000. Le Coldfire (MCF5475) met en oeuvre la plupart mais pas toutes les instructions 68000. D'autres instructions sont réservées par Motorola/Freescale pour les futurs processeurs de la gamme 68xxx/MCF5xxx. Les instructions illégales A000-AFFF sont généralement rapportées avec une erreur 1020 « Line1010 » Les instructions illégales F000-FFFF sont généralement rapportées avec une erreur 1021 « Line1111 »
Infos supplémentaires
Utilisation R&D (compteur de programme)
ID source Utilisation R&D
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline du fournisseur ou au R&D
astuce : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
2 HW défectueux Vérifier la version GCIO et SIMM flash
S5500 & S6500 ERROR LOG
345
1003 Zero Divide (Division par zéro)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU Zero Divide</i> (Division par zéro).
Description Une division par 0 a été rencontrée par le CPU.
Infos supplémentaires
Renvoyer la valeur du compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser

1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline du fournisseur ou au R&D
Remarque : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
1004 CHK Instruction (Instruction CHK)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU CHK Instruction</i> (Instruction CHK).
Description La valeur sort de la plage valide vérifiée par l'instruction CHK ou CHK2 du CPU.
Infos
supplémentaires
Renvoyer la valeur du compteur de programme après le défaut

ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables
de message
Actions à réaliser
1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline du fournisseur ou au R&D
Remarque : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
1005 TRAPV Instruction (Instruction TRAPV)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU TRAPV Instruction</i> (Instruction TRAPV).
Description Exception de trop-plein détectée par le FTRAPcc, TRAPcc, TRAPV du CPU.
Infos
supplémentaires
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
346
1006 Privilege Violation (Violation de privilège)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Privilege Violation (Violation de privilège).
Description Le CPU essaie d'exécuter une instruction privilégiée en mode Utilisateur. Cela inclut des instructions comme ANDI-SR, ORI-SR, MOVE-SR, MOVE-USP, LPSTOP, RESET, MOVEC, MOVES et RTE.
Tous les logiciels décrivant les tâches s'exécutent en mode Utilisateur, tandis que le système d'exploitation multitâche et les pilotes de dispositif s'exécutent en mode Superviseur.
Infos
supplémentaires
Utilisation R&D (compteur de programme)
ID source Utilisation R&D
Causes et actions
ID Causes probables
de message
Actions à réaliser
1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline du fournisseur ou au R&D
astuce : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur

1007 TRACE (TRAÇAGE)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU TRACE</i> (TRAÇAGE).
Description Le CPU est mode Traçage (pour passage individuel)
Infos
supplémentaires
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
1008 Uninitialized Int Vect (Vecteur d'int. non initialisé)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Uninitialized Int Vect ((Vecteur d'int. non initialisé).
Description Un dispositif tente d'interrompre le CPU, mais son registre à vecteur d'interruption n'a pas encore été initialisé. C'est
uniquement possible
avec des dispositifs disposant d'un registre à vecteur d'interruption programmable. Et ne pas utiliser le mécanisme d'autovecteur.
Infos
supplémentaires

Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
347
1009 Spurious Interrupt (Interruption fallacieuse)
Résumé Cette section décrit l'erreur Spurious Interrupt (Interruption fallacieuse).
Description Il y a un bug sur un signal IRQ : Un signal IRQ est confirmé, mais désactivé avant que le cycle de reconnaissance
d'interruption de CPU puisse le traiter. Cela peut être causé par un bug HW sur le signal IRQ, ou par SW qui masque ou
désactive une interruption au moment même où elle apparaît.
Infos
supplémentaires
Utilisation R&D (compteur de programme)
ID source Utilisation R&D
Causes et actions
ID Causes probables
de message
Actions à réaliser
1 Défaut HW Vérifier si le CPU et la carte ASILxxx / ASIXxxx / CRIPxxx comptent la dernière révision
2 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline du fournisseur ou au R&D
astuce : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
1010 TRAP Instruction (Instruction TRAP)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU TRAP Instruction</i> (Instruction TRAP).
Description Instruction Trap (le CPU s'exécute à partir d'une adresse pré-définie)
Infos
supplémentaires
Renvoyer la valeur du compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG

348
1011 User Interrupt Vector (Vecteur d'interruption d'utilisateur)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU User Interrupt Vector (Vecteur d'interruption d'utilisateur).
Description Vecteur d'interruption défini par l'utilisateur du CPU.
Infos
supplémentaires
Renvoyer la valeur du compteur de programme après le défaut
ID source Numéro de vecteur.
Causes et actions
ID Causes probables
de message
Actions à réaliser
1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline du fournisseur ou au R&D
Remarque : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
1012 Stuck IRQ (IRQ coincé)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU Stuck IRQ</i> (IRQ coincé).
Description Un signal de demande d'interruption de matériel reste actif trop longtemps
Infos
supplémentaires

Néant.
ID source Néant.
1013 Task Create (Création de tâche)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Task Create (Création de tâche).
Description Le système d'exploitation n'a pas réussi à créer de tâche/fil. Cela peut conduire à un comportement non fiable.
Infos
supplémentaires
Numéro de la tâche que le système d'exploitation n'a pas réussi à créer.
ID source Reg_TaskID [dec.53]
S5500 & S6500 ERROR LOG
349
1014 Queue Create (Création de file d'attente)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Queue Create (Création de file d'attente).
Description Le système d'exploitation n'a pas réussi à créer une file d'attente pour l'application. Cela peut conduire à un comportement non fiable.
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
350
1015 Operating system RTEMS (Système d'exploitation RTEMS)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Operating system RTEMS (Système d'exploitation RTEMS).
Description Le CPU a été réinitialisé par le système d'exploitation (RTEMS).

Appel de fonction : Directive « rtems_fatal_error_occurred » directive ou directive « Internal_error_occurred » à cause d'une erreur irrécupérable.
Infos
supplémentaires
Utilisation R&D uniquement
C'est l'indicateur de type et il dépend de la source de l'erreur. Causes d'erreur possibles :
0(dec) : INTERNAL_ERROR_NO_CONFIGURATION_TABLE
1(dec) : INTERNAL_ERROR_NO_CPU_TABLE
2(dec) : INTERNAL_ERROR_INVALID_WORKSPACE_ADDRESS
3(dec) : INTERNAL_ERROR_TOO_LITTLE_WORKSPACE
4(dec) : INTERNAL_ERROR_WORKSPACE_ALLOCATION
5(dec) : INTERNAL_ERROR_INTERRUPT_STACK_TOO_SMALL
6(dec) : INTERNAL_ERROR_THREAD_EXITTED
7(dec) : INTERNAL_ERROR_INCONSISTENT_MP_INFORMATION
8(dec) : INTERNAL_ERROR_INVALID_NODE
9(dec) : INTERNAL_ERROR_NO_MPCI
10(dec) : INTERNAL_ERROR_BAD_PACKET
11(dec) : INTERNAL_ERROR_OUT_OF_PACKETS
12(dec) : INTERNAL_ERROR_BAD_PACKET
13(dec) : INTERNAL_ERROR_OUT_OF_PROXIES
14(dec) : INTERNAL_ERROR_INVALID_GLOBAL_ID
15(dec) : INTERNAL_ERROR_BAD_STACK_HOOK
16(dec) : INTERNAL_ERROR_BAD_ATTRIBUTES
ID source Utilisation R&D uniquement
Identifie l'API (interface de programme d'application) responsable de l'erreur fatale ou

interne.
0 : INTERNAL_ERROR_CORE
1 : INTERNAL_ERROR_RTEMS_API
2 : INTERNAL_ERROR_POSIX_API
3 : INTERNAL_ERROR_ITRON_API
Causes et actions
ID Causes
probables de
message
Actions à réaliser
1 Carte de processeur défectueuse
Remplacer la carte de commande de processeur
2 Erreur de logiciel Télécharger l'autre version du logiciel (cette erreur ne doit pas survenir sur une version déjà introduite)
3 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline du fournisseur ou au R&D
astuce : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
S5500 & S6500 ERROR LOG
351

1016 New Config Reset (Nouvelle réinitialisation de configuration)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU New Config Reset</i> (Nouvelle réinitialisation de configuration).
Description Le CPU est réinitialisé dans le cadre normal du processus de configuration (téléchargement). C'est un événement normal
lors du téléchargement d'un PCT ou SCT ou lors de l'insertion d'une carte à puce (MX). Cette réinitialisation veille à ce que
les nouveaux paramètres soient lus dans le cadre d'un démarrage propre du logiciel, et tout ancien paramètre n'a plus
d'effet.
Infos
supplémentaires
Identifie le cas où le processus de configuration ayant requis la réinitialisation (pour utilisation interne R&D)
ID source Numéro d'identification de tâche (dépend de la version SW ; pour utilisation interne R&D uniquement)
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Extension de carte à puce ou
nouveau PCT/SCT chargé
pas d'erreur
1017 Event Handler Reset (Réinitialisation de gestionnaire d'événement)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU Event Handler Reset</i> (Réinitialisation de gestionnaire d'événement).
Description Le CPU est réinitialisé car une autre erreur avec la gravité d'erreur définie sur « RESET » se produit. La gravité
« RESET » pour une erreur entraînera la réinitialisation du CPU, et l'événement « CPU Event Handler Reset »
(Réinitialisation de gestionnaire d'événements de CPU) sera rapporté au redémarrage du système.
L'erreur d'origine elle-même sera normalement consignée avant la réinitialisation.
(Remarque : les erreurs « CPU » 1000-1199 rapportent toujours la raison d'une réinitialisation APRÈS son exécution).
Infos
supplémentaires
Identifie le cas lors du processus de gestionnaire d'événements ayant requis la réinitialisation (pour utilisation interne
R&D)
ID source Numéro d'identification de tâche (dépend de la version SW ; pour utilisation interne R&D uniquement)
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Une erreur de gravité « reset » est consignée Vérifier l'action de l'autre erreur avec la gravité
« reset »
S5500 & S6500 ERROR LOG
352
1018 Appl. Requested Reset (Réinitialisation demandée par une application)

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU Appl. Requested Reset</i> (Réinitialisation demandée par une application).
Description Le CPU a été réinitialisé à la demande du logiciel en exécution normale. Se réinitialise à cause d'erreurs ou des pannes de logiciel sont rapportées et consignées par d'autres ID d'erreur de CPU.
Infos
supplémentaires
Identifie le cas dans l'application ayant requis la réinitialisation (pour utilisation interne R&D)
ID source Numéro d'identification de tâche (dépend de la version SW ; pour utilisation interne R&D uniquement)
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 SW a lancé une réinitialisation dans le cadre prévu de fonctionnement normal pas d'erreur
2 Environnement de développement SW R&D : commande de débogage pas d'erreur
1019 Memory Allocation Failure (Échec d'allocation de mémoire)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU Memory Allocation Failure</i> (Échec d'allocation de mémoire).
Description SW n'a pas réussi à allouer un volume requis d'espace mémoire. Un ou plusieurs messages d'erreur 1072 « Des registres sauvegardés peuvent être consignés également et fournir d'autres informations sur la circonstance de l'erreur.
Infos
supplémentaires
Informations selon la version de SW.
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 Communication VCOM CADIGC chargée à 100 % sur une longue période.
Si CADI-GC est raccordé, débrancher CADI-GC ou réduire les informations requises au niveau de CADI-GC.
2 Perturbation à long terme au niveau des câbles de bus VCOM.
Vérifier l'environnement des sources EMC. Vérifier la mise à la terre et les branchements du bus VCOM
3 CPU chargée à 100 % sur une longue période.
Vérifier les notes de version SW concernant les problèmes connus et mettre à jour SW si cela est proposé.

S5500 & S6500 ERROR LOG
353
1020 Line1010 Instruction Emulation (Émulation d'instruction - ligne 1010)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU Line1010 Instruction Emulation</i> (Émulation d'instruction - ligne 1010).
Description Le CPU a tenté d'exécuter une instruction illégale ou non-mise en oeuvre, opcodes A000-AFFF.
Infos
supplémentaires
Utilisation R&D (compteur de programme)
ID source Utilisation R&D
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 HW défectueux Vérifier la version GCIO et SIMM flash
1021 Line1111 Instruction Emulation (Émulation d'instruction - ligne 1010)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU Line1111 Instruction Emulation</i> (Émulation d'instruction - ligne 1010).
Description Le CPU a tenté d'exécuter une instruction illégale ou non-mise en oeuvre, opcodes F000-FFFF.
Infos
supplémentaires
Utilisation R&D (compteur de programme)
ID source Utilisation R&D
Causes et actions
ID Causes probables de message
Actions à réaliser
1 HW défectueux Vérifier la version GCIO et SIMM flash
1022 HW Breakpoint (Point de rupture HW)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU HW Breakpoint</i> (Point de rupture HW).
Description Le signal de point de rupture a été confirmé sur le CPU
Infos
supplémentaires
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
354
1023 FP protocol violation (Violation de protocole FP)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU FP protocol violation (Violation de protocole FP).
Description Le protocole de co-processeur à virgule flottante sur le CPU a été violé.
Infos
supplémentaires
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
1024 Format error (Erreur de format)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Format error (Erreur de format).

Description Le CPU a détecté que le cadre d'empilage d'interruption ou d'exception a été corrompu (lors de l'exécution d'une instruction RTE)
Infos
supplémentaires
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
1025 Reserved interrupt (Interruption réservée)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Reserved interrupt (Interruption réservée).
Description Le CPU a sauté un vecteur d'interruption réservé. Ces vecteurs sont réservés par Motorola pour une extension future et ne doivent pas être utilisés.
Infos
supplémentaires
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
355
1026 Autovector 1 (Auto-vecteur 1)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Autovector 1 (Auto-vecteur 1).
Description Le CPU a été interrompu par un dispositif externe raccordé à IRQ1, mais le tableau de vecteur d'exception n'a pas été initialisé par le pilote de dispositif pour ce dispositif.
Infos
supplémentaires
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
1027 Autovector 2 (Auto-vecteur 1)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Autovector 2 (Auto-vecteur 1).
Description Le CPU a été interrompu par un dispositif externe raccordé à IRQ2, mais le tableau de vecteur d'exception n'a pas été initialisé par le pilote de dispositif pour ce dispositif.
Infos
supplémentaires
Utilisation R&D (compteur de programme)
ID source Utilisation R&D
1028 Autovector 3 (Auto-vecteur 1)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Autovector 3 (Auto-vecteur 1).
Description Le CPU a été interrompu par un dispositif externe raccordé à IRQ3, mais le tableau de vecteur d'exception n'a pas été initialisé par le pilote de dispositif pour ce dispositif.
Infos
supplémentaires
Utilisation R&D (compteur de programme)
ID source Utilisation R&D
S5500 & S6500 ERROR LOG
356
1029 Autovector 4 (Auto-vecteur 1)

Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Autovector 4 (Auto-vecteur 1).
Description Le CPU a été interrompu par un dispositif externe raccordé à IRQ4, mais le tableau de vecteur d'exception n'a pas été initialisé par le pilote de dispositif pour ce dispositif.
Infos
supplémentaires
Utilisation R&D (compteur de programme)
ID source Utilisation R&D
1030 Autovector 5 (Auto-vecteur 1)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Autovector 5 (Auto-vecteur 1).
Description Le CPU a été interrompu par un dispositif externe raccordé à IRQ5, mais le tableau de vecteur d'exception n'a pas été initialisé par le pilote de dispositif pour ce dispositif.
Infos
supplémentaires
Utilisation R&D (compteur de programme)
ID source Utilisation R&D
1031 Autovector 6 (Auto-vecteur 1)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Autovector 6 (Auto-vecteur 1).
Description Le CPU a été interrompu par un dispositif externe raccordé à IRQ6, mais le tableau de vecteur d'exception n'a pas été initialisé par le pilote de dispositif pour ce dispositif.
Infos
supplémentaires
Utilisation R&D (compteur de programme)
ID source Utilisation R&D
S5500 & S6500 ERROR LOG
357
1032 Autovector 7 (Auto-vecteur 1)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Autovector 7 (Auto-vecteur 1).
Description Le CPU a été interrompu par un dispositif externe raccordé à IRQ7 (interruption non masquable), mais le tableau de vecteur d'exception n'a pas été initialisé par le pilote de dispositif pour ce dispositif.
Infos
supplémentaires
Utilisation R&D (compteur de programme)
ID source Utilisation R&D
1033 FP Reserved (FP Réserve)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU FP Reserved (FP Réserve).
Description Le co-processeur à virgule flottante (68881, 68882 ou intégré) a informé le CPU d'une condition d'exception (Catch-all).
Infos
supplémentaires
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
1034 FP Br Unord
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Br Unord.
Description Le co-processeur à virgule flottante a informé le CPU d'une branche ou d'un ensemble en condition non triée. Cela

correspond au bit BSUN dans l'octet d'exception FPU.
Infos
supplémentaires
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
1035 FP Inexact Result (FP Résultat inexact)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU FP Inexact Result (FP Résultat inexact).
Description Le co-processeur à virgule flottante a informé le CPU d'une condition de résultat inexact.
Infos
supplémentaires
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
1036 FP Div Zero
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU FP Div Zero.
S5500 & S6500 ERROR LOG
358
Description Le co-processeur à virgule flottante a informé le CPU d'une condition de division par zéro. Cela correspond au bit DZ dans l'octet d'exception FPU.
Infos
supplémentaires
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
1037 FP Underflow (FP Sous-débit)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU FP Underflow (FP Sous-débit).
Description Le co-processeur à virgule flottante a informé le CPU d'une condition de sous-débit. (valeurs inférieures à 2.2E-308 ou 1.7E-4932, selon la précision) Cela correspond au bit UNFL dans l'octet d'exception FPU.
Infos
supplémentaires
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
1038 FP Operand Error (FP Erreur Operand)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU FP Operand Error (FP Erreur Operand).
Description Le co-processeur à virgule flottante a informé le CPU d'une condition d'erreur Operand. Cela correspond au bit OPERR dans l'octet d'exception FPU.
Infos
supplémentaires
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
359
1039 FP Overflow (FP Trop-plein)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU FP Overflow (FP Trop-plein).
Description Le co-processeur à virgule flottante a informé le CPU d'une condition de trop-plein. (valeurs supérieures à 18E+308 ou

1.2E+4932, selon la précision) Cela correspond au bit OVFL dans l'octet d'exception FPU.
Infos
supplémentaires
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
1040 FP Signaling NAN (FP Signalisation NAN)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU FP Signaling NAN (FP Signalisation NAN).

Description Le co-processeur à virgule flottante a informé le CPU d'une condition Not-A-Number.
Infos
supplémentaires
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
1041 FP Unimplemented DataType (FP Type de données non mises en oeuvre)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU FP Unimplemented DataType (FP Type de données non mises en oeuvre).
Description Le co-processeur à virgule flottante a informé le CPU d'une condition de type de données non mises en oeuvre. Vérifier si
le format Réel décimal groupé (pris en charge uniquement sur MC68040 et supérieur !) ou un autre format de données
invalides est utilisé.
Infos
supplémentaires
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
360
1042 MMU Reserved (MMU Réservé)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU MMU Reserved</i> (MMU Réservé).
Description L'unité de gestion de mémoire (68851 ou intégré) a informé le CPU d'une condition d'exception (Catch-all).
Infos
supplémentai
res
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
1043 MMU Config error (MMU Erreur de configuration)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU MMU Config error (MMU Erreur de configuration).
Description L'unité de gestion de mémoire a informé le CPU d'une condition d'erreur de configuration.
Infos
supplémentai
res
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
1044 MMU Illegal Operation (MMU Fonctionnement illégal)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU MMU Illegal Operation (MMU Fonctionnement illégal).

Description L'unité de gestion de mémoire a informé le CPU d'une condition de fonctionnement illégal.
Infos
supplémentai
res
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
1045 MMU Access Level Violation (MMU Violation de niveau d'accès)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU MMU Access Level Violation (MMU Violation de niveau d'accès).
Description L'unité de gestion de mémoire a informé le CPU d'une condition de violation de niveau d'accès.

Infos
supplémentai
res
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
361
1046 TPU Interrupt (TPU Interruption)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU TPU Interrupt (TPU Interruption).
Description L'unité de traitement de temps a interrompu le CPU mais il n'y avait pas de gestionnaire d'interruption installé.
Infos
supplémentai
res
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Néant.
1047 SCI Interrupt (SCI Interruption)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU SCI Interrupt (SCI Interruption).
Description L'interface de communication en série (SCI), le contrôleur de communication en série (SCC) ou le contrôleur de communication programmable (PSC) a interrompu le CPU en raison d'une erreur ou le gestionnaire d'interruption n'est pas installé.
Infos
supplémentai
res
Utilisation R&D (compteur de programme)
ID source Utilisation R&D
1048 SPI Interrupt (SPI Interruption)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU SPI Interrupt (SPI Interruption).
Description L'interface périphérique en série (SPI/DSPI) a interrompu le CPU en raison d'une erreur ou aucun gestionnaire d'interruption n'est installé.
Infos
supplémentai
res

Utilisation R&D (compteur de programme)
ID source Utilisation R&D
S5500 & S6500 ERROR LOG
362
1049 CPM Interrupt (CPM Interruption)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU CPM Interrupt (CPM Interruption).
Description Le module de co-processeur de communication RISC a interrompu le CPU mais il n'y avait pas de gestionnaire d'interruption installé, ou le module de traitement de communication a informé le CPU d'une condition d'erreur, comme une erreur de bus DMA, ou une interruption CPM a été masquée avant l'entretien.
Infos
supplémentai
res
Renvoyer le compteur de programme après le défaut
ID source Numéro de vecteur 160..191 indiquant le sous-module :
160 : Erreur CPM

161 : PC11
162 : PC10
163 : SMC2/PIP
164 : SMC1
165 : SPI
166 : PC9
167 : Minuteur 4
168 : (Ombre Réserve-SCC-c)
169 : PC8
170 : PC7
171 : PC6
172 : Minuteur 3
173 : (Ombre Réserve-SCC-c)
174 : PC5
175 : PC4
176 : (Ombre Réserve-SCC-c)
177 : Tableau de minuteur RISC
178 : Minuteur 2
179 : (Ombre Réserve-SCC-c)
180 : SDMA2
181 : SDMA1
182 : Erreur de bus SDMA
183 : PC3
184 : PC2
185 : Minuteur 1
186 : PC1
187 : SCC4
188 : SCC3
189 : SCC2
190 : SCC1
191 : PC0

1050 External H Reset (Réinitialisation H externe)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU External H Reset (Réinitialisation H externe).
Description Le CPU a été réinitialisé par le signal RESET ou HRESET depuis le matériel ; généralement parce que le bouton RESET a été enfoncé ou parce que le matériel sur la carte CPU a activé le signal RESET.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
S5500 & S6500 ERROR LOG
363
1 Bouton de réinitialisation sur GCIOx enfoncé Pas d'erreur.
2 Alimentation restaurée après avoir été éteinte Pas d'erreur.
1051 PowerUpReset (Réinitialisation par allumage)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU PowerUpReset (Réinitialisation par allumage).
Description Le CPU a été réinitialisé car l'alimentation a été allumée.
Infos
supplémentai
res

Néant.
ID source Néant.
1052 Watchdog Reset (Réinitialisation de watchdog)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Watchdog Reset (Réinitialisation de watchdog).
Description Le CPU a été réinitialisé par le watchdog de matériel. Cela indique que les routines de service d'interruption et le système d'exploitation ont cessé de répondre. Du fait que le CPU est réinitialisé directement par un minuteur de matériel, aucune autre information concernant le défaut est enregistrée.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
1053 DoubleBusFaultReset (Réinitialisation après double défaut de bus)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU DoubleBusFaultReset (Réinitialisation après double défaut de bus).
Description Le CPU a été réinitialisé en raison d'un double défaut de bus lorsqu'une erreur de bus a provoqué une autre erreur de bus. En raison de la nature catastrophique et absolument sans issue de cette panne, aucune information d'état d'exception ne peut être enregistrée.
Infos
supplémentai
res
Néant.

ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
364
1054 ClockLossReset (Réinitialisation après perte d'horloge)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU ClockLossReset (Réinitialisation après perte d'horloge).
Description Le CPU a été réinitialisé car le synthétiseur d'horloge a perdu le signal Référence de fréquence de cristal.
Le GCIO360 a recours à un cristal 4,192 MHz et génère 25,0 ou 33,3 MHz via une boucle de verrouillage de phase. Si la
Référence de cristal est perdue, le processeur se réinitialise.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
1055 External S-Reset (Réinitialisation S externe)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU External S-Reset (Réinitialisation S externe).
Description Le CPU a détecté un dispositif externe induisant le signal RESET-S. Normalement, ce signal est induit par le processeur en
réponse au signal RESET-H.
Cet événement peut être rapporté si une cause de réinitialisation plus spécifique n'a pas pu être déterminée (cas par défaut)
Infos
supplémentai
res
Néant.

ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 BootROM CPUCF54 est périmé Mettre à niveau BootROM sur le circuit imprimé CPU :
CPUCF54 v1.2.0 ou supérieur
CPUCF540 v2.1.0 ou supérieur
2 Environnement R&D uniquement : Le débogueur de
développeur SW est raccordé
Pas d'erreur.
S5500 & S6500 ERROR LOG
365
1056 BErr Released Write (BErr Libéré en écriture)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU BErr Released Write</i> (BErr Libéré en écriture).
Description Les processeurs Motorola 32 bits 68020, 68360 et supérieur peuvent encore être en train d'écrire (libéré en écriture) d'après
une instruction précédente pendant que la nouvelle instruction est en cours d'extraction ou d'exécution. Le CPU a été
réinitialisé en raison d'une erreur de bus lors de l'exécution d'une libération en écriture.
Infos
supplémentai
res

Compteur de programme avant le défaut
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline du fournisseur ou au R&D
astuce : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
1057 BErr Prefetch (BErr Pré-extraction)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU BErr Prefetch</i> (BErr Pré-extraction).
Description Le CPU a été réinitialisé en raison d'une erreur de bus lors de l'extraction de la/des prochaine(s) instruction(s) à exécuter. En raison de l'architecture à 32 bits des processeurs 68360, 68020 et supérieur, plusieurs instructions peuvent être extraites simultanément préalablement à leur exécution. En règle générale, l'exécution de SW est reliée à un emplacement de mémoire qui n'existe pas. Par conséquent, le compteur de programme dans les Infos supplémentaires correspond à l'adresse de la dernière instruction valide exécutée avant l'embranchement ou le saut fatal.
Infos supplémentaires
Compteur de programme avant le défaut
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline du fournisseur ou au R&D
astuce : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur

S5500 & S6500 ERROR LOG
366
1058 BErr Operand Read (BErr Lecture Operand)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU BErr Operand Read</i> (BErr Lecture Operand).
Description Le CPU a été réinitialisé en raison d'une erreur de bus lors de la lecture d'une valeur Operand de données à partir d'un emplacement de mémoire inexistant ou dont l'accès est exclusivement restreint au superviseur.
Infos supplémentaires
Compteur de programme avant le défaut
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à

la hotline de fournisseur ou au R&D ;
Conseil : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
1059 BErr Operand Write (BErr Écriture Operand)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU BErr Operand Write</i> (BErr Écriture Operand).
Description Le CPU a été réinitialisé en raison d'une erreur de bus lors de l'écriture d'une valeur Operand de données vers un emplacement de mémoire inexistant, restreint à un accès en lecture seule, ou dont l'accès est exclusivement restreint au superviseur.
Infos
supplémentai
res
Compteur de programme avant le défaut
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur ou au R&D ;
Conseil : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
S5500 & S6500 ERROR LOG
367
1060 BErr MoveMultiple
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU BErr MoveMultiple</i> .
Description Le CPU a été réinitialisé en raison d'une erreur de bus lors de la lecture ou l'écriture de plusieurs valeurs vers un emplacement de mémoire inexistant, restreint à un accès en lecture seule ou dont l'accès est exclusivement restreint au superviseur. Move-
Multiple survient généralement quand le CPU enregistre ou restaure plusieurs valeurs de registre simultanément au début ou à la fin d'un appel de fonction. Cela peut être dû à la corruption du pointeur de pile d'utilisateur.
Cela ne peut pas survenir avec des instructions comme :
MOVEM A5/A4/A3/A2/A1/D3/D2/D1/D0, -(A7)
Infos
supplémentai
res
Compteur de programme avant le défaut
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur ou au R&D ;
Conseil : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
1061 BErr Exception Processing (BErr Traitement d'exception)

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU BErr Exception Processing</i> (BErr Traitement d'exception).
Description Le CPU a été réinitialisé en raison d'une erreur de bus lors de l'enregistrement ou la restauration des informations d'état de cadre d'empilage à partir d'une autre exception.
Infos
supplémentai
res
Compteur de programme avant le défaut
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
368
1062 Dead Task (Tâche morte)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Dead Task (Tâche morte).
Description Le CPU a été réinitialisé en raison d'un fil ne s'étant pas manifesté au sein de l'intervalle de supervision correspondant. En règle générale, le système est encore en exécution, mais un fil de priorité inférieure ne dispose pas d'assez de temps de CPU car une tâche de ppriorité élevée exploite trop de ressources de CPU.
Noter que ce n'est PAS pareil qu'une réinitialisation par watchdog de matériel. Voir l'erreur 1052 pour obtenir une description de la réinitialisation par watchdog de matériel.
Infos
supplémentai
res
Description des tâches n'ayant pas répondu, varie en fonction de la version de SW. (Pour utilisation interne R&D)
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur ou au R&D ;
Conseil : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
1063 Group24vFail
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU Group24vFail</i> .
Description Le CPU a été réinitialisé, et l'alimentation 24 V de groupe se situe en dessous de la tolérance (24V20%). Si l'avertissement 1064 LiftPowerFail apparaît aussi en même temps que cet avertissement, il se peut que le système soit exécuté sur l'alimentation par batterie de secours uniquement.
Remarque TX5 : Normalement, le niveau de batterie est testé à chaque réinitialisation ; toutefois, si l'événement 1064
LiftPowerFail ou 1064 LiftPowerFail apparaît, le niveau de réserve de la batterie n'est alors pas testé, car tester la batterie
risque dans ce cas d'interrompre l'alimentation vers la commande.
Infos
supplémentai

res
Néant.
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
369
1064 Lift24vFail
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Lift24vFail.
Description Le CPU a été réinitialisé, et l'alimentation 24 V de groupe se situe en dessous de la tolérance (24V20%). Si l'avertissement
1063 GroupPowerFail apparaît aussi en même temps que cet avertissement, il se peut que le système soit exécuté sur
l'alimentation par batterie de secours uniquement.
Remarque TX5 : Normalement, le niveau de batterie est testé à chaque réinitialisation ; toutefois, si l'événement 1064
LiftPowerFail ou 1064 LiftPowerFail apparaît, le niveau de réserve de la batterie n'est alors pas testé, car tester la batterie
risque dans ce cas d'interrompre l'alimentation vers la commande.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
1065 12vPowerFail
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU 12vPowerFail.
Description Le CPU a été réinitialisé, et l'alimentation 12 V interne se situe en dessous de la tolérance.
Remarque TX5 : Cette alimentation alimente les encodeurs 12 V en option et les circuits d'E/S sur ASILOG.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
1066 BatteryCharging (Chargement de batterie)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU BatteryCharging (Chargement de batterie).
Description Le CPU a été réinitialisé et la batterie a besoin d'être chargée. La batterie est automatiquement chargée.
Remarque TX5 : Cet événement correspond au suivi normal d'une panne d'alimentation. Si la batterie exige un chargement
progressif, la batterie doit être vérifiée pour voir si elle convient, et remplacée si nécessaire.
Normalement, le niveau de batterie est testé à chaque réinitialisation ; toutefois, si la batterie est en chargement, le niveau de
réserve de la batterie n'est alors pas testé car la batterie doit de toute façon être chargée.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.

S5500 & S6500 ERROR LOG
370
1067 BatteryLow50
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU BatteryLow50.
Description Le CPU a été réinitialisé et la batterie dispose de moins de 50 % de charge restante
Remarque TX5 : Normalement, le niveau de batterie est testé à chaque réinitialisation, et également une fois par jour. Si la
batterie est toujours faible, la batterie doit être vérifiée pour voir si elle convient, et remplacée si nécessaire.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
1068 BatteryLow25
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU BatteryLow25.
Description Le CPU a été réinitialisé et la batterie dispose de moins de 25% de charge restante
Remarque TX5 : Normalement, le niveau de batterie est testé à chaque réinitialisation, et également une fois par jour. Si la
batterie est toujours faible, la batterie doit être vérifiée pour voir si elle convient, et remplacée si nécessaire.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
371
1069 BatteryDeadOrMissing (Batterie morte ou manquante)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU BatteryDeadOrMissing (Batterie morte ou manquante).
Description Le CPU a été réinitialisé et la batterie était morte ou manquante
Remarque TX5 : Normalement, le niveau de batterie est testé à chaque réinitialisation (tant que Group24V et Lift24V sur
ASILOG sont OK), et également une fois par jour. La tension de batterie a été testée et jugée trop basse. La batterie est soit
complètement déchargée, morte, endommagée ou débranchée.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Vérifier le câblage et les raccordements vers la batterie.
2 Laisser le contrôleur allumé, voir si la batterie finit par se charger
3 Mesurer la tension de la batterie. Elle doit être de 12 V

4 Si l'erreur persiste, vérifier la batterie et la remplacer si nécessaire.
1070 LiftIDSwitchInvalid (Contacteur LiftID invalide)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU LiftIDSwitchInvalid</i> (Contacteur LiftID invalide).
Description Le contacteur lift-ID est mal réglé

Le contacteur LiftID est lu à chaque réinitialisation. Il doit être défini à une valeur comprise entre 1 et 9, ou A (A=10) en
fonction de l'ascenseur qui se trouve dans un groupe d'ascenseurs.
Les réglages de contacteur 0 et B via F ne sont pas autorisés en fonctionnement normal, le réglage par défaut LiftID=1 est
utilisé à la place.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Vérifier si le réglage de contacteur correspond au bon Lift ID (1-9, A)
2 Vérifier si le contacteur a réellement cliqué sur le bon réglage, par exemple le
contacteur se trouve parfois à mi-chemin entre 0 et 1
3 Si l'erreur persiste, la carte ASILxx / ASIXxxx / CRIPxxx peut être défectueuse
S5500 & S6500 ERROR LOG
372
1071 MissingEB (EB manquante)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU MissingEB</i> (EB manquante).
Description Une EB (carte d'extension) requise est manquante, incompatible ou en
dysfonctionnement.
Toutes les cartes d'extension EB (comme EBLON et EBCOM) sont identifiées à chaque
réinitialisation, et les pilotes de
dispositif sont initialisés en fonction. Certaines configurations de système exigent
l'installation de certaines EB.
Par exemple, si LiftID=2 ou plus, un EBCOM est alors requis pour la communication de
groupe. Un minimum d'un EBLON est
toujours requis pour la communication LON.
Infos
supplémentai
res
ID de l'EB manquante :
90 : ASILog3 manquant
C0 : EBLON2 manquant
C1 : EBCOM manquant
C2 : EBLON1 manquant
C3 : EBLON imbriqué (dans CRIP) manquant
B0 : CRIPHNA manquant
E0 : SMLCD imbriqué manquant
ID source Néant.
1072 Saved Registers (Registres enregistrés)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Saved Registers (Registres enregistrés).

Description	Cette erreur fournit des « Infos supplémentaires » pour une autre erreur de CPU.
	Ces informations incluent généralement le contenu de divers registres de CPU.
	Voir l'erreur réelle (généralement une réinitialisation de CPU) pour plus de détails.
Infos	
supplémentai	
res	
	Utilisation interne R&D (valeur du registre)
ID source	Utilisation interne R&D (identification du registre ayant été enregistré)

Causes et	
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser	
1	Informations complémentaires à une erreur « reset » (erreur de bus, défaut de page, etc.)
	Voir l'action relative à l'erreur « reset » associée.
2	Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur ou au R&D ;
	Conseil : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
	S5500 & S6500 ERROR LOG
	373
1073 ManualDoubleReset (Double réinitialisation manuelle)	
Résumé	Cette section décrit l'erreur <i>CPU ManualDoubleReset</i> (Double réinitialisation manuelle).
Description	Le CPU a été réinitialisé parce que le bouton de réinitialisation a été enfoncé à deux reprises. Une région (plage de mémoire) du NVRAM est effacée. Retenir que certaines régions du NVRAM ne sont pas effacées par une double réinitialisation. Voir la description de l'erreur CPU 1074 pour une description des cas où l'ensemble du NVRAM est effacé.
Infos	
supplémentai	
res	
	Néant
ID source	Néant
Causes et	
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser	
1	Le bouton de réinitialisation est enfoncé à deux reprises pas d'erreur
1074 Init NVRAM	
Résumé	Cette section décrit l'erreur <i>CPU Init NVRAM</i> .
Description	Au démarrage, le logiciel détecte que le NVRAM contient une signature de version de logiciel enregistrée différente du FLASH et réinitialise toute la mémoire du NVRAM (RAM non volatile). Cela survient généralement après le téléchargement d'un nouveau SW, ou (plus rarement) si l'ascenseur a été éteint sur une très longue période et que le NVRAM a perdu ses données. Lorsque le NVRAM est initialisé, les données suivantes sont perdues : Contenu des journaux d'erreur, compteurs

d'erreurs, réglages d'erreur sur site (seuils).
Infos
supplémentai
res
Néant
ID source Néant
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Nouveau logiciel installé pas d'erreur.
2 alimentation restaurée après une extinction de longue
durée (plusieurs jours ou plus)
pas d'erreur.
S5500 & S6500 ERROR LOG
374

1075 Bad_SIMM Memory (Mémoire SIMM erronée)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU Bad_SIMM Memory</i> (Mémoire SIMM erronée).
Description Mauvaise mémoire SIMM détectée
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Mémoire SIMM défectueuse Remplacement
1076 CPLD_Programmed
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU CPLD_Programmed</i> .
Description Ce n'est pas une erreur mais un message !
Lorsqu'il est détecté que le CPLD n'est pas programmé ou que le programme dans le CPLD
n'est pas le même que le
programme escompté, comme déterminé en détectant la configuration de système (c.-à.-d.
Interface Tacho incrémentale ou
Interface Tacho absolue), ou que le programme dans le CPLD est une version plus
ancienne, le CPLD est programmé.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 1. Le CPLD est vierge, c.-à.-d. non programmé. aucun
2 2. La carte CPU GCIOB360 est insérée dans une configuration de système différente, par
exemple, la carte GCIOB360 était auparavant utilisée pour une configuration de système
avec
interface Tacho incrémentale et est désormais utilisée pour un système avec interface Tacho
absolue.

néant
3 3. Le programme dans le CPLD est une version plus ancienne. néant
1077 OS Fault (Défaut de SE)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU OS Fault</i> (Défaut de SE).
Description Le CPU a été réinitialisé à cause d'un défaut lié au système d'exploitation, ou en raison d'un appel d'application vers le système d'exploitation.
Infos
supplémentai
res
pour utilisation interne R&D
ID source pour utilisation interne R&D
1078 OS Restriction Failure (Échec de restriction SE)
S5500 & S6500 ERROR LOG
375
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU OS Restriction Failure (Échec de restriction SE).
Description Le CPU a été réinitialisé à cause d'un appel de système d'exploitation interdit dans un certain contexte. Par exemple, un appel « queue pend » dans une ISR (routine de service d'interruption). Ce défaut est effectivement
l'opposé d'une violation de privilège.
Infos
supplémentai
res
pour utilisation interne R&D
ID source pour utilisation interne R&D
1079 Appl Restriction Failure (Échec de restriction d'application)
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU Appl Restriction Failure (Échec de restriction d'application)
Description Le CPU a été réinitialisé à cause d'un appel d'application interdit dans un certain contexte. Par exemple : Appel « VCOM_send » ou « printf » dans une ISR. Ce défaut est effectivement l'opposé d'une violation de privilège.
Infos
supplémentai
res
pour utilisation interne R&D
ID source pour utilisation interne R&D
1080 BKPT BGND
Résumé Cette section décrit l'erreur CPU BKPT BGND.
Description Le CPU a été réinitialisé en raison d'un point de rupture ou « assert() » au sein du logiciel ; généralement lors d'une vérification de condition qui ne devrait jamais survenir dans un système s'exécutant correctement.
Infos
supplémentai
res
Valeur de compteur de programme
ID source néant

Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline du fournisseur ou au R&D
astuce : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
S5500 & S6500 ERROR LOG
376
1081 Page Fault on Instruction Fetch (Défaut de page à l'extraction d'instructions)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU Page Fault on Instruction Fetch</i> (Défaut de page à l'extraction d'instructions).
Description TKB manquant à l'extraction d'instructions (MMU)
Infos
supplémentai
res
Utilisation R&D
ID source Utilisation R&D
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline du fournisseur ou au R&D
astuce : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
1082 Page Fault on Operand Read (Défaut de page à la lecture Operand)

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU Page Fault on Operand Read</i> (Défaut de page à la lecture Operand).
Description TLB manquant à la lecture de données (MMU)
Infos
supplémentai
res
Utilisation R&D
ID source Utilisation R&D
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline du fournisseur ou au R&D
astuce : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
S5500 & S6500 ERROR LOG
377
1083 Page Fault on Operand Write (Défaut de page à l'écriture Operand)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU Page Fault on Operand Write</i> (Défaut de page à l'écriture Operand).
Description TLB manquant à l'écriture de données (MMU)
Infos
supplémentai
res
Utilisation R&D

ID source Utilisation R&D
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline du fournisseur ou au R&D
astuce : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
1084 Bus Error Read Protection (Protection en lecture d'erreur de bus)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU Bus Error Read Protection</i> (Protection en lecture d'erreur de bus).
Description Erreur lors de la tentative de lecture ou RMW sur espace protégé
Infos
supplémentai
res
Utilisation R&D
ID source Utilisation R&D
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline du fournisseur ou au R&D
astuce : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
S5500 & S6500 ERROR LOG
378
1085 Bus Error Write Protection (Erreur de bus - Protection en écriture)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>IO Bus Error Write Protection</i> (Erreur de bus - Protection en écriture).
Description Erreur lors de la tentative d'écriture vers espace protégé
Infos

supplémentai
res
Utilisation R&D
ID source Utilisation R&D
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline du fournisseur ou au R&D
astuce : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
1086 Bus Tenure (Occupation de bus)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU Bus Tenure</i> (Occupation de bus).
Description Le CPU/logiciel a tenté de lire/écrire sur une adresse qui n'est soit pas physiquement branchée, ne répond pas ou le contrôleur de bus est raccroché.
Cela conduit à l'expiration du moniteur de bus/de l'arbitre d'occupation de bus.
Infos
supplémentai
res

Utilisation R&D
ID source Utilisation R&D
Causes et actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Défaut HW Vérifier que la carte de CPU (CPUCFxx) compte la dernière révision
2 Enregistrer tous les journaux d'événements et d'erreurs et faire un rapport à la hotline du fournisseur ou au R&D
astuce : enregistrer les journaux sur SDcard avec GCIOCF SW v10.07.xx et supérieur
S5500 & S6500 ERROR LOG
379
1087 Date Time First Init (Première init. de date et heure)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU Date Time First Init</i> (Première init. de date et heure).
Description Au démarrage, le logiciel détecte que l'Horloge en temps réel (Real Time Clock - RTC) s'est arrêtée ou contient une date/heure illégales. Le contenu du NVRAM est souvent perdu également, une erreur « 1074 Init NVRAM » peut aussi apparaître. La date/l'heure des entrées suivantes dans le journal d'erreurs sont incorrectes.
Infos
supplémentaires
pas de signification
ID source néant
Causes et actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Une nouvelle carte de processeur GCIOxxx a été installée
Vérifier la date/l'heure avec SMLCD ou CADI et la régler sur la valeur actuelle
2 L'alimentation a été éteinte trop longtemps, période au cours de laquelle l'alimentation de secours (batterie) du RTC a été interrompue.
Vérifier la date/l'heure avec SMLCD ou CADI et la

régler sur la valeur actuelle
3 L'alimentation de secours (Goldcap) sur le GCIO est défectueuse
Remplacer la carte GCIO
1088 File Operation Interrupted (Opération de fichier interrompue)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU error File Operation Interrupted</i> (Opération de fichier interrompue).
Description À définir
Possible corruption du système de fichiers à cause d'une réinitialisation manuelle ou d'une réinitialisation due à une perte d'alimentation.
Infos
supplémentaires
res

Utilisation R&D uniquement
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Réinitialisation manuelle Ne pas le refaire alors que la LED de système de fichiers indique l'écriture vers FLASH !
S5500 & S6500 ERROR LOG
380
1089 Init FLASH (File System) (Init FLASH (Système de fichiers))
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>CPU Init FLASH (File System)</i> (Init FLASH (Système de fichiers)).
Description À définir : Rob
Au démarrage, le logiciel détecte que le FLASH contient une signature de version de logiciel enregistrée différente du FLASH et réinitialise toute la mémoire du NVRAM (RAM non volatile). Cela survient généralement après le téléchargement d'un nouveau SW, ou (plus rarement) si l'ascenseur a été éteint sur une très longue période et que le NVRAM a perdu ses données. Lorsque le NVRAM est initialisé, les données suivantes sont perdues : Contenu des journaux d'erreur, compteurs d'erreurs, réglages d'erreur sur site (seuils).
Infos
supplémentai
res
Néant
ID source Néant
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Corruption de système de fichiers FLASH. Recharger le PCT ou attendre une extension de carte.
Effectuer une course d'apprentissage.
Geler les noeuds.
2 Nouveau CPU Recharger le PCT ou attendre une extension de carte.
Effectuer une course d'apprentissage.
Geler les noeuds.
3 Défaut HW Observer si cela se reproduit.
Remplacer le CPUCF si l'erreur persiste.
1200 LON Error Base Id (LON Id de base d'erreurs)

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON Error Base Id</i> (LON Id de base d'erreurs).
Description
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
381

1201 PowerUpReset (Réinitialisation à l'allumage)
Résumé Cette section décrit l'erreur LON PowerUpReset (Réinitialisation à l'allumage).
Description Généré à l'allumage de SIOL ou SIOG.
(SIOL/SIOG ONLY) TX5 rapporte soit des erreurs de CPU 1000 ... 1100 ou 403 à la place.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source SIOL ou SIOG
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 La déconnexion secteur était allumée (ON) Aucune action requise
2 Le bâtiment a subi une panne d'alimentation Aucune action requise
3 JNGG ou JNGL s'est déclenché et a été réinitialisé Aucune action requise
4 Raccord d'alimentation lâche sur le SIO Vérifier si le câblage est desserré
S5500 & S6500 ERROR LOG
382
1202 Exception68332
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON Exception68332</i> .
Description Cette erreur est générée par le SIO en réponse à une exception MC68332.
(SIOL/SIOG ONLY) TX5 rapporte des erreurs de CPU 1000 ... 1100 à la place.
Infos
supplémentai
res
Compteur de programme
ID source SIOL ou SIOG
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur ou au R&D ;
2 Problèmes ECM Fermer les portes de l'armoire AS1.
3 Vérifier la source EMC intense dans le bâtiment.
4 Vérifier si l'alimentation électrique 24 V est séparée des câbles de tension supérieure, par exemple, les câbles d'alimentation électrique du frein.
5 S'assurer que les raccordements à la terre et à la masse du SIO sont correctement effectués.
6 Vérifier tous les raccordements à la terre et à la masse dans l'armoire
7 Carte SIO défectueuse Remplacer la carte SIO.
8 Panne de logiciel Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur ou au R&D ;
S5500 & S6500 ERROR LOG
383
1203 ExtReset
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON ExtReset</i> .

Description Généré lorsque SIOL ou SIOG est réinitialisé par une cause externe.
(SIOL/SIOG UNIQUEMENT)
TX5 rapporte soit des erreurs de CPU 1000 ... 1100 ou 403 à la place.
Infos

supplémentai
res
Néant.
ID source SIOL ou SIOG
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Bouton RESET enfoncé Aucune action requise
2 Problèmes ECM Fermer les portes de l'armoire AS1.
3 Vérifier la source EMC intense dans le bâtiment.
4 Vérifier si l'alimentation électrique 24 V est séparée des câbles de tension supérieure, par exemple, les câbles d'alimentation électrique du frein.
5 S'assurer que les raccordements à la terre et à la masse du SIO sont correctement effectués.
6 Vérifier tous les raccordements à la terre et à la masse dans l'armoire
7 Moniteur de tension Vérifier la tension d'alimentation +24 V
8 Vérifier si le câblage est desserré
9 Carte SIO défectueuse Remplacer la carte SIO.
S5500 & S6500 ERROR LOG
384
1204 DeadTask (Tâche morte)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON DeadTask</i> (Tâche morte).
Description Généré lorsque le moniteur de tâche sur SIOL ou SIOG détecte qu'une tâche de logiciel ne répond pas.
(SIOL/SIOG ONLY) TX5 rapporte soit des erreurs de CPU 1000 ... 1100 ou 403 à la place.
Infos
supplémentai
res
Un bit par tâche en binaire.
ID source SIOL ou SIOG
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur ou au R&D ;
2 Trafic de bus VX excessif Vérifier les diagnostics VCOM
3 Trafic de bus LON excessif Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur ou au R&D ;
4 Panne de logiciel Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur ou au R&D ;
5 Carte SIO défectueuse Remplacer la carte SIO.
1205 WdogReset
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON WdogReset</i> .
Description Généré lorsque le SIOL ou SIOG a été réinitialisé par une expiration de délai du watchdog ; Le watchdog a détecté que le logiciel de système a cessé de fonctionner. (SIOL/SIOG UNIQUEMENT)
TX5 rapporte des erreurs de CPU 1000 ... 1100 à la place.
Infos
supplémentai
res

numéro de palier
ID source SIOL ou SIOG
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur ou au R&D ;
2 Trafic de bus VX excessif Vérifier les diagnostics VCOM
3 Trafic de bus LON excessif Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur ou au R&D ;
4 Panne de logiciel Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur ou au R&D ;
5 Carte SIO défectueuse Remplacer la carte SIO.
S5500 & S6500 ERROR LOG
385
1206 MysteryReset
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON MysteryReset</i> .
Description Généré lorsque le SIOL ou SIOG est réinitialisé par une cause inconnue ou non-répertoriée. (SIOL/SIOG UNIQUEMENT)
TX5 rapporte des erreurs de CPU 1000 ... 1100 à la place.
Infos
supplémentai
res
Réinitialiser l'ID de cause
ID source SIOL ou SIOG
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Panne de logiciel Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur ou au R&D ;
2 Carte SIO défectueuse Remplacer la carte SIO.
1207 NilnitFail
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON NilnitFail</i> .
Description Généré lorsque le logiciel SIOL / SIOG n'a pas pu initialiser le matériel d'interface de réseau LON (carte-fille ILTP78) et/ou le logiciel MIP.
TX5/HX : Généré lorsque le logiciel pilote LON n'a pas pu initialiser le matériel d'interface de réseau LON (carte-mère
EBLON1,EBLON2 ou Canal LON embarqué sur CRIPHNA) et/ou le logiciel MIP.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Panne de logiciel Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur ou au R&D ;
2 Carte SIO défectueuse Remplacer la carte SIO.

3 Carte EBLON défectueuse (pour les commandes avec bus LON , ex. TX5)
Remplacer la carte EBLON.
S5500 & S6500 ERROR LOG
386

1208 NewNodeFound (Détection de nouveau noeud)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON NewNodeFound</i> (Détection de nouveau noeud).
Description Généré lorsqu'un nouveau noeud a été trouvé sur le réseau LON
Infos
supplémentai
res
Type de noeud et ID d'emplacement
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
387
1209 Missing Node (Noeud manquant)
Résumé Cette section décrit l'erreur LON Missing Node (Noeud manquant).
Description Générée lorsqu'un noeud précédemment exécuté est manquant dans le réseau LON.
Commentaire : Un noeud est uniquement considéré manquant s'il figure dans la liste de référence des noeuds LON. La liste des noeuds est générée après la commande "freeze LON tree" ou fait partie intégrante de la table de configuration physique (PCT).
(Pour les détails concernant l'état des noeuds LON, se reporter à 'I/O tracer' dans CADI).
Infos
supplémentai
res
Type de noeud et ID d'emplacement de noeud.
Type de noeud LON et ID d'emplacement de noeud codé sous la forme d'une valeur 32 bits (valeur hexa à 8 chiffres)
xxxxyyyy: Les 4 premiers chiffres (xxxx) identifient le type de noeud ("p_type"). Les 4 chiffres suivants (yyyy) montrent l'ID du noeud ("p_id")
"p_type" définit le type de noeud affecté (voir la liste ci-dessous).
"p_id" définit l'ID d'emplacement du noeud, typiquement réglé par un micro-interrupteur local, ou configuré par le biais du clavier M10.
Exemples :
00010002: Type de noeud=01, ID=02. (LONIO, micro-interrupteur=02. Voir la liste ci- dessous pour p-type)
00030004: Type de noeud=03, ID=04. (LFT-DPI, micro-interrupteur=04.)
Signification des valeurs pour "p_type":
Valeur / Nom logiciel / Noms circuits imprimés
0000(hex) / 0(dec): UNDEF ne devrait jamais apparaître
0001(hex) / 1(dec): GENERIC_IO_BOARD LONIOS16, LONIOH16, ICE, (H)TIC
0002(hex) / 2(dec): ARRIVAL_INDICATOR LONDAG
0003(hex) / 3(dec): DIGITAL_POSITION_INDICATOR LFTSDPI8, LFTDPI50

0004(hex) / 4(dec): LMS_MODUL LONLMS
0005(hex) / 5(dec): MACHINE_MODUL non utilisé
0006(hex) / 6(dec): Cab CIOHNA IO pour système HX
0007(hex) / 07(dec): Noeud Hall HPBHNA pour système HX
0008(hex) / 8(dec): M10_TERMINAL ZRTL
0009(hex) / 9(dec): M10_DESTINATION_INDICATOR AZRC
000A(hex) / 10(dec): M10_SPEECH ANN
000C(hex) / 12(dec): MX_COP LONCOP, LONCPI
000D(hex) / 13(dec): MX_LOP LONCUS, LONIO(C), LOND(G)I
000E(hex) / 14(dec): MX_OPT_LIP_BIG LONCUB, LON(P/D)GIO, LONDY(H/IO), LONPII

001E(hex) / 30(dec): MX_LONIC LONIC, LONGIC
0036(hex) / 54(dec): CAR_DOOR_NODE LONIBV, LONDIM, LONV70, PLDA
0037(hex) / 55(dec): SHAFT_DOOR_NODE non utilisé
003C(hex) / 60(dec): Plug and play HIOMRLPP HIOMRL pour NA
0064(hex) / 100(dec): LOCAL_IO_BOARD ASILOG(A), ASIX(A)
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Pas d'alimentation sur l'installation ou le circuit E/S Contrôler les LED et le câblage de l'alimentation.
2 Installation ou circuit E/S endommagé ou défectueux Remplacer l'installation ou le circuit E/S endommagé et
répéter la commande "LON freeze" si nécessaire.
S5500 & S6500 ERROR LOG
388
1210 NiErrLogged
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON NiErrLogged</i> .
Description Généré lorsque le processeur d'interface réseau LON a consigné une erreur. Les erreurs sont définies par Echelon.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Panne de logiciel Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur.
2 Carte défectueuse Remplacer la carte SIO ou EBLON.
3 Équipement non autorisé branché sur le bus LON Déposer l'équipement non autorisé.
1211 NodeErrLogged
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON NodeErrLogged</i> .
Description Généré lorsqu'un noeud sur le réseau LON a consigné une erreur. Les erreurs sont définies par Echelon.
Infos
supplémentai
res
Type de noeud et ID d'emplacement

ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Fixation ou carte d'E/S endommagée ou défectueuse Remplacer la fixation ou la carte d'E/S endommagée.
2 Panne de logiciel Enregistrer les journaux d'erreurs et appeler EBI/RAND
1212 SvcPinEvent
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON SvcPinEvent</i> .
Description Cet événement est consigné en fonctionnement normal quand on appuie sur le bouton poussoir Service/test sur un noeud
LON, généré lorsqu'un noeud sur le réseau LON a généré un événement service-pin.
Infos
supplémentai
res
Type de noeud et ID d'emplacement

ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
389
1213 NiReset
Résumé Cette section décrit l'erreur LON NiReset.
Description Généré lorsqu'une réinitialisation est survenue sur le matériel d'interface réseau LON (EBLON). Peut être causé par un message entrant, allumage ou une réinitialisation de watchdog sur le matériel d'interface réseau LON.
TXR5/HX : Rapporté par le pilote de réseau LON lorsque le EBLON1 ou EBLON2 se réinitialise de manière inattendue.
Infos
supplémentai
res
L'interprétation suivante de la valeur d'infos supplémentaires est uniquement valide pour les versions de logiciel de commande introduites au-delà de nov. 2009
Informations sur le canal LON, cause de réinitialisation, etc.
Signification de la valeur hexadécimale à 8 chiffres (xABCDEFGH).
A : Numéro de canal LON (1 ou 2)
B : Cause de réinitialisation (1-5) avec signification
[1] : Réinitialisation à l'allumage
[2] : Réinitialisation externe
[3] : Réinitialisation de watchdog
[4] : Réinitialisation de logiciel
[5] : Effacé
Remarque : les informations suivantes concernent uniquement le R&D
CD : Journal d'erreurs (de micrologiciel LON) avec signification :
no_error = 0
bad_event = 129
nv_length_mismatch = 130
nv_msg_too_short = 131,
eeeprom_write_fail = 132,

bad_address_type = 133,
preemption_mode_timeout = 134,
already_preempted = 135,
sync_nv_update_lost = 136,
invalid_resp_alloc = 137,
invalid_domain = 138,
read_past_end_of_msg = 139,
write_past_end_of_msg = 140,
invalid_addr_table_index = 141,
incomplete_msg = 142,
nv_update_on_output_nv = 143,
no_msg_avail = 144,
illegal_send = 145,
unknown_PDU = 146,
invalid_nv_index = 147,
divide_by_zero = 148,
invalid_appl_error = 149,
memory_alloc_failure = 150,
write_past_end_of_net_buffer = 151,
appl_cs_error = 152,

cnfg_cs_error = 153,
invalid_xcvr_reg_addr = 154,
xcvr_reg_timeout = 155,
write_past_end_of_appl_buffer = 156,
io_ready = 157,
self_test_failed = 158,
subnet_router = 159,
Authentication_mismatch = 160,
self_inst_semaphore_set = 161,
read_write_semaphore_set = 162,
appl_signature_bad = 163,
router_firmware_version_mismatch = 164
EF : État de liaison à la réinitialisation avec signification :
0 : unknown_state = 0,
1 : fatal_error = 1,
2 : before_ISR = 2,
3 : reset_state = 3, /* Le matériel a été réinitialisé */
S5500 & S6500 ERROR LOG
390
5 : wrote_resync = 5,
6 : wrote_resync_eom = 6,
7 : read_acksync = 7, /* Resynchronisé, on a une preuve. */
8 : no_acksync = 8
10 : we_own_token = 10,
11 : wrote_xfer = 11,
12 : wrote_len = 12,
13 : wrote_localcmd = 13,
14 : wrote_data = 14,

15 : wrote_xfer_eom = 15,
16 : wrote_null = 16,
17 : wrote_null_eom = 17
20 : neuron_has_token = 20,
21 : read_xfer
22 : read_null /* <-- Normalement, on arrête à cet état */
23 : read_len
24 : read_qmdq
25 : read_data
GH : Registre de statut à la réinitialisation (8 bits : abcdefgh)
a : fled (la LED est : 0= éteinte / 1=ON)
b : resie (l'interruption RESI est : 0=désactivé / 1=Activé)
c : ulie (l'interruption ULI est : 0=désactivé / 1=Activé)
d : hsie (l'interruption HSI est : 0=désactivé / 1=Activé)
e : hs (l'interface est : 0=prêt / 1=occupé)
f : resi (le RESI est : 0=Effacer / 1=le Neuron a été réinitialisé)
g : uli (le ULI est : 0=Effacer / 1=Il y a eu une interruption de liaison montante)
h : hsi (le HSI est : 0=Effacer / 1=HS est passé à 0(Prêt))
ID source Non utilisé
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Carte défectueuse Remplacer la carte SIO ou EBLON.
2 Panne de logiciel Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur.
3 Équipement non autorisé branché sur le bus LON Déposer l'équipement non autorisé.

1214 DupLocID
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON DupLocID</i> .
Description Généré lorsque le gestionnaire de réseau détecte deux fixations ou cartes d'E/S sur le réseau LON avec le type et le même réglage d'ID d'emplacement. L'ID d'emplacement est généralement défini par un commutateur DIP ou un clavier.
Infos
supplémentai
res
Type de noeud et ID d'emplacement
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Deux fixations du même type partagent le même réglage de commutateur DIP
Veiller à ce que chaque fixation LON comporte le même réglage.
S5500 & S6500 ERROR LOG
391
1215 NiErrCounter
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON NiErrCounter</i> .
Description Généré lorsqu'un des compteurs d'erreurs MIP sur l'interface de réseau LON augmente d'un montant prédéfini. Le montant de

la hausse dépend du compteur d'erreurs impliqué.
Infos
supplémentai
res
Valeur de décompte cumulé depuis la dernière réinitialisation de SIO.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Erreurs de communication Enregistrer les journaux d'erreurs et appeler EBI/RAND
1216 DiffCksGP_Konf
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON DiffCksGP_Konf</i> .
Description Le SIO demande des informations sur la somme de contrôle de configuration PCT depuis le RS après chaque réinitialisation.
Cet événement est généré par le SIO lorsque l'une des sommes de contrôle de paramètre de configuration sur RS a changé et
que la configuration sur le SIO n'est plus correcte.
Le SIO va maintenant télécharger une nouvelle configuration.
Infos
supplémentai
res
Nouvelle valeur de somme de contrôle (16 bits)
ID source SIOL ou SIOG
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Premier allumage Néant
2 Un nouveau PCT a été téléchargé sur RS Néant
3 Commande Téléchargement de configuration Néant
4 Logiciel sur SIO remplacé Néant
S5500 & S6500 ERROR LOG
392

1217 DiffCksIO_Konfl
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON DiffCksIO_Konfl</i> .
Description Le SIO demande des informations sur la somme de contrôle de configuration PCT depuis le RS après chaque réinitialisation.
Cet événement est généré par le SIO lorsque l'une des sommes de contrôle de configuration de mappage d'E/S sur RS a
changé et que la configuration sur le SIO n'est plus correcte.
Le SIO va maintenant télécharger une nouvelle configuration de mappage d'E/S.
Infos
supplémentai
res
Nouvelle valeur de somme de contrôle (16 bits)
ID source SIOL ou SIOG
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Premier allumage Néant
2 Un nouveau PCT a été téléchargé sur RS Néant
3 Commande Téléchargement de configuration Néant

4 Logiciel sur SIO remplacé Néant
1218 TmoCksGP_Konf
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON TmoCksGP_Konf</i> .
Description Le SIO demande des informations sur la somme de contrôle de configuration PCT depuis le RS après chaque réinitialisation.
Cette erreur est générée par le SIO lorsque la somme de contrôle pour ce groupe de paramètres n'est pas reçue et qu'une expiration de délai survient.
Sur le SIOG, les informations de PCT sont demandées par l'ascenseur comportant le numéro le plus bas en premier. Si les informations ne sont pas reçues, le SIOG continue d'essayer chaque ascenseur à la suite jusqu'à ce que les informations soient reçues.
Le SIOG télécharge toujours sa configuration PCT depuis le RS sur le même ascenseur.
Infos
supplémentai
res
SIOL : non utilisé
SIOG : lift-ID du RS n'ayant pas répondu
ID source SIOL ou SIOG
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 PCT incorrect ou corrompu Télécharger un fichier de configuration correct.
2 Erreur sur RS Enregistrer les journaux d'erreurs et appeler EBI/RAND
S5500 & S6500 ERROR LOG
393
1219 TmoDatGP_Konf
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON TmoDatGP_Konf</i> .
Description Le SIO demande des informations sur la somme de contrôle de configuration PCT depuis le RS après chaque réinitialisation.
Si la somme de contrôle est différente, les données de configuration sont téléchargées. Cette erreur est générée par le SIO
lorsque la somme de contrôle pour ce groupe de paramètres a été reçue, mais que les données n'ont pas été reçues et qu'une expiration de délai survient.

Sur le SIOG, les informations de PCT sont demandées par l'ascenseur comportant le numéro le plus bas en premier. Si les informations ne sont pas reçues, le SIOG continue d'essayer chaque ascenseur à la suite jusqu'à ce que les informations soient reçues.
Le SIOG télécharge toujours sa configuration PCT depuis le RS sur le même ascenseur.
Infos
supplémentai
res
SIOL : non utilisé
SIOG : lift-ID du RS n'ayant pas répondu
ID source SIOL ou SIOG
Causes et

actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 PCT incorrect ou corrompu Télécharger un fichier de configuration correct.
2 Erreur sur RS Enregistrer les journaux d'erreurs et appeler EBI/RAND
1220 TmoCksIO_Konf
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON TmoCksIO_Konf</i> .
Description Le SIO demande des informations sur la somme de contrôle de configuration PCT depuis le RS après chaque réinitialisation.
Cette erreur est générée par le SIO lorsque la somme de contrôle pour ce groupe de paramètres de mappage d'E/S n'est pas reçue et qu'une expiration de délai survient.
Sur le SIOG, les informations de PCT sont demandées par l'ascenseur comportant le numéro le plus bas en premier. Si les informations ne sont pas reçues, le SIOG continue d'essayer chaque ascenseur à la suite jusqu'à ce que les informations de mappage d'E/S soient reçues.
Le SIOL télécharge toujours sa configuration PCT depuis le RS sur le même ascenseur.
Infos
supplémentai
res
SIOL : non utilisé
SIOG : lift-ID du RS n'ayant pas répondu
ID source SIOL ou SIOG
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 PCT incorrect ou corrompu Télécharger un fichier de configuration correct.
2 Erreur sur RS Enregistrer les journaux d'erreurs et appeler EBI/RAND
S5500 & S6500 ERROR LOG
394
1221 TmoDatIO_Konf
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON TmoDatIO_Konf</i> .
Description Le SIO demande des informations sur la somme de contrôle de configuration PCT depuis le RS après chaque réinitialisation.
Si la somme de contrôle est différente, les données de configuration de mappage d'E/S sont téléchargées. Cette erreur est générée par le SIO lorsque la somme de contrôle pour ce groupe de paramètres a été reçue, mais que les données de mappage d'E/S n'ont pas été reçues et qu'une expiration de délai survient.
Sur le SIOG, les informations de PCT sont demandées par l'ascenseur comportant le numéro le plus bas en premier. Si les informations ne sont pas reçues, le SIOG continue d'essayer chaque ascenseur à la suite jusqu'à ce que les informations soient reçues.
Le SIOL télécharge toujours sa configuration PCT depuis le RS sur le même ascenseur.
Infos
supplémentai
res
SIOL : non utilisé
SIOG : lift-ID du RS n'ayant pas répondu

ID source SIOL ou SIOG
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 PCT incorrect ou corrompu Télécharger un fichier de configuration correct.
2 Erreur sur RS Enregistrer les journaux d'erreurs et appeler EBI/RAND
1222 DnLdGP_Konf
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON DnLdGP_Konf</i> .
Description Le SIO demande des informations sur la somme de contrôle de configuration PCT depuis le RS après chaque réinitialisation.
Si la somme de contrôle est différente, les données de configuration sont téléchargées.
Cette erreur est générée par le SIO
lorsque la réponse depuis le RS indique une condition d'erreur.
Infos
supplémentai
res
Message de réponse de code d'erreur depuis le RS
ID source SIOL ou SIOG
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 PCT incorrect ou corrompu Télécharger un fichier de configuration correct.
2 Erreur sur RS Enregistrer les journaux d'erreurs et appeler EBI/RAND
S5500 & S6500 ERROR LOG
395
1223 DnLdIO_Konf
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON DnLdIO_Konf</i> .
Description Le SIO demande des informations sur la somme de contrôle de configuration PCT depuis le RS après chaque réinitialisation.
Si la somme de contrôle est différente, les données de configuration de mappage d'E/S sont téléchargées. Cette erreur est
générée par le SIO lorsque la réponse depuis le RS indique une condition d'erreur.
Infos
supplémentai
res
Message de réponse de code d'erreur depuis le RS
ID source SIOL ou SIOG
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 PCT incorrect ou corrompu Télécharger un fichier de configuration correct.
2 Erreur sur RS Enregistrer les journaux d'erreurs et appeler EBI/RAND
1224 CksErrGP_Konf
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON CksErrGP_Konf</i> .
Description Le SIO demande des informations sur la somme de contrôle de configuration PCT depuis le RS après chaque réinitialisation.
Cette erreur est générée par le SIO lorsque la réponse de somme de contrôle depuis le RS indique une condition d'erreur.

Infos
supplémentai
res

Message de réponse de code d'erreur depuis le RS
ID source SIOL ou SIOG
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 PCT incorrect ou corrompu Télécharger un fichier de configuration correct.
2 Erreur sur RS Enregistrer les journaux d'erreurs et appeler EBI/RAND
S5500 & S6500 ERROR LOG
396
1225 CksErrIO_Konf
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON CksErrIO_Konf</i> .
Description Le SIO demande des informations sur la somme de contrôle de configuration PCT depuis le RS après chaque réinitialisation.
Cette erreur est générée par le SIO lorsque la réponse de somme de contrôle depuis le RS indique une condition d'erreur.
Infos supplémentaires
res
Message de réponse de code d'erreur depuis le RS
ID source SIOL ou SIOG
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 PCT incorrect ou corrompu Télécharger un fichier de configuration correct.
2 Erreur sur RS Enregistrer les journaux d'erreurs et appeler EBI/RAND
1226 DoubleReset (Double réinitialisation)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON DoubleReset</i> (Double réinitialisation).
Description Généré lorsque SIOL ou SIOG est doublement réinitialisé par le mécanicien. Les tableaux de configuration sont effacés, et la configuration est rechargée à partir du RS.
Infos supplémentaires
res
Néant.
ID source Néant.
1227 HWIsLCTRL
Résumé Cette section décrit l'erreur LON HWIsLCTRL.
Description Généré lorsque SIOL ou SIOG détecte qu'il s'exécute sur le mauvais type HW.
Infos supplémentaires
res
Néant.
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
397
1228 NiNoInAppBuf
Résumé Cette section décrit l'erreur LON NiNoInAppBuf.
Description Généré lorsque les tampons d'application dans l'interface réseau (MIP sur ILTP78, EBLON1 ou EBLON2) accusent un trop-plein dû au grand nombre de messages sur le réseau LON. Cette condition est détectée sur la puce Neuron.

Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Carte défectueuse Remplacer la carte SIO ou EBLON.
2 Panne de logiciel Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur ou au R&D ;
3 Équipement non autorisé branché sur le bus LON Déposer l'équipement non autorisé.
1229 NiNoInNetBuf
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON NiNoInNetBuf</i> .
Description Généré lorsque les tampons de réseau dans l'interface réseau (MIP sur ILTP78, EBLON1 ou EBLON2) accusent un trop-plein dû au grand nombre de messages sur le réseau LON. Cette condition est détectée sur la puce Neuron.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Carte défectueuse Remplacer la carte SIO ou EBLON.
2 Panne de logiciel Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur.
3 Équipement non autorisé branché sur le bus LON Déposer l'équipement non autorisé.
S5500 & S6500 ERROR LOG
398
1230 PmipNoOutQ
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON PmipNoOutQ</i> .
Description Généré lorsque le logiciel de pilote LON tente de transférer un message au matériel d'interface de réseau LON (carte-fille EBLON1, EBLON2 ou Canal LON embarqué sur carte-mère ASIX, ASILOG, CRIPHNA, etc.), mais le logiciel MIP (microprocessor interface program) sur la puce Neuron rapporte que tous les tampons sont saturés. La tentative de transfert de tampon est répétée jusqu'à ce que les messages soient acceptés, ou que tous les tampons sur le pilote de réseau LON soient saturés. Cette erreur peut indiquer un grave problème de communication.
Infos
supplémentai
res
Identification de canal LON.
décodage du numéro hexadécimal à 8 chiffres ABCDEFGH :
A : Numéro de canal LON (1 : canal 1 / 2 : canal 2)
taille OQ

ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Carte défectueuse Remplacer la carte d'interface SIO ou EBLON.
Remplacer la carte-mère avec l'interface de bus LON.
2 Panne de logiciel Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur.
3 Équipement non autorisé branché sur le bus LON Déposer l'équipement non autorisé.
1231 PmipLqOverflow
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON PmipLqOverflow</i> .
Description Généré lorsque le logiciel MIP sur la puce Neuron a reçu plusieurs messages ayant besoin d'être transférés vers le processeur principal, mais que les tampons sur le logiciel de pilote LON sont entièrement saturés et accusent un trop-plein. Cette erreur peut indiquer un grave problème de communication.
Infos supplémentaires
Taille IQ
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Carte défectueuse Remplacer la carte SIO ou EBLON.
2 Panne de logiciel Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur.
3 Équipement non autorisé branché sur le bus LON Déposer l'équipement non autorisé.
S5500 & S6500 ERROR LOG
399
1232 SubsystemStart (Démarrage de sous-système)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON SubsystemStart</i> (Démarrage de sous-système).
Description VCOM sur SIOL/SIOG a détecté qu'un autre circuit imprimé sur le bus de groupe ou le bus d'ascenseur a commencé à communiquer.
(SIOL/SIOG ONLY) TX5 rapporte un événement 401 à la place.
Infos supplémentaires
res
Bits 15..8 : cause=01=VCOM_PRINT_START
Bits 7..4 : Lift ID du sous-système
Bits 3..0 : Adresse logique du sous-système
Exemple : 00000111 = Ascenseur RS 1
Exemple : 00000112 = Ascenseur de commande de course 1
Exemple : 00000121 = Ascenseur RS 2
ID source Néant.
1233 SysystemDead (Sous-système mort)
Résumé Cette section décrit l'erreur LON SysystemDead (Sous-système mort).
Description VCOM sur SIOL/SIOG a détecté qu'un autre circuit imprimé sur le bus de groupe ou le bus d'ascenseur a cessé de

communiquer
(SIOL/SIOG ONLY) TX5 rapporte une erreur 402 à la place.
Infos
supplémentai
res
Bits 15..8 : cause=02=VCOM_PRINT_DEAD
Bits 7..4 : Lift ID du sous-système
Bits 3..0 : Adresse logique du sous-système
Exemple : 00000211 = Ascenseur RS 1
Exemple : 00000212 = Ascenseur de commande de course 1
Exemple : 00000221 = Ascenseur RS 2

ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Bruit au niveau du bus de groupe ou d'ascenseur Vérifier les terminaisons de bus, la mise à la terre, les blindages de câble. Veiller à ce que les connecteurs soient correctement branchés.
2 Carte SIO défectueuse Remplacer la carte SIO.
3 Autre carte défectueuse sur le bus de groupe ou d'ascenseur Remplacer/déposer d'autres cartes sur le bus de groupe ou le bus d'ascenseur pour isoler le problème.
4 Panne de logiciel Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur.
S5500 & S6500 ERROR LOG
400
1234 VcomUpcall
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON VcomUpcall</i> .
Description VCOM sur SIOL/SIOG a détecté une condition anormale. C'est généralement catastrophique et un fonctionnement fiable ne peut être garanti.
Infos
supplémentai
res
Bits 15..8 : cause=
03=VCOM_QUEUE_FULL, le paramètre est Queue-ID
04=VCOM_ADMIN_FULL
05=VCOM_UPDATES_FULL
06=VCOM_COMMS_Q_FULL
07=VCOM_BUSSED_STRESSED, le paramètre est stress-ID
08=VCOM_LOC_TABLE_FULL
09=VCOM_ADMIN_CONFLICT
Bits 7..0 : paramètre de VCOM.H
Exemple : 000003CB = VCOM_QUEUE_FULL, paramètre=CB hex
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser

1 Bruit au niveau du bus de groupe ou d'ascenseur Vérifier les terminaisons de bus, la mise à la terre, les blindages de câble. Veiller à ce que les connecteurs soient correctement branchés.
2 Carte SIO défectueuse Remplacer la carte SIO.
3 Autre carte défectueuse sur le bus de groupe ou d'ascenseur
Remplacer/déposer d'autres cartes sur le bus de groupe ou le bus d'ascenseur pour isoler le problème.
4 Panne de logiciel Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur.
1235 KonfWipe
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON KonfWipe</i> .
Description Généré lorsque SIOL ou SIOG efface sa configuration, puis recharge le PCT à partir de RS. C'est normal après une mise à niveau de logiciel, lors de la permutation d'un SIOL par un autre ascenseur, ou après une

double réinitialisation.
Infos
supplémentai
res
Motif du balayage konf. Cf. ci-dessous (un ou davantage peuvent être définis)
00000001 Somme principale
00000020 ID de domaine
00000300 Sous-réseau/noeud
00004000 Lift-ID changé
00050000 Version SW changée
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
401
1236 CadiReset
Résumé Cette section décrit l'erreur LON CadiReset.
Description Généré lorsque SIO ou SIOG est réinitialisé en raison d'une commande CAD1
Infos
supplémentai
res
CAD1CAD1
ID source Néant.
1237 VcomAllDied
Résumé Cette section décrit l'erreur LON VcomAllDied.
Description Généré lorsque SIOL ou SIOG détecte que tous les autres sous-systèmes sont morts, et se réinitialise pour tenter de restaurer la communication.
Infos
supplémentai
res
A110DEAD
ID source Néant.
Causes et

actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Bruit au niveau du bus de groupe ou d'ascenseur Vérifier les terminaisons de bus, la mise à la terre, les blindages de câble. Veiller à ce que les connecteurs soient correctement branchés.
2 Carte SIO défectueuse Remplacer la carte SIO.
3 Autre carte défectueuse sur le bus de groupe ou d'ascenseur
Remplacer/déposer une autre carte sur le bus de groupe ou le bus d'ascenseur pour isoler le problème.
4 Panne de logiciel Enregistrer les journaux d'erreurs et faire un rapport à la hotline de fournisseur.
1238 KonfTableFull
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON KonfTableFull</i> .
Description Généré lorsque les tableaux de configuration SIOL ou SIOG sont complets, à cause d'un PCT trop volumineux
Infos
supplémentai
res
Taille de tableau
ID source Néant.

S5500 & S6500 ERROR LOG
402
1239 TelTrap
Résumé Cette section décrit l'erreur LON TelTrap.
Description Généré lorsque SIOL ou SIOG détecte un changement de PIN d'entrée de groupe, par exemple, Phase d'incendie 1, JBF, détecteurs de fumée, RNO, etc.
Ce mécanisme consigne toute transition sur ces entrées d'incendie dans le journal local des SIO, même si le traceur de télégrammes CADI n'est pas connecté ou en exécution. Ces informations peuvent servir à dépanner des signaux d'entrée d'incendie défectueux.
Il est normal que ces événements soient consignés chaque fois que le SIO est allumé. Les Infos supplémentaires contiennent l'état des entrées d'incendie.
Il est normal que ces événements soient consignés chaque fois que les entrées d'incendie changent.
Si le système passe à Fire Service (Service d'incendie) de manière inattendue, ces événements peuvent indiquer un bug au niveau de l'une des entrées d'incendie.
Infos
supplémentai
res
Encoded TelGrp, TelID, Data :
Bits 31..24 : Tel_Grp
Bits 23..16 : Tel_ID
Bits 15..12 : Att_1

Bits 11..8 : Att_2
Bits 7..0 : Data
Exemple : 0F010001 VXT_INP_GROUP, VXT_JBF, 0, 0 Data=1 Le contacteur JBF est allumé (ON)
ID source Néant.
1240 LonDistQFull
Résumé Cette section décrit l'erreur LON LonDistQFull.
Description La tâche de distribution de télégrammes LON n'a pas réussi à transmettre un message vers une tâche en raison d'une condition de saturation de file d'attente. Cette erreur indique un problème de communication potentiellement grave.
Infos
supplémentai
res
00100qq : LON_Q_FULL (qq=queue-id)
00200qq : LON_INVALID_MSG_QUEUE (qq=queue-id)
00300qq : LON_QUEUE_NOT_DEFINED (qq=queue-id)
ID source ID de tâche
S5500 & S6500 ERROR LOG
403
1241 LonPupXON
Résumé Cette section décrit l'erreur LON LonPupXON.
Description Il y eu un grand pic de trafic sur le bus LON et le secteur Le CPU a alors été très occupé. Pour éviter de perturber le logiciel pilote, le pilote LON a provisoirement autorisé les messages entrants à être mis en mémoire tampon dans le co-processeur

MIP LON pour une récupération ultérieure, procurant ainsi plus de temps de CPU disponible pour les tâches d'entraînement critiques.
Cet événement est normalement assez rare et ne constitue pas un problème ; toutefois, il est observé fréquemment, ou avec d'autres erreurs en même temps, ce qui peut indiquer un éventuel problème de communication, de câblage ou de configuration.
Vérifier Sous-système > Communication > LON, Statut > Réseau > Ascenseur LON ou Groupe LON, s'assurer que les Messages perdus et les Messages manquants sont tous deux définis sur 0, d'autres valeurs indiquent un grave problème de communication.
Vérifier si tous les dispositifs raccordés aux bus LON et tous les dispositifs câblés en parallèle aux cartes d'E/S LON fonctionnent correctement. Parfois, une entrée peut basculer différemment et créer un trafic de bus LON anormalement excessif.
Infos
supplémentai
res
n correspond à l'ID de canal (1=LiftLON, 2=GroupeLON)

n010'0000 + iq_size now = IQ est pratiquement saturé - Liaison descendante - Transition XOFF
n020'0000 + iq_size now = IQ va mieux - Liaison descendante - Reprise XON
n030'0000 + iq_size now = IQ était pratiquement saturé et s'est amélioré - fermeture de XON et XOFF
ID source Néant.
1242 LonDownNACK
Résumé Cette section décrit l'erreur LON LonDownNACK.
Description Trop de messages ont été envoyés en même temps vers l'interface de bus LON, et il n'y avait plus d'espace sur la puce
Neuron pour allouer un tampon (tampon à liaison descendante LON saturé). La puce Neuron répond alors par une « liaison descendante NACK ».
Cet événement est normalement assez rare ; toutefois, il est observé à plusieurs reprises, ou avec d'autres erreurs en même temps, ce qui indique un problème de communication ou de configuration.
Infos
supplémentai
res
Valeur hexadécimale à 8 chiffres : yxxxxxxx
Le premier chiffre (y) identifie le canal LON (1 ou 2).
Signification de « xxxxxxx » quand l'Id source = 2 :
Nombre d'événements « DownNack » au cours des 5 dernières secondes
Signification de « xxxxxxx » quand l'Id source = 4 :
x0000000 : La création du minuteur a échoué
ID source Identification de fichier de code source
S5500 & S6500 ERROR LOG
404
1243 FreezeFailed
Résumé Cette section décrit l'erreur LON FreezeFailed.
Description La commande de gel n'a pas abouti. Se reporter aux informations

supplémentaires pour en connaître le motif.
Infos
supplémentai
res
x01 : Le contacteur maître est intervenu pendant le gel
x02 : Le sous-système de noeud ne répond pas
x03 : Le sous-système d'E/S ne répond pas
x04 : Le maître ne répond pas
ID source Néant.
1244 No Response Critical Node (Aucune réponse de noeud critique)
Résumé Cette section décrit l'erreur LON No Response Critical Node (Aucune réponse de noeud critique).
Description Après l'allumage, un noeud LON avec des E/S critiques ne répond pas au bout de 4 tentatives pour établir la communication.
Infos
supplémentai
res

Néant.
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Problème avec la communication LON ou le noeud LON Contacter l'ingénieur de terrain Ebikon
1245 LON Error Debug (Débogage d'erreur LON)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>LON Error Debug</i> (Débogage d'erreur LON).
Description Le gestionnaire LON n'a pas réussi à envoyer le message LON. Destiné à des fins de débogage interne R&D uniquement.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
405
1246 LonErr46
Résumé Cette section décrit l'erreur LON LonErr46.
Description À définir.
Ce code et tous les codes d'erreur supérieurs au sein de ce bloc sont réservés pour une utilisation ultérieure par LON
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
1247 LonErr47
Résumé Cette section décrit l'erreur LON LonErr47.
Description À définir.
Ce code et tous les codes d'erreur supérieurs au sein de ce bloc sont réservés pour une utilisation ultérieure par LON
Infos
supplémentai
res
Néant.

ID source Néant.
1248 LonErr48
Résumé Cette section décrit l'erreur LON LonErr48.
Description À définir.
Ce code et tous les codes d'erreur supérieurs au sein de ce bloc sont réservés pour une utilisation ultérieure par LON
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG

406
1249 NodePowerFail
Résumé Cette section décrit l'erreur LON NodePowerFail.
Description Généré lorsque la tension (normalement 24 VCC) vers un noeud LON est trop faible (seuil -20 %)
Infos
supplémentai
res
Type de noeud et ID d'emplacement encodés en tant que valeur 32 bits. Veuillez vous reporter à la description relative au
numéro d'erreur 1209 pour connaître les informations d'encodage sur la valeur d'infos supplémentaires.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Faible tension sur la carte de noeud LON. Vérifier la tension sur le noeud.
1250 BIO2_ISR_Initialisation_Error
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>BIO2 BIO2_ISR_Initialisation_Error</i> .
Description Erreur à l'initialisation du pilote BIO2 Une erreur est survenue lors de l'initialisation du pilote BIO2 ou supérieur à cause d'un
échec d'initialisation.
Infos
supplémentai
res
0xCCSS???? CC = Code d'erreur / SS = Source
Signification de code d'erreur (CC) :
01 = Matériel BIO2 manquant (EBBIO)
02 = Le pilote a déjà été initialisé
03 = Le pilote n'a pas encore été initialisé
Signification de la source (SS) :
01 = Fonction BIO2_ISR_open
02 = Fonction BIO2_ISR_write
03 = Fonction BIO2_ISR_read
04 = Fonction BIO2_ISR_pend
ID source Id de tâche.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Matériel défectueux Remplacer le matériel
S5500 & S6500 ERROR LOG
407
1251 BIO2_ISR_Buffering_Error

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>BIO2 BIO2_ISR_Buffering_Error</i> .
Description Erreur de mise en mémoire tampon de message de pilote BIO2. Une erreur s'est produite lors de la mise en mémoire tampon
de messages transmis à ou depuis le pilote BIO2.
Infos
supplémentai
res

0xCCSSMMBB
CC = Code d'erreur / SS = Source / MM = Longueur de message / BB = Taille de tampon
Signification du code d'erreur (CC) :
04 = Message trop long pour le tampon spécifié
05 = Tampon trop petit pour le message requis
Signification de la source (SS) :
02 = Fonction BIO2_ISR_write
03 = Fonction BIO2_ISR_read
04 = Fonction BIO2_ISR_pend
ID source Id de tâche.
1252 BIO2_ISR_Queueing_Error
Résumé Cette section décrit l'erreur BIO2 BIO2_ISR_Queueing_Error.
Description Erreur de mise en file d'attente de message de pilote BIO2. Une erreur s'est produite lors de la mise en file d'attente de
messages entrants ou sortants au sein du pilote BIO2.
Infos
supplémentai
res
0xCC??IIOO CC = Code d'erreur / II = Utilisation de file d'attente entrante / OO = Utilisation de file d'attente sortante
Signification du code d'erreur (CC) :
06 = La file d'attente entrante est saturée
07 = La file d'attente sortante est saturée
ID source Id de tâche.
1253 BIO2_ISR_Communication_Error
Résumé Cette section décrit l'erreur BIO2 BIO2_ISR_Communication_Error.
Description Une erreur s'est produite au niveau de la communication entre le pilote BIO2 et l'EBBIO.
Infos
supplémentai
res
0xCC??IIOO
CC = Code d'erreur / II = Utilisation de file d'attente entrante / OO = Utilisation de file d'attente sortante
Signification du code d'erreur (CC) :
08 = Tampon de liaison ascendante EBBIO saturé
09 = Court-circuit sur le bus
ID source Id de tâche.
S5500 & S6500 ERROR LOG
408
1254 BIO2_ISR_Busmaster_Error
Résumé Cette section décrit l'erreur BIO2 BIO2_ISR_Busmaster_Error.
Description Une erreur s'est produite sur le matériel BIO2 (EBBIO)
Infos
supplémentai
res
0xCC??TTSS

CC = Code d'erreur / TT = État de liaison à l'événement / SS = Registre de statut à l'événement
Signification du code d'erreur (CC) :
0A = Synchronisation pilote/matériel perdue
0B = Le matériel s'est ou a été réinitialisé
0C = Le matériel a été redémarré par un watchdog
ID source Id de tâche.
1255 BIO2_spare
Résumé Cette section décrit l'erreur BIO2 BIO2_spare.
Description Néant
Infos
supplémentai
res
Néant
ID source Néant.
1256 BIO2_Reserve_1256
Résumé Cette section décrit l'erreur BIO2 BIO2_Reserve_1256.
Description Néant
Infos
supplémentai
res
Néant
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
409
1257 BIO2_Reserve_1257
Résumé Cette section décrit l'erreur BIO2 BIO2_Reserve_1257.
Description Néant
Infos
supplémentai
res
Néant
ID source Néant.
1258 BIO2_Reserve_1258
Résumé Cette section décrit l'erreur BIO2 BIO2_Reserve_1258.
Description Néant
Infos
supplémentai
res
Néant
ID source Néant.
1259 BIO2_Reserve_1259
Résumé Cette section décrit l'erreur BIO2 BIO2_Reserve_1259.
Description Néant
Infos
supplémentai
res
Néant
ID source Néant.

1260 BIO2 Queue Failure (Échec de file d'attente BIO2)
Résumé Cette section décrit l'erreur BIO2 BIO2 Queue Failure (Échec de file d'attente BIO2).
Description Une erreur est survenue lors du traitement de la file d'attente BIO2. Une file d'attente de message n'est pas définie ou est saturée
Infos
supplémentai
res
0x0010xxxx : File d'attente de message invalide (id de file d'attente = xxxx)
0x0030xxxx : File d'attente BIO2 non définie (id de file d'attente = xxxx)
0x0040xxxx : File d'attente BIO2 saturée (id de file d'attente = xxxx)
ID source 160 : BIO2_DISP_TASK_ID
1261 BIO2 Requestor Failure (Échec de demandeur BIO2)
Résumé Cette section décrit l'erreur BIO2 BIO2 Requestor Failure (Échec de demandeur BIO2).
S5500 & S6500 ERROR LOG
410
Description Une erreur est survenue au niveau du demandeur BIO2. Le tableau de demandeur du BIO2-BUS est saturé.
Infos
supplémentai
res
0x0010xxxx : tableau de demandeur saturé (id de file d'attente = xxxx)
0x0020xxxx : aucune demande trouvée (id de file d'attente = xxxx)
ID source 160 : BIO2_DISP_TASK_ID
1262 BIO2 Dispatcher Failure (Échec de répartiteur BIO2)
Résumé Cette section décrit l'erreur BIO2 BIO2 Dispatcher Failure (Échec de répartiteur BIO2).
Description Une erreur est survenue selon le répartiteur BIO2. Lors de la répartition d'un message BIO2 reçu, un échec est survenu.
Infos
supplémentai
res
0x00100000 : BIO2_DISP_INTERNAL_ERROR
0x00200000 : BIO2_DISP_SYSTEM_ERROR
0x00300000 : BIO2_DISP_UNDEFINED_ERROR
ID source 160 : BIO2_DISP_TASK_ID
S5500 & S6500 ERROR LOG
411
1263 BIO2 Missing Node (Noeud BIO2 manquant)
Résumé Cette section décrit l'erreur BIO2 BIO2 Missing Node (Noeud BIO2 manquant).
Description Il manque un noeud sur le bus BIO2. Un noeud BIO2 a été reconnu mais ne répond plus.
Un noeud BIO2 ne répond pas lorsqu'il est scanné (noeud sans ES critique) ou n'émet plus le signal heartbeat (noeud sans ES critique). Il est possible que le noeud manquant soit défectueux et doive être remplacé par un nouveau. Il est également

possible que le noeud manquant ait subi une reprogrammation. Cela signifie que le noeud fonctionne correctement mais l'hôte
ne peut pas recevoir de réponse de l'ancienne adresse du noeud. L'hôte ne peut pas dire si un nouveau noeud est installé ou si
un ancien a été reprogrammé. Dans ce cas, un figeage est nécessaire.
Infos
supplémentai
res

0x0000yyxx
xx = côté d'accès (01 = face avant/02 = face arrière)
yy = numéro d'étage
ID source Id. tâche
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Aucune communication avec le circuit imprimé BIO2 Contrôler le circuit imprimé du noeud BIO2 de l'étage concerné.
2 Perte de l'alimentation du circuit imprimé BIO2 Contrôler le circuit imprimé du noeud BIO2 de l'étage concerné.
3 Reprogrammer le noeud BIO2. Exécuter une instruction de figeage après avoir vérifié le fonctionnement du noeud.
4 Matériel défectueux (circuit imprimé BIO2) Remplacer le circuit imprimé.
1264 BIO2 Node Alive Again (Noeud BIO2 à nouveau actif)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>BIO2 BIO2 Node Alive Again</i> (Noeud BIO2 à nouveau actif).
Description Ce message est généré après qu'un noeud de message précédemment manquant sur le bus BIO2 est détecté à nouveau
actif..
Infos
supplémentai
res
0x0000yyxx: xx = numéro de palier / yy = côté d'accès
ID source Id de tâche.
S5500 & S6500 ERROR LOG
412
1265 BIO2 No_Address_Left
Résumé Cette section décrit l'erreur BIO2 BIO2 No_Address_Left.
Description Le gestionnaire BIO2 ne peut pas gérer plus de noeuds. En cas de noeuds supprimés du bus, redémarrer le système. Lors de
l'apprentissage, le nombre de noeuds maximum a été dépassé et le pilote BIO2 BUS ne compte plus d'adresses.
Infos
supplémentai
res
néant
ID source Id de tâche.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Trop d'enseignements. Redémarrer le système.

1266 BIO2 Unsupported_Protocol
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>BIO2 BIO2 Unsupported_Protocol</i> .
Description Lorsque le balayage ou l'enseignement d'un noeud avec une version de protocole non prise en charge est détecté. Le noeud ne peut pas prendre en charge la version de protocole demandée à partir de la commande. Les informations de palier et de côté sont lues à partir du noeud si un enseignement a été effectué avant pour le même noeud. Si l'enseignement pour le noeud a été effectué sur l'ascenseur auquel il est relié, alors les informations de palier et de côté sont correctes. Autrement, les valeurs de palier/côté à partir du noeud peuvent ne pas correspondre au palier et au côté où le noeud est placé.
Infos

supplémentai
res
0xAABBFFZZ
AA : Version de protocole de l'hôte
BB : Version de protocole du noeud
FF : Numéro de palier lu à partir du noeud
ZZ : Infos de côté lues à partir du noeud
ID source Id de tâche.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Noeud BIO2 avec version incompatible. Retirer la carte (noeud BIO2) à partir du bus car elle n'est pas prise en charge par la commande.
S5500 & S6500 ERROR LOG
413
1267 BIO2 Multiple Node on address (Plusieurs noeuds BIO2 sur une adresse)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>BIO2 BIO2 Multiple Node on address</i> (Plusieurs noeuds BIO2 sur une adresse).
Description Deux noeuds ou plus partageant la même adresse de noeud sont ou ont été détectés (utilisés) sur le bus.
Infos
supplémentai
res
0xAABBCCDD
AA : Palier du premier noeud
BB : Côté du premier noeud
CC : Palier du second noeud
DD : Côté du second noeud
ID source Id de tâche.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Répéter l'enseignement pour les deux noeuds BIO2
1268 BIO2 Multiple BIOGIO Nodes (Plusieurs noeuds BIOGIO BIO2)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>BIO2 BIO2 Multiple BIOGIO Nodes</i> (Plusieurs noeuds BIOGIO BIO2).

Description Deux noeuds BIOGIO ou plus partageant la même adresse de noeud sont détectés sur le bus BIO.
Infos
supplémentaires
0xAABBCCDD
AA : non utilisé
BB : non utilisé
CC : non utilisé
DD : adresse du noeud BIOGIO
ID source Id de tâche.
1269 BIO2 Nodes Manually Cleared (Noeuds BIO2 effacés manuellement)
Résumé Cette section décrit l'erreur BIO2 BIO2 Nodes Manually Cleared (Noeuds BIO2 effacés manuellement).
Description Ces informations sont rapportées lorsque le technicien d'entretien a entré une commande « Clear Bio Nodes » (Effacer les noeuds BIO) sur l'interface d'entretien.
Tous les noeuds BIO ayant été raccordés à ce moment-là au bus BIO sont réinitialisés à

leurs réglages d'usine. Avec une
commande « Clear Bio Nodes » (Effacer les noeuds BIO), toutes les E/S sur les noeuds reliés sont effacées et l'ID de noeud est
défini à sa valeur vierge. Si le noeud compte des commutateurs DIP pour définir l'adresse de dispositif (ex. noeuds d'E/S dans
l'armoire de commande pour créer des E/S d'interface), le réglage de commutateur DIP est lu et l'adresse de dispositif est
définie en fonction.
Infos
supplémentaires
res
0xAABBCCDD
AA : non utilisé
BB : non utilisé
CC : non utilisé
DD : adresse du noeud BIOGIO
ID source Id de tâche.
1300 CAN Error Base Id (Id de base d'erreurs CAN)
Résumé Cette section décrit l'erreur 1300_11349_CAN CAN Error Base Id (Id de base d'erreurs CAN).
S5500 & S6500 ERROR LOG
414
Description
Infos
supplémentaires
res
ID source
1301 CAN Missing Node (Noeud manquant CAN)
Résumé Cette section décrit l'erreur 1300_11349_CAN CAN Missing Node (Noeud manquant CAN).

Description	Un noeud est manquant sur le bus CAN. Un noeud CAN a été reconnu et ne répond plus. Le noeud ne peut plus être relié au bus, le noeud peut être rompu ou l'alimentation électrique vers le noeud est désactivée :
Infos	
supplémentai	
res	
	Valeur hexadécimale à 8 chiffres 0xABCDEFGH où :
	AB : définit le type de noeud
	01(hex) : CANIC
	02(hex) : Door
	03(hex) : COP
	04(hex) : CANGIO
	05(hex) : CANM10
	CD : instance (si palier > 0, l'instance désigne alors la position de M10, sinon c'est le numéro supérieur)
	EF : palier (c'est l'arrêt de groupe commençant par 0)
	GH : bit 6..7 entablement, bit 4..5, côté, bit 0..3 bus
ID source	Identification du fichier-source de logiciel
Causes et	
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser	
2	Un noeud CAN est manquant car le bus CAN / la languette de câble d'alimentation relié à ce noeud est débranché(e) ou rompu(e).

Vérifier si le bus CAN / la languette d'alimentation vers ce noeud n'est pas débranché(e) ou ne comporte pas de câbles rompus.
3 Plusieurs noeuds CAN sont manquants car le bus CAN / câble d'alimentation relié à ces noeuds est débranché ou rompu.
Vérifier si le bus CAN / câble d'alimentation n'est pas débranché ou ne comporte pas de câbles rompus.
1 Un noeud CAN est manquant car le HW de noeud est défectueux.
Remplacer le HW de noeud et exécuter la commande de gel de noeud sur l'interface d'entretien.
S5500 & S6500 ERROR LOG
415
1302 CAN Node Alive Again (Noeud CAN à nouveau actif)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>1300_11349_CAN CAN Node Alive Again</i> (Noeud CAN à nouveau actif).
Description Le logiciel détecte un noeud en communication sur le bus CAN. Le noeud CAN ayant été reconnu et ne répondant plus. Le noeud reprend le fonctionnement après avoir été débranché ou remplacé.
Infos
supplémentai
res
Valeur hexadécimale à 8 chiffres 0xABCDEFGH où :
AB : définit le type de noeud

01(hex) : CANIC
02(hex) : Door
03(hex) : COP
04(hex) : CANGIO
05(hex) : CANM10
CD : instance (si palier > 0, l'instance désigne alors la position de M10, sinon c'est le numéro supérieur)
EF : palier (c'est l'arrêt de groupe commençant par 0)
GH : bit 6..7 entablement, bit 4..5, côté, bit 0..3 bus
ID source Identification du fichier-source de logiciel
S5500 & S6500 ERROR LOG
416
1303 CAN Node SW Download Failed (Échec de téléchargement SW de noeud CAN)
Résumé Cette section décrit l'erreur 1300_11349_CAN CAN Node SW Download Failed (Échec de téléchargement SW de noeud
CAN).
Description Le téléchargement SW de noeud vers un noeud CAN donné a échoué. Un noeud CAN a été reconnu. Lors d'un
téléchargement SW de noeud, une erreur s'est produite car le noeud n'est plus relié au bus, le noeud peut être rompu ou
l'alimentation électrique vers le noeud est débranchée.
Infos
supplémentai
res
Valeur hexadécimale à 8 chiffres 0xABCDEFGH où :
AB : définit le type de noeud
01(hex) : CANIC
02(hex) : Door

03(hex) : COP
04(hex) : CANGIO
05(hex) : CANM10
06(hex) : CANSG
CD : instance (si palier > 0, l'instance désigne alors la position de M10, sinon c'est le numéro supérieur)
EF : palier (c'est l'arrêt de groupe commençant par 0)
GH : bit 6..7 entablement, bit 4..5, côté, bit 0..3 bus
ID source Identification du fichier-source de logiciel
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Le téléchargement SW de noeud CAN a échoué car le bus
CAN / la languette de câble d'alimentation relié à ce noeud est
débranché(e) ou rompu(e).
Vérifier si le bus CAN / la languette d'alimentation vers
ce noeud n'est pas débranché(e) ou ne comporte pas
de câbles rompus.
2 Le téléchargement SW de noeud CAN a échoué en raison d'un
trafic de bus élevé
Débrancher certains noeuds CAN et effectuer une

réinitialisation de contrôleur. Une fois le téléchargement de SW terminé, brancher les autres noeuds. Ces noeuds doivent maintenant être desservis.
3 Le téléchargement SW de noeud CAN a échoué car le HW de noeud est défectueux
Remplacer le HW de noeud et exécuter la commande de gel de noeud sur l'interface d'entretien
S5500 & S6500 ERROR LOG
417
1304 CAN
Résumé Cette section décrit l'erreur 1300_11349_CAN CAN.
Description
Infos
supplémentaires
Valeur hexadécimale à 8 chiffres 0xABCDEFGH où :
AB : définit le type de noeud
01(hex) : CANIC
02(hex) : Door
03(hex) : COP
04(hex) : CANGIO
05(hex) : CANM10
06(hex) : CANSO
CD : instance (si palier > 0, l'instance désigne alors la position de M10, sinon c'est le numéro supérieur)
EF : palier (c'est l'arrêt de groupe commençant par 0)
GH : bit 6..7 entablement, bit 4..5, côté, bit 0..3 bus
ID source Identification du fichier-source de logiciel
1305 CAN Duplicate Node Detected (Noeud de duplication CAN détecté)
Résumé Cette section décrit l'erreur 1300_11349_CAN CAN Duplicate Node Detected (Noeud de duplication CAN détecté).
Description La gestion de réseau CAN a détecté un noeud CAN dupliqué. Il existe au moins deux noeuds CAN partageant des ID de noeud identiques.
Infos
supplémentaires
res
Valeur hexadécimale à 8 chiffres 0xSTUVWXYZ où :
ST : définit l'ID de noeud qui est dupliqué
ID source Identification du fichier-source de logiciel
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Un noeud supplémentaire a été relié au bus CAN avec un ID de noeud déjà relié dans le réseau.
Utiliser un ID de noeud non existant (page 1 à 127) pour le nouveau noeud.
S5500 & S6500 ERROR LOG

418
1306 CAN Dynamic Node ID Configuration Error (Erreur de configuration d'ID de noeud dynamique CAN)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>1300_11349_CAN CAN Dynamic Node ID Configuration Error</i> (Erreur de configuration d'ID de noeud dynamique CAN).
Description Le LSS (Layer Setting Service) de CAN a échoué. Il y a au moins un noeud CAN qui a demandé le service LSS. Lors du LSS, une erreur a été générée. Cette erreur est enregistrée seulement une fois par jour dans le journal d'erreurs, quel que soit le taux d'occurrence.
Infos
supplémentai
res
Valeur hexadécimale à 8 chiffres 0xABCDEFGH où :
AB : Nombre d'erreurs survenues depuis la dernière réinitialisation du contrôleur. Le nombre le plus élevé d'erreurs est 255.
Dans le cas où la somme d'erreurs dépasse 255, le nombre sera toujours 255.
CD : non utilisé
EF : non utilisé
GH : non utilisé
ID source Identification du fichier-source de logiciel
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Erreur de service de réglage de couche CAN pour cause de réponse escomptée de LSS esclave non reçue
Débrancher le noeud associé
2 Erreur de service de réglage de couche CAN pour cause de LSS esclave configuré mais répondant encore aux commandes LSS
Débrancher le noeud associé
3 Erreur de service de réglage de couche CAN parce que le noeud identifié (par LSS) ne peut pas être configuré avec le nouvel ID de noeud
Débrancher le noeud associé
S5500 & S6500 ERROR LOG
419
1307 CAN Node Configuration Failed (Échec de configuration de noeud CAN)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>1300_11349_CAN CAN Node Configuration Failed</i>
(Échec de configuration de noeud CAN).
Description Le logiciel (configurateur de noeud CAN) a échoué à configurer un noeud CANopen. L'écriture des paramètres associés n'a pas abouti.
Infos
supplémentai
res
Valeur hexadécimale à 8 chiffres 0xABCDEFGH où :
AB : définit l'ID de noeud du noeud
CD : définit l'emplacement

00(hex) : non défini
01(hex) : emplacement de palier
02(hex) : emplacement de cabine
EF : définit le type de paramètre dont la configuration a échoué
00(hex) : non défini
01(hex) : Terminal de palier
(à rallonger)
GH : définit le type de noeud
00(hex) : non défini
01(hex) : CANIC
02(hex) : Door
03(hex) : COP
04(hex) : CANGIO
05(hex) : CANM10
06(hex) : CANSg
ID source Identification du fichier-source de logiciel
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Un nouveau SW principal a été installé qui exige le
téléchargement d'un FW vers les terminaux M10. Ce
téléchargement de SW n'a pas encore été effectué.
Attendre que le téléchargement de SW vers les
terminaux M10 soit terminé.
2 Le terminal se réinitialise lors de la configuration Réinitialiser la commande d'ascenseur
3 Le terminal M10 est défectueux Permuter le terminal M10 associé (cf. infos
supplémentaires)
4 Perturbation de bus CAN Vérifier le câblage de bus CAN. Vérifier la résistance de
termination de bus CAN. Il doit y avoir uniquement
deux résistances sur l'ensemble du réseau. Ainsi, la
résistance entre les deux lignes CAN doit être d'environ
60 Ohm
S5500 & S6500 ERROR LOG
420
1308 CAN GC Controller Error (Erreur de contrôleur GC CAN)
Résumé Cette section décrit l'erreur 1300_11349_CAN CAN GC Controller Error (Erreur de
contrôleur GC CAN).
Description Le contrôleur CAN a échoué à envoyer un ou plusieurs messages CAN.
Infos
supplémentai
res
Valeur hexadécimale 0xABCDEFGH, où :
A : numéro de canal (1 ou 2)
B..H sont alors uniquement destinés à R&D :
B : ID de module de logiciel
CD : nombre d'échecs de tx_rqst
EF : nombre d'échecs de new_dat
GH : nombre d'échecs de rmt_pnd
ID source R&D uniquement : Identification du fichier-source de logiciel

Causes et actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 contrôleur CAN défectueux remplacer la carte où est situé le contrôleur CAN du canal CAN figurant dans le champ « A » des infos supplémentaires (selon le système : EBLON ou ASIX)
1309 CAN GC Controller Bus Off (Bus de contrôleur GC CAN éteint)
Résumé Cette section décrit l'erreur 1300_11349_CAN CAN GC Controller Bus Off (Bus de contrôleur GC CAN éteint).
Description Le contrôleur CAN est passé à l'état « Busoff ».
Busoff intervient en cas de taux d'occurrences d'erreurs anormal sur le bus CAN. Cela conduit le contrôleur à passer en busoff.
En Busoff, aucun message ne peut être reçu ni transmis. Le logiciel GC reconnaît cet état du contrôleur et le réinitialise.
Infos supplémentaires
Valeur hexadécimale 0xABCDEFGH, où :
A : numéro de canal (1 ou 2)
B : ID de module de logiciel (pour R&D uniquement)
CDEFGH : nombre d'occurrences busoff depuis le dernier rapport
ID source R&D uniquement : Identification du fichier-source de logiciel
Causes et actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Caractéristiques de câble de bus CAN vérifier et remplacer le câble de bus CAN
2 Installation de bus CAN : transitions de câble, résistances à terminaison erronée, connecteurs à terminaison erronée vérifier et corriger l'installation de bus
3 Sources de perturbation externes éliminer les sources de perturbation
S5500 & S6500 ERROR LOG
421
1310 CAN GC Controller Bus Warning (Avertissement de bus de contrôleur GC CAN)
Résumé Cette section décrit l'erreur 1300_11349_CAN CAN GC Controller Bus Warning (Avertissement de contrôleur GC CAN).
Description Le contrôleur CAN est passé à l'état « Bus warning ».
Cet état intervient en cas de taux d'occurrences d'erreurs anormal sur le bus CAN.
Infos supplémentaires
Valeur hexadécimale 0xABCDEFGH, où :
A : numéro de canal (1 ou 2)
B : ID de module de logiciel (pour R&D uniquement)
CDEFGH : nombre d'occurrences « bus warning » depuis le dernier rapport
ID source R&D uniquement : Identification du fichier-source de logiciel
1311 CAN Peripheral Controller Bus Off (Bus de contrôleur périphérique CAN éteint)
Résumé Cette section décrit l'erreur 1300_11349_CAN CAN Peripheral Controller Bus Off (Bus de contrôleur périphérique CAN éteint).

Description	Le contrôleur CAN d'un noeud périphérique est passé à l'état « Busoff »
	Busoff intervient en cas de taux d'occurrences d'erreurs anormal sur le bus CAN. Cela conduit le contrôleur à passer en busoff.
	En Busoff, aucun message ne peut être reçu ni transmis.
Infos	
supplémentai	
res	
	Valeur hexadécimale 0x00CDEFGH, où :
	CDEF : code de noeud de reporting (106=CANIC)
	GH : code de canal de noeud (pour CANIC : 1=CANopen, 2=S-CAN)
ID source	R&D uniquement : Identification du fichier-source de logiciel
Causes et	
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser	
1	Caractéristiques de câble de bus CAN vérifier et remplacer le câble de bus CAN
2	Installation de bus CAN : transitions de câble, résistances à terminaison erronée, connecteurs à terminaison erronée
	vérifier et corriger l'installation de bus
3	Sources de perturbation externes éliminer les sources de perturbation
	S5500 & S6500 ERROR LOG
	422
1312 CAN LSS No Node Id Left	
Résumé	Cette section décrit l'erreur <i>1300_11349_CAN CAN LSS No Node Id Left</i> .
Description	Le LSS (Layer Setting Service) CAN tente d'attribuer un nouvel Id de noeud à un noeud ayant été identifié par la procédure
	LSS mais a échoué par manque d'identifiants de noeud libres. Cela peut arriver si le nombre max. de noeuds configurables
	autorisé dans le bus est atteint ou qu'un immense nombre de noeuds ont été reconfigurés par LSS pour cause de noeuds
	dupliqués dans le système de bus.
	Le nombre maximum de noeuds CAN configurables est 58.
Infos	
supplémentai	
res	
	Néant
ID source	R&D uniquement : Identification du fichier-source de logiciel
Causes et	
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser	
1	CAN LSS No Node Id Left Event car le nombre max. de noeuds CAN configurables dans le bus a été dépassé.
	Supprimer des noeuds CAN.
2	CAN LSS No Node Id Left Event en raison de la distribution de nouveaux id de noeud par LSS. Cela peut survenir si des noeuds dupliqués sont détectés dans le système de bus. Ces noeuds sont réinitialisés et configurés à nouveau par LSS. L'ancien id de noeud peut uniquement être distribué à nouveau après une réinitialisation de
	contrôleur.
	Effectuer une réinitialisation de
	contrôleur individuel.
1401 SW_Event	
Résumé	Cette section décrit l'erreur <i>VF SW_Event</i> .

Description	Événement de logiciel général
Infos	
supplémentai	
res	

Événement de fonctionnement normal
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
423
1402 SW_Warning
Résumé Cette section décrit l'erreur VF SW_Warning.
Description Avertissement de logiciel général
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Appeler EBI
1403 SW Error (Erreur SW)
Résumé Cette section décrit l'erreur VF SW Error (Erreur SW).
Description Erreur de logiciel générale
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Appeler EBI
1404 VarOutOfRange
Résumé Cette section décrit l'erreur VF VarOutOfRange.
Description Plage dépassée de valeur de paramètre
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Données RAM détruites Double réinitialisation PGO
2 Données ROM détruites Appeler EBI pour le remplacement du logiciel
S5500 & S6500 ERROR LOG
424
1405 JHC_Pressed
Résumé Cette section décrit l'erreur VF JHC_Pressed.
Description Bouton d'arrêt JHC enfoncé
Infos

supplémentai
res
Événement de fonctionnement normal
ID source Néant.
1406 JHM_Pressed
Résumé Cette section décrit l'erreur VF JHM_Pressed.
Description Bouton d'arrêt JHM enfoncé
Infos
supplémentai

res
Événement de fonctionnement normal
ID source Néant.
1407 JHSG_Pressed
Résumé Cette section décrit l'erreur VF JHSG_Pressed.
Description Bouton d'arrêt JHSG enfoncé
Infos
supplémentai
res
Événement de fonctionnement normal
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
425
1408 Supply24V_OFF
Résumé Cette section décrit l'erreur VF Supply24V_OFF.
Description Pas d'alimentation 24 V
Infos
supplémentai
res
Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Alimentation 24 V manquante ou défectueuse Vérifier l'alimentation 24 V
2 Dispositif WD (résistance-diode) manquant sur le frein
(interférences électro-magnétiques)
Installer correctement le dispositif approprié
3 Nette panne d'alimentation
1409 DriveLocked
Résumé Cette section décrit l'erreur VF DriveLocked.
Description L'entraînement a été bloqué par la commande
Infos
supplémentai
res
Événement de fonctionnement normal
ID source Néant.
1410 UnknownFloor
Résumé Cette section décrit l'erreur VF UnknownFloor.
Description Le palier exigé n'a pas été appris
Infos

supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Le nombre de paliers appris ne correspond pas au PCT Vérifier le tableau de transfert de sélecteur
S5500 & S6500 ERROR LOG
426
1411 SF_Fault
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF SF_Fault</i> .
Description Erreur de relais SF
Infos

supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Ouvrir le circuit de sécurité Vérifier le circuit de sécurité
2 Vérifier le contacteur auxiliaire de SF et SF1
1412 SF1_Fault
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF SF1_Fault</i> .
Description Erreur de relais SF1
Infos

supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Ouvrir le circuit de sécurité Vérifier le circuit de sécurité
2 Vérifier le contacteur auxiliaire de SF et SF1
S5500 & S6500 ERROR LOG
427
1413 KB_Fault
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF KB_Fault</i> .
Description Erreur contacts KB
Les contacts de frein KB ou KB1 ne commutent pas correctement.
Le logiciel attend les informations KB et KB1.
Infos

supplémentai
res
Aucun.
ID source Aucun.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser

1 Contacts de frein défectueux Contrôler le réglage des contacts.
2 Dysfonctionnement du frein mécanique Vérifier le frein.
3 Observer le frein pendant l'ouverture - les deux côtés doivent s'ouvrir de manière symétrique.
1414 ShaftChecksum
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF ShaftChecksum</i> .
Description Données d'image de gaine détruites
Infos
supplémentaires
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Données corrompues Exécuter un trajet d'apprentissage
S5500 & S6500 ERROR LOG
428
1415 StartFailed
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF StartFailed</i> .

Description Le début du trajet à échoué à cause d'une réaction manquante de Variodyn
Infos
supplémentaires
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Erreur BARMAG ® LED rouge sur ER113 Effectuer une réinitialisation sur BARMAG ER113
2 Ouvrir le circuit de sécurité (post-effet) Vérifier les contacts de porte
1416 TargetFailure
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF TargetFailure</i> .
Description Cible hors de la plage autorisée
Infos
supplémentaires
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Position perdue Appeler EBI
2 Mauvais sens Appeler EBI
1417 CarNotAtLevel
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF CarNotAtLevel</i> .
Description Précision d'arrêt erronée sur le palier cible
Infos
supplémentaires
res

Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Réglage inexact des paramètres BARMAG Vérifier les paramètres BARMAG
S5500 & S6500 ERROR LOG
429
1418 CarOutOfFloor
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF CarOutOfFloor</i> .
Description La cabine n'a pas atteint le palier cible
Infos
supplémentai
res
Position [Inc]
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Interruption de trajet causée par BARMAG Vérifier le câblage PGO-BARMAG
1419 KSE_Int_Fail
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF KSE_Int_Fail</i> .
Description Pas d'interruption malgré un changement de signal
Infos
supplémentai
res

Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Interférences sur le signal KSE
1420 KS_MagnetPos
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF KS_MagnetPos</i> .
Description Aimant KS mal réglé (test lors du trajet d'apprentissage)
Infos
supplémentai
res
Palier concerné
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Vérifier les aimants KS
S5500 & S6500 ERROR LOG
430
1421 KSE_MagnetPos
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF KSE_MagnetPos</i> .
Description Aimant KSE mal réglé (test lors du trajet d'apprentissage)
Infos
supplémentai
res

0x01 : Aimant KSE inférieur
0x02 : Aimant KSE supérieur
0x03 : Aimant KSE le plus haut
Palier concerné
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Vérifier et régler les aimants KSE
1422 KS_Bounce
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF KS_Bounce</i> .
Description Dysfonctionnement causé par une interruption de KS
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Interférences au niveau du signal KS
1423 KSE_Bounce
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF KSE_Bounce</i> .
Description Dysfonctionnement causé par une interruption de KS
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser

1 Interférences au niveau du signal KS
S5500 & S6500 ERROR LOG
431
1424 SynchFailed
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF SynchFailed</i> .
Description Échec de trajet de synchronisation
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 KS sur le palier inférieur introuvable Vérifier la distance KSE
2 Vérifier l'aimant KSE
3 Post-effet d'une erreur précédente Vérifier les erreurs précédentes sur le système
1425 IO_NotPresent
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF IO_NotPresent</i> .
Description Toutes les E/S nécessaires ne sont pas configurées

Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Données ROM détruites Appeler EBI pour le remplacement du logiciel
1426 VF_Notstop
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF VF_Notstop</i> .
Description Variodyn a effectué un arrêt d'urgence avant le point de freinage
Infos
supplémentai
res
Vitesse à l'activation du frein [mm/s]
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Connexion incorrecte PGO-BARMAG Vérifier la connexion PGO-BARMAG
S5500 & S6500 ERROR LOG
432
1427 DeltaS_2BP
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF DeltaS_2BP</i> .
Description Erreur de distance KS_ Interrupt - 2e point de freinage
Infos
supplémentai
res
s2' [Inc]
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Causes d'erreur possibles Actions à réaliser
2 Réglage de paramètre inexact (BARMAG) Vérifier le paramètre d'entraînement BARMAG (CADI/SMLCD)

1428 TEL_Request
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF TEL_Request</i> .
Description Le télégramme n'a pas pu être demandé
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Appeler EBI
1429 TEL_Provide
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF TEL_Provide</i> .
Description Le télégramme n'a pas pu être fourni

Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Appeler EBI
S5500 & S6500 ERROR LOG
433
1430 TEL_Reply
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF TEL_Reply</i> .
Description Le télégramme n'a pas pu être répondu
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Appeler EBI
1431 TEL_Get
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF TEL_Get</i> .
Description VCOM_Get infructueux sur le télégramme
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Appeler EBI
1432 TEL_ReadQueue
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF TEL_ReadQueue</i> .
Description Erreur de lecture sur la file d'attente de télégramme
Infos
supplémentai
res
Néant.

ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Appeler EBI
S5500 & S6500 ERROR LOG
434
1433 TEL_VCOMopen
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF TEL_VCOMopen</i> .
Description Erreur sur VCOM_open

Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Appeler EBI
1434 Unknown_TEL
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF Unknown_TEL</i> .
Description Télégramme inconnu survenu
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Appeler EBI
1435 No_ANT_PCT (Not Used) No_ANT_PCT (Non utilisé)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF No_ANT_PCT (Not Used) No_ANT_PCT (Non utilisé)</i> .
Description Paramètre d'entraînement standard manquant dans PCT
Infos
supplémentai
res
ID du groupe de paramètres (PCT_GP_ANT = 02h)
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
435
1436 No_VF20_PCT
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF No_VF20_PCT</i> .
Description Groupe de paramètres d'entraînement VF20/30 manquant dans PCT
Infos
supplémentai
res
ID du groupe de paramètres (PCT_GP_VF20_30 = 6Eh)
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 PCT erroné pour la mise en service concernée Remplacer PEROM par un PCT adapté ou exécuter un
téléchargement PCT avec CADI
1437 OverTempMotor
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF OverTempMotor</i> .
Description Réponse de la mesure de température du moteur
Infos
supplémentai

res
Valeur de température [en degrés Celsius]
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Température du moteur trop élevée Le système d'ascenseur récupérera tout seul en conditions normales. Sinon, mettre provisoirement l'ascenseur hors-service
2 Élément de température manquant KD150 Vérifier l'installation
1438 NoIncrement
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF NoIncrement</i> .
Description Pas d'incréments Tacho lors du trajet
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Installation incorrecte de Tacho Vérifier le Tacho et le câblage
1439 InvaldMovement
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF InvaldMovement</i> .
S5500 & S6500 ERROR LOG
436
Description Déplacement de cabine invalide
Infos
supplémentai
res
Ne doit pas survenir (problème de SW)
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Démarrage de trajet avant la fin du trajet précédent Vérifier le Tacho
1440 OverSpeed (Survitesse)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF OverSpeed (Survitesse)</i> .
Description Vitesse de cabine dépassée
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Réglages de paramètre incorrects (BARMAG) Vérifier les valeurs de paramètre BARMAG (CADI/SMLCD)
1441 OverSpeedKSE
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF OverSpeedKSE</i> .
Description Vitesse dépassée à l'extrémité de la gaine
Infos

supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Réglages de paramètre incorrects (BARMAG) Vérifier les valeurs de paramètre BARMAG (CADI/SMLCD)
2 Vérifier la distance KSE
S5500 & S6500 ERROR LOG
437
1442 DirectionErr
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF DirectionErr</i> .
Description Déplacement de la cabine dans le mauvais sens
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Vérifier le Tacho
1443 DirNotAllowed
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF DirNotAllowed</i> .
Description Mauvais sens au niveau de l'extrémité de la gaine
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Trajet manuel sur le toit de la cabine dans le mauvais sens au niveau de la zone d'extrémité de la gaine
Réinitialiser le trajet de synchronisation ®
2 Si c'est encore nécessaire, effectuer un trajet d'apprentissage
S5500 & S6500 ERROR LOG
438
1444 PosLost_Tacho
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF PosLost_Tacho</i> .
Description La vérification de Tacho a signalé une erreur de position
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et

actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Réinitialiser le trajet de synchronisation ®
2 Si c'est encore nécessaire, effectuer un trajet d'apprentissage
1445 PosLost_KS

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF PosLost_KS</i> .
Description La vérification de KS a signalé une erreur de position
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Réinitialiser le trajet de synchronisation ®
2 Si c'est encore nécessaire, effectuer un trajet d'apprentissage
S5500 & S6500 ERROR LOG
439
1446 PosLost_KSE
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF PosLost_KSE</i> .
Description La vérification de KSE a signalé une erreur de position
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Réinitialiser le trajet de synchronisation ®
2 Si c'est encore nécessaire, effectuer un trajet d'apprentissage
1447 FloorPrec
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF FloorPrec</i> .
Description Arrêt imprécis pour 8 trajets sur 10
WARNING : Arrêt imprécis pour 4 trajets sur 10
NO_LOG : Arrêt imprécis sur les 10 derniers trajets
Infos
supplémentai
res
Message utilisé pour Servitel
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Système d'ascenseur mal réglé Améliorer le réglage d'ascenseur
S5500 & S6500 ERROR LOG
440
1448 RSK_Fault

Résumé	Cette section décrit l'erreur <i>VF RSK_Fault</i> .
Description	L'état de RSK ne correspond pas à l'entrée
Infos	
supplémentai	
res	Néant.
ID source	Néant.
Causes et	
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser	
1	Ouvrir le circuit de sécurité Vérifier le circuit de sécurité

2	Vérifier le contacteur auxiliaire de RSK et RSK1
1449 RSK1_Fault	
Résumé	Cette section décrit l'erreur <i>VF RSK1_Fault</i> .
Description	L'état de RSK1 ne correspond pas à l'entrée
Infos	
supplémentai	
res	Néant.
ID source	Néant.
Causes et	
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser	
1	Ouvrir le circuit de sécurité Vérifier le circuit de sécurité
2	Vérifier le contacteur auxiliaire de RSK et RSK1
1450 TIF_WriteErr	
Résumé	Cette section décrit l'erreur <i>VF TIF_WriteErr</i> .
Description	Erreur sur l'accès en écriture vers le registre TIF.
Infos	
supplémentai	
res	Erreur (différence) [Incréments]
ID source	Néant.
Causes et	
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser	
1	Dysfonctionnement du dispositif TIF Remplacer le TIF
S5500 & S6500 ERROR LOG	
441	
1451 TIF_ReadErr	
Résumé	Cette section décrit l'erreur <i>VF TIF_ReadErr</i> .
Description	Erreur sur l'accès en lecture vers le registre TIF.
Infos	
supplémentai	
res	Erreur (différence) [Incréments]
ID source	Néant.
Causes et	
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser	
1	Dysfonctionnement du dispositif TIF Remplacer le TIF
1452 NoStartOK	

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF NoStartOK</i> .
Description L'entraînement attend le signal StartOK de la commande
Infos
supplémentai
res
Le système récupère normalement tout seul
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Réinitialiser PGO
1453 SK ErrorStart
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF SK ErrorStart</i> .
Description La chaîne de sécurité empêche l'ascenseur de démarrer un trajet
Infos
supplémentai

res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Vérifier la chaîne de sécurité
S5500 & S6500 ERROR LOG
442
1454 SK ErrorRun
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF SK ErrorRun</i> .
Description La chaîne de sécurité a interrompu un trajet
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Ouvrir le contact KS ou KTC Vérifier les contacts de porte
1455 SynchTrip (Trajet de synchronisation)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF SynchTrip</i> (Trajet de synchronisation).
Description Un trajet de synchronisation a été lancé
Infos
supplémentai
res
Message d'information
ID source Néant.
1456 LearnTrip (Trajet d'apprentissage)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF LearnTrip</i> (Trajet d'apprentissage).
Description Un trajet d'apprentissage a été lancé
Infos
supplémentai
res

Message d'information
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
443
1457 CorrTrip (Trajet de correction)
Résumé Cette section décrit l'erreur VF CorrTrip (Trajet de correction).
Description Un trajet de correction a été lancé
Infos
supplémentai
res
Message d'information
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
444
1458 Inv_VF20_PCT
Résumé Cette section décrit l'erreur VF Inv_VF20_PCT.
Description Paramètre invalide au niveau du groupe de paramètres VF20/30
Infos
supplémentai
res

0x01-0x80 (ID de paramètre) :
Paramètre d'entraînement dans PCT hors plage
0x01 : P_VF20_30_TACHO_FACTOR
0x02 : P_VF20_30_KSE_DISTANCE
0x03 : P_VF20_30_KSERE_DISTANCE
0x04 : P_VF20_30_GAP_LENGTH
0x05 : P_VF20_30_LOAD_TYPE
0x06 : P_VF20_30_DRIVE_RES_1
0x07 : P_VF20_30_DRIVE_RES_2
0x08 : P_VF20_30_DRIVE_RES_3
0x09 : P_VF20_30_DRIVE_RES_4
0x20 : P_VF20_30_FN
0x21 : P_VF20_30_VKN
0x22 : P_VF20_30_FC_MAX_R
0x23 : P_VF20_30_MM_IMP
0x24 : P_VF20_30_FT_RU1
0x25 : P_VF20_30_DELTA_U
0x26 : P_VF20_30_BARMAG_RES_0
0x27 : P_VF20_30_T_DIFF
0x28 : P_VF20_30_T_AUF
0x29 : P_VF20_30_U_END
0x2A : P_VF20_30_S_KBR_2
0x2B : P_VF20_30_BARMAG_RES_
0x2C : P_VF20_30_BARMAG_RES_0_
0x80 : P_VF20_30_SELECTOR_TRANS_TABLE
0xFE : condition U_END >= DELTA_U non satisfaite.
0xAA (GENERAL_PARAM) : Paramètre d'entraînement général mémorisé (Tacho-1m, KSE-Distance, KSERE-Distance, GAPLength,

Load-Type) hors plage.
0xBB (BARMAG_PARAM) : Paramètre d'entraînement propre au convertisseur mémorisé (FN, VKN, MM_IMP, S_KBR_2, FT_RU1, DELTA_U, FC_MAX_R, T_DIFF, T_AUF, U_END) hors plage
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Valeur de paramètre incorrectement définie dans PCT Régler le paramètre approprié avec CADI/SMLCD
2 Structure PCT invalide (un ou plusieurs paramètres manquants)
Remplacer PCT (exécuter un téléchargement PCT avec CADI ou remplacer PEROM)
S5500 & S6500 ERROR LOG
445
1459 Inv_BMG_Param
Résumé Cette section décrit l'erreur VF Inv_BMG_Param.
Description Les valeurs de paramètre mémorisées dans le convertisseur de fréquence (BARMAG) ne correspondent pas à leurs équivalents dans le logiciel de commande (incohérence)
Infos supplémentaires
res
0x01 : 0x0A : ID de paramètre BARMAG
0x01 : FN

0x02 : VKN
0x03 : MM_IMP
0x04 : S_KBR_2
0x05 : FT_RU1
0x06 : DELTA_U
0x07 : FC_MAX_R
0x08 : T_DIFF
0x09 : T_AUF
0x0A : U_END
ID source Néant.
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Communication PGO - BARMAG non probante/impossible Vérifier la connexion PGO RS232 - BARMAG
2 La communication PGO - BARMAG a été interrompue Exécuter une double réinitialisation sur PGO et une réinitialisation sur BARMAG, attendre env. 5 minutes (!)
1460 LastBlockTime
Résumé Cette section décrit l'erreur VF LastBlockTime.
Description Fournit un délai de blocage après une longue période de blocage
Infos supplémentaires
res

Délai [min]
Message d'information
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
446
1461 LearnFailed
Résumé Cette section décrit l'erreur VF LearnFailed.
Description Échec de trajet d'apprentissage
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Post-effet d'une erreur précédente Vérifier les erreurs précédentes sur le système
1462 LearnMesProbl
Résumé Cette section décrit l'erreur VF LearnMesProbl.
Description Résultats contradictoires du trajet d'apprentissage
Infos
supplémentai
res
0x00 : Nombre de paliers hors plage
0x01 : Palier concerné
ID source Néant.
1463 TEL_Send
Résumé Cette section décrit l'erreur VF TEL_Send.
Description Le télégramme n'a pas pu être envoyé correctement
Infos
supplémentai

res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Appeler EBI
S5500 & S6500 ERROR LOG
447
1464 NoBpReaction
Résumé Cette section décrit l'erreur VF NoBpReaction.
Description BARMAG ne réagit pas au point de freinage
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser

1 Vérifier le câblage PGO-BARMAG
2 Vérifier le module BARMAG ER113
1465 Jump_Tacho
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF Jump_Tacho</i> .
Description La valeur de Tacho a sauté
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Vérifier le Tacho
1466 SK_Bridging
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF SK_Bridging</i> .
Description Erreur de matériel à l'essai d'une ouverture de porte prématurée
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Dysfonctionnement du pontage de porte Vérifier les relais VRKUET et KUET/KUET1
S5500 & S6500 ERROR LOG
448
1467 PosLost_IUET
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF PosLost_IUET</i> .
Description La vérification de IUET a signalé une erreur de position
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et

actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Réinitialiser PGO, puis exécuter un trajet
d'apprentissage
1468 Supply24VOn
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF Supply24VOn</i> .
Description Alimentation 24 V activée
Infos
supplémentai
res
Message d'information
ID source Néant.
S5500 & S6500 ERROR LOG
449

1469 VF20_Blocked
Résumé Cette section décrit l'erreur VF VF20_Blocked.
Description VF20 n'a pas été prêt pour le démarrage pendant plus de 10 secondes (signal TRV)
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Réinitialiser BARMAG Si cela n'aboutit pas, vérifier le journal d'erreurs internes de BARMAG via une émulation de terminal :
2 Manuel court : Pour commencer, appuyer sur « s »
3 Appuyer sur « f », lire l'erreur (cf. ci-dessous)
4 Pour sortir, appuyer sur F10
5 Réinitialiser BARMAG à nouveau.
6 Messages d'erreur BARMAG internes : Causes possibles
7 U_ZK < UZK_MIN Tension secteur faible
8 Phase secteur manquante
9 U_ZK > UZK_MIN Résistance de hacheur non raccordée, (Ohm) spécifiée incorrecte ou défectueuse
10 Réglage de paramètre incorrect
11 I > I_MAX Convertisseur de fréq. défectueux VF20/30
12 Court-circuit (masse) au niveau du câblage de moteur
13 Réglage de paramètre incorrect
14 TIBR > 5 S La carte d'interface ne réinitialise pas le signal de démarrage
15 Vérifier le fonctionnement du frein
16 NET > OFF Dysfonctionnement de convertisseur de fréq. VF20/30
17 IMPULSION KEINE Vérifier l'alimentation électrique Tacho (broche 1 et 2 sur le connecteur IG100)
18 Carte de commande VF20 défectueuse
19 Glissement du câble de Tacho
20 Dispositif Tacho défectueux
21 ZEIT V K-FAHRT Le trajet de correction d'instruction n'a pas été réinitialisé
22 VBET < 1.15 x VKN/2 Valeur VKN réglée trop haut
23 DELTA_U trop bas
S5500 & S6500 ERROR LOG
450
24 Glissement du câble de Tacho
25 Défauts de câblage
26 Convert. de fréq. défectueux
27 Défaut mécanique au niveau du système d'ascenseur
28 VBET > 1.15 x VKN Valeur VKN réglée trop bas
29 FC_MAX_R réglé trop haut
30 MM_IMP réglé trop haut
31 Défaut mécanique au niveau du système d'ascenseur
32 TEMP > T_MAX Dépassement constant du courant nominal

33 Soufflantes de refroidissement non raccordées ou défectueuses
34 Flux d'air restreint
35 Mauvais sens de rotation
1470 Safety110V
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF Safety110V</i> .
Description Chaîne de sécurité ouverte détectée en retrait de T1
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Vérifier la chaîne de sécurité
S5500 & S6500 ERROR LOG
451
1471 SafetySPT
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF SafetySPT</i> .
Description Chaîne de sécurité ouverte détectée en retrait de T2
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Vérifier la chaîne de sécurité
1472 SafetyKNE
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF SafetyKNE</i> .
Description Chaîne de sécurité ouverte détectée en retrait de T3
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Vérifier la chaîne de sécurité
1473 SafetyRTS
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF SafetyRTS</i> .
Description Chaîne de sécurité ouverte détectée en retrait de T4
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser

1 Vérifier la chaîne de sécurité
S5500 & S6500 ERROR LOG
452
1474 SafetyEnd
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF SafetyEnd</i> .
Description Chaîne de sécurité ouverte détectée en retrait de T5
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Vérifier la chaîne de sécurité
1475 SW_BlockPerm
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF SW_BlockPerm</i> .
Description Erreur de logiciel fatale survenue
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Résoudre le problème et réinitialiser le système
1476 DataDestroyed
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF DataDestroyed</i> .
Description Changement de données illégal lors du temps d'exécution
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Double réinitialisation PGO
S5500 & S6500 ERROR LOG
453
1477 VF_StartError
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF VF_StartError</i> .
Description VF20/30 a interrompu l'essai de démarrage ayant déjà commencé
Infos
supplémentai
res
Distance couverte en retrait du démarrage [mm]
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser

1 Réglage de paramètre inexact (BARMAG) Vérifier (et régler au besoin) le paramètre BARMAG avec CADI/SMLCD
--

1478 VF_ShortBrake

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF VF_ShortBrake</i> .

Description VF20/30 s'est arrêté trop tôt après le 1er point de freinage

Infos

supplémentai

res

Distance avec le palier cible [mm]

ID source Néant.

Causes et

actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
--

1 Réglage de paramètre inexact (BARMAG) Vérifier (et régler au besoin) le paramètre BARMAG avec CADI/SMLCD
--

1479 VF_StopSpeed

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>VF VF_StopSpeed</i> .
--

Description Survitesse de VF20/30 à l'activation du frein mécanique
--

Infos

supplémentai

res

Vitesse à l'activation du frein [mm/s]
--

Message d'information

ID source Néant.

Causes et

actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
--

1 Dysfonctionnement de BARMAg Vérifier le câblage vers BARMAG

S5500 & S6500 ERROR LOG

454

1500 Travel Control Ext Error Base Id (Id de base d'erreurs ext. de commande de course)
--

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Travel Control Ext Error Base Id</i> (Id de base d'erreurs ext. de commande de course).

Description

Infos

supplémentai

res

ID source

1501 Invalid Car Position (Position de cabine invalide)
--

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Invalid Car Position</i> (Position de cabine invalide).

Description La position de cabine réelle lue à partir de l'encodeur de position n'est pas comprise dans la plage des positions de palier/d'arrêt apprises (1 m. au-dessus du palier supérieur / 1 m. en dessous du palier inférieur).
--

La surveillance n'est pas active lorsqu'un trajet d'apprentissage est requis ou en cours d'exécution. Elle n'est pas rapportée
--

avec le montage actif (JMOF allumé). L'erreur est supprimée lors du test d'acceptation actif, car certains des tests exigent que
l'ascenseur se déplace au-delà de la plage normalement acceptable (paliers extrêmes +/- 1 mètre). Sur les systèmes avec
Tachos à position incrémentale, cette erreur n'est pas rapportée.
Infos
supplémentai
res

Position de cabine réelle (valeur décimale en [mm]) lorsque l'erreur s'est produite.
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 L'encodeur de position de cabine a été déplacé (sans cabine) sans être
raccordé à la commande ou avec l'alimentation coupée (AGSI)
Exécuter un trajet d'apprentissage
2 L'encodeur de position de cabine a été remplacé Exécuter un trajet d'apprentissage
3 Encodeur de position de cabine défectueux Remplacer l'encodeur et exécuter un
trajet d'apprentissage
S5500 & S6500 ERROR LOG
455
1502 Position Jump (Saut de position)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Position Jump</i> (Saut de position).
Description Le logiciel calcule une différence des valeurs de position de cabine sur deux lectures consécutives (cycle de lecture : 10 msec)
qui dépasse une distance de course de 240 mm. Au bout de 5 cycles de lectures erronés consécutifs, le logiciel consigne
l'erreur : l'ascenseur exécute un arrêt d'urgence et est bloqué définitivement.
Cette surveillance limite le « taux de changement » des lectures à partir du Tacho de position et empêche le logiciel de
calculer une position (ou vitesse) de palier erronée ou fausse pour la cabine). La valeur seuil de 240 mm est indépendante de
la vitesse de cabine (240 mm est inférieur à la distance de palier minimum envisagée). La distance seuil n'est pas réglable.
Infos
supplémentai
res
Valeur du Tacho de position [incréments]
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Problèmes d'EMC avec encodeur de position de cabine
(encodeur absolu)
Vérifier le câblage de l'encodeur de position de cabine
2 Encodeur de position de cabine défectueux Remplacer l'encodeur
3 Câblage défectueux de l'encodeur de position de cabine Vérifier le câblage et les
connecteurs
1503 SI_Sensor_Defect
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext SI_Sensor_Defect</i> .

Description	Lors d'un trajet, MOSIS envoie un message à la commande quand il détecte/passe un aimant de zone de porte ; la commande
	vérifie si, pour chaque position de palier apprise lors d'un trajet appris, MOSIS envoie un message correspondant à la
	commande. Dans le cas où MOSIS ne détecte aucun aimant de zone de porte (aimant manquant) pour un palier appris, la
	commande consignera le message d'erreur. La surveillance des capteurs de palier s'effectue uniquement lors des trajets
	automatiques.
	La gravité par défaut de cette erreur est définie sur « no log » (pas d'entrée), ce qui signifie que l'erreur n'est pas consignée en
	conditions normales. La consignation peut être activée en définissant la gravité correspondante sur « Error » (Erreur) ou autre

	avec CADI.
Infos	
supplémentai	
res	
	Valeur de position du capteur de palier manquant
ID source	Numéro d'identification du fichier source dans le logiciel principal
Causes et	
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser	
1	Les capteurs fabriqués en acier causent des problèmes de détection à faibles vitesses.
	Remplacer le capteur par un type en aluminium.
2	Un aimant sur le palier est tombé. Remettre l'aimant de zone de porte en place.
	S5500 & S6500 ERROR LOG
	456
1504 Safety T6 (Sécurité T6)	
Résumé	Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Safety T6</i> (Sécurité T6).
Description	Utilisé pour la surveillance des contacts KV de verrouillage de porte de palier. Le circuit de sécurité est ouvert avant la dernière
	touche mais après la touche précédente. Le message est consigné si :
a)	le circuit de sécurité s'ouvre lors d'un trajet en raison d'un contact de verrouillage de porte de palier (n'importe lequel) qui
	s'ouvre de manière inattendue.
b)	le circuit de sécurité ne se ferme pas comme prévu après la fermeture de la porte.
	Se reporter aussi au schéma de câblage pour les contacts à l'origine de l'erreur.
Infos	
supplémentai	
res	
	= 00000000 : aucune information
	= xxyyyyyy : Les 2 premiers chiffres (xx) contiennent des informations concernant le développement de logiciel uniquement.
	Les 6 chiffres restants (yyyyyy) indiquent la position de la cabine (valeur décimale en mm) lorsque l'erreur s'est produite.
ID source	Numéro d'identification du fichier source

Causes et actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Mauvais contact(s) KV de verrouillage de porte de palier
1505 Invalid Floor Position during Trip (Position de palier invalide lors du trajet)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Invalid Floor Position during Trip</i> (Position de palier invalide lors du trajet).
Description Détection de position de palier incohérente lors d'un trajet. L'erreur est consignée quand :
a.) le logiciel ne détecte aucun signal de palier associé (ex. entrée de matériel KUET/KUET2) à une position de cabine pour laquelle un palier/arrêt a été détecté lors du trajet d'apprentissage ;
b.) le logiciel constate l'entrée liée à la détection de palier/d'arrêt (ex. KUET/KUET2), commutant à une position de cabine non associée à une position trouvée lors du trajet d'apprentissage.
La surveillance est désactivée :
- lorsqu'un trajet d'apprentissage est requis ou en cours d'exécution.
- avec le montage actif (JMOF allumé).

- lorsque le contacteur secteur JH est éteint
Sur les systèmes avec Tachos à position incrémentale, cette erreur n'est pas rapportée lorsque la position de cabine est inconnue et lors d'un « trajet de synchronisation ».
Infos
supplémentaires
Position de cabine réelle (valeur décimale en [mm]) lorsque l'erreur s'est produite.
ID source Identification du fichier de code source
Causes et actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Aimant de palier ou palette de palier manquant (e) (KUET/KUET2).
Vérifier le matériel dans la gaine.
2 Entrée défectueuse sur la carte d'interface pour KUET/KUET2.
Vérifier/remplacer la carte d'interface.
3 Problème mécanique avec la fixation de la palette de palier.
Vérifier la fixation de la/des palette(s).
1506 Invalid Floor Position in Standstill (Position de palier invalide à l'arrêt)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Invalid Floor Position in Standstill</i> (Position de palier invalide à l'arrêt).
S5500 & S6500 ERROR LOG
457
Description Détection de position de palier incohérente à l'arrêt. L'erreur est consignée quand :
a.) le logiciel ne détecte aucun signal de palier associé (ex. entrée de matériel KUET/KUET2) à une position de cabine pour laquelle un palier/arrêt a été détecté lors du trajet d'apprentissage ;

b.) le logiciel constate l'entrée liée à la détection de palier/d'arrêt (ex. KUET/KUET2), commutant à une position de cabine non associée à une position trouvée lors du trajet d'apprentissage.
La surveillance est désactivée :
- lorsqu'un trajet d'apprentissage est requis ou en cours d'exécution.
- avec le montage actif (JMOF allumé).
- quand le contacteur principal JH est éteint (OFF).
Sur les systèmes avec Tachos à position incrémentale, cette erreur n'est pas rapportée lorsque la position de cabine est inconnue et lors d'un « trajet de synchronisation ».
Infos
supplémentai
res
Position de cabine réelle (valeur décimale en [mm]) lorsque l'erreur s'est produite.
ID source Identification du fichier de code source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Aimant de palier ou palette de palier manquant (e) (KUET/KUET2).
Vérifier le matériel dans la gaine.
2 Entrée défectueuse sur la carte d'interface pour KUET/KUET2.
Vérifier/remplacer la carte d'interface.

3 Problème mécanique avec la fixation de la palette de palier.
Vérifier la fixation de la/des palette(s).
S5500 & S6500 ERROR LOG
458
1507 KB ON standstill (KB ON à l'arrêt)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext KB ON standstill</i> (KB ON à l'arrêt).
Description La commande détecte qu'un frein est relâché (ON) à l'arrêt. Un contact de frein KB est logiquement actif à l'arrêt, ce qui indique que le frein (levier) respectif n'est pas en position fermée.
Infos
supplémentai
res
Affiche le statut des entrées KB individuelles. Le numéro hexadécimal à 8 chiffres (0xABCDEFGH) a la signification suivante :
Valeur « A » : État interne du canal de commande de frein 1 (brake_state, ch1) dans le logiciel. Les valeurs sont :
0 : BRAKE_INIT
1 : NO_PARAMETERS (paramètres de frein manquants)
2 : BRAKE_CLOSED
3 : BRAKE_OPEN
4 : BRAKE_OPENING
5 : BRAKE_CLOSING
Valeur « B » : État interne du canal de commande de frein 2 (brake_state, ch2) dans le logiciel. Les valeurs sont :

0 : BRAKE_INIT
1 : NO_PARAMETERS (paramètres de frein manquants)
2 : BRAKE_CLOSED
3 : BRAKE_OPEN
4 : BRAKE_OPENING
5 : BRAKE_CLOSING
Valeur « C » : État physique (0/1) du contact KB
Valeur « D » : État physique (0/1) du contact KB1
Valeur « E » : État physique (0/1) du contact KB2 [uniquement si l'entrée est utilisée, sinon 0]
Valeur « F » : État physique (0/1) du contact KB3 [uniquement si l'entrée est utilisée, sinon 0]
Valeur « G » : État physique (0/1) du contact KB4 [uniquement si l'entrée est utilisée, sinon 0]
Valeur « H » : État physique (0/1) du contact KB5 [uniquement si l'entrée est utilisée, sinon 0]
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Contact(s) KBx de frein défectueux Vérifier le bon fonctionnement des contacts de frein.
2 Mauvais réglage du/des contact(s) de frein Vérifier le fonctionnement du/des contact(s) de frein et
ajuster si nécessaire
3 Problème mécanique au niveau du frein Vérifier le frein. Observer le frein à l'ouverture.
Les deux
côtés doivent s'ouvrir de façon symétrique.
4 Valeur de paramètre erronée du paramètre « KB feedback
type » (type de retour KB)

Vérifier les paramètres (réglages) d'entraînement pour le
type de frein correspondant.
5 Entrée défectueuse sur la carte d'interface pour les entrées
KB (ASILOG, ASIX . .etc).
Vérifier l'entrée défectueuse et remplacer la carte
S5500 & S6500 ERROR LOG
459
1508 KB not ON start (KB non ON au démarrage)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext KB not ON start</i> (KB non ON au démarrage).
Description La commande détecte que le frein ne s'ouvre pas (ouvert = ON) au démarrage du trajet, comme prévu. Un contact de frein KB
ne commute pas au démarrage d'un trajet, ce qui indique que le frein (levier) respectif ne s'ouvre pas après l'activation du frein
(SB ou MBB). L'erreur peut aussi indiquer un contact KB défectueux.
Infos
supplémentai
res
Affiche le statut des entrées KB individuelles. Le numéro hexadécimal à 8 chiffres (0xABCDEFGH) a la signification suivante :

Valeur « A » : État interne de la commande de frein (brake_state) dans le logiciel. Les valeurs sont :
0 : BRAKE_INIT
1 : NO_PARAMETERS (paramètres de frein manquants)
2 : BRAKE_CLOSED
3 : BRAKE_OPEN
4 : BRAKE_OPENING
5 : BRAKE_CLOSING
Valeur « B » : État interne du canal de commande de frein 2 (brake_state, ch2) dans le logiciel. Les valeurs sont :
0 : BRAKE_INIT
1 : NO_PARAMETERS (paramètres de frein manquants)
2 : BRAKE_CLOSED
3 : BRAKE_OPEN
4 : BRAKE_OPENING
5 : BRAKE_CLOSING
Valeur « C » : État physique (0/1) du contact KB
Valeur « D » : État physique (0/1) du contact KB1
Valeur « E » : État physique (0/1) du contact KB2 [uniquement si l'entrée est utilisée, sinon 0]
Valeur « F » : État physique (0/1) du contact KB3 [uniquement si l'entrée est utilisée, sinon 0]
Valeur « G » : État physique (0/1) du contact KB4 [uniquement si l'entrée est utilisée, sinon 0]
Valeur « H » : État physique (0/1) du contact KB5 [uniquement si l'entrée est utilisée, sinon 0]
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Contact(s) KBx de frein défectueux Vérifier le bon fonctionnement des contacts de frein.
2 Mauvais réglage du/des contact(s) de frein Vérifier le fonctionnement du/des contact(s) de frein et
ajuster si nécessaire

3 Problème mécanique au niveau du frein Vérifier le frein. Observer le frein à l'ouverture. Les deux
côtés doivent s'ouvrir de façon symétrique.
4 Valeur de paramètre erronée du paramètre « KB feedback
type » (type de retour KB)
Vérifier les paramètres (réglages) d'entraînement pour le
type de frein correspondant.
5 Entrée défectueuse sur la carte d'interface pour les entrées
KB (ASILOG, ASIX . .etc).
Vérifier l'entrée défectueuse et remplacer la carte
S5500 & S6500 ERROR LOG
460
1509 KB OFF Run (KB OFF à l'exécution)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext KB OFF Run</i> (KB OFF à l'exécution).

Description	La commande détecte qu'un frein est fermé (OFF) lors d'un trajet. Un contact de frein KB est inactif lors d'un trajet, ce qui indique que le frein (levier) respectif n'est pas en position ouverte.
Infos	
supplémentai	
res	
	Affiche le statut des entrées KB individuelles. Le numéro hexadécimal à 8 chiffres (0xABCDEFGH) a la signification suivante :
	Valeur « A » : État interne de la commande de frein (brake_state) dans le logiciel. Les valeurs sont :
	0 : BRAKE_INIT
	1 : NO_PARAMETERS (paramètres de frein manquants)
	2 : BRAKE_CLOSED
	3 : BRAKE_OPEN
	4 : BRAKE_OPENING
	5 : BRAKE_CLOSING
	Valeur « B » : État interne du canal de commande de frein 2 (brake_state, ch2) dans le logiciel. Les valeurs sont :
	0 : BRAKE_INIT
	1 : NO_PARAMETERS (paramètres de frein manquants)
	2 : BRAKE_CLOSED
	3 : BRAKE_OPEN
	4 : BRAKE_OPENING
	5 : BRAKE_CLOSING
	Valeur « C » : État physique (0/1) du contact KB
	Valeur « D » : État physique (0/1) du contact KB1
	Valeur « E » : État physique (0/1) du contact KB2 [uniquement si l'entrée est utilisée, sinon 0]
	Valeur « F » : État physique (0/1) du contact KB3 [uniquement si l'entrée est utilisée, sinon 0]
	Valeur « G » : État physique (0/1) du contact KB4 [uniquement si l'entrée est utilisée, sinon 0]
	Valeur « H » : État physique (0/1) du contact KB5 [uniquement si l'entrée est utilisée, sinon 0]
ID source	Numéro d'identification du fichier source
Causes et	
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser	
	1 Contact(s) KBx de frein défectueux Vérifier le bon fonctionnement des contacts de frein.
	2 Mauvais réglage du/des contact(s) de frein Vérifier le fonctionnement du/des contact(s) de

frein et
ajuster si nécessaire
3 Problème mécanique au niveau du frein Vérifier le frein. Observer le frein à l'ouverture. Les deux
côtés doivent s'ouvrir de façon symétrique.
4 Valeur de paramètre erronée du paramètre « KB feedback
type » (type de retour KB)
Vérifier les paramètres (réglages) d'entraînement pour
le type de frein correspondant.

5 Entrée défectueuse sur la carte d'interface pour les entrées KB (ASIALOG, ASIX . .etc).
Vérifier l'entrée défectueuse et remplacer la carte
S5500 & S6500 ERROR LOG
461
1510 KB not OFF stop (KB non OFF à l'arrêt)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext KB not OFF stop</i> (KB non OFF à l'arrêt).
Description La commande détecte que le frein ne se ferme pas (fermé = OFF) à la fin d'un trajet, comme prévu. Un contact de frein KB ne commute pas au terme d'un trajet, comme prévu, ce qui indique que le frein (levier) respectif ne s'est pas fermé pas après la désactivation du frein (SB ou MBB). L'erreur peut aussi indiquer un contact KB défectueux. Une surveillance supplémentaire est effectuée par le logiciel dans le cas où les deux (tous) contacts de frein ne se commutent pas à la fin d'un trajet. Dans ce cas, un stationnement dit de sécurité est accompli. Voir l'erreur « Brake not Set » (Frein non réglé - #138) pour en savoir plus.
Infos
supplémentai
res
Affiche le statut des entrées KB individuelles. Le numéro hexadécimal à 8 chiffres (0xABCDEFGH) a la signification suivante :
Valeur « A » : État interne de la commande de frein (brake_state) dans le logiciel. Les valeurs sont :
0 : BRAKE_INIT
1 : NO_PARAMETERS (paramètres de frein manquants)
2 : BRAKE_CLOSED
3 : BRAKE_OPEN
4 : BRAKE_OPENING
5 : BRAKE_CLOSING
Valeur « B » : État interne du canal de commande de frein 2 (brake_state, ch2) dans le logiciel. Les valeurs sont :
0 : BRAKE_INIT
1 : NO_PARAMETERS (paramètres de frein manquants)
2 : BRAKE_CLOSED
3 : BRAKE_OPEN
4 : BRAKE_OPENING
5 : BRAKE_CLOSING
Valeur « C » : État physique (0/1) du contact KB
Valeur « D » : État physique (0/1) du contact KB1
Valeur « E » : État physique (0/1) du contact KB2 [uniquement si l'entrée est utilisée, sinon 0]
Valeur « F » : État physique (0/1) du contact KB3 [uniquement si l'entrée est utilisée, sinon 0]
0]
Valeur « G » : État physique (0/1) du contact KB4 [uniquement si l'entrée est utilisée, sinon 0]

Valeur « H » : État physique (0/1) du contact KB5 [uniquement si l'entrée est utilisée, sinon 0]
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Contact(s) KBx de frein défectueux Vérifier le bon fonctionnement des contacts de frein.
2 Mauvais réglage du/des contact(s) de frein Vérifier le fonctionnement du/des contact(s) de frein et ajuster si nécessaire
3 Problème mécanique au niveau du frein Vérifier le frein. Observer le frein à l'ouverture. Les deux côtés doivent s'ouvrir de façon symétrique.
4 Valeur de paramètre erronée du paramètre « KB feedback type » (type de retour KB)
Vérifier les paramètres (réglages) d'entraînement pour le type de frein correspondant.
5 Entrée défectueuse sur la carte d'interface pour les entrées KB (ASILOG, ASIX . .etc).
Vérifier l'entrée défectueuse et remplacer la carte
S5500 & S6500 ERROR LOG
462
1511 Broken Traction Media (Support de traction cassé)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Broken Traction Media</i> (Support de traction cassé).
Description
Infos supplémentaires
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Panne du câblage électrique du contacteur ou de l'entrée KSS
Vérifier le câblage et l'entrée, réparer ou remplacer au besoin
2 Dysfonctionnement du contacteur KSS Vérifier et éventuellement remplacer le contacteur
3 Un support de traction s'est desserré ou est cassé Vérifier si le support de traction est lâche ou cassé, réparer ou remplacer au besoin
1512 SI Communication Lost (SI Communication perdue)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext SI Communication Lost</i> (SI Communication perdue).
Description La commande détecte une perte de communication CAN vers le système d'information de gaine (MoSIS / SALSIS). La commande surveille en continu les messages de position reçus sur le bus CAN. Elle consigne l'erreur si aucun message de position n'est reçu pendant plus de 50 ms lors d'un trajet ou 500 ms à l'arrêt (MoSIS/SALSIS envoient des messages toutes les 10 ms pendant un trajet et toutes les 100 ms à l'arrêt). Le message est consigné lorsque le bus CAN est interrompu (ex.

retrait de la prise du câble de bus CAN) ou après une interruption de l'alimentation électrique

de MoSIS/SALSIS. Si la

communication échoue lors d'un trajet :

Pour un système d'ascenseur avec support de traction de courroie STM et petit diamètre de poulie de traction :
--

la commande exécute un arrêt par décélération et déplace la cabine à vitesse réduite jusqu'au palier suivant.

Pour les ascenseurs avec support de traction par câble en acier :

la commande continue le trajet pour traiter l'appel via le signal de vitesse reçu par l'onduleur (V_TACHO). La commande se
--

commutera à nouveau au signal à partir de MoSIS/SALSIS (S_TACHO) si la communication est rétablie dans un délai de 1
--

sec. Cela évite l'annulation inutile des trajets. Si la communication est perdue pendant plus d'1 sec., la commande s'arrête au

palier le plus proche [SÉLECTEUR actuel] et attend que la communication soit rétablie.
--

L'ascenseur n'est plus disponible et aucun trajet ne peut être exécuté à moins que la communication soit rétablie. Si la
--

communication vers MOSIS/SALSIS reste interrompue, la commande activera le service FATAL (panne) : voir aussi l'erreur
--

1595.

Infos

supplémentai

res

non utilisé

ID source Numéro d'identification du fichier source
--

S5500 & S6500 ERROR LOG

463

1513 SI UET device fault (SI Défaut de dispositif UET)

Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext SI UET device fault (SI Défaut de dispositif UET).

Description Cette erreur est rapportée si le relais UET s'ouvre pour une raison autre que le surpontage de porte normal, si le test de relais
--

échoue ou dans une autre condition d'erreur associée au fonctionnement UET de MoSIS/SALSIS. Les infos supplémentaires

décrivent le message d'erreur envoyé par MoSis/SALSIS avec une info sur le changement de statut du relais UET.
--

Infos

supplémentai

res

Les infos supplémentaires se composent d'un code hexadécimal à 8 chiffres avec la signification suivante par chiffre :
--

STUVWXYZ

S=1 : Info - Les portes sont surpontées

T=1 : Info - Vitesse de surpontage en dessous du max.

U=1 : Info - Zone interne

V=1 : Info - Commande de surpontage émise

W=1 : Info - Aimant A LUET détecté dans un rayon de 25 mm

X=1 : Erreur interne - L'erreur « 1515 MOSIS_INTERNAL_LOG » peut aussi être rapportée si ce bit est défini.
Y=1 : Erreur - Le nombre de paliers dans MoSIS ne correspond pas au nombre de paliers dans la commande
Z=1 : Erreur - Le relais MoUET n'a pas réussi à collecter correctement
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et

actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Un circuit ou relais interne du dispositif MoSis/SALSIS souffre d'un grave dysfonctionnement.
Redéfinir le dispositif MoSis/SALSIS via un cycle d'activation/de désactivation d'alimentation. Si le problème se reproduit, remplacer le dispositif MoSis/SALSIS.
S5500 & S6500 ERROR LOG
464
1514 Si floor device fault (SI Défaut de dispositif de palier)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Si floor device fault</i> (SI Défaut de dispositif de palier).
Description Cette erreur est consignée si le MoSIS / SALSIS rapporte une condition d'erreur liée au fonctionnement du capteur de palier du MoSIS/ SALSIS. Les infos supplémentaires décrivent le message d'erreur envoyé par MoSis / SALSIS.
Info : En outre, les infos supplémentaires ci-dessous décrivent le changement de statut du capteur de palier du MoSIS/SALSIS en mode d'apprentissage ou le réglage de position de palier en mode de fonctionnement. Ils déclenchent d'autres messages d'erreur, qui sont détectés dans le cadre du trajet d'apprentissage ou du réglage de palier automatique.
Infos
supplémentai
res
Les infos supplémentaires se composent d'un code hexadécimal à 8 chiffres avec la signification suivante par chiffre :
STUVWXYZ
S=1 : Info - MoSIS a apporté un réglage à la position de palier
T=1 : Info - MoSIS a mémorisé cela en tant que nouveau palier
U=0 : Réserve
V=1 : Erreur interne - Panne du dispositif de mesure du capteur de palier de MoSIS/SALSIS - 1515 MOSIS_INTERNAL_LOG"
peut aussi être rapporté si ce bit est défini.
W=1 : Info - Aucun réglage effectué, le palier est >50 mm comparé à l'ancienne position
X=1 : Info - Palier non mémorisé, un autre palier est <300 mm du côté opposé
Y=1 : Info - Palier non mémorisé, un autre palier est <2m du même côté
Z=1 : Info - Nouveau palier non mémorisé ou réglé, la vitesse est >1 m/s
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser

1 Un circuit ou capteur interne du dispositif
MoSis/SALSIS souffre d'un grave dysfonctionnement.
Redéfinir le dispositif MoSIS/SALSIS via un cycle de désactivation/d'activation d'alimentation. Si le problème persiste, remplacer le dispositif MoSis/SALSIS.
S5500 & S6500 ERROR LOG
465
1515 SI Internal Log (SI Journal interne)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext SI Internal Log</i> (SI Journal interne).
Description Cette erreur est rapportée si MoSIS / SALSIS consigne une entrée dans son journal d'erreurs internes. Une erreur interne est généralement rapportée avec une ou plusieurs des erreurs suivantes :

0131 MoSis_KNE_Fault .
0132 SI_ETSL_Fault
1513 SI_UET_Fault
1514 SI_FLOOR_Fault
Le message comporte le contenu du journal d'erreurs internes MoSIS / SALSIS en tant que valeur d'infos supplémentaires.
Attention : La signification des codes d'erreur sur MOSIS et SALSIS est différente.
Infos
supplémentaires
res
Les infos supplémentaires se composent d'un code hexadécimal à 8 chiffres avec la signification suivante par chiffre :
S00000YY
S : Numéro de canal sur MoSIS / SALSIS qui rapporte l'erreur. Il y a 2 canaux (1, 2) pour la redondance.
YY= ID interne de MoSIS / SALSIS de l'erreur consignée (Hexadécimal) :
Numéros d'erreur de MOSIS (pour SALSIS, voir ci-dessous) :
Valeur : Nom / Signification
hex00 : NoError / Pas d'erreur, avertissement ou info à rapporter
hex01 : ERR_SOFTW_POS / Erreur de position détectée par le filtre dans le logiciel MOSIS
hex02 : non utilisé
hex03 : ERR_INTERNAL_FLOOR_ERR / Cas n° 1 : Erreur détectée concernant le stockage redondant du palier le plus haut et le plus bas ; les RAM de palier sont immédiatement effacées.
Cas n° 2 : Échec de comparaison entre le contenu de RAM des canaux A et B Le KNE s'ouvrira immédiatement, mais le RAM est uniquement effacé si le problème se produit plus de 5 fois pour éviter une suppression erronée de RAM causée par des erreurs de communication non détectées.
hex04 : ERR_FLOORS_ERASED_CMD / Positions de palier effacées en raison d'une commande en provenance de la commande.
hex05 : ERR_RAM_AB_EXCH / Erreur de communication entre le canal A et B lors de l'échange du contenu des RAM (UART0)

hex06 : ERR_POS_AB_NOT_FIT / La différence des positions sur le canal A et B est supérieure à 1000 mm
hex07 : ERR_POS_AB_EXCH / Erreur de communication entre le canal A et B lors de l'échange de position absolue (UART1)
hex08 : ERR_FLOORS_ERASED_TOOK_PLACE / RAM de palier effacées après l'erreur ERR_INTERNAL_FLOOR_ERR.
Survient après les erreurs 03h, 04h et 0Bh(11dec).
hex09 : ERR_RELAIS_TEST_PICK_FAIL / Échec du test de relais périodique
hex0A/dec10 : ERR_EMERGENCY / MoSiS a détecté trop d'erreurs ; c'est un état d'urgence. Aucun des relais ne fonctionnera
après une mise sous tension. L'alimentation vers MoSiS doit être éteinte (JH) puis rallumée pour effacer cette erreur.
hex0B/dec11 : ERR_FLOORS_ERASED_STRANGE / MoSiS mis sous tension à un endroit inhabituel et efface les RAM de
palier
Rem : l'allumage à l'état de mise en service préalable provoquera toujours cette erreur
hex0C/dec12 : WARNING_MEASURING_SYSTEM / non utilisé
hex0D/dec13 : ERR_VERSIONS_AB_NOT_FIT / Les versions de logiciel des canaux A et B

ne correspondent pas
hex0E/dec14 : ERR_FLOOR_AGREEMENT / La position de palier à partir de B ne correspond pas à la position de palier à
partir de A. Il n'est normalement pas possible que la position de palier reçue par B ne corresponde pas à la position de palier
reçue par A, car B a déjà testé la condition après avoir reçu le palier depuis A et ne renverra ensuite sa position de palier à A
que si elles correspondent. Peut uniquement survenir sur le canal A.
hex0F/dec15 : ERR_UNINTENDED / Détection de déplacement de cabine involontaire ; MoSiS passe en mode d'urgence.
hex10/dec16 : ERR_SPEED_FILTER / échec de filtre de vitesse
hex11/dec17 : ERR_FLOORS_ERASED_NFC / Le trajet d'apprentissage s'est arrêté en raison d'une commande, ou le délai a
expiré ou la vitesse de la cabine a dépassé 1 m/s et MoSiS n'a pas encore appris le nombre de paliers mis en service ; MoSiS
efface les RAM de palier.
hex12/dec18 : ERR_ETSL_REL_DROP_FAIL / Le relais ETSL n'a pas réussi à déposer.
hex13/dec19 : ERR_KNE_REL_FAIL / Le relais KNE n'a pas réussi à déposer correctement.
hex14/dec20 : ERR_UET_REL_FAIL / Le relais UET n'a pas réussi à collecter ou déposer correctement
hex15/dec21 : EXCH_POS_FAILED / Échec de l'échange de position entre les canaux
hex16/dec22 : EXCH_FLOOR_FAILED / Échec de l'échange des positions de palier entre les canaux
hex17/dec23 : TEST_KNE_PICK_FAIL / Le relais KNE n'a pas réussi à collecter lors du test de relais
hex18/dec24 : TEST_ETSL_PICK_FAIL / Le relais ETSL n'a pas réussi à collecter lors du test de relais
hex19/dec25 : TEST_OVERBRL_PICK_FAIL / Le relais de test n'a pas réussi à collecter lors du test de relais

hex1A/dec26 : TEST_KNE_DROP_FAIL / Le relais KNE n'a pas réussi à déposer lors du test de relais
hex1B/dec27 : TEST_ETSL_DROP_FAIL / Le relais ETSL n'a pas réussi à déposer lors du test de relais
hex1C/dec28 : ETSL_PICK_FAIL / Le relais ETSL n'a pas réussi à collecter
hex1D/dec29 : KNE_PICK_FAIL / Le relais KNE n'a pas réussi à collecter
hex1E/dec30 : UET_PICK_FAIL / Le relais UET n'a pas réussi à collecter
S5500 & S6500 ERROR LOG
466
hex1F/dec31 : FLOOR_ERASED_LEARN_TOO_FAST / Le RAM de palier a été effacé car la cabine a roulé trop vite lors du
trajet d'apprentissage
hex20/dec32 : FLOOR_ERASED_LEARN_TOO_LONG / Le RAM de palier a été effacé car le trajet d'apprentissage a duré
trop longtemps
hex21/dec33 : INT_FLOOR_ERROR_NUMBER / Le RAM de palier a été effacé car le nombre de paliers n'est pas le même
sur les deux canaux
hex22/dec34 : INT_FLOOR_ERROR_LOWEST / Le RAM de palier a été effacé car la position du palier inférieur n'est pas la
même sur les deux canaux
hex23/dec25 : INT_FLOOR_ERROR_HIGHEST / Le RAM de palier a été effacé car la position du palier supérieur n'est pas la
même sur les deux canaux

hex24/dec36 : INT_FLOOR_ERROR_POSITION / Le RAM de palier a été effacé car la position d'un palier n'est pas la même
sur les deux canaux
hex25/dec37 : INT_FLOOR_ERROR_CHANNEL_B / Le RAM de palier a été effacé car une position de palier a été
incorrectement vérifiée par le canal B
hex26/dec38 : STUCK_AT_TEST_FAILED / Échec du test de coincement au démarrage (statut de relais erroné au
démarrage)
hex27–2F / ... / Réservé pour les erreurs additionnelles (allouées de façon séquentielle)
hex30/dec48 : CAN_BUS-OFF /
hex31/dec49 : CAN_BUS-ERR / erreur de bus bas niveau non spécifiée
hex32/dec50 : Débordement CAN / un nouveau message a écrasé l'ancien avant d'avoir été lu
hex33/dec51 : Salve de synchro. CAN / 5 des 10 messages SYNC sont envoyés en 5 ms après le précédent
hex34/dec52 : Interruption d'erreur inconnue CAN / erreur inconnue du contrôleur CAN
hex35–3F / ... / Réservé pour les erreurs additionnelles
hex40/dec64 : ETSL (dyn) fermé avant la fermeture / Le relais n'est pas ouvert avant la fermeture
hex41/dec65 : KNE (dyn) fermé avant la fermeture / Le relais n'est pas ouvert avant la fermeture
hex42/dec66 : UET (dyn) fermé avant la fermeture / Le relais n'est pas ouvert avant la fermeture

hex43/dec67 : Surpontage (dyn) fermé avant la fermeture / Le relais n'est pas ouvert avant la fermeture
hex44/dec68 : Échec de fermeture ETSL (dyn) / Impossible d'engager le relais à temps
hex45/dec69 : Échec de fermeture KNE (dyn) / Impossible d'engager le relais à temps
hex46/dec70 : Échec de fermeture UET (dyn) / Impossible d'engager le relais à temps
hex47/dec71 : Échec de fermeture Surpontage (dyn) / Impossible d'engager le relais à temps
hex48/dec72 : Échec d'ouverture ETSL (dyn) / Impossible de libérer le relais à temps
hex49/dec73 : Échec d'ouverture KNE (dyn) / Impossible de libérer le relais à temps
hex4A/dec74 : Échec d'ouverture UET (dyn) / Impossible de libérer le relais à temps
hex4B/dec75 : Échec d'ouverture Surpontage (dyn) / Impossible de libérer le relais à temps
hex4C/dec76 : ETSL (dyn) ouvert avant l'ouverture / Le relais est déjà ouvert avant l'ouverture
hex4D/dec77 : KNE (dyn) ouvert avant l'ouverture / Le relais est déjà ouvert avant l'ouverture
hex4E/dec78 : UET (dyn) ouvert avant l'ouverture / Le relais est déjà ouvert avant l'ouverture
hex4F/dec79 : Surpontage (dyn) ouvert avant l'ouverture / Le relais est déjà ouvert avant l'ouverture
hex50/dec80 : Échec à l'ouverture ETSL (statique) / le relais n'est pas ouvert comme prévu
hex51/dec81 : Échec à l'ouverture KNE (statique) / le relais n'est pas ouvert comme prévu
hex52/dec82 : Échec à l'ouverture UET (statique) / le relais n'est pas ouvert comme prévu
hex53/dec83 : Échec à l'ouverture Surpontage (statique) / le relais n'est pas ouvert comme prévu
hex54/dec84 : Échec à la fermeture ETSL (statique) / le relais n'est pas fermé comme prévu
hex55/dec85 : Échec à la fermeture KNE (statique) / le relais n'est pas fermé comme prévu
hex56/dec86 : Échec à la fermeture UET (statique) / le relais n'est pas fermé comme prévu
hex56/dec86 : Échec à la fermeture Surpontage (statique) / le relais n'est pas fermé comme prévu
hex58/dec88 : Échec au démarrage ETSL / ETSL est détecté fermé au démarrage
hex59/dec89 : Échec au démarrage KNE / ETSL est détecté fermé au démarrage
hex5A/dec90 : Échec au démarrage UET / ETSL est détecté fermé au démarrage
hex5B/dec91 : Échec au démarrage Surpontage / ETSL est détecté fermé au démarrage
hex5C/dec92 : Échec de machine à l'état de fermeture de relais / La machine à l'état SW présente un état invalide
hex5D/dec93 : Échec de machine à l'état d'ouverture de relais / La machine à l'état SW présente un état invalide
hex5E/dec94 : Demande de retour de relais non existant / Faux paramètre de fonction
hex5F/dec95 : Échec de machine à l'état de test de relais / La machine à l'état SW présente un état invalide
hex60/dec96 : Relais de surpontage fermé au démarrage du test / -
hex61–6F / ... / Réserve pour les erreurs additionnelles
hex70/dec112 : Interruption de watchdog / Expiration de watchdog interne
hex71/dec113 : Interruption d'instruction Break / Instruction Break exécutée
hex72/dec114 : Interruption Division par zéro / -
hex73/dec115 : Échec d'alimentation électrique / Tension d'alimentation électrique (24 V) en dessous de 17 V
hex74–7F / ... / Réserve pour les erreurs additionnelles

hex80/dec128 : Expiration UART 1 / Un autre canal ne répond pas à temps sur cette interface
hex81/dec129 : Erreur de cadre UART 1 / Le cadre de communication est endommagé
hex82/dec130 : Échec de parité UART 1 / -
hex83/dec131 : Échec de séquence UART 1 / La séquence de messages escomptée n'est pas communiquée
hex84/dec132 : Débordement UART 1 / Nouveau message reçu avant d'avoir lu le dernier
hex85/dec133 : Expiration UART 0 / Un autre canal ne répond pas à temps sur cette interface
hex86/dec134 : Erreur de cadre UART 0 / Le cadre de communication est endommagé
hex87/dec135 : Échec de parité UART 0 / -
hex88/dec136 : Échec de séquence UART 0 / La séquence de messages escomptée n'est pas communiquée
hex89/dec137 : Débordement UART 0 / Nouveau message reçu avant d'avoir lu le dernier
S5500 & S6500 ERROR LOG
467
hex8A–8F / ... / Réserve pour les erreurs additionnelles
hex90/dec144 : Échec de machine à l'état UART 1 / La machine à l'état SW présente un état invalide
hex91/dec145 : Échec de machine à l'état UART 0 / La machine à l'état SW présente un état invalide
hex92–9F / ... / Réserve pour les erreurs additionnelles
hexA0/dec160 : Échec d'accord de palier avant / Échec d'accord sur un palier détecté
hexA1/dec161 : Échec d'accord de palier arrière / Échec d'accord sur un palier détecté
hexA2/dec162 : Échec de machine à l'état Accord de palier avant / La machine à l'état SW présente un état invalide
hexA3/dec163 : Échec de machine à l'état Accord de palier arrière / La machine à l'état SW présente un état invalide
hexA4-FF / ... / Réserve pour les avertissements et infos SW à des fins de développement uniquement...etc. (Non rapporté sur CADI)
Numéros d'erreur pour SALSIS :
Valeur : Nom / Signification
hex00 : NoError / Pas d'erreur/avertissement ou info à rapporter
hex01 : ETSL_RELAY_DROP_FAIL / Le relais ETSL n'a pas réussi à déposer. SALSIS

passe en mode d'urgence. Soit le contact de retour n'est pas conducteur (contacts oxydés) ou le contact de travail est coincé en position fermée.
hex02 : KNE_RELAY_DROP_FAIL / Le relais KNE n'a pas réussi à déposer. SALSIS passe en mode d'urgence. Soit le
contact de retour n'est pas conducteur (contacts oxydés) ou le contact de travail est coincé en position fermée.
hex03 : UET_RELAY_DROP_FAIL / Le relais UET n'a pas réussi à déposer. SALSIS passe en mode d'urgence. Soit le contact
de retour n'est pas conducteur (contacts oxydés) ou le contact de travail est coincé en position fermée.
hex04 : OVERBRIDGING_RELAY_DROP_FAIL / Le relais de surpontage ETSL n'a pas réussi à déposer. SALSIS passe en

mode d'urgence. Soit le contact de retour n'est pas conducteur (contacts oxydés) ou le contact de travail est coincé en position fermée.
hex05 : ETSL_RELAY_PICK_FAIL / Le relais ETSL n'a pas réussi à collecter. SALSIS passe en mode d'urgence. Le relais ne peut pas être activé ou ne reste pas actif. Survient également lorsque l'autre canal passe à l'état d'urgence et coupe l'alimentation du relais
hex06 : KNE_RELAY_PICK_FAIL / Le relais KNE n'a pas réussi à collecter. Le relais ne peut pas être activé ou ne reste pas actif.
hex07 : UET_RELAY_PICK_FAIL / Le relais UET n'a pas réussi à collecter. Le relais ne peut pas être activé ou ne reste pas actif.
hex08 : OVERBRIDGING_RELAY_PICK_FAIL / Le relais de surpontage n'a pas réussi à collecter. Le relais ne peut pas être activé ou ne reste pas actif.
hex09 : VEL_POS_SUCC_SGN_CONTRADICTION / Échec de la vérification de plausibilité de position/vitesse ; le changement de position est en contradiction avec l'indication de vitesse.
hex0A/dec10 : TOO_BIG_POS_DIFF_MOD_SAF / Vérification de plausibilité de position/vitesse, accélération non plausible.
hex0B/dec11 : TOO_BIG_VEL_MOD_POS / Échec de la vérification de plausibilité de position/vitesse ; la position se situe audessus de la valeur possible maximum et la vitesse se situe au-dessus de la valeur possible maximum.
hex0C/dec12 : TOO_BIG_VEL_MOD_SAF / Vérification de plausibilité de position/vitesse, la vitesse est trop élevée, non plausible.
hex0D/dec13 : POS_A_B_DO_NOT_FIT / Différence entre la position sur les canaux A et B trop grande (>400 mm) ; SALSIS passe en mode d'urgence
hex0E/dec14 : POS_FILTER_ERR / Trop d'erreurs au niveau de la position de filtre (trois positions erronées à la file) ; SALSIS passe en mode d'urgence
hex0F/dec15 : ERR_UNINTENDED_CAR_MOVEMENT / Détection de déplacement de cabine involontaire ; SALSIS passe en mode d'urgence
hex10/dec16 : POWER_SUPERV3_3V_OVER_ERR / Échec de supervision de surtension 3,3 V ; SALSIS passe en mode d'urgence
hex11/dec17 : POWER_SUPERV3_3V_UNDER_ERR / Échec de supervision de sous-tension 3,3 V ; SALSIS passe en mode d'urgence
hex12/dec18 : POWER_SUPERV2V_OVER_ERR / Échec de supervision de surtension 2 V ; SALSIS passe en mode d'urgence

hex13/dec19 : POWER_SUPERV2V_UNDER_ERR / Échec de supervision de sous-tension 2V ; SALSIS passe en mode d'urgence
hex14/dec20 : POWER_SUPERV12V_OVER_ERR / Échec de supervision de surtension 12 V ; SALSIS passe en mode d'urgence
hex15/dec21 : POWER_SUPERV12V_UNDER_ERR / Échec de supervision de sous-tension 12V ; SALSIS passe en mode d'urgence
hex16/dec22 : POWER_SUPERV24V_OVER_ERR / Échec de supervision de surtension 24V ; SALSIS passe en mode d'urgence
hex17/dec23 : POWER_SUPERV24V_UNDER_ERR / Échec de supervision de sous-tension d'alimentation électrique 24 V ; SALSIS passe en mode d'urgence
hex18/dec24 : NORMAL_REL_SUPPLY_ERR / Échec de supervision d'alimentation électrique de relais 24 V ; SALSIS passe en mode d'urgence
hex19/dec25 : WD_TEST_ERR / Échec de test de watchdog ; SALSIS passe en mode d'urgence
hex1A/dec26 : FLOORS_ERASED_NB_FLOORS_NOT_FIT / Le nombre de paliers/d'arrêts ne correspond pas à l'autre canal ; les valeurs de palier/d'arrêt sont effacées
hex1B/dec27 : FLOORS_ERASED_FLOOR_POS_NOT_FIT / La position de palier ne correspond pas à l'autre canal ; les valeurs de palier/d'arrêt sont effacées
hex1C/dec28 : non utilisé
hex1D/dec29 : FLOORS_ERASED_STRANGE_PLACE / Mise sous tension à un endroit inhabituel (démarrage à plus de 5 m au-delà du palier final) ; les valeurs de palier/d'arrêt sont effacées
hex1E/dec30 : ERR_DUMMY5 / ERR_DUMMY5 S5500 & S6500 ERROR LOG 468
hex1F/dec31 : ETSL_EXISTANCE_UNDEF / ETSL_EXISTANCE_UNDEFINED
hex20/dec32 : CONTRADICTION_ETSL_DETECTION1 / Contradiction ETSL Détection 1
hex21/dec33 : CONTRADICTION_ETSL_DETECTION2 / Contradiction ETSL Détection 2
hex22/dec34 : CONTRADICTION_ETSL_DETECTION3 / Contradiction ETSL Détection 3
hex23/dec35 : CONTRADICTION_ETSL_DETECTION4 / Contradiction ETSL Détection 4
hex24/dec36 : CONTRADICTION_ETSL_DETECTION5 / Contradiction ETSL Détection 5
hex25/dec37 : CONTRADICTION_ETSL_DETECTION6 / Contradiction ETSL Détection 6
hex26/dec38 : AB_CONTRADICTION_ETSL_DETECTION / Un autre canal souhaite fermer ETSL bien que ce canal n'indique aucun ETSL
hex27/dec39 : UET_EXISTANCE_UNDEF /Erreurs dues à la détection du relais UET
hex28/dec40 : CONTRADICTION_UET_DETECTION1 / Contradiction UET Détection 1
hex29/dec41 : CONTRADICTION_UET_DETECTION2 / Contradiction UET Détection 2
hex2A/dec42 : CONTRADICTION_UET_DETECTION3 / Contradiction UET Détection 3
hex2B/dec43 : CONTRADICTION_UET_DETECTION4 / Contradiction UET Détection 4

hex2C/dec44 : AB_CONTRADICTION_UET_DETECTION / Un autre canal souhaite fermer UET bien que ce canal n'indique
aucun UET
hex2D/dec45 : RELAY_PATTERN_UNDEF / Modèle de relais non défini
hex2E/dec46 : ERR_DUMMY17 / ERR_DUMMY17
hex2F/dec47 : ERR_DUMMY18 / ERR_DUMMY18
hex30/dec48 : ERR_DUMMY19 / ERR_DUMMY19
hex31/dec49 : ERR_DUMMY20 / ERR_DUMMY20
hex32/dec50 : EEPROM_WRITE_ERROR / Erreur lors de l'écriture EEPROM
hex33/dec51 : EEPROM_READ_ERROR / Erreur lors de la lecture EEPROM
hex34/dec52 : EEPROM_CHECKSUM_ERROR / Erreur, la somme de contrôle CRC ne correspond pas
hex35/dec53 : HIGH_BYTE_OF_FLOOR_INFO_NZ / Erreur due à la vérification de plausibilité des informations de palier en
provenance d'EEPROM
hex36/dec54 : EMERGENCY_DUE_TO_OTHER_CHANNEL / État d'urgence forcé par un autre canal
hex37/dec55 : SOFTWARE_VERSION / La version de logiciel ne correspond pas à l'autre canal
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Se reporter au diagnostic TK de MOSIS ou SALSIS Se reporter au diagnostic TK de MOSIS ou SALSIS
1516 No Target Lower KSE Slowdown (Pas d'objectif - Ralentissement KSE inférieur)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext No Target Lower KSE Slowdown</i> (Pas d'objectif - Ralentissement KSE inférieur)
Description Lors de la décélération, la cabine entre dans la zone KSE inférieure (KSE-D actif) et aucun objectif (arrêt) n'est défini dans la
logique Commande de course.
Infos
supplémentai
res
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
469
1517 No Target Upper KSE Slowdown (Pas d'objectif - Ralentissement KSE supérieur)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext No Target Upper KSE Slowdown</i> (Pas d'objectif - Ralentissement KSE
supérieur).
Description Lors de la décélération, la cabine entre dans la zone KSE supérieure (KSE-U actif) et aucun objectif (arrêt) n'est défini dans la
logique Commande de course.
Infos
supplémentai
res
ID source Numéro d'identification du fichier source
1518 JNH active (JNH actif)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext JNH active</i> (JNH actif).

Description Entrée JNH active ; aucun trajet n'est possible
Infos
supplémentai

res
non utilisé
ID source Numéro d'identification du fichier source
1519 Bypass Plug Conflict (Conflit de prise de dérivation)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Bypass Plug Conflict (Conflit de prise de dérivation).
Description Le logiciel détecte que les prises/contacteurs de dérivation se trouvent à un état où les trajets ne sont pas autorisés (interverrouillage de logiciel pour éviter les trajets avec les contacts de porte de dérivation).
Condition 1 :
L'un des contacteurs de dérivation [JUEKTC/JUEKTS] est allumé (ON), et la prise de dérivation n'est pas au bon endroit.
Condition 2 :
La prise de dérivation est mise en position de dérivation, mais les contacteurs de dérivation [JUEKTC/JUEKTS] sont tous deux allumés (ON) ou tous deux éteints (OFF)
Infos
supplémentai
res
Les infos supplémentaires sont des données à 4 octets 0xAABBCCDD :
AA : Non utilisé.
BB : État du contacteur JUEKTS
CC : État du contacteur JUEKTC
CC : État de la prise de dérivation
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
470
1520 Door Bypass Recall (Rappel de dérivation de porte)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Door Bypass Recall (Rappel de dérivation de porte).
Description Le logiciel détecte que les prises/contacteurs de dérivation se trouvent à un état où les trajets ne sont pas autorisés en fonctionnement d'inspection (applicable pour HK COP).
Infos
supplémentai
res
non utilisé
ID source Numéro d'identification du fichier source
1521 SI Teach-in Mode (SI Mode d'enseignement)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext SI Teach-in Mode (SI Mode d'enseignement).
Description Préparation pour trajet d'apprentissage annulée car SALSIS se trouve en mode d'enseignement.
Infos
supplémentai

res
non utilisé
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
471
1522 SI ETSL device fault (SI Défaut de dispositif ETSL)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext SI ETSL device fault (SI Défaut de dispositif ETSL).

Description Cette erreur est consignée si le MoSIS / SALSIS rapporte une condition d'erreur liée au fonctionnement ETSL de MoSIS. Les
infos supplémentaires décrivent le message d'erreur envoyé par MoSis.
Info : En outre, les infos supplémentaires ci-dessous décrivent tout changement de statut du capteur ETSL de MoSIS/SALSIS
en raison de ETSL, NTSD ou une détection de survitesse. Elles déclenchent d'autres messages d'erreur, qui sont détectés
dans le cadre de la surveillance de vitesse ETSL, NTSD ou MoSIS/SALSIS.
Infos
supplémentai
res
La valeur des informations supplémentaires est un nombre hexadécimal à 8 chiffres (0xABCDEFGH)
A=0 : Info - Relais ETSL fermé (normal)
A=1 : Info - Relais ETSL ouvert (motif d'ouverture, voir autre chiffres)
B= _ : RÉSERVÉ POUR UNE UTILISATION FUTURE
C=1 : Info - Survitresse NTSD. (Dispositif d'arrêt de terminal normal)
D=1 : Erreur interne - Erreur de matériel ou de logiciel interne MoSis liée à l'ETSL. Consulter le journal d'erreurs (MoSis) pour
plus d'informations.
E=1 : Erreur interne - Échec de test de relais (EtslRelayFail)
F=1 : Info - Vitesse mise en service dépassée (MaxSpeed).
G=1 : Info - Seuil de pré-mise en service 1 m/s dépassée (1 mps)
H=1 : Info - Courbe ETS/ETSL dépassée vers le terminal (Curve)
ID source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Un circuit ou relais interne du dispositif MoSis/SALSIS
souffre d'un grave dysfonctionnement.
Redéfinir le dispositif MoSIS/SALSIS via un cycle de
désactivation/d'activation d'alimentation. Si l'erreur se
reproduit, remplacer le dispositif le dispositif MoSis/SALSIS.
S5500 & S6500 ERROR LOG
472
1523 SI KNE device fault (SI Défaut de dispositif KNE)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext SI KNE device fault (SI Défaut de dispositif KNE).
Description Cette erreur est consignée si le MoSIS / SALSIS rapporte une condition d'erreur liée au dispositif de capteur de
fonctionnement KNE de MoSIS/ SALSIS.

Info : En outre, les infos supplémentaires ci-dessous décrivent tout changement de statut du capteur KNE ou UM de
MoSIS/SALSIS en raison de KNE, UM ou d'une détection de seuil de gaine. Elles déclenchent d'autres messages d'erreur, qui
sont détectés dans le cadre de la surveillance du seuil de gaine de KNE, UM ou MoSIS/SALSIS.
Infos
supplémentai
res
La valeur des informations supplémentaires est un nombre hexadécimal à 8 chiffres (0xABCDEFGH)
A=0 : Info - Relais KNE fermé (normal)
A=1 : Info - Relais KNE ouvert (motif d'ouverture, voir autre chiffres)

B= _ : RÉSERVÉ POUR UNE UTILISATION FUTURE
C=1 : Info - KNE ouvert pour cause de détection de mouvement involontaire de la cabine
D=1 : Erreur interne - Erreur de matériel ou de logiciel interne MoSis/SALSIS liée au KNE. Consulter le journal d'erreurs
(MoSis/SALSIS) pour plus d'informations.
E=1 : Erreur interne - Échec de test de relais (KneRelayFail)
F=1 : Info - La cabine a dépassé la fin de la plage de gaine connue (StrangePlace). MoSis n'a jamais été dans cette position
avant (au-delà du dernier palier).
G=1 : Info - Course au-delà du dernier palier connu (Overtravel)
H=1 : Info - État de pré-mise en service ; aucun palier découvert (Precom)
ID source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Un circuit ou relais interne du dispositif MoSis/SALSIS
souffre d'un grave dysfonctionnement.
Redéfinir le dispositif MoSIS/SALSIS via un cycle de
désactivation/d'activation d'alimentation. Si l'erreur se
reproduit, remplacer le dispositif le dispositif
MoSis/SALSIS.
1524 CAN Sync Send (CAN Envoi de syncro.)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext CAN Sync Send</i> (CAN Envoi de syncro.).
Description Erreur de couche CAN lors de la tentative d'envoi du message SYNC.
Infos
supplémentai
res
Les infos supplémentaires se composent d'un code hexadécimal à 8 chiffres avec la signification suivante par chiffre :
STUVWXYZ : non utilisé
ID source Numéro d'identification du fichier source
1525 CAN Controller (CAN Contrôleur)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext CAN Controller</i> (CAN Contrôleur).
Description à déterminer
Infos

supplémentai
res
Les infos supplémentaires se composent d'un code hexadécimal à 8 chiffres avec la signification suivante par chiffre :
ABCDEFGH : non utilisé
ID source Numéro d'identification du fichier source
1526 ZSB Fault (ZSB Défaut)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext ZSB Fault (ZSB Défaut).
S5500 & S6500 ERROR LOG
473
Description Erreur au niveau du module de commande de frein (commande MX). Le logiciel surveille le statut de l'entrée KZSB (signal de retour du relais/logique CPLD ZSB sur le module de frein). Le minuteur ZSB réduit la tension/le courant de frein après l'ouverture du frein (tension d'ouverture/tension de maintien). L'erreur indique que le statut de l'entrée KZSB n'est pas celui escompté après la transition d'ouverture/de maintien.
La surveillance ZSB vérifie le statut de l'état de maintien après l'expiration de délai définie

(paramètre
P_ANT_BRAKE_CONTACTOR_TIMEOUT).
Remarque : Pour les modules de frein des freins sans états d'ouverture/de maintien, l'entrée KZSB est tout de même émulée.
Infos
supplémentai
res
Les infos supplémentaires se composent d'un code hexadécimal à 8 chiffres avec la signification suivante par
chiffre (ABCDEFGH). Décodage de la valeur :
La valeur d'info supplémentaire indique le statut de l'entrée
H : Statut de l'entrée du contact KZSB
00000001 : KZSB allumé
00000000 : KZSB éteint
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Au niveau du module de frein avec le dispositif de relais ZSB, le relais ou l'entrée de retour peut être rompu.
Vérifier le signal KZSB sur le connecteur de module de frein.
Vérifier le câblage entre le module de frein et la carte ASIX.
Vérifier l'entrée du signal ZSB sur la carte ASIX.
2 Au niveau du module de frein avec CPLD et commande d'électronique de puissance pour le statut d'ouverture/de maintien, le CPLD présente une erreur ou le signal de retour peut être rompu.
Vérifier le signal KZSB sur le connecteur de module de frein.

Vérifier le câblage entre le module de frein et la carte ASIX.
Vérifier l'entrée du signal ZSB sur la carte ASIX.
1527 KTS Bridged (KTS Surponté)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext KTS Bridged</i> (KTS Surponté).
Description L'erreur est rapportée dans le cas où le logiciel détecte un contact KTS ponté dans le circuit de sécurité.
Le moniteur vérifie l'état ouvert du contact KTS quand la porte est entièrement ouverte et que la porte commence à se fermer.
Infos
supplémentai
res
néant
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
S5500 & S6500 ERROR LOG
474
1528 KTC Bridged (KTC Surponté)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext KTC Bridged</i> (KTC Surponté).
Description L'erreur est rapportée dans le cas où le logiciel détecte un contact KTC ponté dans le circuit de sécurité.
Le moniteur vérifie l'état ouvert du contact KTC quand la porte est entièrement ouverte et que la porte commence à se fermer.
Infos

supplémentai
res
néant
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
1529 RCAM Fault (Défaut de RCAM)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext RCAM Fault</i> (Défaut de RCAM).
Description Le logiciel détecte une panne de fonctionnement du RCAM à came rétractante. Échec de l'activation ou du déploiement du RCAM.
Uniquement utilisé pour les systèmes de commande NA.
Infos
supplémentai
res
Les infos supplémentaires se composent d'un code hexadécimal à 8 chiffres avec la signification suivante par chiffre (0xWWXXYYZZ). Décodage de la valeur :
WW : non utilisé
XX : côté duquel les RCAM et KCAM se trouvent à l'état non-probable.
YY : État de KCAM pour ce côté
ZZ : État de RCAM pour ce côté.
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Relais RCAM défectueux Vérifier le fonctionnement du relais ; remplacer au besoin

S5500 & S6500 ERROR LOG
475
1530 RTC Fault (Défaut de RTC)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext RTC Fault</i> (Défaut de RTC).
Description Le relais RTCx ou 2RTCx n'a pas fonctionné comme prévu.
Sur une version de logiciel plus ancienne, l'erreur 95 « Door Lock Fault » (Défaut de verrouillage de porte) a été consignée dans cette situation.
Infos
supplémentaires
Les infos supplémentaires se composent d'un code hexadécimal à 8 chiffres avec la signification suivante par chiffre (ABCDEFGH). Décodage de la valeur :
SKEUAP :
ABCDEF : non utilisé
G : Statut du contact de retour sur le relais RTC1 (RTC1CON)
H : Statut du contact de retour sur le relais RTC (RTCCON)
SKNA :
ABCDEF : non utilisé
G : Statut du contact de retour sur le relais 2RTC (CDOORCONT20)
H : Statut du contact de retour sur le relais RTC (CDOORCONT)
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Problème avec le relais RTC/RTC1 Remplacer le PCB
S5500 & S6500 ERROR LOG
476

1531 RTS Fault (Défaut de RTS)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext RTS Fault</i> (Défaut de RTS).
Description Le relais RTSx ou 2RTSx (relais de verrouillage de porte de gaine) n'a pas fonctionné comme prévu. Cette erreur est consignée dans ces cas :
1. Le contrôleur surveille périodiquement le statut de la bobine/des contacts de relais de verrouillage de porte des deux côtés quand l'ascenseur se trouve à l'arrêt.
Condition de déclenchement pour le système TX2 EUAP (SKEAP) : Le statut de RTSCON ne correspond pas au statut de RTS1CON.
Condition de déclenchement pour le système TX2 NA (SKNA) : Le statut de l'entrée de bobine de porte de gaine et l'entrée de contact ne correspondent pas.
2. Lors de la préparation d'un trajet au stade où il est confirmé que les portes sont fermées, le statut des bobines / contacts de relais de porte des deux côtés est surveillé.
Condition de déclenchement pour le système TX2 EUAP : Les statuts des entrées RTSCON et RTS1CON, du côté respectif, ne correspondent pas.

Condition de déclenchement pour le système TX2 NA : Les statuts de la bobine ou du contact de porte de gaine, tous côtés
confondus, ne correspondent pas.
Remarque : Sur une version de logiciel plus ancienne, l'erreur 95 « Door Lock Fault » (Défaut de verrouillage de porte) a été
consignée dans cette situation.
Infos
supplémentai
res
Les infos supplémentaires se composent d'un code hexadécimal à 8 chiffres avec la
signification suivante par
chiffre (STUVWXYZ).
Décodage de la valeur :
pour pcb SKEAP :
STUV : non utilisé
W : Statut du contact de retour sur le relais 2RTS1 (2RTS1CON)
X : Statut du contact de retour sur le relais 2RTS (2RTSCON)
Y : Statut du contact de retour sur le relais RTS1 (RTS1CON)
Z : Statut du contact de retour sur le relais RTS (RTSCON)
pour pcb SKNA :
STUVWX : non utilisé
Y : Statut du contact de retour sur le relais 2RTS (SDOORCONT20)
Z : Statut du contact de retour sur le relais RTS (SDOORCONT)
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Problème avec le relais RTS/RTS1 ou 2RTS/2RTS1 remplacer le PCB
1532 KTS Fault (Défaut de KTS)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext KTS Fault</i> (Défaut de KTS).
Description L'erreur est rapportée dans le cas où le logiciel détecte que le contact KTS
dans le circuit de sécurité ne se ferme pas comme
prévu. Le moniteur vérifie l'état fermé du contact KTS quand la porte a reçu une commande
de verrouillage de porte. En cas

de vérification infructueuse, la commande exécute plusieurs cycles de verrouillage -
déverrouillage pour récupérer du
problème de contact.
Infos
supplémentai
res
néant
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
S5500 & S6500 ERROR LOG
477
1533 KTC Fault (Défaut de KTC)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext KTC Fault</i> (Défaut de KTC).
Description L'erreur est rapportée dans le cas où le logiciel détecte que le contact KTC
dans le circuit de sécurité ne se ferme pas comme
prévu.

Le moniteur vérifie l'état fermé du contact KTC quand la porte a reçu une commande de verrouillage de porte.
En cas de vérification infructueuse, la commande exécute plusieurs cycles de verrouillage - déverrouillage pour récupérer du problème de contact.
Infos
supplémentai
res
néant
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
1534 Door State Fault (Défaut d'état de porte)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Door State Fault (Défaut d'état de porte).
Description
Infos
supplémentai
res
Les infos supplémentaires se composent d'un code hexadécimal à 8 chiffres avec la signification suivante par
chiffre (ABCDEFGH). Décodage de la valeur :
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
1535 KTS/KTC Bridged (KTS/KTC Surponté)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext KTS/KTC Bridged (KTS/KTC Surponté).
Description L'erreur est rapportée dans le cas où le logiciel détecte un contact KTS ou KTC ponté dans le circuit de sécurité.
Le moniteur vérifie l'état ouvert des contacts KTS ou KTC quand la porte est entièrement ouverte et quand la porte commence
à se fermer.
Remarque : Cette erreur est rapportée dans le cas où le système de commande ne parvient pas à déterminer si KTS ou KTC
est ponté.
Infos
supplémentai
res
néant
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
S5500 & S6500 ERROR LOG

478
1536 Invalid SI Flash (Flash SI invalide)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Invalid SI Flash (Flash SI invalide).
Description Cette erreur est rapportée quand les données d'image de gaine sont invalides pour RAM et FLASH.
Infos
supplémentai
res
Données de somme de contrôle pour l'image de gaine
ID source Numéro d'identification du fichier de code source

1537 SI Commission Number not Matching (SI Numéro de mise en service non concordant)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext SI Commission Number not Matching</i> (SI Numéro de mise en service non concordant).
Description Cette erreur est rapportée si le numéro de mise en service mémorisé dans le dispositif SALSIS est différent du numéro de mise en service de la commande d'ascenseur. C'est une indication de disparité entre l'image de gaine dans le dispositif SALSIS et l'image de gaine de la commande d'ascenseur. Les numéros de mise en service sont comparés à chaque fois que le dispositif SALSIS est raccordé à la commande d'ascenseur. En cas de disparité détectée, les images de gaine dans le dispositif SALSIS et dans la commande d'ascenseur sont effacées et aucune opération normale n'est possible.
Infos
supplémentaires
Numéro de mise en service mémorisé dans le dispositif SALSIS. Dans le cas de 0xFFFF, un nouveau dispositif SALSIS vierge est détecté.
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Remplacement de SALSIS par un dispositif SALSIS usagé ou un autre ascenseur.
Nouvel enseignement de dispositif SALSIS et nouveau trajet d'apprentissage de commande d'ascenseur requis
2 Installation initiale de nouveau dispositif SALSIS vierge
3 Enseignement de dispositif SALSIS et trajet d'apprentissage de commande d'ascenseur requis
S5500 & S6500 ERROR LOG
479
1538 SI Mismatch of Number of Stops (SI Disparité du nombre d'arrêts)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext SI Mismatch of Number of Stops</i> (SI Disparité du nombre d'arrêts).
Description Cette erreur est rapportée dans le cas où le nombre d'arrêts dans la configuration de commande d'ascenseur et le nombre d'arrêts enseignés sur le dispositif SALSIS ne sont pas identiques. Si la vérification a échoué, l'image de gaine de la commande d'ascenseur est effacée et aucune opération normale n'est possible.
Infos
supplémentaires
res
Valeur hexadécimale sous la forme de 0XXXXYYYY
XXXX : Nombre d'arrêts dans P_ANT_MAX_FLOOR
YYYY : Nombre d'arrêts enseignés sur le dispositif SALSIS
ID source Numéro d'identification du fichier de code source

Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 L'enseignement du dispositif SALSIS n'a pas été correctement effectué sur le palier terminal supérieur ou inférieur
Répéter l'enseignement du dispositif SALSIS sur toute la longueur de la gaine
2 Aimant (actionneur) de palier manquant au niveau d'une porte palière
3 vérifier et régler ou réparer l'aimant de zone de porte, puis répéter l'enseignement du dispositif SALSIS sur toute la longueur de la gaine
1539 CLC Zero Load Calibration Frequency Failed (CLC Échec de fréquence de calibrage sous charge nulle)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext CLC Zero Load Calibration Frequency Failed</i> (CLC Échec de fréquence de calibrage sous charge nulle).
Description Cette erreur est rapportée dans le cas où le signal de fréquence du capteur CLC se situe en dehors de la plage de tolérance au point de calibrage sous charge nulle. Dans ce cas, le dispositif de mesure de charge n'est pas mis en service.
Infos supplémentaires
01 (hex) : Le capteur 1 a échoué
02 (hex) : le capteur 2 a échoué
03 (hex) : Les capteurs 1 et 2 ont échoué
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Tension mécanique vers le capteur CLC trop élevée en condition de charge nulle
L'ajustement et le réglage mécaniques des vis ont été effectués conformément au manuel d'installation
2 Défaut de capteur CLC et le signal se situe hors de la tolérance
3 Remplacer le capteur CLC
S5500 & S6500 ERROR LOG
480
1540 CLC Reference Load Calibration Frequency Failed (CLC Échec de fréquence de calibrage sous charge de référence)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext CLC Reference Load Calibration Frequency Failed</i> (CLC Échec de fréquence de calibrage sous charge de référence).
Description Cette erreur est rapportée dans le cas où le signal de fréquence du capteur CLC se situe en dehors de la plage de tolérance au point de calibrage sous charge de référence. La pente de la mesure de charge est

évaluée. Dans le cas où la pente se
situe hors de la tolérance, le calibrage de référence est invalide. Dans ce cas, le dispositif de
mesure de charge est mis hors
service.
Infos
supplémentai
res
01 (hex) : Le capteur 1 a échoué
02 (hex) : le capteur 2 a échoué
03 (hex) : Les capteurs 1 et 2 ont échoué
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Disparité entre la charge de référence dans la cabine et la
valeur de charge de référence saisies dans SMLCD
répéter le calibrage de charge de référence avec la
charge et la valeur de référence correctes dans SMLCD
2 Le capteur CLC est défectueux et la pente de la courbe
de poids se situe hors de la tolérance
3 Remplacer le capteur CLC et répéter la procédure de calibrage
sous charge de cabine nulle et de référence.
S5500 & S6500 ERROR LOG
481
1541 CLC Continuous Adjustment Not Successful (CLC Réglage continu infructueux)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext CLC Continuous Adjustment Not</i>
<i>Successful</i> (CLC Réglage continu infructueux).
Description Cette erreur est rapportée dans le cas où le calibrage sous charge nulle
continue automatique de la cellule de charge de la
cabine (CLC) a détecté la possibilité qu'un objet ait été laissé dans la cabine (ex. caddie,
carton, etc.).
Le seuil de la condition d'échec est $\geq$ la valeur de charge minimale (définie par un
paramètre) comparée à la valeur de
référence sous charge nulle actuelle.
Le calibrage sous charge nulle continue est effectué à chaque palier quand l'ascenseur se
trouve à l'état inactif. En cas de
panne détectée, la valeur de référence sous charge nulle n'est pas modifiée à ce palier.
Le message d'erreur est simplement rapporté en cas de problème persistant pendant 5
jours. L'erreur est ensuite rapportée
tous les 5 jours, jusqu'à ce que le problème soit résolu.
L'ascenseur reste en fonctionnement.
Remarque : Voir l'erreur 1572 pour la détection d'un échec d'écart de signal de capteur.
Infos
supplémentai
res
néant
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser

1 L'écart de capteur est trop élevé remplacer les capteurs et remettre en service le dispositif de charge CLC.
2 Objet dans la cabine lors de la mesure Observer l'écart LMS continu pendant plusieurs jours. Dans le cas où le
réglage d'écart LMS continu n'est pas probant, effectuer la course

d'apprentissage LMS et vérifier l'image d'analyse de gaine LMS ou recalibrer le capteur de charge.
1542 CLC No Signal from Sensor (CLC Aucun signal du capteur)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext CLC No Signal from Sensor</i> (CLC Aucun signal du capteur).
Description Cette erreur est rapportée dans le cas où le capteur CLC n'émet pas de signal de fréquence vers le dispositif de mesure de charge qui détermine la charge de cabine.
Tant que l'erreur est présente, la commande d'ascenseur définit l'ascenseur en statut de surcharge.
Si l'erreur ne disparaît pas au bout de 30 minutes, la commande d'ascenseur définit l'ascenseur sur le statut de blocage permanent en service fatal.
Infos
supplémentai
res
01 (hex) : Le capteur 1 ne donne pas de signal
02 (hex) : le capteur 2 ne donne pas de signal
03 (hex) : Les capteurs 1 et 2 ne donnent pas de signal
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
S5500 & S6500 ERROR LOG
482
1543 CLC Invalid Signal from Sensor (CLC Signal invalide du capteur)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext CLC Invalid Signal from Sensor</i> (CLC Signal invalide du capteur).
Description Cette erreur est rapportée dans le cas où le capteur CLC émet un signal de fréquence invalide vers le dispositif de mesure de charge qui détermine la charge de cabine.
Le signal invalide est dû à un signal qui se situe hors du seuil de tolérance relatif aux caractéristiques de capteur.
Infos
supplémentai
res
01 (hex) : Le capteur 1 émet un signal invalide, hors de la fréquence maximum
02 (hex) : le capteur 2 émet un signal invalide, hors de la fréquence maximum
11 (hex) : Le capteur 1 émet un signal invalide, hors de la fréquence minimum
12 (hex) : le capteur 2 émet un signal invalide, hors de la fréquence minimum
03 (hex) : les capteurs 1 et 2 émettent un signal invalide, hors de la fréquence maximum
13 (hex) : les capteurs 1 et 2 émettent un signal invalide, hors de la fréquence minimum
23 (hex) : Le capteur 1 émet un signal invalide, hors de la fréquence maximum et le capteur 2 émet un signal invalide, hors de
la fréquence minimum

33 (hex) : Le capteur 1 émet un signal invalide, hors de la fréquence minimum et le capteur 2 émet un signal invalide, hors de la fréquence maximum
43 (hex) : Les signaux sont compris dans la plage interne, mais la différence des signaux du capteur 1 et 2 est trop grande.
Définition des infos supplémentaires 43 :
La vérification de la différence s'effectue uniquement si l'un des capteurs émet un signal avec une charge supérieure à 20 %
de la valeur de charge de référence. La vérification a échoué si la différence entre les 2 valeurs de charge de capteur est
supérieure à 50 % de la valeur de charge du capteur présentant la valeur la plus élevée.

ID source Numéro d'identification du fichier de code source
1544 UET Bridged (UET Surponté)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext UET Bridged (UET Surponté)</i> .
Description Détection de circuit de pontage de porte UET ponté en permanence. Le circuit de pontage des contacts de porte KTC et KTS
ne doivent pas être pontés quand la commande désactive le dispositif de dérivation (PHSIS, MOSIS, SALSIS). Pour la
vérification, le logiciel a recours à l'état des touches de circuit de sécurité (se reporter aussi aux schémas).
Exception : la surveillance n'est pas activée quand l'accès à la gaine ou un contacteur de dérivation est active/actif.
Infos
supplémentai
res
Les infos supplémentaires se composent d'un code hexadécimal à 8 chiffres avec la signification suivante par
chiffre (ABCDEFGH).
Décodage de la valeur : non utilisé
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Vérifier si les contacts fermés de porte sont pontés
manuellement
S5500 & S6500 ERROR LOG
483
1545 SB ON standstill (SB ON à l'arrêt)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext SB ON standstill (SB ON à l'arrêt)</i> .
Description La commande détecte que le contacteur de frein est actif (ON) à l'arrêt. Le contact de retour indique un contacteur ouvert
quand la sortie associée pour activer le frein (SB) est inactive.
Infos
supplémentai
res
Le numéro hexadécimal à 8 chiffres (0xABCDEFGH) a la signification suivante :
Valeur « A » : non utilisée
Valeur « B » : non utilisée
Valeur « C » : non utilisée

Valeur « D » : non utilisée
Valeur « E » : non utilisée
Valeur « F » : non utilisée
Valeur « G » : État de contact SB
Valeur « H » : État de contact SB1
ID source Numéro d'identification du fichier source
1546 SB not ON start (SB non ON à l'arrêt)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext SB not ON start (SB non ON à l'arrêt).
Description La commande détecte que le contacteur de frein ne collecte pas (ON) au démarrage du trajet, comme prévu. Le contact de retour de SB/SB1 ne se commute pas au démarrage d'un trajet.
Infos
supplémentai
res
Le numéro hexadécimal à 8 chiffres (0xABCDEFGH) a la signification suivante :

Valeur « A » : non utilisée
Valeur « B » : non utilisée
Valeur « C » : non utilisée
Valeur « D » : non utilisée
Valeur « E » : non utilisée
Valeur « F » : non utilisée
Valeur « G » : État de contact SB
Valeur « H » : État de contact SB1
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
484
1547 SB OFF Run (SB OFF à l'exécution)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext SB OFF Run (SB OFF à l'exécution).
Description La commande détecte qu'un contacteur de frein est fermé (OFF) lors d'un trajet. Le contacteur de retour est inactif lors d'un trajet, ce qui indique que le contacteur respectif n'est pas allumé.
Infos
supplémentai
res
Le numéro hexadécimal à 8 chiffres (0xABCDEFGH) a la signification suivante :
Valeur « A » : non utilisée
Valeur « B » : non utilisée
Valeur « C » : non utilisée
Valeur « D » : non utilisée
Valeur « E » : non utilisée
Valeur « F » : non utilisée
Valeur « G » : État de contact SB
Valeur « H » : État de contact SB1
ID source Numéro d'identification du fichier source
1548 SB not OFF stop (SB non OFF à l'arrêt)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext SB not OFF stop (SB non OFF à l'arrêt).

Description	La commande détecte que le contacteur de frein (SB/SB1) ne se ferme pas (fermé = OFF) à la fin d'un trajet, comme prévu.
	Un contact auxiliaire ne commute pas au terme d'un trajet, comme prévu, ce qui indique que le contacteur respectif n'a pas
	déposé après la désactivation de la sortie associée. L'erreur peut aussi indiquer une sortie défectueuse.
Infos	
supplémentai	
res	
	Le numéro hexadécimal à 8 chiffres (0xABCDEFGH) a la signification suivante :
	Valeur « A » : non utilisée
	Valeur « B » : non utilisée
	Valeur « C » : non utilisée
	Valeur « D » : non utilisée
	Valeur « E » : non utilisée
	Valeur « F » : non utilisée
	Valeur « G » : État de contact SB
	Valeur « H » : État de contact SB1
ID source	Numéro d'identification du fichier source
	S5500 & S6500 ERROR LOG
	485

1549 RB ON standstill (RB ON à l'arrêt)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext RB ON standstill (RB ON à l'arrêt).
Description La commande détecte que le contact de relais de frein est actif (ON) à l'arrêt.
Infos
supplémentai
res
Le numéro hexadécimal à 8 chiffres (0xABCDEFGH) a la signification suivante :
Valeur « A » : non utilisée
Valeur « B » : non utilisée
Valeur « C » : non utilisée
Valeur « D » : non utilisée
Valeur « E » : non utilisée
Valeur « F » : non utilisée
Valeur « G » : non utilisée
Valeur « H » : État de contact RB
ID source Numéro d'identification du fichier source
1550 RB not ON start (RB non ON au démarrage)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext RB not ON start (RB non ON au démarrage).
Description La commande détecte que le contact de relais de frein ne collecte pas (ON) au démarrage du trajet, comme prévu. Le contact
de retour de RB ne commute pas au démarrage d'un trajet.
Infos
supplémentai
res
Le numéro hexadécimal à 8 chiffres (0xABCDEFGH) a la signification suivante :
Valeur « A » : non utilisée

Valeur « B » : non utilisée
Valeur « C » : non utilisée
Valeur « D » : non utilisée
Valeur « E » : non utilisée
Valeur « F » : non utilisée
Valeur « G » : non utilisée
Valeur « H » : État de contact RB
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
486
1551 RB OFF Run (RB OFF à l'exécution)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext RB OFF Run (RB OFF à l'exécution).
Description La commande détecte qu'un contact de relais de frein est fermé (OFF) lors d'un trajet. Le contact de retour est inactif lors d'un
trajet, ce qui indique que le contact RB n'est pas allumé.
Infos
supplémentai
res
Le numéro hexadécimal à 8 chiffres (0xABCDEFGH) a la signification suivante :
Valeur « A » : non utilisée
Valeur « B » : non utilisée
Valeur « C » : non utilisée
Valeur « D » : non utilisée
Valeur « E » : non utilisée
Valeur « F » : non utilisée

Valeur « G » : non utilisée
Valeur « H » : État de contact RB
ID source Numéro d'identification du fichier source
1552 RB not OFF stop (RB non OFF à l'arrêt)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext RB not OFF stop (RB non OFF à l'arrêt).
Description La commande détecte que le contact de relais de frein RB ne se ferme pas (fermé = OFF) à la fin d'un trajet, comme prévu. Le
contact auxiliaire ne commute pas au terme d'un trajet, comme prévu, ce qui indique que le relais n'a pas déposé après la
désactivation de la sortie associée. L'erreur peut aussi indiquer une sortie défectueuse.
Infos
supplémentai
res
Le numéro hexadécimal à 8 chiffres (0xABCDEFGH) a la signification suivante :
Valeur « A » : non utilisée
Valeur « B » : non utilisée
Valeur « C » : non utilisée
Valeur « D » : non utilisée
Valeur « E » : non utilisée
Valeur « F » : non utilisée
Valeur « G » : non utilisée

Valeur « H » : État de contact RB
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
487
1553 Load Measurement Functions Disabled (Fonctions de mesure de charge désactivées)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Load Measurement Functions Disabled (Fonctions de mesure de charge désactivées).
Description Les fonctions de mesure de charge (protection contre la surcharge, valeur de charge pour l'occupation de la cabine, valeur de charge pour le couple préalable d'entraînement) sont désactivées. La commande de désactivation a été saisie sur l'interface d'entretien et l'état de désactivation est actif pendant 2 heures.
Infos
supplémentai
res
néant
ID source Numéro d'identification du fichier source
1554 Load Measurement Functions Enabled (Fonctions de mesure de charge activées)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Load Measurement Functions Enabled (Fonctions de mesure de charge activées).
Description Les fonctions de mesure de charge (protection contre la surcharge, valeur de charge pour l'occupation de la cabine, valeur de charge pour le couple préalable d'entraînement) sont activées. Le minuteur de désactivation (2 heures) s'est écoulé ou une commande d'activation de mesure de charge a été saisie sur l'interface d'entretien.
Infos
supplémentai
res
0 : Activé par le technicien d'entretien via la commande dans l'interface d'entretien
1 : Activé par expiration du temps
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
488
1555 MBB Open Timeout Current
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext MBB Open Timeout Current.
Description Le courant de frein mesuré n'atteint pas la valeur escomptée après avoir appliqué la tension définie vers le circuit de frein.
Après la commande brake_open, le courant mesuré n'atteint pas 50 % du courant de référence, défini par le paramètre opening_current, au sein du délai maximum. Le délai maximum est défini par le paramètre de PCT « KB_time ». Sa valeur min. est de 1 sec et sa valeur max. est de 2,3 sec.
Raison possible : Courant insuffisant dans le circuit de frein quand la valeur de référence associée au courant dans le circuit

de frein est appliquée par la commande.
Pour MBBG3, cette erreur correspond au canal 1.
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein (valeur hexadécimale)
dd : référence de tension appliquée au module de frein (valeur hexadécimale)
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture
04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
16(hex10) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :
00 : BRAKE_INIT
01 : NO PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE_CLOSED
03 : BRAKE_OPEN
04 : BRAKE_OPENING
05 : BRAKE_CLOSING
ID source Numéro d'identification du fichier source

Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Valeurs de paramètre erronées Vérifier les valeurs de paramètre des paramètres de frein : tension d'ouverture,
tension de maintien, résolution AD pour la mesure de tension de frein (->
Paramètre -> Frein)
S5500 & S6500 ERROR LOG
489
1556 MBB Close Timeout Current
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext MBB Open Timeout Current</i> .
Description Le frein ne se ferme pas après avoir ôté la tension vers le circuit de frein. Une fois la commande brake_close émise vers le

module de frein, le courant de frein mesuré ne chute pas en dessous de 0,5 A au sein du délai maximum. Le délai maximum
est défini par le paramètre PCT « KB_time » (la valeur min. est de 1 sec et la valeur max. est de 2,3 sec).
Le courant dans le circuit de frein n'est pas nul quand la valeur de référence associée au courant dans le circuit de frein est
définie sur zéro.
Pour MBBG2, cette erreur correspond au canal 1.
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein
dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture
04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :
00 : BRAKE_INIT
01 : NO_PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE_CLOSED
03 : BRAKE_OPEN
04 : BRAKE_OPENING
05 : BRAKE_CLOSING

ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
490
1557 MBB IGBT3 Fault (MBB Défaut IGBT3)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext MBB IGBT3 Fault (MBB Défaut IGBT3).

Description	Le test de l'électronique de puissance (IGBT3) sur la carte MBBx a échoué. Ce test IGBT3 est déclenché par le logiciel de commande à chaque préparation de trajet avant l'ouverture du/des frein(s).
Tests :	l'erreur peut être reproduite en débranchant la prise sur le connecteur 230 VCA sur la carte MBBx.
Infos	
supplémentai	
res	
Numéro hexadécimal à 8 chiffres :	0xaabbccdd où
aa :	internal_brake_state (état de la machine)
bb :	brake_state
cc :	référence de courant appliquée au module de frein
dd :	référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:	
00 :	MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) :	MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) :	MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) :	MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture
04(hex04) :	MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) :	MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) :	MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) :	MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) :	MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) :	MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) :	MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) :	MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) :	MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) :	MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) :	MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) :	MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) :	MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :	
00 :	BRAKE_INIT
01 :	NO PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 :	BRAKE_CLOSED
03 :	BRAKE_OPEN
04 :	BRAKE_OPENING
05 :	BRAKE_CLOSING
ID source	Numéro d'identification du fichier source
Causes et	
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser	
1	Coupage de circuit du frein ou module de frein défectueux
	Vérifier le circuit électrique depuis l'armoire vers le(s) frein(s) ou remplacer le module de frein
2	Pas de tension d'alimentation CA pour le module de frein MBBx
	Vérifier la tension d'alimentation CA pour le module de frein et les

circuits associés.
S5500 & S6500 ERROR LOG
491
1558 MBB Hardware Fault (MBB Défaut matériel)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext MBB Hardware Fault</i> (MBB Défaut matériel).
Description Problème de matériel - Carte MBBx
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein
dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture
04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :
00 : BRAKE_INIT
01 : NO PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE_CLOSED
03 : BRAKE_OPEN
04 : BRAKE_OPENING
05 : BRAKE_CLOSING
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
492
1559 MBB Current Difference (MBB Différence de courant)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext MBB Current Difference</i> (MBB Différence de courant).
Description Différence maximum entre le courant de frein de référence et le courant réel dépassée. Les valeurs de référence pour les

courants d'ouverture et de maintien de frein sont définies par les paramètres de PCT. Le logiciel vérifie la différence entre
« current_ref » et la valeur du courant réel reçu depuis le module de frein. La différence maximum est : « current_ref » / 3, où la

valeur de current_ref est soit le courant d'ouverture (opening_current) ou le courant de maintien (holding_current) selon l'état
du frein (brake_state).
Pour MBBG2, cette erreur correspond au canal 1.
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein
dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture
04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :
00 : BRAKE_INIT
01 : NO PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE_CLOSED
03 : BRAKE_OPEN
04 : BRAKE_OPENING
05 : BRAKE_CLOSING
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
493
1560 MBB Mains Not Off (MBB Secteur non éteint)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext MBB Mains Not Off (MBB Secteur non éteint).

Description
Alimentation CA vers MBB non éteinte après la désactivation du frein. Le logiciel attend que la tension d'alimentation secteur soit éteinte une fois le frein fermé (arrêt). L'alimentation secteur CA du module de frein est éteinte quand les relais de circuit de sécurité (RSK) sont éteints.
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)

bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein
dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture
04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :
00 : BRAKE_INIT
01 : NO PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE_CLOSED
03 : BRAKE_OPEN
04 : BRAKE_OPENING
05 : BRAKE_CLOSING
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Câblage incorrect de la tension CA depuis TB vers MBBX
Vérifier le câblage de la tension d'alimentation CA vers la carte MBBx
S5500 & S6500 ERROR LOG
494
1561 MBB IGBT1 Fault (MBB Défaut IGBT1)

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext MBB IGBT1 Fault</i> (MBB Défaut IGBT1).
Description Le test de l'électronique de puissance sur MBBx (IGBT1) a échoué. Le test IGBT1 est effectué avant d'ouvrir le(s) frein(s).
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein
dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture
04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :
00 : BRAKE_INIT
01 : NO PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE_CLOSED
03 : BRAKE_OPEN
04 : BRAKE_OPENING
05 : BRAKE_CLOSING
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 pcb défectueux Remplacer le PCB MBBx
S5500 & S6500 ERROR LOG
495
1562 MBB Voltage Difference (MBB Différence de tension)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext MBB Voltage Difference</i> (MBB Différence de tension).
Description Différence maximum entre la tension de frein de référence et la tension réelle dépassée. Les valeurs de référence pour les

tensions d'ouverture et de maintien de frein sont définies par les paramètres de PCT. Pour les modules de frein MBBx
(TX/TX2). Lors d'un trajet, le logiciel calcule la tension requise (référence de tension) pour le frein à partir du paramètre des
tensions et courants d'ouverture et de maintien.
Le logiciel vérifie la différence entre « voltage_ref » et la valeur de tension réelle mesurée par le module de frein. La différence
maximum est : « voltage_ref / 3 » où la valeur de la référence de tension (voltage_ref) dépend de l'état de frein (brake_state)
réel. La valeur minimum de la différence de tension autorisée est 7 V.
Le SW régule le courant de frein et surveille la tension de sortie vers la bobine/soupape de frein en fonction des valeurs de
paramètre PCT pour les tensions et courants de frein.
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein

dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture
04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :
00 : BRAKE_INIT
01 : NO PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE_CLOSED
03 : BRAKE_OPEN
04 : BRAKE_OPENING
05 : BRAKE_CLOSING
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et

actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Réglage de paramètres erroné du paramètre PCT « Opening Voltage » (tension d'ouverture), « Holding Voltage » (tension de maintien) ou « AD Resolution for voltage measuring » (résolution AD pour la mesure de tension »)
Vérifier les valeurs de paramètre et la tension de frein requise. Le SW surveille la tension de sortie vers la bobine de frein.
2 pcb défectueux Vérifier la tension de frein mesurée avec CADL : remplacer le pcb au besoin.
S5500 & S6500 ERROR LOG
496
1563 Shaft Door Opened Not Permitted (Ouverture de porte de gaine non autorisée)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Shaft Door Opened Not Permitted</i> (Ouverture de porte de gaine non autorisée).
Description Une porte de gaine autre que celle s'ouvrant au palier de la cabine est ouverte. Le contrôleur est gravement bloqué. Une réinitialisation manuelle est nécessaire pour débloquer l'ascenseur.
Infos
supplémentai
res
néant
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
1564 LUET Off at Floor (LUET Désactivation au palier)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext LUET Off at Floor</i> (LUET
Désactivation au palier).
Description La cabine s'arrête à un palier et la commande détecte que le signal LUET est éteint (OFF) au lieu d'être allumé (ON). Cela signifie que le signal LUET ne présente pas le bon statut ou n'est pas disponible. Sans le signal LUET, une évacuation manuelle n'est pas possible. En conséquence, l'ascenseur est bloqué dans l'éventualité de cette panne.
Remarque : pour SALSIS, le signal LUET est câblé à la commande. La commande peut donc vérifier la disponibilité du signal au palier.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Le câble depuis le dispositif SALSIS vers la commande HW est cassé.
Vérifier le câble et les prises. Remplacer ou réparer le câble ou la prise.
2 La sortie LUET SALSIS est défectueuse. Mesurer la sortie LUET de SALSIS quand la cabine se

situé au niveau du palier. Remplacer SALSIS dans le
cas où la sortie est défectueuse.
S5500 & S6500 ERROR LOG
497
1565 UET circuit failed (Défaillance de circuit UET)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext UET circuit failed</i> (Défaillance de circuit UET).
Description Cette erreur est rapportée dans le cas où la commande d'ascenseur détecte que le dispositif UET n'a pas contourné la section
du circuit de sécurité. Cette vérification est effectuée quand la commande d'ascenseur a activé le dispositif UET au démarrage
de l'ouverture préalable de porte, du renivellement et de l'ascension.
Dans le cas où la commande d'ascenseur détecte cette erreur, elle bloque l'ascenseur au statut FATAL.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Le raccordement électrique depuis le dispositif UET (ex. SALSIS,
PHSIS) vers la section correspondante du circuit de sécurité est
cassé.
Réparer le câble ou la prise de ce circuit.
1566 KTS/KTC Fault (KTS/KTC Défaut)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext KTS/KTC Fault</i> (KTS/KTC Défaut).
Description L'erreur est rapportée dans le cas où le logiciel détecte que le contact KTC ou KTS dans le circuit de sécurité ne se ferme pas
comme prévu. Le moniteur vérifie l'état fermé du contact KTC et KTS quand la porte a reçu

une commande de verrouillage de
porte.
En cas de vérification infructueuse, la commande exécute plusieurs cycles de verrouillage - déverrouillage pour récupérer du
problème de contact.
Remarque : Cette erreur est rapportée dans le cas où le système de commande ne parvient pas à déterminer si KTS ou KTC
est défectueux (selon la conception matérielle).
Infos
supplémentai
res
néant
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
S5500 & S6500 ERROR LOG
498
1567 INSP cmd to ACUM Failure (INSP Panne cmd vers ACUM)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext INSP cmd to ACUM Failure</i> (INSP Panne cmd vers ACUM).

Description La surveillance de la vitesse d'inspection et du déplacement involontaire s'effectue via le dispositif ACUMNA.
Lorsqu'un trajet d'inspection est démarré (bouton haut/bas enfoncé), le contrôleur informe le dispositif ACUMNA qui autorise la
surveillance de vitesse d'inspection et désactive la détection de déplacement involontaire.
L'erreur est rapportée dans les cas suivants :
A) le logiciel détecte une disparité persistante entre l'état du bouton haut/bas sur le panneau d'inspection et l'état du contacteur
d'inspection :
quand le bouton haut/bas est enfoncé plus d'un nombre de fois pré-défini sans l'inspection correspondante active, l'ascenseur
se bloque définitivement à la destination suivante.
remarque : Une courte activation inadmissible du bouton haut/bas est effectuée par un autre moniteur (MAINM).
B) Le logiciel compare l'état du bouton haut/bas au retour de ce dernier à partir du dispositif ACUMNA :
quand l'état du bouton haut/bas sur le panneau d'inspection ne correspond pas au retour du bouton haut/bas depuis
l'ACUMNA, l'ascenseur se bloque définitivement à la destination suivante.
Infos
supplémentai
res
Les infos supplémentaires se composent d'un code hexadécimal à 8 chiffres avec la signification suivante par
chiffre (ABCDEFGH). Décodage de la valeur :
0(hex) / 0(dec) : Commande de déplacement inadmissible (cas A ci-dessus))
1(hex) / 1(dec) disparité de commande de déplacement entre le panneau d'inspection et le retour ACUMNA (cas B ci-dessus)
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
1568 KNE KPG bypass activated (KNE KPG Dérivation activée)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext KNE KPG bypass activated (KNE KPG Dérivation activée).
Description Le contacteur JOKNEU autorisant la course illimitée vers le haut lors de l'inspection du haut de la cabine est activé et la
dérivation des contacts de sécurité KNE-U et KPG est active. Pour NA uniquement (TX-R5).

Ceci est un message
d'information.
Infos
supplémentai
res
néant
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
S5500 & S6500 ERROR LOG
499
1570 Car Damping Device Activation Failure (Échec d'activation du dispositif d'amortissement de la cabine)

Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext (Échec d'activation du dispositif d'amortissement de la cabine).
Description Cette erreur est rapportée dans le cas où l'activation du dispositif d'amortissement de la cabine (CDD) a échoué. La commande d'ascenseur commande l'activation du CDD et, au bout de 2 secondes, le retour de CDD doit indiquer l'état actif.
Cet échec peut survenir pour deux raisons :
- Le dispositif d'amortissement de la cabine ne s'active pas (pas d'amortissement de cabine)
- Le signal de retour d'activation / de désactivation ne commute pas -> condition de câble cassé
Quand l'échec est détecté, l'ascenseur est immédiatement bloqué. La raison de ce blocage s'explique par le cas critique d'une condition de câble cassé du signal de retour. Pour la détection de l'échec d'activation permanent (erreur 1628), la fiabilité du signal de retour est essentielle (ce comportement s'explique par le contact normalement ouvert du signal de retour de CDD).
Infos
supplémentai
res
néant
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Le signal de retour CDD comporte un câble cassé. Vérifier le signal de retour CDD et le câblage vers la
commande d'ascenseur selon les schémas. Réparer le
contact ou le câblage dans le cas où le signal de retour ne
rapporte pas l'activation et la désactivation du CDD.
2 Le contact du signal de retour CDD comporte une
logique de contacteur erronée (normalement fermé au
lieu de normalement ouvert).
Vérifier la logique de contacteur du signal de retour CDD et
les positions de broche de connecteur conformément aux
schémas.
3 Le support de CDD ne fonctionne pas car le solénoïde ou
le circuit d'activation (PCB) est défectueux.
Vérifier le câblage vers l'activation du solénoïde CDD. Vérifier
si, à l'activation du CDD, le solénoïde de CDD présente une
tension correcte.
1571 Car Damping Device Deactivation Failure (Échec de désactivation du dispositif d'amortissement de la cabine)

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Car Damping Device Deactivation Failure</i> (Échec de désactivation du dispositif d'amortissement de la cabine).
Description Cette erreur est rapportée dans le cas où la désactivation du dispositif d'amortissement de la cabine (CDD) échoue. La commande d'ascenseur commande la désactivation du CDD et, au bout de 2 secondes, le retour CDD doit indiquer l'état

inactif.
L'erreur est rapportée la première fois qu'elle se produit. Dans le cas où le dysfonctionnement est résolu, mais survient
plusieurs fois par jour, l'erreur est seulement rapportée une fois par jour. Dans le cas où le dysfonctionnement disparaît pour
un jour, le message d'erreur n'est plus rapporté à ce jour.
Infos
supplémentai
res
Décompte du nombre de dysfonctionnements (trajets et renouvellements) depuis la dernière erreur rapportée
aucun
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
S5500 & S6500 ERROR LOG
500
1572 CLC Continuous Adjustment Exceeded (CLC Réglage continu dépassé)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext CLC Continuous Adjustment Exceeded (CLC Réglage continu dépassé).
Description Cette erreur est rapportée dans le cas où le calibrage sous charge nulle continue automatique de la cellule de charge de la
cabine (CLC) a détecté que la valeur de référence sous charge nulle a trop changé comparé à la valeur de référence sous
charge nulle initiale. Cela risque d'être causé par un mauvais capteur dont l'écart de signal est trop élevé.
Le seuil pour cet écart est ≥ 75 kg ou 10 % de la charge de cabine nominale quand la charge nominale est supérieure à
750 kg.
Le calibrage sous charge nulle continue est effectué à chaque palier quand l'ascenseur se trouve à l'état inactif. En cas de
panne détectée, la valeur de référence sous charge nulle n'est pas modifiée à ce palier.
Le message d'erreur est simplement rapporté en cas de problème persistant pendant 5 jours. L'erreur est ensuite rapportée
tous les 5 jours, jusqu'à ce que le problème soit résolu.
L'ascenseur reste en fonctionnement.
Remarque : Voir l'erreur 1541 pour la détection des boîtes ou articles laissés dans la cabine.
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres (ABCDEFGH)
AB (hex) : Position de palier quand l'erreur est survenue
CD (hex) : Non utilisé
EFGH (hex) : Charge de cabine réelle en kg mesurée à ce palier
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 La force du rail de guidage sur la cabine a changé (plus ou
moins de force)
Régler mécaniquement le rail de guidage à cet/ces

palier(s). Exécuter la course d'apprentissage LMS et vérifier l'image d'analyse de gaine LMS sur l'interface d'entretien.
2 Cabine / capteur de charge cassé Remplacer le capteur de charge et recalibrer le capteur de charge (dont la course d'apprentissage LMS pour les réglages LMS associés au palier).
3 Cabine / capteur charge démonté Vérifier la fixation du capteur de charge et recalibrer le capteur de charge (dont la course d'apprentissage LMS pour les réglages LMS associés au palier).
S5500 & S6500 ERROR LOG
501
1573 SI Verification Trip Failed (SI Échec du trajet de vérification)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext SI Verification Trip Failed</i> (SI Échec du trajet de vérification).
Description Cette erreur est rapportée si, lors de la procédure d'apprentissage de l'image de gaine SALSIS, le trajet de vérification a échoué.
Une condition d'erreur est émise, quand un aimant de zone de porte se trouve à plus de 30 mm de la position initialement enseignée sur l'image de gaine SALSIS.
Un aimant de zone de porte peut être décalé par rapport à sa position enseignée ou un aimant de zone de porte peut avoir été simplement retiré.
Quand la commande détecte l'aimant déplacé (ou l'aimant de zone de porte suivant), l'ascenseur arrête le trajet de vérification par un arrêt de rampe descendante.
Infos
supplémentaires
Les infos supplémentaires se composent d'un code hexadécimal à 8 chiffres avec la signification suivante par chiffre :
ABCDEFGH
AB : Numéro de position de palier où l'aimant de zone de porte escompté a été déplacé ou retiré
C : 1 = aimant détecté au-dessus de la position escomptée, 0 = aimant détecté en dessous de la position escomptée
DEFGH : Distance de la position escomptée et position d'aimant de zone de porte détectée (en mm)
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 L'erreur de distance dans les infos supplémentaires est petite. Un aimant de zone de porte est déplacé hors de sa position enseignée.
Rétablir l'aimant de zone de porte à la position enseignée d'origine (distance : consulter les infos supplémentaires). Répéter la procédure d'apprentissage avec le trajet de vérification.
2 L'erreur de distance dans les infos supplémentaires est

élevée (environ la distance de palier). Un aimant de
zone de porte a été retiré.

3 Placer l'aimant de zone de porte manquant à sa
position enseignée d'origine. Répéter la procédure
d'apprentissage avec le trajet de vérification. Si, lors de
ce nouvel essai, la distance d'erreur est petite, répéter
alors l'action 1.

1574 Safety Circuit Bridged (Circuit de sécurité ponté)

Résumé Cette section décrit l'erreur *Travel Control Ext Safety Circuit Bridged* (Circuit de sécurité ponté).

Description Le circuit de sécurité est détecté ponté en permanence.

Si la led du circuit de sécurité T4 est éteinte et que les leds T5 et T6 sont allumées, un pontage du circuit de sécurité est

détecté. Le pontage peut uniquement être détecté s'il contient la section des contacts de sécurité de porte.

Infos

supplémentai

res

néant

ID source Numéro d'identification du fichier de code source

S5500 & S6500 ERROR LOG

502

1575 Brake Emergency Stop Warning Limit Exceeded (Seuil d'avertissement d'arrêt d'urgence de frein dépassé)

Résumé Cette section décrit l'erreur *Travel Control Ext Brake Emergency Stop Warning Limit Exceeded* (Seuil d'avertissement d'arrêt d'urgence de frein dépassé).

Description La surveillance du compteur d'arrêts d'urgence de frein rapporte que l'ascenseur a atteint le nombre d'arrêts d'urgence défini

concernant le seuil d'avertissement du type de frein de machine. Le seuil d'avertissement est défini dans les données de tri

(ex. carte à puce).

L'ascenseur reste disponible pour un fonctionnement normal.

Une vérification périodique de l'entrefer des bobines du frein de la machine est désormais requise.

Infos

supplémentai

res

Le frein de machine compte 2 unités. Les infos supplémentaires indiquent quelle unité de frein de machine a atteint le seuil

d'avertissement d'arrêt d'urgence de frein.

Remarque : Les unités de frein de machine peuvent être remplacées séparément et, par conséquent, chaque unité de frein de machine possède sa propre valeur de compteur.

0x10 : Le frein 1 a dépassé le seuil

0x02 : Le frein 2 a dépassé le seuil

0x12 : Le frein 1 et le frein 2 ont dépassé le seuil

1576 Brake Emergency Stop Blocking Limit Exceeded (Seuil de blocage d'arrêt d'urgence de frein dépassé)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Brake Emergency Stop Blocking Limit Exceeded (Seuil de blocage d'arrêt d'urgence de frein dépassé).
Description La surveillance du compteur d'arrêts d'urgence de frein rapporte que l'ascenseur a atteint le nombre d'arrêts d'urgence défini concernant le seuil de blocage du type de frein de machine. Le seuil d'avertissement est défini dans les données de tri (ex. carte à puce). L'ascenseur est bloqué pour un fonctionnement de passager normal.
Infos supplémentaires
Le frein de machine compte 2 unités. Les infos supplémentaires indiquent quelle unité de frein de machine a atteint le seuil de blocage d'arrêt d'urgence de frein.
Remarque : Les unités de frein de machine peuvent être remplacées séparément et, par conséquent, chaque unité de frein de machine possède sa propre valeur de compteur.
0x10 : Le frein 1 a dépassé le seuil
0x02 : Le frein 2 a dépassé le seuil
0x12 : Le frein 1 et le frein 2 ont dépassé le seuil
ID source ndef
S5500 & S6500 ERROR LOG
503
1577 Brake Emergency Stop Data - virgin stor detected (Données d'arrêt d'urgence de frein - stock. vierge détecté)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Brake Emergency Stop Data - virgin stor detected (Données d'arrêt d'urgence de frein - stock. vierge détecté).
Description Une disparité entre les chiffres du numéro de série de frein est détectée et un stockage est vierge. Le contrôleur copie les données d'arrêt d'urgence de frein depuis le stockage non vierge vers le stockage vierge.
Infos supplémentaires
Détails d'infos supplémentaires : Numéro hexadécimal à 8 chiffres (AABBCCDD)
AA : ID du frein (01 ou 02)
BB : Non utilisé
CC : non utilisé
DD : 01 : Copie de données de maître vers auxiliaire
02 : Copie de données d'auxiliaire vers maître
remarque : La sauvegarde est par exemple une carte à puce
ID source non utilisé

1578 Brake Emergency Stop Data - Storage Mismatch (Données d'arrêt d'urgence de frein -
Disparité de stockage)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Brake Emergency Stop Data - Storage Mismatch (Données d'arrêt d'urgence de frein - Disparité de stockage).
Description Une disparité entre les chiffres de frein (numéros de série) est détectée et aucun des stockages n'est vierge. L'ascenseur est bloqué jusqu'à ce que le technicien d'entretien ait saisi les chiffres de frein (numéro de série). Le contrôleur restaure les données d'arrêt d'urgence de frein depuis le stockage correspondant aux chiffres de frein vers l'autre.
Infos

supplémentai
res
Le frein de machine compte 2 unités. Les infos supplémentaires indiquent quelle unité de frein de machine comporte des données non concordantes.
0x01 : Frein 1
0x02 : Frein 2
ID source non utilisé
S5500 & S6500 ERROR LOG
504
1579 Brake Emergency Stop - New Block Limit Calculated (Données d'arrêt d'urgence de frein -
Nouveau seuil de blocage calculé)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Brake Emergency Stop - New Block Limit Calculated (Données d'arrêt d'urgence de frein - Nouveau seuil de blocage calculé).
Description Une nouvelle valeur de paramètre d'arrêt d'urgence de frein (seuil d'avertissement ou compensation de blocage) dans les données de tri (ex. carte à puce) a été détectée et un nouveau calcul du « seuil de blocage d'arrêt d'urgence de frein » a été exécuté par la commande d'ascenseur.
Le « seuil de blocage d'arrêt d'urgence de frein » recalculé est la valeur initiale issue du « seuil d'avertissement d'arrêt d'urgence de frein » et de la « compensation de blocage d'arrêt d'urgence de frein » des données de tri.
Remarque : Dans le cas où le « seuil de blocage d'arrêt d'urgence de frein » re-calculé est inférieur à la valeur de décompte « arrêt d'urgence de frein » actuelle, l'ascenseur bloquera l'opération du passager par des trajets automatiques. Dans ce cas, la valeur « entrefer des bobines du frein de la machine » doit être mesurée et saisie dans l'interface d'entretien de la commande d'ascenseur. Avec une valeur « entrefer des bobines du frein de la machine » valide, le « seuil de blocage d'arrêt d'urgence de frein » peut être rallongé et l'ascenseur peut reprendre son fonctionnement.
Infos

supplémentai
res
Le frein de machine compte 2 unités. Les infos supplémentaires indiquent le « seuil de blocage d'arrêt d'urgence de frein »
d'origine de chaque unité avant le nouveau calcul.
0xABCD : Ancien seuil de l'unité de frein 1
0xEFGH : Ancien seuil de l'unité de frein 2 :
ID source non utilisé
1580 Brake Emergency Stop - Undefined Data (Arrêt d'urgence de frein - Données non définies)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Brake Emergency Stop - Undefined Data (Arrêt d'urgence de frein - Données
non définies).
Description Les chiffres (numéro de série) de frein du compteur d'arrêts d'urgence de frein ne sont définis dans aucun stockage.
L'ascenseur est bloqué pour l'opération de passager normale jusqu'à ce que le monteur ait saisi les chiffres (numéro de série)
de frein de machine.

Infos
supplémentai
res
Le frein de machine compte 2 unités. Les infos supplémentaires indiquent quelle unité de frein de machine comporte des
données non définies.
0x01 : Frein 1
0x02 : Frein 2
ID source non utilisé
S5500 & S6500 ERROR LOG
505
1581 Brake Emergency Stop Data Store recover Success (Succès de récupération du stockage
des données d'arrêt d'urgence de frein)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Brake Emergency Stop Data Store recover Success (Succès de récupération du
stockage des données d'arrêt d'urgence de frein).
Description La disparité de stockage des données d'arrêt d'urgence de frein est rétablie avec succès.
Infos
supplémentai
res
Les infos supplémentaires présentent le format 0xABCD :
A est l'unité de frein
01 : Frein 1
02 : Frein 2
B et C ne sont pas utilisés
D correspond au sens de transfert des données
1 Données (hex/déc) restaurées de maître à auxiliaire
2 Données (hex/déc) restaurées d'auxiliaire à maître

3 Données (hex/déc) maître et auxiliaire fusionnées
ID source non utilisé
1582 Brake Emergency Stop Data Storage Not Recover (Non récupération du stockage des données d'arrêt d'urgence de frein)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Brake Emergency Stop Data Storage Not Recover (Non récupération du stockage des données d'arrêt d'urgence de frein).
Description La récupération de la disparité de stockage des données d'arrêt d'urgence de frein n'a pas abouti. Les chiffres (numéro de série) de frein de machine saisis ne correspondent pas à ceux existants.
Infos
supplémentaires
Le frein de machine compte 2 unités. Les infos supplémentaires indiquent quelle unité de frein de machine n'a pas réussi la récupération de données.
0x01 : Frein 1
0x02 : Frein 2
ID source non utilisé
S5500 & S6500 ERROR LOG
506
1583 Brake Emergency Stop Key Entered - Initialized (Code d'arrêt d'urgence de frein -

Initialisé)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Brake Emergency Stop Key Entered - Initialized (Code d'arrêt d'urgence de frein - Initialisé).
Description Ce sont des informations indiquant que le code (numéro de série) de frein de machine a été saisi et que la surveillance du compteur d'arrêts d'urgence de frein est maintenant active.
Infos
supplémentaires
Le frein de machine compte 2 unités. Les infos supplémentaires indiquent pour quel frein de machine le code de frein (numéro de série) a été saisi.
0x01 : Frein 1
0x02 : Frein 2
ID source non utilisé
1584 Brake Emergency Stop Counter Values Entered (Valeurs de compteur d'arrêts d'urgence de frein saisies)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Brake Emergency Stop Counter Values Entered (Valeurs de compteur d'arrêts d'urgence de frein saisies).
Description Ce sont des informations indiquant que le moniteur de décompte d'arrêts d'urgence de frein a été manuellement réglé avec une nouvelle valeur de décompte d'arrêts d'urgence de frein.

Infos
supplémentai
res
Le frein de machine compte 2 unités. Les infos supplémentaires indiquent pour quelle unité de frein de machine la valeur a été
saisie.
Le format des infos supplémentaires est 0xABCD :
A est l'unité de frein
0x01 : Frein 1
0x02 : Frein 2
B n'est pas utilisé
CD est la valeur hexadécimale du décompte d'arrêts d'urgence
ID source non utilisé
S5500 & S6500 ERROR LOG
507
1585 Brake Emergency Stop - Air Gap Value Exceeded (Arrêt d'urgence de frein - Valeur
d'entrefer dépassée)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Brake Emergency Stop - Air Gap Value Exceeded (Arrêt d'urgence de frein -
Valeur d'entrefer dépassée).
Description Cette erreur est rapportée quand l'« entrefer des bobines du frein de la machine » ayant été mesuré et saisi sur la commande
d'élévateur par le technicien d'entretien est trop élevé. La valeur saisie est comparée au seuil d'« entrefer maximum des
bobines du frein de la machine », tel que défini dans les données de tri.
Lorsque la valeur mesurée dépasse le seuil, l'ascenseur est bloqué pour une opération de passager normale.

Infos
supplémentai
res
quelle unité de frein de machine a dépassé le seuil d'« entrefer maximum des bobines du frein de la machine ».
Le format des infos supplémentaires est ABCD :
A est le frein 1 ou 2
01 : Le frein 1 a dépassé le seuil
02 : Le frein 2 a dépassé le seuil
B non utilisé
C'est la valeur hexadécimale d'entrefer saisie
D est le seuil (hexadécimal) d'entrefer max. (seuil configuré)
ID source non utilisé
1586 Brake Emergency Stop - Air Gap Entered (Arrêt d'urgence de frein - Entrefer saisi)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Brake Emergency Stop - Air Gap Entered (Arrêt d'urgence de frein - Entrefer
saisi).
Description Ce message est rapporté lorsque le technicien d'entretien a saisi l'« entrefer des bobines du frein de la machine » ayant été

mesuré au niveau du frein de machine.
La valeur saisie est comparée au seuil d'« entrefer des bobines du frein de la machine », tel que défini dans les données de tri.
Lorsque la valeur mesurée se situe en dessous de ce seuil, le « seuil de blocage d'arrêt d'urgence de frein » est étendu à partir
de la valeur de décompte d'arrêts d'urgence de frein actuelle plus la « compensation de blocage d'arrêts d'urgence de frein ».
Infos
supplémentai
res
quelle unité de frein de machine a dépassé le seuil d'« entrefer maximum des bobines du frein de la machine ».
Le format des infos supplémentaires est ABCD :
A est le frein 1 ou 2
01 : Le frein 1 a dépassé le seuil
02 : Le frein 2 a dépassé le seuil
B non utilisé
C'est la valeur hexadécimale d'entrefer saisie (en micromètre)
D n'est pas utilisé
ID source non utilisé
S5500 & S6500 ERROR LOG
508
1587 Safety Circuit Overvoltage at Relay (Surtension de circuit de sécurité au niveau du relais)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Safety Circuit Overvoltage at Relay (Surtension de circuit de sécurité au niveau
du relais).
Description La tension du circuit de sécurité au niveau du relais (RSK/RSK1/RTS/RTC...) est trop élevée. En cas de panne de HW (ex.
dysfonctionnement de la régulation de tension), l'alimentation électrique du circuit de sécurité est éteinte si la tension au
niveau des relais est trop élevée. Le niveau de tension contrôlé est de 28 VCC. S'applique aux systèmes de commande avec

tension de circuit de sécurité régulée (ex. : pcb SKS sur TX2).
La tension au niveau des relais (RSK/RSK1/RTS/RTC) est mesurée à la bobine et comparée à la valeur de référence. Si le
seuil de tension est dépassé, la commande coupera l'alimentation de tension du circuit de sécurité. Aucune information n'est
disponible en ce qui concerne le canal du circuit de sécurité où la surtension a été détectée. Le bouton de réinitialisation
DUEISK-A doit être enfoncé pour restaurer l'alimentation du circuit de sécurité.
Commande TX2 uniquement : Lorsque le SK détecte un défaut au niveau de l'alimentation du circuit de sécurité, la LED sur la
carte SKS indique sur quel canal (1-5) l'erreur s'est produite. Les informations (numéro de canal) ne sont pas disponibles pour
le logiciel.
Infos
supplémentai

res
Format : Valeur à 8 chiffres YYZZZZZZ, où :
YY : non utilisé
ZZZZZZ : Position de la cabine (valeur décimale en [mm]) lorsque l'erreur s'est produite.
ID source non utilisé
1588 Safety Circuit Undervoltage Output (Sortie de sous-tension du circuit de sécurité)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Safety Circuit Undervoltage Output (Sortie de sous-tension du circuit de sécurité).
Description La tension d'alimentation du circuit de sécurité est trop basse. En cas de panne de HW (ex. dysfonctionnement de la régulation de tension), l'alimentation électrique du circuit de sécurité est éteinte si la tension d'alimentation du circuit de sécurité est trop basse. Le niveau de tension contrôlé est de 19 VCC. S'applique aux systèmes de commande avec tension de circuit de sécurité régulée (pcb SKS sur TX2).
La tension d'alimentation du circuit de sécurité est mesurée et comparée à la valeur de référence. Si la tension est trop basse comparé au seuil, la commande coupera l'alimentation électrique du circuit de sécurité. Aucune information n'est disponible en ce qui concerne le canal du circuit de sécurité où la sous-tension a été détectée. Le bouton de réinitialisation DUEISK-A doit être enfoncé pour restaurer l'alimentation du circuit de sécurité.
Commande TX2 uniquement : Lorsque le SK détecte un défaut au niveau de l'alimentation du circuit de sécurité, la LED sur la carte SKS indique sur quel canal (1-5) l'erreur s'est produite. Les informations (numéro de canal) ne sont pas disponibles pour le logiciel.
Infos
supplémentai
res
Format : Valeur à 8 chiffres YYZZZZZZ, où : YY : non utilisé
ZZZZZZ : Position de la cabine (valeur décimale en [mm]) lorsque l'erreur s'est produite.
ID source non utilisé
S5500 & S6500 ERROR LOG
509
1589 Safety Circuit Overvoltage Output (Sortie de surtension du circuit de sécurité)

Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Safety Circuit Overvoltage Output (Sortie de surtension du circuit de sécurité).
Description La tension d'alimentation du circuit de sécurité est trop élevée. En cas de panne de HW (ex. dysfonctionnement de la régulation de tension), l'alimentation électrique du circuit de sécurité est éteinte si la tension d'alimentation du circuit de sécurité est trop élevée. Le niveau de tension surveillé est de 60 VCC. S'applique aux systèmes de commande avec tension de circuit de sécurité régulée (pcb SKS sur TX2).

La tension d'alimentation du circuit de sécurité est mesurée et comparée à la valeur de référence. Si la tension est trop élevée
comparé au seuil, la commande coupera l'alimentation électrique du circuit de sécurité. Aucune information n'est disponible en
ce qui concerne le canal du circuit de sécurité où la sous-tension a été détectée. Le bouton de réinitialisation DUEISK-A doit
être enfoncé pour restaurer l'alimentation du circuit de sécurité.
Infos
supplémentai
res
Format : Valeur à 8 chiffres YYZZZZZZ, où :
YY : non utilisé
ZZZZZZ : Position de la cabine (valeur décimale en [mm]) lorsque l'erreur s'est produite.
ID source non utilisé
1590 Safety Circuit Overcurrent (Surintensité du circuit de sécurité)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Safety Circuit Overcurrent (Surintensité du circuit de sécurité).
Description Le courant du circuit de sécurité est trop élevé. En cas de panne de HW (ex. défaut à la masse au niveau du circuit de
sécurité), l'alimentation électrique du circuit de sécurité est éteinte si le courant dans le circuit de sécurité est trop élevé. Le
seuil de courant est de 300 mA. S'applique aux systèmes de commande avec tension de circuit de sécurité régulée (pcb SKS
sur TX2). Le courant nominal dans les circuits de sécurité est défini par la résistance de bobine des relais et les résistances
additionnelles (TX2 : 100 mA). Le courant dans le circuit de sécurité est mesuré et comparé à la valeur de référence. Si le
courant est trop élevé comparé au seuil, la commande coupera l'alimentation électrique du circuit de sécurité. Aucune
information n'est disponible en ce qui concerne le canal du circuit de sécurité où la sous-tension a été détectée. Le bouton de
réinitialisation DUEISK-A doit être enfoncé pour restaurer l'alimentation du circuit de sécurité.
Commande TX2 uniquement : Lorsque le SK détecte un défaut au niveau de l'alimentation du circuit de sécurité, la LED sur la
carte SKS indique sur quel canal (1-5) l'erreur s'est produite. Les informations (numéro de canal) ne sont pas disponibles pour
le logiciel.
Infos
supplémentai
res
Format : Valeur à 8 chiffres YYZZZZZZ, où :
YY : non utilisé
ZZZZZZ : Position de la cabine (valeur décimale en [mm]) lorsque l'erreur s'est produite.
ID source non utilisé
S5500 & S6500 ERROR LOG
510
1591 Stop Override Relay 1 (Relais de contournement d'arrêt 1)

Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Stop Override Relay 1 (Relais de contournement d'arrêt 1).
Description Pour le code A17.1 (États-Unis et Canada), le contacteur d'arrêt dans la cabine ne doit pas être actif lors d'un Rappel incendie (JBF). La commande inclut donc un relais RUEHC1 qui déclenche le contacteur d'arrêt de la cabine (COP) dans le circuit de sécurité quand la cabine est rappelée dans le hall. La commande de course rapportera STOP_OVERRIDE1_FAULT si elle détecte que le relais s'allume (entrée : KUEHC1) lorsque la cabine ne se trouve pas en service de rappel incendie.
Commentaires : Non utilisé.
Infos
supplémentai
res
Format : Valeur à 8 chiffres AABBBBBB, où :
AA : non utilisé
BBBBBB : Position de la cabine (valeur décimale en [mm]) lorsque l'erreur s'est produite.
ID source non utilisé
1592 SI Hoistway Image Upload Failed (SI Échec du chargement de l'image de gaine)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext SI Hoistway Image Upload Failed (SI Échec du chargement de l'image de gaine).
Description Ces informations sont rapportées si, lors de la procédure d'apprentissage de l'image de gaine, le chargement des données d'image de gaine depuis SALSIS a échoué.
Infos
supplémentai
res
néant
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
511
1593 Hoistway Access Guard Fault (Défaut de protection d'accès de gaine)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Hoistway Access Guard Fault (Défaut de protection d'accès de gaine).
Description S'applique uniquement à NA.
La surveillance du relais utilisé pour la protection du matériel en opération d'accès à la gaine indique un problème au niveau du matériel. L'erreur est rapportée lorsque le « relais de protection du matériel d'accès à la gaine » ne se trouve pas dans l'état escompté lors de l'opération d'accès à la gaine. La surveillance du relais est uniquement possible une fois le contacteur d'autorisation d'accès allumé (ON).
Surveillance du relais :
Le contacteur d'autorisation d'accès est actif et au moins une des entrées suivantes est allumée (ON) :
accès supérieur levé ou accès supérieur abaissé ou accès inférieur levé ou accès inférieur abaissé Le relais doit ensuite s'allumer (ON) : sinon, le relais n'a pas réussi à s'ouvrir. Une erreur dans le journal indique

une panne du relais, des
informations supplémentaires indiquent que le relais n'a pas réussi à s'ouvrir. Autre
opération INS et Normal autorisée après
l'erreur. Un appel SRM doit être passé pour informer Schindler de la panne de HW.
Le contacteur d'autorisation d'accès est actif et aucune des entrées suivantes n'est allumée (ON) :
accès supérieur levé/abaissé, accès inférieur levé/abaissé. Le relais (entrée) doit être éteint (OFF) : s'il n'est pas éteint (OFF),
le relais n'a alors pas réussi à se fermer. Une erreur dans le journal indique une panne du
relais, des informations
supplémentaires indiquent que le relais n'a pas réussi à se fermer. La commande n'autorise
pas l'opération d'accès à la gaine.
Autre opération INS et Normal autorisée après l'erreur. Un appel SRM doit être passé pour
informer Schindler de la panne de
HW.
La surveillance est uniquement autorisée quand l'entrée est configurée.
Infos
supplémentai
res
0x00000000 : Le relais de protection du matériel d'accès n'a pas pu être activé.
0x00000001 : Le relais de protection du matériel d'accès n'a pas pu être désactivé.
ID source Numéro d'identification du fichier source
1594 SI Communication OK
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext SI Communication OK.
Description La commande détecte que la communication vers le CAN sur la base du
système d'infos de gaine (MoSIS / SALSIS) est
rétablie. La commande surveille constamment les messages de position reçus sur le bus
CAN. Le message est généralement
consigné lorsque le bus CAN est rebranché (ex. prise du câble de bus CAN branchée). Voir
aussi l'erreur 1512 SI
Communication Lost (SI Perte de communication).
Infos
supplémentai
res
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
512
1595 SI Communication Dead (SI Communication coupée)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext SI Communication Dead (SI
Communication coupée).
Description La commande détecte que la communication vers le système d'infos de gaine
CAN (MoSIS / SALSIS) est coupée. Aucune
communication vers le système d'infos de gaine une fois la communication coupée pendant
plus de 30 s. Le logiciel consigne
l'erreur à l'arrêt et place la commande sur le statut FATAL (panne).
Infos
supplémentai
res

néant
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Câble de bus non raccordé Vérifier les raccordements de câble de bus dans AS (MR) et

OKR (Cabine)
1596 Overspeed KSE-U (Survitesse KSE-U)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Overspeed KSE-U</i> (Survitesse KSE-U).
Description Survitesse détectée quand la cabine se trouve à l'intérieur de la zone KSE supérieure.
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : xAABBCCDD
AA : numéro d'index
01 Consigné à partir de « monitor drive » (entraînement de moniteur). La surveillance est autorisée pour tous les trajets hormis
les trajets manuels quand l'ascenseur se trouve dans la région KSE_TOP.
02 Consigné à partir de « Learn trip » (Trajet d'apprentissage). Uniquement applicable pour MX (pas de contacteur KSE
physique). Trajet d'apprentissage annulé car vitesse d'apprentissage (V_LEARN) trop élevée. La courbe de trajet ne permet
pas d'arrêter la cabine normalement sous une distance égale à : FIN_LENGTH / 2 au début du trajet.
BBCCDD : Vitesse réelle en mm/sec en valeur décimale
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Signal d'entrée KSE incorrect Vérifier les paramètres KSE (distance KSE). Répéter le trajet
d'apprentissage.
2 Placement erroné de l'aimant KSE-U Vérifier la position de l'aimant
3 Contacteur KSE défectueux Remplacer le contacteur
4 Entrée défectueuse sur la carte d'interface E/S Remplacer la carte d'interface (ASILOGx, ASIXx, etc)
S5500 & S6500 ERROR LOG
513
1597 Overspeed KSE-D (Survitesse KSE-D)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Overspeed KSE-D</i> (Survitesse KSE-D).
Description Survitesse détectée quand la cabine se trouve à l'intérieur de la zone KSE inférieure.
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : xAABBCCDD
AA : numéro d'index

01 Consigné à partir de « monitor drive » (entraînement de moniteur). La surveillance est autorisée pour tous les trajets hormis
les trajets manuels quand l'ascenseur se trouve dans la région KSE_BOTTOM.
02 Consigné à partir de « Learn trip » (Trajet d'apprentissage). Uniquement applicable pour MX (pas de contacteur KSE
physique). Trajet d'apprentissage annulé car vitesse d'apprentissage (V_LEARN) trop élevée. La courbe de trajet ne permet
pas d'arrêter la cabine normalement sous une distance égale à : FIN_LENGTH / 2 au début du trajet.
BBCCDD : Vitesse réelle en mm/sec en valeur décimale

ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Signal d'entrée KSE incorrect Vérifier les paramètres KSE (distance KSE). Répéter le trajet
d'apprentissage.
2 Placement erroné de l'aimant KSE-D Vérifier la position de l'aimant
3 Contacteur KSE défectueux Remplacer le contacteur
4 Entrée défectueuse sur la carte d'interface
E/S
Remplacer la carte d'interface (ASILOGx, ASIXx, etc)
1598 SI UET Command Lost (SI Commande UET perdue)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext SI UET Command Lost</i> (SI Commande UET perdue).
Description Cette erreur est rapportée si la commande de surpontage des contacts de sécurité de porte vers le dispositif SI
(SALSIS(MoSIs) est perdue.
La commande a envoyé la commande de surpontage à 3 reprises et aucune confirmation n'a été reçue pour ces commandes.
.
Infos
supplémentai
res
néant
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 La communication vers le dispositif SI est raccordée, mais les
télégrammes ne sont pas correctement transmis à cause de
problèmes d'EMC.
Vérifier le raccordement et la mise à la terre des
liaisons de communication vers le dispositif SI
(SALSIS(MoSIs).
S5500 & S6500 ERROR LOG
514
1599 Traction Loss (Perte de traction)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Traction Loss</i> (Perte de traction).

Description Cette erreur est rapportée quand la commande de course détecte une perte de traction lors d'un trajet. La commande de
course vérifie si la cabine ne bouge plus (aucune distance de course depuis le Tacho de position) alors que l'onduleur
fonctionne. Appliqué pour la conformité de code NAA17.
Commentaire : la surveillance de survitesse est insuffisante pour détecter si la cabine a calé
Infos
supplémentai
res
néant
ID source Numéro d'identification du fichier source
1600 JREC Switch Fault (Défaut de contacteur JREC)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext JREC Switch Fault (Défaut de contacteur JREC).
Description Cette erreur est rapportée quand la commande de course détecte des états contradictoires des signaux d'entrée JREC et

JRECK. Pour les systèmes où 2 entrées sont envisagées pour un contact normalement ouvert et normalement fermé du
contacteur JREC (Contacteur d'inspection du haut de la cabine).
Infos
supplémentai
res
format d'infos supplémentaires 0x0000aabb, où :
aa = Statut du contacteur JREC
bb = Statut de l'entrée JRECK.
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Contacteur JREC défectueux Remplacer le contacteur ou le panneau
2 Câblage entre le contacteur et le panneau d'interface erroné ou
rompu
Rectifier le câblage
3 Le circuit d'entrée sur le pcb d'interface ne fonctionne pas Remplacer le PCB
1601 JRECC Switch Fault (Défaut de contacteur JRECC)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext JRECC Switch Fault (Défaut de contacteur JRECC).
Description Cette erreur est rapportée quand la commande de course détecte des états contradictoires des signaux d'entrée JRECC et
JRECC. Pour les systèmes où 2 entrées sont envisagées pour un contact normalement ouvert et normalement fermé du
contacteur JRECC (Contacteur d'inspection de l'intérieur de la cabine).
Infos
supplémentai
res
format d'infos supplémentaires 0x0000aabb, où :
aa = Statut du contacteur JRECC
bb = Statut de l'entrée JRECC.
ID source Numéro d'identification du fichier source

S5500 & S6500 ERROR LOG
515
1602 JRH Switch Fault (Défaut de contacteur JRH)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext JRH Switch Fault (Défaut de contacteur JRH).
Description Cette erreur est rapportée quand la commande de course détecte des états contradictoires des signaux d'entrée JRH et
JRHCK. Pour les systèmes où 2 entrées sont envisagées pour un contact normalement ouvert et normalement fermé du
contacteur JRH (Contacteur d'inspection du local des machines de la cabine).
Infos
supplémentai
res
format d'infos supplémentaires 0x0000aabb, où :
aa = Statut de l'entrée JRH
bb = Statut de l'entrée JRHCK.
ID source Numéro d'identification du fichier source
1603 JACCEN Switch Fault (Défaut de contacteur JACCEN)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext JACCEN Switch Fault (Défaut de contacteur JACCEN).
Description Cette erreur est rapportée quand la commande de course détecte des états

contradictaires des signaux d'entrée JACCEN et
JACCENCK. Pour les systèmes où 2 entrées sont envisagées pour un contact normalement ouvert et normalement fermé du
contacteur JACCEN (Contacteur d'autorisation d'accès au puits).
Infos
supplémentai
res
format d'infos supplémentaires 0x0000aabb, où :
aa = Statut de l'entrée JACCEN
bb = Statut de l'entrée JACCENCK.
ID source Numéro d'identification du fichier source
1604 JUEKTS Switch Fault (Défaut de contacteur JUEKTS)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext JUEKTS Switch Fault (Défaut de contacteur JUEKTS).
Description Cette erreur est rapportée quand la commande de course détecte des états contradictoires des signaux d'entrée JUEKTS et
JUEKTSCK. Pour les systèmes où 2 entrées sont envisagées pour un contact normalement ouvert et normalement fermé du
contacteur JUEKTS (Contacteur de dérivation KTS).
Infos
supplémentai
res
Infos supplémentaires 0xaabbccdd :
aa = statut de ISKT3
bb = statut de ISKT4
cc = Statut de l'entrée JUEKTS
dd = Statut de l'entrée JUEKTSCK

ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
516
1605 JUEKTC Switch Fault (Défaut de contacteur JUEKTC)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext JUEKTC Switch Fault (Défaut de contacteur JUEKTC).
Description Cette erreur est rapportée quand la commande de course détecte des états contradictoires des signaux d'entrée JUEKTC et JUEKTCK. Pour les systèmes où 2 entrées sont envisagées pour un contact normalement ouvert et normalement fermé du contacteur JUEKTC (Contacteur de dérivation KTC).
Infos
supplémentai
res
Infos supplémentaires 0xaabbccdd :
aa = statut de ISKT3
bb = statut de ISKT4
cc = Statut de l'entrée JUEKTC
dd = Statut de l'entrée JUEKTCK
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
517
1606 MBB Current Difference Channel2 (MBB Différence de courant Canal2)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext MBB Current Difference Channel2 (MBB Différence de courant Canal2).
Description Différence maximum entre le courant de frein de référence et le courant réel

dépassée. Les valeurs de référence pour les courants d'ouverture et de maintien de frein sont définies par les paramètres de PCT. Le logiciel vérifie la différence entre « current_ref » et la valeur du courant réel reçu depuis le module de frein. La différence maximum est : « current_ref » / 3, où la valeur de current_ref est soit le courant d'ouverture (opening_current) ou le courant de maintien (holding_current) selon l'état du frein (brake_state).
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein
dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture
04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT

05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :
00 : BRAKE INIT
01 : NO PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE CLOSED
03 : BRAKE OPEN
04 : BRAKE OPENING
05 : BRAKE CLOSING
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
518
1607 MBB Open Timeout Current Channel2
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext MBB Open Timeout Current Channel2.
Description Le courant de frein mesuré n'atteint pas la valeur escomptée après avoir appliqué la tension définie vers le circuit de frein.
Après la commande brake_open, le courant mesuré n'atteint pas 50 % du courant de référence, défini par le paramètre
opening_current, au sein du délai maximum. Le délai maximum est défini par le paramètre de PCT « KB_time ». Sa valeur

min. est de 1 sec et sa valeur max. est de 2,3 sec.
Raison possible : Courant insuffisant dans le circuit de frein quand la valeur de référence associée au courant dans le circuit
de frein est appliquée par la commande.
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein (valeur hexadécimale)
dd : référence de tension appliquée au module de frein (valeur hexadécimale)
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture

04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :
00 : BRAKE INIT
01 : NO PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE CLOSED
03 : BRAKE OPEN
04 : BRAKE OPENING
05 : BRAKE CLOSING
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
519
1608 MBB Close Timeout Current Chanel2
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext MBB Close Timeout Current Chanel2.
Description Le frein sur le canal 2 ne se ferme pas après avoir ôté la tension vers le circuit de frein. Une fois la commande brake_close émise vers le module de frein, le courant de frein mesuré ne chute pas en dessous de 0,5 A au sein du délai maximum.
Le délai maximum est défini par le paramètre PCT « KB_time » (la valeur min. est de 1 sec et la valeur max. est de 2,3 sec).
Le courant dans le circuit de frein n'est pas nul quand la valeur de référence associée au courant dans le circuit de frein est définie sur zéro.
Infos

supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein
dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state » :
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture

04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :
00 : BRAKE INIT
01 : NO PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE CLOSED
03 : BRAKE OPEN
04 : BRAKE OPENING
05 : BRAKE CLOSING
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
520
1609 SI Configuration Mismatch (SI Disparité de configuration)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext SI Configuration Mismatch (SI Disparité de configuration).
Description Le logiciel détecte une disparité du nombre de paliers/d'arrêts appris entre SI et la commande. Survient généralement après
avoir remplacé le dispositif SI (MOSIS/SALSIS) ou après avoir remplacé la carte de contrôleur principal (GCIOB) avec une
configuration incorrecte. Le logiciel effectue la comparaison des valeurs au démarrage.
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xSTUVWXYZ où :
Z=1 : le nombre total de paliers/d'arrêts sur MOSIS/SALSIS ne correspond pas au total de paliers du côté de la commande.
Y=1 : la valeur de position du palier/de l'arrêt la plus basse apprise par MOSIS/SALSIS s'écarte de la position de palier la plus
basse du côté de la commande de plus de 7 mm.
X=1 : la valeur de position du palier/de l'arrêt la plus élevée apprise par MOSIS/SALSIS
s'écarte de la position de palier la plus
élevée du côté de la commande de plus de 7 mm.
Signification de la valeur 00000000 des infos supplémentaires :
Le contrôleur demande les valeurs concernant
- total du nombre de paliers
- première position de palier
- dernière position de palier

depuis MOSIS/SALSIS, mais MOSIS/SALSIS ne répond pas dans un délai de 2 secondes suivant les requêtes.
Rem : dans la version de SW précédente, le message #127 a été utilisé pour cette surveillance.
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 MOSIS remplacé Exécuter un trajet d'apprentissage
2 Configuration modifiée (nombre d'arrêts différent) Exécuter un trajet d'apprentissage
3 Configuration erronée Configuration correcte (PCT)
1610 Improve Flight Time Disabled (Amélioration du temps d'ascension désactivée)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Improve Flight Time Disabled</i> (Amélioration du temps d'ascension désactivée).
Description Le logiciel détecte que la fonction « Improve Flight Time » (Amélioration du temps d'ascension) est désactivée.
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xABCDEFGH où :
H = 1, lorsque le frein précoce n'est pas défini
G = 1, l'indice préalable n'est pas 0
F = 1, si l'ouverture de porte précoce a été désactivée.
E = 1, désactivé car il y a eu plus de 10 erreurs [relatives à cette fonction] lors des 100 derniers trajets.
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
521
1611 Improve Flight Time Failed - Safety Chain not closed (Échec d'amélioration du temps
d'ascension - Chaîne de sécurité non fermée)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Improve Flight Time Failed - Safety Chain not closed</i> (Échec d'amélioration du
temps d'ascension - Chaîne de sécurité non fermée).
Description Le logiciel détecte que le SC est encore ouvert lors de la récupération d'un trajet d'amélioration de temps d'ascension annulé.
Infos
supplémentai
res
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 La partie porte de la chaîne de sécurité ne se
ferme pas
Vérifier le mécanisme de verrouillage de porte et les contacts de porte
KT-S et KT-C.
1612 Improve Flight Time Failed - Overtravel (Échec d'amélioration du temps
d'ascension -
Surcourse)

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Improve Flight Time Failed - Overtravel</i> (Échec d'amélioration du temps d'ascension - Surcourse).
Description Le logiciel détecte que le seuil de course autorisé avec la chaîne de sécurité ouverte a été dépassé quand le trajet a été démarré via Flight Time Improvement
Infos supplémentaires
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 L'accélération au démarrage du trajet est trop élevée
Abaissé J1 par incréments jusqu'à ce que le trajet démarre sans problèmes.
2 La partie porte de la chaîne de sécurité ne se ferme pas
Vérifier le mécanisme de verrouillage de porte et les contacts de porte KT-S et KT-C.
S5500 & S6500 ERROR LOG
522
1613 Improve Flight Time Failed - Locking Withdrawn (Échec d'amélioration du temps d'ascension - Retrait du verrouillage)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Improve Flight Time Failed - Locking Withdrawn</i> (Échec d'amélioration du temps d'ascension - Retrait du verrouillage).
Description Le logiciel détecte que le seuil de verrouillage a été retiré au démarrage du trajet via Flight Time Improvement
Infos supplémentaires
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et actions
ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 L'entraînement de porte n'a pas pu atteindre l'état de verrouillage.
Vérifier le mécanisme de verrouillage de la porte.
1614 Overspeed Drive (Survitesse d'entraînement)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Overspeed Drive</i> (Survitesse d'entraînement).
Description La vitesse de cabine réelle envoyée par l'onduleur (retour V_TACHO) dépasse la valeur de référence de vitesse de 6,25 %.
Description détaillée :
Le logiciel calcule le seuil de survitesse sur la base de la valeur de référence de vitesse actuelle envoyée à l'onduleur $V_{lim} = f(V_{ref})$. Si la différence entre la vitesse réelle et la référence de vitesse ($velocity_{ref}$) dépasse le seuil calculé, le trajet est interrompu par un arrêt d'urgence.

La différence de vitesse autorisée est 6,25 % de la vitesse de référence réelle avec un minimum de :

1. 0,2 m/sec pour les trajets Normal.

2. 0,1 m/sec pour RELEVEL ou à l'ARRÊT.

3. 0,3 m/sec pour tous les autres trajets.

Infos

supplémentai

res

0 : Survitesse détectée avec le contacteur JMOF éteint

1 : Survitesse détectée avec le contacteur JMOF allumé

ID source Identifie le fichier dans le logiciel principal où le message est généré. Se reporter à l'erreur 70 pour la description.

Causes et

actions ID Causes probables de message Actions à réaliser

1 Valeurs de paramètre incorrectes Vérifier les paramètres (Réglages) de Commande de course et Commande de moteur (onduleur).

2 Valeur de charge incorrecte à partir du système de mesure de charge causant un couple erroné sur la machine

Vérifier le dispositif de mesure de charge et les paramètres de charge. Ces vérifications doivent aussi être effectuées si l'événement survient juste au début du trajet.

3 Commande MX : Mode de régulation de vitesse erroné. Vérifier le paramètre « Speed Regulation Mode »

(Mode de régulation de vitesse). Il doit normalement être défini sur « Time Based » (Fonction du temps). Le mode « Distance Based » (Fonction de la distance) concerne uniquement les machines PMS230/420 ayant des problèmes de survitesse.

S5500 & S6500 ERROR LOG

523

1615 Underspeed Drive (Sous-vitesse d'entraînement)

Résumé Cette section décrit l'erreur *Travel Control Ext Underspeed Drive* (Sous-vitesse d'entraînement).

Description La vitesse de cabine réelle envoyée par l'onduleur (retour V_TACHO) est 6,25 % inférieure à la référence de vitesse.

Description détaillée :

Le logiciel calcule le seuil de sous-vitesse sur la base de la valeur de référence de vitesse actuelle envoyée à l'onduleur $V_{lim} =$

$f(V_{ref})$. Si la différence entre la vitesse réelle et la référence de vitesse ($velocity_ref$) dépasse le seuil calculé, le trajet est interrompu par un arrêt d'urgence.

La différence de vitesse autorisée est 6,25 % de la vitesse de référence réelle avec un minimum de :

1. 0,2 m/sec pour les trajets Normal.

2. 0,1 m/sec pour RELEVEL ou à l'ARRÊT.

3. 0,3 m/sec pour tous les autres trajets.

Infos
supplémentai
res
0 : Sous-vitesse détectée avec le contacteur JMOF éteint
1 : Sous-vitesse détectée avec le contacteur JMOF allumé
ID source
Causes et

actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Valeurs de paramètre incorrectes Vérifier les paramètres (Réglages) sur Commande de course et Commande de moteur.
2 Entrée de charge incorrecte Vérifier le dispositif de mesure de charge et les paramètres de charge. Ces vérifications doivent aussi être effectuées si l'événement survient juste au début du trajet.
S5500 & S6500 ERROR LOG
524
1616 Overspeed Car (Survitesse de cabine)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Overspeed Car</i> (Survitesse de cabine).
Description La vitesse de cabine réelle calculée à partir du retour S_TACHO de l'encodeur de position de la cabine dépasse la référence de vitesse de 6,25 %.
Description détaillée :
Le logiciel calcule le seuil de survitesse sur la base de la valeur de référence de vitesse actuelle envoyée à l'onduleur $V_{lim} = f(V_{ref})$. Si la différence entre la vitesse réelle et la référence de vitesse ($velocity_ref$) dépasse le seuil calculé, le trajet est interrompu par un arrêt d'urgence.
La différence de vitesse autorisée est 6,25 % de la vitesse de référence réelle avec un minimum de :
1. 0,2 m/sec pour les trajets Normal.
2. 0,1 m/sec pour RELEVEL ou à l'ARRÊT.
3. 0,3 m/sec pour tous les autres trajets.
Infos
supplémentai
res
0 : Survitesse détectée avec le contacteur JMOF éteint
1 : Survitesse détectée avec le contacteur JMOF allumé
ID source Identifie le fichier dans le logiciel principal où le message est généré. Se reporter à l'erreur 70 pour la description.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Valeurs de paramètre incorrectes Vérifier les paramètres (Réglages) de Commande de course et Commande de moteur (onduleur).
2 Entrée de Tacho incorrecte à partir du Tacho de position
Vérifier le Tacho de position

3 Valeur de charge incorrecte à partir du système de mesure de charge causant un couple erroné sur la machine
Vérifier le dispositif de mesure de charge et les paramètres de charge. Ces vérifications doivent aussi être effectuées si l'événement survient juste au début du trajet.
4 La cabine se déplace plus rapidement que le seuil de vitesse de détection quand l'entraînement/le moteur est éteint. Peut être causé par une perte de traction à l'arrêt ou à l'ouverture manuelle du frein.
Vérifier si le frein de machine applique un couple

mécanique suffisant. Exécuter un test de frein selon les instructions de test d'acceptation.
5 Élasticité de câble excessive (ex. câbles ARAMID) La commande de position de la cabine tente d'apporter une correction avec une référence de vitesse en dehors des seuils.
Régler le paramètre d'élongation de câble.
6 Commande MX : Mode de régulation de vitesse erroné. Vérifier le paramètre « Speed Regulation Mode »
(Mode de régulation de vitesse). Il doit normalement être défini sur « Time Based » (Fonction du temps). Le mode « Distance Based » (Fonction de la distance) concerne uniquement les machines PMS230/420 ayant des problèmes de survitesse.
S5500 & S6500 ERROR LOG
525
1617 Underspeed Car (Sous-vitesse de cabine)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Underspeed Car</i> (Sous-vitesse de cabine).
Description La vitesse de cabine réelle calculée à partir du retour S_TACHO de l'encodeur de position de la cabine est 6,25 % inférieure à la référence de vitesse.
Description détaillée :
Le logiciel calcule le seuil de sous-vitesse sur la base de la valeur de référence de vitesse actuelle envoyée à l'onduleur $V_{lim} = f(V_{ref})$. Si la différence entre la vitesse réelle et la référence de vitesse ($velocity_ref$) dépasse le seuil calculé, le trajet est interrompu par un arrêt d'urgence.
La différence de vitesse autorisée est 6,25 % de la vitesse de référence réelle avec un minimum de :
1. 0,2 m/sec pour les trajets Normal.
2. 0,1 m/sec pour RELEVEL ou à l'ARRÊT.
3. 0,3 m/sec pour tous les autres trajets.
Infos
supplémentai
res

0 : Sous-vitesse détectée avec le contacteur JMOF éteint
1 : Sous-vitesse détectée avec le contacteur JMOF allumé
ID source Identifie le fichier dans le logiciel principal où le message est généré. Se reporter à l'erreur 70 pour la description.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Valeurs de paramètre incorrectes Vérifier les paramètres (Réglages) de Commande de course et Commande de moteur (onduleur).
2 Entrée de Tacho incorrecte à partir du Tacho de position Vérifier le Tacho de position
3 Entrée de charge incorrecte Vérifier le dispositif de mesure de charge et les paramètres de charge. Ces vérifications doivent aussi être effectuées si l'événement survient juste au début du trajet.
4 La valeur de référence de vitesse dépasse les capacités de l'onduleur ; l'onduleur n'est pas en mesure de suivre la courbe de trajet. Vérifier les paramètres de vitesse et d'accélération.

5 Cabine ou contre-poids bloqué(e) par voie mécanique S'assurer que la cabine et le contrepoids peuvent se déplacer dans des rails de guidage.
6 Glissement du câble sur la poulie de traction Vérifier l'équilibrage de la cabine/du contrepoids
7 Trop de frottement à l'arrêt (patins de guidage) Vérifier le paramètre « Speed Regulation Mode » (Mode de régulation de vitesse). Il est normalement défini sur « Time Based » (Fonction du temps). Définir le paramètre sur « Distance Based » (Fonction de la distance) avec les machines PMS230/420.
S5500 & S6500 ERROR LOG
526
1618 Speed Reference Limit Exceeded (Seuil de référence de vitesse dépassé)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Speed Reference Limit Exceeded</i> (Seuil de référence de vitesse dépassé).
Description La référence de vitesse calculée (référence de régime) se situe en dehors des seuils autorisés (min/max). Si la valeur de la référence de vitesse (commande de position) dépasse les seuils pré-définis (min/max), le trajet est interrompu par un arrêt d'urgence. Le seuil maximum pour la référence de vitesse s'applique à la vitesse de la cabine dans le sens où la cabine doit se déplacer. Les valeurs des seuils minimum s'appliquent lorsque la cabine se déplace dans le sens contraire.
Les seuils min/max sont [mm/s] :
velocity_ref max. pour trajets manuels : 630 + 20
velocity_ref min. pour trajets manuels : -100
velocity_ref max. pour trajets de montage : 500 + 15
velocity_ref min. pour trajets de montage : -100
velocity_ref max. pour trajets d'apprentissage : v_learn + 30
velocity_ref min. pour trajets d'apprentissage : -100

velocity_ref max. pour trajets de synchronisation : v_synch + 30
velocity_ref min. pour trajets de synchronisation : -300
velocity_ref max. pour trajets normaux : v_max
velocity_ref min. pour trajets normaux : -300
velocity_ref max. pour trajets de renouvellement : 300
velocity_ref min. pour trajets de renouvellement : -300
velocity_ref max. pour trajets de rampe : 350
velocity_ref min. pour trajets de rampe : -100
Infos
supplémentai
res
Valeur (hex) de la référence de vitesse quand l'erreur survient. La valeur est négative pour les valeurs de référence de vitesse
négatives (cabine se déplaçant dans le sens de course contraire).
Unité : tacho_in/sec.
ID source Identifie le fichier dans le logiciel principal où le message est généré. Se reporter à l'erreur 70 pour la description.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Valeur erronée du paramètre « traction sheave
diameter » (Diamètre de la poulie de traction)
Vérifier le paramètre « traction sheave diameter » (Diamètre de

la poulie de traction) et le régler à la valeur correcte. Voir le
menu SMLCD : STATUT -> RÉGULATION
2 Erreur de logiciel Contacter l'ingénieur de terrain ; envoyer des informations sur
l'installation, la version de logiciel avec le journal d'erreurs si
disponible.
1619 CLC Blocked Sensor Detected (CLC Détection de capteur bloqué)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext CLC Blocked Sensor Detected</i> (CLC Détection de capteur bloqué).
Description Cette erreur est rapportée dans le cas où, au niveau d'un dispositif CLC à 2
capteurs, l'un des capteurs ne change pas sa
valeur de mesure au bout de 3 trajets. Cela indique que le capteur défectueux émet un
signal au sein des seuils de fréquence
valides, mais ne change pas la fréquence quand l'autre capteur détecte une charge dans la
cabine.
Infos
supplémentai
res
01 (hex) : Le capteur 1 ne change pas le signal
02 (hex) : Le capteur 2 ne change pas le signal
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
S5500 & S6500 ERROR LOG
527
1620 SI PHNRU wrongly IN fin (SI Erreur IN fin de PHNRU)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext SI PHNRU wrongly IN fin</i> (SI Erreur IN fin de PHNRU).

Description	La photocellule PHNR-U (PHS sur certains schémas) est en IN-FIN à une position où elle devrait se situer en OUT-FIN.
	Cette condition est supervisée aux moments suivants :
	- Lorsque l'autre photocellule PHNRD pénètre l'ailette dans le sens UP (généralement 185 mm en dessous du palier) en arrivant à la destination
	- Lorsque l'autre photocellule PHNRD quitte l'ailette dans le sens DOWN (généralement 185 mm en dessous du palier) au démarrage d'un trajet
	- Lorsque l'autre photocellule PHNRD quitte l'ailette lors du renivellement
	Voir aussi l'erreur 1626 « PHNR-U Stuck »
	Si possible, l'ascenseur tente de s'arrêter précisément au palier sans arrêt d'urgence (pour éviter d'être piégé) via la seule photocellule en fonctionnement. Si l'erreur se reproduit, l'ascenseur est bloqué.
Infos	
supplémentaires	
	Utilisation R&D uniquement
ID source	Utilisation R&D uniquement
Causes et actions	
ID Causes probables de message Actions à réaliser	
1	Le câble vers PHNR-U (PHS) est rompu. Vérifier le câblage
2	La photocellule PHNR-U n'est pas alimentée Vérifier le câblage
3	Isolateur optique ou circuit d'entrée endommagé sur le circuit imprimé de commande
	Vérifier les cartes ASILOGxx/ASIXxxx/GCIOxxx
	S5500 & S6500 ERROR LOG
	528

1621 SI PHNRU wrongly OUT fin (SI Erreur OUT fin de PHNRU)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext SI PHNRU wrongly OUT fin</i> (SI Erreur OUT fin de PHNRU).
Description La photocellule PHNR-U (PHS sur certains schémas) est en OUT-FIN à une position où elle devrait se situer en IN-FIN.
Cette condition est supervisée aux moments suivants :
- Lorsque l'autre photocellule PHNR-D pénètre l'ailette dans le sens DOWN (généralement 15 mm au-dessus du palier) en arrivant à la destination
- Lorsque l'autre photocellule PHNR-D quitte l'ailette lors du renivellement
- À l'arrêt, à la fin d'un trajet normal
Voir aussi l'erreur 1626 « PHNR-U Stuck »
Si possible, l'ascenseur tente de s'arrêter précisément au palier sans arrêt d'urgence (pour éviter d'être piégé) via la seule photocellule en fonctionnement. Si l'erreur se reproduit, l'ascenseur est bloqué.
Infos
supplémentai
res
Utilisation R&D uniquement
ID source Utilisation R&D uniquement

Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Le câble vers PHNR-U (PHS) est court-circuité. Vérifier le câblage
2 La photocellule PHNR-U n'est pas alignée avec l'aillette de palier
Vérifier l'alignement mécanique de l'aillette de palier et de l'unité SIV
3 Isolateur optique ou circuit d'entrée endommagé sur le circuit imprimé de commande
Vérifier les cartes ASILOGxx/ASIXxxx/GCIOxxx
1622 SI PHNRD wrongly IN fin (SI Erreur IN fin de PHNRD)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext SI PHNRD wrongly IN fin</i> (SI Erreur IN fin de PHNRD).
Description La photocellule PHNR-D est en IN-FIN à une position où elle devrait se situer en OUT-FIN.
Cette condition est supervisée aux moments suivants :
- Lorsque l'autre photocellule PHNR-U pénètre l'aillette dans le sens DOWN (généralement 185 mm au-dessus du palier) en arrivant à la destination
- Lorsque l'autre photocellule PHNR-D quitte l'aillette dans le sens UP (généralement 185 mm au-dessus du palier) au démarrage d'un trajet
- Lorsque l'autre photocellule PHNR-U quitte l'aillette lors du renouvellement
Voir aussi l'erreur 1627 « PHNR-D Stuck »
Si possible, l'ascenseur tente de s'arrêter précisément au palier sans arrêt d'urgence (pour éviter d'être piégé) via la seule photocellule en fonctionnement. Si l'erreur se reproduit, l'ascenseur est bloqué.
Infos
supplémentai
res
Utilisation R&D uniquement
ID source Utilisation R&D uniquement
Causes et

actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Le câble vers PHNR-D est rompu. Vérifier le câblage
2 La photocellule PHNR-D n'est pas alimentée Vérifier le câblage
3 Coupleur optique ou circuit d'entrée endommagé sur circuit imprimé d'interface
Vérifier les cartes ASILOGxx/ASIXxxx/GCIOxxx
1623 SI PHNRD wrongly OUT fin (SI Erreur OUT fin de PHNRD)
S5500 & S6500 ERROR LOG
529
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext SI PHNRD wrongly OUT fin</i> (SI Erreur OUT fin de PHNRD).
Description La photocellule PHNR-D est en OUT-FIN à une position où elle devrait se situer en IN-FIN.
Cette condition est supervisée aux moments suivants :

- Lorsque l'autre photocellule PHNR-U pénètre l'ailette dans le sens UP (généralement 15 mm en dessous du palier) en arrivant à la destination
- Lorsque l'autre photocellule PHNR-D quitte l'ailette lors du renivellement
- À l'arrêt, à la fin d'un trajet normal
Voir aussi l'erreur 1627 « PHNR-D Stuck »
Si possible, l'ascenseur tente de s'arrêter précisément au palier sans arrêt d'urgence (pour éviter d'être piégé) via la seule photocellule en fonctionnement. Si l'erreur se reproduit, l'ascenseur est bloqué.
Infos
supplémentai
res
Utilisation R&D uniquement
ID source Utilisation R&D uniquement
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Le câble vers PHNR-d est court-circuité. Vérifier le câblage
2 La photocellule PHNR-D n'est pas alignée avec l'ailette de palier
Vérifier l'alignement mécanique de l'ailette de palier et de l'unité SIV
3 Isolateur optique ou circuit d'entrée endommagé sur le circuit imprimé de commande
Vérifier les cartes ASILOGxx/ASIXxxx/GCIOxxx
1624 SI PHNRU tolerance (SI Tolérance PHNRU)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext SI PHNRU tolerance</i> (SI Tolérance PHNRU).
Description La photocellule PHNR-U (PHS sur certains schémas) commute à une position trop éloignée (plus d'une longueur d'ailette, généralement 200 mm) de sa position escomptée.
La condition est supervisée quand PHNR-U passe en « OUT_FIN » au palier cible lors du renivellement ou de la course normale.
Cette erreur résulte d'un trajet de synchronisation.
Cet événement a été préalablement rapporté en tant que « 20 POSITION_LOSS » mais avec des infos supplémentaires ambiguës.
Infos
supplémentai

res
Utilisation R&D uniquement
ID source Utilisation R&D uniquement
S5500 & S6500 ERROR LOG
530
1625 SI PHNRD tolerance (SI Tolérance PHNRD)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext SI PHNRD tolerance</i> (SI Tolérance PHNRD).

Description La photocellule PHNR-D commute à une position trop éloignée (plus d'une longueur d'ailette, généralement 200 mm) de sa position escomptée.
La condition est supervisée quand PHNR-D passe en « OUT_FIN » au palier cible lors du renivellement ou de la course normale.
Cette erreur résulte d'un trajet de synchronisation.
Cet événement a été préalablement rapporté en tant que « 20 POSITION_LOSS » mais avec des infos supplémentaires ambiguës.
Infos
supplémentai
res
Utilisation R&D uniquement
ID source Utilisation R&D uniquement
1626 SI PHNRU stuck (SI PHNRU coincé)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext SI PHNRU stuck (SI PHNRU coincé).
Description La photocellule PHNR-U (PHS sur certains schémas) ne commute pas du tout lors de la course normale.
Lors d'une course normale, le nombre de transitions sur cette entrée est compté. Cette condition est supervisée au terme de la course. Si l'entrée ne change jamais, cette erreur est rapportée.
Voir aussi les erreurs 1620,1621 « PHNRU wrongly IN,OUT fin » pour mieux identifier l'état du signal de blocage.
Cet événement a été préalablement rapporté en tant que « 64 PHS_BOUNCE » mais avec des infos supplémentaires ambiguës.
Infos
supplémentai
res
Utilisation R&D uniquement
ID source Utilisation R&D uniquement
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Le câble vers PHNR-U (PHS) est rompu ou court-circuité.
Vérifier le câblage
2 Isolateur optique ou circuit d'entrée endommagé sur le circuit imprimé de commande
Vérifier les cartes ASILOGxx/ASIXxxx/GCIOxxx
S5500 & S6500 ERROR LOG
531
1627 SI PHNRD stuck (SI PHNRD coincé)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext SI PHNRD stuck (SI PHNRD coincé).

Description La photocellule PHNR-D ne se commute pas lors de la course normale
Lors d'une course normale, le nombre de transitions sur cette entrée est compté. Cette condition est supervisée au terme de la

course. Si l'entrée ne change jamais, cette erreur est rapportée.
Voir aussi les erreurs 1622,1623 « PHNRD wrongly IN,OUT fin » pour mieux identifier l'état du signal de blocage.
Cet événement a été préalablement rapporté en tant que « 65 PHNRD_BOUNCE » mais avec des infos supplémentaires
ambiguës.
Infos
supplémentai
res
Utilisation R&D uniquement
ID source Utilisation R&D uniquement
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Le câble vers PHNR-d est rompu ou court-circuité. Vérifier le câblage
2 Isolateur optique ou circuit d'entrée endommagé sur le
circuit imprimé de commande
Vérifier les cartes ASILOGxx/ASIXxxx/GCIOxxx
1628 Car Damping Device Permanent Activated (Dispositif d'amortissement de la cabine activé
en permanence)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Car Damping Device Permanent Activated</i> (Dispositif d'amortissement de la
cabine activé en permanence).
Description Cette erreur est rapportée dans le cas où la désactivation du dispositif d'amortissement de la cabine (CDD) a échoué car le
CDD est détecté mécaniquement ou électriquement actif en permanence (le contact de retour rapporte que le CDD est activé).
La règle pour détecter une panne d'activation permanente de CDD est la suivante : Dans le cas où un échec de désactivation
de CDD (1571) est détecté, l'état de contact de retour de CDD est vérifié au terme de la course suivante vers un palier. Dans
le cas où le CDD n'est pas récupéré au terme de ce trajet, cela est classé comme un échec d'activation permanente de CDD.
Lorsque l'échec d'activation permanente de CDD est détecté, l'ascenseur est défini à l'état d'erreur fatale permanente.
Infos
supplémentai
res
néant
ID source Numéro d'identification du fichier de code source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Le circuit de matériel de la sortie d'activation de CDD
est défectueux et entraîne l'activation permanente du
CDD.
Débrancher CDD du signal de sortie d'activation. Dans
le cas où le CDD reste en position active, le dispositif
CDD est défectueux. Autrement, le circuit de sortie des
composants électroniques est défectueux ou le relais

qui active le CDD est défectueux.

S5500 & S6500 ERROR LOG
532
1629 FC_Start_Failed
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext FC_Start_Failed</i> .
Description Préparation de trajet annulée en raison d'un message de reconnaissance négatif depuis l'onduleur en réponse à une commande START depuis la commande. Nom logiciel du message d'erreur : FC_Start_Failed.
Infos
supplémentai
res
Néant.
Remarque :
Une requête a été soumise à l'équipe des entraînements pour étendre le protocole afin d'également transmettre la raison pour laquelle START a été reconnu négativement [l'une des raisons pourrait être qu'une coupure du circuit de sécurité a été détectée du côté des entraînements]. Cela sera ajouté si disponible.02(hex02) :
ID source Identification de fichier de code source (« prepare_trip »)
1630 FC_Preparation_Failed
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext FC_Preparation_Failed.
Description Une reconnaissance négative est reçue de l'entraînement ; vers une commande PREPARE_START depuis la Commande. La réponse négative est telle qu'exposée dans les infos supplémentaires.
Infos
supplémentai
res
1 : Message « Preparation False » reçu de l'onduleur en phase « WAIT_CONTACTORS »
2 : Message « Preparation Wrong Trip Type » reçu de l'onduleur en phase « WAIT_CONTACTORS »
3 : Message « Preparation False » reçu de l'onduleur en phase « ASK_FC_STATUS »
4 : Message « Preparation Wrong Trip Type » reçu de l'onduleur en phase « ASK_FC_STATUS »
3 :
ID source Identification de fichier de code source (« prepare_trip »)
S5500 & S6500 ERROR LOG
533
1631 Extensive Zero Speed Trip for Inverter (Trajet extensif à vitesse nulle pour onduleur)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Extensive Zero Speed Trip for Inverter (Trajet extensif à vitesse nulle pour onduleur).
Description La commande d'ascenseur garde la cabine en position pour un trajet de vitesse de 0 m/s pendant plus de 30 secondes. Cela peut survenir après une panne totale du frein de moteur lorsqu'un stationnement de sécurité est requis (erreur 138) et quand la

porte ne peut pas être fermée en raison d'une obstruction. La cabine est ensuite gardée dans sa position actuelle avec le
couple approprié appliqué au moteur.
Cet avertissement indique à l'organisation d'entretien que l'onduleur d'entraînement IGBT doit être remplacé en raison de
dégâts possibles lors du trajet extensif de 0 m/s.
Infos

supplémentai
res
néant
ID source Identification de fichier de code source (« prepare_trip »)
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 L'ascenseur a exécuté un trajet de stationnement de sécurité
en raison d'une panne fatale du frein de moteur. L'entraînement
a dû maintenir la cabine au niveau du palier sur une longue
durée à une vitesse de 0 m/s car la porte n'a pas pu être
fermée en raison d'un obstacle ou d'un autre blocage. Une
vitesse de 0 m/s sur une longue période risque d'occasionner
des dégâts partiels aux composants d'onduleur d'entraînement.
Les composants IGBT de l'onduleur d'entraînement
doivent être remplacés en tant qu'action d'entretien
préventif. Autrement, l'IGBT peut échouer de manière
inattendue après cet incident.
1632 SI PHNR fault (SI Défaut PHNR)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext SI PHNR fault</i> (SI Défaut PHNR).
Description Au terme du trajet SYNCH, la cabine s'est arrêtée à un endroit où les deux
PHNRU/D sont OUT_FIN. La commande
effectuerait une seconde tentative de trajet SYNCH. Si le second trajet donne également
OUT_FIN sur les deux capteurs
PHNRU/D, cette erreur est alors rapportée. La commande tente ensuite d'obtenir un retour
des ailettes via la commande de
surpontage. Si le retour UET est obtenu, la commande peut alors déclarer qu'elle se situe
dans la zone de porte, puis autorise
le déverrouillage des portes.
Infos
supplémentai
res
Utilisation R&D uniquement
ID source Utilisation R&D uniquement
S5500 & S6500 ERROR LOG
534
1633 SI Maximum Speed Exceeded (SI Vitesse maximum dépassée)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext SI Maximum Speed Exceeded</i> (SI
Vitesse maximum dépassée).
Description Cette erreur est consignée lorsque le MoSIS / SALSIS a détecté que la vitesse
a dépassé le seuil de vitesse maximum du
dispositif.

SALSIS : La vitesse maximum est de 11 m/s
MoSIS : la vitesse maximum est de 16 m/s
Cette erreur ne doit jamais se produire. D'autres moniteurs doivent se déclencher avant qu'une erreur soit détectée.
Infos
supplémentai
res
néant
ID source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Un dysfonctionnement interne au niveau du dispositif

MoSIS/SALSIS a conduit à une mesure de vitesse erronée.
Analyser soigneusement le comportement du système
global avant le remplacement du dispositif
MoSIS/SALSIS.
1634 SI Maximum Teaching Speed Exceeded (SI Vitesse d'enseignement maximum dépassée)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext SI Maximum Teaching Speed Exceeded</i> (SI Vitesse d'enseignement maximum dépassée).
Description Cette erreur est consignée lorsque le MoSIS / SALSIS a détecté qu'en mode d'enseignement / de mise en service préalable, la
vitesse a dépassé le seuil de vitesse d'enseignement maximum de 1 m/s.
Infos
supplémentai
res
néant
ID source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Le dispositif MoSIS/SALSIS est en mode d'enseignement / de
mise
en service préalable et la cabine se déplace à une vitesse
supérieure, tel qu'autorisé.
Vérifier et corriger les paramètres de diamètre de
traction ou les paramètres de vitesse liés aux trajets
manuels (ex. inspection du haut de la cabine) ou aux
trajets d'apprentissage.
S5500 & S6500 ERROR LOG
535
1635 SI Outside Learned Shaft (SI Gaine apprise en extérieur)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext SI Outside Learned Shaft</i> (SI Gaine apprise en extérieur).
Description Cette erreur est consignée quand le MoSIS / SALSIS a détecté une position inconnue en opération de dispositif normal.
Dans ce cas, le dispositif MoSIS/SALSIS efface ses informations d'image de gaine. Un nouvel enseignement ou apprentissage

du dispositif est requis.
Infos
supplémentai
res
néant
ID source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Un MoSIS/SALSIS portant le même numéro de mise en service, mais une image de gaine invalide a été saisie sur l'ascenseur.
Exécuter la procédure d'enseignement / apprentissage de l'image de gaine.
1636 Sync Trip Aborted (Trajet de synchronisation annulé)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Sync Trip Aborted</i> (Trajet de synchronisation annulé).
Description Cette erreur est consignée lorsqu'un trajet de synchronisation est requis mais

annulé ou non démarré.
L'ascenseur doit atteindre la porte palière suivante et ouvrir la porte pour libérer les passagers.
Infos
supplémentai
res
néant
ID source
1637 RSK ON standstill (RSK ON à l'arrêt)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext RSK ON standstill</i> (RSK ON à l'arrêt).
Description La commande détecte que le contact de relais de la chaîne de sécurité est actif (ON) à l'arrêt.
Infos
supplémentai
res
RSK ou RSK1
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
536
1638 RSK not ON start (RSK non ON au démarrage)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext RSK not ON start</i> (RSK non ON au démarrage).
Description La commande détecte que le contact de relais de la chaîne de sécurité ne collecte pas (ON) au démarrage du trajet, comme prévu. Le contact de retour de RSK ne commute pas au démarrage d'un trajet.
Infos
supplémentai
res
RSK ou RSK1
ID source Numéro d'identification du fichier source

1639 RSK OFF Run (RSK OFF à l'exécution)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext RSK OFF Run (RSK OFF à l'exécution).
Description La commande détecte qu'un contact de relais de la chaîne de sécurité est ouvert (OFF) lors d'un trajet. Le contact de retour est inactif lors d'un trajet, ce qui indique que le contact RSK n'est pas allumé.
Infos
supplémentai
res
RSK ou RSK1
ID source Numéro d'identification du fichier source
1640 RSK not OFF stop (RSK non OFF à l'arrêt)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext RSK not OFF stop (RSK non OFF à l'arrêt).
Description La commande détecte que le contact de relais de la chaîne de sécurité ne s'ouvre pas (= OFF) à la fin d'un trajet, comme prévu. Le contact auxiliaire ne commute pas au terme d'un trajet, comme prévu, ce qui indique que le relais n'a pas déposé après la désactivation de la sortie associée. L'erreur peut aussi indiquer une sortie défectueuse.
Infos
supplémentai

res
RSK ou RSK1
ID source Numéro d'identification du fichier source
1641 SI Validation Failed (SI Échec de validation)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext SI Validation Failed (SI Échec de validation).
Description Cette erreur est consignée quand la commande n'a pas réussi à terminer la validation de MoSIS / SALSIS.
Cette erreur n'indique pas une disparité au niveau des données de configuration.
Infos
supplémentai
res
néant
ID source
S5500 & S6500 ERROR LOG
537
1642 MBB Voltage Difference Channel 2 (MBB Différence de tension Canal 2)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext MBB Voltage Difference Channel 2 (MBB Différence de tension Canal 2).
Description Différence maximum entre la tension de frein de référence et la tension réelle dépassée sur le canal 2. Les valeurs de référence pour les tensions d'ouverture et de maintien de frein sont définies par les paramètres PCT. Pour les modules de frein MBBx (TX/TX2).
Le logiciel vérifie la différence entre la référence de tension (« voltage ref ») et la valeur de tension réelle reçue depuis le

module de frein. La différence maximum est : « voltage_ref / 3 » où la valeur de la référence de tension (voltage_ref) est soit
opening_voltage ou holding_voltage (paramètre PCT) selon l'état de frein (brake_state) réel. Pour les freins magnétiques, le
SW régule le courant de frein et surveille la tension de sortie vers la bobine de frein. Pour les freins hydrauliques, le SW
régule/définit la tension de frein et supervise le courant vers la soupape.
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein
dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture
04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :
00 : BRAKE_INIT
01 : NO PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE CLOSED
03 : BRAKE OPEN
04 : BRAKE OPENING
05 : BRAKE CLOSING
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
538
1643 MBB Mains Undervoltage Channel 1 (MBB Sous-tension secteur Canal 1)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext MBB Mains Undervoltage Channel 1 (MBB Sous-tension secteur Canal 1).
Description Alimentation CA vers le module de frein MBBG3 faible sur le canal 1

Le module de frein détecte la tension d'alimentation CA en dessous de 176 V (RMS) pendant ..ms minimum.
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein
dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture
04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :
00 : BRAKE_INIT
01 : NO_PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE_CLOSED
03 : BRAKE_OPEN
04 : BRAKE_OPENING
05 : BRAKE_CLOSING
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
539
1644 MBB Mains Undervoltage Channel 2 (MBB Sous-tension secteur Canal 1)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext MBB Mains Undervoltage Channel 2 (MBB Sous-tension secteur Canal 1).
Description Alimentation CA vers le module de frein MBBG3 faible sur le canal 2
Le module de frein détecte la tension d'alimentation CA en dessous de 176 V (RMS) pendant ..ms minimum.
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où

aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein
dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture
04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :
00 : BRAKE_INIT
01 : NO_PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE_CLOSED
03 : BRAKE_OPEN
04 : BRAKE_OPENING
05 : BRAKE_CLOSING
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
540
1645 MBB Mains Overvoltage Channel 1 (MBB Sous-tension secteur Canal 1)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext MBB Mains Overvoltage Channel 1 (MBB Sous-tension secteur Canal 1).
Description Alimentation CA vers le module de frein MBBG3 élevée sur le canal 1
Le module de frein détecte la tension d'alimentation CA au-dessus de ... V (RMS) pendant ..ms minimum.

Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein
dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé

01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture
04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :
00 : BRAKE INIT
01 : NO PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE CLOSED
03 : BRAKE OPEN
04 : BRAKE OPENING
05 : BRAKE CLOSING
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
541
1646 MBB Mains Overvoltage Channel 2 (MBB Sous-tension secteur Canal 1)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext MBB Mains Overvoltage Channel 2 (MBB Sous-tension secteur Canal 1).
Description Alimentation CA vers le module de frein MBBG3 élevée sur le canal 2
Le module de frein détecte la tension d'alimentation CA au-dessus de ... V (RMS) pendant ..ms minimum.
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein
dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture
04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB

07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :
00 : BRAKE INIT
01 : NO PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE CLOSED
03 : BRAKE OPEN
04 : BRAKE OPENING
05 : BRAKE CLOSING
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
542
1647 MBB Overcurrent Brake Channel 1 (MBB Surintensité de frein Canal 1)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext MBB Overcurrent Brake Channel 1 (MBB Surintensité de frein Canal 1).
Description Différence maximum entre la tension de frein de référence et la tension réelle dépassée sur le canal 2. Les valeurs de
référence pour les tensions d'ouverture et de maintien de frein sont définies par les paramètres PCT. Pour les modules de frein
MBBx (TX/TX2).
Le logiciel vérifie la différence entre la référence de tension (« voltage_ref ») et la valeur de tension réelle reçue depuis le
module de frein. La différence maximum est : « voltage_ref / 3 » où la valeur de la référence de tension (voltage_ref) est soit
opening_voltage ou holding_voltage (paramètre PCT) selon l'état de frein (brake_state) réel. Pour les freins magnétiques, le
SW régule le courant de frein et surveille la tension de sortie vers la bobine de frein. Pour les freins hydrauliques, le SW
régule/définit la tension de frein et supervise le courant vers la soupape.
Infos
supplémentaires
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein
dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein

02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture
04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :
00 : BRAKE INIT
01 : NO PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE CLOSED
03 : BRAKE OPEN
04 : BRAKE OPENING
05 : BRAKE CLOSING
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
543
1648 MBB Overcurrent Brake Channel 2 (MBB Surintensité de frein Canal 1)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext MBB Overcurrent Brake Channel 2 (MBB Surintensité de frein Canal 1).
Description Différence maximum entre la tension de frein de référence et la tension réelle dépassée sur le canal 2. Les valeurs de
référence pour les tensions d'ouverture et de maintien de frein sont définies par les paramètres PCT. Pour les modules de frein
MBBx (TX/TX2).
Le logiciel vérifie la différence entre la référence de tension (« voltage_ref ») et la valeur de tension réelle reçue depuis le
module de frein. La différence maximum est : « voltage_ref / 3 » où la valeur de la référence de tension (voltage_ref) est soit
opening_voltage ou holding_voltage (paramètre PCT) selon l'état de frein (brake_state) réel. Pour les freins magnétiques, le
SW régule le courant de frein et surveille la tension de sortie vers la bobine de frein. Pour les freins hydrauliques, le SW
régule/définit la tension de frein et supervise le courant vers la soupape.
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein

dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein

02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture
04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :

00 : BRAKE_INIT
01 : NO PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE_CLOSED
03 : BRAKE_OPEN
04 : BRAKE_OPENING
05 : BRAKE_CLOSING
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
544

1649 MBB Watchdog Timed Out (MBB Expiration du délai de watchdog)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext MBB Watchdog Timed Out (MBB Expiration du délai de watchdog).
Description Le MBBG3 détecte que le signal de watchdog provenant du contrôleur n'est pas basculé dans un délai de 100 ms. La surveillance du watchdog est toujours active quand l'alimentation secteur est allumée.
Infos
supplémentaires
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein
dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture

04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB

13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :
00 : BRAKE INIT
01 : NO PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE CLOSED
03 : BRAKE OPEN
04 : BRAKE OPENING
05 : BRAKE CLOSING
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
545
1650 MBB HW Test Failed Channel 1 (MBB Échec de test HW Canal 1)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext MBB HW Test Failed Channel 1 (MBB Échec de test HW Canal 1).
Description Le test de l'électronique de puissance (IGBT) sur la carte MBBG3 a échoué pour le canal 1. Ce test est déclenché par le logiciel de commande à chaque préparation de trajet avant l'ouverture du/des frein(s).
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein
dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture
04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement

10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :
00 : BRAKE INIT
01 : NO PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE CLOSED
03 : BRAKE OPEN
04 : BRAKE OPENING
05 : BRAKE CLOSING

ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
546
1651 MBB Hardware Fault Channel 2 (MBB Défaut de matériel Canal 2)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext MBB Hardware Fault Channel 2 (MBB Défaut de matériel Canal 2).
Description Problème de matériel Carte MBBG3 - Canal 2
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où
aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein
dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:
00 : MBB_CLOSED / Le frein est fermé
01(hex01) : MBB_GO_PREPARING / Début de préparation du frein
02(hex02) : MBB_PREPARING / Le frein se prépare à s'ouvrir
03(hex03) : MBB_GO_OPENING / Début de l'ouverture
04(hex04) : MBB_OPENING_WITH_PROBLEM / Ouvert via la vérification IGBT
05(hex05) : MBB_OPENING / Le frein s'ouvre
06(hex06) : MBB_OPENING_AFTER_KB / Attendre la haute tension après KB
07(hex07) : MBB_OPEN / Le frein est ouvert
08(hex08) : MBB_GO_CLOSING_SLOW / Début lent de la fermeture
09(hex09) : MBB_CLOSING_SLOW / Le frein se ferme lentement
10(hex0A) : MBB_GO_CLOSING_FAST / Début rapide de la fermeture
11(hex0B) : MBB_CLOSING_FAST / Le frein se ferme rapidement
12(hex0C) : MBB_WAIT_AFTER_KB / Attendre l'état fermé après KB
13(hex0D) : MBB_WAIT_ZERO_VOLT / Attendre la tension nulle sur ADC
14(hex0E) : MBB_GO_REFRESHING / Exécuter un test IGBT3 via une Actualisation
15(hex0F) : MBB_REFRESHING / Vérifier le résultat du test
10(hex0A) : MBB_REFRESH / L'actualisation est terminée
Valeurs de « brake_state » (bb) :

00 : BRAKE INIT
01 : NO PARAMETERS / Paramètres de frein manquants
02 : BRAKE CLOSED
03 : BRAKE OPEN
04 : BRAKE OPENING
05 : BRAKE CLOSING
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
547
1652 MBB HW Test Failed Channel 2 (MBB Échec de test HW Canal 2)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext MBB HW Test Failed Channel 2 (MBB Échec de test HW Canal 2).
Description Le test de l'électronique de puissance (IGBT) sur la carte MBBG3 a échoué pour le canal 2. Ce test est déclenché par le
logiciel de commande à chaque préparation de trajet avant l'ouverture du/des frein(s).
Infos
supplémentai
res
Numéro hexadécimal à 8 chiffres : 0xaabbccdd où

aa : internal_brake_state (état de la machine)
bb : brake_state
cc : référence de courant appliquée au module de frein
dd : référence de tension appliquée au module de frein
Valeurs pour « internal_brake_state »:
1653 Safety Parking Requested (Stationnement de sécurité requis)
Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Safety Parking Requested (Stationnement de sécurité requis).
Description L'entraînement a détecté une perte de la capacité de maintien du frein en raison d'une détection d'UEM sur l'encodeur de
moteur.
Infos
supplémentai
res
Les valeurs d'infos supplémentaires au format WWXXYYZZ(hex) sont
ZZ :
1 : Frein non engagé
2 : Pas d'arrêt de la cabine
4 : UEM depuis l'onduleur
5 : Échec du test de frein
6 => Renivellement max.
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Perte de la capacité de maintien du frein Vérifier les performances de maintien du frein
1654 Brake Capability Test Passed (Succès du test de capacité du frein)

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Brake Capability Test Passed</i> (Succès du test de capacité du frein).
Description Le test de capacité du frein automatique périodique a réussi.
Infos
supplémentai
res
Déséquilibre calculé en kg utilisé pour le test de capacité de frein.
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Aucune cause Aucune action
S5500 & S6500 ERROR LOG
549
1655 Brake Capability Test Not Passed (Échec du test de capacité du frein)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Brake Capability Test Not Passed</i> (Échec du test de capacité du frein).
Description Le test de capacité du frein automatique périodique a échoué.
Une capacité du frein de maintien insuffisante a été détectée par l'entraînement.
Un stationnement de sécurité est accompli.
Infos
supplémentai
res
Déséquilibre calculé en kg utilisé pour le test de capacité de frein.
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Contamination des plaquettes ou du tambour de frein ??
2 Capacité de frein insuffisante en raison d'un réglage de frein erroné ??
1656 Brake Capability Test Aborted (Test de capacité de frein annulé)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Brake Capability Test Aborted</i> (Test de capacité de frein annulé).
Description Le test de capacité du frein automatique périodique a été annulé.
L'ascenseur tentera à nouveau le test.
Infos
supplémentai
res
Les valeurs d'infos supplémentaires au format WWXXYYZZ(hex) sont
ZZ :
1 : délai expiré
2 : chaîne de sécurité ouverte, XXZZ contient le motif de code d'erreur pour l'annulation de la valeur HEX
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
550
1657 Motor Temperature Sensor Misconfiguration (Mauvaise configuration du capteur de
température de moteur)

Résumé Cette section décrit l'erreur Travel Control Ext Motor Temperature Sensor Misconfiguration (Mauvaise configuration du capteur de température de moteur).
Description La commande d'ascenseur a détecté une lecture du capteur de température de moteur qui indique que le type de capteur n'est pas correctement configuré.

L'erreur est détectée en cas de
a) chute de température brutale à 12 DegC avec 5 DegC de différence
OU
b) température de moteur constante à 12 DegC.
L'erreur est consignée lors de la détection au démarrage ou toutes les 24 h dans le cas où la condition de déclenchement est
valide..
La commande de ventilateur de moteur contourne l'activation de ventilateur définie dans le paramètre
P_ANT_MOTOR_FAN_CONTROL et allumera le ventilateur de moteur pour chaque trajet.
Infos
supplémentai
res
Infos supplémentaires 0 : Contacteur de capteur de température du moteur de levage basculé.
Infos supplémentaires 1 : Hausse de la température du moteur de levage détectée. Désactiver la dérivation d'activation du
ventilateur.
Infos supplémentaires 2 : La température du moteur de levage est relevée à 12DegC. Pour protéger le moteur de levage, la
dérivation d'activation de ventilateur est maintenant active.
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Sélection erronée du type de capteur sur la carte
ASILOGx.
Vérifier la position du contacteur/cavalier sur la carte
ASILOGx.
2 Température ambiante basse. Aucune action requise.
S5500 & S6500 ERROR LOG
551
1658 KNE active (KNE actif)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext KNE active</i> (KNE actif).
Description Activation du contacteur/contact KNE en raison de la surcourse de la cabine à l'extrémité de terminal supérieur ou inférieur de
gaine.
Ce message est consigné sur les systèmes dotés du système d'informations de gaine SI-V, ALSIS ou AGSI avec signal
d'entrée KNE logique vers la commande.
Ce message est consigné en plus des messages d'erreur pour l'ouverture du circuit de sécurité.
Infos

supplémentai
res
01 (hex) : KNE ouvert à l'extrémité de gaine de terminal supérieur
02 (hex) : KNE ouvert à l'extrémité de gaine de terminal inférieur
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Surcourse de cabine à l'extrémité de gaine lors d'un trajet d'apprentissage ou trajet de synchronisation et ouverture du contact KNE.
a. Vérifier le capteur de palier du palier de terminal

associé où le trajet d'apprentissage ou de synchronisation doit s'arrêter..
b. Vérifier si le facteur de Tacho et le diamètre de poulie de traction sont correctement configurés.
2 Surcourse de cabine lors d'un trajet vers un palier de terminal et ouverture de contact KNE.
a. Vérifier les réglages d'entraînement.
b. Vérifier si la mesure de charge est correctement calibrée.
1659 Safety Parking Config (Config. stationnement de sécurité)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Safety Parking Config</i> (Config. stationnement de sécurité).
Description La configuration du stationnement de sécurité est erronée ou manquante
Infos
supplémentai
res
Les valeurs d'infos supplémentaires au format WWXXYYZZ(hex) sont
ZZ :
1 : Configuration manquante : Nombre de freins de machine
2 : Entretien FATAL erroné ou manquant
ID source Néant.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Nombre de freins non défini. Définir le bon nombre de freins dans le paramètre xyz
S5500 & S6500 ERROR LOG
552
1660 Safety Parking Failed (Échec du stationnement de sécurité)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Safety Parking Failed</i> (Échec du stationnement de sécurité).
Description L'ascenseur n'a pas réussi à achever le trajet de stationnement de sécurité
Infos
supplémentai
res
Les valeurs d'infos supplémentaires au format WWXXYYZZ(hex) sont
ZZ :
1 => trajet impossible
2 => trajet terminé avec le code d'erreur XYYY

ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 L'ascenseur n'a pas pu achever le stationnement de sécurité
Suivre la directive d'évacuation de passager
1661 Safety Parking Released (Dégagement du stationnement de sécurité)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Safety Parking Released</i> (Dégagement du stationnement de sécurité).
Description L'ascenseur est parvenu à se dégager du blocage de stationnement de sécurité.
Infos supplémentaires
Pas d'infos supplémentaires
ID source Numéro d'identification du fichier source

Causes et actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Pas de cause Aucune action à réaliser.
1662 Maximum Relevel Limit (Seuil de renouvellement maximum)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Maximum Relevel Limit</i> (Seuil de renouvellement maximum).
Description L'ascenseur a détecté que le nombre maximum de trajet de renouvellements dans un sens sur le même palier est atteint.
Infos supplémentaires
Pas d'infos supplémentaires
ID source Numéro d'identification du fichier source
S5500 & S6500 ERROR LOG
553
1663 Brake Capability Test Suspended (Test de capacité de frein suspendu)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext Brake Capability Test Suspended</i> (Test de capacité de frein suspendu).
Description Le test de capacité du frein automatique périodique a été suspendu. L'ascenseur reprendra le test une fois la condition de suspension résolue.
Infos supplémentaires
res
Les valeurs d'infos supplémentaires au format WWXXYYZZ(hex) sont
ZZ :
1 : suspension pour cause de cabine non vide
2 : suspension pour cause d'entretien de priorité supérieure
ID source Numéro d'identification du fichier source
Causes et actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 Suspension pour cause de cabine non vide : La charge de cabine est supérieure à 20 % de la charge nominale.

Cabine vide en dessous de 20 % de la charge nominale.
2 Suspension pour cause d'entretien de priorité supérieure : Un entretien de priorité supérieure est actif, ex. INS.
Terminer l'entretien de priorité supérieure et laisser l'ascenseur revenir en fonctionnement normal.
1999 MAX_EVENTS_EXT
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>Travel Control Ext MAX_EVENTS_EXT</i> .
Description à déterminer
Infos
supplémentai
res
ID source
2001 2001
Résumé Cette section décrit l'erreur 2000_Load_Measurement 2001.
Description à déterminer
Infos
supplémentai
res
ID source
S5500 & S6500 ERROR LOG

non utilisé
ID source non utilisé
2101 Software Position (Position de logiciel)
Résumé Cette section décrit l'erreur 2100_MOSIS Software Position (Position de logiciel).
Description Erreur de position détectée par le filtre dans le logiciel MOSIS.
Cette erreur est émise si une position est relevée à plus de 1 m de la dernière position. Ce problème peut être causé par des défauts de ruban ou de capteur.
Les causes d'erreur liées au ruban dépendent de la position. L'erreur se produira toujours approximativement à la même position dans la gaine. Ensuite, elle peut être mise en rapport avec la vitesse. Une erreur est fréquemment détectée via la vitesse d'inspection, mais pas à plein régime.
Les causes liées au capteur sont indépendantes de la position. L'erreur se produit fréquemment après quelques millimètres de déplacement.
Si cette erreur se produit trois fois en 100 mesures, l'état d'urgence intervient. Une erreur de suivi type est la 2016 (position non adéquate).
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source s.o.
Causes et

actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 ruban décalé vérifier et aligner le ruban
2 Écart trop élevé entre le capteur et le ruban régler le capteur
3 matériel de capteur endommagé remplacer MoSIS
4 BEAUCOUP de poussière ferromagnétique (copeaux d'acier et poussière) sur le ruban
nettoyer le ruban
5 pièces ferromagnétiques, par ex. rondelles, sur le ruban nettoyer le ruban
S5500 & S6500 ERROR LOG
556
2103 Internal Floor Error (Erreur de palier interne)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS Internal Floor Error</i> (Erreur de palier interne).
Description Erreur de palier interne. Erreur détectée soit :
1. Erreur détectée concernant le stockage redondant du palier le plus haut et le plus bas ; les RAM de palier sont
immédiatement effacées.
2. Échec de comparaison entre le contenu de RAM des canaux A et B Le KNE s'ouvrira
immédiatement, mais le RAM est
uniquement effacé si le problème survient plus de 5 fois pour éviter une suppression erronée de RAM causée par des erreurs
de communication non détectées.
Infos
supplémentai
res
Néant.

ID source s.o.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 nouveau logiciel installé (sur certaines versions, le format RAM
change)
démarrer le trajet d'apprentissage (lors du trajet
d'apprentissage, la commande Erase-ALL est envoyée,
ce qui déclenche un formatage du RAM)
2 communication perturbée (ex. EMC) vérifier le câblage, notamment la mise à la terre du
capteur de palier
3 défaillance de matériel remplacer MoSIS
2104 Floors Erased Command (Commande de suppression de palier)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS Floors Erased Command</i> (Commande de suppression de palier).
Description Positions de palier effacées en raison d'une commande en provenance de la
commande.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source s.o.
Causes et

actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 La commande Erase-ALL a été envoyée via CAN (survient lors de la mise en service)
S5500 & S6500 ERROR LOG
557
2105 RAM Channel AB Exchange (Échange AB de canal CAM)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS RAM Channel AB Exchange</i> (Échange AB de canal CAM).
Description Erreur de communication lors de l'échange palier-RAM-contenu (UART0)
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source s.o.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 un canal mort (ex. alimentation à plat) réinitialiser MoSIS
2 panne de matériel remplacer MoSIS
3 perturbation de communication vérifier la mise à la terre du câblage, de MoSIS et des
capteurs de palier
2106 Position AB not fit (Position AB non adéquate)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS Position AB not fit</i> (Position AB non adéquate).
Description Les valeurs de position de la cabine sur le canal A et B ne sont pas à une distance de moins de 1 m.
Cette erreur est essentiellement le pendant de l'erreur 2101. Un canal émet l'erreur 2101 et l'autre l'erreur 2016.
Les causes sont donc essentiellement identiques.
Infos
supplémentai
res
Néant.

ID source s.o.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 ruban décalé vérifier et aligner le ruban
2 écart trop élevé entre le capteur et le ruban régler le capteur
3 matériel de capteur endommagé remplacer MoSIS
4 BEAUCOUP de poussière ferromagnétique (copeaux d'acier ou
poussière) sur le ruban
nettoyer le ruban
5 pièces ferromagnétiques, par ex. rondelles, sur le ruban nettoyer le ruban
S5500 & S6500 ERROR LOG
558
2107 Position Channel AB Exchange (Échange AB de canal de position)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS Position Channel AB Exchange</i> (Échange AB de canal de position).
Description Erreur de communication lors de l'échange de position (UART1)
Infos

supplémentai
res
Néant.
ID source s.o.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 un canal mort (ex. alimentation à plat) réinitialiser
2 panne de matériel remplacer MoSIS
3 perturbation de communication (ex. EMC) vérifier la mise à la terre du câblage, de MoSIS et des
capteurs de palier
2108 floor RAM is erased (RAM de palier effacée)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS floor RAM is erased</i> (RAM de palier effacée).
Description Le RAM de palier est effacé en cas de commande CAN correspondante, d'un endroit d'allumage inhabituel (>20 m d'écart avec la gaine connue) ou d'un excès d'erreurs de communication.
Toutes ces causes possèdent leurs propres codes.
De plus, il n'existe que la requête d'un canal pour supprimer les données de gaine.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source s.o.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 erreur 2104 se reporter à l'erreur 2104
2 erreur 2111 se reporter à l'erreur 2111
3 erreur 2117 se reporter à l'erreur 2117
4 erreur 2132 se reporter à l'erreur 2132
5 erreur 2133 se reporter à l'erreur 2133
6 défaillance de matériel remplacer MoSIS
S5500 & S6500 ERROR LOG
559
2109 RelayTest - Overbridging Pick (Test de relais - Collecte en surpontage)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS RelayTest - Overbridging Pick</i>

(Test de relais - Collecte en surpontage).
Description Relais-Test-Procédure
Surpontage- / Test-Le relais n'a pas réussi à collecter.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source s.o.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 matériel cassé remplacer MoSIS
2110 Emergency-State (État d'urgence)

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS Emergency-State</i> (État d'urgence).
Description Le dispositif est un état d'urgence / erreur. Se reporter aux autres erreurs dans le journal pour trouver la cause racine.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source s.o.
2111 Strange Position - Floors erased (Position inhabituelle - Paliers effacés)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS Strange Position - Floors erased</i> (Position inhabituelle - Paliers effacés).
Description Le dispositif est allumé à plus de 20 m de la gaine connue.
Ce n'est pas possible sans permuter les gaines. Ainsi, un remplacement est suspecté et un trajet d'apprentissage est forcé.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source s.o.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 mise sous tension à plus de 20 m de la gaine connue trajet d'apprentissage
S5500 & S6500 ERROR LOG
560
2112 Position Warning (Avertissement de position)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS error Position Warning</i> (Avertissement de position).
Description Le matériel de capteur de position est endommagé.
Ce signal est créé par le matériel de MoSIS et indique un dysfonctionnement au niveau du circuit de capteur.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source s.o.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 matériel cassé remplacer MoSIS
2113 Software Version Mismatch (Disparité de version de logiciel)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS Software Version Mismatch</i> (Disparité de version de logiciel).

Description Les canaux ne partagent pas la même version de logiciel. Cela peut causer diverses erreurs de communication.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source s.o.

Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 faux montage de logiciel remplacer MoSIS
2114 floor detection mismatch (Disparité de détection de palier)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS floor detection mismatch</i> (Disparité de détection de palier).
Description Les canaux exécutent un accord état-machine pour déterminer si le palier détecté est correct ou non.
Si le canal B accepte et pas le canal A, cela indique alors un défaut de communication.
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 erreur de communication remplacer le dispositif
2 support en acier pour capteur de palier remplacer le support par un support en aluminium
S5500 & S6500 ERROR LOG
561
2115 Unintended Car Movement (Déplacement de cabine involontaire)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS Unintended Car Movement</i> (Déplacement de cabine involontaire).
Description La cabine s'est déplacée de plus de 100 mm, alors que UET était actif.
MoSIS part du principe que les portes sont ouvertes quand le UET est actif ; dans ce cas, MoSIS fait office de système de
détection pour l'UCM et arrête l'entraînement.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source s.o.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 fausse mesure de charge vérifier et régler le système de mesure de charge
2 paramètre d'entraînement erroné vérifier et régler le paramètre d'entraînement
3 fausse activation de UET au démarrage du trajet procédure de démarrage d'analyse du trajet
2116 Speedfilter (Filtre de vitesse)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS Speedfilter</i> (Filtre de vitesse).
Description Le filtre de vitesse de matériel indique une erreur.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source s.o.

Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 fausse information de position (matériel cassé) remplacer MoSIS
S5500 & S6500 ERROR LOG
562
2117 Learning Trip failed (Échec de trajet d'apprentissage)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS Learning Trip failed</i> (Échec de trajet d'apprentissage).

Description	Au démarrage du trajet d'apprentissage, le GC signale à MoSIS le nombre de paliers devant être appris.
	Au terme du trajet d'apprentissage, une commande StopLearn est envoyée via CAN. Si MoSIS n'a pas appris la somme de
	paliers requise, il efface le RAM de palier et émet cette erreur.
Infos	
supplémentai	
res	
	Néant.
ID source	s.o.
Causes et	
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser	
	1 annuler le trajet d'apprentissage par GC vérifier les erreurs GC répéter le trajet d'apprentissage
	2 aimant de zone de porte manqué vérifier l'existence de tous les aimants de palier
	Conseil : L'image de gaine GC doit contenir les paliers appris.
	C'est le moyen le plus facile de trouver l'aimant manquant, si la
	position de tous les aimants est connue.
	3 capteur de palier cassé (tous les arrêts avant/supérieur
	ou arrière/inférieur sont manquants)
	remplacer le capteur de palier
	4 aimant ou capteur de palier décalé vérifier et corriger le positionnement du capteur de
	plancher et
	des aimants de palier
2118 ETSL Drop (Dépôt ETSL)	
Résumé	Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS ETSL Drop</i> (Dépôt ETSL).
Description	Échec de ETSL à déposer/se libérer.
Infos	
supplémentai	
res	
	Néant.
ID source	s.o.
Causes et	
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser	
	1 haute résistance de contact réinitialiser MoSIS
	2 matériel cassé remplacer MoSIS
	S5500 & S6500 ERROR LOG
	563
2119 KNE Drop (Dépôt KNE)	
Résumé	Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS KNE Drop</i> (Dépôt KNE).
Description	Échec de KNE à déposer/se libérer.
Infos	
supplémentai	
res	
	Néant.

ID source	s.o.
Causes et	
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser	

1 haute résistance de contact réinitialiser MoSIS
2 matériel cassé remplacer MoSIS
2120 UET Drop (Dépôt UET)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS UET Drop</i> (Dépôt UET).
Description Échec de UET à déposer/se libérer.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source s.o.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 haute résistance de contact réinitialiser MoSIS
2 matériel cassé remplacer MoSIS
3 vibration due à de mauvais composants mécaniques vérifier le guidage et les rails
S5500 & S6500 ERROR LOG
564
2121 Position Channel AB Communication (Communication AB de canal de position)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS Position Channel AB Communication</i> (Communication AB de canal de position).
Description Plus de trois échanges de position sur 100 ont échoué.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source s.o.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 autre canal mort (alimentation à plat) réinitialiser MoSIS
2 matériel cassé remplacer MoSIS
3 perturbation de communication (ex. EMC) vérifier la mise à la terre du câblage, de MoSIS et des
capteurs de palier
2122 Floor RAM Communication (Communication RAM de palier)
Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS Floor RAM Communication</i> (Communication RAM de palier).
Description Plus de trois échanges de RAM sur 100 ont échoué.
Infos
supplémentai
res
Néant.
ID source s.o.
Causes et
actions ID Causes probables de message Actions à réaliser
1 autre canal mort (alimentation à plat) réinitialiser MoSIS
2 matériel cassé remplacer MoSIS
3 perturbation de communication (ex. EMC) vérifier la mise à la terre du câblage, de MoSIS et des

capteurs de palier

S5500 & S6500 ERROR LOG

565

2123 RelayTest - KNE Pick (Test de relais - Collecte KNE)
--

Résumé Cette section décrit l'erreur <i>2100_2299_MOSIS RelayTest - KNE Pick</i> (Test de relais - Collecte KNE).
--

Description Relais-Test-Procédure
--

KNE-Le relais n'a pas réussi à collecter.
