

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
(א) בדוק כבלי TTS ו מחברים (7.5.4) (ב) החלף לוח חסר (Data1) (7.7.9)		התקשורת לשני ערוצי הצומת מנותקת (א) הלוח שבור (ב) הכבל שבור או מנותק נתונים 1 (לוח חסר): KCEDZS A = א KCEDZS B = ב KCECCG-1 = 16 בקרת תנועה = 64 מעבד לוגי = 128	תקשורת טורית מנותקת במטוס (שני ערוצי TTS)	1000
(א) ודא שלוחות TTS נכונים מחברים (7.5.1) (ב) בדוק את הגדרות מתג DIP ב-KCEMSC (7.13.1) (ג) בדוק את הכבל והמחברים של KCEDZS (7.12.4) (4) בצע הגדרת פיר (9)		לוח אינו חלק מהתצורה שנרשמה בעת ההתקנה (לוח חדש נוסף למערכת) נתונים 1 (פנסיון נוסף): KCEDZS A = א KCEDZS B = ב KCEDZS-C = 4 KCEDZS-D = 8 KCECCG-1 = 16 KCECCG-2 = 32 בקרת תנועה = 64 מעבד לוגי = 128	לוח נוסף לאחר ההתקנה	1001
(1) בדוק כבל TTS-1 ומחברים (2) החלף לוח (Data1) (7.5.5) חסר (Data1) (7.7.9)		התקשורת לערוץ 1 של הלוח מנותקת (א) הלוח שבור (ב) הכבל מנותק או מנותק נתונים 1 (לוח חסר): KCEDZS A = א KCEDZS B = ב KCECCG-1 = 16 בקרת תנועה = 64 מעבד לוגי = 128	תקשורת טורית מנותקת במטוס (TTS-1)	1002
(1) בדוק כבל TTS-2 ומחברים (2) החלף לוח (Data1) (7.5.6) חסר (Data1) (7.7.9)		התקשורת לערוץ 2 של הלוח מנותקת (א) הלוח שבור (ב) הכבל מנותק או מנותק נתונים 1 (לוח חסר): KCEDZS A = א KCEDZS B = ב KCECCG-1 = 16 בקרת תנועה = 64 מעבד לוגי = 128	תקשורת טורית מנותקת במטוס (TTS-2)	1003

קוד	תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
1004	1	תקשורת טורית TTS שבורה. ערוץ אחד	תקשורת לכל הלוחות באחרים ערוץ TTS מנותק (א) כבל מנותק או מנותק ב- KCEMSC (ב) KCEMSC שבור נתונים 1: א = TTS-1 לא פעיל ב = TTS-2 לא פעיל	(1) בדוק כבלים ומחברים מסוג TTS-1 ו/או TTS2 בין KCEMSC ל-KCECPU (7.5.8) (2) בדוק כבלי TTS-1 ו/או TTS-2 אחרים (7.5.7) (3) החלף את לוח KCEMSC (14.26)	
1005	1	תקשורת טורית TTS שבורה. שני הערוצים	התקשורת לכל הלוחות בשני ערוצי TTS מנותק (א) KCEMSC מנותק (ב) הכבל שבור או מנותק KCEMSC-ב	(א) בדוק את הכבלים המחברים של TTS-1 ו/או TTS2 בין KCEMSC ל-KCECPU (7.5.8) (ב) בדוק כבלי TTS ומחברים (7.5.4) (ג) החלפת לוח KCEMSC (14.26)	
1006	1	לוח KCEMSC כשל - טורי התקשורת נותקה	מנהל התקן קו TTS מנותק	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)	
1007	1	מעגל בטיחות: מגבלה סופית (C1)	(א) בורר הגבול הסופי פעיל (C1) (ב) כבל למתג הגבול הסופי מנותק (ג) מגשר חוט חסר בקלט שאינו בשימוש נתונים 1: א = בגבול הסופי התחתון ב = בגבול הסופי העליון 3 = כיוון לא ידוע נתונים 2: מהירות הרמה, יחידה 0.1 מ"ש	(א) הזזת מעלית מסופית מגבלה (7.14.43) (ב) בדוק את הכבל המחובר ל-XS1 ב-KCECCG (קלט בטיחות C1) (7.3.1) (ג) ודא שיש מגשר חוטים ב-XS1 ב-KCECCG אם אין התקנים מחוברים (7.3.4)	
1008	1	מעגל בטיחות: ציוד בטיחות (C2)	(א) ציוד הבטיחות פעיל (ב) הכבל שבור (ג) המחבר מנותק (ד) מגשר חוט חסר בקלט שאינו בשימוש נתונים 1: מהירות הרמה, יחידה 0.1 מ"ש	(1) הסרת מעלית מציוד בטיחות (7.14.3) (2) בדיקת מגע ציוד בטיחות ותקינה מכנית (7.14.40) (ג) בדוק את הכבל המחובר ל-XS2 ב-KCECCG (קלט בטיחות C2) (7.3.1) (ד) ודא שיש מגשר חוטים ב-XS2 ב-KCECCG אם אין התקנים מחוברים (7.3.4)	

FaultAction		FaultReason	שם תקלה	עדיפות	תקלה קוד
1009	1	מעגל בטיחות: יציאת חירום (ג3)	דלת המדרגות פתוחה הכבל שבור המחבר מנותק מגשר חוט חסר בקלט שאינו בשימוש	(א) בדוק את הכבל המחובר ל-XS3 ב-KCECCG (קלט בטיחות C3) (7.3.1) (ב) ודא שיש מגשר חוטים ב-XS3 ב-KCECCG אם אין התקנים מחוברים (7.3.4)	
1010	1	מעגל בטיחות: התקן חוסם (ג4)	(א) מתג שבור (ב) מחבר רופף (ג) מחבר שבור (ד) חוט שבור (ה) PCB שבור	(א) בדוק את הכבל המחובר ל-XS4 ב-KCECCG (קלט בטיחות C4) (7.3.1) (ב) ודא שיש מגשר חוטים ב-XS4 ב-KCECCG אם אין התקנים מחוברים (7.3.4)	
1011	1	מגע דלת הרכב נפתח במהלך הנסיעה (C5)	הצתת דלת הרכב פתוחה הכבל שבור המחבר מנותק מגשר חוט חסר בקלט שאינו בשימוש	(א) בדוק את כבלי מפעיל הדלת ואת ספק הכוח (7.8.13) (ב) בדקו שמפעיל הדלת פועל כראוי (7.8.14) (ג) בדוק שיש מגשר חוטים ב-XS5 ב-KCECCG אם אין התקנים מחוברים (7.3.4)	
1012	1	מגע דלת הרכב האחורית נפתח במהלך הנסיעה (C6)	הצתת דלת הרכב פתוחה הכבל שבור המחבר מנותק מגשר חוט חסר בקלט שאינו בשימוש	(א) בדוק את כבלי מפעיל הדלת ואת ספק הכוח (7.8.13) (ב) בדקו שמפעיל הדלת פועל כראוי (7.8.14) (ג) ודא שיש מגשר חוטים ב-XS6 ב-KCECCG אם אין התקנים מחוברים (7.3.4)	
1013	1	מעגל בטיחות: המעקה העליון של הרכב אינו למטה במצב רגיל (C7)	המעקה אינו מושבת במצב רגיל הכבל שבור המחבר מנותק מגשר חוט חסר בקלט שאינו בשימוש	(א) בדוק את מיקום המעקה העליון לרכב (14.07.23) (ב) בדוק שמתגי הפיקוח פועלים כראוי (7.3.2) (ג) בדוק את הכבל המחובר ל-XS7 ב-KCECCG (קלט בטיחות C7) (7.3.1) (ד) ודא שיש מגשר תיל ב-XS7 ב-KCECCG אם אין התקנים מחוברים (7.3.4)	

FaultAction		FaultReason	שם תקלה	עדיפות	תקלה קוד
1014	1	מעגל בטיחות: גישה דרך הרמה מאפשרת הפעלה בזמן נהיגה	(א) גישה לכביש הרמה מאפשרת הפעלה בזמן נהיגה (ב) הכבל שבור (ג) המחבר מנותק	(1) בדוק את מצב מתג הגישה למנוף (7.3.18) (2) בדוק כבל מתג גישה למנוף (7.3.16) (3) בדוק מחברי מתג גישה למנוף (7.3.17)	
1016	1	מעגל בטיחות: מתג עצירה של כבאי	(א) מתג עצירה של כבאי פעיל (ב) הכבל מנותק או מנותק	(1) בדוק את מצב מתג עצירת הכבאי (7.3.15) (2) בדוק את חיבור הכבל והכבל של מתג עצירת הכבאי (7.3.14)	
1015	1	מעגל בטיחות: המעקה העליון לרכב לא למעלה במצב בדיקה (8ג)	(א) המעקה אינו למעלה כאשר הוא על גבי מצב בדיקת הרכב (ב) כבל שבור (ג) המחבר מנותק (ד) מגשר חוט חסר בקלט שאינו בשימוש (ה) מעקה אינו במצב בדיקת RDF או עם תכונת SSA RTE מופעלת ואדם על גג המכונית מזוהה	(א) בדוק את מיקום המעקה העליון לרכב (14.07.23) (ב) בדוק שמתגי הפיקוח פועלים כראוי (7.3.2) (ג) בדוק את הכבל המחובר ל-XS8 ב-KCECCG (קלט בטיחות C8) (7.3.1) (ד) בדוק שיש מגשר תיל ב-XS8 ב-KCECCG אם אין התקנים מחוברים (7.3.4)	
1017	1	מעגל בטיחות: מתג עצירה ברכב	(א) מתג עצירה ברכב פעיל (ב) הכבל מנותק או מנותק	(א) צ'ק-אין במתג עצירה ברכב מצב (7.14.32) (ב) בדוק ברכב כבל מתג עצירה וחיבור כבל (7.14.31)	
1018	1	כשל בהאטה	הכונן לא האט כשהתבקש.	(1) בדוק פרמטרים של האטת כונן (A2)	
1019	3	בדיקה לרוץ במהירות מופרזת	מהירות יתר (0.63 מ"ש) במהלך מצב בדיקה מהירות יתר (0.35 מטר לשנייה) במהלך RDF או מצב בדיקת בור נתונים 1: קומה נתונים 2: כיוון 0 = לא ידוע, 1 = למטה, 2 = למעלה	(1) בדיקת פרמטרים של מהירות בדיקה מהכונן 2 (A10) בדיקת תלוש חבל (7.14.13) (3) בדיקת מהירות מעלית במהלך הבדיקה (12.3)	
1020	3	מהירות מופרזת במהלך ADO	מהירות יתר (0.75 מטר לשנייה) במהלך ADO נתונים 1: קומה נתונים 2: כיוון 0 = לא ידוע, 1 = למטה, 2 = למעלה	(1) בדוק את מהירות המעלית במהלך ADO (12.2)	

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction	קוד
(1) בדוק פרמטרים של מהירות פילוס מחדש מהכונן 2 (A16) בדוק את מהירות המעלית במהלך יישור מחדש (12.4)			מהירות יתר (0.20 מ"ש) במהלך יישור מחדש בזמן שהדלתות נפתחות נתונים 1: קומה נתונים 2: כיוון 0 = לא ידוע, 1 = למטה, 2 = למעלה	מהירות מופרזת במהלך דלתות יישור מחדש נפתחות	1021 3
(א) בדוק את מקודד המנוע, החיווט והמחברים (7.14.12) (ב) בדיקת KCEDZS יישור מגנטיים (7.12.1) (ג) בדיקת פרמטרים של כונן (1א)			כשל במדידת מהירות בכונן תקלה פנימית ב-KCEDZS	מידע על מהירות חסר במהלך מצב בדיקה	1022 3
(1) בדוק את מצב מתג עוקף דלת הרכב ב-KMI (7.1.7)			מתג עוקף דלת רכב פעיל	מתג עוקף דלת רכב פעיל	1023 1
(1) בדוק את מצב מתג מעקף ההרמה ב-KMI (7.1.1)			מתג עוקף דלת הרמה פעיל	מתג עוקף דלת הרמה פעיל	1024 1
(א) בדיקת מיקום מגנטיים (7.11.3) (ב) ביצוע הגדרת פיר (9) (ג) בדיקת פרמטרים של כונן (1א)			פיקוח NTS על KCEMSC מעד	פיקוח NTS מופעל	1025 3
(א) בדיקת מיקומי מגנט ETS (7.11.11) (ב) בדוק שערכי התאוצה וההאטה נכונים לפי טבלת ETS (A17)			הפיקוח על עשן טבק סביבתי ב-KCEMSC נכשל נתונים 1: מהירות הרמה, יחידה 0.1 מ"ש	הפיקוח על עשן טבק סביבתי הופעל	1028 3
(א) בדוק את מתג עצירת הבור (7.3.25) (ב) בדוק מתח חבל OSG משקל (7.14.36) (ג) בדוק מגע דלת חירום פיר (7.3.28) 4 בדוק מגע דלת גישה לבור (7.3.24) (ה) בדוק את הכבל המחובר ל-XS9 ב-KCECCG (קלט בטיחות C9) (7.3.1) (ו) בדוק שיש מגשר חוטים ב-XS9 ב-KCECCG אם אין התקנים מחוברים (7.3.4)			(א) מתג עצירת בור פעיל (ב) OSG-חבל מתח משקל פעיל (ג) פתיחת דלת חירום בפיר (ד) דלת גישה לבור פתוחה	מעגל בטיחות: מגע בטיחות בור פתוח (H1)	1029 1

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction		
1030	1	(א) בדוק את איש הקשר של המאגר (7.14.27) (ב) בדוק איש קשר OSG (7.14.35) (ג) בדוק את הכבל המחובר ל-XS10 ב-KCECCG (בטיחות קלט (7.3.1) C10) (ד) בדוק שיש מגשר חוטים ב-XS10 מופעל KCECCG אם אין התקנים מחובר (7.3.4)	(א) נפתח קשר בטיחות של מושל מהירות מופרזת (ב) מתג מאגר פעיל (ג) מגשר חוט חסר בקלט שאינו בשימוש נתונים 1: מהירות הרמה, יחידה 0.1 מ"ש	מעגל בטיחות: מגע חייץ או מגע OSG (H2)		
1031	1	(א) בדוק מצמד ודלת חולרים (7.8.24) (ב) התאמת מגע מנועול דלת נחיתה (7.8.22) (ג) בדוק נעלי הזזה לרכב (7.14.4) (ד) בדוק DBG (7.14.2)	מגע דלת נחיתה נפתח במהלך הנסיעה דאג 1: מיקום בפועל נתונים 2: כיוון = לא ידוע א = למטה ב = למעלה	מעגל בטיחות: דלת נחיתה נפתחת במהלך נסיעה		
1032	1	(א) בדיקת מגעים לדלתות (7.8.3) (ב) בדוק שדלת הנדנדה פועלת כראוי (7.8.20) 3 בדוק שהרמפה הפורשת של הרכב פועלת כראוי (7.3.5)	מגע דלת נדנדה נפתח במהלך הנסיעה דאג 1: מיקום בפועל נתונים 2: כיוון = לא ידוע א = למטה ב = למעלה	מעגל בטיחות: דלת נדנדה נפתחת במהלך נסיעה		
1033	1	(א) בדיקת מיקום המאגר (7.14.28) (ב) בדוק שמתגי הפיקוח פועלים כראוי (7.3.2)	החייץ אינו למעלה בזמן הבדיקה מצב	מעגל בטיחות: פיקוח על חוצצים. כשל קלט למעלה		
1034	1	(א) בדיקת מיקום המאגר (7.14.28) (ב) בדוק שמתגי הפיקוח פועלים כראוי (7.3.2)	המאגר אינו מושבת במצב רגיל (או במצב הגדרה)	מעגל בטיחות: פיקוח על חוצצים. מטה כשל קלט		
1035	1	(א) בדיקת בלמים (14.07.16) (ב) בדיקת תלוש חבל (14.07.13) 3 בדיקת מיקומי מגנט האטה (7.11.10) (4) בדוק את פרמטרי הכונן (1א)	המכוננית יצאה מאזור הדלת עם דלתות פתוחות נתונים 1: קומה נתונים 2: כיוון 0 = לא ידוע, 1 = למטה, 2 = למעלה	תנועה לא מכוונת		

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction	קוד
(א) בדיקת בלמים (14.07.16) (ב) בדיקת תלוש חבל (3) (14.07.13) בדיקת מיקומי מגנט האטה (7.11.10) (4) בדוק את פרמטרי הכונן (1א)		המכוננית יצאה מאזור הדלת הפנימית (+/-) 75 מ"מ) עם דלתות פתוחות נתונים 1: קומה נתונים 2: כיוון 0 = לא ידוע, 1 = למטה, 2 = למעלה		פיקוח על אזור הדלת הפנימית	1036 3
(א) בדיקת מגעים לדלתות הרכב (7.8.1) (ב) בדוק מגעים לדלת נחיתה (7.8.2) (ג) סמן את אות מגבלת הקצה של פתיחת הדלת (7.8.9) (ד) בדוק שדלת הרכב פועלת כראוי (7.8.19) (5) בדוק מכונאות דלת נחיתה ומצמד דלת רכב (7.8.23)		(א) מגע דלת הרכב תקוע סגור (ב) איש קשר של דלת נחיתה תקוע סגור (ג) מגבלת קצה דלת פתוחה תקועה סגורה (הדלת פתוחה לחלוטין) נתונים 1: מידע תקוע על הדלת המקודדת (ביט / דלת אחת) א = דלת רכב בצד א' ב = דלת רכב בצד ב' 4 = דלת רכב בצד C 8 = דלת רכב בצד D 16 = נחיתה על ידי		מגע דלת פגום	1037 1
(א) בדיקת מגעים לדלתות הרכב (7.8.1) (ב) בדוק את אות סגירת דלת הרכב ואת החוטים (7.8.8)		מגע עם דלת הרכב או דלת הרכב אות הקצה הסגור נכשל או שהכבל מנותק נתונים 1: 1 = קדמי 2 = נתונים 2: אחוריים א = CCG1 ב = CCG2		מגע דלת הרכב ואות הסגירה של דלת הרכב אינם תואמים	1038 1
(א) בדוק שאף אחד לא פועל רכב עליון או בבור () (ב) בדוק את נעילת דלת הנחיתה מעגלי L1 ו-L2 (7.3.19) (7.8.2) בדוק מגעים לדלתות נחיתה (ד) בדוק את בדיקת החלק העליון של הרכב (7.14.5) יחידת כונן (ה) בדיקת יחידת כונן לבדיקת בור (14.7.37) (ו) איפוס DOM באמצעות מקש מתג (7.3.39) (ז) אם האיפוס לא הצליח, הפעל את התקן הבטיחות ולאחר מכן חזור למצב רגיל (נתונים 2) (7.3.38)		אדם בפיר זוהה נתונים 1: א = בור שנכנס ב = החלק העליון של המכוננית שנכנסה ג = גם בור וגם ראש המכוננית שנכנסו		על ידי ניטור פתוח פועל	1039 1

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction	
1040	1	בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) בדקו שהמעלית נעה כרגיל כדי למנוע בעיה מכנית (7.14.15) (ג) בדיקת KCEDZS (7.12.1) יישור מגנטים	תנועת המכונית אינה מזוהה באמצעות מגנטים בזמן שהמנוע פועל	פיקוח על זמן נהיגה	
1041	3	(א) בדוק אדם במתג איפוס פיר (7.3.22) (ב) בדוק את החיווט של אדם ב- קלט איפוס פיר (L3) (7.3.23)	אדם במתג איפוס פיר 30-	אדם במתג איפוס פיר תקוע	
1042	3	(א) בדוק את הפעולה של מתגי גבול נוספים (C9/C10) (7.11.18) (ב) בדוק חיווט של מתגי הגבלה נוספים (7.3.35) (ג) בדוק שהמחברים מופעלים CCG בסדר (7.6.19)	בורר מגבלה נוסף C9 או C10 הנדרש עם SSA נכשל.	כשל נוסף בבורר המגבלה	
1043	1	(1) בדוק מעגל היתר התחלה וחיבורים (2) (7.2.1) בדוק שאנשי הקשר הראשיים נפתחים נסגרים נכון (14.07.22) (3) בדוק את מעגל הבלמים (7.14.1)	(א) המגעים במעגל היתר ההתנעה אינם סגורים בזמן שהמעלית עומדת (ב) מגעים במעגל היתר ההתנעה אינם נפתחים בעת נהיגה במעלית נתונים 1: = קלט כבוי לצמיתות א = קלט לצמיתות מופעל	תקלת היתר התחלה	
1044	1	(1) בדוק שהתקשורת עם הכונן פועלת כראוי (2) (7.10.1) בדוק את הכבלים בין הבקר ליחידת הכונן (7.6.10) (3) בדוק קודי תקלה בכונן (7.10.2)	מערכת הכונן נכשלת. בקרת תנועה דיווחה על תקלה ל-KCEMSC. עיין בקודי תקלה של בקרת תנועה לקבלת מידע נוסף.	כונן לא בסדר	
1045	3	(1) בדיקת יחידת כונן לבדיקת בור (7.14.37)	לחצן כיוון בדיקת בור מופעל כאשר המצב מופעל שני כפתורי הכיוון לבדיקת בור מופעלים בו זמנית לחצן הכיוון נשאר פועל לאחר הפסקת המעלית	כפתורי בדיקת בור תקועים	

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
1046	1	בלם החירום לא הצליח לבחור. (1) בדוק את כוונן מתג הבלם (2) בדוק את בלם החירום (14.7.26) מתג חיווט וחיבורים (7.3.12)	בלם החירום לא הצליח לבחור.	משוב על הבלמים תקלה
1047	2	כיוון הבדיקה העליון של הרכב או כפתור ההפעלה מופעלים באופן ממשך. נתונים 1: א = כפתור למטה תקוע ב = לחצן למעלה תקוע 3) = שני לחצני הכיוון פעילים ב- באותו זמן) 4 = הפעל לחצן תקוע 8 = אפשר לחצן נמוך תקוע 12) = שני לחצני ההפעלה פעילים בו-זמנית)	כיוון הבדיקה העליון של הרכב או כפתור ההפעלה מופעלים באופן ממשך. נתונים 1: א = כפתור למטה תקוע ב = לחצן למעלה תקוע 3) = שני לחצני הכיוון פעילים ב- באותו זמן) 4 = הפעל לחצן תקוע 8 = אפשר לחצן נמוך תקוע 12) = שני לחצני ההפעלה פעילים בו-זמנית)	כפתורי בדיקה עליונים לרכב תקועים
1048	2	החלף ל- RDF ל- NORM בחזרה ל- RDF ב- KMI (7.1.4) החלפת לוח KCEFUI (14.25)	כיוון הבדיקה או לחצן ההפעלה של KMI תקועים. נתונים 1: א = כפתור למטה תקוע ב = לחצן למעלה תקוע 4 = לחצן הפעלה תקוע	לחצני בדיקת KMI תקועים
1049	2	בדוק נחיתה HAC מתג (7.8.33) החלפת מתג נחיתה HAC (7.8.34)	תשומות כיוון הפיקוח של מועצת המנהלים מופעלות באופן מתמשך. נתונים 1: א = מתג כיוון למטה תקוע ב = מתג כיוון למעלה תקוע	מתג נחיתה HAC מופעל תקוע
1050	1	בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) החלפת לוח KCEMSC (14.26)	פיקוח פנימי זיהה תקלה	כשל בלוח KCEMSC Sw - הצלבת גרסאות
1051	1	בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) החלפת לוח KCEMSC (14.26)	פיקוח פנימי זיהה תקלה	לוח KCEMSC כשל - בדיקה נפוצה של קלט בטיחות
1052	1	בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) החלפת לוח KCEMSC (14.26)	פיקוח פנימי זיהה תקלה	כשל בלוח KCEMSC - בדיקת קלט בטיחות

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
1053	1	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)	פיקוח פנימי זיהה תקלה	לוח KCEMSC כשל - הצלבת קלט בטיחות
1054	1	(א) נתק את כל כבלי שרשרת הבטיחות מ-KCEMSC (7.3.37) (ב) בדוק את כבלי שרשרת הבטיחות בזה אחר זה (7.3.27) (ג) בצע הפסקת חשמל מלאה כאשר הסוללה מנותקת (14.6) (ד) החלף את לוח KCEMSC (14.26)	תקלת הארקה בשרשרת בטיחות 100 וולט נתונים: 1 רמת מתח, יחידה 1V	מעגל בטיחות: תקלת הארקה
1055	1	(א) בדוק ספק כוח וכבלים 24V (13.2) (ב) בדוק את ספק הכוח הראשי (13.4) (ג) בדיקת שרשרת בטיחות כבלים מבית KCEMSC (7.3.26) (ד) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ה) החלפת לוח KCEMSC (14.26)	(א) בעיה בספק כוח או בכבלים 24V (ב) בעיה באספקה העיקרית (ג) בעיה בכבלי שרשרת הבטיחות של KCEMSC	מעגל בטיחות: ספק כוח מתח יוצא מתוך 10 % טווח
1056	1	(א) בדוק ספק כוח וכבלים 24V (13.2) (ב) בדוק את ספק הכוח הראשי (13.4) (ג) בדיקת שרשרת בטיחות כבלים מבית KCEMSC (7.3.26) (ד) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ה) החלפת לוח KCEMSC (14.26)	(א) בעיה בספק כוח או בכבלים 24V (ב) בעיה באספקה העיקרית (ג) בעיה בכבלי שרשרת הבטיחות של KCEMSC	מעגל בטיחות: ספק כוח מתח יוצא מתוך 15 % טווח

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
-------------	--------	---------	-------------	-------------

1057	1	מעגל בטיחות: ספק כוח מתח יוצא מתוך 20 % טווח	בעיה בספק כוח או בכבלים 24V בעיה באספקה העיקרית בעיה בכבלי שרשרת הבטיחות של KCEMSC	(א) בדוק ספק כוח וכבלים 24V (13.2) (ב) בדוק את ספק הכוח הראשי (13.4) (ג) בדיקת שרשרת בטיחות כבלים מבית KCEMSC (7.3.26) (ד) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ה) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1058	3	אזהרת השוואת מהירות	הבדל גדול מדי במדידת המהירות מבקרת התנועה וחיישן אזור הדלת. נתונים 1: KCEDZS A = 1...0 לעומת בקרת תנועה KCEDZS B = 3...2 לעומת בקרת תנועה KCEDZS = ד פיקוח פנימי KCEDZS B = ה פיקוח פנימי KCEDZS A = 9...6 לעומת KCEDZS B נתונים 2: הפרש מהירות (יחידה 0.1 מטר לשנייה)	(א) בדוק את מקודד המנוע, החיווט והמחברים (7.14.12) (ב) בדיקת פרמטרים של כונן (1א) (ג) בדוק KCEDZS ויישור מגנט (7.12.1) 4 אם KCEDZS פנימי הפיקוח נכשל, להחליף KCEDZS המתאים (7.12.6)
1059	1	לוח KCEMSC כישלון - בדיקת ROM	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1060	1	לוח KCEMSC כישלון - בדיקת RAM	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1061	1	לוח KCEMSC כשל - פנימי השוואת נתונים	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1062	1	לוח KCEMSC כישלון - לא תקשורת הדדית	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
1063	1	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)	פיקוח פנימי זיהה תקלה	לוח KCEMSC כישלון - משוב ממסר K51
1064	1	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)	פיקוח פנימי זיהה תקלה	לוח KCEMSC כישלון - משוב ממסר K52
1065	3	(1) בדוק את פעולת גג הרכב (C7/C8) או התקן הבטיחות לבור 2 (H6/H5) (7.3.21) בדוק חיווט של גג הרכב או התקן בטיחות בור (7.3.36)	התקן בטיחות לבור או לגג הרכב נמצא במצב לא ידוע.	בדיקת התקני בטיחות SSA נכשלה
1066	1	(א) בדוק ספק כוח וכבלים 24V (13.2) (ב) בדוק את ספק הכוח הראשי (13.4) (ג) בדוק מעגלי 24V עבור תקלות הארקה (13.3)	בעיה עם כבלי חשמל או מחברים 24v	ספק כוח V 24 מתח יוצא מטווח +- 10%
1068	1	(א) בדוק לחצן עצירה של חדר מכונות (7.3.6) (ב) בדוק את מחבר XM1 מופעל KCEMSC (7.6.17) (ג) בדוק ספק כוח וכבלים 24V (13.2)	(א) כפתור עצירה בחדר מכונות בשימוש (ב) כבל ל-XM1 שבור או מחבר רופף נתונים 1: רמת המתח בערוץ זה ירדה ב-10V, יחידה 0.1V נתונים 2: רמת המתח בערוץ אחר ירדה ב-10V, יחידה 0.1V	ספק כוח 24V מתח מחוץ לטווח +- 20%
1069	1	(א) בדוק ספק כוח וכבלים 24V (13.2) (ב) בדוק את ספק הכוח הראשי (13.4) (ג) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ד) החלפת לוח KCEMSC (14.26)	פיקוח פנימי זיהה תקלה	כשל בלוח KCEMSC - ספק כוח V 3.3

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
-------------	--------	---------	-------------	-------------

1070	1	KCEMSC לוח כשל - ספק כוח ליבת המעבד	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בדיק ספק כוח וכבלים 24V (13.2) (ב) בדיק את ספק הכוח הראשי (13.4) (ג) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ד) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1071	3	אזהרת חיסכון באנרגיה	חיסכון באנרגיה נדרש בעת הפעלת מעלית	פעולות שיש להגדיר
1072	2	כשל בחיסכון באנרגיה	כשל בבחירת מצב חיסכון באנרגיה	נדרש תיקון תוכנה לחיסכון באנרגיה
1073	1	אדם בכשל קלט זיהוי פיר	אדם בקלט זיהוי פיר תקוע במצב ON. לא ניתן לזהות אדם בבור.	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEFUI (14.25)
1074	3	הפרעות תקשורת TTS	(א) הלוח שבור (ב) מחבר כבל TTS רופף נתונים 1: = לא ידוע KCEDZS-A = א KCEDZS-B = ב KCEDZS-C = ג KCEDZS-D = ד KCECCG-1 = ה KCECCG-2 = ו = בקרת תנועה = מעבד לוגי KCEPVSC = ט = חיישן מיקום מוחלט	(א) בדיק כבלי TTS ומחברים (7.5.4) (ב) בדיק אוזניים (7.6.7)
1075	1	לוח KCEFUI מנותק	חיבור בין KCEMSC ו KCEFUI רופף או שבור	(א) בדיק את החיבור בין KCEFUI ל- KCEMSC (7.1.6) (ב) החלפת לוח KCEFUI (14.25) (ג) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1076	1	KCEMSC לוח כשל - אוגרי משמרות	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
1077	1	פיקוח פנימי זיהה תקלה	לוח KCEMSC כישלון - משוב ממסר K41	בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1078	1	פיקוח פנימי זיהה תקלה	לוח KCEMSC כישלון - משוב ממסר K42	בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1079	1	פיקוח פנימי זיהה תקלה	לוח KCEMSC כשל - ספק כוח 100V	בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1080	1	מתגי DIP ב-KCEMSC במקומים שונים ב-S4 ו-S5 נתונים 1: סטטוס המטבלים בערוץ 1 נתונים 2: סטטוס המטבלים בערוץ 2 ערך הנתונים בשני הערוצים חייב להיות זהה	מח"ש KCEMSC החלפת אי-התאמה	(1) הסר את לוח KCEFUI כדי לקבל גישה למתגי DIP (7.13.4) בדוק את הגדרות מתגי DIP ב-KCEMSC (7.13.1) (ג) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ד) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1081	1	פיקוח פנימי זיהה תקלה	לוח KCEMSC כישלון - השוואת קלט	בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1082	1	פיקוח פנימי זיהה תקלה	כשל בדירקטוריון - KCEMSC השוואה בין כניסות KCEFUI	בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) החלפת לוח KCEFUI (14.25) החלפת לוח KCEMSC (14.26)

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
-------------	--------	---------	-------------	-------------

1083	1	כשל KCEDZS בהשוואת נתונים	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) נתק וחבר מחדש כבל KCEDZS מ-KCECCG (7.12.5) 3 בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ד) החלפת יחידת KCEDZS-A (14.21) (ה) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1084	1	כשל השוואת נתונים KCEDZS B	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) נתק וחבר מחדש כבל KCEDZS מ-KCECCG (7.12.5) 3 בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ד) החלפת יחידת KCEDZS-B (14.22) (ה) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1085	1	כשל השוואת נתונים של KCEDZS C	נתונים 1: שימוש במו"פ בלבד	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) נתק וחבר מחדש כבל KCEDZS מ-KCECCG (7.12.5) 3 בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ד) החלפת יחידת KCEDZS-C (14.23) (ה) החלפת לוח KCEMSC (14.26)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
קוד				

1086	1	כשל השוואת נתונים KCEDZS D	נתונים 1: שימוש במו"פ בלבד	א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) ב) נתק וחבר מחדש כבל KCEDZS מ-KCECCG (7.12.5) 3 בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) ד) החלפת יחידת KCEDZS-D (14.24) ה) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1087	1	נתוני KCEABS כישלון השוואה	נתונים 1: שימוש במו"פ בלבד	א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) ב) נתק וחבר מחדש כבל KCEDZS מ-KCECCG (7.12.5) 3 בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) ד) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) ה) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1088	1	נתוני KCECCG-1 כישלון השוואה	פיקוח פנימי זיהה תקלה	א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) ב) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) ג) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) ד) החלפת לוח KCECCG (14.16) ה) החלפת לוח KCEMSC (14.26)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
קוד				

1089	1	נתוני KCECCG-2 כישלון השוואה	נתונים 1: שימוש במו"פ בלבד	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) נתק ו חבר מחדש מחבר XX בלוח KCECCG-2 () (ג) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ד) החלפת KCECCG-2 לוח (14.17) (ה) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1090	1	נתוני KCECPU כישלון השוואה	נתונים 1: שימוש במו"פ בלבד	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) נתק ו חבר מחדש מחבר XX בלוח KCECPU () (ג) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ד) החלפת לוח KCECPU (14.18) (ה) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1091	1	הרם בגבול הסופי מגנט	מגנט גבול סופי נקרא על ידי KCEDZS נתונים 1: א = בגבול הסופי התחתון ב = בגבול הסופי העליון 3 = כיוון לא ידוע נתונים 2: מהירות הרמה, יחידה 0.1 מ"ש	(א) הזזת מעלית מסופית מגבלה (7.14.43) (ב) בדיקת KCEDZS ויישור מגנטים (7.12.1)
1092	1	כשל פנימי בלוח KCEFUI - קלט OSG בדיקת	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEFUI (14.25) (ג) החלפת לוח KCEMSC (14.26)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
קוד				

1093	3	התנגדות רבה מדי במגע עם דלת הנחיתה	ההתנגדות הנמדדת בכניסה של דלת נחיתה נעולה (H3) או דלת נחיתה סגורה (H4) גבוהה מ-2 קוהמס. אם ההתנגדות היא מעל 10kohms דלת הנחיתה נראית פתוחה גם אם סגור פיזית נתונים 1: התנגדות קלט בטיחות H3 (KOHM) נתונים 2: התנגדות קלט בטיחות H4 (KOHM)	(1) בדוק מגעים לדלת הנחיתה (7.8.2)
1094	4	רעש מושרה במגע עם דלת הנחיתה	מתח שנראה בקלט בטיחות אנלוגי כאשר הוא פתוח או מתח עובר לגילוי רעש הם כאשר הכניסה סגורה עקב התנגדות מוגזמת במעגל. במקרה האחרון המעלית אינה יכולה לפעול מכיוון שקלט הבטיחות פתוח.	(א) בדוק מקורות אפשריים לרעש המושרה (14.7.29) (ב) בדוק את ההתנגדות של מעגלי H3 ו-H4 (7.3.32)
1095	1	כשל בנגד DOM	(א) נגד רצפת גישה לבור בקומה הלא נכונה (ב) נגד רצפה רגיל ברצפת הגישה לבור (ג) נגדים עם ערכים שגויים במעגלים החשמליים (ד) כשל פנימי בלוח KCEMSC (במעגלים למדידת התנגדות או ADC) נתונים 1: א = נגד רצפת גישה לבור בקומה הלא נכונה ב = נגד רצפה רגיל בבור קומת גישה ג = נגדים עם ערכים שגויים ב- המעגלים החשמליים או כשל פנימי ב- לוח KCEMSC	(א) בדיקת נגדי DOM (7.3.11) (ב) בדוק את הגדרות מתג DIP ב-KCEMSC (7.13.1)
1096	2	כשל בלוח KCEFUI - כפתור תקוע	הלחצן ב-KMI מופעל באופן ממשיך. נתונים 1: א = לחצן ההגדרה תקוע ב = לחצן Boost תקוע 4 = כפתור OSG תקוע 8 = לחצן 'בחר' תקוע 16 = לחצן איפוס תקוע	(1) מתג TEST במצב KMI למצב OFF ולאחר מכן למצב 263 (7.1.3) בצע הפסקת חשמל מלאה כאשר הסוללה מנותקת (14.6) (3) החלף את לוח KCEFUI (14.25)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

1097	1	תקלה שנבחרה במכשיר	(א) יש כשל במעגלים החשמליים שנבחרו במכשיר מחוץ ללוח KCEMSC (ב) מועצת המנהלים של KCEMSC נכשלה נתונים: 1: = קלט כבוי לצמיתות א = קלט לצמיתות מופעל	(1) איפוס תקלה על ידי החלפת מעלית ל- 2 (7.1.13) (RDF) בדוק את החיווט ואנשי הקשר שנבחרו במכשיר (7.3.9) (3) בדוק התקנים המחוברים לקלט שנבחר במכשיר (7.3.8) (ד) בדוק את הגדרות מתג DIP ב- KCEMSC (7.13.1) (ה) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1098	1	בקרת תנועה כשל בהשוואת נתונים	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) נתק את לוח בקרת התנועה מרשתות TTS וחבר אותו מחדש (7.10.4) (ג) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ד) החלפת בקרת תנועה (7.10.5) (ה) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1099	1	מתג עצירה ראשי פתוח	מתג עצירה ראשי המחובר ל KCEMSC פתוח	(1) בדוק את מצב מתג העצירה הראשי (7.3.29) (2) בדוק את העצירה הראשית המתג מחובר כראוי KCEMSC XM1 לקלט (7.3.30) (3) אם מתג העצירה הראשי אינו קיים, בדוק שמחבר האוברלופ בכניסת XM1 ב- KCEMSC נמצא במקומו ומחווט כראוי (7.3.31)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

1101	1	לפי אזור אי התאמת מידע	פיקוח פנימי זיהה תקלה נתונים 1: KCEDZS-A = KCEDZS-B = א KCEDZS-C = ב KCEDZS-D = ג	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) נתק וחבר מחדש כבל KCEDZS מ-KCECCG (7.12.5) 3 בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ד) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ה) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1102	1	תקלת השוואת מהירות	הבדל גדול מדי במדידת המהירות מבקרת התנועה וחיישן אזור הדלת. נתונים 1: KCEDZS A = 1...0 לעומת בקרת תנועה KCEDZS B = 3...2 לעומת בקרת תנועה KCEDZS = ד פיקוח פנימי KCEDZS B = ה פיקוח פנימי KCEDZS A = 9...6 לעומת KCEDZS B נתונים 2: הפרש מהירות (יחידה 0.1 מטר לשנייה)	(א) בדוק את מקודד המנוע, החיווט והמחברים (7.14.12) (ב) בדיקת פרמטרים של זמן (א') (ג) בדוק KCEDZS ויישור מגנט (7.12.1) 4 אם KCEDZS פנימי הפיקוח נכשל, להחליף KCEDZS המתאים (7.12.6)
1103	1	לוח KCEMSC כישלון - בדיקת ROM	Flash של תוכנית פגום	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1104	1	כשל בלוח KCEMSC - בקר קלט/פלט	(א) בקר קלט/פלט בתוך ה-C אינו פועל	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
קוד				

1105	1	לוחות ברשת TTS אינם תואמים	לוח מסוים ברשת TTS הוא גרסה שגויה נתונים 1: KCEDZS-A = א KCEDZS-B = ב KCEDZS-C = 4 KCEDZS-D = 8 KCECCG-1 = 16 KCECCG-2 = 32 64 = בקרת תנועה 2: נתוני CPU לוגיים KCEPVSC = א ב = חיישן מיקום מוחלט 4 = KCEMSC (ערוץ אחר)	(1) החלף לוח בעל גרסה שגויה (ראה נתונים 1) (14.9)
1106	1	ההתקנה נכשלה	ההתקנה לא הושלמה בהצלחה. נתונים 1: 0 = לא ידוע MCU = 1-3 כשל 4 = צומת חסר 5-11 = כשל בצומת 12 = כשל באספקת החשמל 13 = עקיפת מגשר או מתג מופעל יד = לא מגיעים לקומת הטרמינל טו = שרשרת בטיחות שנפתחה טז = בורר הבדיקה אינו במצב בדיקה יז = מהירות יתר יח = פיקוח פנימי יט = כשל גבול סופי כ = חישוב זמן הריצה נכשל כא = זמן קצוב להתחלה 22-23 = מגנט גבול סופי שגוי כד = כשל MCU כה = המצב השתנה כו = פיקוח פנימי כז = הצומת נכשל כח = מהירות מנוע חסרה כט = פקודת מהירות חסרה 30 = כשל בהאטת רצפת הטרמינל לא = מגנט רצפה הפוך לב = הצלבת מידע מהירות לג = זוהתה תקלה חמורה לד = Roll call פעיל בעת הפעלת התקנה חדשה	(א) בדיקת מגנטים לרצפה (7.11.2) (ב) בדוק מגנטים בגבול הסופי (7.11.6) (ג) בדיקת KCEDZS ויישור מגנטים (7.12.1) 4 בדוק מגנטים בקומה התחתונה והעליונה וסוגיהם (7.11.12) 5 בדוק פרמטרים של מהירות כונן (A11) (6) בדוק קודי תקלה אפשריים אחרים לקבלת מידע נוסף (7.14.38) 7 בצע הגדרת פיר (9)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

קוד

1108	3	קצה פתוח של הדלת מגיע לפני שהמעלית נעצרת	הדלתות מותאמות להיפתח מהר מדי	(1) בדוק את אות גבול הקצה הפתוח של הדלת (7.8.9) (2) בדוק את מפעיל הדלת הגדרות (7.8.18) (3) הפחת את מהירות הדלת (7.8.31)
1109	1	דלת הנחיתה לא נפתחה לאחר כיבוי מצב הבדיקה	(א) טכנאי שירות מכבה את החלק העליון של מצב בדיקת הרכב לפני פתיחת דלת הנחיתה (ב) המגע עם דלת הנחיתה מחובר יתר על המידה (ג) טכנאי שירות מכבה את מצב בדיקת הבור לפני פתיחת דלת הנחיתה (ד) טכנאי שירות אינו מאפס את מצב בדיקת בור לאחר כיבוי מצב בדיקת בור	(א) בדקו שאין חיבור יתר בדלת מעגל חשמלי (7.3.10) (ב) איפוס מצב בדיקת בור (7.3.40)
1110	3	24V נוספים מדידה כישלון	הבדל גדול מדי בין 24V נכנס שנמדד באמצעות DAC עם קלט משווה ואנלוגי. מדידת המתח הנוספת כדי לזהות אם קיים כוח מלא כאשר התחנה הראשית כבויה אינה פועלת.	(א) ודא שמתג העצירה הראשי מופעל ומחובר כראוי ל-XM1 (ב) אם נעשה שימוש בחיבור אוברול ב-XM1, ודא שהוא מחובר כראוי (3) בצע מחזור חשמל מלא (נתק גם את הסוללה) או בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (4) אם התקלה נשארת דולקת זה אומר ש-EEPROM הכתיבה מושבתת כאשר מתג העצירה הראשי נפתח. אין חובה להחליף את לוח KCEMSO. פונקציונליות הבטיחות אינה מושפעת.
1111	1	KCEFUI SPI כישלון	אוגר הזזה KCEFUI SPI אינו פועל או קלט מקודד קשיח במצב שגוי	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEFUI (14.25)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

קוד

1112	1	KCEFUI לוח כשל - בדיקת קלט בטיחות	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEFUI (14.25) (ג) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ד) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1113	1	תקשורת TTS תקועה	צומת TTS שולח ללא הרף את אותה הודעה (ישנה) נתונים 1: KCEDZS-A = א KCEDZS-B = ב KCEDZS-C = 4 KCEDZS-D = 8 KCECCG-1 = 16 KCECCG-2 = 32 MCU 128 = 64 נתוני :KCECPU2 KCEPVSC = א KCEABS = ב KCEMSC = 4 (ערוץ אחר)	(א) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ב) החלף לוח שהתקשורת שלו תקועה (ראה נתונים 1) (14.1)
1114	2	כשל קלט במצב בדיקת בור	קלט מצב בדיקת בור פעיל אך קלט עצירת בור (H1) אינו נפתח. בדיקת בור לחצן הפעלה וכיוון תקוע (ב) בדיקת בור בעיית חיווט מתג מצב (ג) בדיקת בור בצומת חסרה	(א) בדוק שעמדת בדיקת הבור מחוברת ל- lon (ב) בדוק כפתורים של תחנת בדיקת בור (ג) בדיקת חיווט של תחנת בדיקת בור
1115	1	KCEMSC לוח כשל - ספק כוח קלט בטיחות	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

קוד

1116	1	מגשר עוקף שרשרת בטיחות KMI במקום	מגשר המעקף פעיל במהלך מצב בדיקת בור, מצב רגיל, מצב הגדרה או מצב ללא הגדרה מגשר עקיפה פעיל במצב תוכן עניינים כאשר SSA נמצא בשימוש נתונים 1: א = מגשר מעקף SB-1 ממקום ב = מגשר מעקף SB-2 ממקום ג = מגשר מעקף SB-3 ממקום ד = מגשר מעקף SB-4 ממקום	(א) הסרת מגשר מעקף KMI (7.1.12) ב) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) ג) החלפת לוח KCEFUI (14.25) ד) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1117	1	מתג עצירה KMI פעיל	מתג העצירה בלוח KCEFUI פעיל	(א) שחרור מתג עצירה KMI (7.1.10) ב) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) ג) החלפת לוח KCEFUI (14.25) ד) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1118	1	מגל KCECCG-2: מעגל בטיחות גבול סופי	(א) מתג הגבול הסופי פעיל (ב) כבל למתג הגבול הסופי מנותק (ג) תג המגבלה הסופי נקרא על-ידי KCEDZS נתונים 1: = כיוון לא ידוע א = בגבול הסופי התחתון ב = בגבול הסופי העליון נתונים 2: מהירות הרמה, יחידה 0.1 מ"ש	(א) הזזת מעלית מסופית מגבלה (7.14.43) ב) בדוק את המגבלה הסופית של חיבורי כבלים (7.3.13)
1119	1	מגל KCECCG-2: מעגל בטיחות ציוד	(א) ציוד הבטיחות פעיל (ב) הכבל שבור (ג) המחבר מנותק נתונים 1: מהירות הרמה, יחידה 0.1 מ"ש	(1) הסרת מעלית מציוד בטיחות (2) (7.14.3) בדיקת מגע ציוד בטיחות ותקינה (7.14.40) (3) בדוק את מהירות המעלית (12.1)
1120	1	מגל בטיחות KCECCG-2: יציאת חירום KCECCG2	(א) דלת המדרגות פתוחה (ב) הכבל שבור (ג) המחבר מנותק	(1) בדוק את מגע דלת המלכודת (7.3.33)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

1121	1	מעגל בטיחות KCECCG-2: התקן KCECCG2 חסימת	מתג שבור מחבר רופף מחבר שבור חוט שבור PCB שבור	(1) בדוק את המכשיר החוסם (7.14.25)
1122	1	מכונת KCECCG-2 מגע הדלת נפתח במהלך הנסיעה	(א) הצתת דלת הרכב פתוחה (ב) הכבל שבור (ג) המחבר מנותק	(א) בדוק את כבלי מפעיל הדלת ואת ספק הכוח (7.8.13) (ב) בדקו שמפעיל הדלת פועל כראוי (7.8.14)
1123	1	KCECCG-2 אחורי מגע דלת הרכב נפתח במהלך הנסיעה	(א) הצתת דלת הרכב פתוחה (ב) הכבל שבור (ג) המחבר מנותק	(א) בדוק את כבלי מפעיל הדלת ואת ספק הכוח (7.8.13) (ב) בדקו שמפעיל הדלת פועל כראוי (7.8.14)
1124	1	מעגל בטיחות KCECCG-2: המעקה העליון של המכונת לא למטה במצב רגיל	(א) המעקה אינו מושבת במצב רגיל (ב) הכבל שבור (ג) המחבר מנותק	(א) בדוק את מיקום המעקה העליון לרכב (14.07.23) (ב) בדוק שמתגי הפיקוח פועלים כראוי (7.3.2)
1125	1	מעגל בטיחות KCECCG-2: גישה דרך הרמה מאפשרת הפעלה בזמן נהיגה	(א) גישה לכביש הרמה מאפשרת הפעלה בזמן נהיגה (ב) הכבל שבור (ג) המחבר מנותק	(1) בדוק את מצב מתג הגישה למנוף (2) (7.3.18) בדוק כבל מתג גישה למנוף (3) (7.3.16) בדוק מחברי מתג גישה למנוף (7.3.17)
1126	2	מעגל בטיחות KCECCG-2: המעקה העליון של המכונת לא למטה במצב רגיל	(א) המעקה אינו למעלה כאשר הוא על גבי מצב בדיקת הרכב (ב) כבל שבור (ג) המחבר מנותק	(א) בדוק את מיקום המעקה העליון לרכב (14.07.23) (ב) בדוק שמתגי הפיקוח פועלים כראוי (7.3.2)
1127	1	מעגל בטיחות KCECCG-2: מתג עצירה של כבאי	(א) מתג עצירה של כבאי פעיל (ב) הכבל מנותק או מנותק	(1) בדוק את מצב מתג עצירת הכבאי (2) (7.3.15) בדוק את חיבור הכבל הכבל של מתג עצירת הכבאי (7.3.14)
1128	1	מעגל בטיחות KCECCG-2: מתג עצירה ברכב	(א) מתג עצירה ברכב פעיל (ב) הכבל מנותק או מנותק	(א) צ'ק-אין במתג עצירה ברכב מצב (7.14.32) (ב) בדוק ברכב כבל מתג עצירה וחיבור כבל (7.14.31)

קוד	שם תקלה	עדיפות	FaultReason	FaultAction		
1129	1	לחצן את לחצן העצירה העליון של הרכב, חיבורי הכבלים והכבלים (7.14.24) (2) אפס את KCECCG (7.7.12) (3) החלף את יחידת כונן הבדיקה (14.15) (4) החלף את לוח KCECCG (14.16)	(א) החלק העליון של לחצן עצירת הרכב פעיל (ב) הכבל מנותק או מנותק	לחצן עצירה של יחידת כונן בדיקה פעיל		
1130	4	אינדיקציה בלבד. פעולה רגילה מותרת.	(א) ערוץ אחר הגדיר הזמנת פיקוח קלט SSA כאשר המעלית נעה (ב) ערוץ אחר השאיר את הזמנת פיקוח הקלט של SSA דולקת במשך יותר מ-60 שניות	אזהרת הזמנת פיקוח קלט SSA		
1131	1	(1) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2)	ערוץ אחר שמר על הזמנת פיקוח קלט SSA במשך יותר מ-24 שעות	כשל בהזמנת פיקוח קלט SSA		
1132	4	(1) מתג בדיקת בור לאפס קלט למצב OFF	(א) קלט איפוס בדיקת בור תקוע הלאה	מצב בדיקת בור איפוס קלט פעיל זמן רב מדי		
1133	3	(1) איפוס 2 (KCECPU (7.7.13) מעלית כונן לשתי קומות הטרמינל פגום. (ללא RDF) (7.14.42) (2) בדיקת מגנטים להאטה ברצפת הטרמינל (7.11.5) (3) ביצוע הגדרת פיר (9)	מיקום מגנט האטה במסוף שגוי בהתקנה פגום. נתונים 1: א = ההאטה לקומה התחתונה נכשלה ב = האטה לקומה העליונה נכשלה נתונים 2: צד הדלת א = צד א' ב = צד ב' C = צד 4 D = צד 8	כשל בהאטת רצפת הטרמינל		
1134	1	(1) בדוק את הגדרות מתג DIP ב-KCEMSC (7.13.1)	KCEDZS-2, KCECCG או KCEDZS-2 לוח D קיים כאשר על פי מתג KCEMSC DIP אחד בלבד לוח KCECCG צריך להתקיים	אי-התאמה בתצורת הסיפון		
1135	1	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)	משוב אות בקרת ממסר נראה במצב שונה מהמתוכנן.	אות בקרת פלט בטיחות כישלון (ממסר א', יא51)		

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
1136	1	א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)	משוב אות בקרת ממסר נראה במצב שונה מהמתוכנן.	אות בקרת פלט בטיחות כישלון (ממסר ב', יא52)
1137	1	א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)	משוב אות בקרת ממסר נראה במצב שונה מהמתוכנן.	אות בקרת פלט בטיחות כישלון (ממסר א', יא41)
1138	1	א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)	משוב אות בקרת ממסר נראה במצב שונה מהמתוכנן.	אות בקרת פלט בטיחות כישלון (ממסר ב', יא42)
1139	1	א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) ב) בדוק את גרסאות הלוח של KCEMSC ו-KCEFUI (7.7.3) והחלף גרסה שגויה	לוח KCEFUI אינו תואם ל KCEMSC	KCEMSC - אי התאמה של לוחות KCEFUI (גרסה שגויה)
1140	1	1) בדוק את מתג מגבלת הבדיקה, חיבור כבלים וכבלים (7.14.34)	א) מגבלת הבדיקה פעילה ב) הכבל מנותק או מנותק	מעגל בטיחות: מגבלת פיקוח
1141	1	1) בדוק את מתג מגבלת הבדיקה, חיבור כבלים וכבלים (7.14.33)	א) מגבלת הבדיקה פעילה ב) הכבל מנותק או מנותק	מעגל בטיחות: בדיקה למטה גבול
1142	1	1) בדוק את מתג מגבלת הבדיקה, חיבור כבלים וכבלים (7.14.34)	א) מגבלת הבדיקה פעילה ב) הכבל מנותק או מנותק	מעגל בטיחות: מגבלת KCECCG-2: מגבלת בדיקה
1143	1	1) בדוק את מתג מגבלת הבדיקה, חיבור כבלים וכבלים (7.14.33)	א) מגבלת הבדיקה פעילה ב) הכבל מנותק או מנותק	מעגל בטיחות: מגבלת KCECCG-2: מגבלת בדיקה למטה

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
-------------	--------	---------	-------------	-------------

1145	1	בדיקת מספר הרצפה נכשלה	(א) שגיאת קריאה ב-KCEDZS (ב) לוח KCEDZS שבור (ג) יעד מיקום חסר (ד) מיקום יעד שבור	(1) בדוק KCEDZS ויישור מגנטיים (7.12.1) בצע הגדרת פיר (9) (2) בדיקת מיקום מגנטיים (7.11.3) (3) ביצוע הגדרת פיר (9) (4) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (5) ביצוע הגדרת פיר (9)
1146	1	מיקום כשל מגנט - סוג רצפה / סוג מגנט אי התאמה	(א) שגיאת קריאה ב-KCEDZS (ב) לוח KCEDZS שבור (ג) מיקום יעד שבור	(א) בדיקת KCEDZS ויישור מגנטיים (7.12.1) (ב) בדיקת מיקום מגנטיים (7.11.3) (ג) החלפת מגנט פגום (7.11.14) (ד) ביצוע הגדרת פיר (9) (ה) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ו) ביצוע הגדרת פיר (9)
1147	1	מקם מגנט הפוך	יעד הרצפה מותקן הפוך	(א) סובב מגנט לכיוון הנכון (7.11.16) (ב) ביצוע הגדרת פיר (9)
1148	1	לוח KCECCG כישלון - בדיקה עצמית נכשלה	כשל KCECCG נתונים 1: א = KCECCG-1 נכשל ב = KCECCG-2 נכשל	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCECCG (14.16)
1149	1	כשל בלוח KCECCG - נדרש איפוס ידני	כשל קטלני בלוח KCECCG נתונים 1: א = KCECCG-1 נכשל ב = KCECCG-2 נכשל	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCECCG (14.16)
1150	1	גבול סופי חסר	(א) חסר מגנט גבול סופי (ב) מתג גבול סופי אינו מחובר ל-XS1 ב-KCECCG (ג) רמפה חסרה או מתג אינו פועל ברמפה נתונים 1: = כיוון לא ידוע א = בגבול הסופי התחתון ב = בגבול הסופי העליון	(א) התקן מגנט גבול סופי אם הוא חסר (7.11.17) (ב) בדוק KCEDZS ויישור מגנטיים (7.12.1) בדוק את חיווט הגבול הסופי אם נעשה שימוש במתג הגבול הסופי (7.3.7) (4) בצע הגדרת פיר (9)

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
1151	1	מח"ש KCEMSC (DIP) כשל במתג (5)	אדם בזיהוי פיר מופעל עם גרסת G01, G03 או G04 של KCEMSC	בדוק את הגדרות מתג KCEMSC ב- DIP (7.13.1) (ב) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ג) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1152	1	KCECCG פנימי כישלון	פיקוח פנימי זיהה תקלה	א) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ב) החלפת לוח KCECCG (14.16)
1153	1	לוח KCEMSC כישלון- קלט בדיקת ייצור	א) קלט בדיקת הייצור פעיל ב) כשל בלוח KCEMSC	א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1154	1	KCECCG-2: מעגל בטיחות S1	א) מגשר תיל חסר ב- S1 ב- KCECCG-2 ב) KCEINSP מחובר KCECCG- 2 ולחצן העצירה פעיל ג) כשל בלוח KCECCG-2	1) בדוק את מגשר המעקף על מחבר KCECCG-2 XS1 (7.7.1)
1155	1	KCECCG-2: מעגל בטיחות S2	א) מגשר תיל חסר ב- S1 ב- KCECCG-2 ב) KCEINSP מחובר ל- KCECCG-2 ומצב בדיקה מופעל ג) כשל בלוח KCECCG-2	1) בדוק את מגשר המעקף על מחבר KCECCG-2 XS2 (7.7.2)
1156	2	קלט תליון תקוע	כיוון התליון או לחצן ההפעלה תקועים. נתונים 1: 0x01 = קלט למטה תקוע 0x02 = קלט למעלה תקוע 0x04 = הפעל קלט תקוע	א) בדוק את בדיקת החלק העליון של הרכב יחידת כונן (7.14.5) ב) החלפת יחידת כונן בדיקה (14.15)
1157	1	לוח KCEMSC כשל - קלט משתנה הרכבה	פיקוח פנימי זיהה תקלה	א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
1158	1	לוח KCEMSC כשל - זיהוי וריאנט הרכבה	פיקוח פנימי זיהה תקלה	בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1159	4	לוח KCEMSC כישלון- לוחית שם	פיקוח פנימי זיהה תקלה	בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1160	3	לוח KCEFUI כשל - מתג בדיקה	כשל בלוח KCEFUI	בדוק את מיקום מתג הבדיקה ב-KMI (7.1.8) (ב) החלף את מתג הבדיקה במצב KMI למצב OFF ואז למצב 263 (7.1.3) החלפת לוח KCEFUI (14.25)
1161	1	מועצת KCEJ כישלון - בדיקה עצמית נכשלה	כישלון KCEDZS נתונים 1: א = KCEDZS-A נכשל ב = KCEDZS-B נכשל ג = KCEDZS-C נכשל ד = KCEDZS-D נכשל	בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) נתק וחבר מחדש כבל KCEDZS מ-KCECCG (7.12.5) 3 בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (4) החלף את יחידת KCEDZS (14.20)
1162	1	כשל בלוח KCEDZS - נדרש איפוס ידני	כשל KCEDZS קטלני נתונים 1: א = KCEDZS-A נכשל ב = KCEDZS-B נכשל ג = KCEDZS-C נכשל ד = KCEDZS-D נכשל	בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) נתק וחבר מחדש כבל KCEDZS מ-KCECCG (7.12.5) (ג) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
-------------	--------	---------	-------------	-------------

1164	1	KCEMSC תצורה כישלון - מיקום מח"ש 2 השתנה	מיקום מתג מח"ש 2' מספר לוחות KCECCG שונו	(א) בדוק את הגדרות מתג KCEMSC ב- DIP (7.13.1) (ב) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ג) ודא שכל הלוחות והכבלים הדרושים ברשת TTS מחוברים (7.5.2) (ד) ביצוע הגדרת פיר (9) (ה) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1165	1	KCEMSC כשל תצורה - מח"ש 6	(א) גם KCEDZS-A וגם KCEDZS-B לוח קיים כאשר דרך סוג רכב אינו מוגדר עם מתג DIP (ב) גם KCEDZS-C וגם KCEDZS-D לוח קיים כאשר דרך סוג רכב אינו מוגדר עם מתג DIP	(א) בדוק את הגדרות מתג KCEMSC ב- DIP (7.13.1) (ב) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ג) ודא שכל הלוחות והכבלים הדרושים ברשת TTS מחוברים (7.5.2) (ד) ביצוע הגדרת פיר (9) (ה) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1166	1	KCEMSC תצורה כישלון - מיקום מח"ש 6 השתנה	המיקום של מתג מח"ש 6 השתנה לאחר הגדרת הפיר	(א) בדוק את הגדרות מתג KCEMSC ב- DIP (7.13.1) (ב) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ג) ודא שכל הלוחות והכבלים הדרושים ברשת TTS מחוברים (7.5.2) (ד) ביצוע הגדרת פיר (9) (ה) החלפת לוח KCEMSC (14.26)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

1167	1	הלוח השתנה לאחר ההתקנה	לוח חדש הותקן ברשת TTS נתונים 1: KCEDZS-A = א KCEDZS-B = ב KCEDZS-C = 4 KCEDZS-D = 8 KCECCG-1 = 16 KCECCG-2 = 32 MCU 128 = 64 = נתוני :KCECPU2 KCEPVSC = א KCEABS = ב	(א) ודא שלוחות TTS נכונים מחוברים (7.5.1) (ב) ביצוע הגדרת פיר (9)
1168	2	מיקום ליניארי כישלון בעמידה	(א) שגיאת קריאה ב-KCEDZS (ב) יישור KCEDZS למגנטים אינו נכון (ג) לוח KCEDZS שבור נתונים 1: מיקום הרכב נתונים 2: צד הדלת א = צד א' ב = צד ב' צד C = 4 צד D = 8	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) נתק וחבר מחדש כבל KCEDZS מ-KCECCG (7.12.5) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ד) בדיקת מגנטים לרצפה (7.11.2) (ה) בדיקת KCEDZS יישור מגנטים (7.12.1) (ו) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)
1169	1	מיקום ליניארי כשל בעת מעבר דירה	(א) שגיאת קריאה ב-KCEDZS (ב) יישור KCEDZS למגנטים אינו נכון (ג) לוח KCEDZS שבור נתונים 1: מיקום הרכב נתונים 2: צד הדלת א = צד א' ב = צד ב' צד C = 4 צד D = 8	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) נתק וחבר מחדש כבל KCEDZS מ-KCECCG (7.12.5) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ד) בדיקת מגנטים לרצפה (7.11.2) (ה) בדיקת KCEDZS יישור מגנטים (7.12.1) (ו) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)
1170	2	מהירות מופרזת מתחילה בין קומות	מעלית נוסעת במהירות גבוהה מדי לאחר שהחלה מחוץ לאזור הדלת	(1) בדוק פרמטרים של מהירות כגון (A9)

תקלה		עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
קוד					
1171	1		נתוני ההתקנה בלוח KCEMSC נפגמו	נתוני ההתקנה של KCEMSC פגומים	
1172	1		פיקוח פנימי זיהה תקלה	KCEMSC פנימי כישלון	
1173	1		הגבול הסופי פעיל אך הכיוון לא ניתן לזהות (גבול סופי תחתון / עליון)	כשל סופי בזיהוי מגבלה במהלך ההתקנה	
1174	1		פיקוח פנימי זיהה תקלה	לוח KCEMSC כשל - רישום בדיקת קלט בטיחות	
1175	1		הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת	מערכת בטיחות ב מצב בטוח	
1176	4		בדוק שאין כבלים או רכיבים שעלולים להפריע ללוח KCEMSC (7.7.7)	הפרעה EMC בלוח KCEMSC	אזהרת הפרעה של EMC
1177	1		בדוק שאין כבלים או רכיבים שעלולים להפריע ל- KCEMSC (7.7.7)	הפרעה EMC בלוח KCEMSC	אזהרת הפרעה של EMC

1178	1	KCEMSC לוח כישלון	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
------	---	-------------------	-----------------------	--

FaultAction		FaultReason		שם תקלה	עדיפות	תקלה קוד
1179	1	מח"ש KCEMSC כשל בתאימות מתגים	מתג 1, 2 או 5 פעיל בו-זמנית עם 7 במצב מופעל עם G02	(א) בדוק את הגדרות מתג DIP ב-KCEMSC (7.13.1) (ב) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ג) החלפת לוח KCEMSC (14.26)		
1180	3	מידע על מהירות חסר (ADO או מצב ACL)	(א) מדידת מהירות ב-KCEDZS אינה פועלת (ב) פיקוח פנימי של KCEDZS	(א) בדיקת KCEDZS יישור מגנטים (7.12.1) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)		
1181	1	שימוש לרעה במתג עוקף דלת	מתגי מעקף לרכב ולדלת המנוף פועלים בו זמנית	(1) כבה לפחות אחד ממתגי המעקף KMI (7.1.2)		
1182	1	KCEMSC תצורה כישלון - מיקום מח"ש השתנה	מיקום מתג ה-DIP השתנה	(1) בצע הגדרת פיר (9) (2) בדוק את הגדרות מתג מח"ש ב-KCEMSC (7.13.1) (ג) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ד) החלפת לוח KCEMSC (14.26)		
1183	1	לוח KCEMSC כישלון - קצר מעגל על קלט משוב	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)		
1184	2	לוח KCEMSC כישלון - משוב ממסר K51	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)		

1185	2	KCEMSC לוח כישלון - משוב ממסר K52	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1186	2	KCEMSC לוח אזהרת כשל - משוב ממסר K41	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)

FaultAction		FaultReason		שם תקלה	עדיפות	תקלה קוד
1187	2	KCEMSC לוח אזהרת כשל - משוב ממסר K42	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)		
1188	1	מעגל בטיחות: מאגרים קלט (7ח)	התקן בטיחות בור אינו פעיל במצב בדיקה.	(1) בדוק את מיקום התקן הבטיחות בבור (7.3.3) (2) בדוק חיווט ו מתגים על התקן בטיחות בור (7.3.34)		
1189	4	KCEMSC לוח כשל פנימי	KCEMSC זיהה כשל בפיקוח הפנימי של הדירקטוריון	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)		
1190	1	קלט שנבחר על-ידי ההתקן נפל במהלך ריצת הרמה	הקלט שנבחר במכשיר ירד בזמן שהמעלית פועלת. מצב זה עשוי להתרחש עקב הפסקת חשמל קצרה או בעיה בהתקנים המחוברים לקלט שנבחר על-ידי ההתקן.	(1) בדוק התקנים המחוברים לקלט שנבחר במכשיר (7.3.8)		
1191	1	סוג ממשק הכונן השתנה לאחר ההגדרה	פרמטר סוג ממשק כונן השתנה לאחר ההתקנה	(א) ודא שהפרמטר סוג ממשק כונן מוגדר כראוי (A6) (ב) ביצוע הגדרת פיר (9)		
1192	1	מגנט גבול סופי מסוג שגוי	מגנט המגבלה הסופי השתנה לאחר ההתקנה.	(א) בדוק מגנטים בגבול הסופי (7.11.6) (ב) החלפת מגנט פגום (7.11.14) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)		

1193	1	כשל בלוח KCEMSC EEPROM -	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1194	2	אזהרת תנועה לא מכוונת	הרמה יוצאת מאזור הדלת עם דלתות פתוחות נתונים 1: קומה נתונים 2: כיוון א = למטה ב = למעלה	(א) בדיקת בלמים (14.07.16) (ב) בדיקת פרמטרים של כונן (1א) (ג) בדיקת תלוש חבל (14.07.13)
1195	1	לוח KCEMSC כשל - נתוני התקנה	נתוני התקנה פגומים ב-KCEMSC.	(א) ביצוע הגדרת פיר (9) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)

FaultAction		FaultReason		שם תקלה	עדיפות	תקלה קוד
1196	1	כשל בלוח KCEMSC - EEPROM בערוץ אחר	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCEMSC (14.26)		
1197	1	ראשי KCEMSC כשל ממסר	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בדוק את החיבור והחיווט של KCEMSC/XD1 (7.6.8) (ב) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ג) החלפת לוח KCEMSC (14.26)		
1198	1	KCEMSC כשל ממסר משני	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בדוק את החיבור והחיווט של KCEMSC/XD2 (7.6.9) (ב) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ג) החלפת לוח KCEMSC (14.26)		
1199	4	מצב פעולה אינו מורשה	נתונים 1: 1 = מצב תליון אינו מותר כאשר SSA מופעל עם DIP 7 או 8	(1) הסר לפחות אחד מגשרי המעקפים ב-KMI (7.1.11)		

1200	1	KCECCG לוח כישלון	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCECCG (14.16)
1201	1	KCECCG לוח כישלון	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCECCG (14.16)
1202	1	KCECCG לוח כישלון	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCECCG (14.16)

FaultAction		FaultReason		שם תקלה	עדיפות	תקלה קוד
1203	1	KCECCG לוח כישלון	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת לוח KCECCG (14.16)		
1204	1	KCECCG 24V ספק כוח כישלון	KCECCG זיהה מתח אספקה נמוך מדי או גבוה מדי	(א) בדוק כי כל הנדרש מותקנים הספקים של 24VDC (13.5) (ב) בדוק ספק כוח וכבלים 24V (13.2) (ג) החלפת לוח KCECCG (14.16)		
1205	1	KCECCG לוח כשל - ספק כוח 3.3 V	פיקוח פנימי זיהה תקלה נתונים: 1: מתח יתר = מתח תחת = א	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ג) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ד) החלפת לוח KCECCG (14.16)		

1206	1	לוח KCECCG כשל - תוכנה הצלבת גרסאות	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ג) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ד) החלפת לוח KCECCG (14.16)
1207	3	תקשורת טורית אבדה ב- KCECCG	(א) חיבור כבל TTS רופף, תקע לא מחובר במלואו למחבר (ב) כבלי TTS פגומים (ג) כבלי TTS מממשים פוטנציאל מקורות רעש EMC (ד) לוח פגום (יכול להיות כל לוח המחובר לרשת TTS)	(א) בדוק כבלי TTS ו מחברים (7.5.4) (ב) החלפת לוח פגום ב- TTS (יכול להיות כל לוח המחובר ל- TTS) (14.14)

FaultAction		FaultReason		שם תקלה	עדיפות	תקלה
				קוד		
1208	1	לוח KCECCG כשל - אין פנימי תקשורת	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ג) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ד) החלפת לוח KCECCG (14.16)		
1209	1	לוח KCECCG כישלון - השוואת נתונים	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ג) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ד) החלפת לוח KCECCG (14.16)		

1212	1	כשל בלוח KCECCG - ספק 24V כוח	כשל באספקת החשמל V 24 קלט V 24 ב- KCECCG אינו פועל	(א) בדיק ספק כוח וכבלים 24V (13.2) (ב) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ג) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ד) החלפת לוח KCECCG (14.16)
1213	1	תקשורת טורית תקועה כשל	KCEMSC שולחת ללא הרף את אותה הודעה (ישנה)	(א) בדיק כבלי TTS ו מחברים (7.5.4) (ב) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ג) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ד) החלפת לוח KCEMSC (14.26)

FaultAction		FaultReason		שם תקלה	עדיפות	תקלה קוד
1214	1	כשל במגשר ב- מחבר KCECCG KCEAPS	(א) מגשר חוט במחבר KCEAPS הוצב או הוסר לאחר ביצוע ההתקנה. (ב) לוח KCECCG שבור	(א) בדיק את מגשר החוטים במחבר KCEAPS (XB16 ב- KCECCG) (7.7.8) (ב) ביצוע הגדרת פיר (9) (3) בצע הפסקת חשמל מלאה כאשר הסוללה מנותקת (14.6) (4) החלף את לוח KCECCG (14.16)		
1215	1	כשל קלט בבדיקת ייצור CCG ב- TTS	(1) הפיקוח הפנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב- FUI (ב) אם נשארת תקלה, החלף KCECCG		

1216	4	KCECCG TTS כשל בלוחית השם	פיקוח פנימי זיהה תקלה. נתונים 1: א = לוחית אלקטרונית חסרה ב = לוחית אלקטרונית פגומה 3 = לוחית אלקטרונית SW CRC אי התאמה ד = אי התאמה של וריאנט SW של לוחית השם האלקטרונית ה = אי התאמה של גרסת SW של לוחית שם אלקטרונית	א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI ב) אם התקלה תבוא שוב, שינוי לוח KCECCG
1300	3	יחידת הקורא KDEDZS שבורה	פיקוח פנימי זיהה תקלה	א) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)
1301	3	כשל מגנט - תג RFID חסר במגנט	א) מגנט מותקן הפוך ב) מגנט שבור ג) היסק אלקטרומגנטי חיצוני חמור ד) חיישן אזור הדלת שבור הערה: ייתכן ששדה מגנטי חיצוני חזק או עצם ממוגנט בקרבת קורא KCEDZS עלול לגרום לתקלה זו. תקלה זו עלולה להיגרם גם אם המגנט מותקן במשטח מתכתי המשתרע מחוץ לגבולות הפיזיים של המגנט בקצות המגנט	א) בדיקת KCEDZS יישור מגנטים (7.12.1) ב) בדיקת מיקום מגנטים (7.11.3) ג) החלפת מגנט פגום (7.11.14) ד) ביצוע הגדרת פיר (9) 5) בדיקת מקורות אפשריים להפרעות (7.14.39) 6) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) ז) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) ח) ביצוע הגדרת פיר (9)

FaultAction		FaultReason		שם תקלה	עדיפות	תקלה קוד
1302	3	כשל במגנט - שגיאת סוג תג	א) כשל בהתקנת חיישן אזור הדלת ב) כשל במגנט ג) הפרעה EMC ד) חיישן אזור הדלת שבור	א) בדיקת KCEDZS יישור מגנטים (7.12.1) ב) בדיקת מיקום מגנטים (7.11.3) ג) החלפת מגנט פגום (7.11.14) ד) ביצוע הגדרת פיר (9) 5) בצע הפסקת חשמל מלא כאשר הסוללה מנותקת (14.6) ז) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) ח) ביצוע הגדרת פיר (9)		

1303	1	מגנט לא נמצא בטבלת ההגדרות	(א) מגנט חדש נוסף או מגנט שהוחלף לאחר ההתקנה (ב) כשל זמני בקריאת מגנט (ג) מגנט פגום (ד) טבלת ההתקנה פגומה (ה) KCEDZS שבור	(א) בדיקת KCEDZS ויישור מגנטים (7.12.1) (ב) בדיקת מיקום מגנטים (7.11.3) (ג) החלפת מגנט פגום (7.11.14) (ד) ביצוע הגדרת פיר (9) (5) בצע הפסקת חשמל מלאה כאשר הסוללה מנותקת (14.6) (6) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ז) ביצוע הגדרת פיר (9)
1304	2	כשל במגנט - תגיות חסרות במגנט	(א) כשל זמני בקריאת מגנט (ב) מגנט פגום (ג) KCEDZS שבור הערה: ייתכן ששדה מגנטי חיצוני חזק או עצם ממוגנט בקרבת קורא KCEDZS עלול לגרום לתקלה זו. תקלה זו עלולה להיגרם גם אם המגנט מותקן במשטח מתכתי המשתרע מחוץ לגבולות הפיזיים של המגנט בקצות המגנט	(א) בדיקת KCEDZS ויישור מגנטים (7.12.1) (ב) בדיקת מיקום מגנטים (7.11.3) (ג) החלפת מגנט פגום (7.11.14) (ד) ביצוע הגדרת פיר (9) (5) בצע הפסקת חשמל מלאה כאשר הסוללה מנותקת (14.6) (6) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ז) ביצוע הגדרת פיר (9)
1305	3	קורא KCEDZS מרחק יחידה ממגנט ארוך מדי	- ערוץ ליניארי פגום (מחשב מיקום שגוי) - דיסטובנס EMC חיצוני נרחב - שדה מגנטי נצחי או אובייקט ממוגנט בפיר - המטרה ממוקמת בעצם מתכתי המתרחב מחוץ לגבולות הפיזיים של המגנטים במאונך	(1) בדוק KCEDZS ויישור מגנטים (7.12.1) (2) בדוק את התנועה הרוחבית של המכונית ומצבם והתאמתם של מדריכי הרולר או נעלי ההזזה (7.14.21)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
קוד				

1306	3	אות מגנט חלש	סיבות אפשריות - רוח בין מגנט גבול למגנט סמוך (גבול רצפת הטרמינל) - מגנט ממוגנט בצורה גרועה - המטרה רחוקה מדי מהקורא- המטרה ממוקמת על עצם מתכתי המשתרע מחוץ לגבולות הפיזיים של המגנט בקצות המגנט - שדה מגנטי חיצוני נוכח או עצם ממוגנט בקרבת קורא DZS	(1) בדוק KCEDZS ויישור מגנטים (7.12.1) (2) בדוק ש- KCEDZS פועל כראוי בחלק קומה אחרת (7.12.3) (ג) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ד) ביצוע הגדרת פיר (9)
1307	1	כשל בדיקה עצמית של KCEDZS	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)
1309	1	מגנט הפוך	מגנט מותקן בצד הלא נכון	(א) סובב מגנט לכיוון הנכון (7.11.16) (ב) ביצוע הגדרת פיר (9)
1310	1	כשל במגנט - התג פגום	(א) תקלת קריאה זמנית של RFID (ב) תג RFID פגום (ג) תקלה פנימית של KCEDZS	(1) בדוק KCEDZS ויישור מגנטים (7.12.1) (2) בדוק מגנטים (7.11.1) (ג) החלפת מגנט פגום (7.11.14) (ד) ביצוע הגדרת פיר (9) (5) בצע הפסקת חשמל מלאה כאשר הסוללה מנותקת (14.6) (ו) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ז) ביצוע הגדרת פיר (9)
1313	1	כשל במגנט - שכפול UID	(א) תקלת קריאה זמנית של RFID (ב) תקלה פנימית של KCEDZS	(1) ביצוע הגדרת פיר (9) (2) החלפת מגנט פגום (7.11.14) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9) (ד) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ה) ביצוע הגדרת פיר (9)
1314	1	כשל במגנט - תג RFID שגוי במגנט	- תג RFID מתוכנת באופן שגוי - שגיאת התקנת מגנט - תג RFID בתוך מגנט שבור	(א) החלפת מגנט פגום (7.11.14) (ב) ביצוע הגדרת פיר (9)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
קוד				

1315	1	כשל בהתקנה - זיהוי סופי של הגבול	זיהוי המגבלה הסופי נכשל במהלך ההתקנה	(א) בדיקת מגנטים בגבול הסופי (7.11.6) (ב) בדיקת פרמטרים של כוון (1א) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)
1317	3	קריאת מגנטים כישלון - ליניארי הצלבת מיקום	המרחק של KCEDDZS למגנט הוא מחוץ לטווח הפעולה שצוין - KCEDZS רחוק מדי או קרוב מדי' מגנט מותקן הפוך - מגנט מותקן על משטח מתכתי המשתרע מחוץ לגבולות הפיזיים של המגנטים בקצוות המגנט - כשל חומרה KCEDZS	(א) בדיקת KCEDZS ויישור מגנטים (7.12.1) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)
1318	1	כשל במגנט - תג RFID שגוי	(א) כשל בתכנות תגי RFID (ב) כשל בתג RFID	(א) משובץ מגנטים (7.11.1) (ב) החלפת מגנט פגום (7.11.14) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)
1319	1	כשל מגנט - מידע תג RFID חסר	(א) כשל בתכנות תגי RFID (ב) כשל בתג RFID	(א) משובץ מגנטים (7.11.1) (ב) החלפת מגנט פגום (7.11.14) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)
1320	1	KCEDZS פנימי תקלה: סכום בדיקת הכיול שגוי	(א) KCEDZS אינו מכויל (ב) נתוני כיול פגומים (ג) כשל EEPROM (ד) תקלת זיכרון KCEDZS	(א) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)
1321	1	תקלה פנימית של KCEDZS: האל כיול חסר	(א) KCEDZS אינו מכויל (ב) נתוני כיול פגומים (ג) כשל EEPROM (ד) תקלת זיכרון KCEDZS	(א) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)
1322	1	תקלה פנימית של KCEDZS: אימות כיול Hal	(א) KCEDZS אינו מכויל (ב) נתוני כיול פגומים (ג) כשל EEPROM (ד) תקלת זיכרון KCEDZS	(א) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

1325	1	תקלה פנימית של KCEDZS: חיישן הול תקוע	(א) חיישן הול faulure (ב) כשל במעגל ממשק חיישן הול	(א) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)
1326	1	KCEDZS פנימי תקלה: קטע לא מוגדר	כשל בחיישן הול כשל במעגל ממשק חיישן הול התקנה שגויה של המגנט- מגנט המוחקן על משטח מתכתי המשתרע מחוץ לגבולות הפיזיים של המגנט בקצות המגנט התקנה שגויה של KCEDZS על גג המכונית מרחק מ KCEDZS כדי manet מחוץ לטווח שצוין - אובייקט ממוגנט או שדה מגנטי חיצוני קרוב למסלול DZS - תכונות מגנטיות של המטרה מחוץ למפרט	(1) בדוק KCEDZS ויישור מגנטים (7.12.1) (2) בדוק ש- KCEDZS פועל כראוי בחלק קומה אחרת (7.12.3) (ג) בדקו שהצלחת האחורית אינה נראית מתחת למגנט (7.11.13) (ד) בדוק שאין עצמים מגנטיים בקרבת KCEDZS (7.12.2) (ה) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ו) ביצוע הגדרת פיר (9)
1329	4	KCEDZS: פנימי תקלה: מהירות מופרזת שנמדדה	כשל בחיישן הול כשל במעגל ממשק חיישן הול התקנה שגויה של המגנט- מגנט המוחקן על משטח מתכתי המשתרע מחוץ לגבולות הפיזיים של המגנט בקצות המגנט התקנה שגויה של KCEDZS על גג המכונית מרחק מ KCEDZS כדי manet מחוץ לטווח שצוין - אובייקט ממוגנט או שדה מגנטי חיצוני קרוב למסלול DZS - תכונות מגנטיות של המטרה מחוץ למפרט	(1) בדוק KCEDZS ויישור מגנטים (7.12.1) (2) בדוק ש- KCEDZS פועל כראוי בחלק קומה אחרת (7.12.3) (ג) בדקו שהצלחת האחורית אינה נראית מתחת למגנט (7.11.13) (ד) בדוק שאין עצמים מגנטיים בקרבת KCEDZS (7.12.2) (ה) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ו) ביצוע הגדרת פיר (9)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

1331	2	KCEDZS: תקלה פנימית: ערוץ אחד סדרתי תקשורת	- הפרעות EMC נרחבות - כבלים פגומים - חיבור כבל רופף, אגוז תקע מחובר במלואו למחבר - פין רופף מחבר כבל - לוח פגום (יכול להיות כל לוח מחובר לרשת TTS) - כבלים עוברים דרך מקורות רעש פוטנציאליים	(1) בדוק את כבל KCEDZS ומחברים (7.12.4) (2) בדוק את מיגון הכבלים בתיבת החיבור העליונה לרכב (7.6.6) (ג) בדוק מיגון כבלים לנטיעה (7.6.5) (ד) ודא שאין מקורות רעש בכבלים מסלול (7.6.16) (ה) בדוק חיבורי כבלים בלוחות אחרים (KCECCG, KCECPU, KCEMSC) (7.6.2)
1332	1	KCEDZS פנימי כישלון- כשל במעבד	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)
1333	1	KCEDZS פנימי תקלה - כשל קלט	(א) כשל במעגל הקלט (ב) כבל פגום ל- KCECCG (ג) חיבור כבל רופף	(1) בדוק את כבל KCEDZS ומחברים (7.12.4) (2) בצע הפסקת חשמל מלאה כאשר הסוללה מנותקת (14.6) (ג) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ד) ביצוע הגדרת פיר (9)
1334	1	KCEDZS פנימי תקלה - הפרש קלט בהשוואה להתקנה	(א) כשל במעגל הקלט (ב) כבל פגום ל- KCECCG (ג) חיבור כבל רופף	(1) בדוק את כבל KCEDZS ומחברים (7.12.4) (2) בצע הפסקת חשמל מלאה כאשר הסוללה מנותקת (14.6) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9) (ד) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ה) ביצוע הגדרת פיר (9)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

קוד

1336	1	KCEDZS - הצלבת תקלות פנימיות נכשלה	(א) התקנה שגויה של המגנט (ב) התקנה שגויה של KCEDZS על גג המכונת	(1) בדוק KCEDZS ויישור מגנטים (7.12.1) (2) בדוק ש-KCEDZS פועל כראוי בחלק קומה אחרת (7.12.3) (ג) בדקו שהצלחת האחורית אינה נראית מתחת למגנט (7.11.13) (ד) בדוק שאין עצמים מגנטיים בקרבת KCEDZS (7.12.2) (ה) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (9) ביצוע הגדרת פיר (9)
1337	1	KCEDZS: תקלה פנימית - בדיקת החיישן נכשלה	(א) התקנה שגויה של המגנט (ב) התקנה שגויה של KCEDZS על גג המכונת	(1) בדוק KCEDZS ויישור מגנטים (7.12.1) (2) בדוק ש-KCEDZS פועל כראוי בחלק קומה אחרת (7.12.3) (ג) בדקו שהצלחת האחורית אינה נראית מתחת למגנט (7.11.13) (ד) בדוק שאין עצמים מגנטיים בקרבת KCEDZS (7.12.2) (ה) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (9) ביצוע הגדרת פיר (9)
1339	1	כשל בהספק KCEDZS 24V	KCEDZS זיהתה מתח אספקה נמוך מדי או גבוה מדי	(א) בדוק כי כל הנדרש מותקנים הספקים של 24VDC (13.5) (ב) בדוק את כבל KCEDZS ומחברים (7.12.4) (3) בצע הפסקת חשמל מלאה כאשר הסוללה מנותקת (14.6) (ד) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ה) ביצוע הגדרת פיר (9)
1340	1	כשל פנימי KCDZS - ביטור מתח	KCEDZS זיהתה מתח אספקה נמוך מדי או גבוה מדי	(א) בדוק כי כל הנדרש מותקנים הספקים של 24VDC (13.5) (ב) בדוק את כבל KCEDZS ומחברים (7.12.4) (3) בצע הפסקת חשמל מלאה כאשר הסוללה מנותקת (14.6) (ד) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ה) ביצוע הגדרת פיר (9)

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
1341	3	בדיקת התקנת מגנט (א) (7.11.7) בדיקת מרחק בין מגנטים (7.11.8) (ב)	תג RFID בתוך מגנט פגום כשל קריאה זמני של תג RFID מגנטים קרובים מדי	כשל במגנט - קריאת RFID
1342	1	(1) בדוק את כבל KCEDZS מחברים (2) (7.12.4) בצע הפסקת חשמל מלאה כאשר הסוללה מנותקת (14.6) (ג) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ד) ביצוע הגדרת פיר (9)	פיקוח פנימי זיהה תקלה	KCEDZS פנימי כישלון - השוואת נתונים
1345	3	(א) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)		KCEDZS אלקטרוני חסר זיהוי
1346	2	(1) החלף את יחידת KCEDZS (14.20)	סיבת התקלה FAULT_1346	KCEDZS תקלה פנימית: מד תאוצה תקוע
1347	2	(1) החלף את יחידת KCEDZS (14.20)	סיבת התקלה FAULT_1347	KCEDZS תקלה פנימית: תאוצה אפס קיזוז מתוך טווח
1348	2	פעולת תיקון תקלה בגין תקלה FAULT_1348	סיבת התקלה FAULT_1348	KCEDZS: מהירות פיקוח על הפרשים
1349	1	(א) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ב) ביצוע הגדרת פיר (9) (ג) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ד) ביצוע הגדרת פיר (9)	טבלת ההתקנה פגומה	KCEDZS תקלה פנימית: כשל בסכום הבדיקה של ההתקנה
1350	1	(א) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ב) ביצוע הגדרת פיר (9) (ג) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ד) ביצוע הגדרת פיר (9)	טבלת ההתקנה פגומה	תקלה פנימית של KCEDZS: שגיאת אימות נתוני התקנה

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
(א) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)		פיקוח פנימי זיהה תקלה	KCEDZS תקלה פנימית - שגיאת כתיבה בזיכרון	1351 1
פעולת תיקון תקלה בגין תקלה FAULT_1352		סיבת התקלה FAULT_1352	KCEDZS תקלה פנימית: משוב אנטנת RFID מחוץ לטווח	1352 1
		כישלון KCEDZS hw	תקלת השוואה דו- כיוונית פנימית של KCEDZS	1353 1
(1) בדיק ספק כוח וכבלים 24V (2) (13.2) בדיק את כבל KCEDZS ומחברים (7.12.4) (3) בצע הגדרת פיר (9) (ד) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ה) ביצוע הגדרת פיר (9)		כשל באספקת החשמל, KDCDZS פועל על חשמל המסופק על ידי הסוללה	KCEDZS הגדרת תקלה: גם מתח נמוך	1354 1
(1) בדיק KCEDZS ויישור מגנטים (7.12.1) (2) בדיק שהמגנטים מותקנים בהתאם לפיר תרשים (7.11.19) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9) (ד) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ה) ביצוע הגדרת פיר (9)		מצב בלתי אפשרי שזוהה במהלך הפעלת הגדרת מיקום ליניארי	תקלת הגדרת KCEDZS: שגיאת התקנה פנימית	1358 2
(א) בדיק מגנטים בגבול הסופי (7.11.6) (ב) ביצוע הגדרת פיר (9)		כשל במעלית כדי לתקן את מיקום ההתנעה של כונן ההתקנה שלב 2	תקלת הגדרת KCEDZS: מיקום התחלה מעל נקודת אמצע המטרה בקומה התחתונה	1359 2
		כשל במעלית כדי לתקן את מיקום ההתנעה של כונן ההתקנה שלב 2	תקלת הגדרת KCEDZS: מיקום התחלה מתחת לנקודת האמצע של המטרה בקומה העליונה	1360 2
תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction

1361	2	KCEDZS פנימי תקלה: שגיאת מיקום ליניארית	מצב בלתי אפשרי שזוהה במהלך חישוב המיקום הליניארי המדויק	(1) בדוק KCEDZS ויישור מגנטים (7.12.1) (2) בדוק ש- KCEDZS פועל כראוי בחלק קומה אחרת (7.12.3) (ג) בדוק שהצלחת האחורית אינה נראית מתחת למגנט (7.11.13) (ד) בדוק שאין עצמים מגנטיים בקרבת KCEDZS (7.12.2) (ה) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ו) ביצוע הגדרת פיר (9)
1362	2	כשל במגנט מיקום: תג שגוי	תג RFID במגנט שבור	
1366	2	KCEDZS תקלה פנימית: כשל הצלבה בין זוג חיישני מיקום ליניארי 2	מספק מידע נוסף במקרה של תקלה 1336 מתרחשת	
1367	2	KCEDZS תקלה פנימית: שגיאת מיקום ליניארי בזמן ההתקנה	כשל ערוץ ליניארי, תקלה זו יכולה להתרחש גם אם קריאת rfid נתקעת או אם אזור קריאת תגי rfid ארוך מדי	
1368	2	כשל מגנט גבול סופי	(א) התקנה שגויה של המגנט (ב) התקנה שגויה של KCEDZS על גג המכונית (ג) מגנט פגום	(א) בדיקת KCEDZS וישור מגנטים (7.12.1) (ב) בדוק מגנטים בגבול הסופי (7.11.6) (ג) החלפת מגנט פגום (7.11.14) (ד) ביצוע הגדרת פיר (9) (5) בצע הפסקת חשמל מלאה כאשר הסוללה מנותקת (14.6) (ו) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ז) ביצוע הגדרת פיר (9)
1369	2	תג UID incostintency	טבלת התקנה פגומה תג פגום תג uid לקרוא באופן שגוי עקב כשל זמני כלשהו	

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
קוד				

1371	3	תקשורת טורית אבדה ב- KCEDZS	א) מחבר כבל TTS רופף ב) הלוח שבור	1) בדוק כבלי TTS ו מחברים (7.5.4) 2) בצע הפסקת חשמל מלאה כאשר הסוללה מנותקת (14.6) ג) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) ד) ביצוע הגדרת פיר (9)
1397	4	כשל בספירת עמדות		אין צורך בפעולות
1398	4	מיקום ליניארי של RFID לא ידוע	תקלה באיתור באגים בארגמנים ל ספק נתוני תוספת אם מתרחשת תקלה 1303	הערה! קוד תקלה זה מיועד לאיתור באגים בלבד והוא יוסר מגרסת ההפצה
1438	4	שגיאות CRC רבות מדי ב- TTS	א) הצומת מנותק ב) מחבר כבל TTS רופף נתונים 1: מספר שגיאות CRC הערה: הערך הוא 255 אם יותר מ- 255 אירעו שגיאות CRC	1) בדוק את הכבלים והמחברים של (7.5.4) TTS
1603	1	המגע עם דלת הרכב אינו נפתח	קלט שבור או קלט שנעקף באמצעות חוט נתונים 1 לצד א = צד א' ב = צד ב' C = צד C D = צד D	א) בדקו שאין חיבור יתר בדלת מעגל חשמלי (7.3.10) ב) בדוק את אות המגע של דלת המכונית ב- KCECCG (7.8.12) 3) בדוק את אות הפקודה הפתוח במפעיל הדלת (7.8.11) 4) בדוק את מכניקת הדלת מבצע (7.8.15) 5) בדוק את ספק הכוח של מפעיל הדלת (7.8.32)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
קוד				

1605	3	פסק זמן לסגירת דלת הרכב	מגע דלת הרכב מגשר או קלט שבור או סגירת דלת הרכב מקופצת או קלט שבור או יש איזה מכשול בין הדלתות. נתונים 1 לצד A-door = א B דלת = ב C-door = 4 D-door = 8 נתונים 2 קשר שלא נענה א = על ידי איש קשר ב = מגבלת סגירת דלת	(א) בדקו שאין מכשולים המונעים את סגירת הדלת (7.8.26) (ב) ניקוי אדן, מעקה ונעלי הנחייה (7.8.27) (3) בדיקת פעולת משקל הסגירה (7.8.25) (4) בדוק את אות הסגירה של מפעיל הדלת פועל כראוי (7.8.4) (5) בדוק את אות המגע של דלת המכונת ב-KCECCG (7.8.12) (6) בדוק את אות הפקודה הקרובה במפעיל הדלת (7.8.6)
1606	1	סגירת דלת הרכב נכשלה, יותר מדי מבחני סגירה	מגע דלת הרכב מגשר או קלט שבור או סגירת דלת הרכב מקופצת או קלט שבור או יש איזה מכשול בין הדלתות. נתונים 1 לצד A-door = א B דלת = ב C-door = 4 D-door = 8 נתונים 2 קשר שלא נענה א = על ידי איש קשר ב = מגבלת סגירת דלת	(א) בדקו שאין מכשולים המונעים את סגירת הדלת (7.8.26) (ב) ניקוי אדן, מעקה ונעלי הנחייה (7.8.27) (3) בדיקת פעולת משקל הסגירה (7.8.25) (4) בדוק את אות הסגירה של מפעיל הדלת פועל כראוי (7.8.4) (5) בדוק את אות המגע של דלת המכונת ב-KCECCG (7.8.12) (6) בדוק את אות הפקודה הקרובה במפעיל הדלת (7.8.6)
1607	1	פתיחה מחדש של המכשיר הפעיל זמן רב מדי	Reopen device נתקע במצב פעיל. נתונים 1 לצד 0x01 = A-door B דלת = 0x02 0x04 = C-door 0x08 = D-door Data 2 מכשיר שבור 0x01 = תא פוטו 0x02 = חיישן תלת-ממדי 0x04 = מגביל לחץ 0x08 = על ידי לחצן פתוח	(1) בדקו שאין מכשולים המונעים את סגירת הדלת (7.8.26) (2) בדוק שמכשירי פתיחה מחדש פועלים כראוי (7.8.28)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

קוד

1608	2	חסר אות גבול קצה של דלת פתוחה	לא הושגה מגבלת קצה פתיחת הדלת או מתג הגבול נשבר נתונים 1 לצד A-door = א B דלת = ב C-door = 4 D-door = 8	(א) בדוק את אות מגבלת הקצה הפתוחה של מפעיל הדלת (7.8.10) (ב) בדוק את אות הפקודה הפתוח במפעיל הדלת (7.8.11) (ג) בדוק כבל מתג קצה פתוח (7.8.35)
1609	2	על ידי סוף פתוח הגבל אות תקוע	מגבלת פתיחת הדלת פעילה כאשר הדלת סגורה נתונים 1 לצד A-door = א B דלת = ב C-door = 4 D-door = 8	(1) בדוק את אות מגבלת הקצה הפתוח של מפעיל הדלת (7.8.10)
1610	3	אזהרת מצבר לרכב	KCECCG זיהתה שהסוללה כבר לא עובדת כמו שצריך. נתונים 1 מצב טעינת הסוללה באחוזים. % 100 ... 0 נתונים 2 רמת מתח (V) בפועל של הסוללה 120 ... 0 (12V ... 0), למשל - 11.3V <- נתונים 2 = 113	(א) בדוק שספק התאורה לרכב פעיל (14.7.10) (ב) בדוק את הסוללה (7.14.41)
1611	2	מצבר הרכב התרוקן	האספקה העיקרית כבתה זמן רב מדי או שהסוללה עצמה שבורה. נתונים 1 מצב טעינת הסוללה באחוזים. % 100 ... 0 נתונים 2 רמת מתח (V) בפועל של הסוללה 120 ... 0 (12V ... 0), למשל - 11.3V <- נתונים 2 = 113	(א) בדוק שספק התאורה לרכב פעיל (14.7.10) (ב) בדוק את הסוללה (7.14.41) (ג) החלפת סוללה אם אספקת האור לרכב פעילה יותר מ-5 שעות (7.14.46)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

קוד

1612	3	אורות הרכב שבורים חלקית	פנסי הרכב שבורים בחלקם. תאורת הרכב עדיין עובדת די טוב. נתונים 1 מצב תאורת הרכב נמדד לפי זרם באחוז האורות הנותרים. 50 ... 80 %	(1) בדיק אורות רכב והחלף נורות שבורות (7.14.11)
1613	1	נורת רכב כשלה	כל אורות המכונית שבורים. אין אורות ברכב. נתונים 1 אור המכונית שבור לצמיתות. נמדד לפי זרם באחוזים של אורות שנותרו. 0 ... 49 %	(1) בדקו שאספקת האורות ברכב פעילה (14.7.10) (2) בדקו את פנסי הרכב והחליפו נורות שבורות (7.14.11)
1614	1	גבול סגירת דלת הרכב תקוע	מגבלת סגירת הדלת פעילה כאשר הדלתות פתוחות. נתונים 1 לצד A-door = א B דלת = ב C-door = 4 D-door = 8	(א) ודא שמגבלת הקצה הסגור אינה מחוברת יתר על המידה (7.8.7) (ב) בדיקת מגעים לדלתות הרכב (7.8.1) (ג) בדיקת פעולה מכנית של מנעול הדלת (7.8.21) (ד) בדוק את ספק הכוח של מפעיל הדלת (7.8.32)
1616	3	הדלת אינה נפתחת	הדלת אינה מסוגלת להיפתח מסיבה בלתי צפויה. ל-KCECCG אין אישור לפתוח דלת. נתונים 1 לצד A-door = א B דלת = ב C-door = 4 D-door = 8 נתונים 2 מכשיר שבור א = אזור הדלת שהוחמץ ב = בעיית HW	(א) בדיקת מגעים לדלתות (7.8.3) (ב) בדוק את קצה סגירת הדלת (7.8.5) (ג) בדוק את אות הפקודה הפתוח במפעיל הדלת (7.8.11) (ד) בדיקת פעולה מכנית של הדלת (7.8.15)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

1620	1	איש קשר לדלת הרכב תקוע סגור	מגע מנותק או מגע נעקף באמצעות חוט נתונים 1: מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01 נתונים 2: לצד א = צד א' ב = צד ב' C צד = 4 D צד = 8	בדיקת מגעים לדלתות (7.8.3) (ב) בדוק את קצה סגירת הדלת אותות הגבלה (7.8.5) (ג) בדוק את אות הפקודה הפתוח במפעיל הדלת (7.8.11) (ד) בדיקת פעולה מכנית של הדלת (7.8.15)
1621	1	דלת נחיתה נעל איש קשר תקוע סגור	מגע מנותק או מגע נעקף באמצעות חוט נתונים 1: מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01 נתונים 2: לצד א = צד א' ב = צד ב' C צד = 4 D צד = 8	(א) בדקו שאין חיבור יתר בדלת מעגל חשמלי (7.3.10) (ב) בדוק את אות המגע של דלת המכנית ב- KCECCG (7.8.12) (3) בדוק את אות הפקודה הפתוח במפעיל הדלת (7.8.11) (4) בדוק את מכניקת הדלת מבצע (7.8.15) (5) בדוק את ספק הכוח של מפעיל הדלת (7.8.32)
1700	2	לחצן שיחת רכב תקוע	כפתור קריאת רכב בקומה מוגדרת תקוע. נתונים 1: מספר קומה עבור לחצן השיחה שתקוע קומה 1 ... 250, 0xfa ... 0x01 נתונים 2: צד שיחה א = צד א' ב = צד ב' C צד = 4 D צד = 4	(א) בדוק את הפונקציה המכנית של לחצן קריאת הרכב (7.9.2) (ב) החלף לחצן קריאת רכב (7.9.4)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

קוד

1701	2	לחצן שיחת נחיתה תקוע	לחצן שיחת נחיתה בקומה מוגדרת תקוע נתונים:1: מספר קומה עבור לחצן השיחה שתקוע קומה 1 ... 0xfa, 250 ... 0x01 נתונים:2: צד שיחה א' = צד א' = צד ב' ב' = צד C 4 = נתונים בצד D3: כיוון שיחה 1 = שיחה למטה 2 = שיחה למעלה נתונים:4: סוג שיחה = שיחה רגילה א' = שיחת FEB/FET ב' = שיחת FPO/SGO 4 = שיחת PRL 8 = שיחת PRH	(א) בדיקת תפקוד מכני של לחצן שיחת נחיתה (7.9.3) (ב) החלפת לחצן שיחת נחיתה (7.9.5)
1702	1	התחלת זמן קצוב	המעלית לא הצליחה להתניע. נתונים:1: מספר קומה, 1 ... 0xfa, 250 ... 0x01 נתונים:2: לצד א' = צד א' = צד ב' ב' = צד C 4 = צד 8 = נתונים בצד D3: מספר רצף עבור התחלות שנכשלו 1 ... 10 נתונים:4: קשר חסר 1: חסר מגע עם מנעול דלת פיר (H3) 2: פלט הבטיחות הראשי 1 (MSO1) חסר 4: פלט הבטיחות הראשי 2 (MSO2) חסר 8: איש קשר ראשי מופעל (MCE) חסר 16: חסר מגע עם פיר/דלת נדנדה (H4)	(1) בדיקת התאמות דלת נחיתה (7.8.17) 2 בדיקת תפעול קשר מנעול דלת נחיתה (7.8.16) (ג) בדיקת מעגל היתר התחלה וחיבורים (7.2.1) (ד) בדיקת את פרמטר 1203 (12א)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
קוד				

1703	1	ההתחלה נכשלה	המעלית לא הצליחה להתניע. נתונים 1: מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01 נתונים 2: לצד א = צד א' ב = צד ב' 4 = צד C 8 = נתונים בצד D3: מספר רצף עבור התחלות שנכשלו 1 ... 10 נתונים 4: קשר חסר 1: חסר מגע עם מנועול דלת פיר (H3) 2: פלט הבטיחות הראשי 1 (MSO1) חסר 4: פלט הבטיחות הראשי 2 (MSO2) חסר 8: איש קשר ראשי מופעל (MCE) חסר 16: חסר מגע עם פיר/דלת נדנדה (H4)	(1) בדיקת התאמות דלת נחיתה (7.8.17) (2) בדיקת תפעול קשר מנועול דלת נחיתה (7.8.16) (ג) בדוק מעגל היתר התחלה וחיבורים (7.2.1) (ד) בדוק את פרמטר 1204 (א13)
1706	3	זמן קצוב לנעילת דלת נחיתה	מנועול דלת הנחיתה אינו נסגר בהתחלה בזמן מוגן מראש. נתונים 1: מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01 נתונים 2: לצד א = צד א' ב = צד ב' 4 = צד C 8 = נתונים בצד D3: מספר משפטים חוזרים לסגירת דלתות 1 ... 10	(1) בדיקת התאמות דלת נחיתה (7.8.17) (2) בדיקת תפעול קשר מנועול דלת נחיתה (7.8.16)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

קוד

1707	0	כשל בתפעול דלת הרכב	חסימת דלת או DOB תקוע או תקלה במפעיל הדלת	(א) בדיקת מגעים לדלתות (7.8.3) (ב) ניקוי אדן, מעקה ונעלי נחיייה (7.8.27) (3) בדיקת פעולת משקל סגירה (7.8.25) (4) בדיקת סיבות חיצוניות וחיווט רע עם photocell (7.8.29)
1709	2	מכשיר EBD שבור	מכשיר EBD שבור. הממשק בין KCECPU למכשיר ERD אינו בסדר. נתונים: 1: מספר קומה, 1, 250 ... 0xfa, 0x01 ...	(א) בדיקת את התקן EBD (ERD) (7.14.6) (ב) בדיקת את KCECPU XM2 מחבר אם התקן ERD נמצא בשימוש (7.6.18)
1710	2	סוללת EBD ריקה	סוללת EBD ריקה. הממשק בין KCECPU למכשיר ERD אינו בסדר. נתונים: 1: מספר קומה, 1, 250 ... 0xfa, 0x01 ...	(א) בדיקת את סוללת EBD (ERD) (7.14.7) (ב) בדיקת את KCECPU XM2 מחבר אם התקן ERD נמצא בשימוש (7.6.18)
1712	4	הפעלה	KCECPU מופעל. נתונים: 1: מספר הרצפה בפועל בעת ההפעלה 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1	אין צורך בפעולות
1713	4	כיבוי	כיבוי מבוקר עם רצף מוגדר נעשה. נתונים: 1: מספר הרצפה בפועל בעת כיבוי 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1 נתונים: 2: סיבת הכיבוי א = ניטור מתח ב = שירות כלב שמירה ג = בקשת איפוס	אין צורך בפעולות
1714	2	כבל Ethernet מנותק	כבל Ethernet מנותק במהלך הפעלת PCUI. נתונים: 1: מספר קומה, 1, 250 ... 0xfa, 0x01 ...	פעולת תיקון תקלה בגין תקלה ETHERNET_CABLE_DISCONNECTED

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

1716	4	PFD היפוך	בעיה באספקת רשת החשמל. נתונים:1 מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01	(1) בדוק את ספק הכוח הראשי (13.4)
1717	1	PFD שגיאת	בעיה באספקת רשת החשמל. נתונים:1 מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01	(1) בדוק את ספק הכוח הראשי (13.4)
1718	3	בלם חילוץ פתיחת התקן אזהרה	CPU זיהה כי התקן RBO אינו פועל כראוי. נתונים:1 מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01 נתונים:2 כשל בהתקן RBO = א = התקן RBO אינו מחובר	(א) בדוק את המצב של התקן RBO (ב) בדוק את הסוללה (7.14.41)
1719	1	בלם חילוץ פתיחת התקן תקלה	CPU זיהה כי התקן RBO אינו פועל כראוי. נתונים:1 מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01 נתונים:2 כשל בהתקן RBO = א = התקן RBO אינו מחובר	(א) בדוק את המצב של התקן RBO (ב) בדוק את הסוללה (7.14.41)
1720	2	קרון בטיחות לדלת נדנדה שבורה	דלת הנחיתה / הנדנדה סגורה ויש חסימה ברכב הגורמת להפרעה לקרון הבטיחות. נתונים:1 מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01 נתונים:2 לצד A-door = א B דלת = ב C-door = 4 D-door = 8 Data3: לפי פרטי אזור א = לא באזור הדלת ב = מדויק בגובה הרצפה ג = מתחת למפלס הרצפה המדויק ד = מעל מפלס הרצפה המדויק	(1) בדוק שהתקן הבטיחות ברכב פועל כראוי (7.8.30)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

קוד

1721	2	טמפרטורת החדר של המכונה גבוהה מדי	החיישן חזר לטמפרטורה גבוהה מדי. נתונים 1: מספר קומה, 1, 250 ... 0xfa, 0x01 ...	(1) בדוק שחיישן הטמפרטורה בחדר המכונות פועל כראוי (14.7.14)
1722	1	מגבלת צילינדר תקלת מתג עבור הידרו	(א) המשאבה אינה פועלת כראוי (ב) שסתום למעלה מותאם בצורה גרועה	(1) בדוק שהמשאבה פועלת כראוי (2) (7.15.5) בדוק שהשסתום פועל כראוי (3) (7.15.8) בדוק שמתג מגבלת הצילינדר פועל כראוי (7.15.6)
1723	1	תקלת גבול סופי עליון עבור הידרו	(א) המשאבה אינה פועלת כראוי (ב) שסתום למעלה מותאם בצורה גרועה	(1) בדוק שהמשאבה פועלת כראוי (2) (7.15.5) בדוק שהשסתום העולה פועל כראוי (7.15.8)
1724	1	תקלת iValve SMA	פיקוח iValve SMA נכשל. אות SMA אינו פועל כצפוי.	(1) בדוק את פעולת iValve (7.15.3)
1725	2	תא פוטו ברציפות ללא הפרעה	(א) התקן Photocell שבור (ב) טעויות חיווט photocell על גבי המכונות נתונים 1: מספר קומה, 1, 250 ... 0xfa, 0x01 ... נתונים 2: לצד A-door = א B דלת = ב C-door = 4 D-door = 8	(1) בדוק שמכשיר פוסל פועל כראוי (2) בדוק מעגלי חשמול / חיווט פוטו-תאים על גג המכונות
1726	4	דלת נחיתה הנעילה נכשלה פתוח	(א) מנעול דלת הנחיתה שבור מכנית (ב) תקלה בחשמול מנעול דלת הנחיתה (ג) קלט לוח האפשרויות מנותק נתונים 1: מספר קומה, 1, 250 ... 0xfa, 0x01 ... נתונים 2: צד הדלת A-door = א B דלת = ב C-door = 4 D-door = 8	(א) בדוק אנשי קשר של דלתות נחיתה (ב) בדוק את מכניקת הדלת (7.8.15) מבצע (ג) בדיקת כבלים של מנעולי דלתות נחיתה

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
קוד				

1727	4	המעלית נעצרה לא מדויק באזור הדלת	(1) המעלית נעצרה לא מדויקת באזור הדלת נתונים 1: מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01 נתונים 2: לצד A-door = א B דלת = ב C-door = ג :D-doorData3 = ד מרחק עצירה 0 - 127 מ"מ נתונים 4: מיקום עצירה = מעל מפלס הרצפה א = מתחת למפלס הרצפה	(א) בדוק את התאמות דיוק עצירת הכונן (ב) בדיקת התקנת מגנט (7.11.7) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)
1728	4	המעלית נעצרה מחוץ לאזור הדלת	(1) המעלית נעצרה מחוץ לאזור הדלת מסיבה כלשהי נתונים 1: מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01 נתונים 2: הזזת כיוון dir אין = א = למטה ב = למעלה	(1) אין צורך בפעולות
1729	2	מופעל מגע עם חיישן מים	מגע חיישן מים פעל המעיד על כך שיש מים בבור.	(א) בדוק בור למים (7.14.19) (ב) בדוק שמגע חיישן המים פועל כראוי (7.14.20)
1730	1	תקלת היתר התחלה קטלנית.	מעגל היתר הפעלה אינו פועל כראוי במהלך ההפעלה נתונים 1: מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01	(1) בדוק מעגל היתר התחלה חיבורים (2 (7.2.1) בדוק שאנשי הקשר הראשיים נפתחים נסגרים נכון (14.07.22) (3) בדוק את מעגל הבלמים (7.14.1)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

1736	1	דלת נחיתה הנעילה נכשלה קרוב	(א) מנעול דלת הנחיתה שבור מכנית (ב) תקלה בחשמול מנעול דלת הנחיתה (ג) קלט לוח האפשרויות מנותק נתונים 1: מספר קומה, 1 ... 250, 0x01 ... 0xfa ... נתונים 2: צד הדלת A-door = א B דלת = ב C-door = 4 D-door = 8	(א) בדוק אנשי קשר של דלתות נחיתה (ב) בדוק את מכניקת הדלת מבצע (7.8.15) (ג) בדיקת כבלים של מנעולי דלתות נחיתה
1738	2	רעידת אדמה בדיקת ממסר התקן נכשל	(א) למכשיר רעידת אדמה יש כשל פנימי (ב) טעות חיווט או חיבור רופף (ג) לוח KCEOPT שבור נתונים 1: מספר קומה, 1 ... 250, 0x01 ... 0xfa ... נתונים 2: ממסר אזעקה ללא תפס = אישור א = תקוע סגור ב = תקוע פתוח נתונים 3: ממסר נעילה בעייתי = אישור א = תקוע סגור ב = תקוע פתוח	(1) איפוס תקלה על ידי החלפת מעלית ל- 2 (RDF 7.1.13) ביצוע הפסקת חשמל (ראשי מתג) (11.1) (ג) בדוק את חיווט התקן רעידת האדמה (ד) החלף את KCEOPT 5 החלף התקן רעידת אדמה
1739	2	רעידת אדמה כשל במכשיר	(א) כשל פנימי במכשיר רעידת אדמה נתונים 1: מספר קומה, 1 ... 250, 0x01 ... 0xfa ...	(1) איפוס תקלה על ידי החלפת מעלית ל- 2 (RDF 7.1.13) ביצוע הפסקת חשמל (ראשי מתג) (11.1) (ג) בדוק את חיווט התקן רעידת האדמה (ד) החלפת התקן רעידת אדמה
1740	3	אנטי זחילה לא מורחב במלואו פעם ראשונה	(1) מכשיר Anti Creep תקוע באופן מכאני במצב נשלף לפחות חלקית לאחר עצירת המעלית בגובה הרצפה. נתונים 1: מספר קומה, 1 ... 250, 0x01 ... 0xfa ...	(א) בדוק את פעולת המכשיר נגד זחילה (7.15.1) (ב) בדוק חיווטים של בקרת התקנים נגד זחילה (7.15.2)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

1741	1	אנטי זחילה לא מורחב במלואו פעם שנייה	(1) מכשיר Anti Creep תקוע מכנית במצב נשלף לפחות חלקית. זוהה בקומה התחתונה לאחר שני כוננים רצופים. נתונים: 1: מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01	(א) בדוק את פעולת המכשיר נגד זחילה (7.15.1) (ב) בדוק חיוטים של בקרת התקנים נגד זחילה (7.15.2)
1742	3	אנטי זחילה לא בוטל לחלוטין ב התחלה למעלה	(1) מכשיר Anti Creep תקוע מכנית במצב מורחב לפחות חלקית בשלב ההתחלה. נתונים: 1: מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01	(א) בדוק את פעולת המכשיר נגד זחילה (7.15.1) (ב) בדוק חיוטים של בקרת התקנים נגד זחילה (7.15.2)
1743	1	אנטי זחילה לא בוטל לחלוטין ב התחלה למטה	(1) מכשיר Anti Creep תקוע מכנית במצב מורחב לפחות חלקית בשלב ההתחלה. נתונים: 1: מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01	(א) בדוק את פעולת המכשיר נגד זחילה (7.15.1) (ב) בדוק חיוטים של בקרת התקנים נגד זחילה (7.15.2)
1746	1	שמן הידרו גם טמפרטורה גבוהה	שמן מעל טמפרטורה בגליל הידרו. נתונים: 1: מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01	(א) בדוק את פעולת חיישן מדידת השמן (7.15.7) (ב) בדיקת מפלס שמן בהידרו גליל (7.15.4)
1771	3	תקלה בקלט לוח LON	קלט HW שבור או כשל בלוח. נתונים: 1: מזהה צומת א = מול ב = קלח ג = opt ד = PIO 5 = FCB ו = fob ז = DOP ח = דין ט = CCG י = עיד נתונים: 2: מדד הקלט	(1) בדוק לוח פגום (נתונים) (7.7.11)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
קוד				

1799	1	מצב בדיקה עצמית נתקע.	שינוי צומת TTS לוחות ברשת TTS נתונים 1: מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01 נתונים 2: אינדקס רשת TTS א = מצב בדיקה עצמית תקוע דווח מאת MSC TTS1 ב = מצב בדיקה עצמית תקוע דווח מאת MSC TTS2	(א) בדיקה שמתג העצירה הראשי אינו פעיל (7.3.20) (ב) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ג) ביצוע הפסקת חשמל (ראשי) (11.1) (ד) לוחות בדיקה ב-TTS רשת (7.5.3)
1806	1	שוטר כבאי תצורה טעות	(א) מספר שגוי של COP(s) שהוגדרו כ-COP של כבאי נתונים 1: סיבה = לא נמצאה אש COP א = נמצאו יותר מדי שוטרי כיבוי אש נתונים 2: צד א = א = ב ב = ג ג = D	(א) בדיקת הגדרת מתג DIP ב KSSMUL (ב) בדוק את הגדרות פרמטר האש במעלית
1807	4	מעלית פרמטר אי התאמה	תוכנה שזוהתה התנגשות בין ערכי פרמטרים נתונים 1: פרמטר מושווה א = הקומה התחתונה ב = הקומה הגבוהה ביותר ג = קומה ראשית 4 = רצפת PAD נתונים 2: פרמטר מתנגש א = הקומה התחתונה ב = הקומה הגבוהה ביותר ג = קומה ראשית ד = רצפת PAD	(1) בדוק ותקן את הגדרת פרמטר המעלית
1808	1	אי-התאמה של גרסת פרוטוקול TTS	גרסת פרוטוקול TTS של KCECPU אינה תואמת לגרסת פרוטוקול TTS של MSC. נתונים 1: MSC TTS-1 גרסת פרוטוקול נתונים 2: MSC TTS-2 גרסת פרוטוקול נתונים 3: גרסת פרוטוקול TTS של CPU	(א) בדוק את ערך הפרמטר של גרסת פרוטוקול TTS (19א) (ב) החלפת לוחות במערכת כך שיתאימו לגרסת פרוטוקול TTS נכונה (14.10) (3) ביצוע הפסקת חשמל (מתג ראשי) (11.1)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

קוד

1809	1	תואמים KCECPU TTS AVR SW	גרסת תוכנת AVR שגויה הורדה ללוח. נתונים 1: המעבד המותקן TTS-1 AVR גירסה ראשית נתונים 2: המעבד המותקן TTS-2 AVR גירסה ראשית נתונים 3: גרסת פרוטוקול MSC TTS-1 נתונים 4: גרסת פרוטוקול MSC TTS-2	(1) החלף את לוח KCECPU (14.18)
1813	4	Roll Call נכשל	לוחות חסרים ברשת LON נתונים 1: פרטי רשת א = תקלה ברשת CAR1 ב = תקלה ברשת CAR2 ג = תקלה ברשת MR ד = תקלה ברשת פיר	א) לוחות בדיקה ב LON רשת (7.4.3) ב) ביצוע שיחת רול (14.7)
1814	1	תקלה ביחידת ההינע	כשל פנימי במערכת הכונן.	(1) בדוק את פרמטר קוטביות אזעקת Yaskawa (A18) 1213 (2) בדוק את יחידת הכונן (7.10.3) (3) בדוק את הכבלים בין הבקר ליחידת הכונן (7.6.10)
1815	3	הפסקת חשמל קצרה	ספק כוח לא יציב.	א) בדוק את ספק הכוח הראשי (13.4) ב) בדוק ספק כוח וכבלים 24V (13.2) ג) בדוק את הספק XM4 (13.1)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
קוד				

1816	3	לוח LON נוסף ברשת נמצא	לוח LON חדש נוסף למערכת העבודה אך Roll Call חדש לא נעשה. נתונים 1: שם הלוח הנוסף ברשת 1 = תוספת מול 2 = קלח נוסף ג = הצטרפות נוספת ד = תוספת PIO5 FCB נוסף ו = fob נוסף ז = DOP נוסף ח = דין נוסף ט = CCG נוסף י = תוספת Eid11 = תוספת EBD נתונים 2: צד של לוח נוסף ברשת = צד א' א = צד ב' 2 = נתונים בצד ג' 3: מספר קומה של פנסיון נוסף ב רשת 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1	(1) בצע שיחת רול (14.7)
1817	3	חוסר התאמה בגרסת LON של לוח SW	לוח LON חדש נוסף למערכת העבודה אך Roll Call חדש לא נעשה. נתונים 1: שם צומת אי-התאמה א = שוטר ב = opt ג = PIO4 = FCB ה = fob ו = DOP ז = :dinData2 הצד של צומת אי-התאמה = צד א' א = צד ב' 2 = נתונים בצד ג' 3: מדד הרצפה של צומת אי-התאמה 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1	(1) בצע שיחת רול (14.7)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

קוד

1818	1	פתיחת הדלת נכשלה יותר מדי פעמים בכוננים רצופים.	הדלת לא נפתחה נתונים 1: מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01 נתונים 2: לצד = צד א' = צד ב' = צד C = צד D 4	(א) בדיקת מגעים לדלתות (7.8.3) (ב) בדוק את קצה סגירת הדלת אותות הגבלה (7.8.5) (ג) בדוק את אות הפקודה הפתוח במפעיל הדלת (7.8.11) (ד) בדיקת פעולה מכנית של הדלת (7.8.15)
1819	3	מכשיר LWD שבור	התקן LWD שבור או שאינו מכויל כראוי.	(1) בדוק את פעולתו של מכשיר LWD (7.14.9)
1820	1	תקשורת הנעה מנותקת	כבל RS485 טורי בין KCECPU ליחידת הכונן מנותק. יחידת ההנעה שבורה.	(א) בדוק את כבל התקשורת הטורי LON בין KCECPU לכונן (7.4.4) (ב) החלפת לוח KCECPU (14.18)
1821	1	מגנט האטה של רצפת הטרמינל חסר	מגנט להאטה של Terminal floor הותקן בטעות או נפל. נתונים 1: מידע על רצפת הטרמינל א = תחתית ב = למעלה נתונים 2: הזזת כיוון א = למטה ב = למעלה	(א) מעלית נסיעה לשתי קומות הטרמינל (ללא RDF) (7.14.42) (ב) בדוק מגנטים להאטה ברצפת הטרמינל (7.11.5) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)
1822	1	מגנט פיר חסר	מגנט פיר הותקן בטעות או נפל. נתונים 1: סוג הרצפה 32 ... נתונים 2: מספר קומה א ... 250, 0xfa ... 0x01 נתונים 3: צד הרצפה = צד א' = צד ב' = צד C = צד D 4 נתונים 4: הזזת כיוון א = למטה ב = למעלה	(א) משובץ מגנטים (7.11.1) (ב) ביצוע הגדרת פיר (9)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

1823	1	חסרים מספר מגנטים לפיר	פיר מגנטים מותקן בטעות או נפל. נתונים 1: מספר המגנטים שהוחמצו 1 ... n נתונים 2: הזזת כיוון א = למטה ב = למעלה נתונים 3: מספר הרצפה של המגנט הראשון החסר 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1 נתונים 4: מספר הרצפה של המגנט החסר האחרון 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1	(א) משובץ מגנטים (7.11.1) (ב) ביצוע הגדרת פיר (9)
1824	2	ספירת העמדות נכשלה	KCECPU אינו מקבל מידע נכון על מיקום המכונת מ- KCEDZS או שהמיקר-בקר איבד את מיקומו. נתונים 1: מספר קומה ידוע קודם 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1	(א) בדיקת KCEDZS יישור מגנטים (7.12.1) (ב) בדיקת התקנת מגנט (7.11.7) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)
1825	1	נתוני RFID חסרים במגנט	מגנט אזור הדלת מותקן בצורה שגויה או בעיות ב- KCEDZS. נתונים 1: מספר קומה, 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1	(א) בדיקת KCEDZS יישור מגנטים (7.12.1) (ב) בדיקת התקנת מגנט (7.11.7) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)
1826	1	תקלת רצפת מסוף ההתקנה	מגנט רצפת מסוף הותקן בטעות או נפל. נתונים 1: מידע על רצפת הטרמינל א = תחתית ב = למעלה נתונים 2: סיבה א = חסר מגנט ב = מגנט המותקן בקומה הלא נכונה ג = נמצאו יותר מדי מגנטים	(א) בדיקת KCEDZS יישור מגנטים (7.12.1) (ב) בדיקת התקנת מגנט (7.11.7) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)
1827	1	תקלת האטת מסוף ההתקנה	מגנט להאטה של רצפת הטרמינל הותקן בטעות או נפל או הותקן בקומה שגויה. נתונים 1: מידע על רצפת הטרמינל א = תחתית ב = למעלה נתונים 2: סיבה א = חסר מגנט ב = מגנט המותקן בקומה הלא נכונה ג = נמצאו יותר מדי מגנטים ד = מגנט המותקן בצד הלא נכון	(א) בדיקת KCEDZS יישור מגנטים (7.12.1) (ב) בדיקת התקנת מגנט (7.11.7) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
(א) בדיקת KCEDZS יישור מגנטים (7.12.1) (ב) בדיקת התקנת מגנט (7.11.7) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)		מגנט שהותקן באופן שגוי או נפל או מותקן בקומה שגויה נתונים: סוג מגנט א = מגנט האטה ב = מגנט רצפה נתונים: מספר קומה צפוי מספר קומה, 1 ... 250, 0xfa ... 0x01	מגנט התקנה תקלה	1828
(א) בדיקת KCEDZS יישור מגנטים (7.12.1) (ב) בדיקת התקנת מגנט (7.11.7) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)		המגנט אינו מותקן כראוי. KCEDZS לא עובד כראוי. נתונים: שגיאת נתונים א = לא היתה אפשרות לפרש נתוני RFID ב = שגיאת אימות נתונים	תקלת נתונים לא חוקית בהתקנה	1829
(א) ביצוע הפסקת חשמל (ראשי מתג) (11.1) (ב) החלפת לוח KCECPU (14.18) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)		הפיקוח הפנימי של KCECPU זיהה תקלה. לוח KCECPU שבור או תוכנת L2 פגומה.	תקשורת LON שגיאה	1830
(1) בדוק אוזניים (7.6.7) (2) בדוק נגדי סיום (7.4.7) (3) בדוק כבלי תקשורת טוריים LON (7.4.1)		הבעיות הן שזוהו ברשת: 1% מההודעות אובדות. נתונים: 1 א = CRC, שגיאת checksum ב = BL, תנועה גבוהה מדי	שגיאת רשת LON	1831
(1) בדוק את הכבלים והמחברים של TTS (7.5.4)		הלוח שבור או מחבר כבל TTS רופף נתונים: 1 א = לא ידוע KCEMSC-1 = KCEMSC-2 = KCEDZSA-1 = KCEDZSA-2 = KCEDZSB-1 = KCEDZSB-2 = KCEDZSC-1 = KCEDZSC-2 = KCEDZSD-1 = KCEDZSD-2 = KCECCG-1 = KCECCG-2 = KCECCG2-1 = KCECCG2-2 =	שגיאת CRC של לוחית שם ב-TTS	1832

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
-------------	--------	---------	-------------	-------------

1833	4	אזהרת אי-שירות	KCECPU הבחין בהתנהגות חריגה במערכת הבקרה. נתונים 1: מצב לוגי נתונים 2: מספר קומה 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1 נתונים 3: כיוון איסוף dir = אין א = למטה ב = למעלה נתונים 4: קומת היעד 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1	(א) החלפת מעלית ל-RDF בחזרה ל-NORM ב-KMI (7.1.5) (ב) ביצוע הפסקת חשמל (מתג ראשי) (11.1)
1834	2	לא תקלת שירות	KCECPU הבחין בהתנהגות חריגה במערכת הבקרה. נתונים 1: מצב לוגי נתונים 2: מספר קומה 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1 נתונים 3: כיוון איסוף dir = אין א = למטה ב = למעלה נתונים 4: קומת היעד 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1	(א) החלפת מעלית ל-RDF בחזרה ל-NORM ב-KMI (7.1.5) (ב) ביצוע הפסקת חשמל (מתג ראשי) (11.1)
1835	2	דלת KCECCG תקשורת כישלון	טעות/בעיה בחייווט בין לוחות KCECPU ו-KCECCG. לוח KCECPU או KCECCG שבור. המחבר שבור.	(א) בדיקת כבל נסיעה (7.6.4) (ב) ביצוע שיחת רול (14.7) (ג) בדיקת את נורית לוח ההחלפה בלוח KCECCG (7.7.5) (ד) החלפת לוח KCECCG (14.16) (ה) ביצוע הגדרת פיר (9)
1836	4	חסר מגנט לרצפת הטרמינל	(א) מגנט רצפת מסוף חסר או מותקן באופן שגוי (ב) הגבול הסופי הופעל באופן שגוי באמצע הפיר. נתונים 1: מידע על רצפת הטרמינל א = תחתית ב = למעלה ג = תחתון או עליון	(א) בדיקת מגנטים לרצפת הטרמינל (7.11.4) (ב) בדיקת מגנטים בגבול הסופי (7.11.6)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
קוד				

1839	1	KCEMSC חסר ב- TTS-1	התקשורת בין KCECPU ו- KCEMSC ברשת TTS-1 מנותקת (א) הלוח שבור (ב) הכבל מנותק או מנותק	(א) בדוק את כבל TTS-1 ואת המחברים בין KCECPU ו- KCEMSC (7.5.9) (ב) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ג) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1840	1	KCEMSC חסר ב- TTS-2	התקשורת בין KCECPU ו- KCEMSC ברשת TTS-2 מנותקת (א) הלוח שבור (ב) הכבל מנותק או מנותק	(א) בדוק את כבל TTS-2 ואת המחברים בין KCECPU ו- KCEMSC (7.5.10) (ב) הפסק חשמל מלא כשהסוללה מנותקת (14.6) (ג) החלפת לוח KCEMSC (14.26)
1841	3	שגיאות ב- TTS-1	(א) הלוח שבור (ב) מחבר כבל TTS רופף נתונים 1: מספר שגיאות CRC הערה: הערך הוא 255 אם אירעו יותר מ- 255 שגיאות CRC נתונים 1: KCEDZS A = א KCEDZS B = ב KCEDZS C = 4 KCEDZS D = 8 KCECCG-1 = 16 KCECCG-2 = 32 64 = בקרת תנועה KCEMSC = 128 KCEPVSC = 256 512 = חיישן מיקום מוחלט	(1) בדוק את מצב הלוח שנכשל (נתונים 1) (7.7.6) (2) בדוק כבלים ומחברים של TTS (7.5.4)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

קוד

1842	3	שגיאות ב- TTS-2	(א) הלוח שבור (ב) מחבר כבל TTS רופף מספר שגיאות CRC הערה: הערך הוא 255 אם אירעו יותר מ- 255 שגיאות CRC נתונים 1: KCEDZS A = א KCEDZS B = ב KCEDZS C = 4 KCEDZS D = 8 KCECCG-1 = 16 KCECCG-2 = 32 בקרת תנועה = 64 KCEMSC = 128 KCEPVSC = 256 512 = חיישן מיקום מוחלט	(1) בדוק את מצב הלוח שנכשל (נתונים 1) (7.7.6) 2 בדוק כבלים ומחברים של TTS (7.5.4)
1844	2	יישור מחדש נכשל	כמה בעיות עם התאמות כונן או ממשק כונן KCE נתונים 1: מספר קומה 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1 נתונים 2: ספירת ההתחלות של שינוי האיזון נכשלה 15 ... 0 נתונים 3: ספירת הריצה של איזון מחדש נכשלה 15 ... 0 נתונים 4: מספר הניסיונות הכולל 15 ... 0	(א) בדיקת פרמטרים של כונן (א1) (ב) בדיקת התקנת מגנט (7.11.7)
1845	2	יותר מדי ניסיונות יישור מחדש	כמה בעיות עם התאמות כונן או ממשק כונן KCE נתונים 1: מספר קומה 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1 נתונים 2: ספירת ההתחלות של שינוי האיזון נכשלה 15 ... 0 נתונים 3: ספירת הריצה של איזון מחדש נכשלה 15 ... 0 נתונים 4: מספר הניסיונות הכולל 15 ... 0	(א) בדיקת פרמטרים של כונן (א1) (ב) בדיקת התקנת מגנט (7.11.7)
1846	2	קבוצה תקשורת נכשל	(א) תקשורת ללוח הקבוצה (KCEGC) שבור	(א) בדוק את כבל התקשורת הטורית LON בין KCECPU ל- KCEGCL (7.4.5) (ב) בדיקת פרמטרי תצורה (A8) (ג) החלפת לוח פגום (14.11)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

1847	2	כתובת IP התנגשות	א) מכשירים מרובים ברשת עם אותה כתובת IP ב) בדיקת הפסקת חשמל (מתג ראשי) (11.1)	א) בדיקת הגדרות הרשת (2) בדיקת את הרמה ואת מזהה הקבוצה פרמטרים ב) ביצוע הפסקת חשמל (מתג ראשי) (11.1)
1848	1	צידי הדלת והרצפה אינם תואמים.	הגדרות הפרמטר של סוג הדלת אינן תואמות לצידי הרצפה בבניין.	א) בדיקת את פרמטר סוג הדלת (A3) ב) הגדר פרמטר סוג דלת כראוי באמצעות ממשק משתמש (A4)
1849	4	פרמטר מעלית לא נמצא	תקלה פנימית של KCECPU. זיכרון הבזק פגום או קובץ פרמטרים שגוי בשימוש. נתונים 1: מזהה פרמטר (סיביות 24 עד 31) נתונים 2: מזהה פרמטר (סיביות 16 עד 23) נתונים 3: מזהה פרמטר (סיביות 8 עד 15) נתונים 4: מזהה פרמטר (סיביות 0 עד 7)	א) בדיקת את הפרמטר דרך ממשק משתמש (A14) ב) הורד קובץ פרמטרים חדש אם הפרמטר אינו קיים (A5)
1853	4	פיקוח פנימי זיהה תקלה	רעש בלתי צפוי ברשת TTS. או תקלות שמגיעות מוקדם מאוד בזמן האתחול. בעיה ברצף האתחול. נתונים 1: תקלה שהמערכת ניסתה לרשום (סיביות 8 עד 15) נתונים 2: תקלה שהמערכת ניסתה לרשום (סיביות 0 עד 7) נתונים 3: מונה אינדקס יומן תקלות (סיביות 8 עד 15) נתונים 4: מונה אינדקס יומן תקלות (סיביות 0 עד 7)	

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
----------	--------	---------	-------------	-------------

1854	4	איפוס פרמטרי הרמה	שחזור פרמטרים מגיבוי לא ניתן לטעון פרמטרים לזיכרון הבזק. הגדרת פרמטרים באופן (A7) דני ממשק המשתמש (A21) ביצוע הגדרת פיר (9) נתונים 1: קריאת קובץ פרמטר סיבת כשל = הקובץ לא נמצא א = הקובץ נמצא אך פגום 2 = הקובץ עבר בדיקות שפיות אך לא הכיל פרמטרים נתונים 2: קובץ פרמטר קריאת פרטי כשל = הקובץ אינו מזוהה א = אי-התאמה של CRC בכותרת ב = חוסר התאמה של תוכן CRC ג = אי התאמה בחתימה ד = גירסת תוכן שאינה נתמכת נתונים 3: סיבת כשל בקריאת קובץ גיבוי = הקובץ לא נמצא א = הקובץ נמצא אך פגום 2 = הקובץ עבר בדיקות שפיות אך לא הכיל פרמטרים Data4: פרטי כשל בקריאת קובץ גיבוי = הקובץ אינו מזוהה א = אי התאמה של CRC של כותרת הקובץ ב = אי-התאמה של תוכן הקובץ CRC ג = אי התאמה של חתימת קובץ ד = גירסת תוכן שאינה נתמכת של הקובץ
1855	4	שגיאת KDSI2 CRC שיעור	כבל הקישור הטורי של הכונן בין המעבד לכונן שבור חלקית מחבר רופף של כבל טורי של כונן הארקה לקויה בדוק את כבל התקשורת הטורי LON בין KCECPU לכונן (7.4.4) בדוק אוזניים (7.6.7)
1856	4	תצורה שגיאת כתיבה	פגם פנימי ביצוע הפסקת חשמל (ראשי מתג) (11.1) חזרה על פעולות מיועדות (למשל הורדת תוכנה) (7.14.45)
1857	4	שמירת פרמטר הרמה נכשלה	בדיקת ערכי פרמטרים שהשתנו לפני אתחול מחדש של המעבד (15א) אם paramerers אינם נכונים, שנה שוב את ערכי הפרמטרים (A20)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

1858	4	אתחול SW ממחיצה שגויה	תקלה פנימית. קובץ בינארי של SW שהורד פגום.	(א) בדוק שהיישום החדש SW בינארי נכון (ב) הורד את SW שוב
1860	1	חסר ראשוני ל.ו.ד.	(1) טעות/בעיית חיווט בין לוחות KCECPU ו-2 KCECCG לוח (2) ביצוע שיחת רול (14.7) (3) המחר שבור. KCECCG או KCECPU שבור.	(א) בדיקת כבל נסיעה (7.6.4) (ב) ביצוע שיחת רול (14.7) (ג) בדוק את נורית לוח ההחלפה בלוח KCECCG (7.7.5) (ד) החלפת לוח KCECCG (14.16) (ה) ביצוע הגדרת פיר (9)
1861	1	חסר ראשוני לפי מדינות	(1) טעות/בעיית חיווט בין לוחות KCECPU ו-2 KCECCG לוח (2) ביצוע שיחת רול (14.7) (3) המחר שבור. KCECCG או KCECPU שבור.	(א) בדיקת כבל נסיעה (7.6.4) (ב) ביצוע שיחת רול (14.7) (ג) בדוק את נורית לוח ההחלפה בלוח KCECCG (7.7.5) (ד) החלפת לוח KCECCG (14.16) (ה) ביצוע הגדרת פיר (9) (ו) בדוק את הפרמטר סוג דלת (6)
1862	1	חסר ראשוני סטטוס CCG	(1) טעות/בעיית חיווט בין לוחות KCECPU ו-2 KCECCG לוח (2) ביצוע שיחת רול (14.7) (3) המחר שבור. KCECCG או KCECPU שבור.	(א) בדיקת כבל נסיעה (7.6.4) (ב) ביצוע שיחת רול (14.7) (ג) בדוק את נורית לוח ההחלפה בלוח KCECCG (7.7.5) (ד) החלפת לוח KCECCG (14.16) (ה) ביצוע הגדרת פיר (9) (ו) בדוק את הפרמטר סוג דלת (6)
1863	1	רכב ראשוני חסר מצב רשת	(1) טעות/בעיית חיווט בין לוחות KCECPU ו-2 KCECCG לוח (2) ביצוע שיחת רול (14.7) (3) המחר שבור. KCECCG או KCECPU שבור.	(א) בדיקת כבל נסיעה (7.6.4) (ב) ביצוע שיחת רול (14.7) (ג) בדוק את נורית לוח ההחלפה בלוח KCECCG (7.7.5) (ד) החלפת לוח KCECCG (14.16) (ה) ביצוע הגדרת פיר (9)

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
----------	--------	---------	-------------	-------------

1870	1	לא מקורי הלוח נמצא	(1) הלוח לא זוהה כלוח מקורי של KONE נתונים 1: סוג הלוח MSC = א DZSA = ב DZSB = ג DZSC = ד DZSD = ה CCG1 = ו CCG2 = ז APM = ח ט = כונן	(1) התקן לוח מקורי של KONE (Data1) (14.4)
1871	1	לוח משויך אי התאמה	(1) הלוח משויך למעלית אחרת. נתונים 1: סוג הלוח MSC = א DZSA = ב DZSB = ג DZSC = ד DZSD = ה CCG1 = ו CCG2 = ז APM = ח ט = כונן	(א) החלף לוח (Data1) בלוח המשויך למעלית זו (14.8) (ב) התקנת לוח לא משויך וביצוע התאמה (14.6)
1872	1	לוח חובה לא נמצא	(1) לוח חובה לא נמצא נתונים 1: סוג הלוח MSC = א DZSA = ב DZSB = ג DZSC = ד DZSD = ה CCG1 = ו CCG2 = ז APM = ח ט = כונן	(1) התקן לוח נדרש (נתונים 1) (14.5)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
קוד				

1873	1	לוח לא משויך ליסד	(1) חלק חילוף לא מזווג הותקן נתונים 1: סוג הלוח MSC = א DZSA = ב DZSB = ג DZSC = ד DZSD = ה CCG1 = ו CCG2 = ז APM = ח ט = כונן	(1) בצע צימוד לוח (14.7)
1874	1	פעולת שיוך נכשל	(1) תקשורת בין CPU לבין לוח עבדים לא עובד. (2) כישלון לוח העבדים HW נתונים 1: סוג הלוח MSC = א DZSA = ב DZSB = ג DZSC = ד DZSD = ה CCG1 = ו CCG2 = ז APM = ח ט = כונן נתונים 2: קוד סוג שגיאה 1 = יצירת נתוני האתר נכשלה	(1) לעשות הפסקת חשמל (ראשי מתג) (11.1) (2) בדוק את החיבור בין CPU ל- slave (7.6.1) (3) החלף לוח עבדים כושל (נתונים 1) (14.13) (4) בצע הגדרת פיר (9)
1875	1	קן נעדר	(1) KEN לא נקבע	א) הגדר את KEN ל- KCECPU (14.27) ב) התקן KEN מותאם אישית לוח KCECPU (14.3)
1876	1	KEN חוסר התאמה	(1) KEN KCECPU אינו תואם ל- KEN של לוחות אחרים	(1) החלף את לוח KCECPU ב- KEN נכון (14.19) (2) התקן לוח KCECPU ריק והגדר KEN ספציפי למעלית (14.2)
1877	1	KEN מושחת	נתוני KEN נפגמו ולא ניתן לטעון אותם מאחסון ראשי או מאחסון גיבוי.	(1) החלף את לוח KCECPU (14.18)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

1878	1	התאמת נתונים פגומה	השחתת נתונים בצומת עבדים. נתונים 1: סוג הלוח MSC = א DZSA = ב DZSB = ג DZSC = ד DZSD = ה CCG1 = ו CCG2 = ז APM = ח ט = כונן	(1) החלפת לוח פגום (נתונים) (14.12)
1879	1	נתוני זמן פגומים.	השחתת נתונים.	(1) החלף את לוח KCECPU (14.18)
1880	1	מזהה לוח כפול	א) לוח לא מקורי ב) שגיאת ייצור נתונים 1: סוג הלוח MSC = א DZSA = ב DZSB = ג DZSC = ד DZSD = ה CCG1 = ו CCG2 = ז APM = ח ט = כונן י = קבוצה	לוח החלפה. לוחות כפולים מסומנים על ידי נתונים.
1881	1	KCECPU כשל בשבב אימות	א) שגיאת ייצור ב) תקלה בשבב אימות נתונים 1: סוג כשל א = שבב אימות לא נמצא ב = מספר סידורי ג = נתונים	א) מחזור חשמל ב) לוח החלפה
1882	1	כשל בלוחית השם האלקטרונית KCECPU	א) שגיאת ייצור ב) השחתת זיכרון הבזק נתונים 1: סוג כשל א = שגיאת ברקוד מאסטר ב = שגיאת ברקוד עבדות ג = שגיאת ברקוד מודול	א) מחזור חשמל ב) לוח החלפה
1890	2	לא מקורי בקר קבוצה ליסד	(1) הלוח לא זוהה כלוח מקורי של KONE	(1) התקן לוח מקורי של KONE (Data1) (14.4)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

1891	1	שיוך לקבוצה לוח בקר נכשל	תקשורת בין CPU לבין לוח עבדים לא עובד. (ב) כישלון לוח עבדים HW.	(א) לעשות הפסקת חשמל (ראשי מתג) (11.1) (2) בדוק את החיבור בין CPU ל- slave לוח (7.6.1) (3) החלפת לוח עבדים כושל (נתונים) (14.13)
2000	1	COP חסר	KCECPU אינו יכול לראות COP ברשת LON נתונים 1: מדד הלוח 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1 נתונים 2: סיפון לוח/סיפון צד (MSB): = הסיפון התחתון 1 = צד הסיפון העליון A צד = (LSB): 0 א צד = ב צד =	(א) בדיקת כבלים בין KCECCG ו-KCECOP (7.6.3) (ב) בדיקת כבל נסיעה (7.6.4)
2001	2	שטחים פסודים חסרים	KCECPU אינו יכול לראות את KCEOPT ברשת LON נתונים 1: מדד הלוח 0x1 ... 0xfa, 250 ... 1 נתונים 2: סיפון לוח/סיפון צד (MSB): = הסיפון התחתון 1 = צד הסיפון העליון A צד = (LSB): 0 א צד = ב צד =	(א) בדוק את הגדרות מתג DIP ב-KCEOPT (7.13.2) (ב) בדוק חיווט XO2 ללוח האפשרויות (7.6.13) (3) בצע (14.7) Roll Call (4) כשל בלוח (נתונים) (7.7.10)
2002	2	חסר PIO	KCECPU אינו יכול לראות את KCEPIO ברשת LON נתונים 1: מדד הלוח 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1 נתונים 2: סיפון לוח/סיפון צד (MSB): = הסיפון התחתון 1 = צד הסיפון העליון A צד = (LSB): 0 א צד = ב צד =	(1) בדוק חיווט XO2 ל- PIO לוח (7.6.14) (2) בדוק את הגדרות מתג DIP ב-KCEPIO (7.13.3) (ג) ביצוע שיחת רול (14.7) (ד) כשל בלוח (Data1) (7.7.10)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
------	--------	---------	-------------	-------------

קוד

2003	2	חסר FCB	KCECPU אינו יכול לראות FCB ברשת LON נתונים 1: מדד הלוח 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1 נתונים 2: צד הלוח = צד א' = צד ב' = צד C	(א) בדיקת חיווט XS2 ללוח FCB (7.6.15) (ב) בדיקת את מגשר הצד של FCB (7.9.6) (ג) ביצוע שיחת רול (14.7) (ד) כשל בלוח (Data1) (7.7.10)
2004	2	חסר FOB	פיקוח על הצומת איבד את הצומת נתונים 1: אינדקס צומת (מספר רצפה) 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1 = מספר קומה נתונים 2: צד הצומת = צד א' = צד ב' = צד C	(1) בדיקת חיווט FOB בצרור פיר (7.9.1) (2) בצע שיחת גליל (14.7)
2007	2	חסר FOBG12	פיקוח על הצומת איבד את הצומת נתונים 1: אינדקס צומת (מספר רצפה) 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1 = מספר רצפה נתונים 2: צד הצומת = צד א' = צד ב' = צד C	(1) בדיקת חיווט FOB בצרור פיר (7.9.1) (2) בצע שיחת גליל (14.7)
2008	2	חסר EBD	פיקוח על צמתים איבד את לוח EBD מהרשת.	(א) בדיקת את חיווט EBD (7.14.8) (ב) ביצוע שיחת רול (14.7)
2009	2	חסר ACU	פיקוח על צמתים איבד את לוח ACU מהרשת.	(א) בדיקת את חיווט ACU (7.14.8) (ב) ביצוע שיחת רול (14.7)
2010	2	חסר CCG	KCECPU אינו יכול לראות את KCECCG ברשת LON נתונים 1: מידע על הסיפון = הסיפון התחתון חסר א = הסיפון העליון חסר נתונים 2: שיטת זיהוי 0 = תקלה שזוהתה על-ידי פיקוח על הצמתים 1 = תקלה שזוהתה בשיחת גליל	(א) בדיקת כבל נסיעה (7.6.4) (ב) ביצוע שיחת רול (14.7) (ג) החלפת לוח KCECCG (14.16)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
קוד				

2011	2	חסר FOBG23	פיקוח על הצומת איבד את הצומת נתונים 1: אינדקס צומת (מספר רצפה) 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1 מספר נתונים 2: צד הצומת א = צד א' ב = צד ב' C = צד C	(1) בדוק חיווטי FOB בצרור פיר (7.9.1) 2 בצע שיחת גליל (14.7)
2012	2	חסר FOBG24	פיקוח על הצומת איבד את הצומת נתונים 1: אינדקס צומת (מספר רצפה) 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1 מספר קומה נתונים 2: צד הצומת א = צד א' ב = צד ב' C = צד C	(1) בדוק חיווטי FOB בצרור פיר (7.9.1) 2 בצע שיחת גליל (14.7)
2030	4	לוח חסר ב רשת LON	לפחות לוח LON אחד חסר ברשת. נתונים 1: סוג הצומת החסר הראשון 1 = מול, 2 = קלח, 3 = שמונה, 4 = PIO, fcb, 6=fob=5 dop, 8=din, 9=ccg, 10=eid = 7 נתונים 2: אינדקס צומת (מספר רצפה) 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1 נתונים 3: סיפון צומת/סיפון צדדי (MSB): = הסיפון התחתון 1 = צד הסיפון העליון A צד = (LSB): 0 א = צד ב' ב = צד C	א) ראה לוח חסר אחר קודי תקלה () ב) בדוק את כבלי התקשורת הטוריים של LON לאיתור לוח חסר (7.4.2) 3 בדוק לוחות ב-LON רשת (7.4.3) 4) בצע שיחת רול (14.7)

תקלה	עדיפות	שם תקלה	FaultReason	FaultAction
קוד				

2031	3	לוחות חסרים ב רשת LON	מספר (עשרה לוחות LON או יותר) חסרים ברשת. נתונים 1: סוג הצומת החסר הראשון = 1 מול, 2 קלח, 3 שמונה, 4 = PIO, fcb, 6=fob=5 dop, 8=din, 9=ccg, 10=eid = 7 נתונים 2: קומת התחלה עבור לוחות חסרים 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1 נתונים 3: רצפת קצה עבור לוחות חסרים 0x01 ... 0xfa, 250 ... 1 נתונים 4: מספר הלוחות החסרים ברשת פירים n ... 1	(1) בדוק את כבלי התקשורת הטוריים של LON ללוח חסר (2) (7.4.2) בדוק לוחות ב- LON רשת (7.4.3) (3) בצע שיחת רול (14.7)
2032	4	צמתי LON משוכפלים ברשת	לוחות LON שתוכננו לעבוד במקביל הוגדרו בצורה שגויה. נתונים 1: מזהה צומת = 1 מול, 2 קלח, 3 שמונה, 4 = PIO, fcb, 6=fob=5 dop, 8=din, 9=ccg, 10=eid = 7 נתונים 2: מספר הצמתים המואבקים 15 ... 1 נתונים 3: אינדקס צומת (מתג dip) תאריך: מזהה רשת	(1) לוחות LON המתוכננים לעבוד במקביל חייבים להיות מוגדרים שוב (2) (7.4.6) לבצע Roll Call (14.7)
2033	4	צומת LON עסוק	תור הנתונים של צומת LON מלא עקב תעבורת LON גבוהה. נתונים 1: מזהה צומת = 1 מול, 2 קלח, 3 שמונה, 4 = PIO, fcb, 6=fob=5 dop, 8 = 7, 9 = ccg, 10 = עיד נתונים 2: אינדקס צומת (מתג מח"מ) נתונים 3: מזהה רשת	(1) לעשות הפסקת חשמל (ראשי מתג) (2) (11.1) בדוק את כבלי התקשורת הטוריים של LON (7.4.1) (ג) לוחות בדיקה ב LON רשת (7.4.3) (ד) החלפת לוח פגום (נתונים 1) (14.12)
2034	4	LON מיושן הצומת נמצא	KCECPU החזיר לוח LON לא נתמך במערכת. נתונים 1: סוג צומת א = מול ב = FCB ג = FOB ד = COB ה = CEB6 = השטח הפלסטיני הכבוש EID = 7	(א) הסר או החלף לוחות LON שאינם נתמכים מהמערכת. (ב) בצע Roll Call חדש

שם תקלה	עדיפות	FaultReason	FaultAction
---------	--------	-------------	-------------

קוד

2301	3	מגנט RFID כישלון	תג RFID במגנט המיקום פגום	(א) בדיקת KCEDZS יישור מגנטים (7.12.1) (ב) בדיקת מיקום מגנטים (7.11.3) (ג) החלפת מגנט פגום (7.11.14) (ד) ביצוע הגדרת פיר (9)
2302	1	מגנט פגום	(א) מגנט מותקן הפוך (ב) שגיאת תכנות מגנט	(א) בדיקת התקנת מגנט (7.11.7) (ב) החלפת מגנט פגום (7.11.14)
2303	1	מגנט לא מזוהה	(א) מגנט נוסף מבלי לבצע התקנה (ב) מגנט פגום	(1) ביצוע הגדרת פיר (9) (2) (2) החלפת מגנט פגום (7.11.14) (3) בצע הגדרת פיר (9)
2307	1	גרסת תוכנה כישלון ב KCEDZS	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)
2308	4	כשל בתקשורת טורית מופעל KCEDZS	(א) חיבור כבל TTS רופף, תקע לא מחובר במלואו (למחבר ב) כבלי TTS פגומים (ג) כבלי TTS מממשים פוטנציאל מקורות רעש EMC (ד) לוח פגום (יכול להיות כל לוח המחובר לרשת TTS)	(א) בדוק כבלי TTS ו מחברים (7.5.4) (ב) החלפת לוח פגום ב- TTS (יכול להיות כל לוח המחובר ל- TTS) (14.14)
2309	1	מגנט הפוך	(א) מגנט מותקן הפוך (ב) מגנט פגום	(א) סובב מגנט לכיוון הנכון (7.11.16) (ב) החלפת מגנט פגום (7.11.14) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)
2311	2	כשל בקריאת מגנט	(א) התקנה שגויה של מגנט (ב) התקנה שגויה של KCEDZS על גג המכונית (ג) עצם ממוגנט או שדה מגנטי זר (ד) קרוב לקו מגנט (ד) מגנט פגום (ה) חיישן אזור דלת פגום	(1) בדוק KCEDZS ויישור מגנטים (7.12.1) (2) בדוק שאין עצמים מגנטיים בקרבת KCEDZS (7.12.2) (ג) בדוק כי KCEDZS פועל כראוי בחלק קומה אחרת (7.12.3) (ד) החלפת מגנט פגום (7.11.14) (ה) ביצוע הגדרת פיר (9) (ז) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ז) ביצוע הגדרת פיר (9)

קוד	שם תקלה	עדיפות	FaultReason	FaultAction		
2312	3	מגנט פגום	החלפת מגנט פגום (7.11.14) ביצוע הגדרת פיר (9)	סוג מגנט לא ידוע		
2313	1	שני מגנטים עם RFID UID זהה מותקן בפיר.	(1) החלף מגנט ב- UID כפול (2) (7.11.15) בצע הגדרת פיר (9)	שכפול תג UID		
2314	1	מגנט רצפת טרמינל לא נמצא.	החלפת מגנט פגום (7.11.14) ביצוע הגדרת פיר (9)	חסר מגנט לרצפת הטרמינל		
2315	1	בדוק מגנטים לרצפת הטרמינל (7.11.4) בדוק מגנטים בגבול הסופי (7.11.6) בדוק את כיוון סיבוב המנוע באמצעות RDF (7.14.18) בדוק את חיווט המנוע (7.14.17) ביצוע הגדרת פיר (9)	(א) רצפת מסוף או מגנטים סופיים המותקנים בקצה הלא נכון של הפיר (ב) הכונן מסובב את המנוע לכיוון שגוי	נהיגה שגויה כיוון במהלך ההתקנה		
2318	1	(א) הפער בין מגנטי המיקום קטן מדי (ב) שדה מגנטי זר או עצם ממוגנט בפיר	(1) הגדלת המרחק בין מגנטים (2) (7.11.9) הסרת חפץ ממוגנט זר מהפיר (7.14.44) (3) בצע הגדרת פיר (9)	מגנטים קרובים מדי זה לזה		
2319	1	(א) מגנט רחוק מדי מ-KCEDZS (ב) מגנט חלש (ג) KCEDZS פגום	(א) בדיקת KCEDZS (7.12.1) יישור מגנטים (ב) החלפת מגנט פגום (7.11.14) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9) (ד) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ה) ביצוע הגדרת פיר (9)	שדה מגנטי לא מספיק ממגנט המיקום		
2320	1	נתוני כיול KCEDZS פגומים	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)	KCEDZS נתוני כיול פגומים		

2321	1	כיול חסר ב- KCEDZS	כיול חסר ב- KCEDZS	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)
------	---	--------------------------	--------------------	---

FaultAction		FaultReason		שם תקלה	עדיפות	תקלה קוד
2322	1	KCEDZS שגיאת אימות נתוני כיול	KCEDZS	שגיאת אימות נתוני כיול KCEDZS		(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)
2325	1	מועצת KCEJ כשל - חיישן הול תקוע		פיקוח פנימי זיהה תקלה.		(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)
2332	1	כשל בלוח KCEDZS - פנימי תקשורת		פיקוח פנימי זיהה תקלה.		(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)
2333	3	KCEDZS כשל בחיבור	(א) KCEDZS מחובר למחבר שגוי ב- KCECCG (ב) חיבור רופף בכבל KCEDZS (ג) כבל בין KCEDZS ו- KCECCG ערק			(1) בדוק את כבל KCEDZS ומחברים (7.12.4)
2334	1	הצד של KCEDZS השתנה	KCEDZS צד A מחובר למחבר צד B - KCECCG או להיפך.			(1) בדוק את כבל KCEDZS ומחברים (7.12.4) (2) בצע הגדרת פיר (9)
2336	4	מועצת KCEJ כישלון - אולם השוואת זוגות חיישנים		פיקוח פנימי זיהה תקלה.		(1) החלף את יחידת KCEDZS (14.20)
2337	1	כשל בלוח KCEDZS - חיישן מגנט פגום		פיקוח פנימי זיהה תקלה.		(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) בדיקת KCEDZS ויישור מגנטים (7.12.1) (ג) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)

2339	1	KCEDZS 24 V ספק כוח כישלון	KCEDZS זיהתה מתח אספקה נמוך מדי או גבוה מדי	(א) בדוק כי כל הנדרש מותקנים הספקים של 24VDC (13.5) (ב) בדוק את הכבל והמחברים של KCEDZS של 24V (13.2) (3) בדוק ספק כוח וכבלים (14.20) (4) החלף את יחידת KCEDZS
------	---	----------------------------------	---	---

FaultAction		FaultReason		שם תקלה	עדיפות	תקלה קוד
2340	1	KCEJ מועצת כשל - ספק כוח V 5	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בדוק ספק כוח וכבלים 24V (13.2) (ב) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ג) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)		
2341	1	KCEJ מועצת כשל - ספק כוח V 3.3	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בדוק ספק כוח וכבלים 24V (13.2) (ב) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ג) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)		
2342	1	KCEJ מועצת כישלון - תקשורת הדדית	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)		
2343	1	KCEJ מועצת כשל - מתח ייחוס V 3	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בדוק ספק כוח וכבלים 24V (13.2) (ב) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ג) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)		
2345	3	KCEDZS לוחית אלקטרונית חסרה	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)		

2349	1	KCEJ הגדרת נתונים שאבדו	נתונים שתועדו במהלך ההתקנה אבדו	(1) בצע הגדרת פיר (9) (2) בדוק KCEDZS ויישור מגנט (7.12.1)
2350	1	מגנט פגום זוהה במהלך ההתקנה	זוהה מגנט פגום נתונים 1: מספר המגנטים עם סוג שזוהה על-ידי Data2 שנקרא לפני הכשל נתונים 2: אם הערך < 127 המגנט הפגום הוא מגנט האטה, אחר מגנט רצפה.	(א) החלפת מגנט פגום (7.11.14) (ב) ביצוע הגדרת פיר (9)

FaultAction		FaultReason		שם תקלה	עדיפות	תקלה קוד
2351	1	KCEDZS כשל בלוח EEPROM	פיקוח פנימי זיהה תקלה	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)		
2352	4	KCEJ מועצת כשל פנימי	KCEDZS זיהתה כשל בפיקוח הפנימי של הדירקטוריון.	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)		
2353	1	קריאת מגנטים לא עקבית	(1) התקנה שגויה של המגנט (2) התקנה שגויה של KCEDZS על גג המכונית (ג) מגנט הפוך (ד) עצם ממוגנט או שדה מגנטי זר (ה) קרוב לקו מגנט (ו) מגנט פגום (ז) KCEDZS פגום	(א) בדיקת KCEDZS ויישור מגנטים (7.12.1) (ב) בדיקת מיקום מגנטים (7.11.3) (ג) החלפת מגנט פגום (7.11.14) (ד) ביצוע הגדרת פיר (9) (5) הסר אובייקט ממוגנט זר מהפיר (7.14.44) (6) בדוק כי KCEDZS פועל כראוי בחלק קומה אחרת (7.12.3) (7) החלפת יחידת KCEDZS (14.20) (ח) ביצוע הגדרת פיר (9)		
2355	1	KCEJ מועצת כישלון - זיהוי ריאנטים	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)		

2356	1	מועצת KCEJ כשל - זיהוי וריאנטים בעת ההפעלה	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)
2357	1	יותר מדי מגנטים מיקום	יותר מדי מגנטים מיקום מותקנים	(א) בדקו שהמגנטים מותקנים בהתאם לפיר תרשים (7.11.19) (ב) ביצוע הגדרת פיר (9)
2368	1	כשל מגנט גבול סופי	מגנט גבול סופי פגום. נתונים 1: א = גבול סופי עליון ב = גבול סופי תחתון	(א) בדקו מגנטים בגבול הסופי (7.11.6) (ב) החלפת מגנט פגום (7.11.14) (ג) ביצוע הגדרת פיר (9)

FaultAction		FaultReason		שם תקלה	עדיפות	תקלה	קוד
2371	3	הפרעות תקשורת TTS זוהו על-ידי KCEDZS	(א) מחבר כבל TTS רופף בכל לוח (ב) כבל TTS פגום (ג) רעש אלקטרומגנטי מפריע תקשורת TTS	(א) בדוק כבלי TTS ו מחברים (7.5.4) (ב) בדוק אוזניים (7.6.7) (3) בדוק מקורות לרעש אלקטרומגנטי (7.14.30)			
2380	1	מועצת KCEJ כישלון - בדיקת RAM	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)			
2381	1	מועצת KCEJ כישלון - בדיקת ROM	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)			
2383	1	מועצת KCEJ כשל - יומן התקלות פגום	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)			
2384	1	מועצת KCEJ כישלון - קלט בדיקה	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(א) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2) (ב) החלפת יחידת KCEDZS (14.20)			

2390	4	מועצת KCEJ כשל - אזהרת גלישת מחסנית	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(1) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2)
2391	4	מועצת KCEJ כשל - אזהרת פסיקה	פיקוח פנימי זיהה תקלה.	(1) בצע איפוס ידני באמצעות לחצן RESET ב-KMI (11.2)
תקלות KCEAPM				
4000	2	אין תצורה ראשונית	תצורה ראשונית של KCEAPM חסרה.	במקרה של 1 (SAG) בדוק את חיבור ה-LAN בין KCEAPM ל-2 (SAG) אתחול מחדש KCEAPM ו- SAG.

FaultAction		FaultReason		שם תקלה	עדיפות	תקלה קוד
4001	2	כשל בקישור נתונים.	חיבור לניטור Kone מרכז (KMC) נכשל ו KCEAPM לא הצליחה לשלוח תקלות ל- KMC תוך 6 שעות.	במקרה של 1 (SAG) בדוק את חיבור ה- LAN בין KCEAPM ל- SAG. (ב) ודא של- SAG יש SIM גלובלי. (ג) אתחול מחדש את KCEAPM ו-SAG. (ד) אם לאחר אתחול מחדש השגיאה נשארת פעילה למשך 5 דקות, החלף את SAG. במקרה של קו טלפון: (1) בדוק שכבל הטלפון מחובר בין KCEAPM לשקע בקיר. (2) בצע שיחת בדיקה. (ג) אם שיחת הבדיקה נכשלה, ודא שקו הטלפון מחובר ופעיל. (ד) אם שיחת הבדיקה נכשלה וקו הטלפון פעיל, החלף את KCEAPM.		

4002	1	שורת PSTN חסרה	KCEAPM איבדה את קו PSTN.	במקרה של SAG: - בדוק שכבל הטלפון מחובר מ-X1 ל-SAG. - ודא ש-SAG מופעל ומחובר לרשת GSM/3G. - אתחל מחדש את SAG. אם התקלה אינה מתאוששת, החלף את SAG ואת כבל הטלפון. במקרה של קו טלפון: - בדוק שכבל הטלפון מחובר מ-X1 לשקע בקיר. - ודא שקו הטלפון מחובר ופעיל.
4003	2	כשל שגרתי בשיחה	השיחה השגרית האחרונה נכשלה למרות משפטים חוזרים.	בצע שיחת בדיקה. אם שיחת בדיקת אזעקה פועלת כרגיל, בקש ממפעיל KC3 המקומי לבדוק תצורה מרחוק, או בדוק את הגדרת השיחה השגרית באמצעי תצורה מקומיים. אם הבעיות נמשכות, בדוק קודי תקלה אחרים.

FaultAction		FaultReason		שם תקלה	עדיפות	תקלה קוד
4007	4	כלב שמירה: תהליך אחסון הנתונים הופעל מחדש	גלוי רק ב-KMC (מרכז ניטור KONE). תקלה זו נוצרת כאשר תהליך או יישום הופעל מחדש על-ידי כלב שמירה.	עדכן תוכנה, אם מתרחשת תקלה לעתים קרובות.		
4008	4	כלב שמירה: תהליך ממשק KBM הופעל מחדש	גלוי רק ב-KMC (מרכז ניטור KONE). תקלה זו נוצרת כאשר תהליך או יישום הופעל מחדש על-ידי כלב שמירה.	עדכן תוכנה, אם מתרחשת תקלה לעתים קרובות.		
4009	4	כלב שמירה: תהליך רישום התקלות הופעל מחדש	גלוי רק ב-KMC (מרכז ניטור KONE). תקלה זו נוצרת כאשר תהליך או יישום הופעל מחדש על-ידי כלב שמירה.	עדכן תוכנה, אם מתרחשת תקלה לעתים קרובות.		

4010	4	כלב שמירה: תהליך המטפל בשיחות הופעל מחדש	גלוי רק ב-KMC (מרכז ניטור KONE). תקלה זו נוצרת כאשר תהליך או יישום הופעל מחדש על-ידי כלב שמירה.	עדכן תוכנה, אם מתרחשת תקלה לעתים קרובות.
4011	4	כלב שמירה: SNMP תהליך הממשק הופעל מחדש	גלוי רק ב-KMC (מרכז ניטור KONE). תקלה זו נוצרת כאשר תהליך או יישום הופעל מחדש על-ידי כלב שמירה.	עדכן תוכנה, אם מתרחשת תקלה לעתים קרובות.
4012	4	כלב שמירה: תהליך מנהל HW הופעל מחדש	גלוי רק ב-KMC (מרכז ניטור KONE). תקלה זו נוצרת כאשר תהליך או יישום הופעל מחדש על-ידי כלב שמירה.	עדכן תוכנה, אם מתרחשת תקלה לעתים קרובות.
4013	4	כלב שמירה: המערכת הופעלה מחדש	גלוי רק ב-KMC (מרכז ניטור KONE). תקלה זו נוצרת כאשר KCEAPM הופעל מחדש. הפעלה מחדש יכולה להיות מופעלת על ידי הפסקת חשמל, עדכון תוכנה או כלב שמירה.	עדכן תוכנה, אם מתרחשת תקלה לעתים קרובות.
4015	1	לחצן ההתראה תקוע	לחצן ההתראה תקוע או נלחץ יותר מדקה.	בדוק את לחצני ההתראה, שחרר או החלף במידת הצורך.

FaultAction		FaultReason		שם תקלה	עדיפות	תקלה קוד
4016	1	מתח 24V נכשל (החשמל חסר)	KCEAPM הוא ללא רשת חשמל 24V ופועל עם סוללה.	תקלה זו פעילה אם רשת החשמל כבויה ו-KCEAPM פועל על גיבוי סוללה. אם המעלית מופעלת והתקלה נשארת, בדוק את כבל XM31 והחלף במידת הצורך.		
4017	1	מתח 12V נכשל (כשל בסוללה)	KCEAPM הוא ללא כוח סוללה ופועל עם 24V.	בדוק את פונקציונליות הסוללה (על גג הרכב).		

4018	1	אין קשר ל KCECPU	KCEAPM אינו מסוגל ליזום חיבור ל- KCECPU.	נתק מ- KCEAPM את כבל ה- Ethernet שאינו הולך ל- KCECPU. בצע איפוס להגדרות היצרן על-ידי לחיצה על לחצן RESET למשך 15 שניות ושחרר את הלחצן. המתן שתי דקות עד שהמערכת תגדיר ותגדיר את עצמה מחדש. במקרה של קו טלפון, בקש ממרכז שירות להגדיר את המכשיר מרחוק. חבר מחדש את כבל Ethernet ל- KCEAPM.
4021	1	מרבית KCECPUs זוהה	KCEAPM שלא הוגדר זיהה מספר מעבדים לא מחוברים ואינו יכול להחליט לאיזה מהם מתחבר.	נתק מ- KCEAPM את כבל ה- Ethernet שאינו הולך ל- KCECPU. המתן דקה אחת לפני חיבור מחדש של כבל ה- Ethernet.
4022	2	גרסת KCECPU SW ישנה מדי.	KCEAPM זיהתה גרסת SW לא תואמת של KCECPU.	עדכן את KCECPU או KCEAPM SW לגרסה תואמת.
4023	2	SW Update נכשל	עדכון SW נכשל.	חזור על עדכון SW. ודאו שהתקן הזיכרון החוקי KONE USB מכיל חבילת תוכנה אחת בלבד. אם הבעיה נמשכת, ודא שיש לך את חבילת SW של KCEAPM על מקל הזיכרון.
4024	2	זוהה מקל זיכרון לא חוקי	זוהה מקל זיכרון לא חוקי	הסר את מקל הזיכרון. חזרו על עדכון התוכנה באמצעות התקן זיכרון KONE USB חוקי.

FaultAction		FaultReason		שם תקלה	עדיפות	תקלה
				קוד		
4025	2	זוהה SW לא חוקי	זוהה SW לא חוקי	הסר את מקל הזיכרון. העבר את התוכנה של KCEAPM להתקן זיכרון KONE USB והפוך בטוח שיש רק אחד חבילת SW על מקל הזיכרון. חזור על הליך עדכון SW.		

4026	2	קובץ תצורה ישן בשימוש	עקב שגיאת מערכת קבצים, קובץ תצורה ישן נלקח לשימוש.	בצע איפוס להגדרות היצרן ל KCEAPM.
4027	2	ספק API של יישום טלפון שהופעל מחדש	גלוי רק ב-KONE (KMC מרכז ניטור). תקלה זו נוצרת כאשר ספק API נמצא במצב גרוע והופעל מחדש על-ידי phoneapplication.	עדכן תוכנה, אם מתרחשת תקלה לעתים קרובות.
4028	2	כלב שמירה: תהליך SLFS הופעל מחדש	גלוי רק ב-KMC (מרכז ניטור KONE). תקלה זו נוצרת כאשר תהליך או יישום הופעל מחדש על-ידי כלב שמירה.	עדכן תוכנה, אם מתרחשת תקלה לעתים קרובות.
4030	4	חבילה שאבדה ב תקשורת Ethernet	תקלה בתקשורת Ethernet	אין פעולה
תקלות KCEGC (בקר קבוצה)				
201	2	מסד הנתונים של הפרמטרים פגום	היישום לא הצליח לקרוא תצורה ממסד הנתונים של הפרמטרים.	עדכן פרמטרים מגיבוי או הגדר באופן ידני פרמטרים ספציפיים לתכונות.
202	1	תצורה לא חוקית	היישום לא הצליח להפעיל מערכת משנה עם התצורה הנוכחית.	תקן פרמטר שגיאה והפעל מחדש את היישום.
203	1	חבילת תוכנה לא חוקית	היישום לא הצליח להפעיל מערכת משנה עם התצורה הנוכחית. חלק מברירות המחדל והמשאבים שסופקו על-ידי חבילת התוכנה חסרים.	בדוק בעיות תוכנה ידועות ועדכן את תוכנת הצומת.
1000	1	לקבוצה אין מעליות	תקלה זו מופעלת אם לא נמצאו מעליות תוך 5 דקות לאחר הפעלת היישום הקבוצתי או כאשר כל המעליות יורדות למצב לא מקוון.	ודא שהמעלית מופעלת וכבלי Ethernet מחוברים. בדוק גם תצורות הרמה לקבלת מזהה קבוצה נכון. עבור מקרים של תהליך C, הגדר את המעליות לבקר הקבוצה.

FaultAction		FaultReason		שם תקלה	עדיפות	תקלה קוד
1001	2	הרם שגיאת חיבור רשת	תקלה זו מופעלת אם לא נוצר חיבור להרים מוגדר תוך 5 דקות לאחר הפעלת היישום הקבוצתי או מיד כאשר החיבור אובד במהלך פעולה רגילה.	ודא שהמעלית מופעלת וכבלי Ethernet מחוברים. במקרים של תהליך C, בדוק שתצורות בקר הקבוצה עבור כתובת ה- IP של המעלית, סוג היציאה וסוג ההרמה תקפות. בדוק גם תצורות הרמה.		

1002	2	הרם גירסת פרוטוקול שאינה נתמכת	אי-התאמה בגרסת הפרוטוקול מזוהה בשלב לחיצת היד של החיבור.	בדוק את גרסאות התוכנה של הרמה ובקר קבוצתי. בדוק שסוגי המעליות נכונים בתצורה.
1004	2	שגיאת תצורת הרמה	פרמטרים הנשלחים במעלית אינם תקפים	בדוק את תצורת המעלית.
1005	3	קומות ראשיות סותרות	פרמטרים הנשלחים במעלית סותרים	בדוק את תצורות המעלית.
1006	3	גבהי רצפה סותרים	פרמטרים הנשלחים במעלית סותרים	בדוק את פירי המעלית ואת תצורות ההרמה.
1007	1	הגדרת התצורה האוטומטית נכשלה	שלב קביעת התצורה האוטומטית זיהה בעיות עם תצורות תוך אימות התוכן.	בדוק שכל התוכנות במעליות ובקבוצה תואמות וחזור לתוכנות ישנות יותר.
1008	1	מעליות סותרות מזהים	שלב קביעת התצורה האוטומטית זיהה בעיות במזהי הרמה מתנגשים.	בדקו שכל מעליות המעליות ייחודיות והפעילו מחדש את המעליות.
2000	1	לקבוצות אין מכשירים למתן שיחות	תקלה זו מופעלת אם לא נמצאו מכשירים למתן שיחות תוך 5 דקות לאחר הפעלת היישום הקבוצתי או כאשר כל המכשירים נותני השיחות עוברים למצב לא מקוון.	ודא שהמעלית מופעלת וכבלי Ethernet מחוברים. בדוק גם תצורות הרמה לקבלת מזהה קבוצה נכון. עבור מקרים של תהליך C, הגדר את שירות risers או RCGIF לבקר קבוצה.
2101	2	שגיאת חיבור רשת Riser	תקלה זו מופעלת אם החיבור ל-riser מוגדר לא נוצר תוך 5 דקות לאחר הפעלת היישום הקבוצתי או מיד כאשר החיבור אובד במהלך פעולה רגילה.	ודא שה-riser מופעל וכבלי Ethernet מחוברים. ודא שתצורת בקר הקבוצה עבור כתובת IP של riser, יציאה וסוג riser חוקיות. בדוק גם תצורות riser אפשריות.
2102	2	גרסת פרוטוקול Riser שאינה נתמכת	אי-התאמה בגרסת הפרוטוקול מזוהה בשלב לחיצת היד של החיבור.	בדוק גרסאות תוכנה של riser ובקר קבוצה.
2103	2	מזהה קבוצה לא חוקי של Riser	Riser מנסה לאתחל את החיבור עם GroupId שגוי	בדוק את תצורת ה-riser.
2111	2	כפתורים חסרים מהרצפה	הקבוצה מקבלת לחצן תקוע או אירועים לא מקוונים עבור כל הלחצנים בקומה מסוימת. לחצנים אלה היו מקוונים בעבר.	קריאת תקלות במעליות ותיקון כפתורי הגבהה על הרצפה

תקלה קוד	עדיפות	שם תקלה	FaultAction	FaultReason
----------	--------	---------	-------------	-------------

3001	1	KEG חסר	יישום קבוצתי מודיע במהלך ההפעלה כי KEG אינו מוגדר.	הגדר את מספר ציוד Kone הספציפי להתקנה עבור בקר קבוצה (KEG) או שחזר את התצורה המקורית מגיבוי. הגיבוי מכיל גם את KEG.
9101	1	חומרה האימות נכשל עם Lift	אימות חומרה נכשל עם חומרת CPU להרים. סיבות אפשריות לכישלון באימות הן: הרמה שולחת תגובה לא חוקית לאתגר, מספרים סידוריים כפולים של שבב מזוהים או שהרצף נגמר	בדוק את התאימות של צמתי חומרה שונים מתוך הערות מוצר ובדוק את החומרה הכושלת צומת שזה אמיתי ציוד KONE. החלף חומרה לא חוקית.
9102	1	חומרה שאינה נתמכת שיטת אימות	בקר הקבוצה אינו מחובר למעלית עם אימות חומרה שנכשל. הרמה פועלת במצב הרמה יחיד.	בדוק את התאימות של צמתי חומרה שונים מתוך הערות מוצר ובדוק את החומרה הכושלת צומת שזה אמיתי ציוד KONE. החלף חומרה לא חוקית או תוכנת עדכון.
9103	1	יש צורך בזיווג ידני	בקר קבוצה מנסה להתחבר למעליות אך נתוני השיוך אינם זמינים עבור בקר קבוצה זה. וצומת חומרה זה מעולם לא זווג לפני כן.	בדוק אם ה- KEG נכון להתקנה הנוכחית. אם לא, החלף את הלוח בלוח חדש, שחזר את הגיבוי הנכון או הגדר את KEG באופן ידני עבור הלוח החדש. לחלופין, בעזרת כלי התחזוקה של Kone ניתן לבצע צימוד אוטומטי ללוח זה.
9104	1	השיוך נכשל	קריאה של נתוני הזיווג מהעילוי נכשל, כלומר להרים, אינה מגיבה או כתיבת נתוני הזיווג להרים נכשלה.	בדוק את התאימות של צמתי חומרה שונים מתוך הערות שחרור ובדוק את הפגמים במעלית. החלף חומרה לא חוקית.
תקלות בפלטפורמת לינוקס				
3001	2	סוללת RTC ריקה	הצומת זיהה שסוללת RTC ריקה.	הצומת זיהה שסוללת RTC ריקה.
3101	1	שבב מאובטח שאינו נתמך	התוכנה זיהתה שבב מאובטח לא חוקי/לא נתמך או שתקשורת השבב המאובטח נכשלה.	אין חיבור למעליות. מעליות פועלות במצב הרמה יחיד.
6001	1	התנגשות MAC	צומת זיהה צומת אחר המשתמש באותה כתובת MAC כמו הצומת המקומי.	מצא לוחות מתנגשים והחלף אחד מהם.
6002	1	התנגשות כתובות IP	Node זיהתה צומת אחר המכריז על שירותים באמצעות אותה כתובת IP שיש לצומת המקומי.	מצא לוחות מתנגשים והגדר מחדש כל אחד מהם.

FaultAction			FaultReason	שם תקלה	עדיפות	תקלה קוד
6003	1	התנגשות רשת משנה	צומת זיהה שממשקי רשת מרובים משתמשים ברשתות משנה זהות או חופפות של IP. המקור לכתובות רשת יכול להיות תצורת רשת סטטית של ההתקן ו/או שרתי DHCP.	ודא שהגדרות הרשת הן בהתאם למפרטי הרשת של האתר. אם ההגדרות נכונות, התייעץ עם מנהל הרשת של האתר. שים לב ששרת DHCP חיצוני עשוי לספק את הגדרות הרשת המתנגשות. כפתרון זמני, באפשרותך לנתק את הרשת כבל לרשת החיצונית.		
6004	1	לא הוקצתה כתובת	לצומת יש ממשק רשת המוגדר להקצאת כתובות DHCP. הממשק לא קיבל כתובת בתוך הזמן שהוקצב.	אם יש להשתמש בכתובת סטטית, הגדר את פעולת הכתובת הסטטית. אם יש להשתמש בכתובת דינמית, בדוק ששרת DHCP פועל ומוגדר כראוי.		
6005	1	דש קישור	אירועים מרובים של קישור למטה/למעלה זוהו ביציאת רשת במהלך תקופת הניטור. הדבר עלול להיגרם על-ידי כבלים פגומים, שנותבו באופן שגוי כבלים, לוח כשל, התקן מחובר כושל או הפעלות מחדש/מחזור חשמל מרובות של ההתקן המחובר.	ודא שכבלי הרשת שלמים ומחוברים כראוי למחברים. ודא שהכבלים אינם מנותבים ליד מקורות הפרעה רבי עוצמה (למשל מנועי הרמה). ודא שההתקן המחובר ליציאה פועל כראוי. החלף כבל או לוח פגומים (יכול להיות כשל בדיווח על הצומת או הלוח המחובר).		
6006	1	לולאת רשת	הודעות שידור הנשלחות לרשת מהדהדות בחזרה לממשק ששלח אותן. התקלה נמשכת עד שחלפה לפחות דקה אחת מאז הפעם האחרונה שנצפתה הודעה מהדהדת שנצפתה.	אמת את תצורת הרשת, הן את התוכנה והן את החיבורים הפיזיים. ב תצורה, לפחות התקן אחד בטבעת חייב להיות מוגדר כגשר רשת טבעת. הסר את כבלי החיבור שלא צוינו להתקנה.		
6101	1	כתובת IP כפולה	הצומת זיהה מנות IP המגיעות מאותה כתובת IP ממקור אך עם כתובות MAC שונות.	מצא לוחות מתנגשים והגדר אותם מחדש.		