

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Control del baño de cataforesis EC-01 y del aclarado	IT-L3-EC01-02 Versión 2 Emisión 20/08/2024
Elaborado: G. Lizarraga (Ingeniería L3)	Revisado: J. Elizalde (Producción L3) Aprobado: I. Etxeberria (Calidad)

1. Objeto

Mantener el baño de cataforesis EC-01 y el aclarado con agua desionizada dentro de parámetros para evitar poros, cráteres y espesor insuficiente.

2. Parámetros del baño

Parámetro	Objetivo	Frecuencia
Sólidos	19–21 %	Diaria
pH	5,8–6,2	Por turno
Conductividad baño	1.200–1.600 µS/cm	Por turno
Fosfatos	< 20 ppm	Diaria
Temperatura	30–32 °C	Continua
Aclarado DI	< 20 µS/cm (alarma y parada)	Continua

3. Adición de química (S-ARAK)

- Antes de añadir un lote nuevo: análisis de fosfatos y conductividad en el laboratorio L3 (muestra de 1 l).
- Solo se añade con la etiqueta 'APTO' firmada por Ingeniería L3.
- Registrar el lote de química en el libro del baño.

4. Filtración y ultrafiltrado

- Cambio de bolsas de filtro: semanal (lunes, turno de mañana).
- Purga de ultrafiltrado según análisis.

5. Controles de producto

- Espesor 5 puntos, 1 pieza de cada 20.
- Visual con 1.000 lux, 5 piezas por bastidor (poros y cráteres).
- Niebla salina 480 h: 3 piezas al mes (laboratorio externo).

6. Historial

Versión	Fecha	Cambio
v1	02/2023	Emisión
v2	20/08/2024	Análisis de cada lote de química, alarma de aclarado DI, filtros semanales (reclamación de cliente por poros)