ブリックス電機株式会社　品質保証部 サービス技術課

# サービス技術情報 STI-2025-02

| 文書番号 | 発行日 | 区分 | 対象 |
|---|---|---|---|
| STI-2025-02 | 2025年10月8日 | 無償修理 | コールセンター・修理担当 |

**件名：電気ケトル KT-200 のふたのロックつまみの破損について**

## 1. 対象の製品と範囲

電気ケトル KT-200（1.0L）のうち、2025年7月～8月に蘇州工場で製造した次のロット（計 14,490台）。

| 対象ロット | 判別方法 |
|---|---|
| KT2-2507A、KT2-2507B、KT2-2508A、KT2-2508B | 製造番号の先頭9文字（ロット番号）で判別する |

## 2. 現象

- ふたのロックつまみが折れる・割れる。
- ふたが閉まらず、注ぐときにお湯がこぼれる。

お湯がこぼれてやけどをするおそれがあるため、受付時に必ず使用の中止をお願いすること。

## 3. 原因

2025年7月製造分から、生産性の向上のためにロックつまみの成形条件（成形サイクル）を変更した。この変更で、ロックつまみの強度が低下していた。

## 4. 製造での対策

2025年9月製造分から、成形条件を元に戻した。強度試験で従来と同等であることを確認した。

## 5. 受付時の対応（コールセンター）

1. 製造番号を伺い、対象ロットかどうかを確認する。
2. 対象ロットの場合は、保証期間にかかわらず、ふたユニット（ロックつまみ含む）を無償で交換する。引き取りを手配する。
3. 対象外のロットで破損した場合は、通常の修理受付として扱う。

## 6. 費用の扱い

| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 技術料（電気ケトル） | 2,200円 |
| ふたユニット（ロックつまみ含む） | 1,320円 |
| 引き取りの往復送料（小型） | 1,650円 |
| 1台あたりの当社負担（合計） | 5,170円 |