ブリックス電機株式会社　品質保証部 サービス技術課

サービス技術情報 STI-2026-02

文書番号	発行日	区分	対象
STI-2026-02	2026年4月8日	対応手順（不具合ではない）	コールセンター・修理担当

件名：圧力IH炊飯器 RC-550 のエラー表示「U1」「U2」のお問い合わせについて

1. 背景

RC-550 について「表示部に U1（または U2）が出て炊飯できない」という受付が多い。その大半は、お手入れの後に内ぶた・蒸気口キャップを付け忘れたもので、製品の不具合ではない。点検に回して「異常なし」となる例が多い。

2. 表示ごとの対応

表示	内容	案内すること	修理の要否
U1	内ぶたが付いていない・正しく付いていない	内ぶたを取り付け直す	不要
U2	蒸気口キャップが付いていない	蒸気口キャップを取り付け直す	不要
H1	圧力弁の異常	使用の中止	要
E2	温度センサーの異常	使用の中止	要
E3	内部の温度が高い	ふたを開けて約30分冷ます	不要

3. 似た型番に注意

IH炊飯器 RC-500 は RC-550 と外観・取扱説明書の文面がよく似ているが、RC-500 には「U1」「U2」「H1」の表示はない（RC-500 のエラー表示は E1・E2・E3・F1）。受付時は必ず型番を確認し、該当する型番の取扱説明書で案内すること。

4. Web受付の場合（現行の運用）

Webの受付フォームから修理の申し込みがあった場合は、現行の運用ではそのまま引き取りを手配している。