ブリックス電機株式会社　品質保証部 サービス技術課

サービス技術情報 STI-2025-03

文書番号	発行日	区分	対象
STI-2025-03	2025年12月3日	対応手順（不具合ではない）	コールセンター

件名：空気清浄機 AP-400 の「におい」のお問い合わせへの対応について

1. 背景

2025年秋から、空気清浄機 AP-400 について「吹き出す風がにおう」「運転すると酸っぱいにおいがする」という受付が多い。点検に回しても「異常なし」となる例が多く、その多くは脱臭フィルターの汚れや交換時期（約2年）の超過が原因だった。製品の不具合ではない。

2. 電話での一次対処の手順

1. お使いの年数と、脱臭フィルターを交換したことがあるかを伺う。
2. プレフィルター（2週間に1回）と脱臭フィルター（月に1回）の、掃除機でのお手入れを案内する（取扱説明書「4. お手入れ」）。
3. 2年以上お使いで交換していない場合は、脱臭フィルターの交換（部品代 3,300円）を案内する。
4. お手入れの後もにおいが続く場合、またはこげくさいにおいの場合にだけ、修理を手配する。

3. Web受付の場合（現行の運用）

Webの受付フォームから引き取り修理の申し込みがあった場合は、現行の運用ではそのまま引き取りを手配している。受付フォームには、お手入れの手順を確認する画面がない。

4. 参考：点検の結果、異常がなかった場合の費用

内訳	保証期間内	保証期間外
引き取りの往復送料（大型）	2,750円（当社負担）	2,750円（お客様負担）
点検料	1,650円（当社負担）	1,650円（お客様負担）