Mesures et incertitudes

I - Généralités

Vocabulaire

Mesurage : ensemble d'opérations ayant pour but de déterminer une valeur d'une grandeur.

Mesurande X: grandeur particulière soumise à mesurage (ex. température, pression, tension, ...).

Valeur mesurée x : valeur obtenue par un seul mesurage.


Valeur vraie X_{vrai} : valeur obtenue si la mesure était parfaite. Cette valeur est toujours inconnues car un mesurage n'est jamais parfait.

Valeur de référence X_{ref} : valeur d'une documentation technique, d'un modèle ou d'une autre mesure plus précise.

II - Types d'erreurs

Il existe deux types d'erreurs :

- L'erreur aléatoire est liée à la fidélité de l'instrument de mesure (aptitude à donner des indications très voisines dans les mêmes conditions de mesure).
- L'erreur systématiques est liée à la justesse d'un instrument de mesure (aptitude à donner des indications exemptes autour de la valeur mesurée).



III - Incertitudes

Incertitude type u(x)

L'incertitude type u(x) fournit une estimation de la dispersion des valeurs attribuée à un mesurande.

Il existe deux façons de procéder :

- Incertitude-type A pour une série de mesure (étude statistique);
- Incertitude-type B pour une mesure unique (autre étude que statistique).

Incertitude type élargie U(x)

L'incertitude type élargie U(x) pour un niveau de confiance p (en pourcentage) est obtenue par élargissement l'incertitude type u(x) par un facteur d'élargissement k tel que :

$$U(x) = k \cdot u(x)$$

- k = 1 pour un niveau de confiance de 68%;
- k = 2 pour un niveau de confiance de 95%;
- k = 3 pour un niveau de confiance de 99%.

IV - Résultat d'un mesurage

Un résultat de mesurage est toujours donné sous la forme d'un intervalle de valeurs probables avec un certain niveau de confiance.

$$X = (x \pm U(x))$$
 (unité de X)


Incertitude-type A (série de mesures)


Principe


C'est le cas où une même mesure x est réalisée plusieurs N fois dans les mêmes conditions d'évaluation. La mesure x est affectée aléatoirement de part et d'autre d'une valeur moyenne \bar{x} .


Histogramme


Un histogramme est une représentation du nombre de mesures (fréquence) pour chaque valeur mesurée.











(c) Simulation de 10 000 expériences.

Valeur moyenne \bar{x}

Le meilleur estimateur du résultat d'une mesure est sa valeur moyenne \bar{x}

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{i=N} x_i$$
 ou $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N}$

$$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N}$$

Ecart-type s

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{i=N} (x_i - \bar{x})}$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{i=N} (x_i - \bar{x})} \quad \text{ou} \quad s = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_N - \bar{x})^2}{N-1}}$$

Incertitude-type $u(\bar{x})$

$$u(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{N}}$$

VI - Incertitude-type B (mesure unique)

Principe

Cas où la mesure est réalisée qu'une seule fois (pas d'étude statistique possible).

L'incertitude-type est due à la **qualité de l'instrument de mesure**, au **protocole de mesure** et à l'**expérimentateur**.

Incertitude-type d'un instrument de mesure

$$u(x) = \frac{d}{\sqrt{3}}$$

d est la **demi-entendue** de l'appareil de mesure.

Quelques cas possibles

• Si le constructeur fournit une **tolérance** à $\pm \alpha$

$$d = \alpha$$
 \Longrightarrow $u(x) = \frac{\alpha}{\sqrt{3}}$

• Si l'appareil de mesure est analogique avec des **graduations** (cadran, règle, ...)


$$d = \frac{1}{2}$$
 graduation \Longrightarrow $u(x) = \frac{1/2 \text{ graduation}}{\sqrt{3}}$

• Si l'appareil de mesure est numérique avec une **précision** $\Delta = x\%$ Lecture + y Digits

$$d = \Delta$$
 \Longrightarrow $u(x) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}$

Exemple 1.

Pour une résistance de 120Ω , le constructeur indique une tolérance à 5%.



Tolérance:

$$\alpha = 120 \times \frac{5}{100} = 6 \,\Omega$$

Incertitude-type:

$$u(R) = \frac{\alpha}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} \implies u(R) \approx 3,46 \,\Omega$$

Exemple 2.

Pour une règle graduée en mm.



Demi-graduation:

$$\frac{1 \text{ mm}}{2} = 0.5 \text{ mm}$$

Incertitude-type:

$$u(x) = \frac{0.5}{\sqrt{3}} = 0.288675...$$
 mm

Exemple 3.

Une mesure au voltmètre numérique affiche 10,047 sur le calibre 50 V. La documentation du constructeur indique une précision de 0,025L+3UR.

Précision:

$$\Delta = 0.025 \times 10.047 + 3 \times 0.001 = 0.254175$$

Incertitude-type:

$$u(U) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = \frac{0.254175}{\sqrt{3}} = 0.142748... \text{ V}$$