

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ I MODELOWANIA



UCZENIE MASZYNOWE


Regresja logistyczna cz. 1

1. Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z regresją logistyczną poprzez implementację odpowiednich funkcji oraz wykorzystanie ich budowy modelu rzeczywistego procesu.

2. Proces rzeczywisty i dane uczące.

Blachy po walcowaniu na gorąco poddawane są procesowi chłodzenia laminarnego. W zależności od sposobu chodzenia możliwe jest uzyskanie stali o różnych własnościach (w zależności od składu fazowego). Przykładowy schemat chłodzenia został przedstawiony na rysunku 1.



Rysunek 1. Przykładowy schemat słodzenia blach po walcowaniu na gorąco.

Jest on zdefiniowany przez pięć parametrów:

- prędkość chłodzenia w pierwszym etapie c_{r1} ,
- temperatura początku drugiego etapu T_f ,
- czas trwania drugiego etapu t_f ,
- prędkość chłodzenia w drugim etapie c_{r2} ,
- prędkość chłodzenia w trzecim etapie c_{r3} .

Prędkości chłodzenia w poszczególnych etapach są równe: $c_{r1} = 100\,^{\circ}\text{C}/_S$, $c_{r2} = 1,25\,^{\circ}\text{C}/_S$, $c_{r3} = 70\,^{\circ}\text{C}/_S$. Temperatura początku drugiego etapu może przyjmować wartości z zakresu $T_f \in [670,800]^{\circ}\text{C}$, a czas jego trwania może wahać się w zakresie $t_f \in [4,15]s$.

Na rysunku 2 pokazano czy udział ferrytu w stali po schodzeniu należy do przedziału $F_f \in [0,7;0,85]$ (a) oraz czy należy do przedziału $F_f \in [0,7;0,8]$ (b).