

IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO

usiness/Departement/Area	: Despatch														iaiaiiaii						
anggal Penilaian	: 01 Maret 2023										•										
									Scor		Pengendalian yang sudah diterapkan		Score			Evaluas Yang Tid					
				l ĝ		w = u	,		(sebelu	um)	O ¥	(s	sesudah)	2		Dite					
				1 2		S/H/S					- Se			Resi	Legal & Persyaratan	Ę	¥				
lo Harapan dan Kebutuhan	lsu	Risk / opp	Deskripsi Aktivitas / proses	tas	Potensi Bahaya K3	oek s	Deskripsi Peluang	Resiko K3	=	و ا	1. Eliminasi 2. Subtitusi	١,	_	kat	Lainnya	UU da	piha	Kontrol Tambahan	PIC	Target	Status
				ţij		A Q S			ķi	la l	3. Rekayasa Engineering	ja K	lua	ing		ran L	ıngan erkai				(
				*						ٔ ا	4. Administrasi 5. PPE	^	` =	-		Peratu	anda				
			-	44	_				.			4		1			а.				
Porklift & Operator yang dipakai dalam kondisi baik	Forklift mengalami kerusakan	4 Risk	No. 5	6	Kegagalan Pengamanan saat berkendara	8 9 S Ab	10	11 tabrakan atau kecelakaan dengan alat transportasi	12		14 15 H Administrasi : Maintenance	1	6 17 1 C	18	19 Permenaker Trans No.	20 Ya	21 Ya	22	23	24	25
dan layak jalan serta memenuhi persyaratan	yang dapat menyebabkan	Nak		1 1	dan Kondisi kendaraan yang tidak baik dapat	0 / 10		tablatian atau toootataan oongan aat uunoportaa	1 1	-	secara periodik, Renewal SIO,	- []	. ~		Per-05/MEN/1985	14	ıu				1
peraturan	kecelakaan kerja				menyebabkan kecelakaan						SILO dan Review Kontrak & Pengecekan kelengkapan										1
				\perp						_	dokumen persyaratan	4		1.1							—
2 Transporter dan Sopir dalam kondisi baik dan layak jalan serta memenuhi persyaratan peraturan	Forklift mengalami kerusakan yang dapat menyebabkan	Risk				S Ab			3	-	M Administrasi : Maintenance secara periodik, Renewal SIM,	. '	C	-			Ya				1
	kecelakaan kerja										KIR, dan Reviev Kontrak &				-	-					1
											Pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan										1
											Sub : Pemasangan Face detection untuk absensi				KepMenKes RI No. HK.01.07/MENKES/328/2	,					1
								Menyebabkan gejala covid 19 seperti batuk, flu,			Eng: Memasang partisi antar				020 &	1					1
	Tertular Virus Covid 19 saat bekerja	Risk			Tertular dan Menularkan saat bekerja bertemu dengan rekan kerja yang lainnya	H Ab		sakit tenggorokan, demam dan sesak nafas serta	2	С	meja, Memasang Wastafel, Adm: Melakukan WFH,	2	2 E	L	KepMenKes RI No. HK.01.07/MENKES/413/2	Ya	Ya				1
								dapat menular kepada rekan kerja yang lain			Pengukuran Suhu, Mencuci				020						1
Sehat, aman dan nyaman dilingkungan kerja											Tangan, Menjaga Jarak APD : Memakai Masker										1
				11							Administrasi :Dilakukan			1 1							ī
	Anjuran Penanggulangan TBC di						Menjadi alert kepada semua				Sosialisasi mengenai pencegahan dan	١.	. _	1.1	Permenaker No. 13 Tahun 2022 tentang		.,				1
	tempat kerja	Peluang					karyawan untuk mencegah dan menanggulangi penularan TBC		3	6	" penanggulangan TBC yang	2	2 E	-	Penanggulangan TBC di	Ya	Ya				1
											disampaikan oleh dokter perusahaan, Screening				Tempat Kerja						1
			1 Loading & Un loading Wire Rod	R	Forklift tidak layak dan atau overload	S Ab		Bearing forklift pecah/rantai forklift putus sehingga	4	Е	H Administrasi : Pastikan kondisi	si 1	1 C	L	Permenaker Trans No.	Ya	Ya				
			(Dengan Forklift)					wire rod tersebut jatuh menimpa petugas loading / unloading			forklift layakk jalan sebelum digunakan dan dilakukan				Per-05/MEN/1985						1
											pengecekan secara berkala,										1
											Pastikan forklift yang digunakan sudah di sertifikasi / di	n									1
											resertifikasi										1
				1 L																	<u> </u>
					Pekerja kurang berkonsentrasi	S Ac		Garpu forklift mengenai pekerja pada saat jalan	4	E	H Administrasi : Pastikan petuga loading/unloading menjaga jara		1 C	L	PERMENAKER TRANS NOMOR	Ya	Ya				1
											aman dengan posisi pergerakar	an			PER.09/MEN/VII/2010						1
											forklift, Pastikan operator yang mengemudikan forklift memiliki										1
											SIO (Surat Ijin Operasional)	_									1
																					1
				1	Banyak debu di area kerja	H N		Sopir terpapar debu dan masuk ke mata	2	С	M PPE : Pastikan sopir forklift	1	1 C	L	PERMENAKER TRANS	Ya	No				
											dilengkapi dengan safety glass	`			No.8 tahun 2010						1
																					1
				1	Pekerja kurang berkonsentrasi	S N		Kepala sopir forklift terbentur body forklift sewaktu	2	С	M PPE : Pastikan operator forklift	t 1	1 C	L	PERMENAKER TRANS	Ya	No				1
								naik ke atas forklift			menggunakan safety helmet dan APD standard lainnya yaitu				No.8 tahun 2010						1
											safety shoes,	<u> </u>									1
											Administrasi : Pemasangan										1
											rambu-rambu bahaya forklift di	i									1
											dalam area kerja										L
			2 Transportasi (mobil truck trailer)	R	Peletakan wire rod tidak seimbang	S Ab		trailer miring dan mengakibatkan coil terjatuh.	4	E	H Administrasi : Pemuatan harus memperhatikan keseimbangan		1 C	L	Permenaker Trans No. Per-05/MEN/1985	Ya	Ya				1
											truck tidak boleh mengisi	.			F 61-03/MEIV/1903						1
											seluruh sisi truck sampai penuh kemudian ganti sisi yang lain,	h									1
											seharusnya sisi setengah pada	1									1
								1			satu sisi kemudian ganti sisi yang lainnya.										ı
					Wire rod tidak ditali	S Ab	1	Coil dalam perjalanan jatuh dan menimpa orang /	A	<u> </u>		1	1 ^	+	Permenaker Trans No.	Ya	Va			1	
					Wife fod tidak ditali	3 AD		kendaraan	*	-	Sebelum dimuat truck trailer	Ι.	' '		Per-05/MEN/1985	Ta	Td				1
											harus dipastikan telah membawa perlengkapan seper	rti									1
											tali dan kayu untuk ganjal.,	""									ı
								1			Administrasi : Sesudah										ı
											pemuatan wire rod, supaya dipastikan bahwa wire rod dalar	_									ı
											kondisi ditali dan diganjal.	arm									1
				-	Peletakan wire rod tidak kuat dan tidak dicek	S Ab	+	coil miring dan dapat terjatuh menimpa pekerja/	4	E		1	1 C	L	Permenaker Trans No.	Ya	Ya			+ +	
					kembali			orang yang ada disekitar		-	wire rod dimuat, diperiksa ikatar	an .	. ~		Per-05/MEN/1985						1
											tali yang mengikat wire rod, dipastikan tidak ada yang kendo	lor									ı
											(dicek oleh loading inspector &										1
											QC)										ь—
					Konsentrasi kerja menurun, kondisi kendaraan kurang layak	S Ab		Mobil/truck trailer tidak kuat/mundur turun dari tanjakan dan menabrak kendaraan yang	5	E	H Administrasi : Pastikan kondisi kendaraan yang digunakan	si 1	1 C		Permenaker Trans No. Per-05/MEN/1985	Ya	Ya				1
					,			dibelakang / sopirnya tergencet			untuk pengiriman wire rod ke										1
											customer memenuhi standard yaitu kondisi ban dan										1
											kelengkapan peralatan kendaraan lainnya masih										1
								1			standard, sehingga tidak										ı
								1			memiliki permasalahan ketika berada ditanjakan atau turun										ı
								1			dari tanjakan jalan										ı
					Medan jalan area kerja banyak paku atau	S N		Ban meletus sehingga dapat menciderai orang	3	E	M Administrasi : Pastikan sopir	1	1 C	1	Permenaker Trans No.	Ya	Ya			 	
					besi-besi			yang ada di sekitarnya.			selalu melakukan pengecekan kondisi ban yang dipakai yaitu	1			Per-05/MEN/1985						ı
											tekanan ban maupun kondisi										ı
				44					$\perp \perp$		fisiknya	\perp		$\perp \downarrow$	_					$oxed{oxed}$	—
			3 Wire rod stocking	R	Tidak mengganjal stock	S Ab		Coil atau wire rod merosot dan jatuh sehingga pengikat-nya lepas/putus karena pada waktu stock	4	E	H Administrasi: Pastikan pada saat stock harus dilakukan	1	C	[Permenaker Trans No. Per-05/MEN/1985	Ya	Ya		_	1 T	1
								tumpukan terlalu tinggi dan tidak diganjal dengan			pengganjalan dengan baik dan	n									ı
								baik			benar.dengan menggunakan billet										1
	ı İ		l I	ı L			1	I													

P.T. ISPAT INDO

IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO

 No. Formulir
 : SMK3L-En/ISP/FR-26-01

 Revisi
 : 01

 Tanggal
 : 01 Maret 2023

 Halaman
 : 1 dari 1

Business	s/Departement/Area	: Despatch													•						
	Penilaian	: 01 Maret 2023																			
No	Harapan dan Kebutuhan	lsu	Risk / opp	Deskripsi Aktivitas / proses	Aktifita s (R.: NR)	Aspek S/H/E Operasional	Deskripsi Peluang	Resiko K3	Akibat Akibat		Pengendalian yang sudah diterapkan 2	Score (sesudates)		Legal & Persyaratan Lainnya	Peraturan OD dan Diter		Kontrol Tambahan	PIC	Target	Status	
1	2	3	4	No.l 5	6 7	8 9	10	11	12	13	14 15	16 1	7 18	19	20	21	22	23	24	25	
				Kelelahan kerja	S Ab		Orang tidur didalam coil, sehingga akan ke sodok garpu forklift saat diangkat / diambil	4		H Administrasi: Menginformasikan kepada setiap operator forklift untuk mengecek dan memastikan bahwa tidak ada orang tertidur didalam coli, sebelum melakukan pengambilan coli, didalam coli di sekitar area penyimpanan stock, Memberikan training kepada petugas stack wire rod agar saa stack sesuai dengan prosedur, Pastikan bahwa pada saat stock wire rod tumpukan maximum 4 coli.	t		Permenaker Trans No. Per-05/MEN/1985	Ya	No	-					
				4 Loading dan Unloading (Dengan Forklift	R Bearing rapuh	S Ab		Bearing forklift pecah/rantai forklift putus sehingga wire rod tersebut jatuh menimpa petugas loading / unloading	4	Е	H Administrasi: Pastikan dilakukan pengecekan kondisi forklift secara berkala, sehingga mengetahui kondisi forklift	1 (L	Permenaker Trans No. Per-05/MEN/1985	Ya	No					
							Pekerja kurang berkonsentrasi	S Ab		Forkilft mengenai orang pada waktu jalan	4	E	H Administrasi: Pastikan operator forklift memiliki SIO, Pastikan ketidak mengemeudikan forklift konsentrasi dan tidak ceroboh, Pastikan bahwa forklift telah tersertifikasi	1 (C L	Permenaker Trans No. Per-05/MEN/1985	Ya	Ya			
					Banyak debu di area kerja	SN		Kondisi lingkungan berdebu sehingga sopir kelilipan dan terpapar gangguan pemafasan			M PPE: Pemakaian APD (helm, safety glass, safety shoes, masker) bagi operator forklift Administrasi: Membuat rambu rambu tentang bahaya pergerakan forklift		C L	tahun 2010		No					
				5 Perawatan dan Perbaikan Grab	NR Tali crane rapuh	S Ab		Pada saat mengangkat grab dengan menggunakan crane, tali melorot/putus dan menimpa pekerja yang ada di bawahnya	4	D	H Administrasi : Memastikan crane layak pakai, Pastikan crane tersertifikasi	1 (C L	Permenaker Trans No. Per-05/MEN/1985	Ya	No					
							Area kerja licin/sempit	S Ac		Terpeleset/jatuh pada saat melakukan perbaikan diatas grab			ketinggian menggunakan full body harness	1 (C L	Permenaker Trans No.8 tahun 2010	Ya	No			
					Pekerja kurang berkonsentrasi	S Ac		Terjepit saat melepas komponen grab	3	D	M Administrasi : Memastikan posisi grab stabil sebelum komponen grab di lepas dan bekerja sesuai dengan SOP	1 (C L	Permenaker Trans No. Per-05/MEN/1985	Ya	No					
					Adanya bagian konduktor terbuka dan atau konsleting listrik	S Ab		Tersengat aliran listrik	3	D	M Eliminasi: Memastikan isolasi kabel benari-benar standard dar tidak ada yang terkelupas, Mematikan power sebelum melakukan perbaikan PPE: Pastikan pergunakan APD yaitu safety glass, safety shoes, helmet dan sarung tangan cotton Administrasi: Memasang		L	Permenaker Trans No. Per-05/MEN/1985	Ya	No					

Dibuat	Disetujui	ı
		ı
		ı
		ı
		ı
		ı
		ı