STANDARD OPERATING PROCEDURE BRF - A DAN BRF - B

proses tata cara penyalaan BRF, furnace mati di bawah 8 jam

no		GAS FIRING					
Α		ıkan koordinasi,sebelum operator melakukan langkah penyalaan					
В	guna	akan APD yang sesuai dengan standard di area kerja					
С		semua valve gas pastikan posisi tertutup					
	2	2 handle valve di main line gas buka 100%					
	3	air compresoor presure 5.0 bar					
	4	4 emergancy firring di control desk keadaan ON					
	5	jalankan Combustion blower sett 90 mbar, buka semua valve ke furnace					
	6	6 main line gas 1.2 atau out put 5 s/d 20 % (layar monitor)					
	7	7 pilih zone yang akan dinyalakan kemudian clik ON					
	8	sett. natural gas pada zone 30 % (manual)					
	9	9 sett. Combustion air pada zone 30 % (manual)					
	10	demand heat buka 20 % (manual)					
	11	11 start up click, general emergancy firring yang ada di luar posisi ON					
	12	12 pilih firing selec dan clik, kemudian dilayar pilih gas					
	13	13 handle valve gas ke zone yang di maksud, pastikan posisi ON					
	14	pada zone on dan zone off, ubah posisi dengan cara click pada zone on					
	15	L5 pilih salah satu baurner yang akan dinyalakan, kemudian					
	16	buka handle valve yang ada di burner tersebut secara perlahan					
	17	jika burner menyala, lakukan hal yang sama pada burner yang lain, seperti no 16 & 17					
	18 jika tidak menyala, segera matikan valve gas dan tunggu sesaat (3 menit)						
	19	siapkan dan masukkan api blander ke lubang penyalaan, kemudian					
		buka secara perlahan valve gas pada burner, jika menyala lakukan dengan burner yang lain					
	20						
		prosedur no 1 s/d no 21 sudah betul, tetapai burner tidak menyala, segera matikan semua					
	21	valve					
	22	segera hubungi supervisor area					
	23	inject oksigen enrichment sett. 3 - 7% dengan rasio exces air berkisar (0.670 - 0.860)					
		melakukan monitoring untuk proses pembakaran					
		melakukan pencatatan pemakaian gas dan oksigen					