Министерство образования и науки Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

РЕФЕРАТ

по курсу «Электрический привод» ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В ПРИВОДАХ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Автор работы: Кирбаба Д.Д.

Группа: R3438

Преподаватель: Маматов А.Г.

Санкт-Петербург

2024

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5
ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ПОТЕРИ	
ПОТЕРИ В СТАТИЧЕСКИХ И ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ	
ПОТЕРИ В ДПТ НВ	
1 Пуск вхолостую	
2 Пуск с постоянной нагрузкой $\mathbf{Mc} = \mathbf{const}$	
ПОТЕРИ В АД С КЗР	
Заключение	.10
Список использованных источников	.11

ВВЕДЕНИЕ

При выборе типа и мощности электропривода для выполнения поставленных задач с определенными конструктивными и технологическими требованиями необходимо также учитывать величину постоянных и переменных потерь энергии электропривода. Неучтенные потери могут приводить к заниженной мощности при работе привода, что в свою очередь может вызывать нарушение технологического процесса, снижение производительности, аварию и выход из строя двигателя или механизма [3].

ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ПОТЕРИ

Потери энергии в двигателе складываются из постоянных потерь, не зависящих нагрузки, и переменных – зависящих от неё, то есть суммарные потери

$$\Delta P_{\Sigma} = \Delta P_c + \Delta P_{v}$$

Для двигателя постоянного тока суммарные потери:

$$\Delta P_{\Sigma} = \Delta P_c + \Delta P_v = \Delta P_e + \Delta P_{Fe} + \Delta P_m + I^2 R$$

где: $\Delta P_c = \Delta P_e + \Delta P_{Fe} + \Delta P_m$ — постоянные потери, складывающиеся из потерь в обмотке возбуждения ΔP_e , в стали ΔP_{Fe} и механических потерь ΔP_m ; $\Delta P_v = I^2 R$ — переменные потери в якорной цепи.

Для двигателя переменного тока:

$$\Delta P_{\Sigma} = \Delta P_c + \Delta P_v = \Delta P_{Fe} + \Delta P_m + m(I_1^2 R_1 + (I_2')^2 R_2'),$$

где m — число фаз обмотки статора; R_1 , R_2' — активные сопротивления цепей обмоток статора и ротора.

ПОТЕРИ В СТАТИЧЕСКИХ И ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ

Выражения выше определяют потери в статических режимах. В свою очередь, в переходных режимах потери будут зависеть от времени, а следовательно их величина будет являться интегральной функцией.

Итак, пусть время переходного процесса t_{tp} , тогда потери в общем случае

$$\Delta A_{tp} = \int_0^{t_{tp}} \Delta P_{\Sigma}(t) dt = \Delta P_c t_{tp} + \int_0^{t_{tp}} \Delta P_{\nu}(t) dt$$

Отметим, что в переходном процессе постоянные потери достаточно малы в сравнении с переменными.

ПОТЕРИ В ДПТ НВ

Рассмотрим прямой пуск ДПТ НВ при постоянном напряжении на якоре, тогда величина потерь будет равна

$$\Delta A_{S} = \int_{0}^{t_{tp}} M(\omega_{0} - \omega(t)) dt,$$

где ω_0 — скорость идеального холостого хода, а M — величина электромагнитного момента.

1 Пуск вхолостую

При пуске вхолостую $dt = Id\omega/M$, тогда

$$\Delta A_{s0} = \int_0^{\omega_0} J(\omega_0 - \omega(t)) d\omega = \frac{J\omega_0^2}{2}$$

Следовательно, потери энергии при пуске вхолостую равны кинетической энергии маховых масс в конце пуска. А так как в конце пуска в приводе накапливается кинетическая энергия равная

$$A_{sk} = \frac{J\omega_0^2}{2},$$

то расход энергии равен двойному запасу кинетической энергии в конце пуска.




Рисунок 1 — Временные диаграмма скорости и составляющих энергии при пуске вхолостую ДПТ НВ

На рис.1, приведены временные диаграммы скорости и составляющих энергии, расходуемой при идеализированном пуске. Полезная энергия соответствует площади треугольника 0cf, потери в роторе — площади треугольника 0dc, а полная энергия, потребляемая при пуске из сети с учётом постоянных потерь ΔP_c , площади прямоугольника 0abf.

2 Пуск с постоянной нагрузкой $M_c = const$

При пуске двигателя с постоянной нагрузкой потери энергии равны

$$\Delta A_{s} = \int_{0}^{t_{s}} M(\omega_{0} - \omega(t)) dt = \int_{0}^{t_{s}} (M_{c} + M_{d}) (\omega_{0} - \omega(t)) dt,$$

где $M_d = Jd\omega/dt$ – динамический момент.

Проводя математические преобразования получим

$$\Delta A_s = M_c \left(\omega_0 t_s - \int_0^{t_s} \omega(t) dt \right) + J \left(\omega_0 \omega_c - \frac{\omega_c^2}{2} \right) = \Delta A_{sc} + \Delta A_{sd}$$

Если механическая характеристика двигателя жёсткая, то $\omega_c \approx \omega_0$ и потери, связанные с разгоном маховых масс привода приблизительно такие же, как при пуске вхолостую:

$$\Delta A_{sd} \approx \Delta A_{s0} = J \frac{\omega_0^2}{2}.$$

Слагаемое $\Delta A_{s\,c}$ связано с наличием момента нагрузки и графически выражение в скобках представляет собой площадь $F_{s\,c}$ заштрихованной фигуры 0abc на временной диаграмме пуска на рис. 2.

Она представляет собой разность между площадью прямоугольника 0abd и площадью фигуры 0cd, соответствующей интегралу $\int_0^{t_s} \omega(t)dt$. При постоянном моменте нагрузки эти площади соответствуют энергии, переданной через зазор машины в ротор, т. е. электромагнитной энергии, и энергии, переданной в нагрузку, т. е. механической энергии.




Рисунок 2 – Временные диаграмма скорости и составляющих энергии при пуске с постоянной нагрузкой ДПТ НВ

ПОТЕРИ В АД С КЗР

Рассмотрим пуск вхолостую асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, который имеет механическую характеристику $M(\omega)$, которую мы аппроксимируем отрезками прямых линий постоянного эффективного момента $M=M_{se}=const$ и постоянной скорости.

При постоянном моменте пуск вхолостую будет равномерно ускоренным $\epsilon_{s1} = const \text{ и время пуска составит}$

$$t_{sm1} = \frac{\omega_0}{\epsilon_{sm1}}.$$

Тогда потери энергии в роторе с учетом линейного изменения скорости вращения равны

$$\Delta A_{sm1} = \int_0^{t_{sm1}} M_{se} (\omega_0 - \omega(t)) dt = M_{se} \omega_0 t_{sm1} - \frac{M_{se} \omega_0 t_{sm1}}{2} = \frac{M_{se} \omega_0 t_{sm1}}{2},$$

то есть потери энергии равны площади треугольника 0ab на рис. 3.




Рисунок 3 — Временные диаграмма скорости и составляющих энергии при пуске вхолостую АД с КЗР

Если эффективный момент двигателя уменьшить вдвое, например, понизив напряжение питания в 2 раз, то вдвое понизится электромагнитная мощность

$$P_{em2} = \frac{M_{se}}{2}\omega_0$$

и вдвое уменьшится ускорение

$$\epsilon_{sm2} = \frac{M_{Se}}{2I} = \frac{\epsilon_{sm1}}{2}.$$

Соответственно, вдвое увеличится время пуска

$$t_{sm2} = \frac{\omega_0}{\epsilon_{sm2}} = \frac{2\omega_0}{\epsilon_{sm1}} = 2t_{sm1},$$

а потери энергии в роторе

$$\Delta A_{sm2} = \frac{M_{se}}{2\omega_0 t_{sm2}} - \frac{\frac{M_{se}}{2\omega t_{sm2}}}{2} = \frac{\frac{M_{se}}{2}\omega_0 t_{sm2}}{2} = \frac{\frac{M_{se}}{2}\omega_0 2t_{sm1}}{2} = \Delta A_{sm1}$$

останутся прежними [1].

Заключение

В заключение следует отметить, что понимание и устранение потерь энергии в приводах постоянного и переменного тока имеет решающее значение для повышения общей эффективности и устойчивости системы. Применение таких мер, как использование высококачественных компонентов, улучшение изоляции и оптимизация алгоритмов управления (например, эффективным способом снижения потерь энергии является управление скоростью холостого хода), позволяет снизить эти потери и добиться максимальной энергоэффективности.

Список использованных источников

- 1. Усольцев А.А. Электрический привод/Учебное пособие СПб: НИУ ИТМО, 2012, -238 с.
- 2. Sang-Hoon Kim. Electric Motor Control. Elsevier Radarweg 29, PO Box 211, 1000 AE Amsterdam, Netherlands, 2016.
- 3. Усольцев А.А. Электрические машины/Учебное пособие. СПб: НИУ ИТМО,. 2013, 416 с.
- 4. Забудский Е.И. Машины постоянного тока: Учебное пособие М.: МГАУ, кафедра Электроснабжение и Электрические машины, 2009. 217 с.