

INVESTIGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO TRABALHO

Artur Fachola Lopes, Corredor de Veículos Tubos e Aços

DATA: 15/04/2025 (ter), 22:04

VÍTIMA

Acidentado: Artur Fachola Lopes

Cargo: Conferente

R.E.: 6.255

Unidade: Tubos e Aços

Afastamento? 12 dias

Contato acid.: 11 9.8606-2937

Testemunhas: Não aplicável

Sup. Imediato: Anderson Tavares da Silva

Experiência: 17 anos e 8 meses

Reincidência? Não detectada.

O QUE HOVE?

Durante a operação de ponte rolante na Nave 11, o colaborador caminhava pelo corredor dos veículos com a atenção focada na carga suspensa. Ao transitar pela área, tropeçou em uma viga I destinada ao armazenamento de amarrados, que não havia sido recolhida, resultando em uma queda ao solo e corte na junta dos dedos da mão esquerda ao tentar se apoiar.

Tipo: Acidente do trabalho

*RAT

08-25

Local: Corredor de Veiculos Tubos e Aços

Status: Foi realizado o processo de suturação (4 pontos), o colaborador passa bem.

Liberação: Não aplicável.

Categoria:

1

2

3

 *Vide Legenda

Lesão / Condição / Sinistro



Lesão: laceração cutânea interfalângica na mão esquerda

DINÂMICA DO ACIDENTE

1

Nave 11: O funcionário prepara-se para pegar o controle da ponte rolante para carregar o material no caminhão que se aproxima.

2

Inicia o processo de içamento de carga, ajustando a cinta.

3

Eleva o amarrado de tubos de aço em direção ao caminhão.

4

Eleva o amarrado de tubos de aço em direção ao caminhão.

5

Momento em que o funcionário tropeça sobre a viga de armazenamento.

Detalhe: Posicionamento da Viga I

AÇÕES IMED.

O Colaborador foi encaminhado para o hospital Carlos Chagas.

Data 15/04/2025 (ter), 22:04

TIME

Cleber Edmar (SESMT) , Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Anderson Tavares (Logística), Daniel Miguel (Logística).

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

FATORES

ANÁLISE "6Ms" | Observação: Caminho crítico entre "Ishikawa", "5 porquês" e "Causa Raiz", em cor dourada.

Mão de obra:

O colaborador dispõe de treinamento em NR-11 para movimentação de carga. Ato inseguro: O funcionário estava caminhando por fora da barreira de segurança.

Máquina ou equipamento:

A ponte rolante estava funcionando normalmente. Não houve problemas de máquinas relacionados ao acidente.

Método:

A Viga I para armazenamento de material, não estava recolhida. Falta de procedimento formalizado para recolhimento da viga após uso.

Material:

O material transportado não apresentou avarias ou qualquer relação com o acidente.

Meio ambiente:

No local há faixa zebrada, guarda corpo e iluminação adequada.

Medição:

Oportunidade de melhoria nas rondas de fábricas de Cipeiros, Produção e Segurança do Trabalho, nas checagens no local para identificar riscos como objetos deixados fora da posição segura.

5 POR QUÊS COMBINADO

1º POR QUÊ? (Fonte: Análise Ishikawa)

2º POR QUÊ?

3º POR QUÊ?

4º POR QUÊ?

5º POR QUÊ?

Por que houve o corte na junta dos dedos da mão esquerda?

Porque o colaborador caiu ao tropeçar em uma viga I utilizada para armazenagem, deixada vazia, fora da posição segura. Ao olhar para carga que estava sendo movimentada, o funcionário não se atentou e tropeçou sobre a viga.

1. Porque a viga de armazenagem não foi recolhida após o uso, permanecendo como obstáculo no corredor.

2. Por que o funcionário estava transitando por local inadequado.

1.2. Porque não há um método que garanta que a barra de apoio fique recolhida em caso de não uso ou após seu uso.

2.1. Porque o funcionário estava vigiando a carga em suspensão e não se atentou a viga I, que estava em posição aberta, não segura.

Não aplicável.

2.2. Porque o funcionário não avaliou o risco na operação, ao transitar entre o veículo e o guarda corpo.

PARECER TÉCNICO

CAUSA RAIZ:

Falta de método para garantir que a viga I de armazenagem fique recolhida após a retirada do material.

OFENSORES:

Ato inseguro: Transito em local inadequado, entre a área de caminhões e guarda corpo.

Condição insegura: Viga metálica deixada fora da posição segura sem recolhimento e sem sinalização de risco no corredor.

CONTENÇÃO 24H:

Recolhimento imediato das vigas metálicas de apoio após o uso e orientação emergencial aos setores para reforçar a prática de retirada de obstruções.

POTENCIAL:

Lesão mais grave por queda ou possível esmagamento caso a queda ocorresse em área de movimentação de cargas pesadas.

*LEGENDA:

RIM: Relatório de Investigação Material, RAM: Relatório de Acidente Material, RAT: Relatório da Acidente do Trabalho, Categorias – 1: Sem risco de acidente material 2: Risco de acidente material 3: Risco de acidente material e/ou acidente do trabalho. Nota: Este é um relato inicial da ocorrência e os fatos descritos serão apurados e analisados pelo comitê de investigação. Formulário Rev.0, diagramação: 14/03/2025.

FO 0.00-0000 R0

PLANO DE AÇÃO, Artur Fachola Lopes, Corredor de Veículos Tubos e Aços, 15/04/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 15/04/2025 (ter), 22:04 ❖ Nome: Artur Fachola Lopes, RE: 6.255 ❖ Local: Corredor de Veículos Tubos e Aços ❖ Descrição: Durante a operação de ponte rolante na Nave 11, o colaborador caminhava pelo corredor dos veículos com a atenção focada na carga suspensa. Ao transitar pela área, tropeçou em uma viga I destinada ao armazenamento de amarrados, que não havia sido recolhida, resultando em uma queda ao solo e corte na junta dos dedos da mão esquerda ao tentar se apoiar. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 16/04/2025 à 25/04/2025 ❖ Time de investigação: . Cleber Edmar (SESMT) , Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Anderson Tavares (Logística), Daniel Miguel (Logística). ❖ Causa(s) Raíz(es): Falta de método para garantir que a viga I de armazenamento fique recolhida após a retirada do material.	SESMT	CONCLUÍDO	Alerta de Segurança	Apresentação de Alerta de Segurança em forma de diálogo fabril, com lista de presença.	16/04/2025, quarta-feira
	Produção	PENDENTE	Evitar que a viga I fique em posição aberta sem material.	Implementar processo de sinalização para evitar que a viga fique aberta.	02/05/2025, sexta-feira
	Produção	PENDENTE	Garantir que os funcionários transitem em local seguro.	Treinamento de funcionários do período do terceiro turno para a realização de deslocamento em local adequado.	30/04/2025, quarta-feira
	Produção	PENDENTE	Estudo de viabilidade em trocar a viga I por pontaletes.	Avaliação do processo pelo time produtivo.	30/04/2025, quarta-feira
	OBSERVAÇÕES E DETALHAMENTOS:				
Dinâmica do Acidente na Nave 11 Antes das 22h00 1  Início da Operação Movimentação de material com ponte rolante começa Tropeço e Queda Colaborador tropeça em viga metálica não recolhida 2  Por volta das 22h04 Após a Queda 3  Lesão e Ajuda Colaborador sofre corte na mão e busca assistência Inspeção e Atendimento Área inspecionada e corte suturado no hospital 4  Resposta Imediata					

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Artur Fachola Lopes RE: 6.255	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Nome: RE:	Testemunha não aplicável, acidente monitorado em vídeo.	A3 29,7x42cm 29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHA	Imprimir em A3